

ВНИИТ  нефть

РД 39·12·960·83

Методика
**неразрушающего
контроля
элеваторов
и штropов**

Куйбышев • 1984

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕЙМПЛЕЙСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт
разработки и эксплуатации нефте-и газомысльных труб

(ВНИИТнефть)

МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЭЛЕВАТОРОВ И ПРОБОВ

РД 39-12-960-83

Куйбышев 1984

**Разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом
разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб**

Составители: С.Л.Добринин, Б.Ф.Малеин, С.И.Павлов.

Согласовано:
с начальником Отделения главного механика Миннефтехрома
А.Н.Бородицким
с начальником Технического управления Миннефтехрома
С.Н.Лебедевым.

Тверждено первым заместителем министра нефтяной промышленности Р.И.Кирсановым 10.02.1984 г.

**Всесоюзный научно-исследовательский институт разработки
и эксплуатации нефтепромысловых труб, 1984.**

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ И ШТРОПОВ

РД 39-12-960-83

Вводится впервые

Приказом Министерства нефтяной промышленности № 720 от 26.12.1983 г. срок введения установлен с 01.03.1984 г.

В настоящей методике излагается порядок неразрушающего контроля элеваторов и штровов с применением визуального, магнитного и акустического методов контроля в процессе их эксплуатации и при ремонте элеваторов.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Согласно инструкции по проведению дефектоскопии бурового, нефтепромыслового оборудования и инструмента на предприятиях в объединениях Министерства нефтяной промышленности, утвержденной МНР в 1977 г., элеваторы и штровы должны подвергаться неразрушающему контролю (НК) в процессе их эксплуатации. Зоны элеваторов и штровов, подвергающиеся НК, приведены в табл. I и 2.

Таблица I
Неразрушающий контроль элеваторов

| Зоны контроля | Метод НК |
|--|--|
| Торцевая поверхность под замок или муфту | Визуальный, измерение линейных размеров |
| Проушины | Магнитопорошковый, УЗК |
| Корпус | УЗР |
| Зона посадки штровов в проушинах | Визуальный, измерение линейных размеров, магнитопорошковый |

Таблица 2
Неразрушающий контроль штропов

| Зоны контроля | Метод НК |
|--------------------------|------------------------|
| Зона сварного шва | УЗК |
| Зона посадки на крюк | Магнитопорошковый, УЗК |
| Зона посадки на элеватор | Магнитопорошковый, УЗК |

1.2. По настоящей методике НК элеваторов и штропов должен выполняться на базах производственного обслуживания, непосредственно при бурении, а также пускоемом и капитальном ремонта скважин.

1.3. При НК элеваторов и штропов по настоящей методике выявляются поверхностные и подповерхностные дефекты типа трещин, раковин и другие нарушения одноточности металла.

1.4. НК элеваторов и штропов должен производиться по плану графику не реже одного раза в год.

После проведения работ, связанных с применением кинспортной наружки, таких, как длительное расположение инструмента, подъем с большими затяжками и т.д., необходимо провести вынестрельной НК.

2. АППАРАТУРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИСТРУМЕНТ

2.1. Для проведения визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10 (например, лупа ЛП1, ЛАЗ, ЛАН4, ЛШН74 и др.).

2.2. Для контроля линейных размеров применяются:

- линейка измерительная металлическая 0 - 500 мм (ГОСТ 427-75);

- стантиметркуль ШЦ-Л-320 (ГОСТ 166-80).

2.3. Для проведения НК магнитным (магнитопорошковым) методом применяют дефектоскопы ПМД-70, МД-500 или аналогичные им.

2.4. Для проведения НК акустическим (ультразвуковым) методом применяют дефектоскопы ультразвуковые типа ДУК-66, ДУК-66ПМ, УД-100, УД-100А или аналогичные им.

2.5. Эксплуатация аппаратура производится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

2.6. Для НК вибраторов ультразвуковым методом применяют прямой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц, для НК штровов - вибромонит преобразователь с углом призмы 40 - 50° и рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц.

2.7. Для обеспечения НК ультразвуковым методом необходимо изготавливать стандартные образцы вибраторов и штровов.

2.8. Стандартный образец для контроля вибраторов (рис. 1) представляет собой цилиндр диаметром 40 мм и длиной 200 мм из стали 40Х, на который нанесены три контрольных дефекта: два из них - риски прямоугольного профиля глубиной 4 мм, смешанные по окружности на 180° и расположенные на расстояниях 50 и 100 мм от торца; третий дефект представляет собой плоскодонное сверление диаметром 4 мм и глубиной 30 мм, зависящее с противоположной стороны образца в зоне между первыми и вторыми дефектами (см. рис. 1).

2.9. Стандартный образец для контроля штровов (рис. 2) длиной 200 мм изготавливается из материала штрова (от. 35) или вырезается из струны спаянного штрова. Образец имеет два контрольных дефекта (плоскодонные сверления) диаметром 4 мм и глубиной 40 мм, зависящие с торцевой поверхности образца, как показано на рис. 2.

2.10. Контрольные дефекты на образцах имеют следующим образом: риски прямоугольного очертания - диаметром фрезой толщиной 1,0 - 1,5 мм и диаметром 60 мм; плоскодонные сверления - цилиндрической фрезой диаметром 4 мм или сверлом диаметром 5,6 мм, а затем разверткой диаметром 4 мм.

3. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Работы по НК вибраторов и штровов выполняют лаборатории или другие службы первичного контроля предприятий.

3.2. НК проводят специальную обучающую персонал, имеющий удостоверение установленного образца.

3.3. НК вибраторов и штровов проводится перед заводом их и эксплуатации (входной контроль), а также в соответствии с требованиями п. I.4 настоящей методики.

Бesme этого, необходимо проводить НК вибраторов перед их ремонтом с целью выявления недопустимых дефектов.

3.4. Зибраторы и штровы представляют на НК в комплекте с паспортом.

Они должны быть очищены от грязи, масла, ржавчины. Особенностью




Рис. 1. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК элеваторов




Рис. 2. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК штропов;
 d - диаметр штропа (ТУ 26-02-452-72)

тщательно должны быть отчищены волны, подвергаемые ИК.

Наровчатость поверхностей, подвергаемых контролю, должна быть не больше $R_s = 40$ мкм.

3.5. На месте проведения ИК должны иметься:

- подводки от сети переменного тока напряжением 127/220 В.

Колебания напряжения не должны превышать $\pm 10\%$. В случае, если колебания напряжения выше, применять стабилизатор;

- подводки крана "Земля";

- обезвреживание стекол и вода для промывки;

- обтирочный материал;

- набор средств для инструментального контроля и измерения линейных размеров;

- аппаратура с комплектом припасованный;

- магнитных супензий или компоненты, необходимые для ее приготовления;

- компоненты, необходимые для приготовления контактной среды;

- набор средств для разметки и маркировки.

Подготовка к магнитопоршковому контролю

3.6. Для ИК лифтовиков и штропов магнитопоршковым методом рекомендуется переносный магнитный дефектоскоп ПМД-70 или передвижной магнитный дефектоскоп МД-50Н.

3.7. Вымагничивание и волны контроля лифтовиков и штропов производят с помощью наименьшего U-образного электромагнита, входящего в комплект магнитного дефектоскопа.

3.8. Проверку технического состояния дефектоскопа ПМД-70 производят по контрольному образцу, прилагаемому к дефектоскопу, в соответствии с техническим описанием.

3.9. Нанесение магнитного порошка производится двумя способами: сухим и мокрым. В первом случае для обнаружения дефектов применяют сухой магнитный порошок, во втором - магнитную суспензию (известо магнитного порошка в дисперсионной среде).

Для контроля используется черный магнитный порошок (ТУ 6-14-1009-79), выпускаемый Кемеровским алюминокрасочным заводом, черный ЧВ-1 или красный КВ-1 водные пасты (ТУ 6-09-48-23-80), выпускаемые опытным производством ВНИИреактивэлектрона.

3.10. При магнитопоршковом контроле применяются суспенции следующих составов:

Водная суспензия

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Черный магнитный порошок, г | 20-30 |
| Хромник калиевый, г | 4 [±] 1 |
| Сода кальцинированная, г | 10 [±] 1 |
| Эмульгатор ОИ-7 или ОИ-10, г | 5 [±] 1 |
| Вода, мл | До 1000 |

Водная суспензия

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Магнитная паста ЧВ-1 или КВ-1, г | 50 [±] 5 |
| Вода, мл | До 1000 |

3.11. Магнитную суспензию необходимо содержать в чистоте, не допуская загрязнения ее пылью, песком, волокнами от обтирочных материалов и пр.

Подготовка к контролю ультразвуковым методом

3.12. Рабочая частота при ультразвуковом методе ИК выбирается исходя из широковысотности контролируемой поверхности элеваторов и штробов; при $f_z = 40$ мкм она должна составить 1,8 - 2,5 МГц.

3.13. В качестве контактной среды можно использовать смесь или технический вазелин с добавлением машинного масла, которое налагают на поверхность ввода (поверхность контролируемого объекта, через которую в него вводится упругие колебания).

3.14. Зону автоматического сигнализатора дефектов (АСД) устанавливают при подложении прямого преобразователя на элеваторе в соответствии с рис. 3,а и 4,а таким образом, чтобы зонд начало было рядом с зондирующим импульсом, а конец рядом с донным импульсом от торца элеватора, отвергающего ИК. Зондирующий и донный импульсы должны быть вне зоны действия АСД.

3.15. При настройке на заданную чувствительность для ИК-элеваторов на поверхности ввода ставят прямого излучения (см. рис. 1) и зоне без контрольного дефекта устанавливают прямой ультразвуковой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц и добиваются устойчивого чистого сигнала на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) дефектоскопа. Данный сигнал может оживаться в зоне действия АСД при настройке на контроль элеваторов большой грузоподъемности, высота которых больше 200 мм.

3.16. Металлические сигналы на экране ЭЛТ дефектоскопа, возника-




Рис. 3. Схема контроля элеватора магнитопорошковый (а)
и ультразвуковой (б) методами:
1 - преобразователь УЗК; 2 - П-образный электромагнит

10




Рис. 4. Схема контура зондового магнитопорошковым (а)
и ультразвуковым (б) методами:
1 - преобразователь УЗК; 2 - П-образный электромагнит

ные между начальными и доводимыми ситуациями, удаляют с помощью ручки "Отсечка шумов".

3.17. Затем, перемещая преобразователь по окружности (см. рис. 1), добиваются того, чтобы амплитуда эхо-сигналов от контрольных дефектов составляла не менее 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ. При этом изравнивают чувствительность дефектоскопа во времени в соответствии с инструкцией по эксплуатации на применяемый дефектоскоп таким образом, чтобы амплитуды эхо-сигналов от контрольных дефектов были одинаковы.

3.18. Настраивают чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при звучании эхо-сигнала от контрольного дефекта, приведенном в п. 3.17. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле элеваторов.

3.19. Проводят два-три ряда повторный поиск контрольных дефектов по стандартному образцу и при нахождении их выявлены переносят к контролю.

3.20. При настройке на заданную чувствительность для НК стрелок на поверхности входа стандартного образца устанавливают излучающий преобразователь с углом призмы 40 - 50° в рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц так, чтобы он не попадал на искусственные дефекты, и добиваются устойчивого сигнала от торца на экране ЭЛТ дефектоскопа (см. рис. 2), для чего притягивают преобразователь к контролируемой поверхности, т.е. по окружности стандартного образца.

3.21. Межлапные сигналы убирают в соответствии с п. 3.16.

3.22. Затем, перемещая по окружности, переворачивают преобразователь в плоскость контрольных дефектов и, передвигая его вдоль отражца, находят такое положение преобразователя, при котором эхо-сигнал от первого контрольного дефекта имеет максимальную амплитуду. Продолжая перемещать преобразователь вдоль стандартного отражца, находят такое положение преобразователя, при котором на экране ЭЛТ виден эхо-сигнал от второго контрольного дефекта, причем амплитуда эхо-сигнала должна быть сравнима с амплитудой эхо-сигнала от первого контрольного дефекта. Этого добиваются за счет наращивания чувствительности дефектоскопа во времени в соответствии с инструкцией на применяемый дефектоскоп (см. рис. 2).

3.23. Подограничивают чувствительность дефектоскопа так, чтобы амплитуды эхо-сигналов от первого и второго дефектов составляли 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ.

3.24. Зону автоматического огивалитора дефектом (АСД) устанавливают таким образом, чтобы ее начало совпадало с эхо-сигна-

лом от первого контрольного дефекта, а конец с эхо-сигналом от второго контрольного дефекта. Зондирующий и донный импульсы должны быть вне зоны АСД.

3.25. Настроят чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при значениях эхо-сигналов от контрольных дефектов, приведенных в п. 3.22. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле штропов.

3.26. Проводят повторный поиск контрольных дефектов на стандартном образце штрапа, отмечают путь сканирования (расстояние между ближней и дальней точками положения преобразователя) и при нормальном выявлении дефектов переходят к контролю.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1. После очистки элеваторов и штропов их подвергают визуальному контролю невооруженным глазом и с помощью оптических средств, указанных в п. 2.1. При этом выявляют крупные трещины, задиры, остаточную деформацию, подрезы, следы наклена и т.д.

4.2. При обнаружении трещин или следов заварки трещин элеватор или штрап бракуют.

4.3. Далее при контроле элеватора измеряют значение износа торца под замок (муфту) трубы, при износе более 2 мм элеватор бракуют. Определяют износ проушин в местах соприкосновения со штрапом, и в случае, если эта величина превысила требования, заданные в условиях эксплуатации на данный тип элеватора, его бракуют.

Контроль остальных размеров элеватора производят в соответствии с технической документацией на ремонт элеваторов.

Измерительный инструмент для контроля размеров и критерии оценки годности деталей элеваторов приводятся в картах контроля на ремонт.

4.4. При контроле штропов измеряют длину каждого штропа комплекта. При разности длии, превышающей заданную в паспорте величину, комплект штропов бракуют. Далее измеряют износ штропов в местах посадки на хрюк и на элеватор. Если износ превышает величину, указанную в паспорте, комплект штропов бракуют.

НК элеваторов и штропов магнитопоршковым методом

4.5. Технология контроля магнитопоршковым методом в соответствии с ГОСТ 21105-75 состоит из следующих операций:

- подготовка изделия к контролю;
- намагничивание;
- нанесение магнитного порошка или суспензии;
- осмотр изделия;
- разбраковка;
- размагничивание.

4.6. Проверяемые поверхности элеваторов и штровов очищают от грязи, смазки, окраины. В случае применения сухого порошка или водной суспензии их обезжиривают.

4.7. Для лучшего распознавания дефектов рекомендуется проверяемые участки покрыть тонким слоем светлой быстро высыхающей краски; толщина слоя краски не должна превышать 0,1 мм.

4.8. Включение дефектоскопа и установка режимов его работы производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4.9. НК элеваторов и штровов магнитопоршковым методом проводят в приложенном поле с применением П-образного электромагнита, входящего в комплект дефектоскопов ИМД-70 и ИМ-50П.

Максимальная напряженность магнитного поля достигает значения $16 \cdot 10^3$ А/м.

4.10. В связи с тем, что элеваторы и штровы значительно отличаются по размерам, НК ведут по участкам в зонах контроля, приведенных в табл. I и 2, переставляя переносной электромагнит таким образом, чтобы в контролируемой зоне не оставалось неконтролируемого участка. Примеры расположения электромагнита показаны на рис. 3, 4, 5.

4.11. Намагничивание производится отдельными включениями тона на 0,1 - 0,5 с перерывами 1 - 2 с между включениями.

4.12. В процессе намагничивания на участок контроля (зона между полюсами электромагнита) наносят сухой магнитный порошок или водную магнитную суспензию. При этом намагничивание должно продолжаться до полного оттекания суспензии.

4.13. Осмотр контролируемых поверхностей начинается в приложенном магнитном поле.

4.14. По настоящей методике обнаруживают трещины раскрытием (шириной) более 25 мкм и глубиной около 250 мкм, что соответствует условному уровню чувствительности В по ГОСТ 21105-75.

4.15. В случае обнаружения трещин в контролируемых зонах элеватор или комплект штровов бракуется.

4.16. При отбраковке необходимо учитывать, что магнитный порошок иногда оседает там, где в действительности нет дефекта. По-




Рис. Схема газоразрядного детектора с покрытием из кубического нитрида бора.
 1 — изолирующая трубка; 2 — центральный электрод; 3 — изолирующий слой из кубического нитрида бора (УЗК);
 4 — газовый зазор; R — радиус кривизны; T — термопары; P — отверстие для вакуумной прокладки
 ℓ — радиус сканирования при $\theta = 90^\circ$ ($\ell = 150$ мк)

явление никаких дефектов выявляется глубокими прорывами, местным всплеском, наименее жесткой границы раздела двух структур, отличающихся магнитными свойствами.

Поэтому в компактных случаях рекомендуется перепроверить результат, уменьшая толк измерительной катушки.

4.17. После окончания контроля исследование зоны алеваторов и штропов размагничивают дефектоскопом ПМД-70 или МД-50П в автоматическом или ручном режиме.

ИК алеваторов и штропов ультразвуковым методом

4.18. Включение дефектоскопа и установка режима его работы производятся в соответствии с инструкцией по его эксплуатации и пп. 3.12 - 3.26 настоящей методики.

4.19. С помощью передвижателя "Осьминожка" изменяют чувствительность дефектоскопа на 3 - 5 дБ по сравнению с чувствительностью оценки и подают поиск дефектов.

4.20. Через каждые 1 - 2 ч работы проверяют настройку аппаратуры на стандартных образцах, при необходимости производят ее подстройку.

4.21. При контроле алеваторов прозвучивание производится как с верхней, так и с нижней горизонтальной поверхности. Поиск дефектов осуществляется по линиям сканирования, показанным на рис. 3, 4.

4.22. При контроле штропов и концов сварного шва к передних преобразователям устанавливают на расстояние до 150 мм от сварного шва или от начала перегиба (см. рис. 5).

4.23. Поиск дефектов осуществляется перемещением преобразователя по окружности по линиям сканирования, показанным на рис. 5.

4.24. Шаг сканирования должна быть не более 1/2 диаметра преобразователя. Зона перемещения преобразователя берется в соответствии с настройкой по стандартному образцу (см. п. 3.26).

4.25. Сканируя алеватор или штроп в соответствии с пп. 4.21 - 4.24, следят за срабатыванием АСД дефектоскопа.

4.26. При срабатывании АСД дефектоскоп из режима поисковой чувствительности переводят на режим чувствительности оценки (пп. 3.19, 3.26) и определяют:

- местонахождение дефекта;
- максимальную амплитуду эхо-сигнала;
- длину пути, проходимого преобразователем при включенном АСД (условную протяженность дефекта).

4.27. При контроле извентором необходимо отключать на экране АТ цифровоскопа зеркальные эхо-сигналы от технологических фидеров и проточек, а также изображение синтеза, определяющее конфигурацию. Эти сигналы следует зафиксировать на экране АТ.

4.28. Все эхо-сигналы, не связанные с дефектами, следует стичить сигналами от дефектов. Оценка характера дефектов производится по некоторым новейшим признакам:

- от трещин интенсивное отражение наблюдается при направлении прозвучивания, перпендикулярном плоскости дефекта (при этом на экране АТ виден четкий импульс);

- от дефекта круглой формы наблюдается интенсивное отражение при различных направлениях прозвучивания (при этом на экране АТ импульс более развитый);

- от значительных по размерам дефектов круглой формы, в тихе от плоских дефектов при задании на них ультразвуковых волн возможно эхо-сигналы имеют нарастание переднего фронта.

4.29. Окончательное заключение о наличии дефекта оператор-дефектоскопист дает после того, как предполагаемый дефект будет прозвучан во всех возможных направлениях и последовательно соответствует п. 4.26.

4.30. По результатам обследования дефекта оператор-дефектоскопист пишет на кальке места штрота и дальнейшую эксплуатацию.

4.31. Зашивтор отбрасывает, если усредненная протяженность дефекта превышает 10 мм. За усредненную протяженность дефекта принимают длину пути, при прохождении которого преобразователем АСД остается активным.

4.32. Штроты бракуются, если обнаружен дефект, усредненная протяженность которого превышает 10 мм.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

По результатам герметизированного контроля составляется акт (см. вспомогатель) в двух экземплярах, один из которых прилагается к паспорту. В паспорте записывается номер акта и дата проведения контроля. Второй экземпляр акта хранится в складе герметизированного контроля.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Дефектоскопы должны производиться специальными обученными персоналом, имеющим соответствующие удостоверения (адрес курсов: 423270, г. Лениногорск, ТАССР, ул. Агадуллина, 2, Учебно-курсовая команда ВО "Совнефтавтоматика").

6.2. При проведении работ по разрушению контроли дефектоскопист должен руководствоваться инструкцией "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", согласованной с ВКСПС 9 апреля 1969 г., утвержденной Госэнергоправдовором 12 апреля 1969 г., с добавлениями от 16 декабря 1971 г.

Дефектоскописты должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6.3. Запрещается применять керосинно-масляные сундуки при контроле в драгоценном магнитном поле.

6.4. В соответствии с ГОСТ 21105-76 контролеры должны работать в пластикованных чехлах, помятой способами, никромохромных фертуках, нарушающих их быть обеспечены изоляции, предотвращающие импульс от разрушения.

А К Т

" ____ " 198 ____ г.

Регистрационный № _____
г. _____

(наименование предприятия, на котором производилась проверка)

Настоящий акт составлен о проверке _____

(наименование оборудования, узла, детали)

в условиях _____

(указывается место проверки: буровая, мастерская,
трубная база и т.д.)

Место дефектоскопии _____

Тип прибора _____ № прибора _____

Оператор-дефектоскопист _____ (Ф.И.О.), удостоверение № _____

Заводской (инвентарный) номер
проверяемого оборудования _____

Результаты проверки _____

Место эскиза

Начальник службы

назначаемого контроля _____

(подпись) (должность, фамилия)

Оператор-дефектоскопист _____

(подпись) (должность, фамилия)

Копию акта получил _____

(подпись) (должность, индивиду, фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Аппаратура и измерительный инструмент | 4 |
| 3. Подготовка к контролю..... | 5 |
| Подготовка к магнитопорошковому контролю | 7 |
| Подготовка к контролю ультразвуковым методом | 8 |
| 4. Порядок контроля | 12 |
| ИК элеваторов и штропов магнитопорошковым методом..... | 12 |
| ИК элеваторов и штропов ультразвуковым методом | 15 |
| 5. Оформление результатов контроля | 16 |
| 6. Техника безопасности | 17 |
| Приложение | 18 |

БННИНефть

**Методика неразрушающего контроля
влеваторов и штрапов
Рн. 39-Дк-960-43**

Редактор С.Э.Пахомова

ЕО 01241. Подп. в печ. 26/IV 1964. Формат 60x84 I/I6. Бумага №1.
Усл. печ. л. 1,1. Уч.-изд. 1,1.
Тираж 1000 экз. Заказ

Бессарбийский научно-исследовательский институт разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб. Куйбышев, ул. Авроры, 110.

Бластинал типография им. Маги. Куйбышев, ул. Венцека, 60.