

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**СМЕТНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ**

Москва ВНИИОЭНГ 1984

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УТВЕРЖДНО

Первым заместителем Министра
нефтяной промышленности

В.И.Кремневым

10 апреля 1984 г.

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПРОМЫСЛОВО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

Москва ВНИИОЭНГ 1984

Сметные нормы времени на промылово-геофизические исследования скважин разработаны Центральной нормативно-исследовательской лабораторией с участием лаборатории научных основ нормирования труда ВНИИОЭНГ.

Сметные нормы времени утверждены Министерством нефтяной промышленности и согласованы с Министерством геологии ССР и Министерством газовой промышленности и являются обязательными для применения в организациях министерства и ведомств, выполняющих промылово-геофизические исследования в скважинах.

Ответственные исполнители:

Аргогольд Г.Д., Ниметов М.Г., Мустафин К.А., Мухаметзянов А.М.,
Перуда И.Г., Рапьев А.Я., Часов Ю.А.

Замечания и предложения по сборнику просим направлять по
адресу: 450025 г. Уфа, ул. Ленина 13, ЦНИП.

Ведущий редактор Блинков В.А.

Технический редактор Кузнецова Э.А.

Корректор Евдокимова Н.Г.

ВНИИОЭНГ № 3569. Подписано в печать 26.06.84. Формат 60x84 I/16.
Офсетная печать. Офсетная бумага. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 11,62.
Уч.-изд. л. 10,84. Тираж 2700 экз. Цена 2 р. 17 к. Заказ 2317
ПИЗИС, Москва, Хавская, 11, ВНИИОЭНГ.

Типография КОЗУ Миннефтепрома,
Москва, набережная Мориса Тореза, 26/1

© Всесоюзный научно-исследовательский институт организации, управления
и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ), 1984.

ОЧНАЯ ЧАСТЬ

Сметные нормы времени на промыслово-геофизические исследования скважин предназначены для установления нормативной продолжительности работ и определения сметной стоимости выполненных объемов при взаиморасчетах с заказчиками, а также для установления нормативных заданий и расчета бригадных отдельных расценок при коллективной форме организации и оплаты труда с учетом достигнутого уровня освоения норм.

В основу сметных норм положены "Отраслевые нормы времени на промыслово-геофизические исследования при бурении, контроле за разработкой месторождений и эксплуатацией нефтяных и газовых скважин", утвержденные Миннефтепромом (приказ № 211 от 27 апреля 1977 г.), "Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин", утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС (постановление № 88/10-21 от 22 марта 1978 г.), а также материалы хронометража на новые виды работ.

В сборнике даны нормы времени на все виды промыслового-геофизических исследований, выполненных с применением серийной аппаратуры и оборудования, а также на испытание скважин пластомашинами на трубах. Изменение норм времени, а также дополнения к ним, вызванные спецификой работы и выпуском новой аппаратуры, вносятся министерствами с утверждением по принадлежности Министерством нефтяной промышленности, Мингазпромом и Мингео СССР.

Нормативная часть сборника состоит из таблиц норм времени, включающих: переезды на скважину и обратно (таблица I); подготовительно-заключительные работы на базе и за скважине (таблица 2); исследования в скважинах (таблица 3-21).

Каждая из таблиц 3-17 рассчитана на глубину спуска зонда, равную 400 м, таким образом, всеми таблицами охватывается глубина скважин до 6000 м всех видов промыслового-геофизических исследований.

Структура каждой из таблиц 3-17 включает 5 разделов норм:
1 - непрерывная запись диаграмм различных масштабов по видам
исследований; 2 - разовые операции; 3 - точечные измерения;
4 - отбор образцов и перфорация; 5 - дополнительное время
за ненормализованные условия работ.

Сметные нормы времени на промылово-геофизические исследования, приведенные в таблицах 3-17, рассчитаны исходя из следующих организационно-технических условий, именуемых в дальнейшем нормализованными:

применение рациональных форм и передовых методов труда, предусматривающих четкую расстановку работников геофизических партий (отряда) и строгое распределение обязанностей между ними;

обеспечение партии (отряда) исправным комплектом приборов, аппаратуры, оборудования, транспортных средств, а также основными материалами, защитными приспособлениями, спецодеждой;

получение первичных материалов исследований высокого качества, отвечающих требованиям действующих инструкций и методических руководств;

подготовка и зарядка стреляющей аппаратуры (перфораторов, грунтоносов), в основном на базе в стационарной мастерской;

спуск и подъем каротажного зонда в открытом отверстии или в колонне;

угол наклона скважин составляет не более 25°;

основной промывочной жидкостью является вода;

плотность промывочной жидкости не более 1,5 г/см³;

вязкость промывочной жидкости не более 60 сак;

температура наружного воздуха колеблется от - 5°C до + 35°C;

за один спуско-подъем каротажного зонда (операцию) регистрируется не более двух параметров.

За работу в ненормализованных условиях, отличающихся от пе-

речисленных, предусмотрено дополнительное время в конце каждой таблицы (раздел 5), которое суммируется с соответствующей нормой из основной части таблицы.

В нормах, приведенных в таблицах 3-17 и 21, кроме основного времени, включено время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности в размере 10% от оперативного времени.

Сборником не предусмотрено время на работы, связанные с подготовкой скважин для геофизических исследований (приготовление соляного раствора, засолка промывочной жидкости в скважине, приготовление радиоактивной жидкости, чистка аппаратуры, оборудования от радиоактивных загрязнений и др.), нормируемые местными нормами.

Контрольные измерения и запись повторных диаграмм при перекрытии отдельных интервалов с изменением масштаба регистрации нормируются дополнительно по тем же нормам, что и основные.

Нормы времени на все виды геофизических работ, включая испытания скважин, выражены в часах на принятое звено исполнителей (партия, отряд). Приведенные в сборнике пределы числовых значений (глубина, интервал, количество и др.), в которых указано "до", следует понимать "включительно".

При внедрении более совершенных, чем предусмотрено сметными нормами, аппаратуры, оборудования, инструмента, организации производства и труда, технологий и т.д., повышающих производительность труда при геофизических исследованиях скважин, должны вводиться в установленном порядке местные нормы, разработанные методом технического нормирования и соответствующие достигнутой производительности труда.

Исследования в скважинах выполняются складами промыслового-геофизических партий (отрядов), входящих в состав контор и экспедиций или подчиненных непосредственно тресту.

В зависимости от выполняемых объемов и видов исследований производственные партии (отряды) подразделяются на следующие виды:

Виды партий	Наименование партий	Выполняемые виды исследований (примерные)
1	Комплексная по обследованию бурящихся скважин	Все виды электрического каротажа, радиоактивный каротаж, кавернометрия, термометрия, инклинометрия, контроль цементирования, акустический каротаж, гидродинамический каротаж, определение места прихвата бурового инструмента, перфорация, отбор грунтов карбонатбормиком и грунтососом, испытание пластов опробователями на кабеле и др.
2	Электрорадиокаротажная	Все виды электрического каротажа, радиоактивный каротаж, кавернометрия, термометрия, инклинометрия, контроль цементирования, акустический каротаж, определение места прихвата бурового инструмента, испытание пластов опробователями на кабеле и др.
3	Партия по каротажу и по отбору образцов сверлящими и дисковыми грунтососами	Отбор образцов пород сверлящими и дисковыми карбонатбормиками, стандартный электрокаротаж, радиоактивный каротаж, кавернометрия, испытание пластов пластоиспытателями на кабеле и др.
4	Комплексная по исследованию действующих скважин	Радиоактивный каротаж в действующих скважинах (ГМ, НГМ, ГГК, НГК, ИГИ). Определение ВЧК, контроль цементирования, плотностной каротаж, термометрия, расходометрия, дебитометрия, влагометрия скважин, локация муфт и перфорационных отверстий и др.
5	Радиокаротажная по обследованию бурящихся и действующих скважин	Все виды радиоактивного каротажа, контроль цементирования скважин и др.
6	Электрокаротажная	Все виды электрического каротажа, кавернометрия, инклинометрия, термометрия, акустический каротаж, определение места прихвата бурового инструмента и др.

	2	3
7 Каротажно-перфораторная		Все виды электрического каротажа, кавернометрия, термометрия, определение места прихвата бурового инструмента, инклинометрия, перфорация и торпедирование с правильной глубиной по Рд или локатору муфт и др.
8 Перфораторная		Торпедирование, перфорация в Т ГХБ на пласт с привязкой по Рд или локатору муфт, установка ВД, цементного моста, отбор образцов стреляющими грунтоносами и др.
9 Каротажная по определению Гд, гидродинамических параметров и межтрубным исследованиям		Расходометрия, дебитометрия, термометрия, плотномерия жидкости, радиоактивный каротаж (Гд, НГд), влагометрия, локация муфт и перфорационных отверстий, замеры давления глубинным манометром и др.
10 Инклинометрическая		Инклинометрия скважин. Ориентирование отклонителя
11 По испытанию скважин пластоиспытателями		Испытание скважин пластоиспытателями на трубах
12 По опробованию скважин пластоиспытателями на трубах		Опробование скважин пластоиспытателями на трубах
13 Отряд по геофизическим исследованиям при испытаниям		Боковой каротаж, кавернометрия, термокаротаж и др.
14 Электрорадиокаротажная по обслуживанию структурно-поискового бурения		Электрический каротаж, стандартный радиоактивный каротаж (Гк), кавернометрия, инклинометрия
15 Отряд по испытанию скважин опробователями пластов на кабеле		Отбор образцов флюидов из пласта и ствола скважин
16 Газокаротажная		Газовый каротаж

ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРТИИ

а) Комплексная, электрорадиокаротажная, каротажно-перфораторная, перфораторная, радиокаротажная и другие партии

Состав исполнителей	Разряд	Виды исследований (партии)						
		Комплексная, электрорадио- каротажная, каротажно- перфоратор- ная, электро- каротажная, обслуживающие	Обслуживаю- щие	Перфо-Радио- ратор-каро- тажная	действую- щие	каратаж- ные скважин	глубо- струк- ков турно- леко- разве карти- ная по доц рово-ч ная опреде- ное ии гидро- и сква- дивами- эксп- жими ческих луата- пар- ции- метров нос и ме- буре- трубным ние исследов.	
1. Начальник партии или ответственный за выполнение работ	2	1	1	1	1	1	1	1
2. Геофизик, инженер	3	-	-	-	-	-	-	-
3. Техник (оператор)	4	1	1	1	1	1	1	1
4. Каротажник- перфораторщик	4-6	1	-	1	-	1	1	1
5. Машинист подъем- ника каротажной и перфораторной станин при работе в скважинах глубиной	до 1000 м	4	1	1	1	1	1	1
	свыше 1000м	5-6	1	1	1	1	1	1
6. Моторист само- ходной и перро- наторной станции	4	1	-	1	1	1	1	1
7. Рабочий на гео- физических работах	3	-	1	-	-	1	-	-
ИТОГО:		6	4	5	4	5	5	5

Нормативы увеличиваются:

на 2 ед. (для подмены геофизика или инженера, каротажника-перфораторщика, машиниста), если партия выполняет работы большей продолжительности, превышающей 12 ч (включая переезды на скважину и обратно);

на 2 ед. (надзорчик геофизической аппаратуры 6 разряда и рабочий 3 разряда) при базировании партии отдельно от местонахождения конторы (экспедиции) и производственной необходимости.

Примечания:

I. Разряды каротажникам-перфораторщикам устанавливаются в зависимости от средней глубины исследуемых скважин и видов работ:

Вид работ	Средняя глубина скважин, м	Разряд
I. Каротажные	До 2000	4
	2001-4000	5
	более 4000	6
2. Прострелоочно-вертикальные	До 1000	5
	Более 1000	6

2. Количество машинистов подъемников и мотористов самоходных станций принимается по количеству одновременно работающих машин.

3. При вахтовом методе обслуживания заказчиков (15 дней работы чередуются с 15 днями отдыха) норматив численности работников партии удваивается. В состав партии (отряда) по опробованию пластов опробователями на кабеле по сравнению с комплексной партией включается дополнительный инженер-геохимик.

Состав исполнителей	Разряд	Количество отрядов						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Начальник партии (ответственный за исполнение работ)	2	-	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7
2. Геофизик, инженер		1	2	3	4	5
3. Машинист подъемника каротажной и перфораторной станции	4-5	1	2	3	4	5
4. Рабочий на геофизических работах	3	1	2	3	4	5
Итого:		3	6	9	13	16

Примечание. Нормативы увеличиваются на каждый последующий отряд на 3 ед. (геофизик или инженер, машинист, рабочий).

в) Партия по опробованию (испытанию) скважин пластоиспытателями на трубах

Состав исполнителей	Разряд	Количество отрядов				
		1	2	3	4	5
1. Начальник партии (ответственный за исполнение работ)	-		1	1	1	1
2. Мастер по испытанию	I	2	3	4	5	
3. Машинист подъемника	4-5	1	2	3	4	5
4. Моторист самоходной каротажной станции (лаборатории)	4	1	2	3	4	5
Итого:		3	7	10	13	16

Примечания. 1. При одновременном выполнении геофизических исследований в состав отряда дополнительно вводится геофизик (инженер) и машинист подъемника каротажной и перфораторной станции.

2. Нормативы увеличиваются на одну единицу (мастер) при выполнении исследований более 12 км, включая переезды.

Ответственным за выполнение работ, в зависимости от их характера, сложности и других факторов, назначается должностное лицо в соответствии с действующей схемой должностных окладов: начальник партии, геофизик, инженер, мастер.

Тарификация работ и рабочих произведена в соответствии с "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих", выпуск 5, утвержденным постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы № 267 от 20 августа 1968 г. При пересмотре и дополнении действующего тарифно-квалификационного справочника наименование профессий, разряды работ и рабочих в сборнике должны соответственно изменяться. Выполнения работ рабочими не тех разрядов (квалификации), которые указаны в тарифно-квалификационном справочнике, а также недостатки в организации труда и производства, не могут служить основанием для изменения норм, указанных в данном сборнике.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

Сметные нормы времени рассчитаны на промыслово-геофизические исследования, выполняемые серийно выпускаемой промышленностью отечественной аппаратурой и оборудованием.

Поверхностная регистрирующая аппаратура монтируется в самоходной каротажной лаборатории.

Оборудование для спуска и подъема скважинных приборов устанавливается в самоходном каротажном подъемнике. Лаборатория и подъемник, составляющие вместе каротажную станцию, могут устанавливаться на одном или двух разных автомобилях.

При геофизических исследованиях скважин на нефть и газ

применяются каротажные станции типа Ск-И-74, СКС-1, СМС-2, АЭКС-900, АЭКС-1500, Ск-І, АОМПАС, лаборатории типов АКС/Л-64, АКС/Л-7, ОПШ-2, ЛПС-4, ЛПС-5, ЛПС-6, ЛК-01, ЛК-101, "АИСТ", ОПШ-1,2 геостат, подъемники типов Пк-2, Пк-4 СКП-4, СКП-5, СКП-7/1, Пк-С.

Спуск и подъем скважинных приборов производится с помощью каротажного кабеля, который одновременно является и каналом связи между наземной аппаратурой (лабораторией) и скважинным прибором;

в зависимости от характера геофизических исследований, глубины скважины, температуры и давления в исследуемых интервалах, применяются следующие типы однокабельных и трехжильных кабелей: КОБД, АОБДФ, КТБ, КТО, КТШ, КГТ, КГЗ, КГУ.

Исследуемые типы скважинной аппаратуры и приборов с учетом их сложности, комплексности и эффективности делятся на 3 группы.

Первую и вторую группы соответственно составляют многометодные многопараметровые и однометодные многопараметровые скважинные приборы (аппаратура).

К третьей группе относятся все однометодные однопараметровые скважинные приборы (аппаратура).

Ниже приводится перечень аппаратуры и инструментов, входящих в каждую из указанных групп, и виды работ, выполняемых с применением данных приборов.

<u>Типы скважинных приборов, инструментов</u>	<u>Виды работ, выполняемых с применением данного прибора, инструмента</u>
I группа	<u>Многометодные, многопараметровые скважинные устройства</u>
I.I. Исследования бурящихся скважин	
I.I.I. Приборы электрических методов исследования	
ЭЗМ	КС + ПС + Ик
36	2ИК + БК 2ИК + БК + ПС

1	2
37	ЭКС + БК
КАС-И	БКЗ + БК + ИК + ИНКЛ + ДС
I.I.2. Приборы акустических методов исследования	
КАПАК	АК + 2ГК + ГК
I.I.3. Приборы контроля технического состояния скважин	
ЦМГА	АК + ГК + ГК + толщиномер
I.I.4. Прямые методы исследования скважин	
НИД-И	Измерение наклона пластов
2 группа	Однометодные многопараметровые <u>окражийные устройства</u>
2.I. Исследование бурящихся скважин	
2.I.1. Приборы электрических методов исследования	
ЭІ, З4	БКЗ + БК
З2	МБи + 2МЗ + ДС (2 кривые)
К2 - 74I	КС + 2 ДС
2.I.2. Приборы радиоактивных методов исследования	
РКС-І, РК-І-94І	2ГК + ГК
РКС-2, РК-4-84І	2НК + ГК
2.I.3. Приборы акустических методов исследования	
СПАК-4, СНАК-6	АК (акустический каротаж)
2.I.4. Приборы контроля технического состояния скважин	
СКЛ-І, К2-74І	Профилометрия скважины
СГДТ-3	ГК + ГК + толщиномер
АКЦ-4	Акустический контроль цементирования
АКП-І	Контроль качества перфорации
САТ-І	Видеоакустический каротаж
2.2.І. Исследование действующих скважин	
ПОТОК-5	Измерение дебита, температуры, давления, влаги, локации мутт

I	2
Фонтан-6	Измерение дебита, температуры, давления, влаги, локация муфт
Геоскоп-1	Измерение дебита, температуры, давления, влаги, локация муфт
ИИН-6, ИИН-4	Импульсный нейтронный каротаж.
2.3.1. Испытание скважин инструментами на бурильных трубах	
"Уралец"	Испытание инструментом многоциклического действия скважин диаметром 190-216 мм без опоры на забой
3 группа	Однометодные однопараметровые скважинные приборы
3.1. Исследование бурящихся скважин	
3.1.1. Приборы электрических методов исследования	
ЗБ	ЗБи
3.1.2. Приборы радиоактивных методов исследования	
ДРСТ-3	НГК (ННК) + ГК
3.1.3. Приборы контроля технического состояния скважин	
КИТ, КИТ-А	Инклинометрия скважин (точечная)
ИТИ-721	Инклинометрия скважин (непрерывная)
ТЭГ-36, Т-5	Термометрия скважин
3.1.4. Отбор образцов и проб жидкости	
СКМ-8-9, СКТ-8-9	Отбор образцов сверлящим грунтоносом
ДЛК-140	Отбор образцов пород дисковым грунтоносом
ОПН-7-10 АИПД-7-10	Отбор проб жидкости опробователем на каротажном каселе
3.2. Исследование действующих скважин	
ИТС-1	Термометрия скважин
СТА-28	Термометрия скважин
ЦДС-1	Измерение пластового давления
ВБСТ	Влагометрия скважин
ГТИ-1М	Плотностной каротаж
РИС-42, РИСТ-42	Резистивиметрия скважин

РГД-4-5	Расходометрия нагнетательных скважин
РГТ-ІМ, Кобра-36	Расходометрия фонтанирующих скважин
РН-26	Расходометрия скважин с ШГИ
СТД-2, Т-4	Темодебитометрия нагнетательных и фонтанирующих скважин
СТИ-4	Термодебитометрия скважин с ШГИ
ИК-36	Индукционный каротаж
РК-25	Радиоактивный каротаж
3.3. Испытание скважин инструментами на бурильных трубах	
3.3.1. Испытание инструментами двухциклического действия	
КИИ-2М-146	Испытание скважин диаметром 190-269 мм
КИИ-2М-95	Испытание скважин диаметром до 161 мм
3.3.2. Испытание инструментами многоциклового действия	
МИГ-146	Испытание скважин диаметром 190-295 мм
МИГ-127	Испытание скважин диаметром 161-243 мм
МИК-95	Испытание скважин диаметром 132-161 мм
МИГ-80	Испытание скважин диаметром 98-132 мм
МИГ-60	Испытание скважин диаметром 80-98 мм

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СКВАЖИН

Организация труда на геофизическом предприятии – это совокупность мероприятий, обеспечивающих наиболее рациональное использование рабочих, ИТР и средств производства, направляемых на бесперебойное обслуживание скважин при высоких технико-экономических показателях и геологической эффективности.

Первичной производственной единицей, выполняющей геофизические исследования в скважинах, является специализированная или

комплексная партия (отряд), входящая в состав промысло-геофизических контор и экспедиций. При некоторых видах исследований или в отдельных районах (инклинометрия, опробование и испытание пластов и др.), в состав одной партии могут входить несколько отрядов.

Геофизические исследования выполняются в специально подготовленной для этого скважине согласно действующим техническим условиям с соблюдением установленных правил техники безопасности.

Подготовка скважин к геофизическим исследованиям должна обеспечивать беспрепятственный спуск и подъем приборов по всему стволу в течение времени, необходимого для проведения комплекса работ согласно заявке геологической службы. Скважина должна иметь подъездные пути, в необходимых случаях должен быть трактор-тягач для буксировки оборудования. Подготовленность скважины подтверждается актом, подписанным буровым мастером и геологом.

Ремонт, регулировка и настройка геофизической аппаратуры и оборудования проводятся в ремонтных и аппаратурных мастерских и в нормы времени на геофизические исследования в скважинах не включены.

С учетом специфики производства при промысло-геофизических исследованиях в скважинах устанавливается, как правило, суммированный учет рабочего времени, при котором в отдельные дни допускается переработка времени одного рабочего дня с компенсацией ее недоработкой или полным освобождением от работы в последующие дни с тем, чтобы фактически отработанное время за счетный период не превышало установленного законодательством.

Одний цикл промысло-геофизических работ состоит из следующих процессов:

Подготовительно-заключительные работы на базе,
переезды с базы на скважину и обратно,
подготовительно-заключительные работы на скважине,
геофизические исследования в скважинах.

Подготовительно-заключительные работы на базе

Производственно-технологическая или диспетчерская служба
закануне для выезда на скважину сообщает исполнителям дату,
час и характер выполнения заказа. На принятую к исполнению
заявку заполняется наряд-маршрут по установленной форме, кото-
рый вручается начальнику партии (отряда) (ответственному за
исполнение работ) в день выезда на скважину.

После получения заявки начальник партии (отряда) (ответст-
венный исполнитель) знакомит состав партии (отряда) с геологи-
ческими задачами, которые предстоит выполнить.

Подготовительные работы:

получение и оформление документации (наряд-маршрута, путе-
вого листа, геофизических и геологических сведений о скважине,
градуировочных данных аппаратуры и др.), проверка технического
состояния каротажного подъемника, лаборатории, кабеля, скважин-
ной аппаратуры и другого необходимого оборудования, проверка
 наличия необходимого количества расходных материалов (изоляцион-
ные материалы, фотопротивы и др.), инструмента и контрольно-
измерительной аппаратуры.

Проверка подъемника включает внешний осмотр общего состоя-
ния и отдельных узлов в действии. Кабель проверяется на целостность

токопроводящих жил и их изоляцию. Скважинная аппаратура проверяется или принимается из аппаратурной мастерской. Исправность скважинной аппаратуры устанавливается стендовой проверкой. Исправность лаборатории каротажной станции определяется проверкой изоляции силовых линий и измерительных каналов и подключением скважинной аппаратуры или проверочных приборов, имитирующих работу на скважине.

После указанных проверок работники партии, при необходимости, получают нейтронный источник и прострелочную аппаратуру.

Для хранения устьевого оборудования, гильз к приборам РК, грузов и других тяжелых предметов должны сооружаться специальные стеллажи на уровне высоты кузова автомашин для удобства погрузочно-разгрузочных работ. Площадки для погрузки и разгрузки тяжелых предметов, приспособлений и аппаратуры (контейнеры под РК, стреляющая аппаратура и др.) оборудуются электротельферами, тележками и другими специальными устройствами. Стреляющая аппаратура должна погружаться и выгружаться через стеллаж-рольганг, а для зерядки и транспортировки перфораторов можно использовать механический стол-тележку.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Чистка и промывка приборов и аппаратуры, сдача их в аппаратурный цех с указанием в специальном журнале сведений об обнаруженных неисправностях для их устранения, окончательно заполняется наряд-путевка, акт о выполнении работ, проверяется правильность оформления технической документации и каротажных диаграмм, и их качества.

Предварительная обработка каротажных диаграмм (оформление заголовка диаграммы, отметок глубин, нулевой линии регистрируемой

крайней) должна производиться на скважине и лишь в исключительных случаях (при большом объеме работ) может завершаться на базе.

При подготовительно-заключительных работах на базе рекомендуется следующая расстановка работников и распределение их обязанностей:

начальник партии (начальник отряда) (ответственный за исполнение работ) получает задание на выполнение исследований, уточняет геолого-геофизические особенности скважины, осуществляет общее руководство при подготовке к выезду на скважину и заключительных работах при возвращении на базу, организует сдачу каротажных диаграмм;

геофизик (инженер) проверяет и подготавливает аппаратуру к погрузке, производит проверку станции и ее узлов, проверяет точность параметров аппаратуры и скважинных приборов, сдает аппаратуру и приборы при возвращении на базу;

техник (оператор) помогает геофизику (инженеру) в подготовке аппаратуры и приборов, проверяет исправность кабеля и обеспечивает наличие химреагентов, фотобумаги и др., а при необходимости выполняет обязанности геофизика (инженера);

каротажник-перфораторщик проверяет исправность узлов лебедки, блок-балансов, грузов, устьевого оборудования, осуществляет руководство и участвует в погрузке и разгрузке приборов и снаряжения;

машинист подъемника обеспечивает своевременную подготовку подъемника к выезду на скважину и его транспортировку, осуществляет заключительные работы, связанные с возвращением подъемника на базу, участвует в погрузке и разгрузке аппаратуры и приборов;

механик самоходной станции обеспечивает своевременную под-

готовку станции к выезду и ее транспортировку, проверяет работоспособность генеральной группы и осуществляет заключительные работы, связанные с возвращением станции на базу, участвует в погрузке и разгрузке аппаратуры и приборов;

рабочий на геофизических работах принимает непосредственное участие в подготовительно-заключительных работах по указанию каротажника-перфораторика.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СКВАЖИНЕ

С прибытием на скважину первого партии знакомится со степенью готовности скважины к геофизическим работам; ответственный за выполнение работ совместно с заказчиком определяет последовательность исследований. После установки подъемника и лаборатории (станции) производится разгрузка скважинных приборов и их транспортировка к устью скважины, исключающая удары и реактивные толчки. Глубинные приборы и грузы опускаются в скважину при помощи имеющихся на буровой приспособлений для подъема тяжестей.

При подготовительно-заключительных работах на скважине рекомендуется следующая расстановка работников:

начальник партии (ответственный за выполнение работ) проверяет состояние скважины, уточняет задание и возможность выполнения исследований, осуществляет общее руководство подготовительно-заключительными работами;

геофизик (инженер) промысловой геофизики подключает станцию к электросети и обеспечивает работоспособность аппаратуры при производстве геофизических измерений; после окончания работ на скважине руководит проверкой аппаратуры и приборов, демонтажом

соединительных схем, участвует в первичном оформлении каротажных диаграмм;

техник (оператор) совместно с геофизиком (инженером), подсоединеняет станцию к электросети, заземляет оборудование лаборатории и подъемника, соединяет схему станции с подъемником, участвует в монтаже устьевого оборудования и присоединения скважинных приборов, а по окончании работ на скважине занимается проверкой аппаратуры и приборов, демонтажом соединительных схем, участвует в первичном оформлении каротажных диаграмм;

каротажник-перфораторщик, машинист, моторист, рабочий устанавливают подъемник и станцию, разгружают скважинные приборы и аппаратуру, устанавливают спуско-подъемное приспособление, а в действующих нефтегазовых скважинах монтируют устьевое оборудование, присоединяют скважинные приборы, подготавливают подъемник, станцию и генераторную группу к началу работ на скважине.

По окончании исследований указанные работы осуществляются в обратной последовательности.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В САВАЖИНАХ

Начальник партии (ответственный за выполнение работ) обеспечивает быстрое и бесперебойное выполнение заявленного объема геофизических исследований, координирует работу всех работников и рациональную их расстановку.

Поскольку запись, как правило, производится при подъеме кабеля, то время спуска кабеля следует использовать для контроля за работой аппаратуры, правильности выбора масштаба записи и

других параметров аппаратуры с тем, чтобы при достижении задания или заданного интервала исследования немедленно приступить к замерам.

Пересоединение скважинных приборов необходимо производить при помощи быстросъемных соединительных муфт. При эксплуатации различных марок кабеля следует пользоваться универсальными переводниками к кабельным головкам. Для ускорения процесса нужно заблаговременно проверить очередной прибор, доставить во время подъема кабеля к скважине и уложить его на мостки вблизи устья скважины. При геофизических исследованиях к скважине рекомендуется следующая расстановка работников:

начальник партии (ответственный за выполнение работ) производит геофизические измерения (запись) и осуществляет общее руководство;

геофизик (инженер) промисловой геофизики оформляет диаграммы, производит геофизические измерения и в необходимых случаях подменяет начальника партии;

техник (оператор) проявляет диаграммы и помогает геофизику (инженеру) в их оформлении, при необходимости самостоятельно производит геофизические измерения и оформление диаграмм;

каротажник-перфораторщик производит подготовку и пересоединение скважинных приборов, подменяет машиниста, подъемника, производит спуск и подъем кабеля, следит за работой лебедки и укладкой кабеля во время работы, готовит скважинные приборы для последующих работ в порядке очередности.

машинист управляет подъемником, при исследованиях в скважинах производит спуск и подъем кабеля, регулирует работу двигателя автомашины и генераторной группы, при необходимости подменяет каротажника-перфораторщика;

моторист участвует в подготовке и пересоединении скважинных приборов, при необходимости подменяет каротажника-перфораторщика или машиниста, проверяет, запускает и регулирует работу генераторной группы;

рабочий совместно с каротажником-перфораторщиком или мотористом производит спуск и подъем аппаратуры, пересоединяет скважинные приборы и грузы, производит чистку аппаратуры и оборудования.

Общий цикл геофизических работ за один выезд нередко превышает по времени нормальную продолжительность рабочей смены. При этом начальник партии обязан предоставлять работникам поочередную подмену для отдыха и приема пищи. Отдых должен предо-ставляться после непрерывной работы на скважине в течение 8-10ч. Реальная возможность для этого обеспечивается нормативами членности партии, которые увеличиваются на 2 ед. при продолжительности выезда, превышающей 12ч.

Поочередная подмена работников обеспечивается за счет выполнения отдельных видов исследований неполным составом партии при широкой взаимозаменяемости, рациональной расстановке и максимальной нагрузке каждого исполнителя, возможность чего подтверждается анализом действующей организации промислово-геофизических работ.

Минимальная членность исполнителей, необходимая и достаточная для бесперебойного и качественного выполнения отдельных видов геофизических исследований, разрабатывается и устанавливается геофизическими трестами с учетом фактических условий, рациональной организации труда и производства работ.

Каждый работник партии должен быть обеспечен комплектом постельных принадлежностей со спальным мешком и иметь возможность для отдыха в домиках буровой бригады или другом приспособленном помещении.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

I. Переезды с базы на скважину и обратно

Следование с базы до скважины и обратно производится строго по маршрутам, указанным в наряде. Скорость движения подъемника в лаборатории (станции) определяется установленными нормами в зависимости от групп дорог с учетом технической характеристики автомашин и характера перевозимой аппаратуры. Скважинные приборы и наземные панели с электронными схемами и измерительными приборами перевозятся со всеми мерами предосторожности, чтобы избежать их повреждения в процессе перевозки.

Характеристика дорог по группам приводится ниже.

Группа	Характеристика
I	Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетонные, цементобетонные, брускатые, гидроизолированные, клинкерные, торцевые, ледяные)
II	Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные (накатанные, гладкие)
III	Булыжные, щебеночные дороги (в неисправном состоянии) при грязевом покрове толщиной до 5 см. Дороги грунтовые, естественные (малоукатанные, слегка загрязненные, проложенные по сыпучим пескам)

Бездорожье

Труднопроходимые дороги во время распутицы, разрушенные дороги всех типов, пересеченные ручьями и покрытые толстым слоем грязи (20 см и более), хердевые настилы в плохом состоянии, арктическая тундра, лесотундра (без дорог), сплущение песка, целина, пашня

Определение группы дорог произведено в соответствии с приложением № 5 к постановлению Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и секретариата ВЦСПС от 14 декабря 1972 г. № 322/34 и приложений № 2 к СУСН выпуск XII.

Нормы времени на переезды приведены в таблице I.

Таблица I

Переезды на скважину и обратно

Расстоя- ние до скважин и обратно, км	Автомобильный транспорт					Трактор тягач
	I	II	III	Городская	Бездо- рожье	
1	0,029	0,033	0,042	0,071	0,063	0,20
2	0,057	0,067	0,063	0,14	0,17	0,40
3	0,086	0,10	0,12	0,21	0,25	0,60
4	0,11	0,13	0,17	0,29	0,33	0,80
5	0,14	0,17	0,21	0,36	0,42	1,00
6	0,17	0,20	0,25	0,43	0,50	1,20
7	0,20	0,23	0,29	0,50	0,58	1,40
8	0,23	0,27	0,33	0,57	0,67	1,60
9	0,26	0,30	0,38	0,64	0,75	1,80
10	0,29	0,33	0,42	0,71	0,83	2,00
15	0,43	0,50	0,62	1,07	1,25	3,00
20	0,57	0,67	0,83	1,43	1,67	4,00
25	0,71	0,83	1,04	1,78	2,08	5,00
30	0,86	1,00	1,25	2,14	2,50	6,00
35	1,00	1,17	1,46	2,50	2,92	7,00
40	1,14	1,33	1,67	2,86	3,33	8,00
45	1,29	1,50	1,88	3,21	3,75	9,00
50	1,43	1,67	2,08	3,57	4,17	10,0
55	1,57	1,83	2,29	3,93	4,58	11,0
60	1,71	2,00	2,50	4,28	5,00	12,0
65	1,86	2,16	2,71	4,64	5,42	13,0
70	2,00	2,33	2,92	5,00	5,83	14,0
75	2,14	2,50	3,12	5,36	6,25	15,0
80	2,29	2,66	3,33	5,71	6,67	16,0
85	2,43	2,83	3,54	6,07	7,08	17,0
90	2,57	3,00	3,75	6,43	7,50	18,0
95	2,71	3,16	3,96	6,78	7,92	19,0
100	2,86	3,33	4,17	7,14	8,33	20,0
200	5,71	6,66	8,33	14,28	16,7	-
300	8,57	10,0	12,5	-	-	-
400	11,4	13,3	16,7	-	-	-
500	14,3	16,6	20,8	-	-	-

Примечание:

1. При работе в условиях гористой местности с преобладанием извилистого профиля дорог с крутыми подъемами и спусками, а также при работе на территории предприятий и строительных площадок руководителям предприятий по согласованию с заказчиком и профсоюзной организацией разрешается установить местные расчетные нормы пробега, а также поправочные коэффициенты.
2. При использовании других видов транспорта (самолетов, вертолетов, паромов, барж, транспортиров) перевозчики нормируются местными нормами времени или по фактически затраченному времени.

**II. Подготовительно-заключительные работы на базе
и на скважине**

Содержание работы. Получение задания и оформление необходимой технической документации, проверка автомобилей (подъемников, каротажных и перфораторных лабораторий), их заправка; получение скважинной аппаратуры, не снаряженных перфораторов, грунтоносов, оборудования, источников излучения, материалов для прострелочных работ в соответствующих подразделениях геофизической службы; погрузка и разгрузка аппаратуры, оборудования, материалов; установка каротажной (перфораторной) станции, подъемника на скважине; монтаж и демонтаж роликов спуско-подъемной арматуры, сборка и разборка измерительной схемы; проверка схемы и настройка станции, проверка кабеля на утечку, определение цены **первой метки**; установка взрывных патронов в прострелочную аппаратуру; проверка всех узлов опробования пластов с установкой баллонов; установка скважинного прибора или стреляющей аппаратуры в устье скважины и

подъем их из устья после работы; извлечение образцов пород из боковых грутоносов; проявление, проверка, предварительное оформление каротажных диаграмм и другой необходимой документации; чистка, смазка, уборка, мойка лаборатории (станции), подъемника, пластоиспытателя, сдача скважинной аппаратуры, обсрудования, источников измерения, проб флюида и материалов исследования.

Нормы времени на подготовительно-заключительные работы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Подготовительно-заключительные и вспомогательные
работы на базе и скважине

I. Подготовительно-заключительные работы на базе и скважине

№ пп.	Виды работ	На базе			На скважине			На базе и скважине		
		Температура наружного воздуха, °С								
		нормаль-	от -5	ниже	нор-	от -5	ниже	нор-	от -5	ниже
		ная	до -20	-20	нор-	до -20	-20	нор-	до -20	-20
		или			или			или		
		выше			выше			выше		
		+35			+35			+35		

I.I. Промыслово-геофизические и прострелочно-вертикальные работы

1. Основной комплекс подготовительно-заключительных работ при производстве:

1. а) до 3 видов исследований или прострелочно-вертикальных работ	0,75	0,90	1,05	0,75	0,90	1,05	1,50	1,80	2,10
б) более 3 видов исследований	0,90	1,10	1,25	0,90	1,10	1,25	1,80	2,20	2,50

2. Прочие вспомогательные операции

a) эталонирование приборов: радиоактивного каротажа (ГК, НГК, ПГК, ИНГК) индукционного, акустического, ядерно-магнитного каротажа	0,55	0,55	0,55	-	-	-	0,55	0,55	0,55
бокового каротажа, кавернометра, акустического цементометра(АЦ),	-	-	-	0,50	0,60	0,70	0,50	0,60	0,70
гамма-цементометра (ЦМ, СГДТ)	0,4	0,4	0,4	-	-	-	0,4	0,4	0,4
термометра (при определении ГГ), резистивиметра, манометра	0,80	0,80	0,80	-	-	-	0,80	0,80	0,80
плотностного каротажа	-	-	-	0,17	0,20	0,24	0,17	0,20	0,24
	-	-	-	0,42	0,50	0,50	0,42	0,50	0,58

Продолжение табл. 2

нр	Виды работ	на базе			на скважине			на базе и скважинах		
		Температура наружного воздуха, °C								
		нор- мальная или вы- ше +35	от -20 до -20	ниже -20	нор- мальная или вы- ше +35	от -5 до -5	ниже -5	нор- мальная или вы- ше +35	от -20 до -20	ниже -20
	влагомера (ВД), расходомера (СГД, ЛГД, РГД)	-	-	-	0,25	0,30	0,35	0,25	0,30	0,35
	проверка гиресюндического инклинометра	-	-	-	0,50	0,60	0,70	0,50	0,60	0,70
	б) установка и демонтаж:									
	спуско-подъемной арматуры при работе через бурильные, насосно-компрессорные трубы (НКТ) и межтрубное пространство	-	-	-	0,42	0,50	0,59	0,42	0,50	0,59
	площадки при работе лубрикатором усиленной конструкции на скважинах глубиной свыше 2000 м	-	-	-	0,50	0,60	0,70	0,50	0,60	0,70
	1.2. Опробование и испытание скважин пластоиспытателями на трубах									
	а) основной комплекс подготовительно-заключительных работ при производстве:									
	опробования	1,00	1,20	1,40	4,00	4,80	5,60	5,00	6,00	7,00
	испытания	1,20	1,40	1,70	5,50	6,60	7,70	6,70	8,00	9,40
	б) дополнительное время при работе:									
	с двумя испытателями	0,25	0,30	0,35	0,70	0,85	1,00	0,95	1,15	1,35
	с двумя пакерами	0,25	0,30	0,35	0,75	0,90	1,05	1,00	1,20	1,40
	с двумя испытателями и с двумя пакерами	0,50	0,60	0,70	1,45	1,75	2,05	1,95	2,35	2,75
	с якорным устройством для испытания									
	с объектом за один спуск испытателя	0,50	0,60	0,70	1,50	1,80	2,10	2,00	2,40	2,80

2. Заряжка перфораторов на скважине

2.1. Зарядка перфораторов для первого отстрела (за один отстрел)

Продолжение табл. 2

ПК	Кол-во стволов		Кол-во лент в прорези						на каждую последнюю сверху ленту
	10	20	1-2	3	4	5	6	7	
ПК	0,45	0,90	-	-	-	-	-	-	-
ПКС	-	-	0,70	0,85	1,05	1,30	1,55	1,80	0,25

2.2. Зарядка перфораторов на скважине для последующих отстрелов (на один отстрел (операцию))

Продолжение табл. 2

Угол наклона скважины 0°										Угол наклона скважины более 25°									
					ПКС					ПК									
ИК		ИКС			ИК		ИКС			ИК		ИКС			ИК		ИКС		
к-во стволов	код-во лент в пакеты	3	4	5	6	7	10	20	30	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вязкость промывочной жидкости до 60 сек., плотность 1,51-1,70 г/см ³																			
До 400	0,20	0,65	0,23	0,38	0,58	0,83	1,08	1,33	0,18	0,63	0,21	0,36	0,56	0,81	1,06	1,31			
40I-800	0,04	0,19	0,04	0,19	0,39	0,64	0,89	1,14	-	0,44	-	0,14	0,31	0,59	0,84	1,09			
80I-1200	-	0,32	-	-	0,20	0,45	0,70	0,95	-	0,25	-	-	0,11	0,36	0,61	0,86			
I20I-I600	-	0,17	-	-	-	0,25	0,50	0,75	-	0,07	-	-	-	0,13	0,38	0,63			
I60I-2000	-	-	-	-	-	0,05	0,30	0,55	-	-	-	-	-	-	0,14	0,39			
200I-2400	-	-	-	-	-	-	0,11	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16		
240I-2800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280I-3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вязкость промывочной жидкости до 60 сек., плотность 1,71-1,90 г/см ³																			
До 400	0,18	0,63	0,21	0,36	0,56	0,81	1,06	1,31	0,16	0,61	0,19	0,34	0,54	0,79	1,04	1,29			
40I-800	-	0,42	-	0,12	0,32	0,57	0,82	1,07	-	0,37	-	0,07	0,27	0,52	0,77	1,02			
80I-1200	-	0,22	-	-	0,05	0,30	0,55	0,80	-	0,15	-	-	-	0,21	0,46	0,71			
I20I-I600	-	0,03	-	-	-	0,04	0,29	0,54	-	-	-	-	-	-	0,17	0,42			
I60I-2000	-	-	-	-	-	-	0,04	0,29	-	-	-	-	-	-	-	0,13			
200I-2400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-			

Продолжение табл. 2

	Угол наклона скважины 0°							Угол наклона скважины более 25°													
	ИК			ПНС				ИК				ПНС									
	К-ВС	СТВОЛС	10	20	1-2	3	4	5	6	7	К-ВС	СТВОЛС	10	20	1-2	3	4	5	6	7	ГРНТ
Вязкость промывочной жидкости 60 сек , плотность 1,91-2,10 г/см ³																					
До 400	0,15	0,60	0,18	0,33	0,53	0,78	1,03	1,28	0,13	0,58	0,16	0,31	0,51	0,76	1,01	1,26					
40I-800	-	0,36	-	0,04	0,24	0,49	0,74	0,99	-	0,31	-	-	0,19	0,44	0,69	0,94					
80I-I200	-	0,12	-	-	-	0,13	0,38	0,63	-	0,05	-	-	-	0,04	0,29	0,54					
I20I-I600	-	-	-	-	-	-	0,06	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
Вязкость промывочной жидкости 60 сек , плотность выше 2,10 г/см ³																					
До 400	0,12	0,57	0,15	0,30	0,50	0,75	1,00	1,25	0,10	0,55	0,13	0,28	0,48	0,73	0,98	1,23					
40I-800	-	0,30	-	-	0,15	0,40	0,65	0,90	-	0,25	-	-	0,10	0,35	0,60	0,85					
80I-I200	-	0,02	-	-	-	-	0,20	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,36				
I20I-I600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: В осенне-зимний период к нормам времени на зарядку перфораторов на скважине применяются поправочные коэффициенты:

при температуре от -5 до -20°С или выше + 35° - 1,2;

при температуре ниже - 20°С - 1,4.

III. Исследования в скважинах

Содержание работы, структура норм

Электрический каротаж, радиоактивный каротаж, акустический каротаж, индукционный каротаж, ядерно-магнитный каротаж, кавернометрия скважины, термометрия скважины, контроль цементирования, ложадия мунт (отверстий) и другие виды измерений с записью диаграмм первым зондом - присоединение и спуск скважинного прибора на заданную глубину, регистрацию диаграмм в заданных интервалах, подъем каротажного зонда до устья скважины (если регистрация диаграмм производится не по всему стволу скважины), отсоединение прибора.

Запись (регистрация) диаграмм последующими зондами - спуск зонда до заданной глубины, регистрация в интервале спуска зонда одного или нескольких параметров (в зависимости от применяемого типа прибора и метода исследований).

Инклинометрия скважины - присоединение, спуск и установка прибора в заданном интервале, замеры угла и азимута в заданных точках, подъем каротажного зонда до устья скважины, отсоединение прибора.

Ориентирование отклонителя с магнитным переводником с помощью инклинометра - присоединение, спуск и установка прибора в интервале измерений, ориентирование магнитного переводника в заданном направлении после необходимого количества попыток, подъем прибора до устья скважины, отсоединение прибора.

Определение места прихвата бурового инструмента - запись прихватоопределителем ПО, нанесение магнитных меток через заданный интервал.

Точечные измерения - спуск и установка прибора в интервале замера, измерения в заданных точках, подъем зонда до устья скважины, отсоединение прибора.

Отбор образцов (керна) стреляющим грунтоносом - присоединение, спуск и установка грунтоноса в интервале отбора, производство выстрела (залпа), извлечение бойков из стенок скважины, подъем образцов и грунтоноса до устья скважины.

Отбор образцов сверлящим или дисковым грунтоносом - присоединение, спуск и установка грунтоноса в интервале отбора, выбуривание (вырезание) керна, подъем прибора с образцами до устья скважины, извлечение образцов из кассет аппарата, подготовка грунтоноса к следующему спуску.

Перфораторные работы - присоединение, спуск и установка перфоратора в интервале прострела, производство одного выстрела независимо от количества заряда, подъем и пересоединение стреляющего аппарата.

Определение глубины забоя первым зондом - присоединение, спуск прибора до забоя, трехкратная запись кривой ПС в интервале 50 м, подъем зонда до устья скважины, пересоединение прибора.

Определение глубины забоя последующим зондом - трехкратная запись кривой ПС в интервале 50 м.

Торпедирование - снаряжение торпеды на скважине (зарядка, подсоединение), установка торпеды в интервале взрыва, торпедирование.

Установка взрывного пакера - снаряжение ВП на скважине (зарядка, подсоединение), установка пакера на заданной глубине и взрыв.

Установка цементного моста желонкой - сборка желонок, монтаж вязки-партгона, залива цементного раствора в желонку, выливание цементного раствора выстрелом.

Термогазохимическое воздействие (ТГХВ) на пласт изделиями АДС - монтаж (сборка) заряда из изделий АДС, установка его в заданном интервале и сжигание.

Опробование пласта спробователем на каротажном кабеле - присоединение, спуск и установка прибора в заданном интервале, отбор пробы из пласта, подъем спробователя на поверхность, извлечение пробы из баллона прибора. Разборка, промывка с спрессовкой и сборка спробователя.

Опробование пласта аппаратурой для исследования притока и давления (АИПД) - присоединение, спуск и установка АИПД в заданном интервале; отбор из пласта одной пробы флюида с записью кривой давления; подъем аппаратуры на поверхность; извлечение пробы; разборка, промывка и сборка АИПД в расчете на одну пробу.

Отбор последующей пробы - установка АИПД в заданном интервале; отбор пробы флюида с записью кривой давления, извлечение пробы; разборка, промывка и сборка АИПД в расчете на одну пробу.

Опробование (испытание) пласта пластопротивателями на трубах - посадка колонны труб на хвостовик, распаковка испытателя до полной герметизации затрубного пространства, открытие выпускного клапана, ожидание прихода жидкости, закрытие поворотного клапана ожидания восстановления давления (при испытании), натяжка инструмента, выдержка под натяжкой, снятие пакера. Спуско-подъемная операция - спуск и подъем пластопротивателя на бурильных или насосно-компрессорных трубах при помощи буровых установок или передвижных агрегатов.

Сметные нормы времени на промыслово-геофизические исследования, рассчитанные для интервалов глубин до 400 м, 401-800 м, 801-1200 м, 1201-1600 м, 1601-2000 м, 2001-2400 м, 2401-2800 м, 2801-3200 м, 3201-3600 м, 3601-4000 м, 4001-4400 м, 4401-4800 м, 4801-5200 м, 5201-5600 м, 5601-6000 м, представлены в таблицах 3-17.

Черты времени на непрерывную запись диаграмм приведены в отдельности для масштабов глубин I:500, I:200 и I:50. Величины максимальных и промежуточных интервалов исследования для каждого вида работ приняты с учетом фактических объемов, скорости записи по техническим условиям и точности определения значений норм. Исходя из этого для масштаба записи I:500 нормы времени рассчитаны на интервалы через 200, 100 и 50 м; для масштаба I:200 - через 200, 100, 50 и 25 м, а для масштаба I:50 - через 25, 10 и 5 м. Максимальные интервалы (объемы) измерений, на которые рассчитаны нормы, соответственно составляют: 3000 м, 2800 м и 1000 м - для масштаба I:500, 3000, 2800, 1000 и 500 м - для масштаба I:200 и 250, 100 м - для масштаба I:50.

Независимо от объема и масштаба исследований, укрупненные нормы времени в каждой таблице рассредоточены в 15 вертикальных графах. В первых 14 графах приведены нормы времени на первый зонд, а в последней графе - на последующие зонды или дополнительный объем в случае исследования интервала более 3000 м (таблицы II-17, пункты I-15 для масштаба I:500).

Укрупненные нормы времени на разовые операции в скважине (определение глубины, температуры забоя, отбор пробы, ТГХВ и др.) даны в разделе 2 таблиц 3-17.

В разделе 3 таблиц 3-17 представлены нормы времени на точечные измерения. Таблицы состоят из двух частей. В левой части таблиц помещены значения норм, рассчитанные с учетом времени спуска и подъема зонда, измерений в соответствующих точках и пересоединения прибора, а в правой - нормы на исследования в дополнительных точках, рассчитанные на измерения в соответствующих точках без учета спуска-подъема и пересоединения прибора.

Нормы времени на отбор расчетного количества образцов, отстрелов, а также спуск и подъем соответствующей аппаратуры приведены в разделе 4 таблиц 3-17.

В конце, в разделе 5 таблиц 3-17, даны значения дополнительного времени, определенные как разности норм для иенормализованных и нормализованных условий работ.

В таблицах 18 и 20, соответственно, представлены нормы времени на спуск и подъем каротажного зонда без замера и дополнительное время на исследования в скважинах, заполненных известково-битумным и другими тяжелыми растворами.

Нормы времени на опробование и испытание скважин пластоиспытателями на трубах представлены в таблице 21, в разделе I, где помещены значения норм на собственно опробование и испытание, а в разделе 2 - на спуско-подъем испытателя на сургильных и на насосно-компрессорных трубах.

Таблица 3

Глубина спуска зонда до 400 м
3.1. Непрерывная запись диаграмм

Виды работ	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м													Посл. зонда 100	
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	
1. КС, ПС, БКЗ	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,40	0,44	0,065
2. ИК	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,45	0,49	0,078
3. АК	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	0,39	0,41	0,43	0,47	0,52	0,085
4. ГК, НГК, ПГК, ННК приборами:															
а) со спирт.счетч.	0,36	0,41	0,45	0,50	0,54	0,59	0,63	0,68	0,73	0,79	0,84	0,90	1,01	1,12	0,218
б) с газоразр.счетч.															
и малогабаритными	0,42	0,52	0,62	0,72	0,81	0,91	1,01	1,11	1,22	1,33	1,44	1,55	1,77	1,98	0,435
5. ИНК:															
а) в откр.стволе	0,42	0,52	0,63	0,73	0,84	0,94	1,04	1,15	1,26	1,37	1,48	1,60	1,82	2,05	0,452
б) в колонне	0,46	0,61	0,76	0,90	1,05	1,20	1,34	1,49	1,65	1,80	1,96	2,II	2,42	2,74	0,623
6. Резистивиметрия:															
а) общая	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,40	0,44	0,065
б) индукционная	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,63	0,71	0,78	0,152
7. Кавернометрия	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,48	0,53	0,088
8. Профилеметрия	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,48	0,53	0,088
9. Термометрия:															
а) ОК, пред.притока	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	0,39	0,41	0,43	0,47	0,52	0,085
б) опред. ТТТ, затруб. най циркуляции	0,28	0,30	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,46	0,50	0,53	0,57	0,60	0,68	0,75	0,143
в) высокочувствит.	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,63	0,71	0,78	0,152

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м

	Первый зонд												Послед. зонд		
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	100
I0. Цементометрия															
а) приборами АКЦ	0,26	0,27	0,28	0,73	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,45	0,49	0,078
б) приборами ЦИ, СТАД	0,35	0,38	0,40	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,79	0,86	0,155
II. Влагометрия	0,28	0,32	0,36	0,40	0,43	0,47	0,51	0,54	0,58	0,62	0,66	0,69	0,77	0,84	0,185
I2. Плотнометрия	0,35	0,38	0,40	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,79	0,86	0,155
I3. Локация муфт	0,27	0,29	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,49	0,52	0,56	0,62	0,68	0,127
I4. Определение места прихватов ИО	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,41	0,45	0,058
I5. Запись манометром	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48	0,52	0,57	0,61	0,67	0,72	0,78	0,83	0,94	1,05	0,218
I6. Промер кабеля без уст.меток	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,36	0,38	

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

	Первый зонд												Посл. зонд		
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	100
I. КС, НС, ЕКС	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	0,39	0,41	0,43	0,47	0,52	0,085
2. ИК	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,43	0,46	0,48	0,53	0,56	0,102
3. МК, МИК	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,63	0,71	0,78	0,152
4. ИК	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,50	0,55	0,093
5. АК	0,23	0,30	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,46	0,50	0,53	0,57	0,60	0,68	0,75	0,143
6. АДК	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,63	0,71	0,78	0,152

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м														Посл. зонд
	Первый зонд														
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	100
7. РМК	0,1	0,57	0,74	0,90	1,06	1,22	1,38	1,54	1,72	1,89	2,06	2,23	2,57	2,92	0,685
8. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
а) со спирт.счетч.	0,38	0,45	0,52	0,58	0,65	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00	1,07	1,15	1,30	1,45	0,302
б) с газоразр.счетч. и малогабаритными	0,48	0,64	0,80	0,96	1,13	1,29	1,45	1,61	1,78	1,96	2,13	2,30	2,64	2,98	0,685
9. НГК, ННК (опред. ВНК) приборами:															
а) стационарными	0,52	0,72	0,93	1,13	1,34	1,54	1,74	1,95	2,16	2,37	2,56	2,80	3,22	3,65	0,852
б) малогабаритными через ИБТ	0,69	1,02	1,34	1,67	1,99	2,32	2,64	2,97	3,31	3,65	3,99	4,33	5,02	5,70	1,36
в) через межтрубье	0,71	1,04	1,29	1,69	2,01	2,34	2,66	2,98	3,28	3,62	3,96	4,30	4,97	5,65	1,37
10. ННК:															
а) в открытом стволе	0,56	0,81	1,05	1,30	1,54	1,79	2,03	2,28	2,53	2,79	3,04	3,30	3,81	4,32	1,02
б) в колонне	0,59	0,86	1,13	1,40	1,67	1,94	2,21	2,48	2,76	3,04	3,32	3,60	4,16	4,72	1,12
II. Резистивиметрия:															
а) общая	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	0,39	0,41	0,43	0,47	0,52	0,085
б) индукционная	0,45	0,66	0,86	1,06	1,27	1,47	1,68	1,88	2,09	2,30	2,52	2,73	3,16	3,58	0,852
12. Кавернометрия	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,48	0,53	0,088
13. Профилометрия	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,48	0,53	0,088
14. Термометрия:															
а) приборами СИ, Т-4	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48	0,52	0,57	0,61	0,67	0,72	0,78	0,83	0,94	1,05	0,218
б) контроль перето- ков газа	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,72	0,80	0,155
в) высокочувств.	0,39	0,53	0,67	0,81	0,96	1,10	1,24	1,38	1,53	1,68	1,83	1,98	2,28	2,58	0,601

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:300, к
Первый зонд

	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	посл. зонд
	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:300, к														
	Первый зонд														
15. Инклинометрия	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,46	0,51	0,55	0,58	0,65	0,72	0,135
16. Цементометрия:															
а) приборами АЦИ	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,45	0,48	0,50	0,56	0,62	0,110
б) приборами УМ, СДТ	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67	0,74	0,81	0,88	0,96	1,04	1,12	1,20	1,36	1,52	0,318
17. Влагометрия	0,39	0,53	0,67	0,81	0,96	1,10	1,24	1,38	1,53	1,68	1,83	1,98	2,28	2,56	0,601
18. Шлотнометрия	0,42	0,52	0,62	0,72	0,81	0,91	1,01	1,11	1,22	1,33	1,44	1,55	1,77	1,98	0,435
19. Локация отверстий	0,41	0,57	0,74	0,90	1,06	1,22	1,38	1,54	1,72	1,89	2,06	2,23	2,57	2,92	0,685
20. Определение места проксивата ПО	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,48	0,50	0,54	0,092
21. Расходометрия	0,49	0,74	0,98	1,23	1,48	1,72	1,97	2,21	2,47	2,72	2,98	3,23	3,74	4,25	1,02
22. АВК прибором САТ	0,34	0,42	0,51	0,60	0,68	0,77	0,86	0,94	1,04	1,14	1,23	1,33	1,52	1,72	0,365
23. Запись манометром	0,49	0,74	0,98	1,23	1,48	1,72	1,97	2,21	2,47	2,72	2,98	3,23	3,74	4,25	1,02

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м												Посл. зонд		
	10	20	30	40	50	60	70	80	100	125	150	175	200		
I. ГК, НГК, ПГК, ННК															
пр. приборами:															
a) со спирт.счетч.	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67	0,75	0,82	0,89	1,03	1,21	1,39	1,57	1,75	2,12	0,752
b) с газоразр.счетч.	0,48	0,65	0,81	0,98	1,14	1,31	1,47	1,64	1,96	2,38	2,79	3,20	3,61	4,46	1,68
2. АМПК															
a) в колонне	0,48	0,65	0,81	0,98	1,14	1,31	1,47	1,64	1,96	2,38	2,79	3,20	3,61	4,46	1,68
b) в открытом стволе	0,45	0,58	0,71	0,84	0,97	1,11	1,24	1,37	1,63	1,96	2,29	2,62	2,95	3,62	1,35
b) с АМРК	1,25	2,24	3,24	4,24	5,24	6,24	7,24	8,23	10,2	12,7	15,2	17,7	20,2	25,2	10,0
3. Микроволнометрия	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,46	0,53	0,143
4. АВК прибором САТ	0,40	0,54	0,69	0,84	0,99	1,14	1,29	1,43	1,73	2,10	2,47	2,84	3,21	3,97	1,52
43															
1															
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м															
Первый зонд														Посл. зонд	
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	150		
1. АМПК с АМРК	0,75	1,75	2,74	3,74	4,74	5,74	6,74	7,74	8,73	9,23	9,73	10,7	11,7	13,7	10,0

3.2. Разовые операции

Виды работ	Первый послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	
1. Определение температуры забоя	0,36	0,12	4. Отбор пробы жидкости АИЩ	0,52	0,27
2. Определение глубины забоя	0,33	0,08	5. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	0,75	
3. Отбор пробы жидкости ОПИ	1,74		6. Шаблонирование	0,24	

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
7. Торпедирование, установка НИ или цементного моста желонкой	0,76		9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	
8. Инжекция РВ	0,30		10. ТТХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	1,50	0,08

3.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								Исследование в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	60	120	
1. Инклинометрия	0,34	0,43	0,52	0,62	0,71	0,80	0,98	0,98	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20	
2. Цементометрия прибором СРД1									0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
3. ИИК:																
а) в открытом стволе									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0	
4. Нанесение магнитных меток	0,31	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,72	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	0,66	1,08	1,50	1,92	2,33	2,75	3,16	3,58	0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) без пакерования	0,54	0,83	1,12	1,42	1,71	2,00	2,29	2,58	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	
6. Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м
3.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов, отстрелов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
I. Отбор образцов грунтоносами:															
а) стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
б) сверлящими	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
в) дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100
2. Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,83

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Спуск-подъем грунтоносов:															
а) стреляющих	0,27	0,54	0,81	1,08	1,34	1,62	1,88	2,15	2,42	2,69	2,96	3,23	3,49	3,76	4,03
б) сверлящих, дисковых	0,24	0,31	0,38	0,44	0,51	0,58	0,64	0,71	0,78	0,84	0,91	0,98	1,04	1,11	1,18
2. Спуск-подъем перфораторов:															
а) кордусных	0,22	0,44	0,67	0,89	1,11	1,34	1,56	1,78	2,00	2,22	2,45	2,67	2,89	3,12	3,34
б) бескордусных	0,44	0,88	1,31	1,75	2,19	2,63	3,06	3,50	3,94	4,38	4,81	5,25	5,69	6,13	6,56

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда до 400 м

3.5. Дополнительное время за ненормализованные условия работ

Виды работ	Спуск подъем зонда в скважину										Измерения при налипании нефти в бурячей скважине	Одновременная замесь З и более кривых	
	через бурильные трубы	через НКТ	через трусы	при угле наклона	при вязкости промывочной жидкости до 60 сек. и плотности г/см ³			свыше 2,10					
				25°	1,51- 1,70	1,71- 1,90	1,91- 2,10						
I. Все виды с записью диаграмм:													
a) первым зондом	0,02	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02	0,04	0,05	0,13	0,30			
b) последующими зондами на 1000 м исследований	0,09	0,12	0,18	0,11	0,03	0,08	0,13	0,18	0,32	0,30			
2. Прочие виды работ	0,04	0,05	0,08	0,02	0,01	0,03	0,06	0,09	-	-			

Рабочий 4

глубина спуска зонда 401-800 м
4.1. Непрерывная запись диаграмм

	Интервалы непосредственной записи в масштабе 1:500 м														Послед. зондн.	
	Первый зонд															
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800		
1. КС, ПС, БКЗ	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,63	0,70	0,065	
2. ИК	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,72	0,80	0,078	
3. АК	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68	0,77	0,86	0,065	
4. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:																
а) со сцинт.счетч.	0,55	0,64	0,74	0,83	0,92	1,01	1,10	1,19	1,28	1,37	1,46	1,55	1,77	1,99	0,213	
б) с газоразр.счетч. и малогабарит.	0,66	0,86	1,06	1,26	1,46	1,66	1,86	2,06	2,26	2,46	2,65	2,85	3,29	3,72	0,435	
5. ИИИК:																
а) в открытом стволе	0,67	0,88	1,09	1,30	1,50	1,71	1,91	2,12	2,33	2,54	2,75	2,95	3,40	3,86	0,452	
б) в колонке	0,76	1,05	1,34	1,64	1,93	2,22	2,52	2,81	3,10	3,40	3,69	3,98	4,61	5,23	0,623	
6. Резистивиметрия:																
а) общая	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,63	0,70	0,065	
б) индукционная	0,45	0,51	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,91	0,97	1,03	1,08	1,21	1,39	0,152	
7. Кавернометрия	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,79	0,88	0,088	
8. Профилометрия	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,79	0,88	0,088	
9. Термометрия:																
а) ОИК, опред. при- тока	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68	0,77	0,86	0,085	
б) опред. ГГГ, зат- рубной циркуляции	0,45	0,50	0,56	0,61	0,66	0,72	0,77	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04	1,18	1,32	0,143	
в) высокочувств.	0,45	0,51	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,91	0,97	1,03	1,09	1,24	1,39	0,152	

Продолжение табл. 4

Глубина спуска зонда 401-800 м

	Интервалы испытаний записи в часах от +500 м													пост. зонам шв.
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800

10. Цементометрия:

a) приборами АКИ	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,72	0,80	0,076	
б) приборами ЦМ, СГДТ	0,52	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,93	1,00	1,06	I,II	I,IV	I,IV	I,33	I,48	0,155
II. Влагометрия	0,47	0,54	0,62	0,69	0,77	0,84	0,91	0,99	1,06	I,14	I,19	I,28	I,47	I,66	0,185	
12. Плотнотрия	0,52	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,93	1,00	1,06	I,II	I,IV	I,33	I,48	0,155	
13. Локация муфт	0,44	0,48	0,53	0,58	0,62	0,66	0,71	0,76	0,80	0,84	0,89	0,94	1,06	I,19	0,127	
14. Определение места прихвата ИО	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,65	0,72	0,068	
15. Запись манометром	0,49	0,58	0,67	0,76	0,85	0,94	I,03	I,12	I,21	I,30	I,39	I,48	I,70	I,92	0,218	
16. Промер кабеля без уст.меток	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,54	0,59		

Интервалы испытаний записи в часах от +200 м

	Интервалы испытаний записи в часах от +200 м													пост. зонам шв.	
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	
1. КС, НС, ЕКЗ	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,64	0,66	0,68	0,77	0,86	0,065
2. БН	0,43	0,46	0,49	0,52	0,53	0,59	0,62	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,89	0,98	0,102
3. МК, МК	0,45	0,51	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,91	0,97	I,03	I,08	I,24	I,39	0,152
4. ИК	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,83	0,92	0,093
5. АК	0,45	0,50	0,56	0,61	0,66	0,72	0,77	0,82	0,88	0,93	0,98	I,04	I,18	I,32	0,143
6. ВЛК	0,45	0,51	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,91	0,97	I,03	I,08	I,24	I,39	0,152

продолжение табл. 1

Глубина спуска зонда 401-800 м

Интервалы геодезической засечки в масштабе 1:200 м

	Первый зонд														всего засеч.
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	100
7. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ:															
a) со спирт.счет.	0,60	0,73	0,86	0,99	1,13	1,26	1,39	1,52	1,66	1,79	1,92	2,05	2,36	2,66	0,302
б) с газоразр.счет.															
и) малогабаритные	0,79	1,11	1,44	1,76	2,08	2,41	2,73	3,06	3,38	3,70	4,03	4,35	5,04	5,72	0,665
8.Резистивиметрия	0,80	1,21	1,62	2,03	2,43	2,84	3,25	3,65	4,06	4,47	4,88	5,28	6,14	6,99	0,852
9.Каверкометрия	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,79	0,88	0,068
10.Профилеметрия	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,79	0,88	0,068
II. Термометрия:															
a) приборами СТИ,															
T-4	0,49	0,58	0,67	0,76	0,85	0,94	1,03	1,12	1,21	1,30	1,39	1,48	1,70	1,92	0,218
б) контроль перепада газа	0,45	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,93	0,99	1,05	1,10	1,26	1,42	0,155
в) высокочувств.	0,68	0,96	1,24	1,52	1,81	2,09	2,37	2,66	2,94	3,22	3,52	3,76	4,39	4,99	0,601
12. Инклинометрия	0,44	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	0,98	1,12	1,26	0,135
13. Цементометрия:															
приборами АКц	0,43	0,47	0,50	0,54	0,58	0,62	0,65	0,69	0,72	0,76	0,80	0,84	0,94	1,06	0,110
приборами ЦМ, СПДТ	0,60	0,74	0,89	1,03	1,17	1,31	1,45	1,59	1,73	1,87	2,01	2,15	2,47	2,79	0,318
14. Плотномерия	0,66	0,86	1,06	1,26	1,46	1,66	1,86	2,06	2,26	2,46	2,65	2,85	3,29	3,72	0,435
15. Определение места прихвата ПО	0,42	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56	0,59	0,62	0,64	0,67	0,70	0,72	0,82	0,91	0,092

Глубина спуска зонда 40I-800 м

Продолжение табл. 4

	Интервалы испытаний, запись в масштабе 1:200 м														500 м
	Первый зонд														
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100
1. АБК	0,56	0,72	0,86	1,04	1,20	1,37	1,53	1,69	2,02	2,34	2,66	2,99	3,31	3,64	0,685
2. НПК,НМК(определ.ВИК) приборами:															
а) стандартными	0,67	0,87	1,07	1,28	1,48	1,69	1,89	2,09	2,50	2,91	3,32	3,72	4,13	4,54	0,852
б) малогабаритными															
через НПК	0,93	1,26	1,58	1,91	2,23	2,56	2,88	3,21	3,86	4,51	5,16	5,82	6,47	7,12	1,36
через жесткую трубу	1,01	1,33	1,66	1,96	2,30	2,63	2,95	3,28	3,92	4,57	5,22	5,87	6,52	7,16	1,37
3. ИМК:															
а) в откр.стволе	0,71	0,95	1,20	1,44	1,69	1,94	2,18	2,43	2,92	3,41	3,99	4,39	4,88	5,37	1,02
б) в колонне	0,74	1,01	1,23	1,55	1,82	2,09	2,36	2,63	3,16	3,71	4,25	4,79	5,33	5,87	1,12
4. Резистивиметрия индукционная	0,60	0,80	1,01	1,21	1,41	1,62	1,82	2,03	2,43	2,84	3,25	3,65	4,06	4,47	0,852
5. Благометрия	0,54	0,68	0,82	0,96	1,10	1,24	1,38	1,52	1,81	2,09	2,37	2,66	2,94	3,22	0,601
6. Локация отверстий	0,56	0,72	0,86	1,04	1,20	1,37	1,53	1,69	2,02	2,34	2,66	2,99	3,31	3,64	0,685
7. Расходометрия	0,64	0,89	1,13	1,38	1,62	1,87	2,11	2,36	2,85	3,34	3,63	4,32	4,81	5,30	1,02
8. АБК прибором CAT	0,48	0,57	0,66	0,74	0,83	0,92	1,00	1,09	1,27	1,44	1,61	1,79	1,96	2,14	0,365
9. Запись манометром	0,64	0,89	1,13	1,38	1,62	1,87	2,11	2,36	2,85	3,34	3,63	4,32	4,81	5,30	1,02

Продолжение табл. 4

Глубина спуска зонда 401-600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м																Послед. зона	
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	300		
I. ГК, НГК, ИГК, ННК приборами:																	
a) со спектр.счет.	0,54	0,61	0,68	0,75	0,82	0,89	0,96	1,04	1,18	1,36	1,54	1,71	1,90	2,25	2,75	0,752	
b) с газоразр.счет.	0,63	0,79	0,96	1,12	1,29	1,45	1,62	1,78	2,11	2,52	2,94	3,35	3,76	4,58	1,68		
2. ИННК																	
a) в открытом стволе	0,60	0,73	0,66	0,99	1,12	1,25	1,38	1,52	1,78	2,11	2,44	2,76	3,09	3,75	1,35		
c) в колонке	0,63	0,79	0,96	1,12	1,29	1,45	1,62	1,78	2,11	2,52	2,94	3,35	3,76	4,58	1,68		
b) с АЦРК	1,39	2,39	3,39	4,39	5,39	6,38	7,38	8,38	10,4	12,9	15,4	17,9	20,4	25,3	10,0		
3. Микрокаверно- метрия																	
4. АВК прибором САТ	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,66	0,143		

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м

	Первый зонд												Нос. зонд		
	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	105	115	135	160
I. ИНДК с АЛПК	0.89	1.89	2.89	3.89	4.89	5.88	6.88	7.88	8.88	9.38	9.88	10.7	11.7	13.7	10.0

4.2. Развитие спорта

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
I. Определение температуры забоя	0,51	0,12	4. Отбор пробы жидкости АИЦ	0,68	0,27
2. Определение глубины забоя	0,46	0,08	5. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра		1,06
3. Отбор пробы жидкости ОИЦ	1,86		6. Шаблонирование		0,36

Продолжение табл. 4

Глубина спуска зонда 40I-800 м

виды работ	первый зонд	посл. зонд	виды работ	первый зонд	посл. зонд
7. Торпедирование, установка ИИ или цементного моста желонкой	0,94		9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	
8. Инжекция РВ	0,44		10. ТГКВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	1,77	0,08

4.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	60	120	
1. Никелинметрия	0,49	0,58	0,67	0,76	0,85	0,94	1,04	1,13	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20	
2. Цементометрия прибором СЦДТ									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
3. ИИИК:																
а) в сткр.стволе									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0	
4. Нанесение магн. меток	0,45	0,51	0,57	0,63	0,69	0,74	0,80	0,86	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	0,81	1,23	1,65	2,07	2,48	2,90	3,31	3,73	0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) без пакерован.	0,69	0,98	1,27	1,57	1,86	2,15	2,44	2,73	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	
6. Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	

Продолжение табл. 4

Глубина спуска зонда 401-800 м
4.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов, статейков														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100

1.Отбор образцов грунтоносами:															
а)стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
б)сверлящими	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,30	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
в)дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100,0
2.Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,83

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.Спуск-подъем грунтоносов:															
а)стреляющих	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,73	3,19	3,64	4,10	4,56	5,01	5,47	5,92	6,38	6,83
б)сверлящих, дисковых	0,38	0,58	0,78	0,98	1,18	1,38	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,58	2,78	2,96	3,18
2.Спуск-подъем перфораторов:															
а)корпусных	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78	2,14	2,49	2,85	3,20	3,56	3,91	4,27	4,62	4,98	5,34
б)бескорпусных	0,61	1,22	1,83	2,44	3,06	3,67	4,28	4,89	5,50	6,11	6,72	7,33	7,94	8,55	9,16

Продолжение табл. 4

Глубина спуска зонда 401-800 м

4.5. Дополнительное время за иенормализованные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважину						Измере- ния при наличии недостатка в бурении	Одновремен- ная за- пись с изменением скважин
	через буриль- ные трубы	через трубье	при наклона до 25°	при угле наклона до 30°	при жесткости корпуса до 60 сек и плотности глины	свыше 2,10		

I. Все виды с записью
диаграмм:

a) первым зондом	0,09	0,12	0,18	0,13	0,03	0,08	0,13	0,18	0,17	0,30
б) последующими зондами на 1000 м исследований	0,09	0,12	0,18	0,11	0,03	0,08	0,13	0,18	0,32	0,30
Прочие виды работ	0,13	0,16	0,24	0,05	0,03	0,10	0,18	0,27	-	-

таблица 5

Глубина спуска зонда 801-I200 м
5.1. Непрерывная запись диаграмм

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м													Посл. зондн.	
	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
1.КС,ПС,БКЗ	0,56	0,57	0,58	0,60	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,80	0,82	0,89	0,96	0,065
2.ЛК	0,56	0,58	0,60	0,62	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,88	0,92	0,96	1,04	1,12	0,075
3.АК	0,57	0,59	0,61	0,64	0,69	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,96	1,02	1,11	1,20	0,085
4.ГК,НГК;ПГК,ННК приборами:															
а) со спирн.счетч.	0,70	0,79	0,88	0,97	1,16	1,34	1,52	1,70	1,88	2,06	2,24	2,43	2,64	2,86	0,218
б) с газоразр.счет.															
и) малогабаритными	0,81	1,01	1,21	1,41	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,59	5,03	5,46	0,435
5.ИИИК:															
а) в откр.стволе	0,81	1,02	1,23	1,44	1,86	2,27	2,69	3,10	3,51	3,93	4,34	4,76	5,21	5,66	0,452
б) в колонне	0,90	1,20	1,49	1,78	2,37	2,96	3,54	4,13	4,72	5,30	5,89	6,48	7,10	7,73	0,623
6.Резистивиметрия:															
а) общая	0,56	0,57	0,58	0,60	0,63	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80	0,82	0,89	0,96	0,065
б) индукционная	0,60	0,66	0,71	0,77	0,89	1,00	1,12	1,23	1,35	1,46	1,58	1,69	1,81	2,00	0,152
7.Кавернометрия	0,57	0,59	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,96	1,01	1,06	1,15	1,24	0,086
8.Профилометрия	0,57	0,59	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,96	1,01	1,06	1,15	1,24	0,086
9.Термометрия:															
а) ОУК, опред. притока	0,57	0,59	0,61	0,64	0,69	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,02	1,11	1,20	0,085
б) опред. ГГ, затрудн. ной циркуляции	0,60	0,65	0,70	0,76	0,86	0,97	1,08	1,18	1,29	1,40	1,50	1,61	1,75	1,90	0,143
в) высокочувств.	0,60	0,66	0,71	0,77	0,89	1,00	1,12	1,23	1,35	1,46	1,58	1,69	1,84	2,00	0,152

Продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м													ПОСЛ. ЗОНЫ
	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

10. Цементометрия:

a) приборами АКЦ	0,56	0,58	0,60	0,62	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,88	0,92	0,96	I,04	I,12	0,078
б) ДМ, СДДТ	0,67	0,73	0,79	0,84	0,96	I,08	I,20	I,32	I,44	I,55	I,68	I,79	I,95	2,10	0,155
II. Благометрия	0,62	0,69	0,76	0,84	0,99	I,14	I,28	I,43	I,58	I,73	I,88	2,02	2,21	2,40	0,165
12. Шлютнотметрия	0,67	0,73	0,79	0,84	0,96	I,08	I,20	I,32	I,44	I,55	I,68	I,79	I,95	2,10	0,155
13. Локация муфт	0,59	0,63	0,68	0,72	0,81	0,90	0,99	I,08	I,17	I,26	I,35	I,44	I,57	I,70	0,127
14. Определение места прихвата ПО	0,56	0,57	0,59	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83	0,86	0,93	I,00	0,068
15. Запись макрометром	0,63	0,72	0,81	0,90	I,09	I,27	I,45	I,63	I,81	I,99	2,18	2,36	2,58	2,80	0,218
16. Промер кабеля без уст. меток	0,55	0,56	0,56	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,74	0,80	-

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м													ПОСЛ. ЗОНЫ	
	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
1. КС, НС, ЕНЗ	0,57	0,59	0,61	0,64	0,69	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	I,02	I,11	I,20	0,085
2. БК	0,57	0,61	0,64	0,67	0,74	0,80	0,87	0,93	I,00	I,06	I,13	I,19	I,29	I,40	I,102
3. МК, МБК	0,60	0,66	0,71	0,77	0,89	I,00	I,12	I,23	I,35	I,46	I,58	I,69	I,84	2,00	I,152
4. ИК	0,57	0,60	0,63	0,66	0,71	0,77	0,82	0,86	0,94	I,00	I,05	I,11	I,20	I,30	0,093
5. АК	0,60	0,65	0,70	0,76	0,86	0,97	I,08	I,18	I,29	I,40	I,50	I,61	I,75	I,90	0,143
6. ЗАК	0,60	0,66	0,71	0,77	0,89	I,00	I,12	I,23	I,35	I,46	I,58	I,69	I,84	2,00	0,152

Продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м															Посл. зонны	
	Первый зонд																
	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300		
7. ГК, НГК, ГТК, ННК приборами:																	
а) со синт. счет.	0,74	0,88	1,01	1,14	1,40	1,67	1,94	2,20	2,46	2,73	3,00	3,26	3,56	3,86	0,302		
б) с газоразр. счет.																	
и малогабаритн.	0,93	1,26	1,58	1,91	2,56	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80	6,44	7,09	7,78	8,46	0,685		
8. Резистивиметрия	0,57	0,59	0,61	0,64	0,69	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,02	1,11	1,20	0,085		
9. Казиromетрия	0,57	0,59	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,96	1,01	1,06	1,15	1,24	0,088		
10. Профилометрия	0,57	0,59	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,96	1,01	1,06	1,15	1,24	0,066		
II. Термометрия:																	
а) приборами СТИ,																	
T-4	0,83	0,72	0,81	0,90	1,09	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,18	2,36	2,58	2,80	0,218		
б) контроль пере- токов газа	0,60	0,66	0,72	0,76	0,90	1,02	1,13	1,25	1,37	1,49	1,61	1,72	1,88	2,04	0,155		
в) высокочувств.	0,82	1,11	1,39	1,67	2,24	2,80	3,37	3,93	4,50	5,06	5,63	6,19	6,79	7,40	0,601		
12. Инклинометрия	0,59	0,64	0,69	0,73	0,84	0,94	1,03	1,13	1,23	1,33	1,43	1,52	1,66	1,80	0,135		
13. Цементометрия:																	
а) приборами АКЦ	0,58	0,62	0,65	0,69	0,76	0,84	0,91	0,96	1,06	1,13	1,20	1,28	1,38	1,50	0,110		
приборами ЧМ, СИДТ	0,75	0,89	1,03	1,17	1,46	1,74	2,02	2,30	2,58	2,86	3,14	3,43	3,74	4,06	0,318		
14. Плотномерия	0,81	1,01	1,21	1,41	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,59	5,03	5,46	0,435		
15. Определение места прихвата ПО	0,57	0,60	0,62	0,65	0,71	0,76	0,82	0,87	0,93	0,98	1,04	1,09	1,16	1,28	0,092		

Продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														НОВ. ЗОНА
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	
I. ЯМК	0,70	0,87	1,03	1,19	1,35	1,51	1,68	1,83	2,16	2,49	2,81	3,14	3,46	3,78	0,685
2. НПК, ННК (опред. ВНК) приборами:															
а)стандартными	0,81	1,02	1,22	1,42	1,63	1,83	2,04	2,24	2,65	3,06	3,46	3,87	4,26	5,68	0,852
б)малогабаритными															
через НКТ	1,17	1,50	1,82	2,15	2,47	2,80	3,12	3,45	4,10	4,75	5,40	6,06	6,71	7,36	1,36
через межтрубье	1,30	1,62	1,95	2,27	2,60	2,92	3,25	3,57	4,22	4,87	5,52	6,16	6,81	7,46	1,37
3. ИННК:															
а)в откр.стволе	0,86	1,10	1,35	1,59	1,84	2,08	2,33	2,57	3,06	3,56	4,05	4,54	5,03	5,52	1,02
в) в колонне	0,88	1,15	1,42	1,69	1,96	2,23	2,50	2,77	3,31	3,86	4,40	4,94	5,48	6,02	1,12
4.Резистивиметрия															
индукционная	0,74	0,95	1,15	1,36	1,56	1,76	1,97	2,17	2,58	2,99	3,39	3,80	4,21	4,62	0,852
5.Благометрия	0,68	0,82	0,96	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,95	2,24	2,52	2,80	3,08	3,37	0,601
6.Локация отверстий															
	0,70	0,87	1,01	1,19	1,35	1,51	1,68	1,83	2,16	2,49	2,81	3,14	3,46	3,78	0,685
7.Расходометрия	0,79	1,03	1,28	1,52	1,77	2,01	2,26	2,50	3,00	3,49	3,98	4,47	4,96	5,45	1,02
8.АНК прибором САТ	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,15	1,24	1,41	1,59	1,76	1,94	2,11	2,28	0,385
9.Запись манометром															
	0,79	1,03	1,28	1,52	1,77	2,01	2,26	2,50	3,00	3,49	3,98	4,47	4,96	5,45	1,02

продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м													посл. зонд	
	10	20	30	40	50	60	70	80	100	125	150	175	200	250	
I. ГК,НГК,ГГК,ННК															
приборами:															
a) со спирт.счетч.	0,68	0,75	0,62	0,90	0,97	1,04	1,II	1,18	1,32	1,50	1,66	1,86	2,04	2,40	0,752
b) с газоразр.сч.	0,78	0,94	1,10	1,27	1,43	1,60	1,76	1,93	2,26	2,67	3,08	3,49	3,91	4,73	1,68
2.ИИИК:															
a) в открытом стволе	0,74	0,87	1,00	1,14	1,27	1,40	1,53	1,66	1,92	2,25	2,58	2,91	3,24	3,90	1,35
b) в колонне	0,78	0,94	1,10	1,27	1,43	1,60	1,76	1,93	2,26	2,67	3,08	3,49	3,91	4,73	1,68
b) с АЦРК	1,54	2,54	3,54	4,53	5,53	6,53	7,53	8,53	10,5	13,0	15,5	18,0	20,5	25,5	10,0
3.Микрокавернометрия	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,81	0,143
4.АВК прибором CAT	0,69	0,84	0,99	1,13	1,23	1,43	1,58	1,73	2,02	2,39	2,76	3,14	3,50	4,05	1,52

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м													посл. зонд	
	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100	
I.ИИИК с АЦРК	1,04	2,04	3,04	4,04	5,03	6,03	7,03	8,03	9,03	9,52	10,0	11,0	12,0	14,0	10,0
2.Наклонометрия															

5.2. Развовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
I. Определение температуры забоя	0,66	0,12	3. Отбор пробы жидкости ОИИ	1,98	-
2. Определение глубины забоя	0,62	0,08	4. Отбор пробы жидкости АИД	0,84	0,27
			5. Шаблонирование	0,48	-

Продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
6. Сементирование отклонителя с помощью инклинометра	1,21	-	8. Изменение РВ	0,59	
7. Торпедирование установка ВП или цементного моста желонкой	1,11	-	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	
			10. ПТХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	2,04	0,08

5.3. Точечные измерения

Количество точек исследования	Исследования в дополнительных точках														
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	45	50	120
1. Инклинометрия	0,63	0,72	0,82	0,91	1,00	1,09	1,18	1,26	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20
2. Цементометрия прибором СГДТ									0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
3. МИК:															
а) в откр. стволе									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0
4. Нанесениемагн. меток	0,60	0,66	0,72	0,78	0,83	0,89	0,95	1,01	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40
5. Расходометрия:															
а) с пакерованием	0,95	1,37	1,79	2,21	2,62	3,04	3,45	3,87	0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
б) без пакерования	0,33	1,12	1,41	1,71	2,00	2,29	2,58	2,87	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00
6. Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00

Глубина спуска зонда 801-1200 м

5.4. Отбор образцов, перфорация

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

I. Отбор образцов
грунтоносами:

a) стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
б) сверлящими	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
в) дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100

2. Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,83
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем
грунтоносов:

a) стреляющих	0,64	1,28	1,93	2,57	3,21	3,85	4,50	5,14	5,78	6,42	7,06	7,70	8,35	8,99	9,63
б) сверлящих, дис- ковых	0,51	0,84	1,18	1,51	1,84	2,18	2,51	2,84	3,18	3,51	3,84	4,16	4,51	4,84	5,16

2. Спуск-подъем
перфораторов:

a) корпусных	0,49	0,98	1,47	1,96	2,44	2,94	3,42	3,91	4,40	4,89	5,38	5,87	6,36	6,85	7,34
б) бескорпусных	0,78	1,57	2,35	3,14	3,92	4,71	5,49	6,27	7,06	7,84	8,63	9,41	10,2	11,0	11,8

Продолжение табл. 5

Глубина спуска зонда 801-1200 м

5.5. Дополнительное время за некорректированные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважину					Падение и подъем записи	Одногре- мальная запись
	через буриль- ные трубы	через меж- трубье	При угле наклона скважины 2° более	При вязкости промывочной жидкости до 60сек	и плотности г/cм ³		
				1:30	1:70	2:10	3 и более кривых
						2:10	
1. Все виды с записью диаграмм:							
а) первым зондом	0,15	0,20	0,31	0,22	0,06	0,14	0,22
б) последующими зондами на 1000 м исследований	0,09	0,12	0,18	0,11	0,03	0,06	0,13
2. Определение температур или глубины забоя, ориентирование отклонителя инъекции РВ, точеч- ные измерения	0,20	0,27	0,37	0,07	0,07	0,17	0,27
3. Отбор проб ОИИ, шаблонирование	0,15	0,34	0,44	0,06	0,07	0,17	0,27
4. Отбор образцов стреляющими грун- тоисками; перфорация бескорпусными перфораторами, торпедирование, ус- тановка НИ или цемент.моста				0,09	0,05	0,20	0,37
5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоисками, перфора- цией корпусными перфораторами				0,07	0,03	0,13	0,23
6. ТГХВ на пласт изаделиями АДС				0,13			
7. Проталкивание кабеля вручную через метатрубье или лубрикатор в НКТ	0,25	0,25					

Таблица 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м
6.1. Непрерывная запись диаграмм

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м														посл. записи
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1.КС,ПС,БКЗ	0,72	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,22	0,065
2.ИК	0,73	0,77	0,81	0,86	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,15	1,19	1,27	1,43	0,078
3.АК	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	1,27	1,36	1,54	0,085
4.ГК,НГК,ГПК,ННК приборами:															
a) со спирт.счет.	0,94	1,12	1,30	1,48	1,66	1,85	2,03	2,21	2,39	2,57	2,76	2,94	3,30	3,74	0,218
b) с газоразр.сч.	1,16	1,55	1,95	2,35	2,75	3,15	3,54	3,94	4,34	4,74	5,14	5,54	6,33	7,20	0,435
5.Резистивиметрия															
a) общая	0,72	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,94	0,97	1,00	1,03	1,08	1,22	0,065
b) индукционная	0,80	0,92	1,03	1,15	1,26	1,38	1,49	1,61	1,72	1,84	1,95	2,07	2,30	2,60	0,152
6.Кавернметрия	0,74	0,79	0,84	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,41	1,59	0,068
7.Профилометрия	0,74	0,79	0,84	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,41	1,59	0,088
8.Термометрия:															
a)ОИК,опр.притока	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	1,27	1,36	1,54	0,085
b)опред.ГПТ,затруд- ной циркуляции	0,80	0,90	1,01	1,12	1,22	1,33	1,43	1,54	1,65	1,76	1,86	1,97	2,16	2,47	0,143
b)высокочувств.	0,80	0,92	1,03	1,15	1,26	1,36	1,49	1,61	1,72	1,84	1,95	2,07	2,30	2,60	0,152

Бродолжские табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м														послед. зонд
	Первый зонд														
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	100
9. Цементометрия:															
а) приборами АКЦ	0,73	0,77	0,81	0,86	0,90	0,94	0,96	1,02	1,06	1,10	1,15	1,19	1,27	1,43	0,078
б) М.СГДТ	0,88	0,99	1,11	1,23	1,35	1,46	1,58	1,70	1,82	1,94	2,06	2,17	2,41	2,72	0,155
10. Благометрия	0,84	0,98	1,13	1,28	1,43	1,58	1,73	1,88	2,02	2,17	2,32	2,47	2,76	3,14	0,165
11. Плотнотметрия	0,88	0,99	1,11	1,23	1,35	1,46	1,58	1,70	1,82	1,94	2,06	2,17	2,41	2,72	0,155
12. Локация муфт	0,78	0,87	0,96	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,59	1,68	1,77	1,95	2,20	0,127
13. Опред. места прихвата ШО	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,04	1,07	1,13	1,27	0,068
14. Запись манометром	0,37	1,05	1,24	1,42	1,59	1,77	1,96	2,14	2,33	2,51	2,69	2,87	3,23	3,67	0,218
15. Промер кабеля сс* уст.меток	0,70	0,70	0,73	0,75	0,76	0,77	0,79	0,81	0,82	0,84	0,85	0,87	0,90	1,00	

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м														послед. зонд
	Первый зонд														
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1. ГК, НГК, ПГК, ННК приборами:															
а) со сцинт. счет.	0,85	0,94	1,03	1,12	1,21	1,30	1,39	1,48	1,66	1,85	2,03	2,21	2,39	2,57	0,218
б) с газоразр. счетч.															
и малогабаритн.	0,96	1,16	1,36	1,55	1,75	1,95	2,15	2,35	2,75	3,15	3,54	3,94	4,34	4,74	0,435
2. ДННК:															
а) в откр. стволе	0,96	1,17	1,38	1,59	1,80	2,01	2,21	2,42	2,83	3,24	3,66	4,08	4,49	4,91	0,452
б) в колонне	1,05	1,34	1,64	1,93	2,22	2,52	2,81	3,10	3,69	4,28	4,86	5,45	6,04	6,62	0,623

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 120I-I600 м

2/37

	Интервалы калориметрической записи в масштабе 1:200 м													Послед. зонды		
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600		
1.КС,ПС,БКЗ	0,74	0,79	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	1,27	1,36	1,54	0,085	
2.ИК	0,75	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,14	1,21	1,27	1,34	1,40	1,47	1,60	1,80	0,102	
3.МК,МБК	0,80	0,92	1,03	1,15	1,26	1,33	1,49	1,61	1,72	1,84	1,95	2,07	2,30	2,60	0,152	
4.ИК	0,74	0,80	0,86	0,92	0,97	1,03	1,08	1,14	1,20	1,26	1,31	1,37	1,48	1,67	0,093	
5.АК	0,80	0,90	1,01	1,12	1,22	1,33	1,43	1,54	1,65	1,76	1,86	1,97	2,18	2,47	0,143	
6.ВДК	0,80	0,92	1,03	1,15	1,26	1,38	1,49	1,61	1,72	1,84	1,95	2,07	2,30	2,60	0,152	
7.ГК,НТК,ПТК,ННК приборами:																
a) со спектр.счет.	I,C2	I,29	I,55	I,82	2,08	2,35	2,61	2,88	3;I4	3,41	3,67	3,94	4,47	5,07	0,302	
б) с газоразр.сч.	I,40	2,05	2,70	3,35	4,00	4,65	5,30	5,94	6,59	7,24	7,89	8,54	9,83	II,2	0,685	
8.Резистометрия	0,74	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	1,27	1,36	1,54	0,085	
9.Кавернometрия	0,74	0,79	0,84	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,41	1,59	0,088	
10.Проблеметрия	0,74	0,79	0,84	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,41	1,59	0,088	
II. Термометрия:																
a) приборами СТИ,	I-2	0,37	I,05	I,24	I,42	I,59	I,77	I,96	2,I4	2,33	2,51	2,69	2,87	3,23	3,67	0,218
б) контроль перво- токов газа		0,8I	0,92	I,04	I,17	I,28	I,39	I,52	I,64	I,76	I,87	I,99	2,II	2,34	2,66	0,155
12.Миклонометрия		0,79	0,88	0,98	I,09	I,18	I,27	I,38	I,48	I,57	I,67	I,77	I,87	2,06	2,34	0,135
13.Цементометрия																
АКШ		0,76	0,84	0,91	0,98	I,06	I,13	I,20	I,26	I,35	I,42	I,50	I,57	I,72	I,94	0,110
14.Плотнометрия		I,16	I,55	I,95	2,35	2,75	3,15	3,54	3,94	4,34	4,74	5,14	5,54	6,33	7,20	0,435
15.Опред.места прихвата ПО		0,74	0,90	0,85	0,91	0,96	I,02	I,07	I,I3	I,18	I,24	I,29	I,35	I,46	I,64	0,092

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда I20I-I600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														Номер зоны	
Первый зонд															
1. ИМК	I,0I	I,34	I,66	I,98	2,3I	2,63	2,96	3,29	3,93	4,57	5,23	5,88	6,53	7,17	0,685
2. ГК,ИИК,ГГК,ИИК приборами с газо- расход.счетчи. и малогабаритными	I,08	I,40	I,73	2,05	2,36	2,70	3,03	3,35	4,00	4,65	5,30	5,94	6,59	7,24	0,685
3. Термометрия вискосизвест.	0,97	I,26	I,54	I,82	2,I0	2,38	2,63	2,95	3,5I	4,08	4,64	5,2I	5,77	6,34	0,601
4. Цементометрия приборами ЦИ,СГДТ	0,90	I,04	I,18	I,32	I,46	I,60	I,74	I,88	2,16	2,45	2,73	3,0I	3,29	3,57	0,318
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														Номер зоны	
Первый зонд															
	25	50	75	100	125	150	175	200	230	300	350	400	450	500	100
1.ИИК,ИИК(определ.ВИК) приборами:															
а)станцартными	0,96	I,16	I,37	I,57	I,78	I,98	2,I8	2,39	2,79	3,20	3,6I	4,02	4,42	4,83	0,852
б)малогабаритными через ИИ	I,4I	I,74	2,06	2,39	2,7I	3,04	3,36	3,69	4,34	4,99	5,64	6,30	6,95	7,60	I,36
в)через магнитные	I,59	I,92	2,24	2,57	2,89	3,22	3;54	3,86	4,5I	5,16	5,8I	6,46	7,10	7,75	I,37
2.ИИК:															
а)в откр.стволе	I,00	I,25	I,49	I,74	I,98	2,23	2,47	2,72	3,2I	3,70	4,19	4,68	5,17	5,66	I,02
б)в колонне	I,03	I,30	I,57	I,84	2,II	2,38	2,65	2,92	3,46	4,00	4,54	5,09	5,62	6,16	I,12
3.Резистивиметрия индукционная	0,89	I,10	I,30	I,50	I,7I	I,9I	2,I2	2,32	2,73	3,I3	3,54	3,95	4,36	4,76	0,852

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200.М														Последн. зонд	
	Первый зонд															
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100	
4.Влагометрия	0,68	0,82	0,96	I,II	I,25	I,39	I,53	I,67	I,95	2,24	2,52	2,80	3,08	3,37	0,60I	
5.Плотнометрия	0,86	0,96	I,06	I,16	I,25	I,35	I,45	I,55	I,75	I,95	2,15	2,35	2,55	2,75	0,435	
6.Локация отверстий	0,85	I,0I	I,18	I,34	I,50	I,66	I,82	I,98	2,3I	2,63	2,96	3,29	3,6I	3,93	0,685	
7.Расходометрия	0,93	I,18	I,42	I,67	I,92	2,16	2,4I	2,65	3,14	3,63	4,I2	4,62	5,II	5,60	I,02	
8.АВК прибором САТ	0,78	0,86	0,95	J,04	I,12	I,2I	I,30	I,38	I,56	I,73	I,9I	2,08	2,26	2,43	0,385	
9.Запись манометром	0,93	I,18	I,42	I,67	1,92	2,16	2,4I	2,65	3,14	3,63	4,I2	4,62	5,II	5,60	I,02	

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50.М														Посл. зонд	
	Первый зонд															
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100	
1.ГН,НК,ПК,ННК приборами:																
а) со сцинт.сч.	0,90	0,97	I,04	I,II	I,19	I,26	I,33	I,40	I,47	I,65	I,83	2,0I	2,19	2,54	0,752	
б) с разоразр. счетч.	I,09	I,25	I,42	I,58	I,75	I,9I	2,08	2,24	2,40	2,82	3,23	3,64	4,05	4,88	I,68	
2.ИИК:																
а) в открытом стволе	I,02	I,15	I,28	I,4I	I,55	I,68	I,8I	I,94	2,07	2,40	2,73	3,06	3,39	4,04	I,35	
б) в колонне	I,09	I,25	I,42	I,58	I,75	I,9I	2,08	2,24	2,40	2,82	3,23	3,64	4,05	4,88	I,68	
в) с АВК	2,68	3,68	4,68	5,68	6,68	7,68	8,67	9,67	10,7	13,2	15,7	18,2	20,6	25,6	10,0	

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м

метрия 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,82 0,85 0,88 0,90 0,96 0,143
 4. АВК прибором 0,98 1,13 1,28 1,43 1,58 1,73 1,87 2,03 2,17 2,54 2,91 3,28 3,65 4,39 1,52
 CAT

Интервалы первичной записи в масштабе 1:50.м													ПСМ. ЭСЛИН	
Первый звон														
5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
1.7.2	1.6.9	2.1.9	3.1.8	4.1.8	5.1.8	6.1.8	7.1.8	8.1.8	9.1.7	10.2	11.2	12.2	14.2	10.0

6.2.Разовые операции

Виды работ	Первый зонн	Послед. зонн	Виды работ	Первый зонн	Послед. зонн
1.Определение температуры забоя	0,80	0,12	7.Торпедирование, установка БИ или цементного моста жалонкой	1,28	
2.Определение глубины забоя	0,77	0,08	8.Инъекция РВ	0,74	
3.Отбор пробы жидкости ОИИ	2,10	-	9.Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважини	0,30	
4.Отбор пробы жидкости АПД	1,00	0,27	10.ПТХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	2,30	0,08
5.Шаблонирование	0,60				
6.Ориентирование стволинителя с помощью инклинометра	1,52				

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м

6.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	60	120	
1.Ницелинотрия	0,78	0,67	0,96	1,06	1,15	1,24	1,33	1,42	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20	
2.Цементометрия присбором СГДТ									0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
3.ИПК:																
а) в открытом стволе									0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0	
4.Нанесение магнитных меток	0,75	0,80	0,86	0,92	0,98	1,04	1,10	1,16	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40	
5.Расходометрия:																
а) с пакерованием	1,10	1,52	1,94	2,36	2,77	3,19	3,60	4,02	0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) без пакерования	0,98	1,27	1,56	1,66	2,15	2,44	2,73	3,02	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	
6.Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	

6.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов, отс. слоя														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
I.Отбор образцов грунтоносами															
а)эрельшили	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
б)сверлишили	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,60	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
в)дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100
2.Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,83

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Спуск-подъем грунтоносов:															
а) стрелочных	0,63	1,66	2,49	3,32	4,14	4,97	5,80	6,63	7,46	8,29	9,12	9,95	10,8	11,6	12,4
б) сверлищих, дисковых	0,64	1,11	1,58	2,04	2,51	2,98	3,44	3,91	4,38	4,84	5,31	5,78	6,24	6,71	7,18
2. Спуск-подъем перфораторов:															
а) корпусных	0,62	1,24	1,87	2,49	3,11	3,74	4,36	4,98	5,60	6,22	6,85	7,47	8,09	8,72	9,34
б) бескорпусных	0,96	1,92	2,87	3,83	4,79	5,75	6,70	7,66	8,62	9,58	10,5	11,5	12,4	13,4	14,4

Продолжение табл. 6

Глубина спуска зонда 1201-1600 м

6.5. дополнительное время за ненормализованные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважине						При ут- ле наим-ти лони бслее 250	при вязкости жидкост- и плотности, Г/см ³	свыше 1,70 1,90 2,10 2,10	Причи- не не	Одно- вре- мен- ные за- дачи в сурьи- нах З- скважи- х и более крымских
	через бури- льные трубы	через корез НКТ	через меж- трубье	при ут- ле наим-ти лони бслее 250	1,5- 1,70	1,71- 1,90	1,91- 2,10				
1. Все виды с записью диаграмм:											
а) первыми зондом	0,22	0,26	0,43	0,31	0,08	0,20	0,31	0,43	0,35	0,30	
б) последующими зондами на 1000 м исследований	0,09	0,12	0,18	0,11	0,03	0,06	0,13	0,18	0,32	0,30	
2. Определение температуры или глубины забоя, ориентирование отклонителя, измерения РВ, точечные измерения	0,26	0,33	0,51	0,10	0,09	0,23	0,37	0,51			
3. Отбор проб ОПН, шаблонирование	0,21	0,42	0,61	0,06	0,09	0,23	0,37	0,51			
4. Отбор образцов стреляющими грунтоисками, перфорацией бескорпусными перфораторами, торпедированием, установка ИИ или цемент.костя				0,12	0,07	0,28	0,51	0,77			
5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоисками, перфорацией корпунксными перфораторами				0,09	0,05	0,19	0,33	0,47			
6. ТТХВ на пласт изделиями АДС				0,19							
7. Проталкивание кабеля вручную через межтрубье или лубрикатор в НКТ				0,25	0,25						

Таблица 7

Глубина спуска зонда 1601-2000 м
7.1.Непрерывная запись диаграмм

	Измерения непрерывной записью в масштабе 1:500														Ном. зона
	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1.КС,ПС,БКЗ	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,00	1,03	1,06	1,12	1,18	1,23	1,29	1,34	1,48	0,065
2.ИК	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	1,06	1,13	1,17	1,25	1,34	1,42	1,50	1,58	1,74	0,078
3.АК	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,23	1,31	1,42	1,51	1,61	1,70	1,88	0,085
4.ГК,НГК,ПГК,НПК приборами:															
а) со спектр.сч.	1,08	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,16	2,36	2,72	3,08	3,45	3,81	4,17	4,61	0,218
б) со газоразр.сч.	1,30	1,70	2,10	2,50	2,90	3,29	3,69	4,09	4,89	5,68	6,48	7,28	8,07	8,94	0,435
5.Резистивиметрия															
а) общая	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,00	1,03	1,06	1,12	1,18	1,23	1,29	1,34	1,48	0,065
б) индукционная	0,95	1,06	1,18	1,30	1,41	1,32	1,64	1,76	1,98	2,22	2,44	2,68	2,90	3,21	0,152
6.Лавернометрия	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	1,14	1,20	1,25	1,35	1,46	1,56	1,66	1,77	1,94	0,088
7.Профилометрия	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	1,14	1,20	1,25	1,35	1,46	1,56	1,66	1,77	1,94	0,088
8.Термометрия:															
а) ОК, о пред. притока	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,23	1,31	1,42	1,51	1,61	1,70	1,88	0,085
б) опред. ГГР, зат- ружен. широкулыц.	0,94	1,05	1,16	1,26	1,37	1,48	1,58	1,69	1,90	2,12	2,33	2,54	2,76	3,04	0,143
в) высокочувств.	0,95	1,06	1,18	1,30	1,41	1,52	1,64	1,76	1,98	2,22	2,44	2,68	2,90	3,21	0,152

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I60I-2000 м

	Интервалы испытаний зондом в масштабе 1:500 м														посл. зонды
	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
9. Цементсметрия															
а) приборами АКЦ	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,13	1,17	1,25	1,34	1,42	1,50	1,58	1,74	0,078
б) СМ, СРДТ	1,02	1,14	1,26	1,37	1,50	1,61	1,73	1,85	2,08	2,32	2,56	2,79	3,03	3,34	0,155
10. Влагометрия	0,98	1,13	1,28	1,43	1,58	1,72	1,87	2,02	2,32	2,62	2,91	3,21	3,50	3,88	0,185
11. Плотномерия	1,02	1,14	1,26	1,37	1,50	1,61	1,73	1,85	2,06	2,32	2,56	2,79	3,03	3,34	0,155
12. Локация муфт	0,92	1,02	1,10	1,20	1,28	1,38	1,46	1,56	1,74	1,92	2,10	2,28	2,46	2,71	0,127
13. Опред. места прихвата НО	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,06	1,09	1,15	1,22	1,28	1,34	1,40	1,54	0,068
14. Запись манометром															
а) со сцинт.сч.	1,02	1,20	1,38	1,56	1,74	1,92	2,11	2,29	2,65	3,02	3,38	3,74	4,10	4,54	0,218
15. Промер кабеля без уст.меток	0,85	0,87	0,88	0,89	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98	1,02	1,05	1,07	1,10	1,21	

	Интервалы испытаний зондом в масштабе 1:500 м														посл. зонды
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	
1. ГК, НГК, ПГК, ННК приборами:															
а) со сцинт.сч.	0,99	1,08	1,16	1,27	1,36	1,45	1,54	1,63	1,81	1,99	2,16	2,36	2,54	2,72	0,218
б) с газоразр. счет.															
и малогабаритными	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,90	3,29	3,69	4,09	4,49	4,89	0,435
2. ИНК:															
а) в открытом стволе	1,11	1,32	1,53	1,74	1,94	2,15	2,35	2,56	2,98	3,39	3,81	4,23	4,63	5,05	0,452
б) в колонне	1,20	1,49	1,78	2,08	2,37	2,66	2,96	3,25	3,84	4,42	5,01	5,60	6,16	6,77	0,623

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда 1601-2000 м

	Интервалы непрерывной записи в проценте 1:200, %													Средн.	
	Первый зонд														
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1.КС,ПС,БКЗ	0,88	0,93	0,96	1,03	1,06	1,12	1,17	1,23	1,31	1,42	1,51	1,61	1,70	1,88	0,965
2.БК	0,90	0,96	1,03	1,10	1,16	1,22	1,29	1,36	1,48	1,62	1,75	1,87	2,00	2,21	0,102
3.МК,МЕК	0,95	1,06	1,18	1,30	1,41	1,52	1,64	1,76	1,98	2,22	2,44	2,68	2,90	3,21	0,152
4.НК	0,89	0,95	1,00	1,06	1,12	1,18	1,23	1,29	1,40	1,52	1,63	1,74	1,86	2,04	0,083
5.АК	0,94	1,05	1,16	1,26	1,37	1,48	1,58	1,69	1,90	2,12	2,33	2,54	2,76	3,04	0,143
6.ВЛК	0,95	1,06	1,13	1,30	1,41	1,52	1,64	1,76	1,98	2,22	2,44	2,68	2,90	3,21	0,152
7.ГК,НК,ГТК,ННК приборами:															
a) со спектр.оч.	I,17	I,43	I,70	I,96	2,23	2,49	2,76	3,02	3,55	4,08	4,61	5,14	5,67	6,28	0,302
b) с газоразр.оч.	I,55	2,20	2,85	3,50	4,14	4,79	5,44	6,09	7,39	8,68	9,98	II,3	12,6	13,9	0,685
8.Радиостатиметрия	0,88	0,93	0,98	1,03	1,06	1,12	1,17	1,23	1,31	1,42	1,51	1,61	1,70	1,88	0,085
9.Кавернометрия	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	1,14	1,20	1,25	1,35	1,46	1,56	1,66	1,77	1,94	0,088
10.Профилометрия	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	1,14	1,20	1,25	1,35	1,46	1,56	1,66	1,77	1,94	0,088
II. Термометрия:															
a) приборами СТИ,															
11.4	I,02	I,20	I,38	I,56	I,74	I,92	2,I1	2,29	2,65	3,02	3,36	3,74	4,10	4,54	0,218
b) контроль перетоков газа	0,96	I,07	I,19	I,31	I,43	I,54	I,67	I,79	2,01	2,26	2,49	2,73	2,96	3,27	0,155
12.Инклинометрия	0,93	I,03	I,13	I,23	I,33	I,42	I,52	I,63	I,81	2,02	2,21	2,41	2,60	2,88	0,135
13.Демпингометрия АМ1	0,91	0,98	I,06	I,13	I,20	I,28	I,35	I,42	I,57	I,72	I,86	2,01	2,16	2,38	0,110
14.Пластинометрия	I,30	I,70	2,10	2,50	2,90	3,29	3,69	4,09	4,89	5,68	6,48	7,28	8,07	8,94	0,435
15.Опред. места прихвата НО	0,89	0,94	I,00	I,06	I,11	I,16	I,22	I,28	I,36	I,50	I,61	I,71	I,82	2,01	0,092

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I60I-2000 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:2000 м															Посл. зонд.
	Первый зонд														
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1.ИМК	1.16	1.45	1.61	2.13	2.46	2.78	3.10	3.43	4.06	4.72	5.36	6.03	6.67	7.31	0.685
2.ИК,НК,ЛК,МК приборами:															
3.Газоразр.сч.и малогабаритными	1.23	1.55	1.88	2.20	2.52	2.85	3.17	3.50	4.14	4.73	5.44	6.09	6.74	7.39	0.685
3.Термометрия высокочувств.	1.12	1.40	1.68	1.96	2.25	2.53	2.81	3.10	3.66	4.22	4.79	5.36	5.91	6.46	0.601
4.Демптометрия приборами ИМ,СИМ	1.04	1.18	1.33	1.47	1.61	1.75	1.89	2.03	2.31	2.59	2.88	3.16	3.44	3.72	0.313

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:2000 м															Посл. зонд.
	Второй зонд														
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
1.ИМК,НК(опред. ВК) приборами:															
а)стандартными	1.11	1.31	1.51	1.72	1.92	2.13	2.33	2.53	2.94	3.35	3.75	4.16	4.57	4.96	0.652
б)малогабаритными															
через АИТ	1.65	1.96	2.30	2.63	2.95	3.28	3.60	3.93	4.58	5.23	5.83	6.54	7.19	7.84	1.36
через межтрубье	1.89	2.21	2.54	2.86	3.18	3.51	3.83	4.16	4.80	5.45	6.10	6.75	7.40	8.05	1.37
2.ИМК:															
а)в сткн.стволе	1.15	1.39	1.64	1.86	2.13	2.38	2.62	2.87	3.36	3.85	4.34	4.83	5.32	5.81	1.62
б)в колонне	1.17	1.44	1.71	1.96	2.26	2.53	2.80	3.07	3.61	4.15	4.69	5.33	5.77	6.31	1.12
3.Резистивиметрия индукционная	1.04	1.24	1.45	1.65	1.85	2.06	2.26	2.47	2.87	3.28	3.69	4.09	4.50	4.91	0.832

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда 1601-2000 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м													Посл. зонд	
	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
4. Влагометрия	0,98	1,12	1,26	1,40	1,54	1,68	1,82	1,96	2,25	2,53	2,81	3,10	3,38	3,66	0,601
5. Плотномерия	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	0,435
6. Локализация отверстий	1,00	1,16	1,32	1,48	1,64	1,81	1,97	2,13	2,46	2,78	3,10	3,43	3,75	4,08	0,685
7. Расходометрия	1,08	1,33	1,57	1,82	2,06	2,31	2,55	2,80	3,29	3,78	4,27	4,76	5,25	5,74	1,02
8. АВК прибором CAT	0,92	1,01	1,10	1,18	1,27	1,36	1,44	1,53	1,71	1,88	2,05	2,23	2,40	2,56	0,365
9. Запись манометром	1,08	1,33	1,57	1,82	2,06	2,31	2,55	2,80	3,29	3,78	4,27	4,76	5,25	5,74	1,02

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м													Посл. зонд	
	20	30	40	50	60	70	50	90	100	125	150	175	200	250	100
1. ИК, НК, ГТК, НЛК приборами:															
а) со спирт.сч.	1,05	1,12	1,19	1,26	1,33	1,40	1,48	1,55	1,62	1,80	1,98	2,15	2,34	2,69	0,752
б) с газоразреч.сч.1,23	1,40	1,56	1,73	1,89	2,06	2,22	2,39	2,55	2,96	3,38	3,79	4,20	5,02	1,68	
2. ИЛК:															
а) в открыт.стволе	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82	1,96	2,09	2,22	2,55	2,88	3,20	3,53	4,19	1,36
б) в колонне	1,23	1,40	1,56	1,73	1,89	2,06	2,22	2,39	2,55	2,96	3,38	3,79	4,20	5,02	1,68
в) с АИЛК	2,83	3,83	4,83	5,83	6,82	7,82	8,82	9,82	10,8	13,3	15,8	18,3	20,8	25,6	10,0

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I601-2000 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м													Посл. зонд 100	
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	
3.Микрокамерно- метрия	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,97	1,00	1,02	1,05	1,10	0,143
4.АБК прибором CAT	I,13	I,28	I,43	I,58	I,72	I,87	2,02	2,17	2,32	2,69	3,06	3,43	3,80	4,54	I,52

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м													Посл. зонд 100	
	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	
1.ИИНК с АИРК	I,33	I,83	2,33	3,33	4,33	5,33	6,32	7,32	8,32	9,32	10,3	II,3	12,3	14,3	10,0
2.Наклонометрия															

7.2. Разворные операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
1.Определение температуры забоя	0,95	0,12	7.Торнелирование, установка ВИ или цементного моста желонкой		I,45
2.Определение глубины забоя	0,92	0,08	8. Инъекция РВ		0,88
3.Отбор пробы жидкости ОИН	2,22	-	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины		0,30
4.Отбор пробы жидкости АИН	I,16	0,27	10. ТТВ на пласт изделиями АС (до 5 изделий)		2,57
5.Шаблонирование	0,72				0,08
6.Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	I,84				

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I601-2000 м

7.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								Исследования в дополнительных точках								
	5	10	15	30	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120		
1. Инклинометрия	0,93	1,02	I,II	I,20	I,29	I,38	I,48	I,57	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20		
2. Цементометрия прибором СРДТ											0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
3. ИПК:																	
а) в открытом стволе											0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
б) в колонне											0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0
4. Нанесение магнитных меток	0,89	0,95	I,01	I,07	I,13	I,16	I,24	I,30	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	I,40		
5. Расходометрия:																	
а) с пакерованием	I,25	I,67	2,09	2,51	2,92	3,34	3,75	4,17	0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0		
б) без пакерования	I,13	I,42	I,71	2,01	2,30	2,59	2,88	3,17	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00		
6. Замер манометром											0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00

7.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов, отстрелов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
I. Отбор образцов грунтоносами:															
а) стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	I,00	I,50	2,00	2,50	5,00
б) сверлящими	0,30	0,60	0,90	I,20	I,50	I,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	I5,0	30,0
в) дисковыми	I,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	I0,0	20,0	30,0	40,0	50,0	I00
2. Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	I,83

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I601-2000 м

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Спуск-подъем

грунтоносов:

а) стреляющих 1,02 2,03 3,05 4,06 5,08 6,09 7,II 8,12 9,14 10,2 II,2 I2,2 I3,2 I4,2 15,2

б) сверлящих, цикловых 0,78 I,38 I,98 2,58 3,18 3,78 4,38 4,98 5,58 6,18 6,78 7,38 7,96 8,58 9,I8

2. Спуск-подъем перегородок:

а) корпусных 0,76 I,5I 2,27 3,02 3,78 4,54 5,29 6,05 6,80 7,56 8,3I 9,07 9,82 I0,6 II,3

б) бескорпусных I,I3 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 I0,2 II,3 I2,4 I3,6 I4,7 I5,8 I7,0

Продолжение табл. 7

Глубина спуска зонда I60I-2000 м

7.5. Дополнительное время за ненормализование условия работ

Виды работ	СИМУ-ПЛЬЗЕНЬ зондом в скважине							Наличие нодти в бу- рши. сокрахи- не	Одновре- менилай заниес 3 и осмес кривых	
	через бури- льные трубы	через НКТ	через при уп- раж- ление нак- лоне- ние	при вязкости и прониц. жид- кости до 60 сек. и плотности трубопровода более 25°	1.51- 1.70	1.71- 1.90	1.91- 2.10			
I. Все виды с записью диаграмм:										
a) первым зондом	0,27	0,34	0,54	0,39	0,10	0,25	0,39	0,54	0,50	0,30
b) последующими зондами на 1000 м исследований	0,09	0,12	0,18	0,11	0,03	0,08	0,13	0,18	0,32	0,30
2. Определение температуры или глу- бины засыпки, ориентированные откло- нителя, инклинометрия РВ, точечные изме- рения	0,33	0,42	0,66	0,13	0,12	0,30	0,48	0,66		
3. Отбор проб ОИИ, плафонирование	0,27	0,54	0,78	0,11	0,12	0,30	0,48	0,66		
4. Отбор образцов стреляющими грунто- носами, перфорация бескорпусными перфораторами, торпедирование ИИ или цемент.моста					0,16	0,10	0,36	0,66	1,00	
5. Отбор образцов сверлящими дисковыми грунтоносами, перфорация корпусных перфораторами					0,12	0,06	0,24	0,42	0,60	
6. ТТКВ на пласт из изделиями АДС					0,24					
7. Проталкивание кабеля вручную через метатрубу или лубрикатор в НКТ				0,25	0,25					

Таблица 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м
8.1. Непрерывная запись диаграмм

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м													Посл. записи	
	200	300	400	500	600	700	1000	1200	1300	1600	1800	2000	2200	2400	
Первый зонд															
1.КС,ЛС	1,04	1,07	1,10	1,12	1,15	1,21	1,26	1,32	1,38	1,44	1,49	1,55	1,60	1,74	0,065
2.ИК	1,06	1,11	1,15	1,19	1,23	1,32	1,40	1,48	1,56	1,65	1,73	1,82	1,90	2,06	0,078
3.АК	1,08	1,13	1,18	1,22	1,27	1,37	1,46	1,57	1,65	1,76	1,85	1,95	2,04	2,22	0,065
4.ГК,НГК,ПГК,ННК															
приборами:															
а) со сцинт.ст.	1,41	1,60	1,78	1,96	2,14	2,50	2,87	3,23	3,59	3,96	4,32	4,68	5,05	5,48	0,216
б) с газоразр.сч.	1,85	2,24	2,64	3,04	3,44	4,24	5,03	5,63	6,63	7,42	8,22	9,02	9,81	10,6	0,435
5.Резистиметрия:															
а) общая	1,04	1,07	1,10	1,12	1,15	1,21	1,26	1,32	1,38	1,44	1,49	1,55	1,60	1,74	0,055
б) индукционная	1,21	1,33	1,44	1,56	1,67	1,90	2,13	2,36	2,59	2,82	3,05	3,28	3,51	3,82	0,152
6.Кавернometрия	1,09	1,14	1,19	1,24	1,29	1,40	1,50	1,60	1,71	1,81	1,91	2,02	2,12	2,30	0,088
7.Профилометрия	1,09	1,14	1,19	1,24	1,29	1,40	1,50	1,60	1,71	1,81	1,91	2,02	2,12	2,30	0,088
8.Термометрия:															
а) О.К. опред. при- тока	1,08	1,13	1,18	1,22	1,27	1,37	1,46	1,57	1,65	1,76	1,85	1,95	2,04	2,22	0,065
б) опред. ГТГ, зат- рудн. циркуляции	1,20	1,30	1,41	1,52	1,62	1,84	2,05	2,26	2,48	2,69	2,90	3,12	3,33	3,62	0,143
в) высокочастств.	1,21	1,33	1,44	1,56	1,67	1,90	2,13	2,36	2,59	2,82	3,05	3,28	3,51	3,82	0,152
9.Цементометрия:															
а) приборами АКЦ	1,06	1,11	1,15	1,19	1,23	1,32	1,40	1,48	1,56	1,65	1,73	1,82	1,90	2,06	0,078
б) ЦИ, СДДТ	1,23	1,40	1,52	1,64	1,76	1,99	2,23	2,47	2,70	2,94	3,18	3,41	3,65	3,96	0,155

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м													Посл. зона	
	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
I.0.Влагометрия	1,28	1,43	1,58	1,72	1,87	2,17	2,46	2,76	3,06	3,36	3,65	3,95	4,24	4,62	0,185
II.Плотнometрия	1,28	1,40	1,52	1,64	1,76	1,99	2,23	2,47	2,70	2,94	3,18	3,41	3,65	3,98	0,155
12.Локация куст.	1,16	1,25	1,34	1,43	1,52	1,70	1,93	2,06	2,24	2,42	2,60	2,78	2,95	3,22	0,127
13.Определение места прихвата № 1.04	1,08	1,11	1,14	1,17	1,24	1,30	1,36	1,43	1,49	1,55	1,62	1,68	1,82	0,068	
14.Запись мано- метром															
	1,34	1,53	1,71	1,89	2,07	2,43	2,80	3,17	3,52	3,89	4,25	4,61	4,98	5,42	0,218
15.Промер кабеля без уст.меток	1,01	1,03	1,04	1,06	1,07	1,10	1,13	1,17	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,42	
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м															
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
I.РК,НГК,ПТК,ННК приборами:															
а) со спектр.сч.	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,60	1,69	1,78	1,96	2,14	2,32	2,50	2,68	2,87	0,218
б) с газоразр.сч. и малогабаритными	1,25	1,45	1,65	1,85	2,05	2,24	2,44	2,64	3,04	3,44	3,84	4,24	4,64	5,03	0,435
2. ИННК															
а) в откр.стволе	1,25	1,46	1,67	1,86	2,09	2,30	2,50	2,71	3,13	3,54	3,95	4,37	4,78	5,20	0,452
б) в колонне	1,34	1,64	1,93	2,22	2,52	2,81	3,10	3,40	3,98	4,57	5,16	5,74	6,33	6,92	0,623
3. Влагометрия	1,14	1,30	1,45	1,61	1,77	1,93	2,08	2,24	2,56	2,87	3,19	3,50	3,82	4,13	0,352

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														ПОСЛ. ЗОНИН 100
	100	200	300	400	600	800	1000	1'000	1'400	1'600	1'800	2'000	2'200	2'400	
1.ЛС,КС,БКЗ	1,03	1,09	1,13	1,18	1,27	1,37	1,46	1,57	1,65	1,76	1,85	1,95	2,04	2,22	0,085
2.ИК	1,05	1,11	1,18	1,24	1,37	1,50	1,63	1,77	1,89	2,02	2,15	2,28	2,41	2,62	0,102
3.МК,МВК	1,10	1,21	1,33	1,44	1,67	1,90	2,13	2,36	2,59	2,62	3,05	3,28	3,51	3,82	0,152
4.ИК	1,04	1,10	1,15	1,21	1,32	1,44	1,55	1,66	1,78	1,89	2,00	2,12	2,23	2,42	0,093
5.АК	1,09	1,20	1,30	1,41	1,62	1,84	2,05	2,26	2,48	2,69	2,90	3,12	3,33	3,62	0,143
6.ВДК	1,10	1,21	1,33	1,44	1,67	1,90	2,13	2,36	2,59	2,82	3,05	3,28	3,51	3,82	0,152
7.ГК,НГК,ГТК,ННК приборами:															
a) со сцинт.сч.	1,32	1,58	1,84	2,11	2,64	3,17	3,70	4,23	4,76	5,29	5,82	6,35	6,88	7,46	0,302
б) с газоразр.сч.	1,70	2,35	3,00	3,54	4,94	6,24	7,53	8,83	10,1	11,4	12,7	14,0	15,3	16,7	0,685
8.Резистивиметрия	1,03	1,08	1,13	1,18	1,27	1,37	1,46	1,57	1,65	1,76	1,85	1,95	2,04	2,22	0,065
9.Кавернометрия	1,03	1,09	1,14	1,19	1,29	1,40	1,50	1,60	1,71	1,81	1,91	2,02	2,12	2,30	0,068
10.Профилометрия	1,03	1,09	1,14	1,19	1,29	1,40	1,50	1,60	1,71	1,81	1,91	2,02	2,12	2,30	0,068
11.Термометрия:															
a) приборами СТИ,															
1-4	1,16	1,34	1,53	1,71	2,07	2,43	2,80	3,17	3,52	3,89	4,25	4,61	4,96	5,42	0,218
б) контроль перстно- ков газа	1,10	1,21	1,34	1,46	1,69	1,93	2,16	2,41	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,90	0,155
12.Микрометрия	1,06	1,17	1,28	1,38	1,57	1,77	1,96	2,17	2,35	2,56	2,75	2,95	3,14	3,42	0,135
13.Цементометрия															
АКЦ	1,06	1,13	1,20	1,28	1,42	1,57	1,72	1,86	2,01	2,16	2,30	2,45	2,60	2,82	0,110
14.Плотнометрия	1,45	1,85	2,24	2,64	3,44	4,24	5,03	5,33	6,83	7,42	8,22	9,02	9,81	10,6	0,435
15.Определ. места прихватов №	1,04	1,09	1,15	1,20	1,31	1,42	1,53	1,65	1,75	1,86	1,97	2,08	2,19	2,30	0,092

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м															Посл. зонды 100
50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
1.ДЛК	1,31	1,63	1,36	2,27	2,60	2,93	3,25	3,56	4,23	4,67	5,52	6,17	6,82	7,46	0,685
2.ГК, НГК, ГТК, ЛНК приборами с газоразр. счетчиком малогабаритными	1,37	1,70	2,02	2,35	2,67	3,00	3,32	3,64	4,29	4,94	5,59	6,24	6,88	7,53	0,685
3.Термометрия вы- сокочувств.	1,26	1,55	1,83	2,11	2,39	2,68	2,96	3,24	3,81	4,37	4,94	5,50	6,07	6,63	0,601
4.Цементометрия приборами ЦМ, СРДТ	1,19	1,33	1,47	1,61	1,75	1,90	2,04	2,16	2,46	2,74	3,02	3,30	3,58	3,87	0,318
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м															Посл. зонды 100
25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	
1.НГК, НМК(опред. ВНК) приборами:															
а)станцартными	1,25	1,46	1,66	1,86	2,07	2,27	2,48	2,68	3,09	3,50	3,90	4,31	4,72	5,12	0,352
б)малогабаритными: через НГК	1,89	2,22	2,54	2,87	3,19	3,52	3,84	4,17	4,82	5,47	6,12	6,78	7,43	8,08	1,36
через межтрубье	2,18	2,50	2,63	3,15	3,46	3,80	4,13	4,45	5,10	5,75	6,40	7,04	7,69	8,34	1,37
2.НМК:															
а)в откр.стволе	1,30	1,54	1,79	2,03	2,28	2,52	2,77	3,01	3,50	4,00	4,49	4,98	5,47	5,96	1,02
б)в колонне	1,32	1,59	1,86	2,13	2,40	2,67	2,94	3,21	3,75	4,30	4,84	5,38	5,92	6,46	1,12
3.Реализиметрия индукционная	1,18	1,39	1,59	1,80	2,00	2,20	2,41	2,61	3,02	3,43	3,83	4,24	4,65	5,06	0,852

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

	Первый зонд												Посл. зонд			
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100	
4.Длагометрия	I,12	I,26	I,40	I,55	I,69	I,83	I,97	2,II	2,39	2,68	2,96	3,24	3,52	3,81	0,60I	
5.Шлотнометрия	I,15	I,25	I,35	I,45	I,55	I,65	I,75	I,85	2,05	2,24	2,44	2,64	2,84	3,04	0,435	
6.Локация отверстий	I,14	I,31	I,47	I,63	I,79	I,95	2,12	2,27	2,60	2,93	3,25	3,58	3,90	4,23	0,685	
7.Расходометрия	I,22	I,47	I,71	I,96	2,2I	2,45	2,70	2,94	3,44	3,93	4,42	4,9I	5,40	5,89	I,02	
8.АВК прибором CAT		I,07	I,16	I,24	I,33	I,42	I,50	I,59	I,68	I,35	2,03	2,20	2,38	2,55	2,72	0,385
9.Запись манометром		I,22	I,47	I,71	I,96	2,2I	2,45	2,70	2,94	3,44	3,93	4,42	4,9I	5,40	5,89	I,02

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м

	Первый зонд												Посл. зонд			
	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100	
1.ГИ,НЖ,ПГИ,ННК приборами:																
а) со спирт.оч.	I,05	I,12	I,I9	I,26	I,33	I,40	I,48	I,55	I,62	I,80	I,96	2,15	2,48	2,69	0,752	
б) с газоразр.оч.	I,38	I,54	I,71	I,87	2,04	2,20	2,37	2,53	2,70	3,II	3,52	3,93	4,35	5,17	I,68	
2.ИИи:																
а) в сткр.стволе	I,3I	I,44	I,58	I,7I	I,84	I,97	3,10	2,23	2,36	2,60	3,02	3,35	3,68	4,34	I,35	
б) в колонне	I,38	I,54	I,71	I,87	2,04	2,20	2,37	2,53	2,70	3,II	3,52	3,93	4,35	5,17	I,68	
в) с АВК		2,98	3,98	4,97	5,97	6,97	7,97	8,97	9,96	II,0	13,4	16,0	18,4	20,9	25,9	10,0

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м														
	Посл. зонд													
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250
3.Микрокамеро- метрый	I,00	I,01	I,02	I,04	I,05	I,06	I,07	I,08	I,09	I,I2	I,I4	I,I7	I,20	I,25
4.АВК прибором CAT	I,26	I,43	I,57	I,72	I,87	2,02	2,17	2,32	2,46	2,63	3,20	3,53	3,94	4,69
														I,52

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м														
	Посл. зонд													
	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135
I.ИИИК с АИРК	I,48	I,98	2,48	3,48	4,48	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,5	11,5	12,5	14,4
														10,0

8.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
I.Определение температуры забоя	I,10	0,12	7.Торпедирование, установка ВИ или цементного моста желонкой		I,63
2.Определение глубины забоя	I,06	0,08	8.Инжекция РВ		I,03
3.Отбор пробы жидкости ОГН	2,34	-	9.Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины		0,30
4.Отбор пробы жидкости АИРД	I,32	0,27	10.ТГХВ на пласта изделиями АДС (до 5 изделий)		2,84
5.Шаблонирование	0,84				0,08
6.Ориентирование отклонителя с помощью никлинометра	2,32				

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

8.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования										Исследования в дополнительных точках					
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	60	120	
1.Инклинометрия	I,07	I,16	I,26	I,35	I,44	I,53	I,62	I,72	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	I,47	2,20	
2.Цементометрия прибором СГДТ									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
3.ИИНК:									0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
а)в откр.стволе									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0	
б)в колонне																
4.Нанесение магнитных меток	I,04	I,10	I,16	I,22	I,27	I,33	I,39	I,45	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	I,40	
5.Расходометрия	I,39	I,51	2,23	2,65	3,06	3,48	3,89	4,31	0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б)без пакерования	I,27	I,56	I,65	2,15	2,44	2,73	3,02	3,31	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	
6.Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

8.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов спусков														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100

I. Отбор образцов грунтоносов:

a) стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
b) сверлящими	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
c) дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100
2. Перфорация	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,83

	Расчетное количество спуско-подъема														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

II. Спуск-подъем грунтоносов:

a) стреляющих	1,20	2,40	3,61	4,81	6,01	7,21	8,42	9,62	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0
b) сверлящих, дисковых	0,91	1,64	2,38	3,11	3,84	4,58	5,31	6,04	6,78	7,51	8,24	8,98	9,71	10,4	11,2

2. Спуск-подъем перфораторов:

a)корпусных	0,89	1,76	2,67	3,56	4,44	5,34	6,22	7,11	8,00	8,89	9,78	10,7	11,6	12,4	13,3
b)бескорпусных	1,30	2,61	3,91	5,22	6,52	7,82	9,13	10,4	11,7	13,0	14,3	15,6	17,0	18,3	19,6

Продолжение табл. 8

Глубина спуска зонда 2001-2400 м

8.5. Дополнительное время за некомпенсированные условия работ

Таблица 3

Глубина спуска зонда 2401-2800 м
9.1.Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м														Посл. зонды	
Первый зонд															
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	
1.КС,ПС,БКЗ	I,18	I,24	I,30	I,36	I,41	I,47	I,52	I,58	I,64	I,70	I,75	I,80	I,86	2,00	0,065
2.ИК	I,21	I,30	I,38	I,46	I,54	I,63	I,71	I,80	I,88	I,96	2,04	2,13	2,21	2,37	0,076
3.АК	I,22	I,33	I,41	I,52	I,61	I,71	I,80	I,91	I,99	2,10	2,19	2,29	2,36	2,56	0,085
4.Ж,НЖ,ГЖ,НЖК приборами	I,56	I,92	2,29	2,65	3,01	3,38	3,74	4,10	4,47	4,83	5,19	5,56	5,92	6,36	0,218
а)с общим оч.	I,99	2,79	3,59	4,38	5,18	5,98	6,77	7,57	8,37	9,16	9,96	10,8	11,6	12,4	0,435
б)с газоразр.оч.															
5.Резистиветрия:															
а)общая	I,18	I,24	I,30	I,36	I,41	I,47	I,52	I,58	I,64	I,70	I,75	I,80	I,86	2,00	0,065
б)индукционная	I,36	I,58	I,82	2,05	2,28	2,51	2,74	2,97	3,20	3,42	3,66	3,89	4,12	4,42	0,152
6.Кавернometрия	I,23	I,34	I,44	I,54	I,65	I,75	I,85	I,96	2,06	2,16	2,27	2,37	2,47	2,65	0,088
7.Профилометрия	I,23	I,34	I,44	I,54	I,65	I,75	I,85	I,96	2,06	2,16	2,27	2,37	2,47	2,65	0,088
8.Термометрия:															
а)ОЖ,опред.при- тока	I,22	I,33	I,41	I,52	I,61	I,71	I,80	I,91	I,99	2,10	2,19	2,29	2,38	2,56	0,065
б)опред.ГПТ,затруб.	I,34	I,56	I,77	I,93	2,20	2,41	2,62	2,84	3,05	3,26	3,43	3,69	3,90	4,19	0,143
циркуляции															
в)высокочувств.	I,36	I,58	I,82	2,05	2,28	2,51	2,74	2,97	3,20	3,42	3,66	3,89	4,12	4,42	0,152

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м															посл. зонны	
Первый зонн																
9. Цементометрия:																
a) приборами АКЦ	I,21	I,30	I,38	I,46	I,54	I,63	I,71	I,80	I,88	I,96	2,04	2,13	2,21	2,37	0,078	
б) ЦМ, СГДТ	I,43	I,67	I,90	2,14	2,38	2,61	2,85	3,09	3,32	3,56	3,80	4,03	4,27	4,58	0,155	
10. Влагометрия	I,42	I,73	2,02	2,32	2,61	2,91	3,20	3,50	3,80	4,10	4,39	4,69	4,98	5,36	0,185	
11. Плотнотметрия	I,43	I,67	I,90	2,14	2,38	2,61	2,85	3,09	3,32	3,56	3,80	4,03	4,27	4,58	0,155	
12. Локация муфт	I,31	I,49	I,67	I,85	2,03	2,21	2,39	2,57	2,75	2,93	3,11	3,29	3,47	3,72	0,127	
13. Определение места прихвата НО	I,19	I,26	I,32	I,38	I,44	I,51	I,57	I,64	I,70	I,76	I,82	I,89	I,95	2,09	0,068	
14. Запись манометром	I,49	I,86	2,21	2,55	2,95	3,31	3,67	4,04	4,39	4,76	5,12	5,49	5,85	6,29	0,218	
15. Промер кабеля без уст. неток	I,16	I,19	I,21	I,25	I,28	I,31	I,34	I,37	I,39	I,43	I,46	I,49	I,52	I,62		

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м															посл. зонны
Первый зонн															
50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000		
1. ГК, НГК, ПГК, ННК приборами:															
a) со сцинт.сч.	I,29	I,38	I,47	I,56	I,65	I,74	I,83	I,92	2,10	2,29	2,47	2,65	2,83	3,01	0,218
б) с газоразр.сч.и малогабаритными	I,40	I,60	I,79	I,99	2,19	2,29	2,59	2,79	3,19	3,59	3,98	4,38	4,78	5,18	0,435
2. ННК:															
a) в открытом стволе	I,40	I,61	I,82	2,03	2,24	2,45	2,65	2,86	3,27	3,68	4,10	4,52	4,93	5,35	0,452
б) в склонные	I,49	I,78	2,08	2,37	2,66	2,96	3,26	3,54	4,13	4,72	5,30	5,89	6,48	7,06	0,623

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2600 м

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:2000 м													Искл. зональ. лок.	
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	
1.ПС,КО,ЛКЗ	1,22	1,33	1,41	1,52	1,61	1,71	1,80	1,91	1,99	2,10	2,19	2,23	2,38	2,53	0,085
2.БК	1,26	1,39	1,51	1,65	1,78	1,91	2,04	2,17	2,29	2,43	2,56	2,69	2,82	2,95	0,102
3.МК,МЕК	1,36	1,56	1,82	2,05	2,28	2,51	2,74	2,97	3,20	3,42	3,66	3,89	4,12	4,42	0,152
4.ЖК	1,24	1,36	1,47	1,58	1,70	1,81	1,92	2,04	2,15	2,26	2,38	2,49	2,60	2,79	0,093
5.АК	1,34	1,56	1,77	1,98	2,20	2,41	2,62	2,84	3,05	3,26	3,48	3,69	3,90	4,19	0,143
6.ВДК	1,36	1,56	1,82	2,05	2,28	2,51	2,74	2,97	3,20	3,42	3,66	3,89	4,12	4,42	0,152
7.ГК,НГК,ПГК,ННК приборами:															
а) со спектр.оч.	1,73	2,26	2,79	3,32	3,85	4,38	4,91	5,44	5,97	6,50	7,03	7,56	8,09	8,69	0,302
б) с газоразр.оч.	2,49	3,79	5,09	6,38	7,68	8,98	10,3	11,6	12,9	14,2	15,5	16,8	18,0	19,4	0,685
8.Резистивиметрия	1,22	1,33	1,41	1,52	1,61	1,71	1,80	1,91	1,99	2,10	2,19	2,29	2,38	2,56	0,085
9.Кавернометрия	1,23	1,34	1,44	1,54	1,65	1,75	1,85	1,96	2,06	2,16	2,27	2,37	2,47	2,65	0,088
10.Профилометрия	1,23	1,34	1,44	1,54	1,65	1,75	1,85	1,96	2,06	2,16	2,27	2,37	2,47	2,65	0,088
II. Термометрия:															
а) приборами СТИ, Т-4	1,49	1,86	2,21	2,58	2,95	3,31	3,67	4,04	4,39	4,76	5,12	5,49	5,85	6,29	0,218
б) контроль пере- токов газа	1,36	1,61	1,83	2,08	2,31	2,55	2,78	3,03	3,25	3,50	3,73	3,97	4,20	4,44	0,155
12.Инклинометрия	1,32	1,53	1,71	1,92	2,11	2,31	2,50	2,71	2,89	3,10	3,29	3,49	3,68	3,96	0,135
13.Цементометрия АКИ	1,28	1,42	1,57	1,72	1,86	2,01	2,16	2,30	2,45	2,60	2,74	2,89	3,04	3,22	0,110
14.Плотномерия	1,99	2,79	3,59	4,38	5,18	5,98	6,77	7,57	8,37	9,16	9,96	10,8	11,6	12,4	0,435
15.Определение места прихвата ПО	I,24	I,35	I,45	I,57	I,68	I,79	I,90	2,01	2,11	2,23	2,34	2,45	2,56	2,74	0,092

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2800 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

	Первый зонд												Посл. зональ.		
	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	100
1.ГК,НТК,ПТК,ННК приборами:															
а) со спектр.сч.	I,46	2,00	2,52	3,05	3,58	4,II	4,64	5,17	5,70	6,23	6,76	7,29	7,82	8,35	0,302
б) с газоразр.сч.	I,84	3,14	4,44	5,74	7,03	8,33	9,62	10,9	12,2	13,5	14,8	16,1	17,4	18,7	0,685

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

	Первый зонд												Посл. зональ.		
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1.ЯМК	I,45	I,78	2,10	2,42	2,75	3,08	3,40	3,73	4,37	5,01	5,67	6,32	6,97	7,61	0,665
2.ГК,НТК,ПТК,ННК приборами:															
а) со спектр.сч.	I,33	I,46	I,59	I,73	I,86	2,00	2,12	2,26	2,52	2,79	3,05	3,32	3,58	3,85	0,302
б) с газоразр.сч. и малогабаритными	I,52	I,84	2,17	2,49	2,82	3,14	3,47	3,79	4,44	5,09	5,74	6,38	7,03	7,53	0,685
3. Термометрия высокочувств.	I,41	I,69	I,98	2,26	2,54	2,82	3,II	3,39	3,95	4,52	5,00	5,65	6,21	6,78	0,601
4. Цементометрия приборами ЦМ,СГДТ	I,34	I,48	I,62	I,76	I,90	2,04	2,18	2,32	2,60	2,89	3,17	3,45	3,73	4,01	0,318

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2800 м

Интервалы геодинамической записи в масштабе 1:100 м														Посл. запись
Первый зонд														
25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100
I.НГК, НИК(определ. НИК) приборами:														
a)стандартными	1,40	1,60	1,81	2,01	2,22	2,42	2,62	2,83	3,23	3,64	4,05	4,46	4,86	5,27
о)малогабаритными	2,13	2,46	2,78	3,11	3,43	3,76	4,08	4,41	5,06	5,71	6,36	7,02	7,67	8,32
через НИК														1,36
через межтрубье	2,47	2,80	3,12	3,45	3,77	4,10	4,42	4,74	5,39	6,04	6,69	7,34	7,98	8,63
2.НИК:														
а)в открытом стволе	1,44	1,69	1,93	2,18	2,42	2,67	2,91	3,16	3,65	4,14	4,63	5,12	5,61	6,10
б)в колонне	1,47	1,74	2,01	2,28	2,55	2,82	3,09	3,36	3,90	4,44	4,93	5,53	6,06	6,60
3.Резистивиметрия														
индукционная	1,33	1,54	1,74	1,94	2,15	2,35	2,56	2,76	3,17	3,58	3,98	4,39	4,79	5,20
4.Влагометрия	1,27	1,41	1,55	1,69	1,84	1,98	2,12	2,26	2,54	2,82	3,11	3,39	3,67	3,95
5.Плотнотметрия	1,30	1,40	1,50	1,60	1,69	1,79	1,89	1,99	2,19	2,39	2,59	2,79	2,99	3,19
6.Локация отверстий	1,29	1,45	1,62	1,78	1,94	2,10	2,26	2,42	2,75	3,08	3,40	3,73	4,04	4,37
7.Расходометрия	1,37	1,62	1,86	2,11	2,36	2,60	2,85	3,09	3,59	4,08	4,57	5,06	5,54	6,03
8.АВК прибором САГ	1,22	1,30	1,39	1,48	1,56	1,65	1,74	1,82	2,00	2,17	2,35	2,52	2,70	2,87
9.Запись манометром	1,37	1,62	1,86	2,11	2,36	2,60	2,85	3,09	3,59	4,08	4,57	5,06	5,54	6,03

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2800 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м															Послед.
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
	Первый зонд														послед.

1. ГК, НГК, ГГК, ННК
приборами:

а) со сцинт.оч. I,34 I,41 I,48 I,55 I,63 I,70 I,77 I,84 I,91 2,09 2,27 2,45 2,63 2,98 0,752
б) с газоразр.оч. I,53 I,69 I,86 2,02 2,19 2,35 2,52 2,68 2,84 3,26 3,67 4,08 4,49 5,32 I,68

2. ННК:

а) в сткн.стволе I,46 I,59 I,72 I,85 I,99 2,I2 2,25 2,38 2,5I 2,84 3,I7 3,50 3,83 4,48 I,35
б) в колонне I,53 I,69 I,86 2,02 2,19 2,35 2,52 2,68 2,84 3,26 3,67 4,08 4,49 5,32 I,68
в) с АИРК 3,I2 4,I2 5,I2 6,I2 7,I2 8,I2 9,II 10,I 11,I 13,6 16,I 18,6 21,I 26,I 10,0

3. Микроволново-
метрия I,15 I,16 I,17 I,18 I,19 I,20 I,21 I,22 I,24 I,26 I,29 I,32 I,34 I,40 0,143

4. АВК прибором
CAT I,42 I,57 I,72 I,87 2,02 2,17 2,3I 2,46 2,6I 2,98 3,35 3,72 4,09 4,83 I,52

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м															Послед.
	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
	Первый зонд														послед.

1. ННК с АИРК I,63 2,I3 2,63 3,63 4,62 5,62 6,62 7,62 8,62 9,6I 10,6 11,6 12,6 14,6 10,0

9.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед.	Виды работ	Первый зонд	Послед.
I. Определение температуры забоя	I,24	0,12	3. Отбор проби жидкости ОИИ	2,46	-
2. Определение глубины забоя	I,2I	-	4. Отбор проби жидкости АИИД	I,48	0,27
			5. Шаблонирование	0,96	-

Продолжение табл. 9

Глубина спуска зонда 2401-2800 м

Виды работ	Первый зонд.	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд.	Послед. зонд
6. Ориентирование склонителя с помощью инклинометра	2,80	-	9. Залпвака радиоактивных изотопов в раствор скирдини	0,30	-
7. Торпедирование, установка ВП или цементного моста желобкой	1,80	-	10. ТТХ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	3,10	0,08
8. Инжекция РВ	1,18				

9.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований							Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	10	20	
1. Инклинометрия	1,22	1,31	1,40	1,50	1,59	1,68	1,77	1,86	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20
2. Цементометрия прибором СГДТ									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
3. МИК:															
а) в открытом стволе									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0
4. Нанесение магнитных меток	1,19	1,24	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40
5. Расходометрия:															
а) с пакерованием	1,54	1,86	2,38	2,80	3,21	3,63	4,04	4,46	0,063	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0
б) без пакеровки	1,42	1,71	2,00	2,30	2,59	2,88	3,17	3,46	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00
6. Залпер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00

Продолжение таблицы 9

9.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, ст.ст. 108															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
I.Отбор образцов грунтоносами:															
а)стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00
б)сверлящими	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	12,0	15,0	30,0
в)дисковыми	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100,0
2.Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,63

Расчетное количество спуско-подъемов															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Спуск-подъем грунтоносов:															
а)стреляющих	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	II,I	12,5	13,9	15,3	16,7	18,0	19,4	20,8
б)сверлящих, дисковых	1,04	1,91	2,78	3,64	4,51	5,38	6,24	7,II	7,98	8,84	9,71	10,6	11,4	12,3	13,2
2.Спуск-подъем перфораторов:															
а)корпусных	1,02	2,04	3,07	4,09	5,II	6,14	7,16	8,18	9,20	10,2	II,2	12,3	13,3	14,3	15,3
б)бескорпусных	1,43	2,96	4,43	5,91	7,39	8,86	10,3	II,8	13,3	14,8	16,2	17,7	19,2	20,7	22,2

Продолжение табл. 3

Глубина спуска зонда 2401-2800 м

9.5. Понедельное время за некомпенсированные условия работ

Таблица 10

Глубина спуска зонда 280I-3200 м
10.1. Непрерывная запись диаграмм

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м														Посл. зонды
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	
Первый зонд															
1.КС,ПС	1,33	1,39	1,44	1,50	1,56	1,62	1,67	1,73	1,78	1,84	1,90	1,96	2,04	2,13	0,065
2.ИК	1,36	1,44	1,52	1,61	1,69	1,78	1,86	1,94	2,02	2,11	2,19	2,28	2,40	2,52	0,072
3.АК	1,37	1,47	1,56	1,67	1,75	1,86	1,95	2,05	2,14	2,25	2,33	2,44	2,58	2,72	0,065
4.ГК,НГК,ПГК,ННК приборами:															
а) со спирт.сч.	1,78	2,18	2,59	2,95	3,31	3,68	4,04	4,40	4,77	5,13	5,49	5,86	6,40	6,95	0,218
б) с газоразр.сч.	2,26	3,15	4,05	4,84	5,64	6,44	7,23	8,03	8,83	9,62	10,4	11,2	12,4	13,6	0,435
5.Резистивиметрия:															
а) общая	1,33	1,39	1,44	1,50	1,56	1,62	1,67	1,73	1,78	1,84	1,90	1,96	2,04	2,13	0,065
б) индукционная	1,50	1,74	1,96	2,20	2,42	2,66	2,88	3,12	3,34	3,58	3,80	4,04	4,38	4,72	0,152
6.Калориметрия	1,38	1,48	1,59	1,69	1,79	1,90	2,00	2,10	2,21	2,31	2,41	2,52	2,67	2,83	0,068
7.Профилеметрия	1,38	1,48	1,59	1,69	1,79	1,90	2,00	2,10	2,21	2,31	2,41	2,52	2,67	2,83	0,082
8.Термометрия:															
а) ОК, опред. при- тока	1,37	1,47	1,56	1,67	1,75	1,86	1,95	2,05	2,14	2,25	2,33	2,44	2,58	2,72	0,065
б) опред. ГГГ затрудн.	1,49	1,70	1,92	2,13	2,34	2,56	2,77	2,98	3,20	3,41	3,62	3,84	4,16	4,48	0,143
в) высокочувств.	1,50	1,74	1,96	2,20	2,42	2,66	2,88	3,12	3,34	3,58	3,80	4,04	4,36	4,72	0,152

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м														Посл. зонд.	
Первый зонд															
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
9. Цементометрия:															
а) приборами АКЦ	1,36	1,44	1,52	1,61	1,69	1,78	1,86	1,94	2,02	2,11	2,19	2,28	2,40	2,52	0,078
б) ЦМ, СГДТ	1,58	1,81	2,05	2,29	2,52	2,76	3,00	3,23	3,47	3,71	3,94	4,18	4,54	4,89	0,155
10. Благометрия	1,57	1,87	2,16	2,46	2,76	3,06	3,35	3,65	3,94	3,24	4,58	4,84	5,18	5,72	0,185
11. Плотнometрия	1,58	1,81	2,05	2,29	2,52	2,76	3,00	3,23	3,47	3,71	3,94	4,18	4,54	4,89	0,155
12. Локация мутт	1,46	1,64	1,82	2,00	2,18	2,36	2,54	2,72	2,90	3,08	3,26	3,44	3,70	3,98	0,127
13. Опред. места прихвата НО	1,34	1,40	1,46	1,53	1,59	1,66	1,72	1,78	1,84	1,91	1,97	2,04	2,13	2,22	0,068
14. Запись максиметром	1,67	2,06	2,45	2,82	3,09	3,46	3,82	4,18	4,54	4,91	5,36	5,72	6,30	6,91	0,218
15. Промер кабеля без уст.меток	1,31	1,33	1,36	1,40	1,42	1,46	1,49	1,51	1,54	1,58	1,60	1,64	1,68	1,72	

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500, м														Посл. зонд.	
Первый зонд															
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1. ГК, НГК, ИГК, НИК, приборами:															
а) со сцинт.сч.	1,47	1,57	1,67	1,78	1,88	1,98	2,08	2,18	2,38	2,59	2,77	2,95	3,13	3,31	0,218
б) с газоразр.сч. и малогабаритн.	1,60	1,82	2,04	2,26	2,48	2,71	2,93	3,15	3,60	4,05	4,44	4,84	5,24	5,64	0,435
2. ИГК:															
а) в открытом стволе	1,62	1,85	2,07	2,29	2,51	2,74	2,96	3,18	3,63	4,08	4,47	4,87	5,27	5,67	0,452
б) в колонне	1,70	2,02	2,36	2,69	3,01	3,34	3,67	4,00	4,65	5,31	5,90	6,49	7,07	7,66	0,623

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

7/18

	Интервалы гидрографической записи в масштабе 1:200 м														Посл. зонны 100
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	
I. ИК, КС, ЕКО	I,37	I,47	I,56	I,67	I,75	I,86	I,95	2,05	2,14	2,25	2,33	2,44	2,58	2,72	0,085
2. НК	I,41	I,53	I,66	I,80	I,92	2,06	2,19	2,31	2,44	2,58	2,70	2,84	3,03	3,22	0,102
3. МК, МЕК	I,50	I,74	I,96	2,20	2,42	2,66	2,88	3,12	3,34	3,58	3,80	4,04	4,38	4,72	0,152
4. ИК	I,39	I,50	I,62	I,73	I,84	I,96	2,07	2,18	2,30	2,41	2,52	2,64	2,80	2,98	0,093
5. АК	I,49	I,70	I,92	2,13	2,34	2,56	2,77	2,98	3,20	3,41	3,62	3,84	4,16	4,48	0,143
6. ВДК	I,50	I,74	I,96	2,20	2,42	2,66	2,88	3,12	3,34	3,58	3,80	4,04	4,38	4,72	0,152
7. ГК, НГК, ГТК, ННК															
приборами:															
1. а) со спектр.сч.	I,97	2,56	3,15	3,68	4,21	4,74	5,27	5,80	6,33	6,86	7,39	7,92	8,74	9,62	0,302
б) с газоразр.сч.	2,82	4,27	5,73	7,02	8,32	9,63	10,9	12,2	13,5	14,8	16,1	17,4	19,4	21,4	0,385
3. Реалистивиметрия	I,37	I,47	I,56	I,67	I,75	I,86	I,95	2,05	2,14	2,25	2,33	2,44	2,58	2,72	0,085
9. Кавернометрия	I,38	I,48	I,59	I,69	I,79	I,90	2,00	2,10	2,21	2,31	2,41	2,52	2,67	2,83	0,088
10. Профилометрия	I,33	I,43	I,59	I,69	I,79	I,90	2,00	2,10	2,21	2,31	2,41	2,52	2,67	2,83	0,088
II. Термометрия:															
1. приборами СТИ, Т-4	I,67	2,06	2,45	2,82	3,09	3,46	3,82	4,18	4,54	4,91	5,36	5,72	6,30	6,91	0,218
б) контроль пере-															
токов газа	I,51	I,75	I,98	2,23	2,45	2,70	2,93	3,17	3,40	3,65	3,88	4,12	4,47	4,82	0,155
12. Инклинометрия	I,47	I,67	I,86	2,07	2,25	2,46	2,65	2,85	3,04	3,25	3,43	3,64	3,93	4,22	0,135
13. Цементометрия															
АК	I,42	I,57	I,72	I,86	2,01	2,16	2,30	2,45	2,60	2,74	2,89	3,04	3,26	3,48	0,110
14. Плотнотметрия	2,26	3,15	4,05	4,84	5,64	6,44	7,23	8,03	8,83	9,62	10,4	11,2	12,4	13,6	0,435
15. Опред. места															
приквата №	I,33	I,49	I,60	I,72	I,82	I,94	2,05	2,15	2,26	2,38	2,48	2,60	2,76	2,92	0,092

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														Посл. зонами	
Первый зонд															
100	300	500	700	100	100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800	100	
1.ГК,НГК,ПГК,ННК															
приборами:															
a) со спирт.сч.	1,65	2,26	2,85	3,41	3,94	4,47	5,00	5,53	6,06	6,59	7,12	7,65	8,18	9,04	0,302
b) с газогазр.сч.	0,09	3,55	5,00	6,38	7,67	8,97	10,2	11,5	12,8	14,1	15,4	16,7	18,1	20,0	0,685
Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м															
	Первый зонд														Посл. зонами
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1.ЯМК	I,63	2,04	2,38	2,66	3,01	3,36	3,70	4,05	4,73	5,41	6,10	6,75	7,42	7,75	0,685
2.ГК,НГК,ПГК,ННК															
приборами с газо- раздел. счетч. и миллибаритными	I,73	2,09	2,46	2,82	3,19	3,55	3,91	4,27	5,00	5,73	6,38	7,02	7,67	8,32	0,685
3.Термометрия вы- сокочувств.	I,62	1,93	2,25	2,57	2,88	3,20	3,52	3,83	4,46	5,10	5,66	6,23	6,79	7,36	0,601
4.Цементометрия															
приборами ЦМ,СРПТ	I,53	I,69	I,84	2,00	2,16	2,32	2,47	2,63	2,94	3,27	3,55	3,83	4,11	4,39	0,318

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

	Интервалы непрерывной записи в масштаде 1:200 м														Послед. заряд	
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100	
I.ИИК.ИИК(опред.ВИК)																
приборами:																
a)стандартными	I,60	1,82	2,05	2,28	2,51	2,74	2,96	3,20	3,65	4.II	4,57	5,02	5,48	5,93	0,852	
б)малогабаритными																
через ИКТ	2,45	2,82	3,18	3,55	3,91	4,28	4,64	5,00	5,74	6,46	7,19	7,92	8,64	9,39	I,36	
через мякотрубье	2,86	3,22	3,58	3,95	4,31	4,68	5,04	5,40	6,13	6,85	7,58	8,31	9,03	9,74	I,37	
II.ИИК:																
a)в отк.стволе	I,64	1,92	2,19	2,47	2,74	3,02	3,29	3,57	4,I2	4,67	5,21	5,76	6,31	6,86	I,02	
б) в колонне	I,69	1,99	2,28	2,57	2,86	3,16	3,45	3,65	4,22	4,80	5,38	5,95	6,52	7,10	I,12	
III.Резистивиметрия																
индукционная	I,55	I,78	I,99	2,21	2,44	2,63	2,88	3,02	3,45	3,89	4,31	4,75	5,18	5,61	0,852	
4.Благометрия	I,46	I,62	I,77	I,93	2,10	2,25	2,41	2,57	2,88	3,20	3,52	3,83	4,15	4,46	0,601	
5.Плотнometрия	I,43	I,60	I,71	I,82	I,93	2,04	2,15	2,26	2,48	2,71	2,93	3,15	3,36	3,60	0,435	
6.Локация отверстий	I,48	I,68	I,85	2,04	2,21	2,38	2,57	2,66	3,01	3,36	3,70	4,05	4,39	4,73	0,685	
7.Расходометрия	I,59	I,86	2,12	2,39	2,66	2,92	3,19	3,37	3,90	4,42	4,94	5,46	5,98	6,50	I,02	
8.АДК прибором																
CAT	I,40	I,50	I,59	I,69	I,70	I,89	I,98	2,08	2,25	2,47	2,67	2,86	3,00	3,25	0,385	
9.Запись манометром	I,59	1,86	2,12	2,39	2,66	2,92	3,19	3,37	3,90	4,42	4,94	5,46	5,98	6,50	I,02	

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м															Посл. зоны	
Первый зонд																
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250		
1. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															100	
a) со сцинт.оч.	1,53	1,61	1,69	1,77	1,85	1,93	2,01	2,09	2,17	2,37	2,57	2,77	2,97	3,37	0,752	
b) с газоразр.оч.	1,74	1,92	2,11	2,23	2,48	2,66	2,85	3,03	3,18	3,63	4,08	4,52	4,83	5,73	1,68	
2. АИРК:																
a) в открытом стволе	1,66	1,81	1,96	2,10	2,26	2,40	2,55	2,70	2,84	3,21	3,58	3,95	4,32	5,05	1,35	
b) в колонне	1,74	1,92	2,11	2,29	2,48	2,66	2,85	3,03	3,18	3,63	4,08	4,52	4,85	5,73	1,68	
в) с АИРК	3,46	4,58	5,70	6,82	7,94	9,07	10,2	11,3	12,7	15,2	18,0	20,8	23,6	29,2	10,0	
3. Микрокаверно-метрия	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,41	1,44	1,46	1,49	1,54	0,143	
4. АВК прибором САТ	1,63	1,80	1,96	2,13	2,30	2,47	2,63	2,80	2,96	3,36	3,79	4,20	4,62	5,45	1,52	

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м															Послед. зоны
Первый зонд															
	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
I. НННК с АИРК	1,79	2,35	2,91	4,02	5,14	6,26	7,38	8,50	9,61	10,7	11,8	13,0	14,1	16,3	10,0

10.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зоны	Виды работ	Первый зонд	Послед. зоны
1. Определение температуры забоя	1,39	0,12	3. Отбор пробы жидкости ОПН	2,58	-
2. Определение глубины забоя	1,36	0,08	4. Отбор пробы жидкости АИЦ	1,64	0,27
			5. Шаблонирование	1,08	-

Продолжение табл. № 10

Глубина спуска зонда 2800-3200 м

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
6. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометрии	2,94	-	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважин	0,30	-
7. Торпедирование, установка ВП или цементного моста с желонкой	1,97	-	10. ТГХВ на пласт изделиями АИС (до 5 изделий)	3,37	0,08
8. Инъекция РВ	1,32				

10.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120	
1. Инклинометрия	1,37	1,46	1,55	1,64	1,73	1,82	1,92	2,01	0,018	0,037	0,055	0,073	0,73	1,47	2,20	
2. Цементометрия прибором СГДТ									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
3. ИМК:																
а) в открытом стволе									0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) в колонне									0,117	0,233	0,350	0,467	4,67	9,33	14,0	
4. Нанесение магнитных меток	1,33	1,39	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	1,74	0,012	0,023	0,035	0,047	0,47	0,93	1,40	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	1,76	2,23	2,70	3,17	3,63	4,10	4,56	5,03	0,083	0,167	0,250	0,333	3,33	6,67	10,0	
б) без пакеровки	1,63	1,95	2,28	2,61	2,94	3,26	3,59	3,91	0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	
6. Замер манометром									0,058	0,117	0,175	0,233	2,33	4,67	7,00	

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

IO.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, стетров														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100

I. Отбор образцов

грунтоносами:

a) стреляющими	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	I,00	I,50	2,00	2,50	5,00
б) сверлящими	0,30	0,60	0,90	I,20	I,50	I,80	2,10	2,40	2,70	3,00	6,00	9,00	I2,0	I5,0	30,0
в) дисковыми	I,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	I0,0	20,0	30,0	40,0	50,0	I00,0
2. Перфорация	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	I,83

Расчетное количество спуско-подъемов														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5

I. Спуск-подъем

грунтоносов

a) стреляющих	I,58	3,15	4,73	6,30	7,86	9,45	II,0	I2,6	I4,2	I5,6	I7,3	I8,9	20,5	22,0	23,6
б) сверлящих, дис- ковых	I,18	2,18	3,18	4,18	5,18	6,18	7,18	8,18	9,18	I0,2	II,2	I2,2	I3,2	I4,2	I5,2

2. Спуск-подъем

перфораторов:

а) корпусных	I,16	2,31	3,47	4,62	5,78	6,94	8,09	9,25	I0,4	II,6	I2,7	I3,9	I5,0	I6,2	I7,3
б) бескорпусных	I,65	3,30	4,95	6,60	8,25	9,90	II,6	I3,2	I4,8	I6,5	I8,2	I9,8	I2,4	I3,1	I4,8

Продолжение табл. 10

Глубина спуска зонда 2801-3200 м

10.5. Дополнительное время за ненормализованные условия работ

Таблица II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

II.I. Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований															9000 3000
до 3000															
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
1.КС,НС	1,54	1,61	1,67	1,73	1,78	1,84	1,90	1,95	2,01	2,07	2,12	2,18	2,26	2,35	0,028
2.НК	1,57	1,68	1,77	1,85	1,93	2,02	2,10	2,18	2,27	2,35	2,43	2,52	2,64	2,77	0,042
3.ЛК	1,58	1,72	1,81	1,91	2,00	2,11	2,20	2,30	2,39	2,50	2,58	2,69	2,83	2,97	0,048
4.ГК,НГК,ПГК,ННК, приборами:															
а) со спектр.оч.	1,99	2,44	2,90	3,26	3,62	3,99	4,35	4,71	5,08	5,44	5,80	6,17	6,71	7,26	0,182
б) с газоразр.оч.	2,53	3,52	4,51	5,30	6,10	6,90	7,69	8,49	9,29	10,1	10,9	11,7	12,9	14,1	0,398
5.Резистивиметрия:															
а) общая	1,54	1,61	1,67	1,73	1,78	1,84	1,90	1,95	2,01	2,07	2,12	2,18	2,26	2,35	0,028
б) индукционная	1,76	2,06	2,29	2,52	2,75	2,98	3,21	3,44	3,67	3,90	4,13	4,36	4,71	5,05	0,115
6.Кавернометрия	1,60	1,73	1,84	1,94	2,04	2,15	2,25	2,35	2,46	2,56	2,66	2,77	2,92	3,08	0,052
7.Профилеметрия	1,60	1,73	1,84	1,94	2,04	2,15	2,25	2,35	2,46	2,56	2,66	2,77	2,92	3,08	0,052
8.Термометрия:															
а) ОДК, опред. при- токе	1,58	1,72	1,81	1,91	2,00	2,11	2,20	2,30	2,39	2,50	2,58	2,69	2,83	2,97	0,048
б) опред. ГТГ, затруб. циркуляции	1,74	2,02	2,24	2,44	2,66	2,88	3,08	3,30	3,52	3,72	3,94	4,16	4,47	4,80	0,107
в) высокочувств.	1,76	2,06	2,29	2,52	2,75	2,98	3,21	3,44	3,67	3,90	4,13	4,36	4,71	5,05	0,115

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

Интервалы первичной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований															
	до 3000													свыше 3000	
	300	400	600	500	1000	1300	1400	1600	1800	2000	2300	2400	2700	3000	100
9. Цементометрия:															
а) прибором АНЦ	1,57	1,68	1,77	1,85	1,93	2,02	2,10	2,16	2,27	2,35	2,43	2,52	2,64	2,77	0,042
б) ЦМ, СПДТ	1,84	2,14	2,36	2,62	2,86	3,09	3,33	3,56	3,80	4,04	4,28	4,51	4,87	5,22	0,118
10. Благометрия	1,85	2,24	2,53	2,83	3,13	3,42	3,72	4,02	4,31	4,61	4,91	5,20	5,65	6,09	0,148
11. Плотнometрия	1,84	2,14	2,38	2,62	2,86	3,09	3,33	3,56	3,80	4,04	4,28	4,51	4,87	5,22	0,118
12. Локация муфт	1,70	1,93	2,11	2,29	2,47	2,65	2,83	3,01	3,19	3,37	3,55	3,73	4,00	4,27	0,090
13. Определение места привязки ПО	1,55	1,63	1,69	1,76	1,82	1,88	1,95	2,01	2,07	2,14	2,20	2,26	2,36	2,45	0,032
14. Радиус макрометром	1,90	2,33	2,76	3,16	3,50	3,87	4,23	4,59	4,95	5,32	5,73	6,10	6,65	7,22	0,182
15. Промер кабеля без уст.меток	1,50	1,54	1,57	1,60	1,63	1,67	1,70	1,72	1,75	1,78	1,81	1,85	1,89	1,93	0,015
Интервалы первичной записи в масштабе 1:500 м															
	Первый зонд													послед. зонд	
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
1. ГК, НГК, ПГК, ВГК приборами:															
а) со сцинт.сч.	1,66	1,76	1,88	1,99	2,11	2,22	2,33	2,44	2,67	2,90	3,03	3,26	3,44	3,62	0,284
б) с газоразр.сч. и малогабаритными	1,79	2,04	2,29	2,53	2,77	3,02	3,27	3,52	4,01	4,51	4,91	5,30	5,70	6,10	0,506
2. МНН:															
а) в откр.стволе	1,84	2,08	2,33	2,57	2,81	3,06	3,31	3,56	4,05	4,55	4,95	5,34	5,74	6,14	0,587
б) в колонне	1,91	2,27	2,63	3,00	3,36	3,73	4,09	4,45	5,16	5,51	5,49	7,03	7,66	8,25	0,610

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м															нест.
	Первый зонд														стаб.
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	3300
I.НС,КС,БКЗ	I,58	I,72	I,81	I,91	2,00	2,11	2,20	2,30	2,39	2,50	2,58	2,69	2,83	2,97	0,110
2.БК	I,64	I,80	I,93	2,06	2,19	2,33	2,46	2,58	2,71	2,84	2,97	3,10	3,30	3,49	0,103
3.МК,МБК	I,76	2,06	2,29	2,52	2,75	2,93	3,21	3,44	3,67	3,90	4,13	4,36	4,71	5,05	0,197
4.ИМ	I,61	I,76	I,87	I,99	2,10	2,21	2,33	2,44	2,55	2,67	2,78	2,89	3,06	3,23	0,121
5.АК	I,74	2,02	2,24	2,44	2,66	2,86	3,08	3,30	3,52	3,72	3,94	4,16	4,47	4,80	0,166
6.ВДК	I,76	2,06	2,29	2,52	2,75	2,98	3,21	3,44	3,67	3,90	4,13	4,36	4,71	5,05	0,197
7.ГК,НК,ГГК,ННК приборы:															
а) со спектр.сч.	2,20	2,86	3,52	4,05	4,58	5,II	5,64	6,17	6,70	7,23	7,75	8,29	9,09	9,91	0,392
б) со газоразр.сч.	3,15	4,76	6,37	7,66	8,96	10,3	11,6	12,9	14,2	15,5	16,8	18,1	20,0	21,9	0,890
8.Реактивиметрия	I,58	I,72	I,81	I,91	2,00	2,11	2,20	2,30	2,39	2,50	2,58	2,69	2,83	2,97	0,110
9.Кавернометрия	I,60	I,73	I,84	I,94	2,04	2,15	2,25	2,35	2,46	2,56	2,66	2,77	2,92	3,08	0,115
10.Профилометрия	I,60	I,73	I,84	I,94	2,04	2,15	2,25	2,35	2,46	2,56	2,66	2,77	2,92	3,08	0,115
II. Термометрия:															
а) приборами СТИ,															
T-4	I,00	2,33	2,76	3,16	3,50	3,87	4,23	4,59	4,95	5,32	5,73	6,10	6,65	7,22	0,284
б) контроль перетоков газа	I,77	2,03	2,31	2,56	2,78	3,03	3,26	3,50	3,73	3,98	4,21	4,45	4,80	5,16	0,202
12.Миклинометрия	I,72	1,98	2,17	2,37	2,56	2,77	2,96	3,16	3,35	3,56	3,74	3,95	4,25	4,53	0,176
13.Цементометрия	I,66	I,85	I,99	2,14	2,29	2,43	2,58	2,73	2,87	3,02	3,17	3,31	3,53	3,75	0,143
14.Шлотнометрия	2,53	3,52	4,51	5,30	6,10	6,90	7,59	8,49	9,29	10,1	10,9	11,7	12,9	14,1	0,565
15.Определ. места прихвата ПО	I,61	I,75	I,86	I,97	2,08	2,20	2,30	2,41	2,52	2,63	2,74	2,86	3,02	3,18	0,119

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.
зонд

100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800	100
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

I.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами:

a) со сплит.счетч.	1,87	2,53	3,18	3,78	4,31	4,84	5,37	5,90	6,43	6,96	7,49	8,02	8,55	9,37	0,392
b) с газоразр.счетч.	2,34	3,96	5,56	7,02	8,31	9,61	10,9	12,2	13,5	14,8	16,1	17,4	18,7	20,7	0,890

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.
зонд

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

I.ДМК I,91 2,29 2,66 3,00 3,38 3,77 4,15 4,54 5,30 6,06 6,83 7,46 8,17 8,72 0,890

2.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами с газо-
разр.счетч. и ма-
логабаритными

I,94	2,34	2,75	3,15	3,56	3,96	4,36	4,76	5,56	6,37	7,02	7,66	8,31	8,96	0,890
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

3.Термометрия высо-
кочувствит.

I,83	2,18	2,52	2,88	3,23	3,57	3,93	4,28	4,97	5,68	6,24	6,81	7,37	7,94	0,782
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

4.Цементометрия

приборами ЦМ,СГДТ	I,72	I,90	2,07	2,24	2,41	2,59	2,76	2,94	3,29	3,64	3,92	4,20	4,48	4,76	0,414
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 320I-3600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 100

I. НГК, ННК(опред. ВНК)
приборами:

a) стандартными	1,79	2,05	2,30	2,55	2,80	3,06	3,31	3,57	4,07	4,58	5,08	5,59	6,09	6,60	I,II
b) малогабаритными через НГК	2,78	3,18	3,58	3,99	4,39	4,79	5,20	5,69	6,41	7,21	8,02	8,82	9,61	10,5	1,77
через мангрудьи	3,25	3,65	4,05	4,45	4,85	5,25	5,65	6,06	6,86	7,66	8,47	9,28	10,1	10,8	1,78
2. ННК:															
a) в открытом стволе	1,85	2,15	2,46	2,76	3,06	3,37	3,67	3,98	4,59	5,20	5,80	6,41	7,02	7,63	I,32
b) в колонне	1,92	2,23	2,55	2,86	3,18	3,49	3,81	4,10	4,73	5,37	6,01	6,65	7,29	7,93	I,45
3. Резистивиметрия индукционная	1,77	2,01	2,24	2,48	2,72	2,96	3,20	3,40	3,88	4,36	4,84	5,32	5,80	6,28	I,II
4. Благометрия	1,65	1,83	1,99	2,18	2,35	2,52	2,70	2,88	3,23	3,57	3,93	4,28	4,63	4,97	0,782
5. Плотнometрия	1,67	1,79	1,92	2,04	2,16	2,29	2,41	2,53	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,01	0,565
6. Локация отверстий	1,67	1,90	2,08	2,29	2,48	2,66	2,83	3,00	3,38	3,77	4,15	4,54	4,92	5,30	0,890
7. Расходометрия	1,82	2,10	2,39	2,68	2,97	3,25	3,54	3,79	4,37	4,95	5,53	6,II	6,69	7,27	I,32
8. АВК прибором САТ	1,58	1,69	1,80	1,90	2,02	2,12	2,23	2,34	2,55	2,77	2,99	3,20	3,42	3,63	0,500
9. Запись манометром	1,82	2,10	2,39	2,68	2,97	3,25	3,54	3,79	4,37	4,95	5,53	6,II	6,69	7,27	I,32

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 320I-3600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

8-23/7

Первый зонд

Последний зонд

20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I. ГК, НГК, ГГМ,
ННК прибора

мк:

- a) со сцинт.сч. I,72 I,81 I,90 I,98 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,65 2,87 3,10 3,32 3,76 0,977
б) с газор.сч. I,95 2,15 2,36 2,56 2,77 2,97 3,18 3,38 3,52 4,00 4,48 4,96 5,43 6,40 2,19

2. ИННК:

- a) в открытии. I,87 2,03 2,19 2,35 2,53 2,69 2,85 3,01 3,17 3,58 3,99 4,40 4,81 5,62 1,76
б) в колонне I,95 2,15 2,36 2,56 2,77 2,97 3,18 3,38 3,52 4,00 4,48 4,96 5,43 6,40 2,19

- в) с АЦРК 3,81 5,05 6,29 7,52 8,76 10,0 11,3 12,5 13,7 16,8 19,9 23,0 26,3 32,3 13,0

3. Микрокавер- нометрия I,49 I,51 I,52 I,54 I,55 I,56 I,58 I,59 I,60 I,64 I,67 I,71 I,74 I,81 0,186

4. АБК прибором САТ I,84 2,03 2,21 2,39 2,58 2,76 2,94 3,12 3,31 3,77 4,23 4,69 5,15 6,07 1,97

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

Первый зонд

Последний зонд

5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

- I. ИННК с АЦРК I,95 2,57 3,19 4,43 5,67 6,90 8,14 9,38 10,6 11,8 13,1 14,3 15,6 18,0 13,0

II. 2. РАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Виды работ

Первый зонд

Последний зонд

Виды работ

Первый зонд

Последний зонд

- I. Определение температуры забоя I,62 0,15 3. Отбор пробы жидкости ОПН 3,18 -

2. Определение глубины забоя I,57 0,11 4. Отбор пробы жидкости АИД 1,93 0,35

5. Шаблонирование I,23 -

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 330I-3600 м

Виды работ	Первый зонд		Послед. зонд		Виды работ	Первый зонд		Послед. зонд	
	Послед.	Первый	Послед.	Первый		Послед.	Первый	Послед.	Первый
6. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	3,63	-	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	-				
7. Торпедирование, установка ВЛ или цементного моста желонкой	2,35	-	10. ТТХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	4,09	0,11				
8. Инъекция РВ	1,53	-							

II.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований										Исследования в дополнительных точках				
	5	10	15	20	25	30	35	40	I	2	3	4	40	80	120
1. Инклинометрия	I,58	I,70	I,82	I,94	2,06	2,18	2,30	2,42	0,024	0,048	0,071	0,095	0,95	I,91	2,86
2. Цементометрия прибором СГДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	I3,0
3. ИННК:															
а) в открытом стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	I3,0
б) в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,152	0,303	0,455	0,607	6,07	I2,I	I8,2
4. Нанесение магнитных меток	I,54	I,62	I,69	I,77	I,84	I,92	2,00	2,07	0,015	0,030	0,045	0,061	0,61	I,2I	I,82
5. Расходометрия:															
а) с пакерованием	I,99	2,50	3,03	3,54	4,06	4,57	5,09	5,60	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	I3,0
б) без пакерова-	I,34	2,20	2,56	2,92	3,29	3,65	4,01	4,36	0,076	0,152	0,227	0,303	3,03	6,07	9,10
6. Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,076	0,152	0,227	0,303	3,03	6,07	9,10

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

II.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, отстрелов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

Отбор образцов
грунтоносами:

a) стреляющими	0,06	0,13	0,20	0,26	0,32	0,39	0,46	0,52	0,58	0,65	I,30	I,95	2,60	3,25	6,50
б) сверлящими	0,39	0,78	I,17	I,56	I,95	2,34	2,73	3,12	3,51	3,90	7,80	II,7	15,6	19,5	39,0
в) дисковыми	I,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,4	II,7	I3,0	26,0	39,0	52,0	65,0	I30,0
Перфорация	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,24	0,48	0,72	0,95	I,19	2,38

Расчетное количество спуско-подъемов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем
грунтоносое:

a) стреляющих	I,82	3,64	5,45	7,27	9,09	I0,9	I2,7	I4,5	I6,4	I8,2	20,0	21,8	23,6	25,4	27,3
б) сверлящих, дисковых	I,35	2,52	3,70	4,87	6,04	7,22	8,39	9,56	I0,7	II,9	I3,I	I4,3	I5,4	I6,6	I7,8

2. Спуск-подъем
перфораторов:

a) корпусных	I,33	2,66	3,99	5,32	6,65	7,98	9,30	I0,6	I2,0	I3,3	I4,6	I6,0	I7,3	I8,6	I9,9
б) бескорпусных	I,68	3,75	5,63	7,50	9,38	II,3	I3,I	I5,0	I6,9	I8,8	20,6	22,5	24,4	26,3	28,I

Продолжение табл. II

Глубина спуска зонда 3201-3600 м

II.5. Дополнительное время за не нормализованные условия работ

Виды работ	Спуск - подъем зонда в скважине								Чали- чие	Одновр. запись
	через	через	через	при уг- лах нак- лона	до 60	сек и плотности	Г/см ³	нефти		
через бурильные трубы	через НКТ	через межтрубье	через лонг. трубу	1,51- более 2,50	1,71- 1,70	1,91- 1,90	2,10	2,10	в бу- рям. скваж.	3 и более кривых

I. Все виды с записью диаграмм:

- | | 0,56 | 0,72 | 1,13 | 0,82 | 0,20 | 0,51 | 0,62 | 1,13 | 0,70 | 0,30 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a) первым зондом | 0,56 | 0,72 | 1,13 | 0,82 | 0,20 | 0,51 | 0,62 | 1,13 | 0,70 | 0,30 |
| b) последующими зондами на 1000 м исследований | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,30 |
| 2. Определение температуры или глубины забоя, ориентирование отклонителя, инъекция FB, точечные измерения | 0,64 | 0,82 | 1,29 | 0,26 | 0,23 | 0,59 | 0,94 | 1,29 | - | - |
| 3. Отбор проб ОПН, шаблонирование | 0,53 | 1,06 | 1,52 | 0,21 | 0,23 | 0,59 | 0,94 | 1,29 | - | - |
| 4. Отбор образцов стреляющими грунтоисками, перфорация безкорпусными перфораторами, торпедирование, установка ВЦ или цемент.моста | - | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,70 | 1,29 | 1,99 | - | - |
| 5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоисками, перфорация корпусными перфораторами | - | - | - | 0,23 | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 1,17 | - | - |
| 6. ТТХВ на пласт изделиями АДС | - | - | - | 0,52 | | | | | | |
| 7. Проталкивание кабеля вручную через межтрубье или лубрикатор в НКТ | - | 0,25 | 0,25 | | | | | | | |

Таблица I2

Глубина спуска зонда 360I-4000 м

I2. I. Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах

исследований, м

до 3000

с выше

3000

100

Виды работ

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	
I. КС, ПС	I,73	I,80	I,88	I,95	2,01	2,06	2,12	2,18	2,23	2,30	2,36	2,40	2,49	2,57	0,028
2. ИК	I,76	I,87	I,98	2,09	2,17	2,26	2,34	2,42	2,51	2,59	2,67	2,76	2,88	3,01	0,042
3. АК	I,78	I,91	2,03	2,16	2,25	2,36	2,44	2,55	2,64	2,74	2,83	2,94	3,08	3,22	0,048
4. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
a) со сцинт.счетч.	2,22	2,70	3,20	3,58	3,96	4,35	4,73	5,12	5,49	5,85	6,21	6,58	7,12	7,67	0,182
б) с газораз.счет.	2,80	3,87	4,94	5,78	6,63	7,47	8,31	9,16	9,96	10,7	11,5	12,3	13,5	14,7	0,398
5. Резистивиметрия:															
a) общая	I,73	I,80	I,88	I,95	2,01	2,06	2,12	2,18	2,23	2,30	2,36	2,40	2,49	2,57	0,028
б) индукционная	I,96	2,25	2,55	2,85	3,08	3,31	3,54	3,77	4,00	4,23	4,46	4,69	5,04	5,38	0,115
6. Кавернометрия	I,79	I,93	2,06	2,19	2,30	2,40	2,50	2,61	2,71	2,81	2,92	3,02	3,18	3,33	0,052
7. Профилеметрия	I,79	I,93	2,06	2,19	2,30	2,40	2,50	2,61	2,71	2,81	2,92	3,02	3,18	3,33	0,052
8. Термометрия:															
a) ОЦИ, опред. притока	I,78	I,91	2,03	2,16	2,25	2,36	2,44	2,55	2,64	2,74	2,83	2,94	3,08	3,22	0,048
б) опред. ГГ, затрубн. циркуляции	I,93	2,21	2,49	2,76	2,98	3,20	3,40	3,62	3,84	4,04	4,26	4,48	4,79	5,12	0,107
в) высокочувствит.	I,96	2,25	2,55	2,85	3,08	3,31	3,54	3,77	4,00	4,23	4,46	4,69	5,04	5,38	0,115

Продолжение табл. I2

Глубина спуска зонда 360I-4000 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований, м³

Виды работ	до 3000												общие 3000	
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000

9. Цементометрия:

a) приборами АКЦ	1,76	1,87	1,98	2,09	2,17	2,26	2,34	2,42	2,51	2,59	2,67	2,76	2,88	3,01	0,042
б) ГМ, СГДТ	2,03	2,34	2,64	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90	4,14	4,37	4,61	4,84	5,20	5,56	0,118

10. Влагометрия	2,04	2,43	2,81	3,20	3,50	3,79	4,09	4,39	4,68	4,98	5,28	5,57	6,02	6,46	0,148
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

II. Плотнometрия	2,03	2,34	2,64	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90	4,14	4,37	4,61	4,84	5,20	5,56	0,118
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

12. Локация муфт	1,89	2,12	2,36	2,59	2,77	2,95	3,13	3,31	3,49	3,67	3,85	4,03	4,30	4,57,	0,090
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

13. Определение места прихвата ПО	1,74	1,82	1,90	1,99	2,05	2,11	2,18	2,24	2,30	2,37	2,43	2,49	2,59	2,68	0,032
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

14. Запись маномет.	2,13	2,60	3,07	3,50	3,91	4,28	4,64	5,00	5,36	5,73	6,03	6,40	6,93	7,46	0,182
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

15. Промер кабеля без уст.меток	1,70	1,73	1,77	1,81	1,84	1,88	1,90	1,93	1,96	1,99	2,02	2,06	2,10	2,14	0,015
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м

Первый зонд

Послед.
зонд

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

I. ГК, НГК, ПГК, ННК
приборами:

a) со сцинт.счет.	1,86	1,97	2,10	2,22	2,34	2,47	2,59	2,70	2,95	3,20	3,39	3,58	3,77	3,96	0,284
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

б) с газораз.счет. и малогабарит.	2,00	2,27	2,54	2,80	3,06	3,33	3,60	3,87	4,40	4,94	5,36	5,78	6,20	6,63	0,566
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2. ННК:

а) в откр.стволе	2,06	2,32	2,58	2,80	3,07	3,34	3,61	3,88	4,42	4,96	5,50	5,91	6,39	6,87	0,587
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

б) в колонне	2,13	2,52	2,91	3,31	3,70	4,09	4,49	4,88	5,66	6,45	7,07	7,70	8,31	8,94	0,810
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Продолжение табл. I 12

Глубина спуска зонда 3601-4000 м

Виды работ	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м														Послед. зонды	
	Первый зонд															
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100	
I.ЛС,КС,БКЗ	1,78	1,91	2,03	2,16	2,25	2,36	2,44	2,55	2,64	2,74	2,83	2,94	3,08	3,22	0,110	
2.БК	1,93	1,99	2,16	2,33	2,46	2,60	2,72	2,85	2,98	3,II	3,24	3,37	3,57	3,76	0,132	
3.МК,МБК	1,96	2,25	2,55	2,85	3,08	3,31	3,54	3,77	4,00	4,23	4,46	4,69	5,04	5,38	0,197	
4.ИК	1,80	1,95	2,10	2,25	2,36	2,47	2,59	2,70	2,81	2,93	3,04	3,15	3,32	3,49	0,121	
5.АК	1,93	2,21	2,49	2,76	2,98	3,20	3,40	3,62	3,84	4,04	4,26	4,48	4,79	5,12	0,136	
6.РДК	1,96	2,25	2,55	2,85	3,08	3,31	3,54	3,77	4,00	4,23	4,46	4,69	5,04	5,38	0,197	
7.ГК,НГК,ГГК,ДНК приборами:																
I	a) со спирт.счет.	2,44	3,16	3,87	4,43	4,99	5,55	6,II	6,68	7,2I	7,74	8,27	8,80	9,59	10,4	0,392
b) с газораз.счет.	3,48	5,2I	6,95	8,32	9,70	II,1	12,4	13,8	15,I	16,4	17,7	19,0	21,0	22,9	0,890	
8.Резистивиметрия	I,78	I,91	2,03	2,16	2,25	2,36	2,44	2,55	2,64	2,74	2,83	2,94	3,08	3,22	0,110	
9.Кэвернометрия	I,79	I,93	2,06	2,19	2,30	2,40	2,50	2,6I	2,7I	2,8I	2,92	3,02	3,18	3,33	0,115	
10.Профильеметрия	I,79	I,93	2,06	2,19	2,30	2,40	2,50	2,6I	2,7I	2,8I	2,92	3,02	3,18	3,33	0,115	
II Термометрия:																
a) приборами СТИ,	T-4	2,13	2,60	3,07	3,50	3,9I	4,28	4,64	5,00	5,36	5,73	6,03	6,40	6,93	7,46	0,284
b) контроль пере- тока газа	I,96	2,28	2,57	2,89	3,12	3,36	3,59	3,84	4,06	4,3I	4,54	4,78	5,14	5,49	0,202	
I2.Инклинометрия	I,9I	2,17	2,42	2,68	2,87	3,08	3,26	3,47	3,66	3,86	4,05	4,26	4,55	4,84	0,176	
13.Цементомет.АКЦ	I,85	2,04	2,23	2,42	2,57	2,7I	2,86	3,0I	3,15	3,30	3,45	3,59	3,8I	4,03	0,143	
14.Плотномерия	2,80	3,87	4,94	5,78	6,63	7,47	8,3I	9,16	9,96	10,7	11,5	12,3	13,5	14,7	0,565	
15.Определение ме- ста прихвата №	I,80	I,94	2,08	2,23	2,34	2,45	2,56	2,67	2,77	2,89	3,00	3,II	3,27	3,43	0,119	

Глубина спуска зонда 3601-4000 м

Продолжение табл. I2

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200,м

Виды работ	Первый зонд												Послед.	
	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800

I. ГК, НГК, ГТК, ННК
приборами:

a) со сцинт.счет.	2,09	2,80	3,51	4,14	4,71	5,27	5,83	6,39	6,94	7,47	8,00	8,53	9,06	9,86	0,392
b) с газораз.счет.	2,60	4,34	6,07	7,64	9,00	10,4	11,7	13,1	14,5	15,8	17,0	18,4	19,6	21,6	0,890

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200,м

Виды работ	Первый зонд												Послед.	
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000

I. ЯМК	2,14	2,54	2,95	3,34	3,76	4,18	4,61	5,03	5,87	6,71	7,56	8,17	8,93	9,69	0,890
2. ГК, НГК, ГТК, ННК приборами с га- зоразр.счетчи и малогабаритными	2,17	2,60	3,03	3,48	3,91	4,34	4,77	5,21	6,07	6,95	7,64	8,32	9,00	9,70	0,890
3. Термометрия вы- сокочув.	2,04	2,43	2,80	3,18	3,56	3,93	4,31	4,69	5,45	6,21	6,80	7,41	8,00	8,60	0,782
4. Цементометрия приборами ЦМ, СЦП	1,92	2,11	2,30	2,49	2,67	2,87	3,05	3,24	3,62	4,00	4,30	4,60	4,89	5,19	0,414

Продолжение табл. I2

Глубина спуска зонда 3601-4000 м

Виды работ	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м												Послед. зонды		
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100
I. НГК, ИНК(опред. ВНК) приборами:															
а) стандартными	2,00	2,28	2,55	2,83	3,10	3,37	3,64	3,92	4,47	5,01	5,56	6,10	6,65	7,20	I,II
б) малогабаритн. через НГК	3,12	3,56	3,99	4,43	4,87	5,30	5,74	6,18	7,05	7,92	8,79	9,66	10,5	II,4	I,77
через межтрубы	3,66	4,09	4,53	4,96	5,39	5,83	6,26	6,70	7,57	8,43	9,32	10,2	II,0	II,9	I,78
2. ИНК:															
а) в откр.стволе	2,06	2,39	2,72	3,04	3,37	3,70	4,03	4,36	5,02	5,68	6,33	6,99	7,65	8,31	I,32
б) в колонне	2,14	2,48	2,82	3,15	3,49	3,83	4,16	4,54	5,24	5,94	6,65	7,35	8,05	8,76	I,45
3. Резистивиметрия индукционная	1,99	2,25	2,50	2,75	3,01	3,26	3,52	3,78	4,30	4,84	5,36	5,90	6,42	6,95	I,II
4. Влагометрия	1,85	2,04	2,23	2,43	2,61	2,80	2,99	3,18	3,56	3,93	4,41	4,69	5,08	5,45	0,782
5. Плотномерия	1,87	2,00	2,14	2,27	2,40	2,54	2,67	2,80	3,06	3,33	3,60	3,87	4,14	4,40	0,565
6. Локация отвер- стий	1,94	2,14	2,34	2,54	2,76	2,95	3,15	3,34	3,76	4,18	4,61	5,03	5,45	5,87	0,890
7. Расходометрия	2,04	2,35	2,65	2,96	3,27	3,57	3,88	4,21	4,85	5,48	6,12	6,76	7,40	8,04	I,32
8. АВК прибором CAT I,78 I,90 2,01 2,13 2,25 2,36 2,48 2,60 2,83 3,07 3,30 3,53 3,77 3,99 0,500															
9. Запись мано- метром	2,04	2,35	2,65	2,96	3,27	3,57	3,88	4,21	4,85	5,48	6,12	6,76	7,40	8,04	I,32

Продолжение табл. I2

Глубина спуска зонда 3601-4000 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

Виды работ

Первый зонд

Послед.
зонды

	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
--	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I. ГК, НГК, ГГК, ННК
приборами:

a) со сцинт.счетч.	1,93	2,02	2,12	2,21	2,31	2,40	2,50	2,60	2,69	2,93	3,17	3,41	3,65	4,13	0,977
b) с газоразр.счет.	2,18	2,39	2,62	2,83	3,06	3,28	3,50	3,72	3,86	4,38	4,89	5,40	6,01	7,08	2,19

2. ИННК:

a) з откры. стволе	2,08	2,26	2,44	2,61	2,79	2,97	3,15	3,32	3,51	3,94	4,37	4,82	5,26	6,14	1,76
b) з колонии	2,18	2,39	2,62	2,83	3,06	3,28	3,50	3,72	3,86	4,38	4,89	5,40	6,01	7,08	2,19
c) АЦРК	4,20	5,54	6,88	8,21	9,56	10,9	12,3	13,6	14,9	18,2	21,5	24,9	28,2	34,9	13,0

3) Микроволнометр.	1,68	1,70	1,71	1,73	1,74	1,75	1,77	1,78	1,80	1,83	1,86	1,90	1,93	2,00	0,186
4) АВК прибором САТ	2,07	2,26	2,46	2,65	2,86	3,06	3,25	3,45	3,65	4,15	4,64	5,14	5,63	6,63	1,97

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

Первый зонд

Послед.
зонды

	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

I. ИННК с АЦРК	2,19	2,86	3,53	4,87	6,21	7,54	8,88	10,2	11,5	12,9	14,2	15,6	16,9	19,6	13,0
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I2.2. Разовые операции

Виды работ

Первый зонд

Послед. зонд

Виды работ

Первый зонд

Послед. зонд

I. Определение температуры забоя	1,81	0,15	3. Отбор пробы жидкости ОПН	3,34	-
----------------------------------	------	------	-----------------------------	------	---

2. Определение глубины забоя	1,76	0,11	4. Отбор пробы жидкости АИД	1,39	0,35
------------------------------	------	------	-----------------------------	------	------

5. Шаблонирование

1,39

Продолжение табл. 12

Глубина спуска зонда 360I-4000 м

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
6. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	3,82	-	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор сивакини	0,30	-
7. Торпедирование, установка ВП или цементного моста желонкой	2,58	-	10. ТГХ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	4,43	0,II
8. Инжекция РВ	1,72				

12.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований								Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120	
1.Инклинометрия	1,78	1,90	2,01	2,13	2,25	2,37	2,49	2,61	0,024	0,048	0,071	0,095	0,95	1,91	2,86	
2.Цементометрия прибором СГДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	13,0	
3.ИИК:																
а)в откр.стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	13,0	
б)в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,152	0,303	0,455	0,607	6,07	12,1	18,2	
4.Нанесение магнитных меток	1,73	1,81	1,88	1,96	2,04	2,11	2,19	2,26	0,015	0,030	0,045	0,061	0,61	1,21	1,82	
5.Расходометрия:																
а)с пакерованием	2,22	2,78	3,34	3,90	4,46	5,01	5,57	6,13	0,108	0,217	0,325	0,433	4,33	8,67	13,0	
б)без пакерования	2,06	2,45	2,84	3,23	3,62	4,01	4,40	4,79	0,076	0,152	0,227	0,303	3,03	6,07	9,10	
6.Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,076	0,152	0,227	0,303	3,03	6,07	9,10	

Продолжение табл. 12

Глубина спуска зонда 3601-4000 м
12.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов отстрелов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100

I. Отбор образцов грунтоносами:

а) стреляющими	0,06	0,13	0,20	0,26	0,32	0,39	0,46	0,52	0,58	0,65	I,30	I,95	2,60	3,25	6,50
б) сверлящими	0,39	0,78	I,17	I,56	I,95	2,34	2,73	3,12	3,51	3,90	7,80	II,7	I5,6	I9,5	39,0
в) дисковыми	I,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,4	11,7	13,0	26,0	39,0	52,0	65,0	I30,0
2. Перфорация	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,24	0,48	0,72	0,95	I,19	2,38

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15

I. Спуск-подъем грунтоносов:

а) стреляющих	2,05	4,12	6,18	8,24	I0,3	I2,4	I4,4	I6,5	I8,6	20,6	22,7	24,7	26,8	28,8	30,9
б) сверлящих, дисковых	I,52	2,87	4,22	5,56	6,91	8,26	9,60	I0,9	I2,3	I3,6	I5,0	I6,3	I7,7	I9,0	20,4

2. Спуск-подъем перфораторов:

а) корпусных	I,50	3,00	4,51	6,01	7,51	9,02	I0,5	I2,0	I3,5	I5,0	I6,5	I8,0	I9,5	21,0	22,5
б) бескорпусных	2,I0	4,20	6,30	8,41	I0,5	I2,6	I4,7	I6,8	I8,9	21,0	23,I	25,2	27,3	29,4	31,5

Таблица I3

Глубина спуска зонда 400I-4400 м
I3.1. Непрерывная запись диаграмм

Вид работ	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований, м ³												средне 3000		
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	1000
1.КС,ЛС	1,95	2,02	2,09	2,17	2,24	2,32	2,37	2,43	2,48	2,54	2,60	2,66	2,74	2,82	0,028
2.ИК	1,99	2,10	2,20	2,31	2,42	2,53	2,61	2,70	2,78	2,86	2,94	3,03	3,15	3,28	0,042
3.АК	2,00	2,14	2,25	2,39	2,50	2,64	2,73	2,83	2,91	3,03	3,11	3,22	3,36	3,50	0,046
4.ГК,НК,ГГК,НГК, приборами:															
а)с сцинт.счетн.	2,46	2,97	3,49	3,92	4,35	4,78	5,20	5,63	6,00	6,36	6,72	7,09	7,63	8,18	0,182
б)с газоразр.счетн.	3,07	4,20	5,34	6,27	7,22	8,16	9,10	10,0	10,8	11,6	12,4	13,2	14,4	15,6	0,398
5.Резистивиметрия:															
а)одометрия	1,95	2,02	2,09	2,17	2,24	2,32	2,37	2,43	2,48	2,54	2,60	2,66	2,74	2,82	0,028
б)одом.электронная	2,21	2,51	2,80	3,10	3,40	3,70	3,93	4,16	4,39	4,62	4,85	5,08	5,43	5,77	0,115
6.Калибриметрия	2,02	2,15	2,29	2,42	2,55	2,69	2,79	2,90	3,00	3,10	3,21	3,31	3,46	3,62	0,052
7.Профилеметрия	2,02	2,15	2,29	2,42	2,55	2,69	2,79	2,90	3,00	3,10	3,21	3,31	3,46	3,62	0,052
8.Тахиметрия:															
а)ОЦК,опред.притока	2,00	2,14	2,25	2,39	2,50	2,64	2,73	2,83	2,91	3,03	3,11	3,22	3,36	3,50	0,048
б)опред.ГГК,затрубн. циркуляции	2,18	2,46	2,74	3,01	3,29	3,57	3,78	4,00	4,21	4,42	4,64	4,85	5,17	5,49	0,107
в)высокочувствит.	2,21	2,51	2,80	3,10	3,40	3,70	3,93	4,16	4,39	4,62	4,85	5,03	5,43	5,77	0,115

Продолжение табл. I3

Глубина спуска зонда 400I-4400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500 при объемах исследований, м

до 3000

свыше
3000

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

9. Цементометрия:

a) приборами АКЦ	1,99	2,10	2,20	2,31	2,42	2,53	2,61	2,70	2,78	2,86	2,94	3,03	3,15	3,28	0,042
б) ЦМ, СГДТ	2,28	2,59	2,90	3,20	3,51	3,82	4,06	4,29	4,53	4,77	5,00	5,24	5,60	5,95	0,118
10. Влагометрия	2,31	2,69	3,08	3,46	3,85	4,24	4,38	4,68	4,98	5,42	5,72	6,02	6,46	6,90	0,148
11. Плотнometрия	2,28	2,59	2,90	3,20	3,51	3,82	4,06	4,29	4,53	4,77	5,00	5,24	5,60	5,95	0,118
12. Локация муфт	2,13	2,37	2,60	2,83	3,07	3,30	3,48	3,66	3,84	4,02	4,20	4,38	4,65	4,92	0,090
13. Определение места прихвата ПО	1,96	2,04	2,12	2,20	2,29	2,37	2,43	2,50	2,56	2,62	2,68	2,75	2,84	2,94	0,032
14. Запись манометром	2,37	2,87	3,37	3,85	4,29	4,68	5,07	5,45	5,84	6,22	6,65	7,02	7,56	8,11	0,182
15. Промер кабеля без уст.меток	1,91	1,94	1,98	2,02	2,06	2,11	2,13	2,16	2,19	2,22	2,25	2,29	2,33	2,37	0,015

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500, м

Первый зонд

Послед.
зонд

	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

1. ГК, НГК, ПГК, ННК приборами:

a) со спирт.счетч.	2,07	2,20	2,33	2,46	2,59	2,72	2,84	2,97	3,23	3,49	3,70	3,92	4,13	4,35	0,527
б) с газоразр.счет. и малогабаритн.	2,23	2,51	2,79	3,07	3,35	3,64	3,92	4,20	4,77	5,34	5,81	6,27	6,75	7,22	0,652

2. ИНЕНК:

a) в открыт.стволе	2,28	2,56	2,83	3,08	3,37	3,66	3,94	4,23	4,80	5,38	5,95	6,43	6,94	7,50	0,677
б) в колонне	2,36	2,77	3,19	3,61	4,03	4,44	4,86	5,27	6,11	6,94	7,63	8,33	9,02	9,72	0,935

Глубина спуска зонда 400I-4400 м

Продолжение табл. I3

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.
зонды

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
I.ПС,КС,БКЗ	2,00	2,14	2,25	2,39	2,50	2,64	2,73	2,83	2,91	3,03	3,II	3,22	3,36	3,50	0,128
2.БК	2,06	2,22	2,39	2,56	2,73	2,90	3,03	3,16	3,28	3,42	3,55	3,68	3,88	4,07	0,152
3.МК,МБК	2,21	2,51	2,80	3,10	3,40	3,70	3,93	4,16	4,39	4,62	4,85	5,08	5,43	5,77	0,227
4.УК	2,03	2,18	2,33	2,47	2,62	2,77	2,88	3,00	3,II	3,22	3,34	3,45	3,62	3,79	0,140
5.ДК	2,18	2,46	2,74	3,01	3,29	3,57	3,78	4,00	4,21	4,42	4,64	4,85	5,17	5,49	0,215
6.ВДК	2,21	2,51	2,80	3,10	3,40	3,70	3,93	4,16	4,39	4,62	4,85	5,08	5,43	5,77	0,227
7.ГК,НГК,ГГК,ННК приборами:															
а) с синт.счетч.	2,69	3,45	4,20	4,82	5,45	6,08	6,70	7,33	7,86	8,39	8,92	9,45	10,2	II,0	0,452
б) газоразр.счетч.	3,79	5,62	7,46	8,99	10,6	12,0	13,5	15,1	16,4	17,7	19,0	20,3	22,2	24,2	1,03
8.Резистивиметрия	2,00	2,14	2,25	2,39	2,50	2,64	2,73	2,83	2,91	3,03	3,II	3,22	3,36	3,50	0,128
9.Калориметрия	2,02	2,15	2,29	2,42	2,55	2,69	2,79	2,90	3,00	3,10	3,21	3,31	3,46	3,62	0,132
10.Профилометрия	2,02	2,15	2,29	2,42	2,55	2,69	2,79	2,90	3,00	3,10	3,21	3,31	3,46	3,62	0,132
II. Термометрия:															
а) приборами СТИ,Т-4	2,37	2,87	3,37	3,85	4,29	4,68	5,07	5,45	5,84	6,22	6,65	7,02	7,56	8,II	0,327
б) контроль перето- ков газа	2,21	2,53	2,83	3,14	3,44	3,76	3,98	4,23	4,46	4,71	4,94	5,18	5,53	5,88	0,232
12.Инклинометрия	2,15	2,42	2,66	2,93	3,17	3,44	3,63	3,83	4,02	4,23	4,41	4,62	4,91	5,20	0,202
13.Цементометрия АКЦ	2,08	2,27	2,46	2,65	2,84	3,04	3,18	3,33	3,48	3,62	3,77	3,92	4,14	4,36	0,165
14.Плотнотометрия	3,07	4,20	5,34	6,27	7,22	8,16	9,10	10,0	10,8	11,6	12,4	13,2	14,4	15,6	0,652
15.Определение места приехата ПО	2,03	2,17	2,31	2,46	2,60	2,74	2,85	2,96	3,06	3,18	3,29	3,40	3,57	3,72	0,137

Продолжение табл. I3

Глубина спуска зонда 4001-4400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800	100
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1. ГК, НГК, ПГК, ННК
приборами:

- а) со спирт.счетч. 2,32 3,07 3,82 4,51 5,14 5,76 6,39 7,02 7,59 8,12 8,65 9,18 9,75 10,5 0,452
 б) с газоразр.счетч. 2,86 4,71 6,54 8,23 9,75 11,3 12,8 14,4 15,8 17,1 18,3 19,7 20,9 22,9 1,03

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

1. ЯМК 2,36 2,80 3,23 3,66 4,10 4,55 5,01 5,45 6,34 7,24 8,14 8,89 9,68 10,6 1,03

2. ГК, НГК, ПГК, ННК
приборами с газо-
разр.счетч. и ма-
логабаритными

2,40 2,86 3,32 3,79 4,24 4,71 5,16 5,62 6,54 7,46 8,23 8,99 9,75 10,6 1,03

3. Термометрия высо-
кочувствит. 2,27 2,68 3,07 3,48 3,88 4,28 4,68 5,08 5,88 6,69 7,35 8,02 8,69 9,35 0,9024. Цементометрия при-
борами ЦМ, СГДТ

2,14 2,34 2,54 2,74 2,94 3,14 3,34 3,54 3,94 4,34 4,67 5,01 5,34 5,67 0,477

Продолжение табл. I3

Глубина спуска зонда 400I-1400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100
I. НГК, ННК (определ. ВНК) приборами:															
a) стандартными	2,23	2,52	2,81	3,10	3,39	3,68	3,97	4,26	4,54	5,42	5,99	6,37	7,15	7,73	I,28
b) малогабаритными через НГК	3,49	3,95	4,41	4,88	5,34	5,80	6,26	6,72	7,65	8,57	9,50	10,4	11,4	12,3	2,04
через межтрубье	4,10	4,56	5,02	5,48	5,94	6,40	6,86	7,33	8,24	9,16	10,1	11,0	11,9	12,8	2,06
2. ННК:															
a) в открытом стволе	2,29	2,64	2,99	3,33	3,68	4,03	4,38	4,73	5,43	6,13	6,82	7,52	8,22	8,91	I,53
b) в колонне	2,37	2,73	3,08	3,44	3,81	4,16	4,52	4,92	5,67	6,42	7,17	7,91	8,65	9,40	I,68
3. Резистивиметрия индукционная	2,31	2,48	2,75	3,02	3,29	3,56	3,84	4,12	4,68	5,25	5,80	6,37	6,93	7,49	I,28
4. Благометрия	2,07	2,27	2,48	2,68	2,88	3,07	3,28	3,48	3,88	4,28	4,68	5,08	5,49	5,88	0,902
5. Плотномерия	2,08	2,23	2,37	2,51	2,65	2,79	2,94	3,07	3,35	3,64	3,92	4,20	4,49	4,77	0,652
6. Локация отверстий	2,10	2,36	2,56	2,80	3,03	3,23	3,45	3,66	4,10	4,55	5,01	5,45	5,90	6,34	I,03
7. Расходометрия	2,26	2,59	2,91	3,25	3,57	3,90	4,22	4,58	5,26	5,93	6,61	7,29	7,97	8,64	I,53
8. АВК прибором CAT	1,99	2,12	2,24	2,36	2,50	2,61	2,74	2,87	3,11	3,36	3,61	3,85	4,10	4,34	0,578
9. Запись манометром	2,26	2,59	2,91	3,25	3,57	3,90	4,22	4,58	5,26	5,93	6,61	7,29	7,97	8,64	I,53

Продолжение табл. III 13

Глубина спуска зонда 4001-4400 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м

	Первый зонд												Послед.		
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
1. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
а) с сцинт.счетч.	2,14	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96	3,21	3,46	3,72	3,97	4,48	1,13
б) с газораз.счетч.	2,41	2,64	2,88	3,10	3,35	3,58	3,81	4,05	4,20	4,75	5,30	5,84	6,49	7,62	2,53
2. ИННК:															
а) в открытии слое	2,31	2,50	2,69	2,88	3,06	3,25	3,44	3,62	3,81	4,28	4,74	5,21	5,68	6,61	2,03
б) в колонне	2,41	2,64	2,88	3,10	3,35	3,58	3,81	4,05	4,20	4,75	5,30	5,84	6,49	7,62	2,53
в) с АИРК	4,54	6,05	7,47	8,89	10,3	11,8	13,2	14,6	16,0	19,5	23,0	26,6	30,1	37,2	15,0
3. Микрокаверномерт.	1,89	1,91	1,93	1,94	1,96	1,97	1,99	2,01	2,02	2,06	2,10	2,14	2,18	2,25	0,125
4. АВК прибором CAT	2,30	2,51	2,71	2,92	3,14	3,35	3,56	3,77	3,88	4,50	5,03	5,55	6,08	7,14	1,28

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50 м

	Первый зонд												Послед.		
	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
1. ИННК с АИРК	2,51	3,22	3,93	5,34	6,77	8,18	9,59	11,0	12,4	13,8	15,3	16,7	18,1	20,9	15,0

III.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд		Послед.		Виды работ	Первый зонд		Послед.	
	зонд	зонд	зонд	зонд		зонд	зонд	зонд	зонд
1. Определение температуры забоя	2,04	0,18	3. Сбор пробы жидкости ОЛН			3,80	-		
2. Определение глубины забоя	1,99	0,12	4. Отбор пробы жидкости АИШ			2,42	0,49		
			5. Шаблонирование			1,56	-		

Глубина спуска зонда 4001-4400 м

Продолжение табл. I3

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонды	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонды
6. Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра		4,36	9. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины		0,30
7. Торпедирование, установка ВП или цементного моста желонкой		2,92	10. ТГХЗ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)		5,07 0,12
8. Инъекция РВ		1,94			

I3.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований								Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120	
1. Инклинометрия	2,00	1,14	2,27	2,41	2,55	2,69	2,82	2,96	0,027	0,056	0,082	0,110	1,10	2,20	3,30	
2. Цементометрия прибором СДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
3. МНК:																
а) в откр. стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
б) в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,175	0,350	0,525	0,700	7,00	14,0	21,0	
4. Нанесение магнитных меток	1,95	2,04	2,12	2,21	2,30	2,39	2,47	2,56	0,017	0,035	0,052	0,070	0,70	1,40	2,10	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	2,47	3,05	3,65	4,24	4,83	5,42	6,02	6,60	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
б) без пакерования	2,29	2,70	3,11	3,53	3,95	4,36	4,77	5,18	0,087	0,175	0,262	0,350	3,50	7,00	10,5	
6. Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	0,175	0,262	0,350	3,50	7,00	10,5	

Продолжение табл. I3

Глубина спуска зонда 4001-4400 м

I3.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, отстрелов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

I. Отбор образцов грунтоносами:

a) стреляющими	0,08	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,52	0,60	0,68	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	7,50
b) сверлящими	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	9,00	13,5	18,0	22,5	45,0
c) дисковыми	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,5	12,0	13,5	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	150,0
2. Перфорация	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,55	0,82	1,10	1,37	2,75

Расчетное количество спуско-подъемов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем грунтоносов:

a) стреляющих	2,32	4,64	6,97	9,29	11,6	13,9	16,3	18,6	20,9	23,2	25,5	27,9	30,2	33,5	34,8
b) сверлящих, дисковых	1,71	3,24	4,78	6,31	7,84	9,38	10,9	12,4	14,0	15,5	17,0	18,6	20,1	21,6	23,2
2. Спуск-подъем перфораторов:															
a) корпусных	1,69	3,38	5,07	6,76	8,45	10,1	11,8	13,5	15,2	16,9	18,6	20,3	22,0	23,6	25,3
b) бескорпусных	2,34	4,69	7,03	9,38	11,7	14,1	16,3	18,8	21,1	23,4	25,8	28,1	30,5	32,8	35,2

Продолжение табл. I3

Глубина спуска зонда 4001-4400 м

I3.5. Дополнительное время за ненормативные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважине через бурильные трубы	через НКТ	при угле наклона более 25°	Спуск-подъем зонда в скважине При вязкости промывки жидкости до 60 сек и плотности г/см³		Баланс: Одновр. нефти: запись в бу-ринц.: более скваж. кривых		
				1,51	1,71			
I. Все виды с записью диаграмм:								
a) первым зондом	0,78	1,00	1,57	1,14	0,29	0,71	1,14	1,57
б) последующими зондами на 1000м исследований	0,14	0,18	0,28	0,16	0,05	0,12	0,30	0,28
2. Определение температуры или глубины забоя, ориентирование отклонителя, инъекция РВ, точечные измерения	0,84	1,07	1,69	0,34	0,31	0,77	1,23	1,69
3. Отбор проб ОПН, маблонирование	0,69	1,38	1,99	0,28	0,31	0,77	1,23	1,69
4. Отбор образцов стреляющими грунтоносами, перфорация бескорпусными перфораторами, торпедированием, установка ВИ или цемента. моста	-	-	-	0,40	0,31	0,92	1,69	2,61
5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоносами, перфорация короткими перфораторами	-	-	-	0,31	0,15	0,61	1,07	1,53
6. ТГХВ на пласт изделиями АЛС	-	-	-	0,67				
7. Проталкивание кабеля вручную через макет трубье или лубрикатор в НКТ	-	0,25	0,25					

Таблица I4

Глубина спуска зонда 4401-4800 м
I4.1. Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований, м

до 3000

свыше
3000

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
I. КС, ЛС	2,17	2,25	2,34	2,41	2,48	2,56	2,63	2,72	2,76	2,82	2,88	2,93	3,02	3,10	0,028
2. ИК	2,21	2,33	2,46	2,56	2,67	2,78	2,89	3,00	3,08	3,16	3,25	3,33	3,46	3,58	0,042
3. АК	2,22	2,38	2,51	2,65	2,76	2,90	3,01	3,15	3,24	3,34	3,43	3,54	3,68	3,82	0,048
4. ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
а) со сцинт.счетч.	2,70	3,24	3,78	4,26	4,73	5,20	5,67	6,15	6,51	6,87	7,24	7,60	8,14	8,69	0,182
б) с газоразр.счетч.	3,34	4,54	5,74	6,77	7,81	8,84	9,88	10,9	11,7	12,5	13,3	14,1	15,3	16,5	0,398
5. Резистивиметрия:															
а) общая	2,17	2,25	2,34	2,41	2,48	2,56	2,63	2,72	2,76	2,82	2,88	2,93	3,02	3,10	0,028
б) индукционная	2,43	2,77	3,12	3,42	3,72	4,01	4,31	4,61	4,84	5,07	5,30	5,53	5,88	6,22	0,115
6. Кавернометрия	2,24	2,39	2,55	2,68	2,82	2,95	3,08	3,22	3,32	3,43	3,63	3,63	3,79	3,94	0,052
7. Профилеметрия	2,24	2,39	2,55	2,68	2,82	2,95	3,08	3,22	3,32	3,43	3,53	3,63	3,79	3,94	0,052
8. Термометрия:															
а) ОУК, опред. притока	2,22	2,38	2,51	2,65	2,76	2,90	3,01	3,15	3,24	3,34	3,43	3,54	3,68	3,82	0,048
б) опред. ГГТ, затрубн. циркуляции	2,40	2,72	3,04	3,31	3,60	3,88	4,15	4,43	4,64	4,85	5,07	5,28	5,60	5,92	0,107
в) высокочувствит.	2,43	2,77	3,12	3,42	3,72	4,01	4,31	4,61	4,84	5,07	5,30	5,53	5,88	6,22	0,115

Продолжение табл. I4

Глубина спуска зонда 4401-4300 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований м.

до 3000

счетчика

3000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 100

9. Цементометрия:

а) приборами АНЦ 2,21 2,33 2,46 2,56 2,67 2,78 2,89 3,00 3,08 3,16 3,25 3,33 3,46 3,58 0,042

б) М. СДТ 2,50 2,86 3,21 3,52 3,82 4,13 4,44 4,75 4,88 5,22 5,46 5,70 6,06 6,40 0,118

10. Влагометрия 2,53 2,97 3,42 3,80 4,19 4,57 4,96 5,34 5,64 5,94 6,24 6,53 6,98 7,42 0,148

11. Плотномерия 2,50 2,86 3,21 3,52 3,82 4,13 4,44 4,75 4,93 5,22 5,46 5,70 6,06 6,40 0,118

12. Локация муфт 2,35 2,62 2,89 3,13 3,36 3,59 3,83 4,06 4,24 4,42 4,60 4,78 5,05 5,32 0,090

13. Определение места прихвата ПО 2,18 2,27 2,37 2,45 2,53 2,61 2,70 2,78 2,84 2,96 2,97 3,03 3,13 3,22 0,032

14. Запись манометром 2,62 3,14 3,68 4,19 4,66 5,09 5,52 5,94 6,38 6,81 7,17 7,53 8,08 8,62 0,182

15. Промер кабеля без уст.меток 2,13 2,17 2,21 2,26 2,29 2,34 2,37 2,41 2,44 2,47 2,50 2,54 2,58 2,62 0,015

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500.м

Последний
Первый зонд

зона

50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 100

I. ГК, НГК, ГГК, ННК

приборами:
а) с синт.счетч. 2,29 2,42 2,56 2,70 2,83 2,97 3,10 3,24 3,51 3,78 4,02 4,26 4,49 4,73 0,327б) с газоразр.счетч.
и малогабаритными 2,45 2,75 3,05 3,34 3,64 3,94 4,24 4,54 5,14 5,74 6,25 6,77 7,29 7,81 0,652

2. ННК:

а) в открытом стволе 2,50 2,80 3,09 3,36 3,67 3,97 4,27 4,58 5,18 5,79 6,40 6,96 7,50 8,05 0,677

б) в колонне 2,59 3,03 3,47 3,91 4,35 4,79 5,23 5,67 6,55 7,43 8,19 8,96 9,72 10,5 0,935

Глубина спуска зонда 440I-4800 м

Продолжение табл. 14

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м													Последн. зонды		
	Первый зонд															
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100	
I.ПС,КС,БКЗ	2,22	2,38	2,51	2,65	2,76	2,90	3,01	3,15	3,24	3,34	3,43	3,54	3,68	3,82	0,128	
2.БК	2,28	2,47	2,66	2,84	3,00	3,18	3,34	3,51	3,63	3,77	3,90	4,03	4,13	4,42	0,152	
3.МК,МЕК	2,43	2,77	3,12	3,42	3,72	4,01	4,31	4,61	4,84	5,07	5,30	5,53	5,88	6,22	0,127	
4.ИК		2,25	2,42	2,59	2,74	2,89	3,03	3,18	3,33	3,44	3,56	3,67	3,78	3,95	4,12	0,140
5.АК		2,40	2,72	3,04	3,31	3,60	3,88	4,15	4,43	4,64	4,85	5,07	5,28	5,60	5,92	0,215
6.ВДК		2,43	2,77	3,12	3,42	3,72	4,01	4,31	4,61	4,84	5,07	5,30	5,53	5,88	6,22	0,227
7.ГК,НГК,ЛГК,ННК приборами:																
a) со спектр.счетч.	2,94	3,74	4,54	5,22	5,91	6,60	7,29	7,98	8,51	9,04	9,57	10,1	10,9	11,7	0,452	
b) с газоразр.счетч.	4,10	6,04	7,98	9,67	11,4	13,0	14,6	16,4	17,7	19,0	20,3	21,6	23,5	25,5	1,03	
I.Резистивиметрия	2,22	2,38	2,51	2,65	2,76	2,90	3,01	3,15	3,24	3,34	3,43	3,54	3,68	3,82	0,128	
9.Кавернометрия	2,24	2,39	2,55	2,68	2,82	2,95	3,08	3,22	3,32	3,43	3,53	3,63	3,79	3,94	0,132	
10.Профилометрия	2,24	2,39	2,55	2,68	2,82	2,95	3,08	3,22	3,32	3,43	3,53	3,63	3,79	3,94	0,132	
II.Термометрия:																
a) приборами СТИ, Т-4	2,62	3,14	3,68	4,19	4,66	5,09	5,52	5,94	6,38	6,81	7,17	7,53	8,08	8,62	0,327	
b) контроль перетоков газа		2,43	2,80	3,14	3,46	3,76	4,07	4,37	4,69	4,92	5,16	5,40	5,63	5,99	6,34	0,232
12.Инклинометрия	2,37	2,68	2,96	3,22	3,47	3,74	3,98	4,25	4,44	4,64	4,83	5,04	5,33	5,62	0,204	
13.Цементометр. АКЦ	2,30	2,52	2,74	2,93	3,12	3,31	3,50	3,70	3,84	3,99	4,14	4,18	4,50	4,72	0,165	
14.Плотнометрия	3,34	4,54	5,74	6,77	7,81	8,84	9,88	10,9	11,7	12,5	13,3	14,1	15,3	16,5	0,652	
15.Определение мес- та прихвата ПО	2,25	2,41	2,57	2,72	2,86	3,01	3,15	3,29	3,39	3,51	3,63	3,73	3,90	4,03	0,137	

Продолжение табл. I4

Глубина спуска зонда 440I-4800 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800	100
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1. ГК, НГК, ГТК, ННК
приборами:

a) со спектр. счетч.	2,55	3,34	4,14	4,88	5,57	6,26	6,95	7,64	8,24	8,78	9,30	9,84	10,4	II,2	0,452
b) с газоразр. счетч.	3,12	5,07	7,01	8,83	10,5	12,2	13,9	15,6	17,1	18,4	19,6	21,0	22,2	24,2	1,03

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	150
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

1. ЯМК	2,59	3,06	3,51	3,98	4,45	4,92	5,40	5,87	6,81	7,77	8,71	9,60	10,4	II,3	1,03
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2. ГК, НГК, ГТК, ННК
приборами с газо-
разр. счетч. и ма-
логабаритными

2,64	3,12	3,61	4,10	4,58	5,07	5,55	6,04	7,01	7,98	8,83	9,67	10,5	II,4	1,03
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. Термометрия: высокочувствит.	2,50	2,93	3,35	3,78	4,20	4,62	5,05	5,47	6,32	7,17	7,90	8,64	9,37	10,1	0,902
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

4. Цементометрия приборами ГМ, СГДТ	2,36	2,57	2,78	3,00	3,21	3,42	3,63	3,84	4,26	4,68	5,05	5,42	5,78	6,15	0,477
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Продолжение табл. - 14

Глубина спуска зонда 4401-4800 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м														Послед. зонды	
Первый зонд															
	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	100
Г.НГК, ННК(опред. ВНК) приборами:															
a)стандартными	2,46	2,76	3,07	3,37	3,68	3,98	4,29	4,60	5,21	5,82	6,43	7,04	7,65	8,26	1,28
б)малогабаритными через НКТ	3,85	4,34	4,83	5,32	5,81	6,30	6,78	7,26	8,25	9,23	10,2	II,2	12,2	13,1	2,04
через межтрубье	4,54	5,03	5,52	6,00	6,49	6,97	7,46	7,95	8,92	9,89	10,9	II,8	12,8	13,8	2,06
2.ИИИК:															
а)в откр.стволе	2,52	2,89	3,25	3,62	3,99	4,36	4,73	5,10	5,83	6,57	7,30	8,04	8,78	9,51	1,53
б)в колонне	2,59	2,97	3,35	3,73	4,12	4,50	4,88	5,31	6,10	6,89	7,68	8,47	9,26	10,0	1,68
3.Резистивиметрия индукционная	2,43	2,72	3,00	3,29	3,58	3,87	4,16	4,47	5,06	5,66	6,25	6,84	7,44	8,03	1,28
4.Влагометрия	2,49	2,50	2,72	2,93	3,14	3,35	3,56	3,78	4,20	4,62	5,05	5,47	5,90	6,32	0,902
5.Плотнотметрия	2,30	2,45	2,60	2,75	2,90	3,05	3,20	3,34	3,64	3,94	4,24	4,54	4,84	5,14	0,652
6.Локация отверстий	2,32	2,59	2,81	3,06	3,30	3,51	3,75	3,98	4,45	4,92	5,40	5,87	6,35	6,81	1,03
7.Расходометрия	2,49	2,83	3,18	3,53	3,88	4,22	4,57	4,95	5,67	6,38	7,10	7,82	8,54	9,25	1,53
8.АВК прибором CAT	2,21	2,34	2,47	2,60	2,74	2,86	3,00	3,13	3,39	3,65	3,91	4,17	4,43	4,69	0,578
9.Запись манометром	2,49	2,83	3,18	3,53	3,88	4,22	4,57	4,95	5,67	6,38	7,10	7,82	8,54	9,25	1,53

Продолжение табл. 14

Глубина спуска зонда 440I-4800 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м

Первый зонд

Послед.
зонд

20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I.ГК,НГК,ГГК,ННК

приборами:

а) со сцинт.счетч. 2,36 2,47 2,58 2,69 2,79 2,90 3,01 3,12 3,22 3,49 3,76 4,03 4,30 4,83 I,13
б) с газоразр.счетч. 2,64 2,89 3,14 3,37 3,63 3,88 4,13 4,38 4,54 5,12 5,70 6,29 6,96 8,I7 2,53

2.ИИИК:

а) в откр.стволе 2,54 2,74 2,94 3,14 3,33 3,53 3,73 3,92 4,12 4,62 5,II 5,60 6,10 7,08 2,03
б) в колонне 2,64 2,89 3,14 3,37 3,63 3,88 4,13 4,38 4,54 5,12 5,70 6,29 6,96 8,I7 2,53

в) с АПРК 5,08 6,57 8,03 9,57 II,I I2,6 I4,I I5,6 I7,0 20,8 24,5 28,3 32,0 39,5 I5,0

3.Микрокавернometрия 2,II 2,I3 2,I5 2,I6 2,18 2,20 2,21 2,23 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,48 0,2I5

4.ABK прибором CAT 2,53 2,75 2,97 3,19 3,42 3,64 3,86 4,08 4,30 4,86 5,42 5,97 6,53 7,64 2,28

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м

Первый зонд

Послед.
зонд

5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

I.ИИИК с АПРК 2,83 3,58 4,33 5,80 7,32 8,82 10,3 II,8 I3,3 I4,8 I6,3 I7,8 I9,3 22,3 I5,0

14.2. Розовые операции

Виды работ

Первый зонд

Послед.
зонд

Первый зонд

Послед.
зонд

I.Определение температуры забоя

Первый зонд

Виды работ

Первый зонд

Послед.
зонд

2.Определение глубины забоя

Послед.
зонд

Виды работ

Послед.
зонд

3.Отбор пробы жидкости ОИИ

-

2,21 0,12

4.Отбор пробы жидкости АПД

3,98 -

5.Шаблонирование

2,66 0,40

I,74

Глубина спуска зонда 440I-4800 м

Продолжение табл. I4

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
6.Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	4,58	-	9.Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	-
7.Торпедирование, установка ВИ или цементного моста желонкой	3,18	-	10.ТГХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	5,47	0,12
8.Инъекция РВ	2,16	-			

I4.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований								Исследования в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120	
1.Инклинометрия	2,22	2,36	2,49	2,63	2,77	2,91	3,04	3,18	0,027	0,055	0,082	0,110	1,10	2,20	3,30	
2.Цементометрия прибором СДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
3.ИИИК:																
а)в откр.стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
б)в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,175	0,350	0,525	0,700	7,00	14,0	21,0	
4.Нанесение магнитных меток	2,17	2,26	2,34	2,43	2,52	2,61	2,69	2,78	0,017	0,035	0,052	0,070	0,70	1,40	2,10	
5.Расходометрия:																
а)с пакерованием	2,71	3,33	3,96	4,58	5,21	5,83	6,46	7,08	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0	
б)без пакерования	2,52	2,96	3,39	3,83	4,27	4,71	5,14	5,58	0,087	0,175	0,362	0,350	3,50	7,00	10,5	
6.Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	0,175	0,362	0,350	3,50	7,00	10,5	

Продолжение табл. 14

Глубина спуска зонда 440I-4800 м

14.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, отстрелов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

I. Отбор образцов грунтоносами:

а) стреляющими	0,08	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,52	0,60	0,68	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	7,50
б) сверлящими	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	9,00	13,5	18,0	22,5	45,0
в) дисковыми	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,5	12,0	13,5	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	150

2. Перфорация

0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,55	0,82	1,10	1,37	2,75
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Расчетное количество спуско-подъемов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем грунтоносов:

а) стреляющих	2,60	5,20	7,81	10,4	13,0	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2	33,8	36,4	39,0
б) сверлящих, дисковых	1,91	3,64	5,38	7,11	8,84	10,6	12,3	14,0	15,8	17,5	19,2	21,0	22,7	24,4	26,2

2. Спуск-подъем перфораторов:

а) корпусных	1,89	3,78	5,67	7,56	9,45	11,3	13,2	15,1	17,0	18,9	20,8	22,7	24,6	26,4	28,3
б) бескорпусных	2,60	5,21	7,81	10,4	13,0	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2	33,8	36,4	39,1

Продолжение табл. I4

Глубина спуска зонда 4401-4800 м

I4.5. Дополнительное время за ненормализованные условия работ

Вид работ	через	через	Спуск-подъем зонда в скважине				Наличие нейти в бу- ряш. скваж.	Одновр. зались 3 и более кривых
	бури- льные трубы	НКТ	через при уг- лае нак- лона	до 60сек и плотности г/см ³	250			

I. Все виды с записью диаграмм:

a) первым зондом	0,90	1,14	1,79	1,30	0,33	0,81	1,30	1,79	0,60	0,30
b) последующими зондами на 1000м исследований	0,14	0,18	0,28	0,16	0,05	0,12	0,20	0,28	0,49	0,30

- 143 -

2. Определение температуры или глубины забоя, ориентирование отклонителя, инъекция РВ, точечные измерения	0,95	1,21	1,91	0,38	0,35	0,87	1,39	1,91	
3. Отбор проб ОПН, шаблонирование	0,78	1,56	2,25	0,31	0,35	0,87	1,39	1,91	
4. Отбор образцов стрелками грунтоносами, перфорация бесскорпусными перфораторами, торпедирование, установка ВИ или цементного моста	-	-	-	0,45	0,35	1,04	1,91	2,95	
5. Отбор образцов сверлиющими или дисковыми грунтоносами, перфорация корпусными перфораторами	-	-	-	0,35	0,17	0,69	1,21	1,73	
6. ТПХ на пласт изделиями АДС				0,76					
7. Проталкивание кабеля вручную через межтрубье или дюбликатор в НКТ	0,25	0,25							

Таблица 15

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

15.1. Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах
исследований, м³

до 3000

без
3000

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
1.КС,ПС	2,39	2,47	2,56	2,64	2,73	2,80	2,87	2,94	3,02	3,09	3,15	3,20	3,29	3,38	0,028
2.ИК	2,43	2,55	2,68	2,80	2,93	3,04	3,14	3,25	3,36	3,47	3,55	3,64	3,76	3,88	0,042
3.АК	2,44	2,60	2,73	2,89	3,02	3,16	3,27	3,41	3,52	3,66	3,75	3,85	3,99	4,13	0,048

4.ГК,НГК,ПГК,ННК
приборами:

a) со спектр.счетч.	2,94	3,50	4,06	4,56	5,06	5,56	6,06	6,57	6,97	7,38	7,79	8,19	8,76	9,33	0,182
b) с газоразр.счетч.	3,60	4,83	6,06	7,16	8,26	9,34	10,4	11,5	12,5	13,3	14,2	15,1	16,4	17,6	0,398

5.Резистивиметрия:

a) общая	2,39	2,47	2,56	2,64	2,73	2,80	2,87	2,94	3,02	3,09	3,15	3,20	3,29	3,38	0,028
b) индукционная	2,65	2,99	3,34	3,68	4,03	4,33	4,62	4,92	5,22	5,52	5,75	5,98	6,33	6,67	0,115

6.Кавернметрия	2,46	2,61	2,77	2,92	3,08	3,21	3,35	3,48	3,61	3,75	3,85	3,96	4,II	4,27	0,052
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

7.Профилометрия	2,46	2,61	2,77	2,92	3,08	3,21	3,35	3,48	3,61	3,75	3,85	3,96	4,II	4,27	0,052
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

8.Термометрия:															
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a)ОЦК,опред.притока	2,44	2,60	2,73	2,89	3,02	3,16	3,27	3,41	3,52	3,66	3,75	3,85	3,99	4,13	0,048
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

b)опред.ГТГ,затрубн. циркуляции	2,62	2,94	3,26	3,58	3,90	4,18	4,45	4,73	5,01	5,28	5,50	5,72	6,04	6,36	0,107
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

b)высокочувствит.	2,65	2,99	3,34	3,68	4,03	4,33	4,62	4,92	5,22	5,52	5,75	5,98	6,33	6,67	0,115
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500 при объемах исследований, м

до 3000

свыше
3000

200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

9. Цементометрия:

a) приборами АКЦ	2,43	2,55	2,68	2,63	2,93	3,04	3,14	3,25	3,36	3,47	3,55	3,64	3,76	3,88	0,042
б) ЦМ, СДЛТ	2,72	3,08	3,43	3,78	4,14	4,45	4,75	5,06	5,37	5,68	5,91	6,15	6,51	6,86	0,118
10. Влагометрия	2,75	3,19	3,64	4,08	4,53	4,91	5,30	5,68	6,07	6,46	6,75	7,05	7,49	7,94	0,148
II. Плотнometрия	2,72	3,08	3,43	3,78	4,14	4,45	4,75	5,06	5,37	5,68	5,91	6,15	6,51	6,86	0,118
I2. Локация муфт	2,57	2,84	3,11	3,38	3,65	3,89	4,12	4,35	4,59	4,82	5,00	5,18	5,45	5,72	0,090

13. Определение места прихвата НО

2,40	2,49	2,59	2,68	2,78	2,86	2,94	3,02	3,11	3,19	3,25	3,32	3,41	3,50	0,032
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

14. Запись манометром

2,86	3,42	3,97	4,49	5,03	5,50	5,97	6,44	6,92	7,39	7,72	8,12	8,72	9,26	0,182
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

15. Промер кабеля без уст.меток

2,35	2,39	2,43	2,48	2,52	2,57	2,60	2,64	2,68	2,72	2,75	2,79	2,83	2,87	0,015
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500, м

Первый зонд

Послед.
зонд

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

I. ИК, НК, ГТК, ННК
приборами:

a) со счетч. счетч.	2,52	2,66	2,80	2,94	3,08	3,22	3,36	3,50	3,78	4,06	4,31	4,56	4,81	5,06	0,327
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

3) с газоразр. счетч.
и малогабаритн.

2,69	2,99	3,30	3,60	3,91	4,22	4,52	4,83	5,45	6,06	6,61	7,16	7,71	8,26	0,652
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2. ИНК:

a) в откр.стволе	2,72	3,03	3,34	3,64	3,96	4,28	4,60	4,91	5,54	6,17	6,79	7,35	7,93	8,60	0,677
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

б) в колонне

2,83	3,28	3,73	4,19	4,64	5,09	5,54	5,99	6,90	7,80	8,61	9,42	10,2	11,1	0,935
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

Продолжение табл. 15

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
1.ЛС,КС,БКЗ	2,44	2,60	2,73	2,89	3,02	3,16	3,27	3,41	3,52	3,66	3,75	3,86	3,99	4,13	0,148
2.БК	2,50	2,69	2,88	3,08	3,27	3,45	3,61	3,78	3,94	4,12	4,25	4,38	4,58	4,77	0,152
3.МК,МБК	2,65	2,99	3,34	3,68	4,03	4,33	4,62	4,92	5,22	5,52	5,75	5,98	6,33	6,67	0,227
4.ИК	2,47	2,64	2,81	2,98	3,15	3,30	3,45	3,59	3,74	3,89	4,00	4,12	4,28	4,46	0,140
5.АК	2,62	2,94	3,26	3,58	3,90	4,18	4,45	4,73	5,01	5,28	5,50	5,72	6,04	6,36	0,215
6.ВДК	2,65	2,99	3,34	3,68	4,03	4,33	4,62	4,92	5,22	5,52	5,75	5,98	6,33	6,67	0,237
7.ГК,НГК,ПГК,ЧНК приборами:															
a) со сцинт. счетч.	3,19	4,01	4,83	5,56	6,29	7,02	7,75	8,48	9,08	9,66	10,3	10,9	11,7	12,5	0,452
b) с газоразр. счетч.	4,38	6,37	8,37	10,2	12,0	13,7	15,5	17,3	19,1	20,2	21,7	23,1	25,2	27,3	1,03
8.Резистивиметрия	2,44	2,60	2,73	2,89	3,02	3,16	3,27	3,41	3,52	3,66	3,75	3,85	3,99	4,13	0,128
9.Кавернометрия	2,46	2,61	2,77	2,92	3,08	3,21	3,35	3,48	3,61	3,75	3,85	3,96	4,11	4,27	0,132
10.Профилометрия	2,46	2,61	2,77	2,92	3,08	3,21	3,35	3,48	3,61	3,75	3,85	3,96	4,11	4,27	0,132
II. Термометрия:															
a) приборами СТИ,Т-4	2,86	3,42	3,97	4,49	5,03	5,50	5,97	6,44	6,92	7,39	7,72	8,12	8,72	9,26	0,327
б) контроль перего-															
нов газа	2,65	3,02	3,36	3,72	4,07	4,39	4,68	5,00	5,30	5,62	5,85	6,09	6,44	6,80	0,432
12.Инклинометрия	2,59	2,90	3,18	3,48	3,77	4,04	4,28	4,55	4,79	5,06	5,25	5,45	5,74	6,03	0,202
13.Сементометр АКЦ	2,54	2,74	2,96	3,18	3,40	3,59	3,78	3,97	4,16	4,36	4,50	4,65	4,87	5,09	0,105
14.Плотнометрия	3,60	4,83	6,06	7,16	8,26	9,34	10,4	11,5	12,5	13,3	14,2	15,1	16,4	17,6	0,652
15.Определение мес- та прихвата ПО	2,47	2,63	2,79	2,96	3,12	3,27	3,41	3,55	3,69	3,84	3,94	4,06	4,23	4,38	0,137

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 480I-5200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Послед.

Первый зонд

зонды

100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2800	100
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1.ГК,НГК,ПГК,ННК
приборами:

a) со спирт.счетч.	2,79	3,60	4,42	5,19	5,93	6,66	7,39	8,16	8,78	9,39	9,98	10,5	II,2	12,0	0,452
b) с газоразр.счетч.	3,38	5,37	7,37	9,27	II,I	I2,8	I4,7	I6,4	I8,I	I9,5	20,9	22,4	23,8	25,9	I,03

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Послед.

Первый зонд

зонды

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	100
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

1.ЭМК

2,82	3,3I	3,80	4,29	4,78	5,28	5,78	6,27	7,26	8,24	9,21	10,I	II,0	12,0	I,03
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.ГК,НГК,ПГК,ННК
приборами с газо-
разрдн.счетч. и
малогабаритными

2,88	3,38	3,88	4,38	4,88	5,37	5,87	6,37	7,37	8,37	9,27	10,2	II,I	12,0	I,03
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.Термометрия
высокочувств.

2,74	3,18	3,6I	4,05	4,48	4,92	5,36	5,79	6,66	7,53	8,3I	9,09	9,86	10,7	0,902
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

4.Цементометрия
приборами ЦИ,
СДТ

2,60	2,8I	3,03	3,25	3,47	3,68	3,90	4,II	4,55	4,98	5,37	5,76	6,14	6,54	0,477
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.
зонд

25	50	75	100	125	150	175	200	225	300	350	400	450	500	100
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I.НГК, ННК(определ.ВНК)
приборами:

a)стандартными	2,70	3,00	3,30	3,63	3,95	4,26	4,57	4,89	5,52	6,14	6,77	7,40	8,03	8,65	I,28
б)малогабаритными															
через НГК	4,24	4,74	5,24	5,74	6,25	6,75	7,25	7,75	8,75	9,76	10,8	11,8	12,8	13,7	2,04
через межтрубье	5,01	5,51	6,02	6,51	7,01	7,51	8,01	8,51	9,51	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	2,06
2.ИИИК:															
а)в откр.стволе	2,76	3,14	3,51	3,89	4,27	4,65	5,03	5,40	6,16	6,91	7,67	8,42	9,18	9,95	I,53
б)в колонне	2,82	3,22	3,62	4,02	4,44	4,84	5,24	5,68	6,51	7,34	8,16	8,99	9,81	10,6	I,68
3.Резистивиметрия индукционная	2,64	2,96	3,25	3,56	3,86	4,17	4,48	4,80	5,42	6,04	6,67	7,29	7,91	8,53	I,28
4.Влагометрия	2,52	2,74	2,96	3,18	3,40	3,61	3,83	4,05	4,48	4,92	5,36	5,79	6,23	6,66	0,902
5.Плотнometрия	2,53	2,69	2,84	2,99	3,15	3,30	3,46	3,60	3,91	4,22	4,52	4,83	5,14	5,45	0,652
6.Локация отверстий	2,56	2,82	3,06	3,31	3,56	3,80	4,06	4,29	4,78	5,28	5,78	6,27	6,77	7,26	I,03
7.Расходометрия	2,71	3,08	3,44	3,81	4,18	4,54	4,91	5,31	6,06	6,81	7,55	8,31	9,06	9,81	I,53
8.АЗК прибором CAT	2,44	2,58	2,71	2,84	2,93	3,11	3,23	3,39	3,65	3,92	4,19	4,45	4,72	4,99	0,578
9.Зались манометром	2,71	3,08	3,44	3,81	4,18	4,54	4,91	5,31	6,06	6,81	7,55	8,31	9,06	9,81	I,53

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,М

Первый зонд

Послед.
зонд

20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 250 100

I.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами:

a) со спирт.счетч. 2,60 2,71 2,82 2,93 3,04 3,15 3,26 3,37 3,48 3,75 4,03 4,31 4,59 5,13 1,13
 б) с газоразр.счетч. 2,88 3,14 3,40 3,64 3,90 4,16 4,41 4,67 4,88 5,49 6,II 6,73 7,41 8,67 2,53

2.ИИИК:

а) в откр.стволе 2,78 2,98 3,19 3,39 3,59 3,80 4,00 4,20 4,40 4,91 5,42 5,92 6,43 7,44 2,03
 б) в колонне 2,88 3,14 3,40 3,64 3,90 4,16 4,41 4,67 4,88 5,49 6,II 6,73 7,41 8,67 2,53
 в) с АЦРК 5,39 6,92 8,46 9,98 II,5 I3,I I4,6 I6,2 I7,6 I2,5 I5,3 I9,2 I3,0 40,7 I5,0

3.Микрокавернометр. 2,33 2,35 2,37 2,38 2,40 2,41 2,43 2,45 2,46 2,50 2,54 2,58 2,62 2,70 0,125

4.АВК прибором САТ 2,77 2,99 3,22 3,45 3,68 3,91 4,14 4,37 4,59 5,16 5,74 6,30 6,88 8,02 2,28

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,М

Первый зонд

Послед.
зонд

5 10 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 135 100

I.ИИИК с АЦРК 3,08 3,85 4,62 6,15 7,69 9,23 10,7 12,3 13,6 15,4 16,9 18,4 20,0 23,1 15,0

15.2. Развовые операции

Первый Послед.

Виды работ

Первый зонд

Послед. зонд

Виды работ

Первый зонд

Послед. зонд

I.Определение температуры забоя 2,48 0,18 3.Отбор пробы жидкости ОПН 4,16 -

2.Определение глубины забоя 2,43 0,12 4.Отбор пробы жидкости АИД 1,90 0,40

5.Шаблонирование 1,92 -

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

Продолжение табл. 15

Виды работ	Первый зонд	Последний зонд	Виды работ	Первый зонд	Последний зонд
6.Ориентирование отклонителя с помощью инклинометра	4,80	-	9.Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	
7.Торпедирование, установка ВП или цементного моста желонкой	3,44	-	10.ТГХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	5,87	0,12
8.Инъекция РВ	2,38				

15.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований										Исследования в дополнительных точках				
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	I20
1.Инклинометрия	2,44	2,58	2,71	2,85	2,99	3,13	3,26	3,40	0,027	0,055	0,082	0,110	1,10	2,20	3,30
2.Цементометрия прибором СДМТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0
3.ИИНК:															
а)в открытом стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0
б)в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,175	0,350	0,525	0,700	7,00	14,0	21,0
4.Нанесение магнитных точек	2,39	2,48	2,56	2,65	2,74	2,83	2,91	3,00	0,017	0,035	0,052	0,070	0,70	1,40	2,10
5.Расходометрия:															
а)с пакерованием	2,95	3,60	4,24	4,88	5,53	6,17	6,82	7,46	0,125	0,250	0,375	0,500	5,00	10,0	15,0
б)без пакерования	2,76	3,21	3,66	4,11	4,56	5,02	5,46	5,91	0,087	0,175	0,262	0,350	3,50	7,00	10,5
6.Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	0,175	0,262	0,350	3,50	7,00	10,5

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 480I-5200 м

I5.4. Отбор образцов, перфорация

Расчетное количество образцов, отстрелов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

I. Отбор образцов грунтоносами:

a) стреляющими	0,08	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,52	0,60	0,68	0,75	I,50	2,25	3,00	3,75	7,50
б) сверлящими	0,45	0,90	I,35	I,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	9,00	I3,5	I8,0	22,5	45,0
в) дисковыми	I,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	I0,5	I2,0	I3,5	I5,0	30,0	45,0	60,0	75,0	I50,0

2. Перфорация 0,03 0,05 0,08 0,11 0,14 0,16 0,19 0,22 0,25 0,27 0,55 0,82 I,I0 I,37 2,75

Расчетное количество спуско-подъемов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем грунтоносов:

a) стреляющих	2,88	5,76	8,65	II,5	I4,4	I7,3	20,2	23,I	25,9	28,8	3I,7	34,6	37,5	40,3	43,2
б) сверлящих, дисковых	2,II	4,04	5,98	7,9I	9,84	II,8	I3,7	I5,6	I7,6	I9,5	2I,4	23,4	25,3	27,2	29,2

2. Спуск-подъем перфораторов:

a)корпусных	2,09	4,18	6,27	8,36	I0,4	I2,5	I4,6	I6,7	I8,8	20,9	23,0	25,I	27,2	29,2	3I,3
б)бескорпусных	2,86	5,73	8,59	II,5	I4,3	I7,2	20,0	22,9	25,8	28,6	3I,5	34,4	37,2	40,I	42,9

Продолжение табл. 15

Глубина спуска зонда 4801-5200 м

15.5. Дополнительное время за нестандартные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважине						Наличие СДНОВР.				
	через бурильные трубы	через НКТ	через межтрубное пространство	при угле наклона трубы более 25°	Привязкости промывочной жидкости к буру	аварии	запись	в бу- рщ.	3 и более	свые скважин	и кривых

I. Все виды с записью диаграмм:

a) первым зондом	1,01	1,28	2,02	1,47	0,37	0,92	1,47	2,02	0,60	0,30
б) последующими зондами на 1000м исследований	0,14	0,18	0,28	0,16	0,05	0,12	0,30	0,28	0,49	0,30

2. Определение температуры или глубины забоя, ориентирование отклонителя, инъекция РВ, точечные измерения

1,06	1,35	2,13	0,42	0,39	0,97	1,55	2,13
------	------	------	------	------	------	------	------

3. Отбор проб ОПН, шаблонирование

0,87	1,74	2,51	0,35	0,39	0,97	1,55	2,13
------	------	------	------	------	------	------	------

4. Отбор образцов стрелками грунтоносами, перфорация бескорпусными перфораторами, торпедирование, установка БИ или цемент.моста

-	-	-	0,50	0,39	1,16	2,13	3,39
---	---	---	------	------	------	------	------

5. Отбор образцов сверлилами или дисковыми грунтоносами, перфорация корпусными перфораторами

-	-	-	0,39	0,19	0,77	1,35	1,93
---	---	---	------	------	------	------	------

6. ТПЭВ на пласт изделиями АДС

		0,85
--	--	------

7. Просталкивание кабеля вручную через межтрубье или лубрикатор в НКТ

-	0,25	0,25
---	------	------

Таблица 16

Глубина спуска зонда 5201-5600 м

I6.I. Непрерывная запись диаграмм

Виды работ	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований, м ³													Выше 3000		
	до 3000	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
1.КО,ПС		2,63	2,72	2,80	2,88	2,97	3,06	3,14	3,22	3,29	3,36	3,44	3,51	3,60	3,68	0,028
2.ИК		2,67	2,80	2,93	3,05	3,18	3,30	3,43	3,54	3,64	3,75	3,86	3,97	4,10	4,22	0,042
3.АК		2,69	2,85	2,99	3,14	3,28	3,43	3,57	3,70	3,82	3,95	4,07	4,20	4,34	4,49	0,048
4.ГК,НГК,ПГК,НИК приборами:																
а) со сцинт.счетч.	3,18	3,75	4,33	4,86	5,39	5,92	6,45	6,98	7,43	7,89	8,34	8,78	9,41	9,98	0,182	
б) с газоразр.счетч.	3,87	5,12	6,39	7,55	8,71	9,85	11,0	12,2	13,2	14,2	15,1	16,2	17,5	18,7	0,398	
5.Резистивиметрия:																
а) общая		2,63	2,72	2,80	2,88	2,97	3,06	3,14	3,22	3,29	3,36	3,44	3,51	3,60	3,68	0,028
б) индукционная		2,90	3,27	3,62	3,96	4,31	4,65	5,00	5,30	5,60	5,89	6,19	6,49	6,84	7,18	0,115
6.Кавернометрия		2,70	2,87	3,02	3,18	3,33	3,49	3,64	3,78	3,91	4,05	4,18	4,31	4,47	4,62	0,052
7.Профилометрия		2,70	2,87	3,02	3,18	3,33	3,49	3,64	3,78	3,91	4,05	4,18	4,31	4,47	4,62	0,052
8.Термометрия:																
а) ОПК, опред.притока	2,69	2,85	2,99	3,14	3,28	3,43	3,57	3,70	3,82	3,95	4,07	4,20	4,34	4,49	0,048	
б) опред.ГТГ, затрубн. циркуляции		2,88	3,22	3,54	3,86	4,18	4,50	4,82	5,10	5,37	5,65	5,93	6,21	6,53	6,85	0,107
в) высокочастотн.		2,90	3,27	3,62	3,96	4,31	4,65	5,00	5,30	5,60	5,89	6,19	6,49	6,84	7,18	0,115

Глубина спуска зонда 5201-5600 м

Продолжение табл. I6

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500 при объемах исследований, м³

до 3000

свыше
3000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 100

9. Цементометрия:

а) приборами АКЦ 2,67 2,80 2,93 3,05 3,18 3,30 3,43 3,54 3,64 3,75 3,86 3,97 4,10 4,22 0,042

б) ЦМ, СПДТ 2,98 3,36 3,72 4,07 4,43 4,78 5,14 5,44 5,75 6,06 6,37 6,68 7,03 7,38 0,118

10. Влагометрия 3,01 3,49 3,93 4,38 4,82 5,27 5,71 6,10 6,48 6,87 7,25 7,64 8,08 8,53 0,148

11. Плотномерия 2,98 3,36 3,72 4,07 4,43 4,78 5,14 5,44 5,75 6,06 6,37 6,68 7,03 7,38 0,118

12. Локация муфт 2,82 3,II 3,38 3,65 3,92 4,19 4,46 4,70 4,93 5,16 5,40 5,63 5,90 6,17 0,090

13. Определение места прихвата ПО

2,64 2,74 2,83 2,93 3,02 3,12 3,21 3,30 3,38 3,46 3,54 3,63 3,72 3,82 0,032

14. Запись манометр. 3,1I 3,69 4,25 4,79 5,34 5,84 6,33 6,84 7,34 7,84 8,27 8,7I 9,35 9,89 0,182

15. Промер кабеля

без уст.меток 2,58 2,63 2,68 2,72 2,77 2,8I 2,86 2,90 2,94 2,97 3,0I 3,05 3,I0 3,I4 0,015

Интервалы непрерывной записи в масштабе I:500, м

Первый зонд

Послед.
зонд

50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 100

I. ГК, НПК, ГГК, ННК
приборами:

а) со сцинт.счетч. 2,75 2,89 3,04 3,18 3,33 3,47 3,61 3,75 4,05 4,33 4,60 4,86 5,I2 5,39 0,349

б) с газоразр.счетч.

и малогабаритными 2,92 3,24 3,55 3,87 4,I8 4,49 4,8I 5,I2 5,76 6,39 6,96 7,55 8,I3 8,7I 0,696

2. ИННК:

а) в откр.стволе 2,94 3,27 3,60 3,92 4,25 4,58 4,9I 5,24 5,89 6,52 7,I4 7,75 8,36 9,00 0,723

б) в колонне 3,07 3,53 4,00 4,46 4,93 5,39 5,85 6,32 7,25 8,I7 9,02 9,87 10,7 II,7 0,997

Продолжение табл. I6

Глубина спуска зонда 520I-5600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Последний зонд

	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
I.ПС, КС, БКЗ	2,69	2,85	2,99	3,14	3,28	3,43	3,57	3,70	3,82	3,95	4,07	4,20	4,34	4,49	0,136
2.БК	2,74	2,95	3,15	3,34	3,54	3,73	3,93	4,10	4,26	4,43	4,60	4,77	4,97	5,16	0,163
3.МК, МБК	2,90	3,27	3,62	3,96	4,31	4,65	5,00	5,30	5,60	5,89	6,19	6,49	6,84	7,18	0,243
4.НК	2,72	2,90	3,07	3,24	3,41	3,58	3,75	3,90	4,04	4,19	4,34	4,49	4,66	4,83	0,149
5.АК	2,88	3,22	3,54	3,86	4,18	4,50	4,82	5,10	5,37	5,65	5,93	6,21	6,53	6,85	0,229
6.ВДК	2,90	3,27	3,62	3,96	4,31	4,65	5,00	5,30	5,60	5,89	6,19	6,49	6,84	7,18	0,243
7.ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
a) со сцинт.счетч.	3,44	4,28	5,12	5,89	6,67	7,44	8,22	9,00	9,65	10,3	10,9	11,6	12,5	13,4	0,483
b) с газоразр.счетч.	4,66	6,70	8,76	10,6	12,5	14,4	16,3	18,2	20,1	21,4	23,0	24,6	26,9	28,9	1,10
8.Газистивиметрия	2,69	2,85	2,99	3,14	3,28	3,34	3,57	3,70	3,82	3,95	4,07	4,20	4,34	4,49	0,136
9.Кавернometрия	2,70	2,87	3,02	3,18	3,33	3,49	3,64	3,78	3,91	4,05	4,18	4,31	4,47	4,62	0,141
10.Пробилометрия	2,70	2,87	3,02	3,18	3,33	3,49	3,64	3,78	3,91	4,05	4,18	4,31	4,47	4,62	0,141
II.Термометрия:															
a) приборами СТИ, Т-4	3,II	3,69	4,25	4,79	5,34	5,84	6,33	6,84	7,34	7,84	8,27	8,71	9,35	9,89	0,349
b) контроль перето- ков газа	2,92	3,29	3,65	4,00	4,36	4,71	5,07	5,38	5,68	5,99	6,30	6,61	6,96	7,32	0,248
12.Инклинометрия	2,85	3,17	3,46	3,76	4,05	4,35	4,64	4,90	5,15	5,41	5,66	5,92	6,21	6,51	0,216
13.Цементометрия АИЦ	2,77	3,01	3,23	3,45	3,67	3,89	4,II	4,30	4,49	4,68	4,87	5,06	5,28	5,50	0,176
14.Лотонометрия	3,87	5,12	6,39	7,55	8,71	9,85	II,0	12,2	13,2	14,2	15,1	16,2	17,5	18,7	0,696
15.Определ. места прихватов ПО	2,71	2,89	3,05	3,22	3,38	3,55	3,71	3,86	4,00	4,14	4,28	4,43	4,59	4,76	0,147

Продолжение табл. 16

Глубина спуска зонда 5201-5600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.

зонд

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2800 100

I,ГК,НГК,ЛГК,ННК
приборами:

- a) со спирт.счетч. 3,03 3,86 4,70 5,50 6,28 7,05 7,82 8,60 9,31 10,0 10,7 II,2 II,9 II,8 0,483
 б) с газоразр.счетч. 3,63 5,68 7,73 9,70 II,6 I3,5 I5,4 I7,3 I9,0 20,6 22,2 23,9 25,4 27,6 I,10

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.

зонд

50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 100

1. ЯМК 3,05 3,57 4,08 4,59 5,II 5,62 6,14 6,65 7,68 8,05 9,63 10,6 II,5 II,9 1,10

2. ГК, НГК, ЛГК, ННК
приборами с газо-
разрядн. счетч. и
малогабаритными 3,I2 3,63 4,I5 4,66 5,I7 5,68 6,19 6,70 7,73 8,76 9,70 10,6 II,6 II,9 I,10

3. Термометрия высо-
кочувствит. 2,99 3,43 3,87 4,32 4,76 5,22 5,67 6,II 7,00 7,90 8,72 9,54 10,4 II,2 0,962

4. Цементометрия
приборами ЦМ,
СГДТ 2,83 3,05 3,28 3,50 3,72 3,94 4,17 4,38 4,84 5,28 5,69 6,10 6,5I 6,93 0,509

Глубина спуска зонда 520I-5600 м

Продолжение табл. I6

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200 м

Первый зонд

Послед.
зонд

25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 100

1.НГК, НИК (определ. ВНК)
приборами:

а)стандартными 2,93 3,25 3,57 3,90 4,22 4,54 4,86 5,18 5,83 6,47 7,12 7,76 8,40 9,04 I,36

б)малогабаритными: 4,63 5,14 5,65 6,17 6,69 7,30 7,72 8,24 9,26 I0,3 II,3 I2,4 I3,4 I4,4 2,18

через НКТ 5,48 6,00 6,51 7,02 7,53 8,04 8,55 9,07 I0,I II,I I2,2 I3,2 I4,2 I5,2 2,19

2.ИИК:

а)в откр.стволе 3,00 3,39 3,77 4,16 4,54 4,94 5,32 5,71 6,49 7,26 8,04 8,81 9,59 I0,4 I,63

б)в колонне 3,04 3,47 3,89 4,31 4,75 5,18 5,60 6,03 6,89 7,76 8,61 9,47 I0,3 II,2 I,79

3.Резистивиметрия индукционная 2,86 3,20 3,50 3,83 4,15 4,47 4,80 5,12 5,77 6,41 7,06 7,71 8,35 9,00 I,36

4.Влагометрия 2,76 2,99 3,21 3,43 3,65 3,87 4,10 4,32 4,76 5,22 5,67 6,11 6,56 7,00 0,962

5.Плотнometрия 2,76 2,92 3,08 3,24 3,40 3,55 3,71 3,87 4,18 4,49 4,81 5,12 5,44 5,76 0,696

6.Локация отверстий 2,79 3,05 3,31 3,57 3,82 4,08 4,33 4,59 5,11 5,62 6,14 6,65 7,16 7,68 I,10

7.Расходометрия 2,93 3,32 3,70 4,09 4,48 4,86 5,25 5,65 6,43 7,21 7,98 8,77 9,54 I0,3 I,63

8.АВК прибором САТ 2,67 2,81 2,95 3,09 3,23 3,36 3,50 3,64 3,92 4,19 4,46 4,74 5,01 5,29 0,616

9.Запись манометром 2,93 3,32 3,70 4,09 4,48 4,86 5,25 5,65 6,43 7,21 7,98 8,77 9,54 I0,3 I,63

Продолжение табл. 16

Глубина спуска зонда 5201-5600 м

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м

Первый зонд

Послед.
зонд

20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами:

a) со сцинт.счетч.	2,83	2,94	3,06	3,17	3,29	3,40	3,51	3,62	3,74	4,02	4,30	4,58	4,87	5,43 I,20
b) с газоразр.счетч.	3,13	3,39	3,65	3,91	4,17	4,43	4,69	4,96	5,22	5,86	6,52	7,17	7,83	9,14 2,70
2.ИИНК:														
а) в откр.стволе	3,02	3,22	3,44	3,64	3,85	4,07	4,27	4,48	4,69	5,20	5,73	6,24	6,76	7,80 2,16
б) в колонне	3,13	3,39	3,65	3,91	4,17	4,43	4,69	4,96	5,22	5,86	6,52	7,17	7,83	9,14 2,70
в) с АЦРК	5,70	7,27	8,85	10,4	12,0	13,6	15,1	16,9	18,3	22,2	26,2	30,1	34,1	42,0 16,0
3.Микрокаверномерт.	2,57	2,59	2,60	2,62	2,64	2,66	2,67	2,69	2,71	2,75	2,79	2,84	2,88	2,96 0,229
4.АВК прибором CAT	3,01	3,24	3,47	3,71	3,95	4,18	4,41	4,65	4,88	5,47	6,05	6,63	7,23	8,35 2,43

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50,м

Первый зонд

Послед.
зонд

5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	135	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

I.ИИНК с АЦРК	3,33	4,12	4,91	6,48	8,06	9,64	11,2	12,8	14,1	15,9	17,5	19,1	20,7	23,8 16,0
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

16.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
I.Определение температуры забоя	2,72	0,19	3.Отбор пробы жидкости ОПН	4,51	-
2.Определение глубины забоя	2,67	0,13	4.Отбор пробы жидкости АИПД	3,18	0,43
			5.Шаблонирование	2,10	-

Продолжение табл. I6

глубина спуска зонда 5201-5600 м

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
6. Торпедирование, установка ВП или цементного моста желонкой	3,49		8. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважин		0,30
7. Инъекция РВ	2,62		9. ТГУВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	6,41	0,13

I6.3. Точечные измерения

	Количество точек исследований										Исследования в дополнительн. точках					
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	80	120	
1. Инициометрия	2,68	2,83	2,98	3,12	3,27	3,42	3,56	3,71	0,029	0,059	0,088	0,117	1,17	2,35	3,52	
2. Цементометрия прибором СГДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
3. МИНК:																
а) в открытом стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
б) в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,187	0,373	0,560	0,747	7,47	14,9	22,4	
4. Нанесение магнитных меток	2,63	2,72	2,82	2,91	3,00	3,10	3,19	3,28	0,019	0,037	0,056	0,075	0,75	1,49	2,24	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	3,20	3,87	4,54	5,20	5,87	6,54	7,20	7,87	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
б) без пакерования	3,00	3,47	3,94	4,40	4,87	5,34	5,80	6,27	0,093	0,187	0,280	0,373	3,73	7,47	11,2	
6. Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,093	0,187	0,280	0,373	3,73	7,47	11,2	

Глубина спуска зонда 5201-5600 м
16.4. Отбор образцов, перфорация

Продолжение табл. ... 16

Расчетное количество образцов, отстрелов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----

I. Отбор образцов грунтоносами:

а) стреляющими	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	8,00
б) сверлящими	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	9,60	14,4	19,2	24,0	48,0
в) дисковыми	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,2	12,8	14,4	16,0	32,0	48,0	64,0	80,0	160,0
2. Перфорация	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,59	0,88	1,17	1,47	2,93

Расчетное количество спуско-подъемов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	II	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

I. Спуск-подъем грунтоносов:

а) стреляющих	3,18	6,36	9,54	12,7	15,9	19,1	22,3	25,4	28,6	31,8	35,0	38,2	41,3	44,5	47,7
б) сверлящих, дисковых	2,32	4,47	6,62	8,76	10,9	13,1	15,2	17,3	19,5	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4

2. Спуск-подъем перфораторов:

а) корпусных	2,30	4,60	6,91	9,21	II,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,0	25,3	27,6	29,9	32,2	34,5
б) бескорпусных	3,14	6,28	9,42	12,6	15,7	18,8	22,0	25,1	28,3	31,4	34,6	37,7	40,8	44,0	47,1

Продолжение табл. 16

Глубина спуска зонда 5201-5600 м

16.5. Дополнительное время за ненормализованные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважине							Наличие нефти в буровом растворе	Одновр. залесь 3 и более кривых
	через бурильные трубы	через НКТ	через межтрубье	при угле наклона более 25°	до 60 сек и плотности г/см³	1,51-1,70	1,71-1,90	1,91-2,10	
I. Все виды с записью диаграмм:									
a) первым зондом	1,12	1,43	2,24	1,63	0,41	1,02	1,63	2,24	0,65 0,30
b) последующими зондами на 1000м исследований	0,15	0,19	0,29	0,18	0,05	0,13	0,21	0,29	0,52 0,30
2. Определение температуры или глубины забоя, инъекция РВ, точечные измерения	1,18	1,50	2,36	0,47	0,43	1,07	1,72	2,36	
3. Отбор проб ОПН, шаблонирование	0,97	1,93	2,79	0,39	0,43	1,07	1,72	2,36	
4. Отбор образцов стреляющими грунтоносами, перфорация бескорпусными перфораторами, торпедирование, установка ВИ или цемент.моста				0,56	0,43	1,29	2,36	3,65	
5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоносами, перфорация корпусными перфораторами				0,43	0,21	0,86	1,50	2,15	
6. ТТХВ на пласт изделиями АДС				0,94					
7. Проталкивание кабеля вручную через межтрубье или лубрикатор в НКТ	0,25	0,25							

Глубина спуска зонда 560I-6000 м

Таблица I7

I7. I. Непрерывная запись диаграмм

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:300 при объемах исследований, м³

до 3000

свыше
3000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 100

I.КС,ПС	2,86	2,95	3,04	3,13	3,22	3,30	3,38	3,47	3,56	3,63	3,71	3,78	3,89	3,98	0,028
2.ИК	2,90	3,04	3,17	3,30	3,43	3,55	3,68	3,80	3,93	4,04	4,15	4,25	4,42	4,55	0,042
3.АК	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,68	3,82	3,97	4,12	4,24	4,37	4,49	4,68	4,84	0,048
4.ГК,НГК,ГТК,ННК приборами:															
а) со спирт.счетч.	3,42	4,01	4,61	5,16	5,73	6,28	6,85	7,40	7,89	8,39	8,88	9,38	10,0	10,6	0,182
б) с газоразр.счетч.	4,13	5,42	6,71	7,93	9,17	10,4	11,6	12,8	14,0	15,0	16,1	17,2	18,7	19,9	0,398
5.Резистивиметрия:															
а) общая	2,86	2,95	3,04	3,13	3,22	3,30	3,38	3,47	3,56	3,63	3,71	3,78	3,89	3,98	0,028
б) индукционная	3,14	3,51	3,88	4,24	4,59	4,93	5,28	5,62	5,97	6,27	6,57	6,86	7,31	7,69	0,115
6.Кавернометрия	2,93	3,10	3,27	3,43	3,59	3,74	3,90	4,05	4,21	4,34	4,48	4,61	4,81	4,98	0,052
7.Профилеметрия	2,93	3,10	3,27	3,43	3,59	3,74	3,90	4,05	4,21	4,34	4,48	4,61	4,81	4,98	0,052
8.Термометрия:															
а) СЦК, опред. притока	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,68	3,82	3,97	4,12	4,24	4,37	4,49	4,68	4,84	0,048
б) опред. ИТГ затруб. циркуляции	3,11	3,45	3,80	4,14	4,46	4,78	5,10	5,42	5,74	6,01	6,29	6,57	6,98	7,34	0,107
в) высокочувствит.	3,14	3,51	3,88	4,24	4,59	4,93	5,28	5,62	5,97	6,27	6,57	6,86	7,31	7,69	0,115

Глубина спуска зонда 5601-6000 м

Продолжение табл. 17

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 при объемах исследований, м³

до 3000

свыше
3000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 100

9. Цементометрия:

a) приборами АКЦ	2,90	3,04	3,17	3,30	3,43	3,55	3,68	3,80	3,93	4,04	4,15	4,25	4,42	4,55	0,042
b) НМ, СГДТ	3,22	3,60	3,98	4,35	4,71	5,06	5,42	5,77	6,13	6,44	6,74	7,05	7,51	7,90	0,118
IO. Влагометрия	3,25	3,72	4,20	4,67	5,12	5,56	6,00	6,45	6,90	7,28	7,67	8,05	8,63	9,12	0,148
II. Плотномерия	3,22	3,60	3,98	4,35	4,71	5,06	5,42	5,77	6,13	6,44	6,74	7,05	7,51	7,90	0,118
I2. Локация муфт	3,06	3,35	3,64	3,92	4,19	4,46	4,73	5,00	5,27	5,51	5,74	5,98	6,33	6,62	0,090

13. Определение мес-

та прихвата ПО

14. Запись манометром

15. Промер кабеля без уст.меток

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:500 м

Первый зонд

Послед.

зонды

50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 100

I. ГК, НГК, ГТК, ННК

приборами:

a) со сцинт.счетч.	2,99	3,13	3,28	3,42	3,57	3,71	3,87	4,01	4,31	4,61	4,88	5,16	5,44	5,73	0,349
b) с газоразр.счетч. и малогабаритными	3,16	3,48	3,81	4,13	4,46	4,77	5,09	5,42	6,06	6,71	7,32	7,93	8,55	9,17	0,696

2. ИННК:

a) в открытом стволе

б) в колонке

Глубина спуска зонда 560I-6000 м

Продолжение табл. I7

	Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м													Послед. зона	
	Первый зонд														
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2700	3000	100
I.ПС, КС, БКЗ	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,68	3,82	3,97	4,12	4,24	4,37	4,49	4,68	4,84	0,136
2.БК	2,98	3,19	3,40	3,60	3,80	3,99	4,19	4,38	4,58	4,78	4,92	5,08	5,34	5,55	0,163
3.МК, МБК	3,14	3,51	3,88	4,24	4,59	4,93	5,28	5,62	5,97	6,27	6,57	6,86	7,31	7,69	0,243
4.ИК	2,95	3,13	3,32	3,50	3,67	3,84	4,01	4,18	4,35	4,49	4,64	4,79	5,01	5,20	0,149
5.АК	3,11	3,45	3,80	4,14	4,46	4,78	5,10	5,42	5,74	6,01	6,29	6,57	6,98	7,34	0,229
6.ВДК	3,14	3,51	3,88	4,24	4,59	4,93	5,28	5,62	5,97	6,27	6,57	6,86	7,31	7,69	0,243
7.ГК, НГК, ГГК, ННК приборами:															
a) со спирт.счетч.	3,70	4,56	5,42	6,23	7,05	7,86	8,68	9,49	10,2	10,9	11,6	12,4	13,4	14,2	0,483
b) с газоразр.счетч.	4,94	7,04	9,14	II, I	13, I	15,2	17, I	19,2	21, I	22,6	24,4	26,2	28,6	30,5	I, IO
8.Резистивиметрия	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,68	3,82	3,97	4,12	4,24	4,37	4,49	4,68	4,84	0,136
9.Кавернометрия	2,93	3,10	3,27	3,43	3,59	3,74	3,90	4,05	4,21	4,34	4,48	4,61	4,81	4,98	0,141
10.Профилометрия	2,93	3,10	3,27	3,43	3,59	3,74	3,90	4,05	4,21	4,34	4,48	4,61	4,81	4,98	0,141
II.Термометрия:															
a) приборами СТИ, Т-4	3,36	3,96	4,53	5,10	5,65	6,17	6,70	7,23	7,77	8,29	8,81	9,31	9,99	10,5	0,349
b) контроль перето- ков газа	3,15	3,53	3,91	4,29	4,64	5,00	5,35	5,71	6,06	6,37	6,68	6,98	7,44	7,84	0,243
I2.Инклинометрия	3,09	3,40	3,72	4,03	4,32	4,62	4,92	5,21	5,50	5,76	6,02	6,27	6,66	6,98	0,216
I3.Цементометрия АКЦ3.01	3,24	3,48	3,71	3,93	4,15	4,37	4,59	4,81	5,00	5,19	5,38	5,67	5,91	0,176	
I4.Плотнотметрия	4,13	5,42	6,71	7,93	9,17	10,4	II,6	12,8	14,0	15,0	16,1	17,2	18,7	19,9	0,696
I5.Определение ме- ста прихвата ПО	2,95	3,12	3,30	3,48	3,64	3,80	3,97	4,14	4,30	4,44	4,59	4,73	4,94	5,12	0,147

Глубина спуска зонда 5601-6000 м

Продолжение табл. I7

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2800 100

I.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами:

а) со спектр.счетч. 3,27 4,12 4,98 5,82 6,64 7,45 8,26 9,08 9,85 10,6 11,3 12,0 12,7 13,6 0,483

б) с газоразр.счетч. 3,89 5,98 8,09 10,1 12,2 14,1 16,2 18,1 20,0 21,8 23,6 25,3 27,0 29,2 I,I0

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:200, м

Первый зонд

Послед.
зонд

50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 100

I.ЯМК 3,28 3,82 4,36 4,90 5,44 5,97 6,50 7,02 8,09 9,06 10,0 II,I 12,I 13,0 I,I0

2.ГК,НГК,ГГК,ННК
приборами с газо-
разр.счетч. и ма-
логабаритными 3,36 3,89 4,4I 4,94 5,47 5,98 6,5I 7,04 8,09 9,14 10,I II,I 12,2 13,I I,I03.Термогетрия вы-
сокочастотн. 3,23 3,69 4,14 4,60 5,05 5,52 5,97 6,43 7,34 8,26 9,I2 10,0 10,8 II,8 0,9624.Дементометрия при
борами LM, ГДТ 3,07 3,29 3,52 3,74 3,98 4,20 4,43 4,66 5,I2 5,58 6,0I 6,44 6,87 7,3I 0,509

Глубина спуска зонда 5601-6000 м Продолжение табл. 17

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:100 м

Первый зонд

Послед.

зонд

25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 100

I.НГК, ННК(определ. ВНК)
приборами:

а)стандартными 3,17 3,49 3,83 4,16 4,48 4,82 5,14 5,48 6,13 6,79 7,46 8,12 8,78 9,44 I,36

б)малогабаритными 5,01 5,54 6,07 6,59 7,13 7,66 8,18 8,77 9,76 10,8 11,9 13,0 14,0 15,0 2,18

через НГК 5,96 6,48 7,01 7,54 8,05 8,58 9,10 9,63 10,7 11,7 12,8 13,8 14,8 16,0 2,19

2.ННК:

а)в откр.стволе 3,24 3,63 4,03 4,43 4,82 5,22 5,62 6,01 6,81 7,60 8,40 9,19 9,99 10,8 I,63

б)в колонне 3,27 3,72 4,16 4,60 5,06 5,51 5,96 6,38 7,28 8,17 9,06 9,95 10,8 II,7 I,79

3.Резистивиметрия индукционная 3,08 3,43 3,75 4,10 4,44 4,78 5,12 5,44 6,12 6,78 7,45 8,12 8,79 9,47 I,36

4.Влагометрия 3,00 3,23 3,45 3,69 3,91 4,14 4,38 4,60 5,05 5,52 5,97 6,43 6,88 7,14 0,962

5.Плотнometрия 3,00 3,16 3,32 3,48 3,64 3,81 3,97 4,13 4,46 4,77 5,09 5,42 5,74 6,06 0,696

6.Локация отверстий 3,03 3,28 3,55 3,82 4,08 4,36 4,61 4,90 5,44 5,97 6,50 7,02 7,55 8,09 I,10

7.Расходометрия 3,16 3,56 3,97 4,38 4,79 5,19 5,60 6,00 6,80 7,61 8,41 9,22 10,0 10,8 I,63

8.ВНК прибором CAT 2,91 3,05 3,19 3,33 3,47 3,62 3,76 3,90 4,18 4,47 4,74 5,02 5,31 5,59 0,616

9.Запись манометром 3,16 3,56 3,97 4,38 4,79 5,19 5,60 6,00 6,80 7,61 8,41 9,22 10,0 10,8 I,63

Глубина спуска зонда 560I-6000 м

Продолжение табл. I7

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

Первый зонд

Послед.
зонды

20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 250 100

1. ГГК, НГК, ГГК, ННК
приборами:

a) со сцинт.счетч.	3,07	3,18	3,30	3,41	3,53	3,64	3,77	3,88	4,00	4,28	4,58	4,86	5,18	5,73	1,20
b) с газоразр.счетч.	3,37	3,63	3,91	4,18	4,43	4,71	4,97	5,24	5,55	6,23	6,93	7,61	8,26	9,61	2,70

2. ИННК:

a) в открытом стволе	3,26	3,46	3,68	3,90	4,11	4,33	4,53	4,76	4,97	5,50	6,03	6,56	7,10	8,16	2,16
б) в колонне	3,37	3,63	3,91	4,18	4,43	4,71	4,97	5,24	5,55	6,23	6,93	7,61	8,26	9,61	2,70
в) с АЦРК	6,01	7,62	9,24	10,8	12,4	14,1	15,6	17,3	18,9	23,0	27,0	31,1	35,1	43,2	16,0

3. Микрокаверномерия	2,80	2,82	2,84	2,86	2,87	2,89	2,91	2,92	2,94	2,98	3,03	3,07	3,11	3,20	0,229
4. АВК прибором CAT	3,25	3,48	3,73	3,97	4,21	4,44	4,69	4,93	5,16	5,77	6,37	6,97	7,57	8,77	2,43

Интервалы непрерывной записи в масштабе 1:50, м

Первый зонд

Послед.
зонды

5 10 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 135 100

1. ИННК с АЦРК	3,58	4,39	5,20	6,81	8,43	10,0	11,6	13,3	14,6	16,5	18,1	19,7	21,3	24,6	16,0
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

17.2. Разовые операции

Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд	Виды работ	Первый зонд	Послед. зонд
1. Определение температуры забоя	2,95	0,19	3. Отбор пробы жидкости ОГН	4,70	-
2. Определение глубины забоя	2,90	0,13	4. Отбор пробы жидкости АПД	3,43	0,43
			5. Шаблонирование	2,30	-

Продолжение табл. 17

Глубина спуска зонда 560I-6000 м

Виды работ	Первый зонд	Последний зонд	Виды работ	Первый зонд	Последний зонд
6. Торпедирование, установка ВП или цементного моста жалонкой	3,77	-	8. Заливка радиоактивных изотопов в раствор скважины	0,30	-
7. Инъекция РВ	2,85	-	9. ТГХВ на пласт изделиями АДС (до 5 изделий)	6,84	0,13

17.3. Точечные измерения

	Количество точек исследования								Исследование в дополнительных точках							
	5	10	15	20	25	30	35	40	1	2	3	4	40	30	120	
1. Инклинометрия	2,92	3,06	3,21	3,36	3,50	3,65	3,80	3,94	0,029	0,059	0,088	0,117	1,17	2,35	3,52	
2. Цементометрия прибором СГДТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
3. ИИЧК:																
а) в открытом стволе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
б) в колонне	-	-	-	-	-	-	-	-	0,187	0,373	0,560	0,747	7,47	14,9	22,4	
4. Нанесение магнитных меток	2,86	2,96	3,05	3,14	3,24	3,33	3,42	3,52	0,019	0,037	0,056	0,075	0,75	1,49	2,24	
5. Расходометрия:																
а) с пакерованием	3,44	4,10	4,77	5,44	6,10	6,77	7,44	8,10	0,133	0,267	0,400	0,533	5,33	10,7	16,0	
б) без пакерования	3,24	3,70	4,17	4,64	5,10	5,57	6,04	6,50	0,093	0,187	0,280	0,373	3,73	7,47	11,2	
6. Замер манометром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,093	0,187	0,280	0,373	3,73	7,47	11,2	

Продолжение табл. I7

Глубина спуска зонда 560I-6000 м

I7.4. Отбор образцов, перфорация

	Расчетное количество образцов, отстрелов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	100
I. Отбор образцов грунтоносами:															
а) стреляющими	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	8,00
б) сверлящими	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	9,60	14,4	19,2	24,0	48,0
в) дисковыми	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,2	12,8	14,4	16,0	32,0	48,0	64,0	80,0	160
2. Перфорация	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,59	0,89	1,17	1,47	2,93

	Расчетное количество спуско-подъемов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	II	III	IV	V
I. Спуск-подъем грунтоносов:															
а) стреляющих	3,48	6,96	10,4	13,9	17,4	20,9	24,4	27,8	31,3	34,8	38,3	41,8	45,2	48,7	52,2
б) сверлящих, дисковых	2,54	4,90	7,26	9,62	12,0	14,3	16,7	19,1	21,4	23,8	26,1	28,5	30,8	33,2	35,6
2. Спуск-подъем перфораторов:															
а) корпусных	2,52	5,03	7,55	10,1	12,6	15,1	17,6	20,1	22,6	25,2	27,7	30,2	32,7	35,2	37,7
б) бескорпусных	3,42	6,84	10,2	13,7	17,1	20,5	23,9	27,4	30,8	34,2	37,6	41,0	44,4	47,9	51,3

Продолжение таблицы I7

I7.5. Дополнительное время за ненормализованные условия работ

Виды работ	Спуск-подъем зонда в скважине										Наличие бурильных записей
	через бурильные трубы	через НКТ	через межтрубное пространство	через линии наклона	до 60 сек и плотности г/см ³	до 1,51	до 1,71	до 1,91	свыше 2,10	до 2,10	

I. Все виды с записью диаграмм:

- a) первым зондом I,24 I,58 2,48 I,80 0,45 I,13 I,80 2,48 0,65 0,30
 б) последующими зондами на 1000м исследований 0,15 0,19 0,29 0,18 0,05 0,13 0,21 0,29 0,52 0,30

2. Определение температуры или глубины забоя, инъекции РВ, точечные измерения

I,30 I,65 2,60 0,52 0,47 I,18 I,89 2,60 - -

3. Отбор проб ОПН, таблонирование

I,06 2,12 3,07 0,42 0,47 I,18 I,89 2,60 - -

4. Отбор образцов стреляющими грунтоносами, первоначальная бескорпусная первообразка, торпедировка, установка ВИ или цемент.моста

0,61 0,47 I,42 2,60 4,01

5. Отбор образцов сверлящими или дисковыми грунтоносами, первоначальная корпусная первообразка

0,47 0,24 0,94 I,65 2,36

6. ТГИВ на пласт изделиями АДС

I,04

7. Проталкивание кабеля вручную через мактрусы или лурикатор в НКТ

0,25 0,25

Таблица I8

Спуск и подъем каротажного зонда без замера

Виды работ	Глубина спуска, м														
	до 400	401- 800	801- 1200	1201- 1600	1601- 2000	2001- 2400	2401- 2800	2801- 3200	3201- 3600	3601- 4000	4001- 4400	4401- 4800	4801- 5200	5201- 5600	5601- 6000
а) Основное время															
1. Все виды с записью диаграмм, точечные измерения, индексация РВ	0,25	0,40	0,54	0,69	0,84	0,98	1,13	1,28	1,47	1,66	1,86	2,08	2,30	2,54	2,77
2. Шаблониров., опробование пластов ОПН, АИПЦ	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,23	1,39	1,56	1,74	1,92	2,11	2,30
3. Торпедирование, установка ВИ или цементн. моста	0,26	0,44	0,61	0,78	0,96	1,13	1,30	1,48	1,70	1,93	2,17	2,43	2,69	2,97	3,24
б) Дополнительное время за ненормализованные условия работ															
I. Все виды работ кроме прострелочно-изрывных и отбора образцов:															
через бурильные трубы	0,04	0,13	0,20	0,26	0,33	0,40	0,48	0,55	0,81	0,90	1,16	1,26	1,38	1,58	1,70
через НКТ	0,05	0,16	0,27	0,33	0,42	0,51	0,61	0,70	1,03	1,15	1,47	1,61	1,75	2,02	2,16
через макет трубье	0,08	0,24	0,37	0,51	0,66	0,81	0,95	1,10	1,62	1,81	2,31	2,53	2,75	3,17	3,40
при наклоне скважины выше 25°	0,02	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,32	0,36	0,46	0,51	0,55	0,63	0,66
при вязкости промыв. жидкости до 60сек. и плотности г/см ³															
1,51-1,70	0,01	0,03	0,07	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,29	0,33	0,42	0,46	0,50	0,58	0,62
1,71-1,90	0,03	0,10	0,17	0,23	0,30	0,37	0,43	0,50	0,74	0,82	1,05	1,15	1,25	1,44	1,55
1,91-2,10	0,06	0,16	0,27	0,37	0,48	0,59	0,69	0,80	1,18	1,32	1,68	1,74	2,00	2,30	2,47
свыше 2,10	0,09	0,22	0,37	0,51	0,66	0,81	0,95	1,10	1,62	1,81	1,31	2,53	2,75	3,17	3,40

Продолжение табл. 18

Спуск и подъем каротажного зонда без замера

Виды работ	Глубина спуска, м													
	до 400	401-800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400	2401-2800	2801-3200	3201-3600	3601-4000	4001-4400	4401-4800	4801-5200	5201-5600
2. Торпедирование, установка ВП или цементного моста:														
при наклоне скважины выше 25°	0,02	0,05	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23	0,27	0,40	0,45	0,57	0,62	0,67	0,78
при вязкости до 60сек и плотности г/см ³														
1,51-1,70	0,01	0,03	0,05	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
1,71-1,90	0,03	0,10	0,20	0,28	0,36	0,44	0,52	0,60	0,86	0,99	1,26	1,39	1,50	1,73
1,91-2,10	0,06	0,18	0,37	0,51	0,66	0,81	0,95	1,10	1,62	1,81	2,31	2,63	2,75	3,17
свыше 2,10	0,09	0,27	0,55	0,77	1,00	1,21	1,42	1,65	2,45	2,75	3,50	3,80	4,15	4,70
														5,20

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ДИАГРАММ
В ИНТЕРВАЛЕ 100м ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СКВАЗИН
ПЕРВЫМ И ПОСЛЕДНИМИ ЗОНДАМИ (в дополнение
к таблицам 3-17)

Таблица 19

Виды геофизических исследований	Первый зонд		Последующие зоны			
	Масштабы глубин	Масштабы глубин				
		Интервал исследов.	Интервалы глубин, м			
	I:200	свыше 3000 м	до 3000	3001-4000	4001-5000	5001-6000
I	2	3	4	5	6	7
1. КС, НС, БКЗ	0,048	0,065	0,084	0,098	0,104	-
2. БК	0,065	-	-	-	-	-
3. ИК	0,057	0,078	0,101	0,117	0,125	-
4. МК, МБК	0,115	-	-	-	-	-
5. АК	0,107	0,085	0,110	0,128	0,136	-
6. ВЛК	0,115	-	-	-	-	-
7. ЯМК	0,648	-	-	-	-	-
8. ГК, НГК, ГТК, ННК приборами:						
а) со спектр. счетч.	0,265	0,218	0,283	0,327	0,349	-
б) с газоразр. счетч. и малогабаритными	0,648	0,436	0,566	0,652	0,696	-
9. Определение ВНК приборами:						
а) стандартными	0,815	-	-	-	-	-
б) малогабаритными:						
через НКТ	1,30	-	-	-	-	-
через межтрубье	1,30	-	-	-	-	-
10. МННК:						
а) в открытом стволе	0,982	0,452	0,588	0,678	0,723	-
б) в колонне	1,08	0,623	0,810	0,934	0,997	-
в) с АЛРК	-	-	-	-	-	-
II. Резистивиметрия:						
а) общая	0,048	0,065	0,084	0,098	0,104	-
б) индукционная	0,815	0,52	0,198	0,228	0,243	-
12. Кавернометрия- пройлеметрия	0,052	0,088	0,114	0,132	0,141	-
13. Микрокавернометрия	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл. I9

	2	3	4	5	6	7
14. Термометрия:						
а) ОИЖ, определ. притока						
б) определ. РМГ, затрубной циркуляции	-	0,085	0,110	0,128	0,136	
в) контроль перегонки газа	0,118	-	-	-	-	
г) высокочувствительная	0,565	0,152	0,198	0,228	0,243	
д) приборами типа СТИ, Т-4	0,182	-	-	-	-	
15. Цементометрия:						
а) прибором АКЦ	0,073	0,078	0,101	0,117	0,125	
б) прибором ЦМ, СПДТ	0,282	0,155	0,202	0,232	0,248	
16. Длагометрия	0,365	0,185	0,240	0,277	0,296	
17. Плотнометрия	0,398	0,155	0,202	0,232	0,248	
18. Моккания мутт	-	0,127	0,165	0,190	0,203	
19. Локация отверстий	0,648	-	-	-	-	
20. Расходометрия	0,982	-	-	-	-	
21. АВК прибором САТ	0,348	-	-	-	-	
22. Определение места прихвата прибором ПО	0,055	0,068	0,088	0,102	0,109	
23. Запись манометром	0,982	0,218	0,283	0,327	0,349	

Таблица 20

Дополнительное время на промыслово-геофизические исследования
в скважинах, заполненных известково-битумным раствором
(в расчете на I спуск-подъем)

20.1. Непрерывная запись диаграмм

Глубина спуска зонда (снаряда)	Вязкость раствора, сек														
	6I-100	10I-150	15I-250	свыше 250	до 1,5	1,5-1,7I	1,7I-1,9I	1,9I-2,1I	2,1I-2,3I	2,3I-2,5I	2,5I-2,7I	2,7I-2,9I			
	Плотность раствора, г/см ³														
80I-1200	0,06	0,13	0,23	0,33	0,43	0,24	0,36	0,49	0,62	0,59	0,76	0,92	0,81	1,02	1,23
120I-1600	0,09	0,18	0,32	0,46	0,60	0,33	0,51	0,68	0,86	0,82	1,06	1,29	1,14	1,43	1,72
160I-2000	0,11	0,23	0,40	0,58	0,76	0,42	0,64	0,86	1,08	1,04	1,33	1,63	1,43	1,80	2,17
200I-2400	0,12	0,25	0,45	0,64	0,84	0,46	0,71	0,96	1,20	1,15	1,48	1,80	1,58	2,00	2,40
240I-2800	0,14	0,30	0,54	0,77	1,01	0,56	0,85	1,15	1,44	1,38	1,77	2,16	1,90	2,39	2,88
280I-3200	0,18	0,38	0,68	0,98	1,28	0,70	1,08	1,45	1,83	1,74	2,24	2,74	2,41	3,03	3,65
320I-3600	0,23	0,47	0,86	1,22	1,59	0,88	1,34	1,80	2,27	2,16	2,73	3,40	2,99	3,76	4,53
360I-4000	0,27	0,56	1,00	1,44	1,88	1,04	1,59	2,14	2,69	2,57	3,30	4,04	3,55	4,46	5,38
400I-4400	0,31	0,66	1,17	1,68	2,20	1,21	1,85	2,50	3,14	3,00	3,85	4,71	4,14	5,21	6,28
440I-4800	0,36	0,75	1,34	1,92	2,51	1,38	2,12	2,85	3,58	3,42	4,40	5,37	4,72	5,94	7,16
480I-5200	0,40	0,84	1,50	2,16	2,82	1,56	2,38	3,21	4,03	3,85	4,95	6,05	5,32	6,69	8,07
520I-5600	0,45	0,94	1,67	2,41	3,14	1,73	2,65	3,57	4,49	4,28	5,51	6,73	5,92	7,45	8,98
560I-6000	0,50	1,04	1,85	2,66	3,47	1,92	2,93	3,94	4,96	4,73	6,06	7,44	6,53	8,22	9,91

Продолжение табл. 20

20.2. Точечные измерения, определение глубины и температуры забоя

Глубина спуска sondы (снаряда)	Вязкость раствора, сек								Плотность раствора, г/см ³							
	61 - 100				101 - 150				151 - 250				свыше 250			
	до	1,51	1,71	1,91	свыше до	1,71	1,91	свыше до	1,91	свыше до	1,91	свыше до	1,91	свыше до	1,91	свыше
80I-I200	0,07	0,15	0,27	0,39	0,51	0,28	0,43	0,58	0,73	0,70	0,90	1,10	0,97	1,22	1,47	
I20I-I600	0,10	0,21	0,38	0,55	0,72	0,40	0,61	0,82	1,03	0,98	1,26	1,54	1,35	1,70	2,05	
I60I-2000	0,13	0,28	0,49	0,71	0,92	0,51	0,78	1,05	1,32	1,36	1,62	1,98	1,74	2,19	2,64	
200I-2400	0,16	0,34	0,60	0,86	1,13	0,62	0,95	1,28	1,61	1,54	1,98	2,42	2,13	2,68	3,23	
240I-2800	0,19	0,40	0,71	1,02	1,33	0,74	1,13	1,52	1,91	1,82	2,34	2,86	2,51	3,16	3,81	
280I-3200	0,22	0,46	0,82	1,18	1,54	0,85	1,30	1,75	2,20	2,10	2,70	3,30	2,90	3,65	4,40	
320I-3600	0,26	0,54	0,96	1,38	1,81	1,00	1,52	2,05	2,58	2,46	3,17	3,87	3,40	4,28	5,16	
360I-4000	0,30	0,62	1,10	1,59	2,07	1,14	1,75	2,36	2,96	2,83	3,64	4,44	3,90	4,92	5,92	
400I-4400	0,34	0,70	1,26	1,81	2,36	1,30	1,99	2,68	3,37	3,22	4,14	5,06	4,45	5,60	6,75	
440I-4800	0,38	0,80	1,42	2,04	2,67	1,47	2,25	3,03	3,81	3,64	4,68	5,72	5,03	6,33	7,63	
480I-5200	0,42	0,89	1,58	2,28	2,98	1,64	2,51	3,38	4,25	4,06	5,22	6,38	5,61	7,06	8,51	
520I-5600	0,47	0,99	1,76	2,53	3,30	1,82	2,79	3,76	4,72	4,51	5,80	7,08	6,22	7,84	9,44	
560I-6000	0,52	1,08	1,94	2,78	3,63	2,01	3,07	4,13	5,19	4,96	6,37	7,79	6,84	8,61	10,4	

Продолжение табл. 20

20.3. Отбор образцов сверлищими и дисковыми грунтоносами, перфорация корпусными перфораторами, отбор проб спрессователем на каротажном кабеле, наблонирование

Глубина спуска зонда (снаряда)	Вязкость раствора, сек								Плотность раствора, г/см ³							
	61 - 100				101 - 150				151 - 250				свыше 250			
	до 1,50	1,51 - 1,71	1,71 - 1,91	свыше до 1,91	до 1,70	1,71 - 1,90	1,91 - 2,10	свыше до 2,10	до 1,90	1,91 - 2,10	1,90 - 2,10	2,10 - 2,40	2,40 - 2,70	2,70 - 3,10	3,10 - 3,50	свыше до 3,50
80I-1200	0,07	0,11	0,23	0,35	0,47	0,22	0,37	0,52	0,67	0,60	0,80	1,00	0,83	1,08	1,33	
120I-1600	0,09	0,15	0,32	0,48	0,65	0,30	0,51	0,72	0,93	0,84	1,12	1,40	1,17	1,52	1,87	
160I-2000	0,12	0,19	0,41	0,62	0,84	0,39	0,66	0,93	1,20	1,08	1,44	1,80	1,50	1,95	2,40	
200I-2400	0,15	0,23	0,50	0,76	1,03	0,48	0,81	1,14	1,47	1,32	1,76	2,20	1,83	2,38	2,93	
240I-2800	0,17	0,28	0,59	0,90	1,21	0,56	0,95	1,34	1,73	1,56	2,08	2,60	2,17	2,82	3,47	
280I-3200	0,20	0,32	0,68	1,04	1,40	0,65	1,10	1,55	2,00	1,80	2,40	3,00	2,50	3,25	4,00	
320I-3600	0,23	0,38	0,80	1,22	1,64	0,76	1,29	1,82	2,35	2,11	2,82	3,52	2,93	3,81	4,69	
360I-4000	0,27	0,43	0,92	1,40	1,88	0,88	1,48	2,09	2,69	2,42	3,23	4,04	3,37	4,38	5,39	
400I-4400	0,31	0,49	1,04	1,59	2,15	1,00	1,69	2,38	3,07	2,76	3,68	4,60	3,83	4,98	6,13	
440I-4800	0,35	0,55	1,18	1,80	2,43	1,13	1,91	2,69	3,47	3,12	4,16	5,20	4,33	5,63	6,93	
480I-5200	0,39	0,62	1,31	2,01	2,71	1,26	2,13	3,00	3,87	3,48	4,64	5,80	4,83	6,28	7,73	
520I-5600	0,43	0,69	1,46	2,23	3,00	1,40	2,36	3,33	4,29	3,86	5,15	6,44	5,37	6,98	8,59	
560I-6000	0,47	0,76	1,60	2,45	3,30	1,53	2,60	3,66	4,72	4,25	5,66	7,08	5,90	7,67	9,44	

Продолжение табл. 20

20.4. Отбор образцов стреляющими грунтоносами, торпедирование, установка взрывного пакера, установка цементного моста желонкой

Глубина спуска зонда (снаряда)	Вязкость раствора, сек														
	6I-100				10I-150				15I-250						
	Плотность раствора, г/см ³														
по	I,5I	I,7I	I,9I	свыше	до	I,7I	I,9I	свыше	до	I,9I	свыше	до	I,9I	свыше	
	I,50	I,70	I,90	2,I0	2,I0	I,70	I,90	2,I0	2,I0	I,90	2,I0	I,90	2,I0		
80I-I200	0,09	0,17	0,33	0,53	0,77	0,32	0,52	0,77	I,07	0,83	I,17	I,57	I,15	I,57	2,06
I20I-I600	0,12	0,23	0,46	0,74	I,07	0,44	0,72	I,07	I,49	I,17	I,63	2,19	I,61	2,19	2,90
I60I-2000	0,16	0,30	0,59	0,95	I,38	0,57	0,93	I,38	I,92	I,50	2,I0	2,82	2,07	2,82	3,72
200I-2400	0,19	0,37	0,72	I,16	I,69	0,70	I,14	I,69	2,35	1,83	2,57	3,45	2,53	3,45	4,54
240I-2800	0,22	0,43	0,85	I,37	I,99	0,82	I,34	I,99	2,77	2,17	3,03	4,07	2,99	4,07	5,37
280I-3200	0,26	0,50	0,98	I,58	2,30	0,95	I,55	2,30	3,20	2,50	3,50	4,70	3,45	4,70	6,20
320I-3600	0,30	0,59	I,15	I,85	2,70	I,II	I,82	2,70	3,75	2,93	4,II	5,5I	4,05	5,5I	7,27
360I-4000	0,35	0,67	I,32	2,I3	3,I0	I,28	2,09	3,I0	4,3I	3,37	4,7I	6,33	4,65	6,33	8,35
400I-4400	0,40	0,77	I,50	2,42	3,53	I,46	2,38	3,53	4,9I	3,83	5,37	7,2I	5,29	7,2I	9,5I
440I-4800	0,45	0,87	I,70	2,74	3,99	I,65	2,69	3,99	5,55	4,33	6,07	8,15	5,98	8,15	10,7
480I-5200	0,50	0,97	I,89	3,05	4,45	I,84	3,00	4,45	6,19	4,83	6,77	9,09	6,67	9,09	12,0
520I-5600	0,56	I,07	2,I0	3,39	4,94	2,04	3,33	4,94	6,87	5,37	7,5I	10,I	7,4I	10,I	13,3
560I-6000	0,6I	I,18	2,3I	3,73	5,43	2,24	3,66	5,43	7,55	5,98	8,26	11,I	8,14	11,I	14,6

Таблица 2.Р

Опробование и испытание скважин испытателями пластов на трубах (с одним испытателем и одним пакером)

I. Опробование (испытание)

Наименование операций	Опробование	Испытание
а) пакеровка и снятие пакера	0,45	0,45
б) ожидание притока жидкости и восстановления давления	1,0-4,0	1,7-5,0

Время на ожидание притока жидкости и восстановление давления в каждом конкретном случае определяется геологической службой и контролируется материалами испытания.

2. Спуск-подъем испытателя пластов

Глубина спуска испытатель- теля, м	На трубах					На трубах					На трубах				
	б- иль- ных	насосно-компрес- сорных	Глубина спуска	б- иль- ных	насосно-компрессорных										
500	3,33	5,37	3,27	2,60	1000	6,67	II,0	6,77	5,40	1500	10,0	16,8	10,4	8,34	
550	3,67	5,93	3,62	2,88	1050	7,00	II,6	7,12	5,69	1550	10,3	17,4	10,8	8,65	
600	4,00	6,48	3,96	3,15	1100	7,33	12,1	7,48	5,98	1600	10,7	18,0	11,2	8,95	
650	4,33	7,04	4,31	3,43	1150	7,67	12,7	7,83	6,26	1650	11,0	18,5	11,6	9,25	
700	4,67	7,59	4,65	3,70	1200	8,00	13,3	8,19	6,54	1700	11,3	19,1	12,0	9,56	
750	5,00	8,15	5,00	3,98	1250	8,33	13,8	8,54	6,83	1750	11,7	19,7	12,4	9,86	
800	5,33	8,72	5,35	4,26	1300	8,67	14,4	8,82	7,13	1800	12,0	20,3	12,8	10,2	
850	5,67	9,29	5,71	4,55	1350	9,00	15,0	9,31	7,44	1850	12,3	21,0	13,2	10,5	
900	6,00	9,85	6,06	4,84	1400	9,33	15,6	9,69	7,74	1900	12,7	21,6	13,6	10,9	
950	6,33	10,4	6,42	5,12	1450	9,67	16,2	10,1	8,04	1950	13,0	22,2	14,0	11,2	

Продолжение табл. 21

Глубина спуска испыта- теля. м	На трубах				На трубах				На трубах					
	насосно-компрес- сорных	одно- труб-	дву- хтруб-	трех- труб-	насосно-компрессор- ных	одно- труб-	дву- хтруб-	трех- труб-	насосно-компрессор- ных	одно- труб-	дву- хтруб-	трех- труб-		
	камы	камы	камы	камы		камы	камы	камы		камы	камы	камы		
2000	13,5	22,8	14,4	11,5	2950	20,2	35,9	22,8	18,4	3900	28,4	52,4	32,5	26,2
2050	13,7	23,4	14,8	11,9	3000	20,6	36,7	23,3	18,8	3950	28,9	53,3	33,1	26,6
2100	14,0	24,1	15,3	12,2	3050	21,0	37,5	23,8	19,2	4000	29,4	54,3	33,6	27,0
2150	14,3	24,7	15,7	12,5	3100	21,4	38,3	24,3	19,5	4050	29,9	55,2	34,2	27,5
2200	14,7	25,3	16,1	12,9	3150	21,8	39,1	24,8	19,9	4100	30,4	56,2	34,7	27,9
2250	15,0	26,0	16,5	13,2	3200	22,2	39,9	25,3	20,3	4150	30,8	57,2	35,3	28,3
2300	15,3	26,6	16,9	13,6	3250	22,6	40,7	25,8	20,7	4200	31,3	58,1	35,8	28,8
2350	15,7	27,3	17,4	13,9	3300	23,0	41,6	26,3	21,1	4250	31,8	59,1	36,4	29,2
2400	16,0	28,0	17,8	14,3	3350	23,4	42,5	26,8	21,5	4300	32,3	60,1	37,0	29,6
2450	16,3	28,6	18,3	14,7	3400	23,8	43,4	27,3	21,9	4350	32,7	61,1	37,6	30,1
2500	16,7	29,3	18,7	15,0	3450	24,2	44,2	27,8	22,4	4400	33,2	62,2	38,1	30,5
2550	17,1	30,0	19,1	15,4	3500	24,6	45,1	28,3	22,8	4450	33,7	63,2	38,7	31,0
2600	17,5	30,7	19,6	15,8	3550	25,1	46,0	28,8	23,2	4500	34,2	64,2	39,3	31,4
2650	17,9	31,4	20,0	16,1	3600	25,6	46,9	29,3	23,6	4550	34,7	65,2	39,8	31,9
2700	18,3	32,0	20,5	16,5	3650	26,1	47,7	29,8	24,0	4600	35,2	66,3	40,4	32,4
2750	18,7	32,7	20,9	16,9	3700	26,5	48,6	30,4	24,5	4650	35,7	67,3	41,0	32,8
2800	19,0	33,5	21,4	17,2	3750	27,0	49,5	30,9	24,9	4700	36,2	68,3	41,5	33,3
2850	19,4	34,3	21,9	17,6	3800	27,5	50,4	31,4	25,3	4750	36,8	69,4	42,1	33,7
2900	19,8	35,1	22,4	18,0	3850	28,0	51,4	32,0	25,7	4800	37,3	70,4	42,7	34,2

Продолжение табл. 21

Глубина спуска испыта- теля, м	На трубах												
	насосно-компрес- сорных	спуска	буриль- ных										
4850	37,8	71,5	43,3	34,7	5250	42,0	80,3	48,1	38,5	5650	46,2	89,5	53,2
4900	38,3	72,6	43,9	35,2	5300	42,5	81,5	48,8	39,0	5700	46,7	90,7	53,8
4950	38,9	73,7	44,5	35,6	5350	43,0	82,6	49,4	39,5	5750	47,3	91,8	54,4
5000	39,4	74,8	45,1	36,1	5400	43,6	83,8	50,0	40,0	5800	47,8	93,0	55,1
5050	39,9	75,9	45,7	36,6	5450	44,1	84,9	50,6	40,5	5850	48,3	94,1	55,7
5100	40,4	77,0	46,3	37,1	5500	44,6	86,1	51,3	41,0	5900	48,9	95,2	56,3
5150	41,0	78,1	46,9	37,5	5550	45,1	87,2	51,9	41,5	5950	49,4	96,4	57,0
5200	41,5	79,2	47,5	38,0	5600	45,7	88,4	52,5	42,0	6000	49,9	97,6	57,6

Продолжение табл. 21

3. Дополнительное время на операции, не предусмотренные
нормами пунктов 1 и 2

№ пп	Вид операции	Глубина спуска пластоизпытателя, м										
		до 1001	1501	2001	2501	3001	3501	4001	4501	5001	5501	
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	
	1. Отбор пробы пробоотборником, спускаемым на канате	1,24	1,44	1,64	1,84	2,04	2,30	2,56	2,86	3,16	3,48	3,80
	2. Отбор одной пробы пробоотборником типа ШП-4	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	3. Работа в скважине с наклоном свыше 200	0,25	0,43	0,62	0,82	1,05	1,29	1,35	1,59	1,84	2,10	2,36
	4. Работа на многоствольных скважинах	0,75	1,28	1,86	2,48	3,14	3,87	4,05	4,77	5,52	6,30	7,08
	5. Спуск-подъем НКТ без АИР:											
	а) однотрубками	1,00	1,67	2,39	3,15	3,85	4,55	5,25	5,95	6,65	7,35	8,24
	б) двухтрубками	0,80	1,38	1,98	2,62	3,30	3,90	4,62	5,24	5,86	6,48	7,09
	в) трехтрубками	0,52	0,92	1,34	1,72	2,11	2,49	2,88	3,26	3,64	4,02	4,41
	6. Спуск испытателя пластов на трубах для испытания двух объектов с якорным устройством	0,75	1,28	1,86	2,48	3,14	3,87	4,05	4,77	5,52	6,30	7,08

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СМЕТНЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ

I. Непрерывная регистрация диаграмм

Сметные нормы времени на геофизические исследования в скважинах, характеризующиеся непрерывной регистрацией диаграмм, (таблица 3-17) рассчитаны для интервалов (объемов) измерений от 5-100м до 200-3000м при глубинах спуска зонда от 200 до 6000м в нормализованных условиях работы.

В интервале глубин 200-3000м укрупненные нормы времени на первый зонд определены по формуле:

$$T_I = 2ht_c + l(t - t_c) + t_n, \quad (1)$$

где t - действующие нормы времени на измерения в интервале 100м;

t_c - действующие нормы времени на спуск или подъем каротажного зонда в интервале 100м;

t_n - действующие нормы времени на пересоединение сиважинной аппаратуры;

h - глубина спуска каротажного зонда, измеряемая в 100м;

l - интервал (объем) исследования, измеряемый в 100м.

Расчет сметных норм времени для исследований, проводящихся на глубинах, превышающих 3000м, произведен с учетом поправочных коэффициентов, применяемых к нормам времени на спуск-подъем и измерения $-t$:

1,3 - в интервале 3001-4000 м

1,5 - в интервале 4001-5000 м

1,6 - в интервале 5001-6000 м

В связи с этим сметные нормы времени для соответствующих интервалов рассчитаны по формулам:

$$T_I = t_c(2,6h - 18) + (1,3l_1 + l)(t - t_c) + t_n; \quad (2)$$

$$T_I = t_c(3h - 34) + (1,5l_2 + 1,3l_1 + l)(t - t_c) + t_n; \quad (3)$$

$$T_I = t_c(3,2h - 44) + (1,6l_3 + 1,5l_2 + 1,3l_1 + l)(t - t_c) + t_n; \quad (4)$$

где t_1, t_2, t_3 - объемы исследований в 100 м, выполненные соответственно в интервалах глубин 3001-4000 м, 4001-5000 м; 5001-6000 м.

числа 16,34,44 - расчетные величины, полученные после приведения подобных членов.

Отдельные интервалы скважин могут исследоваться с неоднократным спуском каротажного зонда без его полного подъема (БКЗ несколькими зондами, регистрация диаграмм в двух масштабах, повторная запись и др.).

Для таких случаев в крайней правой графе таблиц (кроме масштаба 1:500 в таблицах II-I7) предусмотрены нормы времени на измерения последующими зондами в интервале спуска зонда, рассчитанные по формуле:

$$T_I^A = l(t + t_c) K, \quad (5)$$

где К - поправочный коэффициент за глубину исследования.

Для видов работ, по которым максимальные объемы измерения могут превышать 3000 м, в крайней правой графе таблиц II-I7 и в таблице I9 приведены нормы, рассчитанные на 100 м интервала измерений по формуле:

$$T_I^A = l(t - t_c). \quad (6)$$

В силу возрастаний искажений при применении повышенных коэффициентов (за глубину исследований) к нормам времени на 100 м, превышающих 10 мин., формулы I,2,3,4 отражают значения норм времени лишь для интервалов 3600,4600,5600 м.

Нормы времени для промежуточных интервалов определены путем интерполяции.

2. Разовые операции

Сметные нормы времени на разовые операции в скважине определены с учетом времени спуска-подъема зонда, выполнения операции в скважине, пересоединения скважинной аппаратуры и глубины иссле-

дований по формулам:

$$T_2 = 2ht_c + t_n + t_e \quad \text{для интервала } 0-3000 \text{ м} \quad (7)$$

$$T_2 = t_c(2,6h - 18) + 1,3t_n + t_e \quad 3001-4000 \text{ м} \quad (8)$$

$$T_2 = t_c(3h - 34) + 1,5t_n + t_e \quad 4001-5000 \text{ м} \quad (9)$$

$$T_2 = t_c(3,2h - 44) + 1,6t_n + t_e \quad 5001-6000 \text{ м} \quad (10)$$

3. Точечные измерения

Для скважинных исследований, характеризующихся точечными измерениями, сметные нормы времени рассчитаны на максимальное количество до 40 точек при глубинах спуска зонда до 6000 м по формулам:

$$T_3 = 2ht_c + t_n + t_e \quad \text{для интервала } 0-3000 \text{ м} \quad (11)$$

$$T_3 = t_c(2,6h - 18) + 1,3t_n + t_e \quad 3001-4000 \text{ м} \quad (12)$$

$$T_3 = t_c(3h - 34) + 1,5t_n + t_e \quad 4001-5000 \text{ м} \quad (13)$$

$$T_3 = t_c(3,2h - 44) + 1,6t_n + t_e \quad 5001-6000 \text{ м} \quad (14)$$

В случае выполнения измерений за один спуск зонда более чем в 40 точках, или выполнения измерений последующим зондом, в правой части таблиц 3.3-17.3 помещены нормы времени на дополнительные точки, рассчитанные без учета спуска-подъема и пересоединения скважинных приборов по формуле:

$$T_3^* = t_n K \quad (15)$$

4. Отбор образцов, перфорация, спуско-подъемы зондов

Сметные нормы времени на отбор образцов и перфорацию (T_4^0), а также на спуск-подъем каротажного зонда (T_4^G) определены по формулам:

Формулы расчета норм времени		Интервалы спуска зонда, м
На операции в скважинах	на спуск-подъем зонда	

а) Отбор образцов пород

$$T_4^0 = t_n \quad T_4^C = 2ht_c n + t_n \quad (I6) \quad 0-3000$$

$$T_4^0 = 1,3t_n \quad T_4^C = t_c(2,6h-18)n + t_n \quad (I7) \quad 3001-4000$$

$$T_4^0 = 1,5t_n \quad T_4^C = t_c(3h-34)n + t_n \quad (I8) \quad 4001-5000$$

$$T_4^0 = 1,6t_n \quad T_4^C = t_c(3,2h-44)n + t_n \quad (I9) \quad 5001-6000$$

б) Перфорация

$$T_4^0 = t_n \quad T_4^C = (2ht_c + t_n)n \quad (20) \quad 0-3000$$

$$T_4^0 = 1,3t_n \quad T_4^C = /t_c(2,6h-18) + t_n/n \quad (21) \quad 3001-4000$$

$$T_4^0 = 1,5t_n \quad T_4^C = /t_c(3h-34) + t_n/n \quad (22) \quad 4001-5000$$

$$T_4^0 = 1,6t_n \quad T_4^C = /t_c(3,2h-44) + t_n/n \quad (23) \quad 5001-6000$$

где n - количество образцов (отстрелов) или спуско-подъемов (при расчете времени спуска-подъема).

Сметные нормы времени на геофизические исследования, представленные в таблицах 3-18, рассчитаны для нормализованных условий работ. При производстве работ в условиях, отличающихся от нормализованных, сметные нормы времени корректируются путем суммирования основного и дополнительного времени на спуск-подъем и измерения.

Для влияющих факторов, связанных со спуском и подъемом зонда (плотность, вязкость промывочной жидкости, работа через бурильные, насосно-компрессорные трубы и межтрубное пространство), значения дополнительного времени определены как разность укрупненных норм в ненормализованных и нормализованных условиях работы по формулам:

Формулы расчета	Интервалы спуска зонда, м
-----------------	---------------------------

а) Непрерывная запись диаграмм

$$T_5^H = (2h - l)(t'_c - t_c) \quad (24) \quad 0-3000$$

$$T_5^H = (2,6h - 18 - 1,3l_c - l)(t'_c - t_c) \quad (25) \quad 3001-4000$$

$$T_5^H = (3h - 34 - 1,5l_{s_p} - 1,3l_c - l)(t'_c - t_c) \quad (26) \quad 4001-5000$$

$$T_5^H = (3,2h - 44 - 1,6l_{s_p} - 1,5l_c - 1,3l_c - l)(t'_c - t_c) \quad (27) \quad 5001-6000$$

б) Резовые операции и точечные измерения

$$T_5^P = 2h(t'_c - t_c) \quad (28) \quad 0-3000$$

$$T_5^P = (2,6h - 18)(t'_c - t_c) \quad (29) \quad 3001-4000$$

$$T_5^P = (3h - 34)(t'_c - t_c) \quad (30) \quad 4001-5000$$

$$T_5^P = (3,2h - 44)(t'_c - t_c) \quad (31) \quad 5001-6000$$

где t'_c - действующие нормы времени на спуск или подъем зонда в интервале 100 м в ненормализованных условиях.

Нормы дополнительного времени для влияющего фактора, связанного с условиями измерений в скважине (наличие нефти в стволе бурящейся скважины), характеризуются разностью между скорректированными за наличие нефти сметными нормами на измерение и теми же нормами без корректировки.

Формулы расчета	Интервалы спуска зонда, м
-----------------	---------------------------

$$T_5^H = 0,3t_p l_p \quad (32) \quad 0-3000$$

$$T_5^H = 0,3t_p l_p (1,3l_{s_p} + l_p) \quad (33) \quad 3001-4000$$

$$T_5^H = 0,3t_p (1,5l_{s_p} + 1,3l_{s_p} + l_p) \quad (34) \quad 4001-5000$$

$$T_5^H = 0,3t_p (1,6l_{s_p} + 1,5l_{s_p} + 1,3l_{s_p} + l_p) \quad (35) \quad 5001-6000$$

где t_p - средняя величина норм времени на измерение в интервале 100 м;

l_p - средняя величина объема измерений по всем видам исследований.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖБАМИ НОРМАМИ ВРЕМЕНИ

При производстве работ с регистрацией диаграмм одним (первым) зондом в нормализованных условиях нормативное время на заданный объем измерений определяется из таблиц 3.1-17.1 для соответствующей глубины спуска каротажного зонда, с учетом масштаба, интервала (объема) и вида исследований.

При измерениях последующими зондами нормативное время определяется умножением заданного объема исследований, взятого в 100 раз, на нормы последующих зондов, приведенные в таблицах 3-17 для масштаба I:200, и в таблице 19 для масштаба I:500.

Если нормируемый объем исследования, выполненный первым зондом, превышает 3000 м, общее нормативное время определяется как сумма значений норм для интервала 3000 м и остальной части измерений. При этом величина нормы времени для объема 3000 м отсчитывается из таблицы непосредственно, а для части, превышающей 3000 м, определяется по нормам, рассчитанным на единицу (на 100 м) дополнительного объема исследований, приведенным в таблицах II-17 для масштаба I:500 и в таблице 19 для масштаба I:200.

При несовпадении заданного интервала исследования с принятой в сборнике дифференциацией, норма времени определяется для округленных по общепринятым правилам значений объема измерений.

В тех случаях, когда объем исследований составляет половину величины принятой в сборнике дифференциации, нормы времени округляются: в большую сторону, если фактическая глубина спуска зонда больше средней глубины, на которую рассчитаны нормы, и в меньшую сторону, если фактическая глубина исследований меньше принятой в расчетах.

Нормативное время на разовые операции определяется из таблиц 3.2-17.2 с учетом зонда, которым (первым или последним) выполняется данная операция.

По видам исследований, характеризующимся точечными измерениями, норма времени определяется из раздела 3 соответствующей таблицы.

При производстве точечных измерений первым зондом (с полным спуском и подъемом прибора) норма времени на заданное количество точек берется непосредственно из левой части таблицы. В случае несовпадения или превышения нормируемого объема, предусмотренных в таблицах пределов, норма времени на недоставшиеся точки определяется из правой части таблицы и суммируется со значением нормы, взятым из левой части для основных точек. Если точечные измерения произведены попутно с другим видом исследования (последующими зондами), то время на них определяется по нормам на дополнительные точки, приведенным в правой части таблицы.

Норма времени на отбор образцов и перфорацию определяется из раздела 4 соответствующей таблицы в следующей последовательности: делением заданного количества образцов на коэффициент выноса устанавливается расчетное количество образцов, на которые следует определить нормативное время, затем, разделив это число на производительность скважинной аппаратуры (грунтоноса, перфоратора), определяется количество спуско-подъемов, необходимое для выполнения заданного объема работ; далее отсчитанные из таблицы нормы на отбор расчетного количества образцов (отстрелов) и спуско-подъемов суммируются.

При производстве геофизических исследований в ненормализованных условиях к нормам времени, приведенным в разделах I-4 таблиц 3-17, прибавляется дополнительное время за соответствие условия из таблиц 3.5-17.5, рассчитанные на одну операцию или на 1000 м исследований последующими зондами.

При записи диаграмм последующими зондами по нескольким видам исследований (например, ИК-200 м, гамметометрия 150 м, БКЗ - 400 м) дополнительное время за ненормализованные условия работ

определяется не по каждому виду и интервалу отдельно, а в целом на всю сумму интервалов измерения (в данном случае на 750 м объема).

Спуско-подъемные работы, выполненные при неудачных спусках каботажного зонда (по причинам, не зависящим от исполнителей), нормируются по нормам таблицы I8 (кроме отбора образцов и перфорации, на которые нормы приведены в таблицах З.4-І7.4).

При проведении исследований в скважинах, заполненных известково-битумным или другими тяжелыми растворами, величина дополнительного времени определяется по таблице 20.

Нормативное время на испытание (опробование) скважины пластоиспытателями на трубах определяется по таблицам 2I.1 и 2I.2 сложением норм времени на пакеровку, снятие пакера, ожидание притока и восстановления давления, устанавливаемого в каждом конкретном случае геологической службой в пределах, указанных в таблице, спуск-подъем пластоиспытателя.

Нормами таблиц 2I.1 и 2I.2 предусмотрено испытание одного объекта с применением пластоиспытателя упрощенной компоновки КИИ (с одним испытателем, одним пакером) без отбора глубинных проб и т.д.

В случае изменения компоновки испытателя (испытание двумя испытателями, двумя пакерами, испытания двух объектов за один спуск испытателя, отбора глубинных проб и т.д.) в таблице 2I.3 предусмотрены нормы дополнительного времени, которые суммируются с нормами из таблиц 2I.1 и 2I.2.

ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАМИ

Пример I.

Проведен следующих комплекс промыслового-геофизических исследований:

1. Импульсный нейтронный каротаж в колонне прибором типа ИН:
двухкратная запись диаграмм в интервале глубин 2600-2450,
масштаб 1:200;
точечные измерения в 55 точках в интервале глубин 2650-2550 м.

2. Плотностной каротаж (плотномерия) прибором типа ГПИ:
в интервале глубин 2600 - 300 м - масштаб 1:500;
в интервале глубин 2500 - 2300 м - масштаб 1:200.

Условия работ:

спуск-подъем прибора - в насосно-компрессорных трубах (НКТ);
угол наклона скважины - 30°;
температура воздуха + 10°C;
переезды по городским дорогам - 10 км;
по дорогам I группы - 150 км.

Норма времени на импульсный нейтронный каротаж определяется по табл.9 суммированием значений норм: на запись диаграмм первым и последующими зондами, точечные измерения и дополнительного времени на спуск-подъем зонда через НКТ и работу в наклонной скважине. При этом значения норм первого зонда и дополнительного времени берутся из табл.9.1 и 9.5 непосредственно, а нормы времени на последующие зонды и точечные измерения определяются умножением выполненного объема измерений на нормы, рассчитанные на единицу объема:

$$2,82 + (1,12 \times 1,5) + (0,117 \times 55) + 0,46 + 0,52 = 11,92 \text{ ч.}$$

Для определения нормативного времени на плотностной каротаж масштаба 1:500 к значению нормы, взятому из табл.9.1 на измерения в интервале 2300 м, прибавляется дополнительное время за работу

через насосно-компрессорные трубы и за кривизну скважины:

$$3,80 + 0,46 + 0,52 = 4,78 \text{ ч.}$$

Для определения нормативного времени на плотностной каротаж масштаба 1:200 величина объема измерений, принятая для 100 м, умножается на норму для последующего зонда и суммируется с нормами дополнительного времени за работу через ИКТ и в наклонной скважине (с учетом последующего зонда при МИК):

$$(2 \times 0,435) + (0,35 \times 0,12) + (0,35 \times 0,11) = 0,95 \text{ ч.}$$

итого норма времени на исследования составит

$$11,92 + 4,78 + 0,95 = 17,65 \text{ ч.}$$

Нормативное время на подготовительно-заключительные работы определяется по табл.2 с учетом времени на эталонирование приборов ИПИ и ГПП, установку и демонтаж спуско-подъемной арматуры:

$$1,5 + 0,55 + 0,42 + 0,42 = 2,89 \text{ ч.}$$

Норма времени на переезды определяется по табл. I с учетом группы дорог:

$$0,71 + 4,28 = 4,99 \text{ ч.}$$

Пример 2.

Проведены следующие виды работ:

1. Шаблонирование скважины в интервале глубин 0-5400 м.

2. Прострел в интервале глубин 5370-5350 м и 180 отверстий 20 зарядными перфораторами типа ШК.

Условия проведения работ:

спуск-подъем перфоратора в колонне, заполненной известково-битумным раствором вязкостью 170 сек и плотностью 2,0 г/см³, зарядка перфоратора на скважине;

температура воздуха +37°C;

переезды: 110 км - по дорогам II группы

30 км - по дорогам III группы.

Нормативное время на шаблонирование определяется сложением значений нормы из табл.16.2 с дополнительным временем за парамет-

ри известково-битумного раствора, приведенным в табл.16.3:

$$2,10 + 5,15 = 7,25 \text{ ч.}$$

Норма времени на перфорацию скважины определяется в следующем порядке:

1. Устанавливается количество отстрелов и спуско-подъемов путем деления заданного количества отверстий на производительность (число зарядов) одного перфоратора: $180 : 20 = 9$.

2. Корректируются нормы времени на 9 отстрелов и 9 спуско-подъемов, взятые по табл.16.4 путем сложения их с дополнительным временем за параметры раствора с учетом количества операций:

$$0,26 + 20,7 + (5,15 \times 9) = 67,31 \text{ ч.}$$

3. Суммируется все время работы в скважине:

$$7,25 + 67,31 = 74,56 \text{ ч.}$$

Время подготовительно-заключительных работ на базе и на скважине, определенное по табл.2 с учетом температуры воздуха, комплекса работ (сдия вид) и зарядки перфоратора, составляет:

$$1,8 + 0,9 = 2,7 \text{ ч.}$$

Нормативное время на переезды определяется по табл.1 с учетом группы дорог:

$$3,67 + 1,25 = 4,92 \text{ ч.}$$

Пример 3.

Проведен следующий комплекс промыслового-геофизических исследований:

1. Электрический каротаж приборов ЭИ:

запись кривых КС и ПС в интервале глубин 4380-2010 м,
масштаб 1:500;

БКЗ 6 зондов - в интервале 4300-3400, масштаб 1:200.

2. Радиоактивный каротаж (ГК, НГК) прибором со счетчиком:

в интервале глубин 0-4380 - масштаб 1:500;

в интервале глубин 4300-3400 - масштаб 1:200.

3. Инклинометрия скважины по точкам:

в интервале глубин 4380-5580 м - 100 точек;
в интервале глубин 2580-2910 м - 50 точек.

4. Отбор образцов 30 камерным отрывающим грунтоносом типа МСГ - 30 образцов.

Условия работ:

плотность промывочной жидкости - 1,57 г/см³;

вязкость промывочной жидкости - 40 сек;

угол наклона скважины - 0°;

коэффициент выноса керна - 0,70;

температура воздуха - минус 8°C;

переезды: по дорогам П группы - 130 км;

по бездорожью - 20 км.

Для определения нормативного времени на КС, ПС, к значению нормы, взятому из соответствующей строки табл. I3.1 для интервала исследования 2400 м (ближайшее значение к фактически выполненному объему, равному 2370 м), прибавляется дополнительное время за повышенную плотность промывочной жидкости из табл. I3.5:

$$2,66 + 0,29 = 2,95 \text{ ч.}$$

Основной объем БКЗ проведен в интервале глубин 3001-4000 м прибором ЭІ, позволяющим выполнить заданный объем исследования за 2 спуска зонда в интервале измерений. Поэтому, для определения нормы времени на БКЗ, удвоенная величина интервала записи в 100 м. умножается на норму последующих зондов из табл. I2 и к полученному произведению прибавляются нормы дополнительного времени за плотность промывочной жидкости и одновременную запись трех кривых:

$$(9 \times 2) \times 0,110 + 0,07 + 0,30 = 2,35 \text{ ч.}$$

Для определения нормативного времени за радиоактивный каротаж масштаба 1:500 к значениям норм на исследование в интервале 3000 м и в интервале 1380 м. выполненного сверх 3000 м (табл. I3.1),

прибавляется дополнительное время за плотность промывочной жидкости (табл. I3.5).

$$8,18 + (13,8 \times 0,18) + 0,19 = 10,98 \text{ ч.}$$

На радиоактивный каротаж масштаба 1:200 норма времени определяется по табл. I2.1 суммированием нормы на измерения последующим зондом в интервале 900 м с дополнительным временем за плотность промывочной жидкости, принятым по табл. I2.5:

$$(9 \times 0,392) + 0,04 = 3,37 \text{ ч.}$$

По условиям примера 3 инклинометрия скважины выполнена в 150 точках, расположенных в трех, по уровню норм, интервалах глубин:

20 точек - в интервале 4001-4380 м $(\frac{4380-4001}{4380-2580:100}) \approx 20$;

55 точек - в интервале 3001-4000 м $(\frac{4000-3001}{4380-2580:100}) \approx 55$;

и остальные 75 точек - в интервале 2010-3000 м. Исходя из этого общее нормативное время определяется как сумма норм помноженная на количество соответствующих им точек, выполненных в указанных трех интервалах и дополнительного времени за плотность промывочной жидкости. При этом для 20 точек (самого глубокого интервала) норма времени отсчитывается непосредственно из левой части табл. I3.5 а для остальных - по правой части таблиц для вышеуказанных интервалов.

$$2,41 + (0,024 \times 55) + (0,018 \times 75) + 0,31 = 5,39 \text{ ч.}$$

Отбор образцов нормируется в последующей последовательности:
1. Определяется расчетное количество образцов (операций в скважине) делением заданного количества образцов на коэффициент выноса:

$$30 : 0,7 = 43.$$

2. Устанавливается число спуско-подъемов делением расчетного количества образцов на число камер: $43 : 30 = 14 \approx 2$.

3. Суммируются отсчитанные из соответствующих пунктов таблиц норм

ми времени на отбор 43 образцов и 2 спуско-подъема зонда с дополнительным временем за плотность промывочной жидкости:

$$3,22 + 4,64 + (0,31 \times 2) = 8,48 \text{ ч.}$$

Итого время работы в скважине составит:

$$2,95 + 2,35 + 10,98 + 3,57 + 5,39 + 8,48 = 33,72 \text{ ч.}$$

Нормативное время на подготовительно-заключительные работы определяется по табл.2 как сумма основного и дополнительного времени (на эталонировку прибора РК) с учетом температуры наружного воздуха:

$$2,20 + 0,55 = 2,75 \text{ ч.}$$

Время на переезды определяется по табл.1 с учетом группы дорог:

$$4,33 + 1,67 = 6,00 \text{ ч.}$$

Пример 4.

Проведены следующие виды работ:

1. Шаблонирование скважины в интервале глубин 0-5100 м.
2. Акустический каротаж прибором СЛАК в интервале глубин 5050-400 м, масштаб 1:500.

Условия работ:

плотность промывочной жидкости 1,8 г/см³;

вязкость промывочной жидкости - 100 сек;

угол наклона - 0°;

температура воздуха +10°C;

проезд по дорогам I группы - 240 км.

Нормативное время на шаблонирование определяется сложением нормы на шаблонирование, приведенной в табл.15.2, с нормами дополнительного времени за плотность и вязкость промывочной жидкости, приведенными в табл.20.3:

$$1,92 + 1,31 = 3,23 \text{ ч.}$$

Норма времени на акустический каротаж, выполненный первым

затем определяется сложением норм на исследование в интервалах 3000 и 1650 м (табл.15.1) с нормами дополнительного времени за параметры промывочной жидкости и одновременную запись трех кривых, приведенными в табл.20.1 и 15.5:

$$4,13 + (16,5 \times 0,048) + 1,50 + 0,30 = 6,72 \text{ ч.}$$

Для определения нормы времени на последующие зонды объемы измерений, выполненные в интервалах глубин 400-3000 м, 3001-4000 м, 4001-5050 м, умножаются на соответствующие значения норм, приведенных в табл.19, и полученные нормы времени для отдельных интервалов глубин суммируются с нормами дополнительного времени за параметры промывочной жидкости и одновременную запись трех кривых, приведенными в табл.20.1 и 15.5.

$$(26,0 \times 0,085) + (10,0 \times 0,11) + (10,5 \times 0,128) + 1,34 + 0,3 = 6,29 \text{ ч.}$$

Итого время на исследование скважины составит:

$$3,23 + 6,72 + 6,29 = 16,24 \text{ ч.}$$

Время подготовительно-заключительных работ определяется по табл.2 с учетом выполненного (заявленного) комплекса исследований и времени эталонирования прибора СПАК:

$$1,50 + 0,5 = 2,0 \text{ ч.}$$

Время переездов определяется по табл.1 с учетом группы дороги:

$$5,71 + 1,14 = 6,85 \text{ час (200 км + 40 км).}$$

Пример 5.

Проведены работы через насосно-компрессорные трубы (НКТ):

1. Измерения в скважине прибором СТИ:

в режиме термометра - в интервале глубин 3400-2800 м,
масштаб 1:200;

в режиме дебитометра - в интервале 3100-2900 м.

2. Илотностной каротаж прибором ГИИ в интервале глубин 3500-300 м,
масштаб 1:200.

Условия работ:

спуск-подъем зонда через лубрикатор;

угол наклона скважины 26°;

температура воздуха минус 25°C;

поеезд по городской дороге - 10 км, по дороге I группы - 70 км.

Для определения нормативного времени на термометрию прибором СТИ к норме, приведенной в табл. II. I на исследование в интервале 600 м, прибавляются нормы дополнительного времени за работу через НКТ, проталкивание кабеля вручную и наклон скважины, приведенные в табл. II. 5:

$$2,76 + 0,72 + 0,25 + 0,82 = 4,55 \text{ ч.}$$

Измерения в режиме дебитометра выполнены последующим зондом в интервале глубин, отличающихся величиной поправочных коэффициентов, следовательно, и норм. Поэтому нормативное время на расходометрию (дебитометрию) определяется сложением норм на исследования в интервале 100 м, приведенных в табл. IO. I и II. I с нормами дополнительного времени за работу через НКТ и в наклонной скважине:

$$1,02 + 1,32 + 0,2(0,15 + 0,14) = 2,40 \text{ ч.}$$

Нормативное время на плотностной каротаж определяется суммированием норм на исследование в интервалах 3000 м и 200 м, приведенных в табл. II. I и I9 с нормами дополнительного времени за работу через НКТ, проталкивание кабеля вручную и наклон скважины, приведенными в табл. II. 5:

$$14,1 + (0,398 \times 2) + 0,72 + 0,25 + 0,82 = 16,69 \text{ ч.}$$

Итого время исследований составит: $4,55 + 2,40 + 16,69 = 23,64 \text{ ч.}$

Время подготовительно-заключительных работ определяется по табл. 2 с учетом времени на эталонирование приборов СТИ и ГП, установку спуско-подъемной арматуры и температуры воздуха:

$$2,10 + 0,58 + 0,35 + 0,59 = 3,62 \text{ ч.}$$

Нормативное время на переезды определяется по табл. I с учетом

группы дорог:

$$0,7I + 2,00 = 2,7I \text{ ч.}$$

Пример 6.

В интервале глубин 2650-2555 с использованием аппаратуры АПД взяты 4 пробы жидкости с определением на каждой точке величины пластового давления.

Условия работ - нормализованние.

Норма времени на отбор пробы жидкости и измерение давления аппаратурой АПД определяется сложением нормы времени, приведенной в табл. 9.2 для первого зонда, с нормой, рассчитанной на 3 последующие пробы (зонды):

$$1,48 + (0,27 \times 3) = 2,29 \text{ ч.}$$

РАСШИРОВКА
 сокращений принятых в наименованиях (видах) работ
 по действующему стандарту

Виды работ в сокращении	Расшифровка
I. КС	Каротаж сопротивления
2. ПС	Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации
3. БКЗ	Боковое каротажное зондирование
4. БК	Боковой каротаж
5. МК	Микрокаротаж
6. МБК	Боковой микрокаротаж
7. ИК	Индукционный каротаж
8. АК	Акустический каротаж
9. ВДК	Волновой дизелектрический каротаж
10. ЯМК	Ядерно-магнитный каротаж
II. ГК	Гамма-каротаж
12. НГК	Нейтронный гамма-каротаж
13. ГГК	Гамма-гамма-каротаж
14. ННК	Нейтрон-нейтронный каротаж
15. ИННК	Импульсный нейтрон нейтронный каротаж
16. АВК	Акустический видеокаротаж
17. Опред. ГГТ	Определение геотермического градиента
18. ОЦК	Отбивка цементного кольца
19. Установка БП	Установка взрывного пакера
20. Опред. БНК	Определение водонефтяного контакта
21. ТГХВ на пласт изделиями АДС	Термогазохимическое воздействие на пласт изделиями АДС (аккумуляторы давления скважинные)
22. Инжекция РВ	Инъекция радиоактивных веществ
23. Плотнometрия	Плотностной каротаж
24. Цементометрия	Контроль цементирования
25. Определение	Определение места прихвата бурового инструмента (колонны) прихватоопределителем типа ПО
26. Термометрия, резистивиметрия и т.д.	Термометрия скважины, резистивиметрия скважины и т.д.
27. Спуск-подъем (каротаж) через насосно-компрессорные трубы.	Спуск-подъем (каротаж) через насосно-компрессорные трубы.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть	3
Численный и квалификационный состав промыслового-геофизический партий	8
Характеристика применяемого оборудования и технология работ	II
Срганизация труда при промыслово-геофизических исследованиях скважин	15
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ	
I. Переезды с базы на скважину и обратно	24
II. Подготовительно-заключительные работы на базе и на скважине	27
III. Исследования в скважинах	34
Таблицы сметных норм времени:	
3. Глубина спуска зонда до 400 м	39
4. Глубина спуска зонда 401-800 м	47
5. Глубина спуска зонда 801-1200 м	55
6. Глубина спуска зонда 1201-1600 м	63
7. Глубина спуска зонда 1601-2000 м	72
8. Глубина спуска зонда 2001-2400 м	81
9. Глубина спуска зонда 2401-2800 м	90
10. Глубина спуска зонда 2801-3200 м	99
II. Глубина спуска зонда 3201-3600 м	108
12. Глубина спуска зонда 3601-4000 м	117
13. Глубина спуска зонда 4001-4400 м	126
14. Глубина спуска зонда 4401-4800 м	135
15. Глубина спуска зонда 4801-5200 м	144
16. Глубина спуска зонда 5201-5600 м	153
17. Глубина спуска зонда 5601-6000 м	162
18. Спуск и подъем зонда без замера	171
19. Нормы времени на исследование в интервале 100 м первым и последующими зондами	173
20. Дополнительное время на исследования в скважинах, заполненных известково-битумным и другими тяжелыми растворами (в расчете на I спуско-подъем)	175
21. Опробование и испытание скважин пластоиспытателями на трубах	179
Методика расчета сметных норм времени	183
Порядок пользования сметными нормами времени	188
Примеры пользования сметными нормами	191
Расшифровка сокращений, принятых в наименованиях (видах) работ по действующему стандарту	200