к ГОСТ 13121—83 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано		Должно быть	
	Обозначение втулки	*d* (поле допуска H6, H7)	Обозначение втулки	*d* (поле допуска H6, H7)
Пункт 2. Таблица. Графа *d*	1032-3025	28	1032-3025	28
	1032-3026	32	1032-3026	32

(ИУС № 12 1989 г.)