БСТ 1-78 с. 46.

Опечатка в главе СНиП II-92-76

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР сообщает, что в СНиП II-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий» в третьем абзаце п. 3.8 в третьей строке снизу напечатано «III б», должно быть «III в».