55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

ОКС 55.040
Группа Д97

к ГОСТ Р ИСО 22308—2006 Пробки корковые. Сенсорный метод контроля

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.1. Примечание	синестезические	кинестезические

(ИУС № 8 2006 г.)