ЦНИИП градостроительства
Госграждданстроя

Таблицы

удельных расчетных расходов дождевых стоков с селитебных территорий для периодов однократного превышения 0,33; 0,5 и 1 г.

Москва 1980

технические условия осень

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4

2. КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА С ГОРОДСКИХ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 4

3. ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛ. 1 и 2 . . . 6

4. ТАБЛИЦЫ УДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПЕРИОДОВ ОДНОКРАТНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ 0,33; 0,5; 1 Г. 8

ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя

ТАБЛИЦЫ
УДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПЕРИОДОВ ОДНОКРАТНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ [illegible] и 1 г.

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. А. Жигачева
Редактор Л. Т. Калачева
Мл. редактор А. Н. Ненашева
Технический редактор М. В. Павлова
Корректор В. И. Галюзова

Сдано в набор 11.02.80. Подписано в печать 28.05.80. Т—07455 Фор[illegible] 1/16×90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая [illegible] л. 8.5 Усл. печ. л. 8,5. Уч.-изд. л. 9,16. Тираж 10 000 экз. Зак. № 213 Цена [illegible]

Стройиздат
101442, Москва, Каляевская, 23а

Московская типография № 8 Союзполиграфпрома при Государственном [illegible] СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Хохловский [illegible].

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
(ЦНИИП градостроительства) ГОСГРАЖДАНСТРОЯ

Таблицы

удельных расчетных расходов дождевых стоков с селитебных территорий для периодов однократного превышения 0,33; 0,5 и 1 г.

Москва Стройиздат 1980

УДК 628.212.2.001.2(083.4)

Рекомендовано к изданию решением секции НТС ЦНИИП градостроительства по «Районной планировке».

Таблицы удельных расчетных расходов дождевых стоков с селитебных территорий для периодов однократного превышения 0,33; 0,5 и 1 г./ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя. — М.: Стройиздат, 1980.—. 136 с.

Для упрощения расчетов, повышения гарантии их безошибочности и сокращения времени проектирования ливневой канализации (водостоков) предлагаются таблицы, содержащие готовые удельные показатели расходов дождевого стока с селитебных территорий.

Для специалистов, занятых проектированием водосточных сетей.

Табл. 2.

Т $\frac{30213-375}{047(01)-80}$ Инструкт.-нормат., I вып. — 122 — 80. 3206000000

© Стройиздат, 1980

ПРЕДИСЛОВИЕ

На современном этапе развития градостроительства важное место занимает охрана городской среды.

Надежная организация поверхностных стоков с городской территории и их очистка заметно способствуют улучшению окружающей среды. В связи с этим в последнее время водосточные сети получили надлежащее развитие, проектирование которых требует много времени и труда.

Как известно, при проектировании ливневой канализации (водостоков) расходы дождевого стока определяются по формулам, содержащим значительное количество параметров.

Для сокращения времени расчетов и повышения их надежности предлагаются настоящие таблицы, содержащие удельные расчетные показатели расходов дождевого стока.

Таблицы охватывают только малые периоды однократного превышения расчетной интенсивности P (0,33; 0,5; 1 г.), но наиболее часто применяемые в практике проектирования водостоков на селитебной территории.

В дальнейшем при практической необходимости аналогичные таблицы могут быть составлены для $P = 2, 3$ и 5 лет.

Работа была выполнена ЦНИИП градостроительства Отделом инженерного оборудования городов (канд. техн. наук И. А. Толстой и инж. Н. П. Горячева). Руководитель темы и ответственный исполнитель канд. техн. наук Н. А. Корнеев.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Согласно требованию п. 12.7 главы СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» в городах и поселках, как правило, предусматривается дождевая канализация (водостоки) с периодом однократного превышения расчетной интенсивности дождя $P = 0{,}33$; 0,5; 1 г. и реже более 1 г. для территории микрорайонов.

Расход дождевого стока определяется по следующим формулам, содержащим в себе множество параметров, учитывающих природно-климатические условия и виды покрытий:

$$Q = \frac{20^n q_{20}(1+C\lg P)}{T^n}\,\varphi F,\ \text{л/с}; \qquad (1)$$

$$\varphi_{\text{ср.взв.}} = \frac{\varphi_1 f_1 + \varphi_2 f_2 + \ldots + \varphi_n f_n}{100}, \qquad (2)$$

где q_{20} — интенсивность 20-минутного дождя (при $P=1$ г.), л/с · га;
n и C — параметры, зависящие от географического положения пункта;
T — расчетная продолжительность дождя, равная расчетной продолжительности стекания по бассейну, мин;
P — период однократного превышения интенсивности, г.;
φ — коэффициент стока;
F — площадь бассейна стока, га;
f_1, f_2, f_3 — площадь каждого рода поверхности, %;
φ_1, φ_2 — частные (нормативные) значения коэффициентов стока.

Расчет по таким формулам отнимает много времени при проектировании водосточных сетей. Для облегчения этого процесса обычно составляют локальные (для данного объекта) вспомогательные таблицы, отражающие значения $\left(\frac{20}{T}\right)^n$ и $(1+C\ \lg\ P)$, но это также требует дополнительного времени. Поэтому представилось целесообразным составить таблицы удельных (с 1 га) показателей расчетных расходов дождевого стока с селитебных территорий с охватом всех значений параметров, входящих в формулу, расчетной продолжительностью стекания по бассейну от 5 до 60 мин и с интервалами (по мере роста продолжительности) 1 — 2 — 5 мин.

Таблицы составлены для значения $P = 0{,}33$; 0,5; 1 г., которые наиболее часто используются при проектировании ливневой канализации на селитебных территориях.

2. КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА С ГОРОДСКИХ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Как известно, не вся дождевая вода, выпавшая на поверхность, стекает к водоемам, определенная часть ее теряется в пути движения на испарение и впитывание в почву.

Отношение объема стекшей дождевой воды к объему выпавшей принято называть коэффициентом стока.

В проектной практике используются как постоянные, так и переменные (зависящие от интенсивности и продолжительности дождя) коэффициенты стока. Переменные коэффициенты стока рекомендуется применять в тех случаях, когда водонепроницаемые поверхности составляют менее 30% общей площади. Поскольку водонепроницаемые поверхности на селитебных территориях составляют более 30%, в расчет принимаем постоянный коэффициент стока.

Коэффициент стока зависит от целого ряда факторов, важнейшим из которых является род поверхности. Род поверхности, в свою очередь, зависит от характера и степени застройки, а также от вида и состояния грунтов.

В настоящее время установлены средние значения коэффициентов стока для различных родов поверхности, искусственные покрытия, грунты, газоны и т. п. независимо от характера дождя.

В условиях городской застройки поверхности могут быть почти водонепроницаемы (асфальтовые и бетонные покрытия, крыши) и в различной степени водопроницаемые (щебеночные и гравийные покрытия, грунтовые поверхности, газоны). В прил. 5 и 6 главы СНиП II-60-75 приведены удельные размеры элементов территории жилого района и микрорайона на 1 чел. в зависимости от этажности жилых зданий, а в табл. 6 даны размеры селитебной территории.

Результаты обобщения этих данных и значения наиболее распространенных нормативных коэффициентов стока в зависимости от рода поверхности селитебной территории (согласно главе СНиП II-32-74 «Канализация. Наружные сети сооружения») сводим в следующую таблицу:

№ п.п.	Род поверхности	Нормативный коэффициент стока	Этажность застройки							
			2—3		4—5		6—8		9—12	
			м²	%	м²	%	м²	%	м²	%
	А. Территории с организованным стоком									
1	Кровли	0,95	11,7	25,3	7,7	22,2	6,0	21,0	5,2	20,5
2	Асфальтобетонные покрытия	0,95	9,5	20,8	8,4	24,3	7,8	27,3	7,1	27,9
3	Садово-парковые дорожки и спортплощадки	0,3	2,7	5,9	2,7	7,8	2,7	9,4	2,7	10,6
4	Газоны	0,1	21,8	48,0	15,8	45,7	12,2	42,3	10,4	41,0
	Итого	—	45,7	100	34,6	100	28,7	100	25,4	100
	Б. Территории без организованного стока									
5	Грунтовые поверхности (резервные)	0,2	38,0	—	38,7	—	35,8	—	31,4	—
6	Прочие (водные поверхности, овраги)	—	16,3	—	16,7	—	15,5	—	13,2	—
	Итого	—	54,3	—	55,4	—	51,3	—	44,6	—
	Всего территорий на 1 чел. по нормам, м²	—	100	—	90	—	80	—	70	—

Примечание. Показатели поз. 5 и 6 таблицы в расчет не принимаются, так как эти территории не имеют организованных водостоков.

По данным, приведенным в таблице, определяем средний коэффициент стока φ как средневзвешенную величину из частных значений соотношения родов поверхности по формуле (2).

Для 2—3-этажной застройки

$$\varphi_{ср.взв.} = \frac{0{,}95\times25{,}3+0{,}95\times20{,}8+0{,}3\times5{,}9+0{,}1\times48}{100} = \frac{50{,}48}{100} = 0{,}505;$$

для 4—5-этажной застройки

$$\varphi_{ср.взв.} = \frac{0{,}95\times22{,}2+0{,}95\times24{,}3+0{,}3\times7{,}8+0{,}1\times45{,}7}{100} = \frac{51{,}16}{100} = 0{,}512;$$

для 6—8-этажной застройки

$$\varphi_{ср.взв.} = \frac{0{,}95\times21+0{,}95\times27{,}3+0{,}3\times9{,}4+0{,}1\times42{,}3}{100} = \frac{52{,}95}{100} = 0{,}529.$$

для 9—12-этажной застройки

$$\varphi_{ср.взв.} = \frac{0{,}95\times20{,}5+0{,}95\times27{,}9+0{,}3\times10{,}6+0{,}1\times41}{100} = \frac{53{,}28}{100} = 0{,}533;$$

Как видно из расчета, коэффициент стока, хотя и незначительно, но растет вместе с ростом этажности. Это вызвано изменением соотношения нормативного жилого фонда на 1 га и нормативной территории на 1 чел.

Из полученных показателей определяем среднеарифметическую величину коэффициента стока $\varphi_{ср.\ арифм.}$ по формуле

$$\varphi_{ср.арифм.} = \frac{0{,}505+0{,}512+0{,}529+0{,}533}{4} = 0{,}52. \qquad (3)$$

Принимая во внимание то, что какая-то часть резервной территории, не вошедшая в расчеты по определению коэффициента стока (см. примеч. к таблице), может находиться в пределах селитебной территории, среднеарифметический показатель коэффициента стока с допустимой погрешностью (она находится в пределах точности расчетов) округляем до 0,5. Эту постоянную величину вводим в формулу (1). Следует отметить, что значение коэффициента стока наиболее достоверно, поскольку оно получено на основе нормативных размеров элементов территории, которые должны соблюдаться при проектировании микрорайонов.

Случаи некоторого отклонения фактической величины коэффициента стока в сторону уменьшения или увеличения от принятого в расчет можно считать соответствующим изменением периодов однократного превышения интенсивности. Правомерность такого допущения оправдывается тем, что принятые периоды времени переполнения сетей, как известно, до некоторой степени условны.

Для неселитебных территорий, где коэффициент стока φ значительно отличается от принятого в расчет (0,5) и определяется по формуле (2), удельные расходы берутся с поправочным коэффициентом, равным удвоенному коэффициенту стока φ.

3. ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛ. 1 И 2

В формуле (1) для определения расхода дождевого стока содержится много параметров, а параметры, в свою очередь, имеют много значений, которые учитывают различные климатические характеристики географических районов СССР.

Для охвата всего многообразия значений параметров, содержащихся в формуле (1), принимаем две таблицы: табл. 1 — для $P = 0{,}33$; 0,5 г. и табл. 2 — для $P = 1$ г.

Такие формы таблиц с несколько другими значениями параметров были применены для нахождения среднеарифметических удельных расходов дождевого стока с селитебных территорий городов СССР.

Среднеарифметические удельные расходы были необходимы для определения суммарных расходов при дождях частой повторяемости ($P = 0{,}05$; 0,1 и 0,5 г.).

В графе 1 табл. 1 для $P = 0{,}33$ и 0,5 г. приведены значения $q_{20} = 40$, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 120 л/с (с 1 га).

В графе 2 для каждого значения q_{20} приведено $T = 5$—60 мин с интервалом 1, 2 и 5 мин (как это рекомендовано в технической литературе) [1]. Всего 22 значения.

В графе 3 для каждого значения приведены значения параметра $n = 0{,}50$; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70 и 0,75, которые взяты из карты величин параметров (согласно главе СНиП II-32-74).

В графе 4 для каждого значения приведены значения коэффициентов $C =$ $= 0{,}85$; 0,9; 1 и 1,2.

В графе 5 приведены готовые значения удельных расходов дождевого стока $q_{уд.}$ с 1 га селитебной территории, находящейся в различных географических пунктах.

Расходы определялись по формуле (1) при постоянном значении коэффициента стока, равного 0,50.

В табл. 2 для $P = 1$ приведены те же значения параметров q_{20}, T и n, что и в табл. 1, но значения коэффициента C выпадают, поскольку выражение $(1 + C \lg P)$ становится равным единице, так как $C \lg 1 = 0$.

Предлагаем несколько примеров пользования табл. 1 и 2.

Пример 1. Водосток проектируется в микрорайоне, расположенном в г. Москве для которого $q_{20} = 80$; $n = 0{,}65$; $C = 0{,}85$. Значения T и P принимаем соответственно 20 мин и 0,33 г.

На стр. 113, строка 25 снизу, находим $q_{уд.} = 23{,}6$ л/с с 1 га. Умножая этот показатель на величину бассейна, получим расчетный расход дождевого стока, на основе которого с помощью гидравлического расчета определяются сечения системы трубопроводов.

Пример 2. Водосток проектируется в микрорайоне, расположенном в Киеве, для которого $q_{20} = 100$; $n = 0{,}70$; $C = 0{,}85$. Значения T и P принимаем соответственно 14 мин и 0,5 г.

На стр. 113, строка 25 снизу, находим $q_{у} = 48{,}00$ л/с с 1 га.

Далее, умножением этой величины на величину бассейна находим искомую величину.

Пример 3. Водосток проектируется в г. Минске, для которого $q_{20} = 90$; $n = 0{,}75$; $C = 0{,}85$. Значения T и P соответственно принимаем 26 мин и 1 г.

На стр. 134, строка 19 снизу, находим $q_{уд.} = 36{,}90$ л/с с 1 га. Умножая этот показатель на величину бассейна, получим расчетный расход для определения сечения водостока.

При наличии промежуточных значений некоторых параметров удельные расходы дождевого стока определяются по интерполяции.

Следует отметить, что не все значения $q_{уд.}$, заложенные в табл. 1 и 2, имеют значения параметров n и C. Во избежание пробелов в таблицах значения $q_{уд.}$ даны без пропусков.

---

[1] Карагодин В. Л., Молоков М. В. «Отвод поверхностных вод с городской территории». М., Стройиздат, 1974.

ТАБЛИЦЫ УДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПЕРИОДОВ ОДНОКРАТНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ 0,33; 0,5; 1 г.

Таблица 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
		P = 0,33 г.		
40	5	0,50	0,85	23,60
			0,9	22,80
			1,0	20,80
			1,2	17,20
		0,55	0,85	25,25
			0,9	24,40
			1,0	22,26
			1,2	18,40
		0,60	0,85	27,00
			0,9	26,11
			1,0	23,82
			1,2	19,69
		0,65	0,85	29,03
			0,9	28,04
			1,0	25,58
			1,2	21,16
		0,70	0,85	31,15
			0,9	30,10
			1,0	27,46
			1,2	22,70
		0,75	0,85	33,39
			0,9	32,26
			1,0	29,43
			1,2	24,34
	6	0,50	0,85	21,59
			0,9	20,86
			1,0	19,03
			1,2	15,74
		0,55	0,85	22,77
			0,9	22,00
			1,0	20,07
			1,2	16,60
		0,60	0,85	24,07
			0,9	23,26
			1,0	21,22
			1,2	17,54
40	6	0,65	0,85	25,72
			0,9	24,85
			1,0	22,67
			1,2	18,75
		0,70	0,85	27,38
			0,9	26,45
			1,0	24,13
			1,2	19,95
		0,75	0,85	29,15
			0,9	28,16
			1,0	25,69
			1,2	21,24
	7	0,50	0,85	19,94
			0,9	19,27
			1,0	17,58
			1,2	14,53
		0,55	0,85	21,00
			0,9	20,29
			1,0	18,51
			1,2	15,31
		0,60	0,85	22,18
			0,9	21,43
			1,0	19,55
			1,2	16,17
		0,65	0,85	23,36
			0,9	22,57
			1,0	20,59
			1,2	17,03
		0,70	0,85	24,54
			0,9	23,71
			1,0	21,63
			1,2	17,89
		0,75	0,85	25,96
			0,9	25,08
			1,0	22,88
			1,2	18,92

Продолжение табл. 1

$q_{гв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{гв}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	8	0,50	0,85	18,64	40	9	0,65	0,85	19,82
			0,9	18,01				0,9	19,15
			1,0	16,43				1,0	17,47
			1,2	13,59				1,2	14,45
		0,55	0,85	19,47			0,70	0,85	20,65
			0,9	18,81				0,9	19,95
			1,0	17,16				1,0	18,20
			1,2	14,19				1,2	15,05
		0,60	0,85	20,41			0,75	0,85	21,48
			0,9	19,72				0,9	20,75
			1,0	17,99				1,0	18,93
			1,2	14,88				1,2	15,65
		0,65	0,85	21,48		10	0,50	0,85	16,64
			0,9	20,75				0,9	16,07
			1,0	18,93				1,0	14,66
			1,2	15,65				1,2	12,13
		0,70	0,85	22,42			0,55	0,85	17,23
			0,9	21,61				0,9	16,64
			1,0	19,76				1,0	15,18
			1,2	16,34				1,2	12,56
		0,75	0,85	23,48			0,60	0,85	17,94
			0,9	22,69				0,9	17,33
			1,0	20,70				1,0	15,81
			1,2	17,11				1,2	13,07
	9	0,50	0,85	17,58			0,65	0,85	18,53
			0,9	16,99				0,9	17,90
			1,0	15,50				1,0	16,33
			1,2	12,81				1,2	13,50
		0,55	0,85	18,29			0,70	0,85	19,23
			0,9	17,67				0,9	18,58
			1,0	16,12				1,0	16,95
			1,2	13,33				1,2	14,02
		0,60	0,85	19,12			0,75	0,85	19,82
			0,9	18,47				0,9	19,15
			1,0	16,85				1,0	17,47
			1,2	13,93				1,2	14,45

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	12	0,50	0,85	15,22
			0,9	14,71
			1,0	13,42
			1,2	11,09
		0,55	0,85	15,69
			0,9	15,16
			1,0	13,83
			1,2	11,44
		0,60	0,85	16,05
			0,9	15,50
			1,0	14,14
			1,2	11,70
		0,65	0,85	16,52
			0,9	15,96
			1,0	14,56
			1,2	12,04
		0,70	0,85	16,87
			0,9	16,30
			1,0	14,87
			1,2	12,30
		0,75	0,85	17,35
			0,9	16,76
			1,0	15,29
			1,2	12,64
	14	0,50	0,85	14,16
			0,9	13,68
			1,0	12,48
			1,2	10,32
		0,55	0,85	14,40
			0,9	13,91
			1,0	12,69
			1,2	10,49
		0,60	0,85	14,63
			0,9	14,14
			1,0	12,90
			1,2	10,66
40	14	0,65	0,85	14,87
			0,9	14,36
			1,0	13,10
			1,2	10,84
		0,70	0,85	15,10
			0,9	14,59
			1,0	13,31
			1,2	11,01
		0,75	0,85	15,46
			0,9	14,93
			1,0	13,62
			1,2	11,27
	16	0,50	0,85	13,22
			0,9	12,77
			1,0	11,65
			1,2	9,63
		0,55	0,85	13,33
			0,9	12,88
			1,0	11,75
			1,2	9,72
		0,60	0,85	13,45
			0,9	13,00
			1,0	11,86
			1,2	9,80
		0,65	0,85	13,69
			0,9	13,22
			1,0	12,06
			1,2	9,98
		0,70	0,85	13,81
			0,9	13,34
			1,0	12,17
			1,2	10,06
		0,75	0,85	13,92
			0,9	13,45
			1,0	12,27
			1,2	10,15

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	18	0,50	0,85	12,39	40	20	0,65	0,85	11,80
			0,9	11,97				0,9	11,40
			1,0	10,92				1,0	10,40
			1,2	9,03				1,2	8,60
		0,55	0,85	12,51			0,70	0,85	11,80
			0,9	12,08				0,9	11,40
			1,0	11,02				1,0	10,40
			1,2	9,12				1,2	8,60
		0,60	0,85	12,51			0,75	0,85	11,80
			0,9	12,08				0,9	11,40
			1,0	11,02				1,0	10,40
			1,2	9,12				1,2	8,60
		0,65	0,85	12,63		22	0,50	0,85	11,21
			0,9	12,20				0,9	10,83
			1,0	11,13				1,0	9,88
			1,2	9,20				1,2	8,17
		0,70	0,85	12,63			0,55	0,85	11,09
			0,9	12,20				0,9	10,72
			1,0	11,13				1,0	9,78
			1,2	9,20				1,2	8,08
		0,75	0,85	12,74			0,60	0,85	11,09
			0,9	12,31				0,9	10,72
			1,0	11,23				1,0	9,78
			1,2	9,29				1,2	8,08
	20	0,50	0,85	11,80			0,65	0,85	10,97
			0,9	11,40				0,9	10,60
			1,0	10,40				1,0	9,67
			1,2	8,60				1,2	8,00
		0,55	0,85	11,80			0,70	0,85	10,97
			0,9	11,40				0,9	10,60
			1,0	10,40				1,0	9,67
			1,2	8,60				1,2	8,00
		0,60	0,85	11,80			0,75	0,85	10,86
			0,9	11,40				0,9	10,49
			1,0	10,40				1,0	9,57
			1,2	8,60				1,2	7,91

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	24	0,50	0,85	10,74	40	26	0,65	0,85	9,91
			0,9	10,37				0,9	9,58
			1,0	9,46				1,0	8,74
			1,2	7,83				1,2	7,22
		0,55	0,85	10,74			0,70	0,85	9,79
			0,9	10,37				0,9	9,46
			1,0	9,46				1,0	8,63
			1,2	7,83				1,2	7,14
		0,60	0 85	10,62			0,75	0,85	9,68
			0,9	10,26				0,9	9,35
			1,0	9,36				1,0	8,53
			1,2	7,74				1,2	7,05
		0,65	0,85	10,50		28	0,50	0,85	9,91
			0,9	10,15				0,9	9,58
			1,0	9,26				1,0	8,74
			1,2	7,65				1,2	7,22
		0,70	0,85	10,38			0,55	0,85	9,79
			0,9	10,03				0,9	9,46
			1,0	9,15				1,0	8,63
			1,2	7,57				1,2	7,14
		0,75	0,85	10,27			0,60	0,85	9,68
			0,9	9,92				0,9	9,35
			1,0	9,05				1,0	8,53
			1,2	7,48				1,2	7,05
	26	0,50	0,85	10,38			0,65	0,85	9,44
			0,9	10,03				0,9	9,12
			1,0	9,15				1,0	8,32
			1,2	7,57				1,2	6,88
		0,55	0,85	10,27			0,70	0,85	9,20
			0,9	9,92				0,9	8,89
			1,0	9,05				1,0	8,11
			1,2	7,48				1,2	6,71
		0,60	0,85	10,03			0,75	0,85	9,20
			0,9	9,69				0,9	8,89
			1,0	8,84				1,0	8,11
			1,2	7,31				1,2	6,71

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	30	0,50	0,85	9,68	40	35	0,65	0,85	8,26
			0,9	9,35				0,9	7,98
			1,0	8,53				1,0	7,28
			1,2	7,05				1,2	6,02
		0,55	0,85	9,44			0,70	0,85	8,02
			0,9	9,12				0,9	7,75
			1,0	8,32				1,0	7,07
			1,2	6,88				1,2	5,85
		0,60	0,85	9,20			0,75	0,85	7,79
			0,9	8,89				0,9	7,52
			1,0	8,11				1,0	6,86
			1,2	6,71				1,2	5,68
		0,65	0,85	9,09		40	0,50	0,85	8,38
			0,9	8,78				0,9	8,09
			1,0	8,01				1,0	7,38
			1,2	6,62				1,2	6,11
		0,70	0,85	8,85			0,55	0,85	8,02
			0,9	8,55				0,9	7,75
			1,0	7,80				1,0	7,07
			1,2	6,45				1,2	5,85
		0,75	0,85	8,73			0,60	0,85	7,79
			0,9	8,44				0,9	7,52
			1,0	7,70				1,0	6,86
			1,2	6,36				1,2	5,68
	35	0,50	0,85	8,97			0,65	0,85	7,55
			0,9	8,66				0,9	7,30
			1,0	7,90				1,0	6,66
			1,2	6,54				1,2	5,50
		0,55	0,85	8,73			0,70	0,85	7,32
			0,9	8,44				0,9	7,07
			1,0	7,70				1,0	6,45
			1,2	6,36				1,2	5,33
		0,60	0,85	8,50			0,75	0,85	6,96
			0,9	8,21				0,9	6,73
			1,0	7,49				1,0	6,14
			1,2	6,19				1,2	5,07

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	45	0,50	0,85	7,91
			0,9	7,64
			1,0	6,97
			1,2	5,76
		0,55	0,85	7,55
			0,9	7,30
			1,0	6,66
			1,2	5,50
		0,60	0,85	7,32
			0,9	7,07
			1,0	6,45
			1,2	5,33
		0,65	0,85	6,96
			0,9	6,73
			1,0	6,14
			1,2	5,07
		0,70	0,85	6,73
			0,9	6,50
			1,0	5,93
			1,2	4,90
		0,75	0,85	6,37
			0,9	6,16
			1,0	5,62
			1,2	4,64
	50	0,50	0,85	7,43
			0,9	7,18
			1,0	6,55
			1,2	5,42
		0,55	0,85	7,08
			0,9	6,84
			1,0	6,24
			1,2	5,16
		0,60	0,85	6,73
			0,9	6,50
			1,0	5,93
			1,2	4,90

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	50	0,65	0,85	6,49
			0,9	6,27
			1,0	5,72
			1,2	4,73
		0,70	0,85	6,25
			0,9	6,04
			1,0	5,51
			1,2	4,56
		0,75	0,85	5,90
			0,9	5,70
			1,0	5,20
			1,2	4,30
	55	0,50	0,85	7,08
			0,9	6,84
			1,0	6,24
			1,2	5,16
		0,55	0,85	6,73
			0,9	6,50
			1,0	5,93
			1,2	4,90
		0,60	0,85	6,37
			0,9	6,16
			1,0	5,62
			1,2	4,64
		0,65	0,85	6,02
			0,9	5,81
			1,0	5,30
			1,2	4,39
		0,70	0,85	5,78
			0,9	5,59
			1,0	5,10
			1,2	4,21
		0,75	0,85	5,55
			0,9	5,36
			1,0	4,89
			1,2	4,04

Продолжение табл. 1

$q_{2в}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	60	0,50	0,85	6,84
			0,9	6,61
			1,0	6,03
			1,2	4,99
		0,55	0,85	6,49
			0,9	6,27
			1,0	5,72
			1,2	4,73
		0,60	0,85	6,14
			0,9	5,93
			1,0	5,41
			1,2	4,47
		0,65	0,85	5,78
			0,9	5,59
			1,0	5,10
			1,2	4,21
		0,70	0,85	5,43
			0,9	5,24
			1,0	4,78
			1,2	3,96
		0,75	0,85	5,19
			0,9	5,02
			1,0	4 58
			1,2	3,78
50	5	0,50	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,00
			1,2	21,50
		0,55	0,85	31,57
			0,9	30,50
			1,0	27,82
			1,2	23,01
		0,60	0,85	33,78
			0,9	32,63
			1,0	29,77
			1,2	24,62

$q_{2в}$	T	n	C	$q_{уд}$
50	5	65	0,85	36,29
			0,9	35,06
			1,0	31,98
			1,2	26,45
		0,70	0,85	38,94
			0,9	37,62
			1,0	34,32
			1,2	28,38
		0,75	0,85	41,74
			0,9	40,33
			1,0	36,79
			1,2	30,42
	6	0,50	0,85	26,99
			0,9	26,08
			1,0	23,79
			1,2	19,67
		0,55	0,85	28,47
			0,9	27,50
			1,0	25,09
			1,2	20,75
		0,60	0,85	30,09
			0,9	29,07
			1,0	26,52
			1,2	21,93
		0,65	0,85	32,16
			0,9	31,07
			1,0	28,34
			1,2	23,44
		0,70	0,85	34,22
			0,9	33,06
			1,0	30,16
			1,2	24,94
		0,75	0,85	36,43
			0,9	35,20
			1,0	32,11
			1,2	26,55

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	7	0,50	0,85	24,93	50	8	0,65	0,85	26,85
			0,9	24,08				0,9	25,94
			1,0	21,97				1,0	23,66
			1,2	18,17				1,2	19,57
		0,55	0,85	26,26			0,70	0,85	28,03
			0,9	25,37				0,9	27,08
			1,0	23,14				1,0	24,70
			1,2	19,14				1,2	20,43
		0,60	0,85	27,73			0,75	0,85	29,35
			0,9	26,79				0,9	28,36
			1,0	24,44				1,0	25,87
			1,2	20,21				1,2	21,39
		0,65	0,85	29,21		9	0,50	0,85	21,98
			0,9	28,22				0,9	21,23
			1,0	25,74				1,0	19,37
			1,2	21,29				1,2	16,02
		0,70	0,85	30,68			0,55	0,85	22,86
			0,9	29,64				0,9	22,09
			1,0	27,04				1,0	20,15
			1,2	22,36				1,2	16,66
		0,75	0,85	32,45			0,60	0,85	23,90
			0,9	31,35				0,9	23,09
			1,0	28,60				1,0	21,06
			1,2	23,65				1,2	17,42
	8	0,50	0,85	23,31			0,65	0,85	24,78
			0,9	22,52				0,9	23,94
			1,0	20,54				1,0	21,84
			1,2	16,99				1,2	18,06
		0,55	0,85	24,34			0,70	0,85	25,81
			0,9	23,51				0,9	24,94
			1,0	21,45				1,0	22,75
			1,2	17,74				1,2	18,81
		0,60	0,85	25,52			0,75	0,85	26,85
			0,9	24,65				0,9	25,94
			1,0	22,49				1,0	23,66
			1,2	18,60				1,2	19,57

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
50	10	0,50	0,85	20,80	50	12	0,65	0,85	20,65
			0,9	20,09				0,9	19,95
			1,0	18,33				1,0	18,20
			1,2	15,16				1,2	15,05
		0,55	0,85	21,54			0,70	0,85	21,09
			0,9	20,81				0,9	20,38
			1,0	18,98				1,0	18,59
			1,2	15,70				1,2	15,37
		0,60	0,85	22,42			0,75	0,85	21,68
			0,9	21,66				0,9	20,95
			1,0	19,76				1,0	19,11
			1,2	16,34				1,2	15,80
		0,65	0,85	23,16		14	0,50	0,85	17,70
			0,9	22,37				0,9	17,10
			1,0	20,41				1,0	15,60
			1,2	16,88				1,2	12,90
		0,70	0,85	24,04			0,55	0,85	18,00
			0,9	23,23				0,9	17,39
			1,0	21,19				1,0	15,86
			1,2	17,52				1,2	13,12
		0,75	0,85	24,78			0,60	0,85	18,29
			0,9	23,94				0,9	17,67
			1,0	21,84				1,0	16,12
			1,2	18,06				1,2	13,33
	12	0,50	0,85	19,03			0,65	0,85	18,59
			0,9	18,38				0,9	17,96
			1,0	16,77				1,0	16,38
			1,2	13,87				1,2	13,55
		0,55	0,85	19,62			0,70	0,85	18,88
			0,9	18,95				0,9	18,24
			1,0	17,29				1,0	16,64
			1,2	14,30				1,2	13,76
		0,60	0,85	20,06			0,75	0,85	19,32
			0,9	19,38				0,9	18,67
			1,0	17,68				1,0	17,03
			1,2	14,62				1,2	14,08

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	16	0,50	0,85	16,52
			0,9	15,96
			1,0	14,56
			1,2	12,04
		0,55	0,85	16,67
			0,9	16,10
			1,0	14,69
			1,2	12,15
		0,60	0,85	16,82
			0,9	16,25
			1,0	14,82
			1,2	12,26
		0,65	0,85	17,11
			0,9	16,53
			1,0	15,08
			1,2	12,47
		0,70	0,85	17,26
			0,9	16,67
			1,0	15,21
			1,2	12,58
		0,75	0,85	17,41
			0,9	16,82
			1,0	15,34
			1,2	12,69
	18	0,50	0,85	15,49
			0,9	14,96
			1,0	13,65
			1,2	11,29
		0,55	0,85	15,64
			0,9	15,11
			1,0	13,78
			1,2	11,40
		0,60	0,85	15,64
			0,9	15,11
			1,0	13,78
			1,2	11,40
50	18	0,65	0,85	15,78
			0,9	15,25
			1,0	13,91
			1,2	11,50
		0,70	0,85	15,78
			0,9	15,25
			1,0	13,91
			1,2	11,50
		0,75	0,85	15,93
			0,9	15,39
			1,0	14,04
			1,2	11,61
	20	0,50	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75
		0,55	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75
		0,60	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75
		0,65	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75
		0,70	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75
		0,75	0,85	14,75
			0,9	14,25
			1,0	13,00
			1,2	10,75

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	22	0,50	0,85	14,01
			0,9	13,54
			1,0	12,35
			1,2	10,21
		0,55	0,85	13,87
			0,9	13,40
			1,0	12,22
			1,2	10,11
		0,60	0,85	13,87
			0,9	13,40
			1,0	12,22
			1,2	10,11
		0,65	0,85	13,72
			0,9	13,25
			1,0	12,09
			1,2	10,00
		0,70	0,85	13,72
			0,9	13,25
			1,0	12,09
			1,2	10,00
		0,75	0,85	13,57
			0,9	13,11
			1,0	11,96
			1,2	9,89
	24	0,50	0,85	13,42
			0,9	12,97
			1,0	11,83
			1,2	9,78
		0,55	0,85	13,42
			0,9	12,97
			1,0	11,83
			1,2	9,78
		0,60	0,85	13,28
			0,9	12,83
			1,0	11,70
			1,2	9,68

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	24	0,65	0,85	13,13
			0,9	12,68
			1,0	11,57
			1,2	9,57
		0,70	0,85	12,98
			0,9	12,54
			1,0	11,44
			1,8	9,46
		0,75	0,85	12,83
			0,9	12,40
			1,0	11,31
			1,2	9,35
	26	0,50	0,85	12,98
			0,9	12,54
			1,0	11,44
			1,2	9,46
		0,55	0,85	12,83
			0,9	12,40
			1,0	11,31
			1,2	9,35
		0,60	0,85	12,54
			0,9	12,11
			1,0	11,05
			1,2	9,14
		0,65	0,85	12,39
			0,9	11,97
			1,0	10,92
			1,2	9,03
		0,70	0,85	12,24
			0,9	11,83
			1,0	10,79
			1,2	8,92
		0,75	0,85	12,10
			0,9	11,69
			1,0	10,66
			1,2	8,82

Продолжение табл. 1

$q_{хв}$	T	n	C	$q_{уд}$
50	28	0,50	0,85	12,39
			0,9	11,97
			1,0	10,92
			1,2	9,03
		0,55	0,85	12,24
			0,9	11,83
			1,0	10,79
			1,2	8,92
		0,60	0,85	12,10
			0,9	11,69
			1,0	10,66
			1,2	8,82
		0,65	0,85	11,80
			0,9	11,40
			1,0	10,40
			1,2	9,60
		0,70	0,85	11,51
			0,9	11,12
			1,0	10,14
			1,2	8,39
		0,75	0,85	11,51
			0,9	11,12
			1,0	10,14
			1,2	8,39
	30	0,50	0,85	12,10
			0,9	11,69
			1,0	10,66
			1,2	8,82
		0,55	0,85	11,80
			0,9	11,40
			1,0	10,40
			1,2	8,60
		0,60	0,85	11,51
			0,9	11,12
			1,0	10,14
			1,2	8,39

$q_{хв}$	T	n	C	$q_{уд}$
50	30	0,65	0,85	11,36
			0,9	10,97
			1,0	10,01
			1,2	8,28
		0,70	0,85	11,06
			0,9	10,69
			1,0	9,75
			1,2	8,06
		0,75	0,85	10,92
			0,9	10,55
			1,0	9,62
			1,2	7,96
	35	0,50	0,85	11,21
			0,9	10,83
			1,0	9,88
			1,2	8,17
		0,55	0,85	10,92
			0,9	10,54
			1,0	9,62
			1,2	7,96
		0,60	0,85	10,62
			0,9	10,26
			1,0	9,36
			1,2	7,74
		0,65	0,85	10,33
			0,9	9,97
			1,0	9,10
			1,2	7,53
		0,70	0,85	10,03
			0,9	9,69
			1,0	8,84
			1,2	7,31
		0,75	0,85	9,74
			0,9	9,41
			1,0	8,58
			1,2	7,10

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	40	0,50	0,85	10,47
			0,9	10,12
			1,0	9,23
			1,2	7,63
		0,55	0,85	10,03
			0,9	9,69
			1,0	8,84
			1,2	7,31
		0,60	0,85	9,74
			0,9	9,41
			1,0	8,58
			1,2	7,10
		0,65	0,85	9,44
			0,9	9,12
			1,0	8,32
			1,2	6,88
		0,70	0,85	9,15
			0,9	8,84
			1,0	8,06
			1,2	6,67
		0,75	0,85	8,70
			0,9	8,41
			1,0	7,67
			1,2	6,34
	45	0,50	0,85	9,88
			0,9	9,55
			1,0	8,71
			1,2	7,20
		0,55	0,85	9,44
			0,9	9,12
			1,0	8,32
			1,2	6,88
		0,60	0,85	9,15
			0,9	8,84
			1,0	8,06
			1,2	6,67
		0,65	0,85	8,70
			0,9	8,41
			1,0	7,67
			1,2	6,34
		0,70	0,85	8,41
			0,9	8,12
			1,0	7,41
			1,2	6,13
		0,75	0,85	7,97
			0,9	7,70
			1,0	7,02
			1,2	5,81
50	45	0,50	0,85	9,29
			0,9	8,98
			1,0	8,19
			1,2	6,77
		0,55	0,85	8,85
			0,9	8,55
			1,0	7,80
			1,2	6,45
		0,60	0,85	8,41
			0,9	8,12
			1,0	7,41
			1,2	6,13
		0,65	0,85	8,11
			0,9	7,84
			1,0	7,15
			1,2	5,91
		0,70	0,85	7,82
			0,9	7,55
			1,0	6,89
			1,2	5,70
		0,75	0,85	7,38
			0,9	7,13
			1,0	6,50
			1,2	5,38

Продолжение табл. 1

$q_{хв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{хв}$	T	n	C	$q_{уд}$
50	55	0,50	0,85	8,85	50	60	0,65	0,85	7,23
			0,9	8,55				0,9	6,98
			1,0	7,80				1,0	6,37
			1,2	6,45				1,2	5,27
		0,55	0,85	8,41			0,70	0,85	6,79
			0,9	8,13				0,9	6,56
			1,0	7,41				1,0	5,98
			1,2	6,13				1,2	4,95
		0,60	0,85	7,97			0,75	0,85	6,49
			0,9	7,70				0,9	6,27
			1,0	7,02				1,0	5,72
			1,2	5,81				1,2	4,73
		0,65	0,85	7,52	60	5	0,50	0,85	35,40
			0,9	7,27				0,9	34,20
			1,0	6,63				1,0	31,20
			1,2	5,48				1,2	25,80
		0,70	0,85	7,23			0,55	0,85	37,88
			0,9	6,98				0,9	36,59
			1,0	6,37				1,0	33,38
			1,2	5,27				1,2	27,61
		0,75	0,85	6,93			0,60	0,85	40,53
			0,9	6,70				0,9	39,16
			1,0	6,11				1,0	35,72
			1,2	5,05				1,2	29,54
	60	0,50	0,85	8,56			0,65	0,85	43,54
			0,9	8,27				0,9	42,07
			1,0	7,54				1,0	38,38
			1,2	6,24				1,2	31,73
		0,55	0,85	8,11			0,70	0,85	46,73
			0,9	7,84				0,9	45,14
			1,0	7,15				1,0	41,18
			1,2	5,91				1,2	34,06
		0,60	0,85	7,67			0,75	0,85	50,09
			0,9	7,41				0,9	48,39
			1,0	6,76				1,0	44,15
			1,2	5,59				1,2	36,51

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
60	6	0,50	0,85	32,39
			0,9	31,29
			1,0	28,55
			1,2	23,61
		0,55	0,85	34,16
			0,9	33,00
			1,0	30,11
			1,2	24,90
		0,60	0,85	36,11
			0,9	34,88
			1,0	31,82
			1,2	26,32
		0,65	0,85	38,59
			0,9	37,28
			1,0	34,01
			1,2	28,12
		0,70	0,85	41,06
			0,9	39,67
			1,0	36,19
			1,2	29,93
		0,75	0,85	43,72
			0,9	42,24
			1,0	38,53
			1,2	31,86
	7	0,50	0,85	29,91
			0,9	28,90
			1,0	26,36
			1,2	21,80
		0,55	0,85	31,51
			0,9	30,44
			0,1	27,77
			1,2	22,96
		0,60	0,85	33,28
			0,9	32,15
			1,0	29,33
			1,2	24,25
60	7	0,65	0,85	35,05
			0,9	33,86
			1,0	30,89
			1,2	25,54
		0,70	0,85	36,82
			0,9	35,57
			1,0	32,45
			1,2	26,83
		0,75	0,85	38,94
			0,9	37,62
			1,0	34,32
			1,2	28,38
	8	0,50	0,85	27,97
			0,9	27,02
			1,0	24,65
			1,2	20,38
		0,55	0,85	29,21
			0,9	28,22
			1,0	25,74
			1,2	21,29
		0,60	0,85	30,62
			0,9	29,58
			1,0	26,99
			1,2	22,32
		0,65	0,85	32,21
			0,9	31,12
			1,0	28,39
			1,2	23,48
		0,70	0,85	33,63
			0,9	32,49
			1,0	29,64
			1,2	24,51
		0,75	0,85	35,22
			0,9	34,03
			1,0	31,04
			1,2	25,67

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	9	0,50	0,85 0,9 1,0 1,2	26,37 25,48 23,24 19,22	60	10	0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	27,79 26,85 24,49 20,25
		0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	27,44 26,51 24,18 20,0			0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	28,85 27,87 25,43 21,03
		0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	28,67 27,70 25,27 20,90			0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	29,74 28,73 26,21 21,67
		0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	29,74 28,73 26,21 21,67		12	0,50	0,85 0,9 1,0 1,2	22,83 22,06 20,12 16,64
		0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	30,98 29,93 27,30 22,58			0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	23,54 22,74 20,75 17,16
		0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	32,21 31,12 28,39 23,48			0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	24,07 23,26 21,22 17,54
	10	0,50	0,85 0,9 1,0 1,2	24,96 24,11 22,00 18,19			0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	24,78 23,94 21,84 18,06
		0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	25,84 24,97 22,78 18,83			0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	25,31 24,45 22,31 18,45
		0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	26,90 25,99 23,71 19,61			0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	26,02 25,14 22,93 18,96

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	14	0,50	0,85	21,24	60	16	0,65	0,85	20,53
			0,9	20,52				0,9	19,84
			1,0	18,72				1,0	18,10
			1,2	15,48				1,2	14,96
		0,55	0,85	21,59			0,70	0,85	20,71
			0,9	20,86				0,9	20,01
			1,0	19,03				1,0	18,25
			1,2	15,74				1,2	15,09
		0,60	0,85	21,95			0,75	0,85	20,89
			0,9	21,20				0,9	20,18
			1,0	19,34				1,0	18,41
			1,2	16,00				1,2	15,22
		0,65	0,85	22,30		18	0,50	0,85	18,59
			0,9	21,55				0,9	17,96
			1,0	19,66				1,0	16,38
			1,2	16,25				1,2	13,55
		0,70	0,85	22,66			0,55	0,85	18,76
			0,9	21,89				0,9	18,13
			1,0	19,97				1,0	16,54
			1,2	16,51				1,2	13,67
		0,75	0,85	23,19			0,60	0,85	18,76
			0,9	22,40				0,9	18,13
			1,0	20,44				1,0	16,54
			1,2	16,90				1,2	13,67
	16	0,50	0,85	19,82			0,65	0,85	18,94
			0,9	19,15				0,9	18,30
			1,0	17,47				1,0	16,69
			1,2	14,45				1,2	13,80
		0,55	0,85	20,00			0,70	0,85	18,94
			0,9	19,32				0,9	18,30
			1,0	17,63				1,0	16,69
			1,2	14,58				1,2	13,80
		0,60	0,85	20,18			0,75	0,85	19,12
			0,9	19,49				0,9	18,47
			1,0	17,78				1,0	16,85
			1,2	14,71				1,2	13,93

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	20	0,50	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,55	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,60	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,65	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,70	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,75	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
	22	0,50	0,85	16,82
			0,9	16,25
			1,0	14,82
			1,2	12,26
		0,55	0,85	16,64
			0,9	16,07
			1,0	14,66
			1,2	12,13
		0,60	0,85	16,64
			0,9	16,07
			1,0	14,66
			1,2	12,13

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	22	0,65	0,85	16,46
			0,9	15,90
			1,0	14,51
			1,2	12,00
		0,70	0,85	16,46
			0,9	15,90
			1,0	14,51
			1,2	12,00
		0,75	0,85	16,28
			0,9	15,73
			1,0	14,35
			1,2	11,87
	24	0,50	0,85	16,11
			0,9	15,56
			1,0	14,20
			1,2	11,74
		0,55	0,85	16,11
			0,9	15,56
			1,0	14,20
			1,2	11,74
		0,60	0,85	15,93
			0,9	15,39
			1,0	14,04
			1,2	11,61
		0,65	0,85	15,75
			0,9	15,22
			1,0	13,88
			1,2	11,48
		0,70	0,85	15,58
			0,9	15,05
			1,0	13,73
			1,2	11,35
		0,75	0,85	15,40
			0,9	14,88
			1,0	13,57
			1,2	11,22

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	26	0,50	0,85	15,58	60	28	0,65	0,85	14,16
			0,9	15,05				0,9	13,68
			1,0	13,73				1,0	12,48
			1,2	11,35				1,2	10,32
		0,55	0,85	15,40			0,70	0,85	13,81
			0,9	14,88				0,9	13,34
			1,0	13,57				1,0	12,17
			1,2	11,22				1,2	10,06
		0,60	0,85	15,05			0,75	0,85	13,81
			0,9	14,54				0,9	13,34
			1,0	13,26				1,0	12,17
			1,2	10,97				1,2	10,06
		0,65	0,85	14,87		30	0,50	0,85	14,51
			0,9	14,36				0,9	14,02
			1,0	13,10				1,0	12,79
			1,2	10,84				1,2	10,58
		0,70	0,85	14,69			0,55	0,85	14,16
			0,9	14,19				0,9	13,68
			1,0	12,95				1,0	12,48
			1,2	10,71				1,2	10,32
		0,75	0,85	14,51			0,60	0,85	13,81
			0,9	14,02				0,9	13,34
			1,0	12,79				1,0	12,17
			1,2	10,58				1,2	10,06
	28	0,50	0,85	14,87			0,65	0,85	13,63
			0,9	14,36				0,9	13,17
			1,0	13,10				1,0	12,01
			1,2	10,84				1,2	9,93
		0,55	0,85	14,69			0,70	0,85	13,28
			0,9	14,19				0,9	12,83
			1,0	12,95				1,0	11,70
			1,2	10,71				1,2	9,68
		0,60	0,85	14,51			0,75	0,85	13,10
			0,9	14,02				0,9	12,65
			1,0	12,79				1,0	11,54
			1,2	10,58				1,2	9,55

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	35	0,50	0,85	13,45
			0,9	13,00
			1,0	11,86
			1,2	9,80
		0,55	0,85	13,10
			0,9	12,65
			1,0	11,54
			1,2	9,55
		0,60	0,85	12,74
			0,9	12,31
			1,0	11,23
			1,2	9,29
		0,65	0,85	12,39
			0,9	11,97
			1,0	10,92
			1,2	9,03
		0,70	0,85	12,04
			0,9	11,63
			1,0	10,61
			1,2	8,77
		0,75	0,85	11,68
			0,9	11,29
			1,0	10,30
			1,2	8,51
	40	0,50	0,85	12,57
			0,9	12,14
			1,0	11,08
			1,2	9,16
		0,55	0,85	12,04
			0,9	11,63
			1,0	10,61
			1,2	8,77
		0,60	0,85	11,68
			0,9	11,29
			1,0	10,30
			1,2	8,51
60	40	0,65	0,85	11,33
			0 9	10,94
			1,0	9,98
			1,2	8,26
		0,70	0,85	10,97
			0,9	10,60
			1,0	9,67
			1,2	8,00
		0,75	0,85	10,44
			0,9	10,09
			1,0	9,20
			1,2	7,61
	45	0,50	0,85	11,86
			0,9	11,46
			1,0	10,45
			1,2	8,64
		0,55	0,85	11,33
			0,9	10,94
			1,0	9,98
			1,2	8,26
		0,60	0,85	10,97
			0,9	10,60
			1,0	9,67
			1,2	8,00
		0,65	0,85	10,44
			0,9	10,09
			1,0	9,20
			1,2	7,61
		0,70	0,85	10,09
			0,9	9,75
			1,0	8,89
			1,2	7,35
		0,75	0,85	9,56
			0,9	9,23
			1,0	8,42
			1,2	6,97

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	50	0,50	0,85	11,15	60	55	0,65	0,85	9,03
			0,9	10,77				0,9	8,72
			1,0	9,83				1,0	7,96
			1,2	8,13				1,2	6,58
		0,55	0,85	10,62			0,70	0,85	8,67
			0,9	10,26				0,9	8,38
			1,0	9,36				1,0	7,64
			1,2	7,74				1,2	6,32
		0,60	0,85	10,09			0,75	0,85	8,32
			0,9	9,75				0,9	8,04
			1,0	8,89				1,0	7,33
			1,2	7,35				1,2	6,06
		0,65	0,85	9,74		60	0,50	0,85	10,27
			0,9	9,41				0,9	9,92
			1,0	8,58				1,0	9,05
			1,2	7,10				1,2	7,48
		0,70	0,85	9,38			0,55	0,85	9,74
			0,9	9,06				0,9	9,41
			1,0	8,27				1,0	8,58
			1,2	6,84				1,2	7,10
		0,75	0,85	8,85			0,60	0,85	9,20
			0,9	8,55				0,9	8,89
			1,0	7,80				1,0	8,11
			1,2	6,45				1,2	6,71
	55	0,50	0,85	10,62			0,65	0,85	8,67
			0,9	10,26				0,9	8,38
			1,0	9,36				1,0	7,64
			1,2	7,74				1,2	6,32
		0,55	0,85	10,09			0,70	0,85	8,14
			0,9	9,75				0,9	7,87
			1,0	8,89				1,0	7,18
			1,2	7,35				1,2	5,93
		0,60	0,85	9,56			0,75	0,85	7,79
			0,9	9,23				0,9	7,52
			1,0	8,42				1,0	6,86
			1,2	6,97				1,2	5,68

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	5	0,50	0,85	41,30
			0,9	39,90
			1,0	36,40
			1,2	30,10
		0,55	0,85	44,19
			0,9	42,69
			1,0	38,95
			1,2	32,21
		0,60	0,85	47,29
			0,9	45,69
			1,0	41,68
			1,2	34,46
		0,65	0,85	50,80
			0,9	49,08
			1,0	44,77
			1,2	37,02
		0,70	0,85	54,52
			0,9	52,67
			1,0	48,05
			1,2	39,73
		0,75	0,85	58,44
			0,9	56,46
			1,0	51,51
			1,2	42,59
	6	0,50	0,85	37,79
			0,9	36,51
			1,0	33,31
			1,2	27,54
		0,55	0,85	39,85
			0,9	38,50
			1,0	35,13
			1,2	29,05
		0,60	0,85	42,13
			0,9	40,70
			1,0	37,13
			1,2	30,70

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	6	0,65	0,85	45,02
			0,9	43,49
			1,0	39,68
			1,2	32,81
		0,70	0,85	47,91
			0,9	46,28
			1,0	42,22
			1,2	34,92
		0,75	0,85	51,00
			0,9	49,28
			1,0	44,95
			1,2	37,17
	7	0,50	0,85	34,90
			0,9	33,72
			1,0	30,76
			1,2	25,43
		0,55	0,85	36,76
			0,9	35,51
			1,0	32,40
			1,2	26,79
		0,60	0,85	38,82
			0,9	37,51
			1,0	34,22
			1,2	28,29
		0,65	0,85	40,89
			0,9	39,50
			1,0	36,04
			1,2	29,80
		0,70	0,85	42,95
			0,9	41,50
			1,0	37,86
			1,2	31,30
		0,75	0,85	45,43
			0,9	43,89
			1,0	40,04
			1,2	33,11

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	8	0,50	0,85	32,63
			0,9	31,52
			1,0	28,76
			1,2	23,78
		0,55	0,85	34,07
			0,9	32,92
			1,0	30,03
			1,2	24,83
		0,60	0,85	35,72
			0,9	34,51
			1,0	31,49
			1,2	26,04
		0,65	0,85	37,58
			0,9	36,31
			1,0	33,12
			1,2	27,39
		0,70	0,85	39,24
			0,9	37,91
			1,0	34,58
			1,2	28,60
		0,75	0,85	41,10
			0,9	39,70
			1,0	36,22
			1,2	29,95
	9	0,50	0,85	30,77
			0,9	29,73
			1,0	27,12
			1,2	22,42
		0,55	0,85	32,01
			0,9	30,92
			1,0	28,21
			1,2	23,33
		0,60	0,85	33,45
			0,9	32,32
			1,0	29,48
			1,2	24,38
70	9	0,65	0,85	34,69
			0,9	33,52
			1,0	30,58
			1,2	25,28
		0,70	0,85	36,14
			0,9	34,91
			1,0	31,85
			1,2	26,34
		0,75	0,85	37,58
			0,9	36,31
			1,0	33,12
			1,2	27,39
	10	0,50	0,85	29,12
			0,9	28,13
			1,0	25,66
			1,2	21,22
		0,55	0,85	30,15
			0,9	29,13
			1,0	26,57
			1,2	21,97
		0,60	0,85	31,39
			0,9	30,32
			1,0	27,66
			1,2	22,88
		0,65	0,85	32,42
			0,9	31,32
			1,0	28,57
			1,2	23,63
		0,70	0,85	33,66
			0,9	32,52
			1,0	29,67
			1,2	24,53
		0,75	0,85	34,69
			0,9	33,52
			1,0	30,58
			1,2	25,28

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	12	0,50	0,85	26,64	70	14	0,65	0,85	26,02
			0,9	25,74				0,9	25,14
			1,0	23,48				1,0	22,93
			1,2	19,41				1,2	18,96
		0,55	0,85	27,46			0,70	0,85	26,43
			0,9	26,53				0,9	25,54
			1,0	24,21				1,0	23,30
			1,2	20,02				1,2	19,26
		0,60	0,85	28,08			0,75	0,85	27,05
			0,9	27,13				0,9	26,13
			1,0	24,75				1,0	23,84
			1,2	20,47				1,2	19,72
		0,65	0,85	28,91		16	0,50	0,85	23,13
			0,9	27,93				0,9	22,34
			1,0	25,48				1,0	20,38
			1,2	21,07				1,2	16,86
		0,70	0,85	29,53			0,55	0,85	23,33
			0,9	28,53				0,9	22,54
			1,0	26,03				1,0	20,57
			1,2	21,52				1,2	17,00
		0,75	0,85	30,36			0,60	0,85	23,54
			0,9	29,33				0,9	22,74
			1,0	26,75				1,0	20,75
			1,2	22,12				1,2	17,16
	14	0,50	0,85	24,78			0,65	0,85	23,95
			0,9	23,94				0,9	23,14
			1,0	21,84				1,0	21,11
			1,2	18,06				1,2	17,46
		0,55	0,85	25,19			0,70	0,85	24,16
			0,9	24,34				0,9	23,34
			1,0	22,20				1,0	21,29
			1,2	18,36				1,2	17,61
		0,60	0,85	25,61			0,75	0,85	24,37
			0,9	24,74				0,9	23,54
			1,0	22,57				1,0	21,48
			1,2	18,66				1,2	17,76

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	18	0,50	0,85	21,68
			0,9	20,95
			1,0	19,11
			1,2	15,80
		0,55	0,85	21,89
			0,9	21,15
			1,0	19,29
			1,2	15,95
		0,60	0,85	21,89
			0,9	21,15
			1,0	19,29
			1,2	15,95
		0,65	0,85	22,10
			0,9	21,35
			1,0	19,47
			1,2	16,10
		0,70	0,85	22,10
			0,9	21,35
			1,0	19,47
			1,2	16,10
		0,75	0,85	22,30
			0,9	21,55
			1,0	19,66
			1,2	16,25
	20	0,50	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
		0,55	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
		0,60	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	20	0,65	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
		0,70	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
		0,75	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
	22	0,50	0,85	19,62
			0,9	18,95
			1,0	17,29
			1,2	14,30
		0,55	0,85	19,41
			0,9	18,75
			1,0	17,11
			1,2	14,15
		0,60	0,85	19,41
			0,9	18,75
			1,0	17,11
			1,2	14,15
		0,65	0,85	19,20
			0,9	18,56
			1,0	16,93
			1,2	14,00
		0,70	0,85	19,20
			0,9	18,55
			1,0	16,93
			1,2	14,00
		0,75	0,85	19,00
			0,9	18,35
			1,0	16,74
			1,2	13,85

Продолжение табл. 1

$q_{зв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{зв}$	T	n	C	$q_{уд}$
70	24	0,50	0,85	18,79	70	26	0,65	0,85	17,35
			0,9	18,15				0,9	16,76
			1,0	16,56				1,0	15,29
			1,2	13,70				1,2	12,64
		0,55	0,85	18,79			0,70	0,85	17,14
			0,9	18,15				0,9	16,56
			1,0	16,56				1,0	15,11
			1,2	13,70				1,2	12,49
		0,60	0,85	18,59			0,75	0,85	16,93
			0,9	17,96				0,9	16,36
			1,0	16,38				1,0	14,92
			1,2	13,55				1,2	12,34
		0,65	0,85	18,38		28	0,50	0,85	17,35
			0,9	17,76				0,9	16,76
			1,0	16,20				1,0	15,29
			1,2	13,39				1,2	12,64
		0,70	0,85	18,17			0,55	0,85	17,14
			0,9	17,56				0,9	16,56
			1,0	16,02				1,0	15,11
			1,2	13,24				1,2	12,49
		0,75	0,85	17,97			0,60	0,85	16,93
			0,9	17,36				0,9	16,36
			1,0	15,83				1,0	14,92
			1,2	13,09				1,2	12,34
	26	0,50	0,85	18,17			0,65	0,85	16,52
			0,9	17,56				0,9	15,95
			1,0	16,02				1,0	14,56
			1,2	13,24				1,2	12,04
		0,55	0,85	17,97			0,70	0,85	16,11
			0,9	17,36				0,9	15,56
			1,0	15,83				1,0	14,20
			1,2	13,09				1,2	11,74
		0,60	0,85	17,55			0,75	0,85	16,11
			0,9	16,96				0,9	15,56
			1,0	15,47				1,0	14,20
			1,2	12,79				1,2	11,74

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	30	0,50	0,85	16,93	70	35	0,65	0,85	14,46
			0,9	16,36				0,9	13,97
			1,0	14,92				1,0	12,74
			1,2	12,34				1,2	10,54
		0,55	0,85	16,52			0,70	0,85	14,04
			0,9	15,96				0,9	13,57
			1,0	14,56				1,0	12,38
			1,2	12,04				1,2	10,23
		0,60	0,85	16,11			0,75	0,85	13,63
			0,9	15,56				0,9	13,17
			1,0	14,20				1,0	12,01
			1,2	11,74				1,2	9,93
		0,65	0,85	15,90			0,50	0,85	14,66
			0,9	15,36				0,9	14,16
			1,0	14,01				1,0	12,92
			1,2	11,59				1,2	10,69
		0,70	0,85	15,49			0,55	0,85	14,04
			0,9	14,96				0,9	13,57
			1,0	13,65				1,0	12,38
			1,2	11,29				1,2	10,23
		0,75	0,85	15,28			0,60	0,85	13,63
			0,9	14,76				0,9	13,17
			1,0	13,47				1,0	12,01
			1,2	11,14				1,2	9,93
	35	0,50	0,85	15,69			0,65	0,85	13,22
			0,9	15,16				0,9	12,77
			1,0	13,83				1,0	11,65
			1,2	11,44				1,2	9,63
		0,55	0,85	15,28			0,70	0,85	12,80
			0,9	14,76				0,9	12,37
			1,0	13,47				1,0	11,28
			1,2	11,14				1,2	9,33
		0,60	0,85	14,87			0,75	0,85	12,18
			0,9	14,36				0,9	11,77
			1,0	13,10				1,0	10,74
			1,2	10,84				1,2	8,88

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	45	0,50	0,85	13,84	70	50	0,65	0,85	11,36
			0,9	13,37				0,9	10,97
			1,0	12,19				1,0	10,00
			1,2	10,08				1,2	8,28
		0,55	0,85	13,22			0,70	0,85	10,94
			0,9	12,77				0,9	10,57
			1,0	11,65				1,0	9,65
			1,2	9,63				1,2	7,98
		0,60	0,85	12,80			0,75	0,85	10,33
			0,9	12,37				0,9	9,98
			1,0	11,28				1,0	9,10
			1,2	9,33				1,2	7,53
		0,65	0,85	12,18		55	0,50	0,85	12,39
			0,9	11,77				0,9	11,97
			1,0	10,74				1,0	10,92
			1,2	8,88				1,2	9,03
		0,70	0,85	11,77			0,55	0,85	11,77
			0,9	11,37				0,9	11,37
			1,0	10,37				1,0	10,37
			1,2	8,58				1,2	8,58
		0,75	0,85	11,15			0,60	0,85	11,15
			0,9	10,77				0,9	10,77
			1,0	9,83				1,0	9,83
			1,2	8,13				1,2	8,13
	50	0,50	0,85	13,01			0,65	0,85	10,53
			0,9	12,57				0,9	10,17
			1,0	11,47				1,0	9,28
			1,2	9,48				1,2	7,68
		0,55	0,85	12,39			0,70	0,85	10,12
			0,9	11,97				0,9	9,78
			1,0	10,92				1,0	8,92
			1,2	9,03				1,2	7,37
		0,60	0,85	11,77			0,75	0,85	9,71
			0,9	11,37				0,9	9,38
			1,0	10,37				1,0	8,55
			1,2	8,58				1,2	7,07

$q_{пв}$	T	n	C	$q_{уд}$
70	60	0,50	0,85	11,98
			0,9	11,57
			1,0	10,56
			1,2	8,73
		0,55	0,85	11,36
			0,9	10,97
			1,0	10,01
			1,2	8,28
		0,60	0,85	10,74
			0,9	10,37
			1,0	9,46
			1,2	7,83
		0,65	0,85	10,12
			0,9	9,78
			1,0	8,92
			1,2	7,37
		0,70	0,85	9,50
			0,9	9,18
			1,0	8,37
			1,2	6,92
		0,75	0,85	9,09
			0,9	8,78
			1,0	8,01
			1,2	6,62
80	5	0,50	0,85	47,20
			0,9	45,60
			1,0	41,60
			1,2	34,40
		0,55	0,85	50,50
			0,9	48,79
			1,0	44,51
			1,2	36,81
		0,60	0,85	54,04
			0,9	52,21
			1,0	47,63
			1,2	39,39

$q_{пв}$	T	n	C	$q_{уд}$
80	5	0,65	0,85	58,06
			0,9	56,09
			1,0	51,17
			1,2	42,31
		0,70	0,85	62,30
			0,9	60,19
			1,0	54,91
			1,2	45,41
		0,75	0,85	66,79
			0,9	64,52
			1,0	58,86
			1,2	48,68
	6	0,50	0,85	43,19
			0,9	41,72
			1,0	38,06
			1,2	31,48
		0,55	0,85	45,55
			0,9	44,00
			1,0	40,14
			1,2	33,20
		0,60	0,85	48,14
			0,9	46,51
			1,0	42,43
			1,2	35,09
		0,65	0,85	51,45
			0,9	49,70
			1,0	45,34
			1,2	37,50
		0,70	0,85	54,75
			0,9	52,90
			1,0	48,26
			1,2	39,90
		0,75	0,85	58,29
			0,9	56,32
			1,0	51,38
			1,2	42,48

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
80	7	0,50	0,85	39,88	80	8	0,65	0,85	42,95
			0,9	38,53				0,9	41,50
			1,0	35,15				1,0	37,86
			1,2	29,07				1,2	31,30
		0,55	0,85	42,01			0,70	0,85	44,84
			0,9	40,58				0,9	43,32
			1,0	37,02				1,0	39,52
			1,2	30,62				1,2	32,68
		0,60	0,85	44,37			0,75	0,85	46,96
			0,9	42,86				0,9	45,37
			1,0	39,10				1,0	41,39
			1,2	32,34				1,2	34,23
		0,65	0,85	46,73		9	0,50	0,85	35,16
			0,9	45,14				0,9	33,97
			1,0	41,18				1,0	30,99
			1,2	34,06				1,2	25,63
		0,70	0,85	49,09			0,55	0,85	36,58
			0,9	47,42				0,9	35,34
			1,0	43,26				1,0	32,24
			1,2	35,78				1,2	26,66
		0,75	0,85	51,92			0,60	0,85	38,23
			0,9	50,16				0,9	36,94
			1,0	45,76				1,0	33,70
			1,2	37,84				1,2	27,86
	8	0,50	0,85	37,29			0,65	0,85	39,65
			0,9	36,02				0,9	38,30
			1,0	32,86				1,0	34,94
			1,2	27,18				1,2	28,90
		0,55	0,85	38,94			0,70	0,85	41,30
			0,9	37,62				0,9	39,90
			1,0	34,32				1,0	36,40
			1,2	28,38				1,2	30,10
		0,60	0,85	40,83			0,75	0,85	42,95
			0,9	39,44				0,9	41,50
			1,0	35,98				1,0	37,86
			1,2	29,76				1,2	31,30

Продолжение табл. 1

$q_{хв}$	T	n	C	$q_{уд}$
80	10	0,50	0,85	33,28
			0,9	32,15
			1,0	29,33
			1,2	24,25
		0,55	0,85	34,46
			0,9	33,29
			1,0	30,37
			1,2	25,11
		0,60	0,85	35,87
			0,9	34,66
			1,0	31,62
			1,2	26,14
		0,65	0,85	37,05
			0,9	35,80
			1,0	32,66
			1,2	27,00
		0,70	0,85	38,47
			0,9	37,16
			1,0	33,90
			1,2	28,04
		0,75	0,85	39,65
			0,9	38,30
			1,0	34,94
			1,2	28,90
	12	0,50	0,85	30,44
			0,9	29,41
			1,0	26,83
			1,2	22,19
		0,55	0,85	31,39
			0,9	30,32
			1,0	27,66
			1,2	22,88
		0,60	0,85	32,10
			0,9	31,01
			1,0	28,29
			1,2	23,39
80	12	0,65	0,85	33,04
			0,9	31,92
			1,0	29,12
			1,2	24,08
		0,70	0,85	33,75
			0,9	32,60
			1,0	29,74
			1,2	24,60
		0,75	0,85	34,69
			0,9	33,52
			1,0	30,58
			1,2	25,28
	14	0,50	0,85	28,32
			0,9	27,36
			1,0	24,96
			1,2	20,64
		0,55	0,85	28,79
			0,9	27,82
			1,0	25,38
			1,2	20,98
		0,60	0,85	29,26
			0,9	28,27
			1,0	25,79
			1,2	21,33
		0,65	0,85	29,74
			0,9	28,73
			1,0	26,21
			1,2	21,67
		0,70	0,85	30,21
			0,9	29,18
			1,0	26,62
			1,2	22,02
		0,75	0,85	30,92
			0,9	29,87
			1,0	27,25
			1,2	22,53

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
80	16	0,50	0,85	26,43	80	18	0,65	0,85	25,25
			0,9	25,54				0,9	24,40
			1,0	23,30				1,0	22,26
			1,2	19,26				1,2	18,40
		0,55	0,85	26,67			0,70	0,85	25,25
			0,9	25,76				0,9	24,40
			1,0	23,50				1,0	22,26
			1,2	19,44				1,2	18,40
		0,60	0,85	26,90			0,75	0,85	25,49
			0,9	24,99				0,9	24,62
			1,0	23,71				1,0	22,46
			1,2	19,61				1,2	18,58
		0,65	0,85	27,38		20	0,50	0,85	23,60
			0,9	26,45				0,9	22,80
			1,0	24,13				1,0	20,80
			1,2	19,95				1,2	17,20
		0,70	0,85	27,61			0,55	0,85	23,60
			0,9	26,68				0,9	22,80
			1,0	24,34				1,0	20,80
			1,2	20,12				1,2	17,20
		0,75	0,85	27,85			0,60	0,85	23,60
			0,9	26,90				0,9	22,80
			1,0	24,54				1,0	20,80
			1,2	20,30				1,2	17,20
	18	0,50	0,85	24,78			0,65	0,85	23,60
			0,9	23,94				0,9	22,80
			1,0	21,84				1,0	20,80
			1,2	18,06				1,2	17,20
		0,55	0,85	25,02			0,70	0,85	23,60
			0,9	24,17				0,9	22,80
			1,0	22,05				1,0	20,80
			1,2	18,23				1,2	17,20
		0,60	0,85	25,02			0,75	0,85	23,60
			0,9	24,17				0,9	22,80
			1,0	22,05				1,0	20,80
			1,2	18,23				1,2	17,20

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	22	0,50	0,85	22,42	80	24	0,65	0,85	21,00
			0,9	21,66				0,9	20,29
			1,0	19,76				1,0	18,51
			1,2	16,34				1,2	15,31
		0,55	0,85	22,18			0,70	0,85	20,77
			0,9	21,43				0,9	20,06
			1,0	19,55				1,0	18,30
			1,2	16,17				1,2	15,14
		0,60	0,85	22,18			0,75	0,85	20,53
			0,9	21,43				0,9	19,84
			1,0	19,55				1,0	18,10
			1,2	16,17				1,2	14,96
		0,65	0,85	21,95		26	0,50	0,85	20,77
			0,9	21,20				0,9	20,06
			1,0	19,34				1,0	18,30
			1,2	16,00				1,2	15,14
		0,70	0,85	21,95			0,55	0,85	20,53
			0,9	21,20				0,9	19,84
			1,0	19,34				1,0	18,10
			1,2	16,00				1,2	14,96
		0,75	0,85	21,71			0,60	0,85	20,06
			0,9	20,98				0,9	19,38
			1,0	19,14				1,0	17,68
			1,2	15,82				1,2	14,62
	24	0,50	0,85	21,48			0,65	0,85	19,82
			0,9	20,75				0,9	19,15
			1,0	18,93				1,0	17,47
			1,2	15,65				1,2	14,45
		0,55	0,85	21,48			0,70	0,85	19,59
			0,9	20,75				0,9	18,92
			1,0	18,93				1,0	17,26
			1,2	15,65				1,2	14,28
		0,60	0,85	21,24			0,75	0,85	19,35
			0,9	20,52				0,9	18,70
			1,0	18,72				1,0	17,76
			1,2	15,48				1,2	14,10

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	28	0,50	0,85	19,82
			0,9	19,15
			1,0	17,47
			1,2	14,45
		0,55	0,85	19,59
			0,9	18,92
			1,0	17,26
			1,2	14,28
		0,60	0,85	19,35
			0,9	18,70
			1,0	17,06
			1,2	14,10
		0,65	0,85	18,88
			0,9	18,24
			1,0	16,64
			1,2	13,76
		0,70	0,85	18,41
			0,9	17,78
			1,0	16,22
			1,2	13,42
		0,75	0,85	18,41
			0,9	17,78
			1,0	16,22
			1,2	13,42
	30	0,50	0,85	19,35
			0,9	18,70
			1,0	17,06
			1,2	14,10
		0,55	0,85	18,88
			0,9	18,24
			1,0	16,64
			1,2	13,76
		0,60	0,85	18,41
			0,9	17,78
			1,0	16,22
			1,2	13,42
80	30	0,65	0,85	18,17
			0,9	17,56
			1,0	16,02
			1,2	13,24
		0,70	0,85	17,70
			0,9	17,10
			1,0	15,60
			1,2	12,90
		0,75	0,85	17,46
			0,9	16,87
			1,0	15,39
			1,2	12,73
	35	0,50	0,85	17,94
			0,9	17,33
			1,0	15,81
			1,2	13,07
		0,55	0,85	17,46
			0,9	16,87
			1,0	15,39
			1,2	12,73
		0,60	0,85	16,99
			0,9	16,42
			1,0	14,98
			1,2	12,38
		0,65	0,85	16,52
			0,9	15,96
			1,0	14,56
			1,2	12,04
		0,70	0,85	16,05
			0,9	15,50
			1,0	14,14
			1,2	13,42
		0,75	0,85	15,58
			0,9	15,05
			1,0	13,73
			1,2	11,35

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	40	0,50	0,85	16,76
			0,9	16,19
			1,0	14,77
			1,2	12,21
		0,55	0,85	16,05
			0,9	15,50
			1,0	14,14
			1,2	11,70
		0,60	0,85	15,58
			0,9	15,05
			1,0	13,73
			1,2	11,35
		0,65	0,85	15,10
			0,9	14,59
			1,0	13,31
			1,2	11,01
		0,70	0,85	14,63
			0,9	14,14
			1,0	12,90
			1,2	10,66
		0,75	0,85	13,92
			0,9	13,45
			1,0	12,27
			1,2	10,15
	45	0,50	0,85	15,81
			0,9	15,28
			1,0	13,94
			1,2	11,52
		0,55	0,85	15,10
			0,9	14,59
			1,0	13,31
			1,2	11,08
		0,60	0,85	14,63
			0,9	14,14
			1,0	12,90
			1,2	10,66

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	45	0,65	0,85	13,92
			0,9	13,45
			1,0	12,27
			1,2	10,15
		0,70	0,85	13,45
			0,9	13,00
			1,0	11,86
			1,2	9,80
		0,75	0,85	12,74
			0,9	12,31
			1,0	11,23
			1,2	9,29
	50	0,50	0,85	14,87
			0,9	14,36
			1,0	13,10
			1,2	10,84
		0,55	0,85	14,16
			0,9	13,68
			1,0	12,48
			1,2	10,32
		0,60	0,85	13,45
			0,9	13,00
			1,0	11,86
			1,2	9,80
		0,65	0,85	12,98
			0,9	12,54
			1,0	11,44
			1,2	9,46
		0,70	0,85	12,51
			0,9	12,08
			1,0	11,02
			1,2	9,12
		0,75	0,85	11,80
			0,9	11,40
			1,0	10,40
			1,2	8,60

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	55	0,50	0,85	14,16	80	60	0,65	0,85	11,56
			0,9	13,68				0,9	11,17
			1,0	12,48				1,0	10,19
			1,2	10,32				1,2	8,43
		0,55	0,85	13,45			0,70	0,85	10,86
			0,9	13,00				0,9	10,49
			1,0	11,86				1,0	9,57
			1,2	9,80				1,2	7,91
		0,60	0,85	12,74			0,75	0,85	10,38
			0,9	12,31				0,9	10,03
			1,0	11,23				1,0	9,15
			1,2	9,29				1,2	7,57
		0,65	0,85	12,04	90	5	0,50	0,85	53,10
			0,9	11,63				0,9	51,30
			1,0	10,61				1,0	46,80
			1 2	8,77				1,2	38,70
		0,70	0,85	11,56			0,55	0,85	56,82
			0,9	11,17				0,9	54,89
			1,0	10,19				1,0	50,08
			1,2	8,43				1,2	41,41
		0,75	0,85	11,09			0,60	0,85	60,80
			0,9	10,72				0,9	58,74
			1,0	9,78				1,0	53,59
			1,2	8,08				1,2	44,31
	60	0,50	0,85	13,69			0,65	0,85	65,31
			0,9	13,22				0,9	63,10
			1,0	12,06				1,0	57,56
			1,2	9,98				1,2	47,60
		0,55	0,85	12,98			0,70	0,85	70,09
			0,9	12,54				0,9	67,72
			1,0	11,44				1,0	61,78
			1,2	9,46				1,2	51,08
		0,60	0,85	12,27			0,75	0,85	75,14
			0,9	11,86				0,9	72,59
			1,0	10,82				1,0	66,22
			1,2	8,94				1,2	54,76

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	6	0,50	0,85	48,59	90	7	0,65	0,85	52,57
			0,9	46,94				0,9	50,79
			1,0	42,82				1,0	46,33
			1,2	35,41				1,2	38,31
		0,55	0,85	51,24			0,70	0,85	55,22
			0,9	49,50				0,9	53,35
			1,0	45,16				1,0	48,67
			1,2	37,35				1,2	40,25
		0,60	0,85	54,16			0,75	0,85	58,41
			0,9	52,33				0,9	56,43
			1,0	47,74				1,0	51,48
			1,2	39,47				1,2	42,57
		0,65	0,85	57,88		8	0,50	0,85	41,95
			0,9	55,92				0,9	40,53
			1,0	51,01				1,0	36,97
			1,2	42,18				1,2	30,57
		0,70	0,85	61,60			0,55	0,85	43,81
			0,9	59,51				0,9	42,32
			1,0	54,29				1,0	38,61
			1,2	44,89				1,2	31,93
		0,75	0,85	65,58			0,60	0,85	45,93
			0,9	63,36				0,9	44,37
			1,0	57,80				1,0	40,48
			1,2	47,79				1,2	33,48
	7	0,50	0,85	44,87			0,65	0,85	48,32
			0,9	43,35				0,9	46,68
			1,0	39,55				1,0	42,59
			1,2	32,70				1,2	35,22
		0,55	0,85	47,26			0,70	0,85	50,45
			0,9	45,66				0,9	48,74
			1,0	41,65				1,0	44,46
			1,2	34,44				1,2	36,77
		0,60	0,85	49,91			0,75	0,85	52,83
			0,9	48,22				0,9	51,04
			1,0	43,99				1,0	46,57
			1,2	36,38				1,2	38,51

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	9	0,50	0,85	39,56
			0,9	38,22
			1,0	34,87
			1,2	28,83
		0,55	0,85	41,15
			0,9	39,76
			1,0	36,27
			1,2	29,99
		0,60	0,85	43,01
			0,9	41,55
			1,0	37,91
			1,2	31,35
		0,65	0,85	44,60
			0,9	43,09
			1,0	39,31
			1,2	32,51
		0,70	0,85	46,46
			0,9	44,89
			1,0	40,95
			1,2	33,86
		0,75	0,85	48,32
			0,9	46,68
			1,0	42,59
			1,2	35,22
	10	0,50	0,85	37,44
			0,9	36,17
			1,0	32,99
			1,2	27,28
		0,55	0,85	38,76
			0,9	37,45
			1,0	34,16
			1,2	28,25
		0,60	0,85	40,36
			0,9	38,99
			1,0	35,57
			1,2	29,41
90	10	0,65	0,85	41,68
			0,9	40,27
			1,0	36,74
			1,2	30,38
		0,70	0,85	43,28
			0,9	41,81
			1,0	38,14
			1,2	31,54
		0,75	0,85	44,60
			0,9	43,09
			1,0	39,31
			1,2	32,51
	12	0,50	0,85	34,25
			0,9	33,09
			1,0	30,19
			1,2	24,96
		0,55	0,85	35,31
			0,9	34,11
			1,0	31,12
			1,2	25,73
		0,60	0,85	36,11
			0,9	34,88
			1,0	31,82
			1,2	26,32
		0,65	0,85	37,17
			0,9	35,91
			1,0	32,76
			1,2	27,09
		0,70	0,85	37,97
			0,9	36,68
			1,0	33,46
			1,2	27,67
		0,75	0,85	39,03
			0,9	37,71
			1,0	34,40
			1,2	28,44

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	14	0,50	0,85	31,86
			0,9	30,78
			1,0	28,08
			1,2	23,22
		0,55	0,85	32,39
			0,9	31,29
			1,0	28,55
			1,2	23,61
		0,60	0,85	32,92
			0,9	31,81
			1,0	29,02
			1,2	23,99
		0,65	0,85	33,45
			0,9	32,32
			1,0	29,48
			1,2	24,38
		0,70	0,85	33,98
			0,9	32,83
			1,0	29,95
			1,2	24,77
		0,75	0,85	34,78
			0,9	33,60
			1,0	30,65
			1,2	25,35
	16	0,50	0,85	29,74
			0,9	28,73
			1,0	26,21
			1,2	21,67
		0,55	0,85	30,00
			0,9	28,98
			1,0	26,44
			1,2	21,87
		0,60	0,85	30,27
			0,9	29,24
			1,0	26,68
			1,2	22,06
		0,65	0,85	30,80
			0,9	29,75
			1,0	27,14
			1,2	22,45
		0,70	0,85	31,06
			0,9	30,01
			1,0	27,38
			1,2	22,64
		0,75	0,85	31,33
			0,9	30,27
			1,0	27,61
			1,2	22,83
	18	0,50	0,85	27,88
			0,9	26,93
			1,0	24,57
			1,2	20,32
		0,55	0,85	28,14
			0,9	27,19
			1,0	24,80
			1,2	20,51
		0,60	0,85	28,14
			0,9	27,19
			1,0	24,80
			1,2	20,51
		0,65	0,85	28,41
			0,9	27,45
			1,0	25,04
			1,2	20,70
		0,70	0,85	28,41
			0,9	27,44
			1,0	25,04
			1,2	20,70
		0,75	0,85	28,67
			0,9	27,70
			1,0	25,27
			1,2	20,90

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	20	0,50	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,55	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,60	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,65	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,70	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,75	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
	22	0,50	0,85	25,22
			0,9	24,37
			1,0	22,23
			1,2	18,38
		0,55	0,85	24,96
			0,9	24,11
			1,0	22,00
			1,2	18,19
		0,60	0,85	24,96
			0,9	24,11
			1,0	22,00
			1,2	18,19
90	22	0,65	0,85	24,69
			0,9	23,85
			1,0	21,76
			1,2	18,00
		0,70	0,85	24,69
			0,9	23,85
			1,0	21,76
			1,2	18,00
		0,75	0,85	24,43
			0,9	23,60
			1,0	21,53
			1,2	17,80
	24	0,50	0,85	24,16
			0,9	23,34
			1,0	21,29
			1,2	17,61
		0,55	0,85	24,16
			0,9	23,34
			1,0	21,29
			1,2	17,61
		0,60	0,85	23,90
			0,9	23,09
			1,0	21,06
			1,2	17,42
		0,65	0,85	23,63
			0,9	22,83
			1,0	20,83
			1,2	17,22
		0,70	0,85	23,36
			0,9	22,57
			1,0	20,59
			1,2	17,03
		0,75	0,85	23,10
			0,9	22,32
			1,0	20,36
			1,2	16,83

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	26	0,50	0,85	23,36
			0,9	22,57
			1,0	20,59
			1,2	17,03
		0,55	0,85	23,10
			0,9	22,32
			1,0	20,36
			1,2	16,83
		0,60	0,85	22,57
			0,9	21,80
			1,0	19,89
			1,2	16,45
		0,65	0,85	22,30
			0,9	21,55
			1,0	19,66
			1,2	16,25
		0,70	0,85	22,04
			0,9	21,29
			1,0	19,42
			1,2	16,06
		0,75	0,85	21,77
			0,9	21,03
			1,0	19,19
			1,2	15,87
	28	0,50	0,85	22,30
			0,9	21,55
			1,0	19,66
			1,2	16,25
		0,55	0,85	22,04
			0,9	21,29
			1,0	19,42
			1,2	16,06
		0,60	0,85	21,77
			0,9	21,03
			1,0	19,19
			1,2	15,87
90	28	0,65	0,85	21,24
			0,9	20,52
			1,0	18,72
			1,2	15,48
		0,70	0,85	20,71
			0,9	20,00
			1,0	18,25
			1,2	15,09
		0,75	0,85	20,71
			0,9	20,00
			1,0	18,25
			1,2	15,09
	30	0,50	0,85	21,77
			0,9	21,03
			1,0	19,19
			1,2	15,87
		0,55	0,85	21,24
			0,9	20,52
			1,0	18,72
			1,2	15,48
		0,60	0,85	20,71
			0,9	20,01
			1,0	18,25
			1,2	15,09
		0,65	0,85	20,44
			0,9	19,75
			1,0	18,02
			1,2	14,90
		0,70	0,85	19,91
			0,9	19,24
			1,0	17,55
			1,2	14,51
		0,75	0,85	19,65
			0,9	18,98
			1,0	17,32
			1,2	14,32

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	35	0,50	0,85	20,18	90	40	0,65	0,85	16,99
			0,9	19,49				0,9	16,42
			1,0	17,78				1,0	14,98
			1,2	14,71				1,2	12,38
		0,55	0,85	19,65			0,70	0,85	16,46
			0,9	18,98				0,9	15,90
			1,0	17,32				1,0	14,51
			1,2	14,32				1,2	12,00
		0,60	0,85	19,12			0,75	0,85	15,66
			0,9	18,47				0,9	15,13
			1,0	16,85				1,0	13,81
			1,2	13,93				1,2	11,42
		0,65	0,85	18,59		45	0,50	0,85	17,79
			0,9	17,96				0,9	17,19
			1,0	16,38				1,0	15,68
			1,2	13,55				1,2	12,96
		0,70	0,85	18,05			0,55	0,85	16,99
			0,9	17,44				0,9	16,42
			1,0	15,91				1,0	14,98
			1,2	13,16				1,2	12,38
		0,75	0,85	17,52			0,60	0,85	16,46
			0,9	16,93				0,9	15,90
			1,0	15,44				1,0	14,51
			1,2	12,77				1,2	12,00
	40	0,50	0,85	18,85			0,65	0,85	15,66
			0,9	18,21				0,9	15,13
			1,0	16,61				1,0	13,80
			1,2	13,74				1,2	11,42
		0,55	0,85	18,05			0,70	0,85	15,13
			0,9	17,44				0,9	14,62
			1,0	15,91				1,0	13,34
			1,2	13,16				1,2	11,02
		0,60	0,85	17,52			0,75	0,85	14,34
			0,9	16,93				0,9	13,85
			1,0	15,44				1,0	12,64
			1,2	12,77				1,2	10,45

Продолжение табл. 1

$q_{эф}$	T	n	C	$q_{уд}$
90	50	0,50	0,85	16,73
			0,9	16,16
			1,0	14,74
			1,2	12,19
		0,55	0,85	15,93
			0,9	15,39
			1,0	14,04
			1,2	11,61
		0,60	0,85	15,13
			0,9	14,62
			1,0	13,34
			1,2	11,03
		0,65	0,85	14,60
			0,9	14,11
			1,0	12,87
			1,2	10,64
		0,70	0,85	14,07
			0,9	13,59
			1,0	12,40
			1,2	10,25
		0,75	0,85	13,28
			0,9	12,83
			1,0	11,70
			1,2	9,68
	55	0,50	0,85	15,93
			0,9	15,39
			1,0	14,04
			1,2	11,61
		0,55	0,85	15,13
			0,9	14,62
			1,0	13,34
			1,2	11,03
		0,60	0,85	14,34
			0,9	13,85
			1,0	12,64
			1,2	10,45

$q_{эф}$	T	n	C	$q_{уд}$
90	55	0,65	0,85	13,54
			0,9	13,08
			1,0	11,93
			1,2	9,87
		0,70	0,85	13,01
			0,9	12,57
			1,0	11,47
			1,2	9,48
		0,75	0,85	12,48
			0,9	12,06
			1,0	11,00
			1,2	9,09
	60	0,50	0,85	15,40
			0,9	14,88
			1,0	13,57
			1,2	11,22
		0,55	0,85	14,60
			0,9	14,11
			1,0	12,87
			1,2	10,64
		0,60	0,85	13,81
			0,9	13,34
			1,0	12,17
			1,2	10,06
		0,65	0,85	13,01
			0,9	12,57
			1,0	11,47
			1,2	9,48
		0,70	0,85	12,21
			0,9	11,80
			1,0	10,76
			1,2	8,90
		0,75	0,85	11,18
			0,9	11,29
			1,0	10,30
			1,2	8,51

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	5	0,50	0,85	59,00
			0,9	57,00
			1,0	52,00
			1,2	43,00
		0,55	0,85	63,13
			0,9	60,99
			1,0	55,64
			1,2	46,01
		0,60	0,85	67,56
			0,9	65,27
			1,0	59,54
			1,2	49,24
		0,65	0,85	72,57
			0,9	70,11
			1,0	63,96
			1,2	52,89
		0,70	0,85	77,88
			0,9	75,24
			1,0	68,64
			1,2	56,76
		0,75	0,85	83,49
			0,9	80,66
			1,0	73,58
			1,2	60,85
	6	0,50	0,85	53,99
			0,9	52,16
			1,0	47,58
			1,2	39,35
		0,55	0,85	56,94
			0,9	55,01
			1,0	50,18
			1,2	41,50
		0,60	0,85	60,18
			0,9	58,14
			1,0	53,04
			1,2	43,86
100	6	0,65	0,85	64,31
			0,9	62,13
			1,0	56,68
			1,2	46,87
		0,70	0,85	68,44
			0,9	66,12
			1,0	60,32
			1,2	49,88
		0,75	0,85	72,87
			0,9	70,40
			1,0	64,22
			1,2	53,10
	7	0,50	0,85	49,86
			0,9	48,17
			1,0	43,94
			1,2	36,34
		0,55	0,85	52,51
			0,9	50,73
			1,0	46,28
			1,2	38,27
		0,60	0,85	55,46
			0,9	53,58
			1,0	48,88
			1,2	40,42
		0,65	0,85	58,41
			0,9	56,43
			1,0	51,48
			1,2	42,57
		0,70	0,85	61,36
			0,9	59,28
			1,0	54,08
			1,2	44,72
		0,75	0,85	64,90
			0,9	62,70
			1,0	57,20
			1,2	47,30

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	8	0,50	0,85	46,61
			0,9	45,03
			1,0	41,08
			1,2	33,97
		0,55	0,85	48,68
			0,9	47,03
			1,0	42,90
			1,2	35,48
		0,60	0,85	51,04
			0,9	49,31
			1,0	44,98
			1,2	37,20
		0,65	0,85	53,69
			0,9	51,87
			1,0	47,32
			1,2	39,13
		0,70	0,85	56,05
			0,9	54,15
			1,0	49,40
			1,2	40,85
		0,75	0,85	58,71
			0,9	56,72
			1,0	51,74
			1,2	42,79
	9	0,50	0,85	43,96
			0,9	42,47
			1,0	38,74
			1,2	32,04
		0,55	0,85	45,73
			0,9	44,18
			1,0	40,30
			1,2	33,33
		0,60	0,85	47,79
			0,9	46,17
			1,0	42,12
			1,2	34,83
100	9	0,65	0,85	49,56
			0,9	47,88
			1,0	43,68
			1,2	36,12
		0,70	0,85	51,63
			0,9	49,88
			1,0	45,50
			1,2	37,63
		0,75	0,85	53,69
			0,9	51,87
			1,0	47,32
			1,2	39,13
	10	0,50	0,85	41,60
			0,9	40,19
			1,0	36,66
			1,2	30,32
		0,55	0,85	43,07
			0,9	41,61
			1,0	37,96
			1,2	31,39
		0,60	0,85	44,84
			0,9	43,32
			1,0	39,52
			1 2	32,68
		0,65	0,85	46,32
			0,9	44,75
			1,0	40,82
			1,2	33,76
		0,70	0,85	48,09
			0,9	46,46
			1,0	42,38
			1,2	35,05
		0,75	0,85	49,56
			0,9	47,88
			1,0	43,68
			1,2	36,12

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	12	0,50	0,85	38,06	100	14	0,65	0,85	37,17
			0,9	36,77				0,9	35,91
			1,0	33,54				1,0	32,76
			1,2	27,74				1,2	27,09
		0,55	0,85	39,24			0,70	0,85	37,76
			0,9	37,91				0,9	36,48
			1,0	34,58				1,0	33,28
			1,2	28,60				1,2	27,52
		0,60	0,85	40,12			0,75	0,85	38,65
			0,9	38,76				0,9	37,34
			1,0	35,36				1,0	34,06
			1,2	29,24				1,2	28,17
		0,65	0,85	41,30		16	0,50	0,85	33,04
			0,9	39,90				0,9	31,92
			1,0	36,40				1,0	29,12
			1,2	30,10				1,2	24,08
		0,70	0,85	42,19			0,55	0,85	33,34
			0,9	40,76				0,9	32,21
			1,0	37,18				1,0	29,38
			1,2	30,75				1,2	24,30
		0,75	0,85	43,37			0,60	0,85	33,63
			0,9	41,90				0,9	32,49
			1,0	38,22				1,0	29,64
			1,2	31,61				1,2	24,51
	14	0,50	0,85	35,40			0,65	0,85	34,22
			0,9	34,20				0,9	33,06
			1,0	31,20				1,0	30,16
			1,2	25,80				1,2	24,94
		0,55	0,85	35,99			0,70	0,85	34,52
			0,9	34,77				0,9	33,35
			1,0	31,72				1,0	30,42
			1,2	26,23				1,2	25,16
		0,60	0,85	36,58			0,75	0,85	34,81
			0,9	35,34				0,9	33,63
			1,0	32,24				1,0	30,68
			1,2	26,66				1,2	25,37

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	18	0,50	0,85	30,98
			0,9	29,93
			1,0	27,30
			1,2	22,58
		0,55	0,85	31,27
			0,9	30,21
			1,0	27,56
			1,2	22,79
		0,60	0,85	31,27
			0,9	30,21
			1,0	27,56
			1,2	22,79
		0,65	0,85	31,57
			0,9	30,50
			1,0	27,82
			1,2	23,00
		0,70	0,85	31,57
			0,9	30,50
			1,0	27,82
			1,2	23,00
		0,75	0,85	31,86
			0,9	30,78
			1,0	28,08
			1,2	23,22
	20	0,50	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50
		0,55	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50
		0,60	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	20	0,65	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50
		0,70	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50
		0,75	0,85	29,50
			0,9	28,50
			1,0	26,10
			1,2	21,50
	22	0,50	0,85	28,03
			0,9	27,08
			1,0	24,70
			1,2	20,43
		0,55	0,85	27,73
			0,9	26,79
			1,0	24,44
			1,2	20,21
		0,60	0,85	27,73
			0,9	26,79
			1,0	24,44
			1,2	20,21
		0,65	0,85	27,44
			0,9	26,51
			1,0	24,18
			1,2	20,00
		0,70	0,85	27,44
			0,9	26,51
			1,0	24,18
			1,2	20,00
		0,75	0,85	27,14
			0,9	26,22
			1,0	23,92
			1,2	19,78

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	24	0,50	0,85	26,85
			0,9	25,94
			1,0	23,66
			1,2	19,57
		0,55	0,85	26,85
			0,9	25,94
			1,0	23,66
			1,2	19,57
		0,60	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,65	0,85	26,26
			0,9	25,37
			1,0	23,14
			1,2	19,14
		0,70	0,85	25,96
			0,9	25,08
			1,0	22,88
			1,2	18,92
		0,75	0,85	25,67
			0,9	24,80
			1,0	22,62
			1,2	18,71
	26	0,50	0,85	25,96
			0,9	25,08
			1,0	22,88
			1,2	18,92
		0,55	0,85	25,67
			0,9	24,80
			1,0	22,62
			1,2	18,71
		0,60	0,85	25,08
			0,9	24,23
			1,0	22,10
			1,2	18,28

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	26	0,65	0,85	24,78
			0,9	23,94
			1,0	21,84
			1,2	18,06
		0,70	0,85	24,49
			0,9	23,66
			1,0	21,58
			1,2	17,85
		0,75	0,85	24,19
			0,9	23,37
			1,0	21,32
			1,2	17,63
	28	0,50	0,85	24,78
			0,9	23,94
			1,0	21,84
			1,2	18,06
		0,55	0,85	24,49
			0,9	23,66
			1,0	21,58
			1,2	17,85
		0,60	0,85	24,19
			0,9	23,37
			1,0	21,32
			1,2	17,63
		0,65	0,85	23,60
			0,9	22,80
			1,0	20,80
			1,2	17,20
		0,70	0,85	23,01
			0,9	22,23
			1,0	20,28
			1,2	16,77
		0,75	0,85	23,01
			0,9	22,23
			1,0	20,28
			1,2	16,77

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	30	0,50	0,85	24,19
			0,9	23,37
			1,0	21,32
			1,2	17,63
		0,55	0,85	23,60
			0,9	22,80
			1,0	20,80
			1,2	17,20
		0,60	0,85	23,01
			0,9	22,23
			1,0	20,28
			1,2	16,77
		0,65	0,85	22,72
			0,9	21,95
			1,0	20,02
			1,2	16,56
		0,70	0,85	22,13
			0,9	21,38
			1,0	19,50
			1,2	16,13
		0,75	0,85	21,83
			0,9	21,09
			1,0	19,24
			1,2	15,91
	35	0,50	0,85	22,42
			0,9	21,66
			1,0	19,76
			1,2	16,34
		0,55	0,85	21,83
			0,9	21,09
			1,0	19,24
			1,2	15,91
		0,60	0,85	21,24
			0,9	20,52
			1,0	18,72
			1,2	15,48
100	35	0,65	0,85	20,65
			0,9	19,95
			1,0	18,20
			1,2	15,05
		0,70	0,85	20,06
			0,9	19,38
			1,0	17,68
			1,2	14,62
		0,75	0,85	19,47
			0,9	18,81
			1,0	17,16
			1,2	14,19
	40	0,50	0,85	20,95
			0,9	20,24
			1,0	18,46
			1,2	15,27
		0,55	0,85	20,06
			0,9	19,38
			1,0	17,68
			1,2	14,62
		0,60	0,85	19,47
			0,9	18,81
			1,0	17,16
			1,2	14,19
		0,65	0,85	18,88
			0,9	18,24
			1,0	16,64
			1,2	13,76
		0,70	0,85	18,29
			0,9	17,67
			1,0	16,12
			1,2	13,33
		0,75	0,85	17,41
			0,9	16,82
			1,0	15,34
			1,2	12,69

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	45	0,50	0,85	19,77	100	50	0,65	0,85	16,23
			0,9	19,10				0,9	15,68
			1,0	17,42				1,0	14,30
			1,2	14,41				1,2	11,83
		0,55	0,85	18,88			0,70	0,85	15,64
			0,9	18,24				0,9	15,11
			1,0	16,64				1,0	13,78
			1,2	13,76				1,2	11,40
		0,60	0,85	18,29			0,75	0,85	14,75
			0,9	17,67				0,9	14,25
			1,0	16,12				1,0	13,00
			1,2	13,33				1,2	10,75
		0,65	0,85	17,41		55	0,50	0,85	17,70
			0,9	16,82				0,9	17,10
			1,0	15,34				1,0	15,60
			1,2	12,69				1,2	12,90
		0,70	0,85	16,82			0,55	0,85	16,82
			0,9	16,25				0,9	16,25
			1,0	14,82				1,0	14,82
			1,2	12,26				1,2	12,26
		0,75	0,85	15,93			0,60	0,85	15,93
			0,9	15,39				0,9	15,39
			1,0	14,04				1,0	14,04
			1,2	11,61				1,2	11,61
	50	0,50	0,85	18,59			0,65	0,85	15,05
			0,9	17,96				0,9	14,54
			1,0	16,38				1,0	13,26
			1,2	13,55				1,2	10,96
		0,55	0,85	17,70			0,70	0,85	14,46
			0,9	17,10				0,9	13,97
			1,0	15,60				1,0	12,74
			1,2	12,90				1,2	10,54
		0,60	0,85	16,82			0,75	0,85	13,87
			0,9	16,25				0,9	13,40
			1,0	14,82				1,0	12,22
			1,2	12,26				1,2	10,11

Продолжение табл. 1

$q_{в0}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	60	0,50	0,85	17,11
			0,9	16,53
			1,0	15,08
			1,2	12,47
		0,55	0,85	16,23
			0,9	15,68
			1,0	14,30
			1,2	11,83
		0,60	0,85	15,34
			0,9	14,82
			1,0	13,52
			1,2	11,18
		0,65	0,85	14,46
			0,9	13,97
			1,0	12,74
			1,2	10,54
		0,70	0,85	13,57
			0,9	13,11
			1,0	11,96
			1,2	9,89
		0,75	0,85	12,98
			0,9	12,54
			1,0	11,44
			1,2	9,46
120	5	0,50	0,85	70,80
			0,9	68,40
			1,0	62,40
			1,2	51,60
		0,55	0,85	75,76
			0,9	73,19
			1,0	66,77
			1,2	55,21
		0,60	0,85	81,07
			0,9	78,32
			1,0	71,45
			1,2	59,08
120	5	0,65	0,85	87,08
			0,9	84,13
			1,0	76,75
			1,2	63,47
		0,70	0,85	93,46
			0,9	90,29
			1,0	82,37
			1,2	68,11
		0,75	0,85	100,18
			0,9	96,76
			1,0	88,30
			1,2	73,01
	6	0,50	0,85	64,78
			0,9	62,59
			1,0	57,10
			1,2	47,21
		0,55	0,85	68,32
			0,9	66,01
			1,0	60,22
			1,2	49,79
		0,60	0,85	72,22
			0,9	69,77
			1,0	63,65
			1,2	52,63
		0,65	0,85	77,17
			0,9	74,56
			1 0	68,02
			1,2	56,24
		0,70	0,85	82,13
			0,9	79,34
			1,0	72,38
			1,2	59,86
		0,75	0,85	87,44
			0,9	84,47
			1,0	77,06
			1,2	63,73

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	7	0,50	0,85	59,83
			0,9	57,80
			1,0	52,73
			1,2	43,60
		0,55	0,85	63,01
			0,9	60,88
			1,0	55,54
			1,2	45,92
		0,60	0,85	66,55
			0,9	64,30
			1,0	58,66
			1,2	48,50
		0,65	0,85	70,09
			0,9	67,72
			1,0	61,78
			1,2	51,08
		0,70	0,85	73,63
			0,9	71,14
			1,0	64,90
			1,2	53,66
		0,75	0,85	77,88
			0,9	75,24
			1,0	68,64
			1,2	56,76
	8	0,50	0,85	55,93
			0,9	54,04
			1,0	49,30
			1,2	40,76
		0,55	0,85	58,41
			0,9	56,43
			1,0	51,48
			1,2	42,57
		0,60	0,85	61,24
			0,9	59,17
			1,0	53,98
			1,2	44,63
120	8	0,65	0,85	64,43
			0,9	62,24
			1,0	56,78
			1,2	46,96
		0,70	0,85	67,26
			0,9	64,98
			1,0	59,28
			1,2	49,02
		0,75	0,85	70,45
			0,9	68,06
			1,0	62,09
			1,2	51,34
	9	0,50	0,85	52,75
			0,9	50,96
			1,0	46,49
			1,2	38,44
		0,55	0,85	54,87
			0,9	53,01
			1,0	48,36
			1,2	39,99
		0,60	0,85	57,35
			0,9	55,40
			1,0	50,54
			1,2	41,80
		0,65	0,85	59,47
			0,9	57,46
			1,0	52,42
			1,2	43,34
		0,70	0,85	61,95
			0,9	59,85
			1,0	54,60
			1,2	45,15
		0,75	0,85	64,43
			0,9	62,24
			1,0	56,78
			1,2	46,96

$q_{зв}$	T	n	C	$q_{уд}$
120	10	0,50	0,85	49,91
			0,9	48,22
			1,0	43,99
			1,2	36,38
		0,55	0,85	51,68
			0,9	49,93
			1,0	45,55
			1,2	37,67
		0,60	0,85	53,93
			0,9	51,98
			1,0	47,42
			1,2	39,22
		0,65	0,85	55,58
			0,9	53,69
			1,0	48,98
			1,2	40,51
		0,70	0,85	57,70
			0,9	55,75
			1,0	50,86
			1,2	42,05
		0,75	0,85	59,47
			0,9	57,46
			1,0	52,42
			1,2	43,34
	12	0,50	0,85	45,67
			0,9	44,12
			1,0	40,25
			1,2	33,28
		0,55	0,85	47,08
			0,9	45,49
			1,0	41,50
			1,2	34,31
		0,60	0,85	48,14
			0,9	46,51
			1,0	42,43
			1,2	35,09

$q_{зв}$	T	n	C	$q_{уд}$
120	12	0,65	0,85	49,56
			0,9	47,88
			1,0	43,68
			1,2	36,12
		0,70	0,85	50,62
			0,9	48,91
			1,0	44,62
			1,2	36,89
		0,75	0,85	52,04
			0,9	50,27
			1,0	45,86
			1,2	37,93
	14	0,50	0,85	42,48
			0,9	41,04
			1,0	37,44
			1,2	30,96
		0,55	0,85	43,19
			0,9	41,72
			1,0	38,06
			1,2	31,48
		0,60	0,85	44,60
			0,9	43,09
			1,0	39,31
			1,2	32,51
		0,65	0,85	44,60
			0,9	43,09
			1,0	39,31
			1,2	32,51
		0,70	0,85	45,31
			0,9	43,78
			1,0	39,94
			1,2	33,02
		0,75	0,85	46,37
			0 9	44,80
			1,0	40,87
			1,2	33,80

Продолжение табл. 1

q_{30}	T	n	C	$q_{уд}$
120	16	0,50	0,85	39,65
			0,9	38,30
			1,0	34,94
			1,2	28,90
		0,55	0,85	40,00
			0,9	38,65
			1,0	35,26
			1,2	29,15
		0,60	0,85	40,36
			0,9	38,99
			1,0	35,57
			1,2	29,41
		0,65	0,85	41,06
			0,9	39,67
			1,0	36,19
			1,2	29,93
		0,70	0,85	41,42
			0,9	40,01
			1,0	36,50
			1,2	30,19
		0,75	0,85	41,77
			0,9	40,36
			1 0	36,82
			1,2	30,44
	18	0,50	0,85	37,17
			0,9	35,91
			1,0	32,76
			1,2	27,09
		0,55	0,85	37,52
			0,9	36,25
			1,0	33,07
			1,2	27,35
		0,60	0,85	37,52
			0,9	36,25
			1,0	33,07
			1,2	27,35

q_{30}	T	n	C	$q_{уд}$
120	18	0,65	0,85	37,88
			0,9	36,59
			1,0	33,38
			1,2	27,61
		0,70	0,85	37,88
			0,9	36,59
			1,0	33,38
			1,2	27,61
		0,75	0,85	38,23
			0,9	36,94
			1,0	33,70
			1,2	27,86
	20	0,50	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80
		0,55	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80
		0,60	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80
		0,65	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80
		0,70	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80
		0,75	0,85	35,40
			0,9	34,20
			1,0	31,20
			1,2	25,80

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	22	0,50	0,85	33,63
			0,9	32,49
			1,0	29,64
			1,2	24,51
		0,55	0,85	33,28
			0,9	32,15
			1,0	29,33
			1,2	24,25
		0,60	0,85	33,28
			0,9	32,15
			1,0	29,33
			1,2	24,25
		0,65	0,85	32,92
			0,9	31,81
			1,0	29,02
			1,2	23,99
		0,70	0,85	32,92
			0,9	31,81
			1,0	29,02
			1,2	23,99
		0,75	0,85	32,57
			0,9	31,46
			1,0	28,70
			1,2	23,74
	24	0,50	0,85	32,21
			0,9	31,12
			1,0	28 39
			1,2	23,48
		0,55	0,85	32,21
			0,9	31,12
			1,0	28,39
			1,2	23,48
		0,60	0,85	31,86
			0,9	30,78
			1,0	28,08
			1,2	23,22
120	24	0,65	0,85	31,51
			0,9	30,44
			1,0	27,77
			1,2	22,96
		0,70	0,85	31,15
			0,9	30,10
			1,0	27,46
			1,2	22,70
		0,75	0,85	30,80
			0,9	29,75
			1,0	27,14
			1,2	22,45
	26	0,50	0,85	31,15
			0,9	30,10
			1,0	27,46
			1,2	22,70
		0,55	0,85	30,80
			0,9	29,75
			1,0	27,14
			1,2	22,45
		0,60	0,85	30,09
			0,9	29,07
			1,0	26,52
			1,2	21,93
		0,65	0,85	29,74
			0,9	28,73
			1,0	26,21
			1,2	21,67
		0,70	0,85	29,38
			0,9	28,39
			1,0	25,90
			1,2	21,41
		0,75	0,85	29,03
			0,9	28,04
			1,0	25,58
			1,2	21,16

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	28	0,50	0,85	29,74
			0,9	28,67
			1,0	26,21
			1,2	20,90
		0,55	0,85	29,38
			0,9	28,39
			1,0	25,90
			1,2	21,41
		0,60	0,85	29,03
			0,9	28,04
			1,0	25,58
			1,2	21,16
		0,65	0,85	28,32
			0,9	27,36
			1,0	24,96
			1,2	20,64
		0,70	0,85	27,61
			0,9	26,68
			1,0	24,34
			1,2	20,12
		0,75	0,85	27,61
			0,9	26,68
			1,0	24,34
			1,2	20,12
	30	0,50	0,85	29,03
			0,9	28,04
			1,0	25,58
			1,2	21,16
		0,55	0,85	28,32
			0,9	27,36
			1,0	24,96
			1,2	20,64
		0,60	0,85	27,61
			0,9	26,68
			1,0	24,34
			1,2	20,12
120	30	0,65	0,85	27,26
			0,9	26,33
			1,0	24,02
			1,2	19,87
		0,70	0,85	26,55
			0,9	25,65
			1,0	23,40
			1,2	19,35
		0,75	0,85	26,20
			0,9	25,31
			1,0	23,09
			1,2	19,09
	35	0,50	0,85	26,90
			0,9	25,99
			1,0	23,71
			1,2	19,61
		0,55	0,85	26,20
			0,9	25,31
			1,0	23,09
			1,2	19,09
		0,60	0,85	25,49
			0,9	24,62
			1,0	22,46
			1,2	18,58
		0,65	0,85	24,78
			0,9	23,94
			1,0	21,84
			1,2	18,06
		0,70	0,85	24,07
			0,9	23,26
			1,0	21,22
			1,2	17,54
		0,75	0,85	23,36
			0,9	22,57
			1,0	20,59
			1,2	17,03

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
120	40	0,50	0,85	25,13	120	45	0,65	0,85	20,89
			0,9	24,28				0,9	20,18
			1,0	22,15				1,0	18,41
			1,2	18,32				1,2	15,22
		0,55	0,85	24,07			0,70	0,85	20,18
			0,9	23,26				0,9	19,49
			1,0	21,22				1,0	17,78
			1,2	17,54				1,2	14,71
		0,60	0,85	23,36			0,75	0,85	19,12
			0,9	22,57				0,9	18,47
			1,0	20,59				1,0	16,85
			1,2	17,03				1,2	13,93
		0,65	0,85	22,66		50	0,50	0,85	22,30
			0,9	21,89				0,9	21,55
			1,0	19,97				1,0	19,66
			1,2	16,51				1,2	16,25
		0,70	0,85	21,95			0,55	0,85	21,24
			0,9	21,20				0,9	20,52
			1,0	19,34				1,0	18,72
			1,2	16,00				1,2	15,48
		0,75	0,85	20,89			0,60	0,85	20,18
			0,9	20,18				0,9	19,49
			1,0	18,41				1,0	17,78
			1,2	15,22				1,2	14,71
	45	0,50	0,85	23,72			0,65	0,85	19,47
			0,9	22,91				0,9	18,81
			1,0	20,90				1,0	17,16
			1,2	17,29				1,2	14,19
		0,55	0,85	22,66			0,70	0,85	18,76
			0,9	21,89				0,9	18,13
			1,0	19,97				1,0	16,54
			1,2	16,51				1,2	13,67
		0,60	0,85	21,95			0,75	0,85	17,70
			0,9	21,20				0,9	17,10
			1,0	19,34				1,0	15,60
			1,2	16,00				1,2	12,90

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	55	0,50	0,85	21,24
			0,9	20,52
			1,0	18,72
			1,2	15,48
		0,55	0,85	20,18
			0,9	19,49
			1,0	17,78
			1,2	14,71
		0,60	0,85	19,12
			0,9	18,47
			1,0	16,85
			1,2	13,93
		0,65	0,85	18,05
			0,9	17,44
			1,0	15,91
			1,2	13,16
		0,70	0,85	17,35
			0,9	16,76
			1,0	15,29
			1,2	12,64
		0,75	0,85	16,64
			0,9	16,07
			1,0	14,66
			1,2	12,13
	60	0,50	0,85	20,53
			0,9	19,84
			1,0	18,10
			1,2	14,96
		0,55	0,85	19,47
			0,9	18,81
			1,0	17,16
			1,2	14,19
		0,60	0,85	18,41
			0,9	17,78
			1,0	16,22
			1,2	13,42
120	60	0,65	0,85	17,35
			0,9	16,76
			1,0	15,29
			1,2	12,64
		0,70	0,85	16,28
			0,9	15,73
			1,0	14,35
			1,2	11,87
		0 75	0,85	15,58
			0,9	15,05
			1,0	13,73
			1,2	11,35
$P = 0{,}5$ г.				
40	5	0,50	0,85	30,30
			0,9	29,49
			1,0	28,28
			1,2	25,86
		0,55	0,85	32,25
			0,9	31,39
			1,0	30,10
			1,2	27,52
		0,60	0,85	34,50
			0,9	33,58
			1,0	32,20
			1,2	29,44
		0,65	0,85	37,05
			0,9	36,06
			1,0	34,58
			1,2	31,62
		0,70	0,85	39,60
			0,9	38,54
			1,0	36,96
			1,2	33,79
		0,75	0,85	42,45
			0,9	41,32
			1,0	39,62
			1,2	36,22

$q_{ав}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{ав}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	6	0,50	0,85	27,45	40	7	0,65	0,85	29,70
			0,9	26,72				0,9	28,91
			1,0	25,62				1,0	27,72
			1,2	23,42				1,2	25,34
		0,55	0,85	28,95			0,70	0,85	31,20
			0,9	28,18				0,9	30,37
			1,0	27,02				1,0	29,12
			1,2	24,70				1,2	26,62
		0,60	0,85	30,60			0,75	0,85	33,00
			0,9	29,78				0,9	32,12
			1,0	28,56				1,0	30,80
			1,2	26,11				1,2	28,16
		0,65	0,85	32,70		8	0,50	0,85	23,70
			0,9	31,83				0,9	23,07
			1,0	30,52				1,0	22,12
			1,2	27,90				1,2	20,22
		0,70	0,85	34,80			0,55	0,85	24,75
			0,9	33,87				0,9	24,09
			1,0	32,48				1,0	23,10
			1,2	29,70				1,2	21,12
		0,75	0,85	37,05			0,60	0,85	25,95
			0,9	36,06				0,9	25,26
			1,0	34,58				1,0	24,22
			1 2	31,62				1,2	22,14
	7	0,50	0,85	25,35			0,65	0,85	27,30
			0,9	24,67				0,9	26,57
			1,0	23,66				1,0	25,48
			1,2	21,63				1,2	23,30
		0,55	0,85	26,70			0,70	0,85	28,50
			0,9	25,99				0,9	27,74
			1,0	24,92				1,0	26,60
			1,2	22,78				1,2	24,32
		0,60	0,85	28,20			0,75	0,85	29,85
			0,9	27,45				0,9	29,05
			1,0	26,32				1,0	27,86
			1,2	24,06				1,2	25,47

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	9	0,50	0,85	22,35	40	10	0,65	0,85	23,55
			0,9	21,75				0,9	22,92
			1,0	20,86				1,0	21,98
			1,2	19,07				1,2	20,09
		0,55	0,85	23,25			0,70	0,85	24,45
			0,9	22,63				0,9	23,79
			1,0	21,70				1,0	22,82
			1,2	19,84				1,2	20,86
		0,60	0,85	24,30			0,75	0,85	25,20
			0,9	23,65				0,9	24,53
			1,0	22,68				1,0	23,52
			1,2	20,74				1,2	21,50
		0,65	0,85	25,20		12	0,50	0,85	19,35
			0,9	24,63				0,9	18,83
			1,0	23,52				1,0	18,06
			1,2	21,50				1,2	16,51
		0,70	0,85	26,25			0,55	0,85	19,95
			0,9	25,55				0,9	19,41
			1,0	24,50				1,0	18,62
			1,2	22,40				1,2	17,02
		0,75	0,85	27,30			0,60	0,85	20,40
			0,9	26,57				0,9	19,85
			1,0	25,48				1,0	19,04
			1,2	23,30				1,2	17,40
	10	0,50	0,85	21,15			0,65	0,85	21,00
			0,9	20,58				0,9	20,44
			1,0	19,74				1,0	19,60
			1,2	18,04				1,2	17,92
		0,55	0,85	21,90			0,70	0,85	21,45
			0,9	21,31				0,9	20,87
			1,0	20,44				1,0	20,02
			1,2	18,68				1,2	18,30
		0,60	0,85	22,80			0,75	0,85	22,05
			0,9	22,19				0,9	21,46
			1,0	21,28				1,0	20,58
			1,2	19,45				1,2	18,81

Продолжение табл. 1

$q_{вп}$	T	n	C	$q_{уд}$
40	14	0,50	0,85	18,00
			0,9	17,52
			1,0	16,80
			1,2	15,36
		0,55	0,85	18,30
			0,9	17,81
			1,0	17,08
			1,2	15,61
		0,60	0,85	18,60
			0,9	18,10
			1,0	17,36
			1,2	15,87
		0,65	0,85	18,90
			0,9	18,39
			1,0	17,64
			1,2	16,12
		0,70	0,85	19,20
			0,9	18,68
			1,0	17,92
			1,2	16,38
		0,75	0,85	19,65
			0,9	19,12
			1,0	18,34
			1,2	16,76
	16	0,50	0,85	16,80
			0,9	16,35
			1,0	15,68
			1,2	14,33
		0,55	0,85	16,95
			0,90	16,49
			1,0	15,82
			1,2	14,46
		0,60	0,85	17,10
			0,9	16,64
			1,0	15,96
			1,2	14,59
40	16	0,65	0,85	17,40
			0,9	16,93
			1,0	16,24
			1,2	14,84
		0,70	0,85	17,55
			0,9	17,08
			1,0	16,38
			1,2	14,97
		0,75	0,85	17,70
			0,9	17,22
			1,0	16,52
			1,2	16,10
	18	0,50	0,85	15,75
			0,9	15,33
			1,0	14,70
			1,2	13,44
		0,55	0,85	15,90
			0,9	15,47
			1,0	14,84
			1,2	13,56
		0,60	0,85	15,90
			0,9	15,47
			1,0	14,84
			1,2	13,56
		0,65	0 85	16,05
			0,9	15,62
			1,0	14,98
			1,2	13,69
		0,70	0,85	16,05
			0,9	15,62
			1,0	14,98
			1,2	13,69
		0,75	0,85	16,20
			0,9	15,76
			1,0	15,12
			1,2	13,82

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	20	0,50	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80	40	22	0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	13,95 13,57 13,02 11,90
		0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80			0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	13,95 13,57 13,02 11,90
		0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80			0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	13,80 13,43 12,88 11,77
		0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80		24	0,50	0,85 0,9 1,0 1,2	13,65 13,28 12,74 11,64
		0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80			0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	13,65 13,28 12,74 11,64
		0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	15,00 14,60 14,00 12,80			0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	13,50 13,14 12,60 11,52
	22	0,50	0 85 0,9 1,0 1,2	14,25 13,87 13,30 12,16			0,65	0,85 0,9 1,0 1,2	13,35 12,99 12,46 11,39
		0,55	0,85 0,9 1,0 1,2	14,10 13,72 13,16 12,03			0,70	0,85 0,9 1,0 1,2	13,20 12,84 12,32 11,26
		0,60	0,85 0,9 1,0 1,2	14,10 13,72 13,16 12,03			0,75	0,85 0,9 1,0 1,2	13,05 12,70 12,18 11,13

Продолжение табл. 1

q_{a0}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{m0}	T	n	C	$q_{уд}$
40	26	0,50	0,85	13,20	40	28	0,65	0,85	12,00
			0,9	12,84				0,9	11,68
			1,0	12,32				1,0	11,20
			1,2	11,26				1,2	10,24
		0,55	0,85	13,05			0,70	0,85	11,70
			0,9	12,70				0,9	11,38
			1,0	12,18				1,0	10,92
			1,2	11,13				1,2	9,98
		0,60	0,85	12,75			0,75	0,85	11,70
			0,9	12,41				0,9	11,38
			1,0	11,90				1,0	10,92
			1,2	10,88				1,2	9,98
		0,65	0,85	12,60		30	0,50	0,85	12,30
			0,9	12,26				0,9	11,97
			1,0	11,76				1,0	11,48
			1,2	10,75				1,2	10,50
		0,70	0,85	12,45			0,55	0,85	12,00
			0,9	12,11				0,9	11,68
			1,0	11,62				1,0	11,20
			1,2	10,62				1,2	10,24
		0,75	0,85	12,30			0,60	0,85	11,70
			0,9	11,97				0,9	11,39
			1,0	11,48				1,0	10,92
			1 2	10,49				1,2	9,98
	28	0,50	0,85	12,60			0,65	0,85	11,55
			0,9	12,26				0,9	11,24
			1,0	11,76				1,0	10,78
			1,2	10,75				1,2	9,86
		0,55	0,85	12,45			0,70	0,85	11,25
			0,9	12,11				0,9	10,95
			1,0	11,62				1,0	10,50
			1,2	10,62				1,2	9,60
		0,60	0,85	12,30			0,75	0,85	11,10
			0,9	11,97				0,9	10,80
			1,0	11,48				1,0	10,36
			1,2	10,49				1,2	9,47

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	35	0,50	0,85	11,40
			0,9	11,09
			1,0	10,64
			1,2	9,72
		0,55	0,85	11,10
			0,9	10,80
			1,0	10,36
			1,2	9,47
		0,60	0,85	10,80
			0,9	10,51
			1,0	10,08
			1,2	9,21
		0,65	0,85	10,50
			0,9	10,22
			1,0	9,80
			1,2	8,96
		0,70	0,85	10,20
			0,9	9,92
			1,0	9,52
			1,2	8,70
		0,75	0,85	9,90
			0,9	9,63
			1,0	9,24
			1,2	8,44
	40	0,50	0,85	10,65
			0,9	10,37
			1,0	9,94
			1,2	9,09
		0,55	0,85	10,20
			0,9	9,93
			1,0	9,52
			1,2	8,70
		0,60	0,85	9,90
			0,9	9,64
			1,0	9,24
			1,2	8,45

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	40	0,65	0,85	9,60
			0,9	9,34
			1,0	8,96
			1,2	8,19
		0,70	0,85	9,30
			0,9	9,05
			1,0	8,68
			1,2	7,94
		0,75	0,85	8,85
			0,9	8,61
			1,0	8,26
			1,2	7,55
	45	0,50	0,85	10,05
			0,9	9,78
			1,0	9,38
			1,2	8,57
		0,55	0,85	9,60
			0,9	9,34
			1,0	8,96
			1,2	8,19
		0,60	0,85	9,30
			0,9	9,05
			1,0	8,68
			1,2	7,93
		0,65	0,85	8,85
			0,9	8,61
			1,0	8,26
			1,2	7,55
		0,70	0,85	8,55
			0,9	8,32
			1,0	7,98
			1,2	7,29
		0,75	0,85	8,10
			0,9	7,88
			1,0	7,56
			1,2	6,91

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
40	50	0,50	0,85	9,45
			0,9	9,20
			1,0	8,82
			1,2	8,06
		0,55	0,85	9,00
			0,9	8,76
			1,0	8,40
			1,2	7,68
		0,60	0,85	8,55
			0,9	8,32
			1,0	7,98
			1,2	7,29
		0,65	0,85	8,25
			0,9	8,03
			1,0	7,70
			1,2	7,04
		0,70	0,85	7,95
			0,9	7,74
			1,0	7,42
			1,2	6,78
		0,75	0,85	7,50
			0,9	7,30
			1,0	7,00
			1,2	6,40
	55	0,50	0,85	9,00
			0,9	8,76
			1,0	8,40
			1,2	7,68
		0,55	0,85	8,55
			0,9	8,32
			1,0	7,98
			1,2	7,29
		0,60	0,85	8,10
			0,9	7,88
			1,0	7,56
			1,2	6,91
		0,65	0,85	7,65
			0,9	7,44
			1,0	7,14
			1,2	6,52
		0,70	0,85	7,35
			0,9	7,15
			1,0	6,86
			1,2	6,27
		0,75	0,85	7,05
			0,9	6,86
			1,0	6,58
			1,2	6,01
40	55	0,50	0,85	8,70
			0,9	8,47
			1,0	8,12
			1,2	7,42
		0,55	0,85	8,25
			0,9	8,03
			1,0	7,70
			1,2	7,04
		0,60	0,85	7,80
			0,9	7,59
			1,0	7,28
			1,2	6,66
		0,65	0,85	7,35
			0,9	7,15
			1,0	6,86
			1,2	6,27
		0,70	0,85	6,90
			0,9	6,72
			1,0	6,44
			1,2	5,89
		0,75	0,85	6,60
			0,9	6,42
			1,0	6,16
			1,2	5,63
	60	0,50	0,85	9,00
			0,9	8,76
			1,0	8,40
			1,2	7,68
		0,55	0,85	8,55
			0,9	8,32
			1,0	7,98
			1,2	7,29
		0,60	0,85	8,10
			0,9	7,88
			1,0	7,56
			1,2	6,91
		0,65	0,85	7,65
			0,9	7,44
			1,0	7,14
			1,2	6,52
		0,70	0,85	7,35
			0,9	7,15
			1,0	6,86
			1,2	6,27
		0,75	0,85	7,05
			0,9	6,86
			1,0	6,58
			1,2	6,01

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	5	0,50	0,85	37,50	50	6	0,65	0,85	40,88
			0,9	36,50				0,9	39,79
			1,0	35,00				1,0	38,15
			1,2	32,00				1,2	34,88
		0,55	0,85	40,13			0,70	0,85	43,50
			0,9	39,06				0,9	42,34
			1,0	37,45				1,0	40,60
			1,2	34,24				1,2	37,12
		0,60	0,85	42,94			0,75	0,85	46,31
			0,9	41,79				0,9	45,08
			1,0	40,08				1,0	43,23
			1,2	36,64				1,2	39,52
		0,65	0,85	46,13		7	0,50	0,85	31,68
			0,9	44,90				0,9	30,84
			1,0	43,05				1,0	29,58
			1,2	39,36				1,2	27,04
		0,70	0,85	49,50			0,55	0,85	33,38
			0,9	48,18				0,9	32,49
			1,0	46,20				1,0	31,15
			1,2	42,24				1,2	28,48
		0,75	0,85	53,10			0,60	0,85	35,25
			0,9	51,65				0,9	34,31
			1,0	49,53				1,0	32,90
			1,2	45,28				1,2	30,08
	6	0,50	0,85	34,31			0,65	0,85	37,13
			0,9	33,40				0,9	36,14
			1,0	32,03				1,0	34,65
			1,2	29,28				1,2	31,68
		0,55	0,85	36,19			0,70	0,85	39,00
			0,9	35,22				0,9	37,96
			1,0	33,78				1,0	36,40
			1,2	30,88				1,2	33,28
		0,60	0,85	38,25			0,75	0,85	41,25
			0,9	37,23				0,9	40,15
			1,0	35,70				1,0	38,50
			1,2	32,64				1,2	35,20

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	8	0,50	0,85	29,63	50	9	0,65	0,85	31,50
			0,9	28,84				0,9	30,66
			1,0	27,65				1,0	29,40
			1,2	25,28				1,2	26,88
		0,55	0,85	30,94			0,70	0,85	32,81
			0,9	30,11				0,9	31,94
			1,0	28,88				1,0	30,63
			1,2	26,40				1,2	28,00
		0,60	0,85	32,44			0,75	0,85	34,13
			0,9	31,57				0,9	33,22
			1,0	30,28				1,0	31,85
			1,2	27,68				1,2	29,12
		0,65	0,85	34,13		10	0,50	0,85	26,44
			0,9	33,22				0,9	25,73
			1,0	31,85				1,0	24,68
			1,2	29,12				1,2	22,56
		0,70	0,85	35,63			0,55	0,85	27,38
			0,9	34,68				0,9	26,65
			1,0	33,25				1,0	25,55
			1,2	30,40				1,2	23,36
		0,75	0,85	37,31			0,60	0,85	28,50
			0,9	36,32				0,9	27,74
			1,0	34,83				1,0	26,60
			1,2	31,84				1,2	24,32
	9	0,50	0,85	27,94			0,65	0,85	29,44
			0,9	27,19				0,9	28,65
			1,0	26,08				1,0	27,48
			1,2	23,84				1,2	25,12
		0,55	0,85	29,06			0,70	0,85	30,56
			0,9	28,29				0,9	29,75
			1,0	27,13				1,0	28,53
			1,2	24,80				1,2	26,08
		0,60	0,85	30,38			0,75	0,85	31,50
			0,9	29,57				0,9	30,66
			1,0	28,35				1,0	29,40
			1,2	25,92				1,2	26,88

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	12	0,50	0,85	24,19	50	14	0,65	0,85	23,63
			0,9	23,54				0,9	23,00
			1,0	22,58				1,0	22,05
			1,2	20,64				1,2	20,16
		0,55	0,85	24,94			0,70	0,85	24,00
			0,9	24,27				0,9	23,36
			1,0	23,28				1,0	22,40
			1,2	21,28				1,2	20,48
		0,60	0,85	25,50			0,75	0,85	24,56
			0,9	24,82				0,9	23,91
			1,0	23,80				1,0	22,93
			1,2	21,76				1,2	20,96
		0,65	0,85	26,25		16	0,50	0,85	21,00
			0,9	25,55				0,9	20,44
			1,0	24,50				1,0	19,60
			1,2	22,40				1,2	17,92
		0,70	0,85	26,81			0,55	0,85	21,19
			0,9	26,10				0,9	20,62
			1,0	25,03				1,0	19,78
			1,2	22,88				1,2	18,08
		0,75	0,85	27,56			0,60	0,85	21,38
			0,9	26,83				0,9	20,81
			1,0	25,73				1,0	19,95
			1,2	23,52				1,2	18,24
	14	0,50	0,85	22,50			0,65	0,85	21,75
			0,9	21,90				0,9	21,17
			1,0	21,00				1,0	20,30
			1,2	19,20				1,2	18,56
		0,55	0,85	22,88			0,70	0,85	21,94
			0,9	22,27				0,9	21,35
			1,0	21,35				1,0	20,48
			1,2	19,52				1,2	18,72
		0,60	0,85	23,25			0,75	0,85	22,13
			0,9	22,63				0,9	21,54
			1,0	21,70				1,0	20,65
			1,2	19,84				1,2	18,88

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	18	0,50	0,85	19,09
			0,9	19,16
			1,0	18,38
			1,2	16,80
		0,55	0,85	19,88
			0,9	19,35
			1,0	18,55
			1,2	16,96
		0,60	0,85	19,88
			0,9	19,35
			1,0	18,55
			1,2	16,96
		0,65	0,85	20,06
			0,9	19,53
			1,0	18,73
			1,2	17,12
		0,70	0,85	20,06
			0,9	19,53
			1,0	18,73
			1,2	17,12
		0,75	0,85	20,25
			0,9	19,71
			1,0	18,90
			1,2	17,28
	20	0,50	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
		0,55	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
		0,60	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
50	20	0,65	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
		0,70	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
		0,75	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
	22	0,50	0,85	17,81
			0,9	17,34
			1,0	16,63
			1,2	15,20
		0,55	0,85	17,63
			0,9	17,16
			1,0	16,45
			1,2	15,04
		0,60	0,85	17,63
			0,9	17,16
			1,0	16,45
			1,2	15,04
		0,65	0,85	17,44
			0,9	16,97
			1,0	16,28
			1,2	14,88
		0,70	0,85	17,44
			0,9	16,97
			1,0	16,28
			1,2	14,88
		0,75	0,85	17,25
			0,9	16,79
			1,0	16,10
			1,2	14,72

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	24	0,50	0,85	17,06	50	26	0,65	0,85	15,75
			0,9	16,61				0,9	15,33
			1,0	15,93				1,0	14,70
			1,2	14,56				1,2	13,44
		0,55	0,85	17,06			0,70	0,85	15,56
			0,9	16,61				0,9	15,15
			1,0	15,93				1,0	14,53
			1,2	14,56				1,2	13,28
		0,60	0,85	16,88			0,75	0,85	15,38
			0,9	16,43				0,9	14,97
			1,0	15,75				1,0	14,35
			1,2	14,40				1,2	13,12
		0,65	0,85	16,69		28	0,50	0,85	15,75
			0,9	16,24				0,9	15,33
			1,0	15,58				1,0	14,70
			1,2	14,24				1,2	13,44
		0,70	0,85	16,50			0,55	0,85	15,56
			0,9	16,06				0,9	15,15
			1,0	15,40				1,0	14,53
			1,2	14,08				1,2	13,28
		0,75	0,85	16,31			0,60	0,85	15,38
			0,9	15,88				0,9	14,97
			1,0	15,23				1,0	14,35
			1,2	13,92				1,2	13,12
	26	0,50	0,85	16,50			0,65	0,85	15,00
			0,9	16,06				0,9	14,60
			1,0	15,40				1,0	14,00
			1,2	14,08				1,2	12,80
		0,55	0,85	16,31			0,70	0,85	14,63
			0,9	15,88				0,9	14,24
			1,0	15,23				1,0	13,65
			1,2	13,92				1,2	12,48
		0,60	0,85	15,94			0,75	0,85	14,63
			0,9	15,51				0,9	14,24
			1,0	14,88				1,0	13,65
			1,2	13,60				1,2	12,48

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	30	0,50	0,85	15,38
			0,9	14,97
			1,0	14,35
			1,2	13,12
		0,55	0,85	15,00
			0,9	14,60
			1,0	14,00
			1,2	12,80
		0,60	0,85	14,63
			0,9	14,24
			1,0	13,65
			1,2	12,48
		0,65	0,85	14,44
			0,9	14,05
			1,0	13,48
			1,2	12,32
		0,70	0,85	14,06
			0,9	13,69
			1,0	13,13
			1,2	12,00
		0,75	0,85	13,88
			0,9	13,51
			1,0	12,95
			1,2	11,84
	35	0,50	0,85	14,25
			0,9	13,87
			1,0	13,30
			1,2	12,16
		0,55	0,85	13,88
			0,9	13,51
			1,0	12,95
			1,2	11,84
		0,60	0,85	13,50
			0,9	13,14
			1,0	12,60
			1,2	11,52

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	35	0,65	0,85	13,13
			0,9	12,78
			1,0	12,25
			1,2	11,20
		0,70	0,85	12,75
			0,9	12,41
			1,0	11,90
			1,2	10,88
		0,75	0,85	12,38
			0,9	12,05
			1,0	11,55
			1,2	10,56
	40	0,50	0,85	13,31
			0,9	12,96
			1,0	12,43
			1,2	11,36
		0,55	0,85	12,75
			0,9	12,41
			1,0	11,90
			1,2	10,88
		0,60	0,85	12,38
			0,9	12,05
			1,0	11,55
			1,2	10,56
		0,65	0,85	12,00
			0,9	11,68
			1,0	11,20
			1,2	10,24
		0,70	0,85	11,63
			0,9	11,32
			1,0	10,85
			1,2	9,92
		0,75	0,85	11,06
			0,9	10,77
			1,0	10,33
			1,2	9,44

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	45	0,50	0,85	12,56
			0,9	12,22
			1,0	11,72
			1,2	10,72
		0,55	0,85	12,00
			0,9	11,68
			1,0	11,20
			1,2	10,24
		0,60	0,85	11,62
			0,9	11,31
			1,0	10,85
			1,2	9,92
		0,65	0,85	11,06
			0,9	10,76
			1,0	10,32
			1,2	9,44
		0,70	0,85	10,68
			0,9	10,40
			1,0	9,97
			1,2	9,12
		0,75	0,85	10,12
			0,9	9,85
			1,0	9,45
			1,2	8,64
	50	0,50	0,85	11,81
			0,9	11,49
			1,0	11,02
			1,2	10,08
		0,55	0,85	11,25
			0,9	10,95
			1,0	10,50
			1,2	9,60
		0,60	0,85	10,68
			0,9	10,40
			1,0	9,97
			1,2	9,12
		0,65	0,85	10,31
			0,9	10,03
			1,0	9,62
			1,2	8,80
		0,70	0,85	9,93
			0,9	9,67
			1,0	9,27
			1,2	8,48
		0,75	0,85	9,37
			0,9	9,12
			1,0	8,75
			1,2	8,00
50	50	0,50	0,85	11,25
			0,9	10,95
			1,0	10,50
			1,2	9,60
		0,55	0,85	10,69
			0,9	10,40
			1,0	9,98
			1,2	9,12
		0,60	0,85	10,13
			0,9	9,86
			1,0	9,45
			1,2	8,64
	55	0,65	0,85	9,56
			0,9	9,31
			1,0	8,93
			1,2	8,16
		0,70	0,85	9,19
			0,9	8,94
			1,0	8,58
			1,2	7,84
		0,75	0,85	8,81
			0,9	8,58
			1,0	8,23
			1,2	7,52

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
50	60	0,50	0,85	10,88
			0,9	10,59
			1,0	10,15
			1,2	9,28
		0,55	0,85	10,31
			0,9	10,04
			1,0	9,63
			1,2	8,80
		0,60	0,85	9,75
			0,9	9,49
			1,0	9,10
			1,2	8,32
		0,65	0,85	9,19
			0,9	8,94
			1,0	8,58
			1,2	7,84
		0,70	0,85	8,63
			0,9	8,40
			1,0	8,05
			1,2	7,36
		0,75	0,85	8,25
			0,9	8,03
			1,0	7,70
			1,2	7,04
60	5	0,50	0,85	45,45
			0,9	44,24
			1,0	42,42
			1,2	38,78
		0,55	0,85	48,38
			0,9	47,09
			1,0	45,15
			1,2	41,28
		0,60	0,85	51,75
			0,9	50,37
			1,0	48,30
			1,2	44,16

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	5	0,65	0,85	55,58
			0,9	54,09
			1,0	51,87
			1,2	47,42
		0,70	0,85	59,40
			0,9	57,82
			1,0	55,44
			1,2	50,69
		0,75	0,85	63,68
			0,9	61,98
			1,0	59,43
			1,2	54,34
	6	0,50	0,85	41,18
			0,9	40,08
			1,0	38,43
			1,2	35,14
		0,55	0,85	43,43
			0,9	42,27
			1,0	40,53
			1,2	37,06
		0,60	0,85	45,90
			0,9	44,68
			1,0	42,84
			1,2	39,17
		0,65	0,85	49,05
			0,9	47,74
			1,0	45,78
			1,2	41,86
		0,70	0,85	52,20
			0,9	50,81
			1,0	48,72
			1,2	44,54
		0,75	0,85	55,58
			0,9	54,09
			1,0	51,87
			1,2	47,42

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	7	0,50	0,85	38,03
			0,9	37,01
			1,0	35,49
			1,2	32,45
		0,55	0,85	40,05
			0,9	38,98
			1,0	37,38
			1,2	34,18
		0,60	0,85	42,30
			0,9	41,17
			1,0	39,48
			1,2	36,10
		0,65	0,85	44,55
			0,9	43,36
			1,0	41,58
			1,2	38,02
		0,70	0,85	46,80
			0,9	45,55
			1,0	43,68
			1,2	39,94
		0,75	0,85	49,50
			0,9	48,18
			1,0	46,20
			1,2	42,24
	8	0,50	0,85	35,55
			0,9	34,60
			1,0	33,18
			1,2	30,34
		0,55	0,84	37,13
			0,9	36,14
			1,0	34,65
			1,2	31,68
		0,60	0,85	38,93
			0,9	37,89
			1,0	36,33
			1,2	33,22
60	8	0,65	0,85	40,95
			0,9	39,86
			1,0	38,22
			1,2	34,94
		0,70	0,85	42,75
			0,9	41,61
			1,0	40,47
			1,2	36,48
		0,75	0,85	44,78
			0,9	43,58
			1,0	41,79
			1,2	38,21
	9	0,50	0,85	33,53
			0,9	32,63
			1,0	31,29
			1,2	28,61
		0,55	0,85	34,88
			0,9	33,95
			1,0	32,55
			1,2	29,76
		0,60	0,85	36,45
			0,9	35,48
			1,0	34,02
			1,2	31,10
		0,65	0,85	37,80
			0,9	36,79
			1,0	35,28
			1,2	32,26
		0,70	0,85	39,38
			0,9	38,33
			1,0	36,75
			1,2	33,60
		0,75	0,85	40,95
			0,9	39,86
			1,0	38,22
			1,2	34,94

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	10	0,50	0,85	31,72
			0,9	30,87
			1,0	29,61
			1,2	27,07
		0,55	0,85	32,85
			0,9	31,97
			1,0	30,66
			1,2	28,03
		0,60	0,85	34,20
			0,9	33,28
			1,0	31,92
			1,2	29,18
		0,65	0,85	35,32
			0,9	34,38
			1,0	32,97
			1,2	30,14
		0,70	0,85	36,67
			0,9	35,69
			1,0	34,23
			1,2	31,29
		0,75	0,85	37,80
			0,9	36,79
			1,0	35,28
			1,2	32,25
	12	0,50	0,85	29,02
			0,9	28,25
			1,0	27,09
			1,2	24,76
		0,55	0,85	29,92
			0,9	29,12
			1,0	27,93
			1,2	25,53
		0,60	0,85	30,60
			0,9	29,78
			1,0	28,56
			1,2	26,11
60	12	0,65	0,85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,70	0,85	32,17
			0,9	31,31
			1,0	30,03
			1,2	27,45
		0,75	0,85	33,07
			0,9	32,19
			1,0	30,87
			1,2	28,22
	14	0,50	0,85	27,00
			0,9	26,28
			1,0	25,20
			1,2	23,04
		0,55	0,85	27,45
			0,9	26,71
			1,0	25,62
			1,2	23,42
		0,60	0,85	27,90
			0,9	27,15
			1,0	26,04
			1,2	23,80
		0,65	0,85	28,35
			0,9	27,59
			1 0	26,46
			1,2	24,19
		0,70	0,85	28,80
			0,9	28,03
			1,0	26,88
			1,2	24,57
		0,75	0,82	29,47
			0,9	28,68
			1,0	27,51
			1,2	25,15

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	16	0,50	0,85	25,20
			0,9	24,52
			1,0	23,52
			1,2	21,50
		0,55	0,85	25,42
			0,9	24,74
			1,0	23,73
			1,2	21,69
		0,60	0,85	25,65
			0,9	24,96
			1,0	23,94
			1,2	21,88
		0,65	0,85	26,10
			0,9	25,40
			1,0	24,36
			1,2	22,27
		0,70	0,85	26,32
			0,9	25,62
			1,0	24,57
			1,2	22,46
		0,75	0,85	26,55
			0,9	25,84
			1,0	24,78
			1,2	22,65
	18	0,50	0,85	23,6
			0,9	22,99
			1,0	22,05
			1,2	20,16
		0,55	0,85	23,85
			0,9	23,21
			1,0	22,26
			1,2	20,35
		0,60	0,85	23,85
			0,9	23,21
			1,0	22,26
			1,2	20,35

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	18	0,65	0,85	24,07
			0,9	23,43
			1,0	22,47
			1,2	20,54
		0,70	0,85	24,07
			0,9	23,43
			1,0	22,47
			1,2	20,54
		0,75	0,85	24,30
			0,9	23,65
			1,0	22,68
			1,2	20,73
	20	0,50	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,55	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,60	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,65	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,70	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,75	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	22	0,50	0,85	21,37	60	24	0,65	0,85	20,02
			0,9	20,80				0,9	19,49
			1,0	19,95				1,0	18,69
			1,2	18,24				1,2	17,08
		0,55	0,85	21,15			0,70	0,85	19,80
			0,9	20,58				0,9	19,27
			1,0	19,74				1,0	18,48
			1,2	18,04				1,2	16,89
		0,60	0,85	21,15			0,75	0,85	19,57
			0,9	20,58				0,9	19,05
			1,0	19,74				1,0	18,27
			1,2	18,04				1,2	16,70
		0,65	0,85	20,93		26	0,50	0,85	19,80
			0,9	20,37				0,9	19,27
			1,0	19,53				1,0	18,48
			1,2	17,86				1,2	16,89
		0,70	0,85	20,92			0,55	0,85	19,57
			0,9	20,36				0,9	19,05
			1,0	19,53				1,0	18,27
			1,2	17,85				1,2	16,70
		0,75	0,85	20,70			0,60	0,85	19,12
			0,9	20,14				0,9	18,61
			1,0	19,32				1,0	17,85
			1,2	17,68				1,2	16,32
	24	0,50	0,85	20,47			0,65	0,85	18,90
			0,9	19,92				0,9	18,39
			1,0	19,11				1,0	17,64
			1,2	17,47				1,2	16,12
		0,55	0,85	20,47			0,70	0,85	18,67
			0,9	19,92				0,9	18,17
			1,0	19,11				1,0	17,43
			1,2	17,47				1,2	15,93
		0,60	0,85	20,25			0,75	0,85	18,45
			0,9	19,71				0,9	17,95
			1,0	18,90				1,0	17,22
			1,2	17,28				1,2	15,74

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	28	0,50	0,85	18,90
			0,9	18,39
			1,0	17,64
			1,2	16,12
		0,55	0,85	18,67
			0,9	18,17
			1,0	17,43
			1,2	15,93
		0,60	0,85	18,45
			0,9	17,95
			1,0	17,22
			1,2	15,74
		0,65	0,85	18,00
			0,9	17,52
			1,0	16,80
			1,2	15,36
		0,70	0,85	17,55
			0,9	17,08
			1,0	16,38
			1,2	14,97
		0,75	0,85	17,55
			0,9	17,08
			1,0	16,38
			1,2	14,97
	30	0,50	0,85	18,45
			0,9	17,96
			1,0	17,22
			1,2	15,74
		0,55	0,85	18,00
			0,9	17,52
			1,0	16,80
			1,2	15,36
		0,60	0,85	17,55
			0,9	17,08
			1,0	16,38
			1,2	14,98

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	30	0,65	0,85	17,33
			0,9	16,86
			1,0	16,17
			1,2	14,78
		0,70	0,85	16,88
			0,9	16,43
			1,0	15,75
			1,2	14,40
		0,75	0,85	16,65
			0,9	16,21
			1,0	15,54
			1,2	14,21
	35	0,50	0,85	17,10
			0,9	16,64
			1,0	15,96
			1,2	14,59
		0,55	0,85	16,65
			0,9	16,20
			1,0	15,54
			1,2	14,20
		0,60	0,85	16,20
			0,9	15,76
			1,0	15,12
			1,2	13,82
		0,65	0,85	15,75
			0,9	15,33
			1,0	14,70
			1,2	13,44
		0,70	0,95	15,30
			0,9	14,89
			1,0	14,28
			1,2	13,05
		0,75	0,85	14,85
			0,9	14,45
			1,0	13,86
			1,2	12,67

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	40	0,50	0,85	15,98
			0,9	15,55
			1,0	14,91
			1,2	13,63
		0,55	0,85	15,30
			0,9	14,89
			1,0	14,28
			1,2	13,06
		0,60	0,85	14,85
			0,9	14,45
			1,0	13,86
			1,2	12,67
		0,65	0,85	14,40
			0,9	14,02
			1,0	13,44
			1,2	12,29
		0,70	0,85	13,95
			0,9	13,58
			1,0	13,02
			1,2	11,90
		0,75	0,85	13,28
			0,9	12,92
			1,0	12,39
			1,2	11,33
	45	0,50	0,85	15,07
			0,9	14,67
			1,0	14,07
			1,2	12,86
		0,55	0,85	14,40
			0,9	14,01
			1,0	13,44
			1,2	12,28
		0,60	0,85	13,95
			0,9	13,57
			1,0	13,02
			1,2	11,90
60	45	0,65	0,85	13,27
			0,9	12,92
			1,0	12,39
			1,2	11,32
		0,70	0,85	12,82
			0,9	12,48
			1,0	11,97
			1,2	10,94
		0,75	0,85	12,15
			0,9	11,82
			1,0	11,34
			1,2	10,36
	50	0,50	0,85	14,18
			0,9	13,80
			1,0	13,23
			1,2	12,10
		0,55	0,85	13,50
			0,9	13,14
			1,0	12,60
			1,2	11,52
		0,60	0,85	12,83
			0,9	12,48
			1,0	11,97
			1,2	10,94
		0,65	0,85	12,38
			0,9	12,05
			1,0	11,55
			1,2	10,56
		0,70	0,85	11,93
			0,9	11,61
			1,0	11,13
			1,2	10,18
		0,75	0,85	11,25
			0,9	10,95
			1,0	10,50
			1,2	9,60

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
60	55	0,50	0,85	13,50
			0,9	13,14
			1,0	12,60
			1,2	11,52
		0,55	0,85	12,82
			0,9	12,48
			1,0	11,97
			1,2	10,94
		0,60	0,85	12,15
			0,9	11,82
			1,0	11,34
			1,2	10,36
		0,65	0,85	11,47
			0,9	11,16
			1,0	10,71
			1,2	9,79
		0,70	0,85	11,02
			0,9	10,73
			1,0	10,29
			1,2	9,40
		0,75	0,85	10,57
			0,9	10,29
			1,0	9,87
			1,2	9,02
60	60	0,50	0,85	13,05
			0,9	12,70
			1,0	12,18
			1,2	11,14
		0,55	0,85	12,38
			0,9	12,05
			1,0	11,55
			1,2	10,56
		0,60	0,85	11,70
			0,9	11,39
			1,0	10,82
			1,2	9,98
60	60	0,65	0,85	11,03
			0,9	10,73
			1,0	10,29
			1,2	9,41
		0,70	0,85	10,35
			0,9	10,07
			1,0	9,66
			1,2	8,83
		0,75	0,85	9,90
			0,9	9,64
			1,0	9,24
			1,2	8,45
70	5	0,50	0,85	53,03
			0,9	51,61
			1,0	49,49
			1,2	45,25
		0,55	0,85	56,44
			0,9	54,93
			1,0	52,68
			1,2	48,16
		0,60	0,85	60,38
			0,9	58,77
			1,0	56,35
			1,2	51,52
		0,65	0,85	64,84
			0,9	63,11
			1,0	60,52
			1,2	55,33
		0,70	0,85	69,30
			0,9	67,45
			1,0	64,68
			1,2	59,14
		0,75	0,85	74,29
			0 9	72,31
			1,0	69,34
			1,2	63,39

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	6	0,50	0,85	48,04
			0,9	46,76
			1,0	44,83
			1,2	40,99
		0,55	0,85	50,66
			0,9	49,31
			1,0	47,29
			1,2	43,23
		0,60	0,85	53,55
			0,9	52,12
			1,0	49,98
			1,2	45,70
		0,65	0,85	57,23
			0,9	55,70
			1,0	53,41
			1,2	48,83
		0,70	0,85	60,90
			0,9	59,28
			1,0	56,84
			1,2	51,97
		0,75	0,85	64,84
			0,9	63,11
			1,0	60,52
			1,2	55,33
	7	0,50	0,85	44,36
			0,9	43,18
			1,0	41,41
			1,2	37,86
		0,55	0,85	46,73
			0,9	45,48
			1,0	43,61
			1,2	39,87
		0,60	0,85	49,35
			0,9	48,03
			1,0	46,08
			1,2	42,11
70	7	0,65	0,85	51,98
			0,9	50,59
			1,0	48,51
			1,2	44,35
		0,70	0,85	54,60
			0,9	53,14
			1,0	50,96
			1,2	46,59
		0,75	0,85	57,75
			0,9	56,21
			1,0	53,90
			1,2	49,28
	8	0,50	0,85	41,48
			0,9	40,37
			1,0	38,71
			1,2	35,39
		0,55	0,85	43,31
			0,9	42,16
			1,0	40,43
			1,2	36,96
		0,60	0,85	45,41
			0,9	44,20
			1,0	42,39
			1,2	38,75
		0,65	0,85	47,78
			0,9	46,50
			1,0	44,59
			1,2	40,77
		0,70	0,85	49,88
			0,9	48,55
			1,0	46,55
			1,2	42,56
		0,75	0,85	52,24
			0,9	50,84
			1,0	48,76
			1,2	44,58

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	9	0,50	0,85	39,11
			0,9	38,07
			1,0	36,51
			1,2	33,38
		0,55	0,85	40,69
			0,9	39,60
			1,0	37,98
			1,2	34,72
		0,60	0,85	42,53
			0,9	41,39
			1,0	39,69
			1,2	36,29
		0,65	0,85	44,10
			0,9	42,92
			1,0	41,16
			1,2	37,63
		0,70	0,85	45,94
			0,9	44,71
			1,0	42,88
			1,2	39,20
		0,75	0,85	47,78
			0,9	46,50
			1,0	44,59
			1,2	40,77
	10	0,50	0,85	37,01
			0,9	36,03
			1,0	34,55
			1,2	31,58
		0,55	0,85	38,33
			0,9	37,30
			1,0	35,77
			1,2	32,70
		0,60	0,85	39,90
			0,9	38,84
			1,0	37,24
			1,2	34,05
70	10	0,65	0,85	41,21
			0,9	40,11
			1,0	38,47
			1,2	35,17
		0,70	0,85	42,79
			0,9	41,65
			1,0	39,94
			1,2	36,51
		0,75	0,85	44,10
			0,9	42,92
			1,0	41,16
			1,2	37,63
	12	0,50	0,85	33,86
			0,9	32,96
			1,0	31,61
			1,2	28,90
		0,55	0,85	34,91
			0,9	33,98
			1,0	32,59
			1,2	29,79
		0,60	0,85	35,70
			0,9	34,75
			1,0	33,32
			1,2	30,46
		0,65	0,85	36,75
			0,9	35,77
			1,0	34,30
			1,2	31,36
		0,70	0,85	37,54
			0,9	36,54
			1,0	35,04
			1,2	32,03
		0,75	0,85	38,59
			0,9	37,56
			1,0	36,02
			1,2	32,93

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	14	0,50	0 85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,55	0,85	32,03
			0,9	31,17
			1,0	29,89
			1,2	27,33
		0,60	0,85	32,55
			0,9	31,68
			1,0	30,38
			1,2	27,78
		0,65	0,85	33,08
			0,9	32,19
			1,0	30,87
			1,2	28,22
		0,70	0,85	33,60
			0,9	32,70
			1,0	31,36
			1,2	28,67
		0,75	0,85	34,39
			0,9	33,47
			1,0	32,10
			1,2	29,34
	16	0,50	0,85	29,40
			0,9	28,62
			1,0	27,44
			1,2	25,09
		0,55	0,85	29,66
			0,9	28,87
			1,0	27,69
			1,2	25,31
		0,60	0,85	29,93
			0,9	29,13
			1,0	27,93
			1,2	25,54
70	16	0,65	0,85	30,45
			0,9	29,64
			1,0	28,42
			1,2	25,98
		0,70	0,85	30,71
			0,9	29,89
			1,0	28,67
			1,2	26,21
		0,75	0,85	30,98
			0,9	30,15
			1,0	28,91
			1,2	26,43
	18	0,50	0,85	27,56
			0,9	26,83
			1,0	25,73
			1,2	23,52
		0,55	0,85	27,83
			0,9	27,08
			1,0	25,97
			1,2	23,74
		0,60	0,85	27,83
			0,9	27,08
			1,0	25,97
			1,2	23,74
		0,65	0,85	28,09
			0,9	27,34
			1,0	26,22
			1,2	23,97
		0,70	0,85	28,09
			0,9	27,34
			1,0	26,22
			1,2	23,97
		0,75	0,85	28,35
			0,9	27,59
			1,0	26,46
			1,2	24,19

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	b_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	20	0,50	0,85	26,25	70	22	0,65	0,85	24,41
			0,9	25,55				0,9	23,76
			1,0	24,50				1,0	22,79
			1,2	22,40				1,2	20,83
		0,55	0,85	26,25			0,70	0,85	24,41
			0,9	25,55				0,9	23,76
			1,0	24,50				1,0	22,79
			1,2	22,40				1,2	20,83
		0,60	0,85	26,25			0,75	0,85	24,15
			0,9	25,55				0,9	23,51
			1,0	24,50				1,0	22,54
			1,2	22,40				1,2	20,61
		0,65	0,85	26,25		24	0,50	0,85	23,89
			0,9	25,55				0,9	23,25
			1,0	24,50				1,0	22,30
			1,2	22,40				1,2	20,38
		0,70	0,85	26,25			0,55	0,85	23,89
			0,9	25,55				0,9	23,25
			1,0	24,50				1,0	22,30
			1,2	22,40				1,2	20,38
		0,75	0,85	26,25			0,60	0,85	23,63
			0,9	25,55				0,9	23,00
			1,0	24,50				1,0	22,05
			1,2	22,40				1,2	20,16
	22	0,50	0,85	24,94			0,65	0,85	23,36
			0,9	24,27				0,9	22,74
			1,0	23,28				1,0	21,81
			1,2	21,28				1,2	19,94
		0,55	0,85	24,68			0,70	0,85	23,10
			0,9	24,02				0,9	20,48
			1,0	23,03				1,0	21,56
			1,2	21,06				1,2	19,71
		0,60	0,85	24,68			0,75	0,85	22,84
			0,9	24,02				0,9	22,23
			1,0	23,03				1,0	21,32
			1,2	21,06				1,2	19,49

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	26	0,50	0,85	23,10	70	28	0,65	0,85	21,00
			0,9	22,48				0,9	20,44
			1,0	21,56				1,0	19,60
			1,2	19,71				1,2	17,92
		0,55	0,85	22,84			0,70	0,85	20,47
			0,9	22,23				0,9	19,92
			1,0	21,32				1,0	19,11
			1,2	19,49				1,2	17,47
		0,60	0,85	22,31			0,75	0,85	20,47
			0,9	21,72				0,9	19,92
			1,0	20,83				1,0	19,11
			1,2	19,04				1,2	17,47
		0,65	0,85	22,05		30	0,50	0,85	21,59
			0,9	21,46				0,9	20,95
			1,0	20,58				1,0	20,09
			1,2	18,82				1,2	18,37
		0,70	0,85	21,79			0,55	0,85	21,00
			0,9	21,21				0,9	20,44
			1,0	20,34				1,0	19,60
			1,2	18,59				1,2	17,92
		0,75	0,85	21,53			0,60	0,85	20,48
			0,9	20,95				0,9	19,93
			1,0	20,09				1,0	19,11
			1,2	18,37				1,2	17,47
	28	0,50	0,85	22,05			0,65	0,85	20,21
			0,9	21,46				0,9	19,67
			1,0	20,58				1,0	18,87
			1,2	18,81				1,2	17,25
		0,55	0,85	21,78			0,70	0,85	19,69
			0,9	21,20				0,9	19,16
			1,0	20,33				1,0	18,38
			1,2	18,59				1,2	16,80
		0,60	0,85	21,52			0,75	0,85	19,43
			0,9	20,95				0,9	18,90
			1,0	20,09				1,0	18,13
			1,2	18,36				1,2	16,58

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
70	35	0,50	0,85	19,95
			0,9	19,42
			1,0	18,62
			1,2	17,02
		0,55	0,85	19,43
			0,9	18,91
			1,0	18,13
			1,2	16,58
		0,60	0,85	18,90
			0,9	18,40
			1,0	17,64
			1,2	16,13
		0,65	0,85	18,38
			0,9	17,89
			1,0	17,15
			1,2	15,68
		0,70	0,85	17,85
			0,9	17,37
			1,0	16,66
			1,2	15,23
		0,75	0,85	17,33
			0,9	16,86
			1,0	16,17
			1,2	14,78
	40	0,50	0,85	18,64
			0,9	18,14
			1,0	17,40
			1,2	15,90
		0,55	0,85	17,85
			0,9	17,37
			1,0	16,66
			1,2	15,23
		0,60	0,85	17,33
			0,9	16,86
			1,0	16,17
			1,2	14,78
70	40*	0,65	0,85	16,80
			0,9	16,35
			1,0	15,68
			1,2	14,34
		0,70	0,85	16,28
			0,9	15,84
			1,0	15,19
			1,2	13,89
		0,75	0,85	15,49
			0,9	15,07
			1,0	14,46
			1,2	13,22
	55	0,50	0,85	15,75
			0,9	15,33
			1,0	14,70
			1,2	13,44
		0,55	0,85	14,96
			0,9	14,56
			1,0	13,97
			1,2	12,77
		0,60	0,85	14,18
			0,9	13,80
			1,0	13,23
			1,2	12,10
		0,65	0,85	13,39
			0,9	13,03
			1,0	12,50
			1,2	11,42
		0,70	0,85	12,86
			0,9	12,52
			1,0	12,00
			1,2	10,98
		0,75	0,85	12,34
			0,9	12,01
			1,0	11,52
			1,2	10,53

* Значения T=45 и 50 см на стр. 95

Продолжение табл. 1

q_{30}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{30}	T	n	C	$q_{уд}$
70	60	0,50	0,85	15,23	70	45	0,65	0,85	15,49
			0,9	14,82				0,9	15,07
			1,0	14,21				1,0	14,46
			1,2	12,99				1,2	13,22
		0,55	0,85	14,44			0,70	0,85	14,96
			0,9	14,05				0,9	14,56
			1,0	13,48				1,0	13,97
			1,2	12,32				1,2	12,77
		0,60	0 85	13,65			0,75	0,85	14,18
			0,9	13,29				0,9	13,80
			1,0	12,74				1,0	13,23
			1,2	11,65				1,2	12,10
		0,65	0,85	12,86		50	0,50	0,85	16,54
			0,9	12,52				0,9	16,10
			1,0	12,00				1,0	15,44
			1,2	10,98				1,2	14,11
		0,70	0,85	12,08			0,55	0,85	15,75
			0,9	11,75				0,9	15,33
			1,0	11,27				1,0	14,70
			1,2	10,30				1,2	13,44
		0,75	0,85	11,55			0,60	0,85	14,96
			0,9	11,24				0,9	14,56
			1,0	10,78				1,0	13,97
			1,2	9,86				1,2	12,77
	45	0,50	0,85	17,59			0,65	0,85	14,44
			0,9	17,12				0,9	14,05
			1,0	16,42				1,0	13,48
			1,2	15,01				1,2	12,32
		0,55	0,85	16,80			0,70	0,85	13,92
			0,9	16,35				0,9	13,54
			1,0	15,68				1,0	12,99
			1,2	14,34				1,2	11,87
		0,60	0,85	16,28			0,75	0,85	13,12
			0,9	15,84				0,9	12,78
			1,0	15,19				1,0	12,25
			1,2	13,89				1,2	11,20

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	5	0,50	0,85	60,60	80	6	0,65	0,85	65,40
			0,9	58,98				0,9	63,66
			1,0	56,56				1,0	61,04
			1,2	51,71				1,2	55,81
		0,55	0,85	64,50			0,70	0,85	69,60
			0,9	62,78				0,9	67,74
			1,0	60,20				1,0	64,96
			1,2	55,04				1,2	59,39
		0,60	0,85	69,00			0,75	0,85	74,10
			0,9	67,16				0,9	72,12
			1,0	64,40				1,0	69,16
			1,2	58,88				1,2	63,23
		0,65	0,85	74,10		7	0,50	0,85	50,70
			0,9	72,12				0,9	49,35
			1,0	69,16				1,0	47,32
			1,2	63,23				1,2	43,26
		0,70	0,85	79,20			0,55	0,85	53,40
			0,9	77,09				0,9	51,98
			1,0	73,92				1,0	49,84
			1,2	67,58				1,2	45,57
		0,75	0,85	84,90			0,60	0,85	56,40
			0,9	82,64				0,9	54,90
			1,0	79,24				1,0	52,64
			1,2	72,45				1,2	48,13
	6	0,50	0,85	54,90			0,65	0,85	59,40
			0,9	53,44				0,9	57,82
			1,0	51,24				1,0	55,44
			1,2	46,85				1,2	50,69
		0,55	0,85	57,90			0,70	0,85	62,40
			0,9	56,36				0,9	60,74
			1,0	54,04				1,0	58,24
			1,2	49,41				1,2	53,25
		0,60	0,85	61,20			0,75	0,85	66,00
			0,9	59,57				0,9	64,24
			1,0	57,12				1,0	61,60
			1,2	52,22				1,2	56,32

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	8	0,50	0,85	47,40
			0,9	46,14
			1,0	44,24
			1,2	40,45
		0,55	0,85	49,50
			0,9	48,18
			1,0	46,20
			1,2	42,24
		0,60	0,85	51,90
			0,9	50,52
			1,0	48,44
			1,2	44,29
		0,65	0,85	54,90
			0,9	53,44
			1,0	51,24
			1,2	46,85
		0,70	0,85	57,00
			0,9	55,48
			1,0	53,20
			1,2	48,64
		0,75	0,85	59,70
			0,9	58,11
			1,0	55,72
			1,2	50,94
	9	0,50	0,85	44,70
			0,9	43,51
			1,0	41,72
			1,2	38,14
		0,55	0,85	46,50
			0,9	45,26
			1,0	43,40
			1,2	39,68
		0,60	0,85	48,60
			0,9	47,30
			1,0	45,36
			1,2	41,47

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	9	0,65	0,85	50,40
			0,9	49,06
			1,0	47,04
			1,2	43,01
		0,70	0,85	52,50
			0,9	51,10
			1,0	49,00
			1,2	44,80
		0,75	0,85	54,60
			0,9	53,14
			1,0	50,96
			1,2	46,59
	10	0,50	0,85	42,30
			0,9	41,17
			1,0	39,48
			1,2	36,10
		0,55	0,85	43,80
			0,9	42,63
			1,0	40,88
			1,2	37,38
		0,60	0,85	45,60
			0,9	44,38
			1,0	42,56
			1,2	38,91
		0,65	0,85	47,10
			0,9	45,84
			1,0	43,96
			1,2	40,19
		0,70	0,85	48,90
			0,9	47,60
			1,0	45,64
			1,2	41,73
		0,75	0,85	50,40
			0,9	49,06
			1,0	47,04
			1,2	43,01

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	12	0,50	0,85	38,70
			0,9	37,67
			1,0	36,12
			1,2	33,02
		0,55	0,85	39,90
			0,9	38,84
			1,0	37,24
			1,2	34,05
		0,60	0,85	40,80
			0,9	39,71
			1,0	38,08
			1,2	34,82
		0,65	0,85	42,00
			0,9	40,88
			1,0	39,20
			1,2	35,84
		0,70	0,85	42,90
			0,9	41,76
			1,0	40,04
			1,2	36,61
		0,75	0,85	44,10
			0,9	42,92
			1,0	41,16
			1,2	37,63
	14	0,50	0,85	36,00
			0,9	35,04
			1,0	33,60
			1,2	30,72
		0,55	0,85	36,60
			0,9	35,62
			1,0	34,16
			1,2	31,23
		0,60	0,85	37,20
			0,9	36,21
			1,0	34,72
			1,2	31,74
80	14	0,65	0,85	37,80
			0,9	36,79
			1,0	35,28
			1,2	32,26
		0,70	0,85	38,40
			0,9	37,38
			1,0	35,84
			1,2	32,77
		0,75	0,85	39,30
			0,9	38,25
			1,0	36,68
			1,2	33,54
	16	0,50	0,85	33,60
			0,9	32,70
			1,0	31,36
			1,2	28,67
		0,55	0,85	33,90
			0,9	33,00
			1,0	31,64
			1,2	28,93
		0,60	0,85	34,20
			0,9	33,29
			1,0	31,92
			1,2	29,18
		0,65	0,85	34,80
			0,9	33,87
			1,0	32,48
			1,2	29,70
		0,70	0,85	35,10
			0,9	34,16
			1,0	32,76
			1,2	29,95
		0,75	0,85	35,40
			0,9	34,46
			1,0	33,04
			1,2	30,21

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	18	0,50	0,85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,55	0,85	31,80
			0,9	30,95
			1,0	29,68
			1,2	27,14
		0,60	0,85	31,80
			0,9	30,95
			1,0	29,68
			1,2	27,14
		0,65	0,85	32,10
			0,9	31,24
			1,0	29,96
			1,2	27,39
		0,70	0,85	32,10
			0,9	31,24
			1,0	29,96
			1,2	27,39
		0,75	0,85	32,40
			0,9	31,54
			1,0	30,24
			1,2	27,65
	20	0,50	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,55	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,60	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	20	0,65	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,70	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,75	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
	22	0,50	0,85	28,50
			0,9	27,74
			1,0	26,60
			1,2	24,32
		0,55	0,85	28,20
			0,9	27,45
			1,0	26,32
			1,2	24,06
		0,60	0,85	28,20
			0,9	27,45
			1,0	26,32
			1,2	24,06
		0,65	0,85	27,90
			0,9	27,16
			1,0	26,04
			1,2	23,81
		0,70	0,85	27,90
			0,9	27,16
			1,0	26,04
			1,2	23,81
		0,75	0,85	27,60
			0,9	26,86
			1,0	25,76
			1,2	23,55

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	24	0,50	0,85	27,30
			0,9	26,57
			1,0	25,48
			1,2	23,30
		0,55	0,85	27,30
			0,9	26,57
			1,0	25,48
			1,2	23,30
		0,60	0,85	27,00
			0,9	26,28
			1,0	25,20
			1,2	23,04
		0,65	0,85	26,70
			0,9	25,99
			1,0	24,92
			1,2	22,78
		0,70	0,85	26,40
			0,9	25,70
			1,0	24,64
			1,2	22,53
		0,75	0,85	26,10
			0,9	25,40
			1,0	24,36
			1,2	22,27
	26	0,50	0,85	26,40
			0,9	25,70
			1,0	24,64
			1,2	22,53
		0,55	0,85	26,10
			0,9	25,40
			1,0	24,36
			1,2	22,27
		0,60	0,85	25,50
			0,9	24,82
			1,0	23,80
			1,2	21,76

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	26	0,65	0,85	25,20
			0,9	24,53
			1,0	23,52
			1,2	21,50
		0,70	0,85	24,90
			0,9	24,24
			1,0	23,24
			1,2	21,25
		0,75	0,85	24,60
			0,9	23,94
			1,0	22,96
			1,2	20,99
	28	0,50	0,85	25,20
			0,9	24,53
			1,0	23,52
			1,2	21,50
		0,55	0,85	24,90
			0,9	24,24
			1,0	23,24
			1,2	21,25
		0,60	0,85	24,60
			0,9	23,94
			1,0	22,96
			1,2	20,99
		0,65	0,85	24,00
			0,9	23,36
			1,0	22,40
			1,2	20,48
		0,70	0,85	23,40
			0,9	22,78
			1,0	21,84
			1,2	19,97
		0,75	0,85	23,40
			0,9	22,78
			1,0	21,84
			1,2	19,97

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	30	0,50	0,85	24,60
			0,9	23,94
			1,0	22,96
			1,2	20,99
		0,55	0,85	24,00
			0,9	23,36
			1,0	22,40
			1,2	20,48
		0,60	0,85	23,40
			0,9	22,78
			1,0	21,84
			1,2	19,97
		0,65	0,85	23,10
			0,9	22,48
			1,0	21,56
			1,2	19,71
		0,70	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,75	0,85	22,20
			0,9	21,61
			1,0	20,72
			1,2	18,94
	35	0,50	0,85	22,80
			0,9	22,19
			1,0	21,28
			1,2	19,46
		0,55	0,85	22,20
			0,9	21,61
			1,0	20,72
			1,2	18,94
		0,60	0,85	21,60
			0,9	21,02
			1,0	20,16
			1,2	18,43

q_{20}	T	n	C	$q_{ду}$
80	35	0,65	0,85	21,00
			0,9	20,44
			1,0	19,60
			1,2	17,92
		0,70	0,85	20,40
			0,9	19,86
			1,0	19,04
			1,2	17,41
		0,75	0,85	19,80
			0,9	19,27
			1,0	18,48
			1,2	16,90
	40	0,50	0,85	21,30
			0,9	20,73
			1,0	19,88
			1,2	18,18
		0,55	0,85	20,40
			0,9	19,86
			1,0	19,04
			1,2	17,41
		0,60	0,85	19,80
			0,9	19,27
			1,0	18,48
			1,2	16,90
		0,65	0,85	19,20
			0,9	18,69
			1,0	17,92
			1,2	16,38
		0,70	0,85	18,60
			0,9	18,10
			1,0	17,36
			1,2	15,87
		0,75	0,85	17,70
			0,9	17,23
			1,0	16,52
			1,2	15,10

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	45	0,50	0,85	20,10	80	50	0,65	0,85	16,50
			0,9	19,56				0,9	16,06
			1,0	18,76				1,0	15,40
			1,2	17,15				1,2	14,08
		0,55	0,85	19,20			0,70	0,85	15,90
			0,9	18,69				0,9	15,48
			1,0	17,92				1,0	14,84
			1,2	16,38				1,2	13,57
		0,60	0,85	18,60			0,75	0,85	15,00
			0,9	18,10				0,9	14,60
			1,0	17,36				1,0	14,00
			1,2	15,87				1,2	12,80
		0,65	0,85	17,70		55	0,50	0,85	18,00
			0,9	17,23				0,9	17,52
			1,0	16,52				1,0	16,80
			1,2	15,10				1,2	15,36
		0,70	0,85	17,10			0,55	0,85	17,10
			0,9	16,64				0,9	16,64
			1,0	15,98				1,0	15,96
			1,2	14,59				1,2	14,59
		0,75	0,85	16,20			0,60	0,85	16,20
			0,9	15,77				0,9	15,77
			1,0	15,12				1,0	15,12
			1,2	13,82				1,2	13,82
	50	0,50	0,85	18,90			0,65	0,85	15,30
			0,9	18,40				0,9	14,89
			1,0	17,64				1,0	14,28
			1,2	16,13				1,2	13,06
		0,55	0,85	18,00			0,70	0,85	14,70
			0,9	17,52				0,9	14,31
			1,0	16,80				1,0	13,72
			1,2	15,36				1,2	12,54
		0,60	0,85	17,10			0,75	0,85	14,10
			0,9	16,64				0,9	13,72
			1,0	15,96				1,0	13,16
			1,2	14,59				1,2	12,03

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
80	60	0,50	0,85	17,40
			0,9	16,94
			1,0	16,24
			1,2	14,85
		0,55	0,85	16,50
			0,9	16,06
			1,0	15,40
			1,2	14,08
		0,60	0,85	15,60
			0,9	15,18
			1,0	14,56
			1,2	13,31
		0,65	0,85	14,70
			0,9	14,31
			1,0	13,72
			1,2	12,54
		0,70	0,85	13,80
			0,9	13,43
			1,0	12,88
			1,2	11,78
		0,75	0,85	13,20
			0,9	12,85
			1,0	12,32
			1,2	11,26
90	5	0,50	0,85	68,18
			0,9	66,36
			1,0	63,63
			1,2	58,18
		0,55	0,85	72,56
			0,9	70,63
			1,0	67,73
			1,2	61,92
		0,60	0,85	77,63
			0,9	75,56
			1,0	72,45
			1,2	66,24
90	5	0,65	0,85	83,36
			0,9	81,14
			1,0	77,81
			1,2	71,14
		0,70	0,85	89,10
			0,9	86,72
			1,0	83,16
			1,2	76,03
		0,75	0,85	95,51
			0,9	92,97
			1,0	89,15
			1,2	81,50
	6	0,50	0,85	61,76
			0,9	60,12
			1,0	57,65
			1,2	52,70
		0,55	0,85	65,14
			0,9	63,40
			1,0	60,80
			1,2	55,58
		0,60	0,85	68,85
			0,9	67,01
			1,0	64,26
			1,2	58,75
		0,65	0,85	73,58
			0,9	71,61
			1,0	68,67
			1,2	62,78
		0,70	0,85	78,30
			0,9	76,21
			1,0	73,08
			1,2	66,82
		0,75	0,85	83,36
			0,9	81,14
			1,0	77,81
			1,2	71,14

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	7	0,50	0,85	57,04
			0,9	55,52
			1,0	53,24
			1,2	48,67
		0,55	0,85	60,08
			0,9	58,47
			1,0	56,07
			1,2	51,26
		0,60	0,85	63,45
			0,9	61,76
			1,0	59,22
			1,2	54,14
		0,65	0,85	66,83
			0,9	65,04
			1,0	62,37
			1,2	57,02
		0,70	0,85	70,20
			0,9	68,33
			1,0	65,52
			1,2	59,90
		0,75	0,85	74,25
			0,9	72,27
			1,0	69,30
			1,2	63,36
	8	0,50	0,85	53,33
			0,9	51,90
			1,0	49,77
			1,2	45,50
		0,55	0,85	55,69
			0,9	54,20
			1,0	51,98
			1,2	47,52
		0,60	0,85	58,39
			0,9	56,83
			1,0	54,50
			1,2	49,82
90	8	0,65	0,85	61,43
			0,9	59,79
			1,0	57,33
			1,2	52,42
		0,70	0,85	64,13
			0,9	62,42
			1,0	59,85
			1,2	54,72
		0,75	0,85	67,16
			0,9	65,37
			1,0	62,69
			1,2	57,31
	9	0,50	0,85	50,29
			0,9	48,95
			1,0	46,94
			1,2	42,91
		0,55	0,85	52,31
			0,9	50,92
			1,0	48,83
			1,2	42,91
		0,60	0,85	54,68
			0,9	53,22
			1,0	51,03
			1,2	46,66
		0,65	0,85	56,70
			0,9	55,19
			1,0	52,92
			1,2	48,38
		0,70	0,85	59,06
			0,9	57,49
			1,0	55,13
			1,2	50,40
		0,75	0,85	61,43
			0,9	59,79
			1,0	57,33
			1,2	52,42

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	10	0,50	0,85	47,59
			0,9	46,32
			1,0	44,42
			1,2	40,61
		0,55	0,85	49,28
			0,9	47,96
			1,0	45,99
			1,2	42,05
		0,60	0,85	51,30
			0,9	49,93
			1,0	47,88
			1,2	43,78
		0,65	0,85	52,99
			0,9	51,57
			1,0	49,46
			1,2	45,22
		0,70	0,85	55,01
			0,9	53,55
			1,0	51,35
			1,2	46,94
		0,75	0,85	56,70
			0,9	55,19
			1,0	52,92
			1,2	48,38
	12	0,50	0,85	43,54
			0,9	42,38
			1,0	40,64
			1,2	37,15
		0,55	0,85	44,89
			0,9	43,69
			1,0	41,90
			1,2	38,30
		0,60	0,85	45,90
			0,9	44,68
			1,0	42,84
			1,2	39,17
90	12	0,65	0,85	47,25
			0,9	45,99
			1,0	44,10
			1,2	40,32
		0,70	0,85	48,26
			0,9	46,98
			1,0	45,05
			1,2	41,18
		0,75	0,85	49,61
			0,9	48,29
			1,0	46,31
			1,2	42,34
	14	0,50	0,85	40,50
			0,9	39,42
			1,0	37,80
			1,2	34,56
		0,55	0,85	41,18
			0,9	40,08
			1,0	38,43
			1,2	35,14
		0,60	0,85	41,85
			0,9	40,73
			1,0	39,06
			1,2	35,71
		0,65	0,85	42,53
			0,9	41,39
			1,0	39,69
			1,2	36,29
		0,70	0,85	43,20
			0,9	42,05
			1,0	40,32
			1,2	36,86
		0,75	0,85	44,21
			0,9	43,03
			1,0	41,27
			1,2	37,73

Продолжение табл. 1

$q_{\text{вв}}$	T	n	C	$q_{\text{уд}}$	$q_{\text{во}}$	T	n	C	$q_{\text{уд}}$
90	16	0,50	0,85	37,80	90	18	0,65	0,85	36,11
			0,9	36,79				0,9	35,15
			1,0	35,28				1,0	33,71
			1,2	32,28				1,2	30,82
		0,55	0,85	38,14			0,70	0,85	36,11
			0,9	37,12				0,9	35,15
			1,0	35,60				1,0	33,71
			1,2	32,54				1,2	30,82
		0,60	0,85	38,48			0,75	0,85	36,45
			0,9	37,45				0,9	35,48
			1,0	35,91				1,0	34,02
			1,2	32,83				1,2	31,10
		0,65	0,85	39,15		20	0,50	0,85	33,75
			0,9	38,11				0,9	32,85
			1,0	36,54				1,0	31,50
			1,2	33,41				1,2	28,80
		0,70	0,85	39,49			0,55	0,85	33,75
			0,9	38,43				0,9	32,85
			1,0	36,86				1,0	31,50
			1,2	33,70				1,2	28,80
		0,75	0,85	39,83			0,60	0,85	33,75
			0,9	38,76				0,9	32,85
			1,0	37,17				1,0	31,50
			1,2	33,98				1,2	28,80
	18	0,50	0,85	35,44			0,65	0,85	33,75
			0,9	34,49				0,9	32,85
			1,0	33,08				1,0	31,50
			1,2	30,24				1,2	28,80
		0,55	0,85	35,78			0,70	0,85	33,75
			0,9	34,82				0,9	32,85
			1,0	33,39				1,0	31,50
			1,2	30,53				1,2	28,80
		0,60	0,85	35,78			0,75	0,85	33,75
			0,9	34,82				0,9	32,85
			1,0	33,39				1,0	31,50
			1,2	30,53				1,2	28,80

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	22	0,50	0,85	32,06	90	24	0,65	0,85	30,04
			0,9	31,21				0,9	29,24
			1,0	29,93				1,0	28,04
			1,2	27,36				1,2	25,63
		0,55	0,85	31,73			0,70	0,85	29,70
			0,9	30,88				0,9	28,91
			1;0	29,61				1,0	27,72
			1,2	27,07				1,2	25,34
		0,60	0,85	31,73			0,75	0,85	29,36
			0,9	30,88				0,9	28,58
			1,0	29,61				1,0	27,41
			1,2	27,07				1,2	25,06
		0,65	0,85	31,39		26	0,50	0,85	29,70
			0,9	30,55				0,9	28,91
			1,0	29,30				1,0	27,72
			1,2	26,78				1,2	25,34
		0,70	0,85	31,39			0,55	0,85	29,36
			0,9	30,55				0,9	28,58
			1,0	29,30				1,0	27,41
			1,2	26,78				1,2	25,06
		0,75	0,85	31,05			0,60	0,85	28,69
			0,9	30,22				0,9	27,92
			1,0	28,98				1,0	26,78
			1,2	26,50				1,2	24,48
	24	0,50	0,85	30,71			0,65	0,85	28,35
			0,9	29,89				0,9	27,59
			1,0	28,67				1,0	26,46
			1,2	26,21				1,2	24,19
		0,55	0,85	30,71			0,70	0,85	28,01
			0,9	29,89				0,9	27,27
			1,0	28,67				1,0	26,15
			1,2	26,21				1,2	23,90
		0,60	0,85	30,38			0,75	0,85	27,68
			0,9	29,57				0,9	26,94
			1,0	28,35				1,0	25,83
			1,2	25,92				1,2	23,62

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	28	0,50	0,85	28,35	90	30	0,65	0,85	25,99
			0,9	27,59				0,9	25,29
			1,0	26,46				1,0	24,26
			1,2	24,19				1,2	22,18
		0,55	0,85	28,00			0,70	0,85	25,31
			0,9	27,27				0,9	24,64
			1,0	26,15				1,0	23,63
			1,2	23,90				1,2	21,60
		0,60	0,85	27,68			0,75	0,85	24,98
			0,9	26,94				0,9	24,31
			1,0	25,83				1,0	23,31
			1,2	23,62				1,2	21,31
		0,65	0,85	27,00		35	0,50	0,85	25,65
			0,9	26,28				0,9	24,97
			1,0	25,20				1,0	23,94
			1,2	23,04				1,2	21,89
		0,70	0,85	26,33			0,55	0,85	24,98
			0,9	25,62				0,9	24,31
			1,0	24,57				1,0	23,31
			1,2	22,46				1,2	21,31
		0,75	0,85	26,33			0,60	0,85	24,30
			0,9	25,62				0,9	23,65
			1,0	24,57				1,0	22,68
			1,2	22,46				1,2	20,74
	30	0,50	0,85	27,68			0,65	0,85	23,63
			0,9	26,94				0,9	23,00
			1,0	25,83				1,0	22,05
			1,2	23,62				1,2	20,16
		0,55	0,85	27,00			0,70	0,85	22,95
			0,9	26,28				0,9	22,34
			1,0	25,20				1,0	21,42
			1,2	23,04				1,2	19,58
		0,60	0,85	26,33			0,75	0,85	22,28
			0,9	25,62				0,9	21,68
			1,0	24,57				1,0	20,79
			1,2	22,46				1,2	19,01

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
90	40	0,50	0,85	23,96
			0,9	23,32
			1,0	22,37
			1,2	20,45
		0,55	0,85	22,95
			0,9	22,34
			1,0	21,42
			1,2	19,58
		0,60	0,85	22,28
			0,9	21,68
			1,0	20,79
			1,2	19,01
		0,65	0,85	21,60
			0,9	21,02
			1,0	20,16
			1,2	18,13
		0,70	0,85	20,93
			0,9	20,37
			1,0	19,53
			1,2	17,86
		0,75	0,85	19,81
			0,9	19,38
			1,0	18,59
			1,2	16,99
	45	0,50	0,85	22,61
			0,9	22,01
			1,0	21,11
			1,2	19,30
		0,55	0,85	21,60
			0,9	21,02
			1,0	20,16
			1,2	18,43
		0,60	0,85	20,93
			0,9	20,37
			1,0	19,53
			1,2	17,86
90	45	0,65	0,85	19,91
			0,9	19,38
			1,0	18,59
			1,2	16,99
		0,70	0,85	19,24
			0,9	18,72
			1,0	17,96
			1,2	16,42
		0,75	0,85	18,23
			0,9	17,74
			1,0	17,01
			1,2	15,55
	50	0,50	0,85	21,26
			0,9	20,70
			1,0	19,85
			1,2	18,14
		0,55	0,85	20,25
			0,9	19,71
			1,0	18,90
			1,2	17,28
		0,60	0,85	19,24
			0,9	18,72
			1,0	17,96
			1,2	16,42
		0,65	0,85	18,56
			0,9	18,07
			1,0	17,33
			1,2	15,84
		0,70	0,85	17,89
			0,9	17,41
			1,0	16,70
			1,2	15,26
		0,75	0,85	16,88
			0,9	16,43
			1,0	15,75
			1,2	14,40

Продолжение табл. 1

$q_{эс}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{эс}$	T	n	C	$q_{уд}$
90	55	0,50	0,85	20,25	90	60	0,65	0,85	16,54
			0,9	19,71				0,9	16,10
			1,0	18,90				1,0	15,44
			1,2	17,28				1,2	14,11
		0,55	0,85	19,24			0,70	0,85	15,53
			0,9	18,72				0,9	15,11
			1,0	17,96				1,0	14,49
			1,2	16,42				1,2	13,25
		0,60	0,85	18,23			0,75	0,85	14,85
			0,9	17,74				0,9	14,45
			1,0	17,01				1,0	13,86
			1,2	15,55				1,2	12,67
		0,65	0,85	17,22	100	5	0,50	0,85	75,75
			0,9	16,75				0,9	73,73
			1,0	16,07				1,0	70,70
			1,2	14,69				1,2	64,64
		0,70	0,85	16,54			0,55	0,85	80,63
			0,9	16,10				0,9	78,48
			1,0	15,44				1,0	75,27
			1,2	14,11				1,2	68,80
		0,75	0,85	15,86			0,60	0,85	86,25
			0,9	15,44				0,9	83,95
			1,0	14,81				1,0	80,50
			1,2	13,54				1,2	73,60
	60	0,50	0,85	19,58			0,65	0,85	92,63
			0,9	19,05				0,9	90,16
			1,0	18,27				1,0	86,45
			1,2	16,70				1,2	79,04
		0,55	0,85	18,56			0,70	0,85	99,00
			0,9	18,07				0,9	96,36
			1,0	17,33				1,0	92,40
			1,7	15,84				1,2	84,48
		0,60	0,85	17,55			0,75	0,85	106,13
			0,9	17,08				0,9	103,30
			1,0	16,38				1,0	99,05
			1,2	14,98				1,2	90,56

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	6	0,50	0,85	68,63
			0,9	66,80
			1,0	64,05
			1,2	58,56
		0,55	0,85	72,38
			0,9	70,45
			1,0	67,55
			1,2	61,76
		0,60	0,85	76,50
			0,9	74,46
			1,0	71,40
			1,2	65,28
		0,65	0,85	81,75
			0,9	79,57
			1,0	76,30
			1,2	69,76
		0,70	0,85	87,00
			0,9	84,68
			1,0	81,20
			1,2	74,24
		0,75	0,85	92,63
			0,9	90,16
			1,0	86,45
			1,2	79,04
	7	0,50	0,85	63,38
			0,9	61,69
			1,0	59,15
			1,2	54,08
		0,55	0,85	66,75
			0,9	64,97
			1,0	62,30
			1,2	56,96
		0,60	0,85	70,50
			0,9	68,62
			1,0	65,80
			1,2	60,16
100	7	0,65	0,85	74,25
			0,9	72,27
			1,0	69,30
			1,2	63,36
		0,70	0,85	78,00
			0,9	75,92
			1,0	72,80
			1,2	66,56
		0,75	0,85	82,50
			0,9	80,30
			1,0	77,00
			1,2	70,40
	8	0,50	0,85	59,25
			0,9	57,67
			1,0	55,30
			1,2	50,56
		0,55	0,85	61,88
			0,9	60,23
			1,0	57,75
			1,2	52,80
		0,60	0,85	64,88
			0,9	63,15
			1,0	60,55
			1,2	55,36
		0,65	0,85	68,25
			0,9	66,43
			1,0	63,70
			1,2	58,24
		0,70	0,85	71,25
			0,9	69,35
			1,0	66,50
			1,2	60,80
		0,75	0,85	74,62
			0,9	72,64
			1,0	69,65
			1,2	63,68

Продолжение табл. 1

$q_{2в}$	T	n	C	$q_{уд}$	$q_{3в}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	9	0,50	0,85	55,88	100	10	0,65	0,85	58,88
			0,9	54,39				0,9	57,31
			1,0	52,15				1,0	54,95
			1,2	47,68				1,2	50,24
		0,55	0,85	58,13			0,70	0,85	61,13
			0,9	56,58				0,9	59,50
			1,0	54,25				1,0	57,05
			1,2	49,60				1,2	52,16
		0,60	0,85	60,75			0,75	0,85	63,00
			0,9	59,13				0,9	61,32
			1,0	56,70				1,0	58,80
			1,2	51,84				1,2	53,76
		0,65	0,85	63,00		12	0,50	0,85	48,38
			0,9	61,32				0,9	47,09
			1,0	58,80				1,0	45,15
			1,2	53,76				1,2	41,28
		0,70	0,85	65,63			0,55	0,85	49,88
			0,9	63,88				0,9	48,55
			1,0	61,25				1,0	46,55
			1,2	56,00				1,2	42,56
		0,75	0,85	68,25			0,60	0,85	51,00
			0,9	66,43				0,9	49,64
			1,0	63,70				1,0	47,60
			1,2	58,24				1,2	43,52
	10	0,50	0,85	52,88			0,65	0,85	52,50
			0,9	51,47				0,9	51,10
			1,0	49,35				1,0	49,00
			1,2	45,12				1,2	44,80
		0,55	0,85	54,75			0,70	0,85	53,63
			0,9	53,29				0,9	52,20
			1,0	51,10				1,0	50,05
			1,2	46,72				1,2	45,76
		0,60	0,85	57,00			0,75	0,85	55,13
			0,9	55,48				0,9	53,66
			1,0	53,20				1,0	51,45
			1,2	48,64				1,2	47,04

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	14	0,50	0,85	45,00	100	16	0,65	0,85	43,50
			0,9	43,80				0,9	42,34
			1,0	42,00				1,0	40,60
			1,2	38,40				1,2	37,12
		0,55	0,85	45,75			0,70	0,85	43,88
			0,9	44,53				0,9	42,71
			1,0	42,70				1,0	40,95
			1,2	39,04				1,2	37,44
		0,60	0,85	46,50			0,75	0,85	44,25
			0,9	45,26				0,9	43,07
			1,0	43,40				1,0	41,30
			1,2	39,68				1,2	37,76
		0,65	0,85	47,25		18	0,50	0,85	39,38
			0,9	45,99				0,9	38,33
			1,0	44,10				1,0	36,75
			1,2	40,32				1,2	33,60
		0,70	0,85	48,00			0,55	0,85	39,75
			0,9	46,72				0,9	38,69
			1,0	44,80				1,0	37,10
			1,2	40,96				1,2	33,92
		0,75	0,85	49,13			0,60	0,85	39,75
			0,9	47,82				0,9	38,69
			1,0	45,85				1,0	37,10
			1,2	41,92				1,2	33,92
	16	0,50	0,85	42,00			0,65	0,85	40,13
			0,9	40,88				0,9	39,06
			1,0	39,20				1,0	37,45
			1,2	35,84				1,2	34,24
		0,55	0,85	42,38			0,70	0,85	40,13
			0,9	41,25				0,9	39,06
			1,0	39,55				1,0	37,45
			1,2	36,16				1,2	34,24
		0,60	0,85	42,75			0,75	0,85	40,50
			0,9	41,61				0,9	39,42
			1,0	39,90				1,0	37,80
			1,2	36,48				1,2	34,56

Продолжение табл. 1

$q_{вв}$	T	n	C	$q_{уд}$
100	20	0,50	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
		0,55	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
		0,60	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
		0,65	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
		0,70	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
		0,75	0,85	37,50
			0,9	36,50
			1,0	35,00
			1,2	32,00
	22	0,50	0,85	35,63
			0,9	34,68
			1,0	33,25
			1,2	30,40
		0,55	0,85	35,25
			0,9	34,31
			1,0	32,90
			1,2	30,08
		0,60	0,85	35,25
			0,9	34,31
			1,0	32,90
			1,2	30,08
100	22	0,65	0,85	34,88
			0,9	33,95
			1,0	32,55
			1,2	29,76
		0,70	0,85	34,88
			0,9	33,95
			1,0	32,55
			1,2	29,76
		0,75	0,85	34,50
			0,9	33,58
			1,0	32,20
			1,2	29,44
	24	0,50	0,85	34,13
			0,9	33,22
			1,0	31,85
			1,2	29,12
		0,55	0,85	34,13
			0,9	33,22
			1,0	31,85
			1,2	29,12
		0,60	0,85	33,75
			0,9	32,85
			1,0	31,50
			1,2	28,80
		0,65	0,85	33,38
			0,9	32,49
			1,0	31,15
			1,2	28,48
		0,70	0,85	33,00
			0,9	32,12
			1,0	30,80
			1,2	28,16
		0,75	0,85	35,30
			0,9	31,76
			1,0	30,45
			1,2	27,84

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	26	0,50	0,85	33,00
			0,9	32,12
			1,0	30,80
			1,2	28,16
		0,55	0,85	32,63
			0,9	31,76
			1,0	30,45
			1,2	27,84
		0,60	0,85	31,88
			0,9	31,03
			1,0	29,75
			1,2	27,20
		0,65	0,85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,70	0,85	31,13
			0,9	30,30
			1,0	29,05
			1,2	26,56
		0,75	0,85	30,75
			0,9	29,93
			1,0	28,70
			1,2	26,24
	28	0,50	0,85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,55	0,85	31,13
			0,9	30,30
			1,0	29,40
			1,2	26,56
		0,60	0,85	30,75
			0,9	29,93
			1,0	28,70
			1,2	26,24
		0,65	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,70	0,85	29,25
			0,9	28,47
			1,0	27,30
			1,2	24,96
		0,75	0,85	29,25
			0,9	28,47
			1,0	27,30
			1,2	24,96
100	30	0,50	0,85	30,75
			0,9	29,93
			1,0	28,70
			1,2	26,24
		0,55	0,85	30,00
			0,9	29,20
			1,0	28,00
			1,2	25,60
		0,60	0,85	29,25
			0,9	28,47
			1,0	27,30
			1,2	24,96
		0,65	0,85	28,88
			0,9	28,11
			1,0	26,95
			1,2	24,64
		0,70	0,85	28,13
			0,9	27,38
			1,0	26,25
			1,2	24,00
		0,75	0,85	27,75
			0,9	27,01
			1,0	25,90
			1,2	23,68

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	35	0,50	0,85	28,50
			0,9	27,74
			1,0	26,60
			1,2	24,32
		0,55	0,85	27,75
			0,9	27,01
			1,0	25,90
			1,2	23,68
		0,60	0,85	27,00
			0,9	26,28
			1,0	25,20
			1,2	23,04
		0,65	0,85	26,25
			0,9	25,55
			1,0	24,50
			1,2	22,40
		0,70	0,85	25,50
			0,9	24,82
			1,0	23,80
			1,2	21,76
		0,75	0,85	24,75
			0,9	24,09
			1,0	23,10
			1,2	21,12
	40	0,50	0,85	26,63
			0,9	25,92
			1,0	24,85
			1,2	22,72
		0,55	0,85	25,50
			0,9	24,82
			1,0	23,80
			1,2	21,76
		0,60	0,85	24,75
			0,9	24,09
			1,0	23,10
			1,2	21,12
100	40	0,65	0,85	24,00
			0,9	23,36
			1,0	22,40
			1,2	20,48
		0,70	0,85	23,25
			0,9	22,63
			1,0	21,70
			1,2	19,84
		0,75	0,85	22,13
			0,9	21,54
			1,0	20,65
			1,2	18,88
	45	0,50	0,85	25,13
			0,9	24,46
			1,0	23,45
			1,2	21,44
		0,55	0,85	24,00
			0,9	23,36
			1,0	22,40
			1,2	20,48
		0,60	0,85	23,25
			0,9	22,63
			1,0	21,70
			1,2	19,84
		0,65	0,85	22,13
			0,9	21,54
			1,0	20,65
			1,2	18,88
		0,70	0,85	21,38
			0,9	20,91
			1,0	19,95
			1,2	18,24
		0,75	0,85	20,25
			0,9	19,71
			1,0	18,90
			1,2	17,28

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
100	50	0,50	0,85	23,62
			0,9	22,99
			1,0	22,05
			1,2	20,16
		0,55	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,60	0,85	21,37
			0,9	20,80
			1,0	19,95
			1,2	18,24
		0,65	0,85	20,62
			0,9	20,07
			1,0	19,25
			1,2	17,60
		0,70	0,85	19,87
			0,9	19,34
			1,0	18,55
			1,2	16,96
		0,75	0,85	18,75
			0,9	18,25
			1,0	17,50
			1,2	16,00
	55	0,50	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
		0,55	0,85	21,38
			0,9	20,81
			1,0	19,95
			1,2	18,24
		0,60	0,85	20,25
			0,9	19,71
			1,0	18,90
			1,2	17,28
100	55	0,65	0,85	19,13
			0,9	18,62
			1,0	17,85
			1,2	16,32
		0,70	0,85	18,38
			0,9	17,89
			1,0	17,15
			1,2	15,68
		0,75	0,85	17,63
			0,9	17,16
			1,0	16,45
			1,2	15,04
	60	0,50	0,85	21,75
			0,9	21,17
			1,0	20,30
			1,2	18,56
		0,55	0,85	20,62
			0,9	20,07
			1,0	19,25
			1,2	17,60
		0,60	0,85	19,50
			0,9	18,98
			1,0	18,20
			1,2	16,64
		0,65	0,85	18,37
			0,9	17,88
			1,0	17,15
			1,2	15,68
		0,70	0,85	17,25
			0,9	16,79
			1,0	16,10
			1,2	14,72
		0,75	0,85	16,50
			0,9	16,06
			1,0	15,40
			1,2	14,08

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	5	0,50	0,85	90,90
			0,9	88,48
			1,0	84,84
			1,2	77,57
		0,55	0,85	96,30
			0,9	93,73
			1,0	89,88
			1,2	82,18
		0,60	0,85	103,05
			0,9	100,30
			1,0	96,18
			1,2	87,94
		0,65	0,85	110,70
			0,9	107,75
			1,0	103,32
			1,2	94,46
		0,70	0,85	118,80
			0,9	115,63
			1,0	110,88
			1,2	101,38
		0,75	0,85	127,35
			0,9	123,95
			1,0	118,86
			1,2	108,67
	6	0,50	0,85	82,35
			0,9	80,15
			1,0	76,86
			1,2	70,27
		0,55	0,85	86,85
			0,9	84,53
			1,0	81,06
			1,2	74,11
		0,60	0,85	91,80
			0,9	89,35
			1,0	85,68
			1,2	78,34
120	6	0,65	0,85	98,10
			0,9	95,48
			1,0	91,56
			1,2	83,71
		0,70	0,85	104,40
			0,9	101,62
			1,0	97,44
			1,2	89,09
		0,75	0,85	111,15
			0,9	108,19
			1,0	103,74
			1,2	94,85
	7	0,50	0,85	76,05
			0,9	74,02
			1,0	70,98
			1,2	64,90
		0,55	0,85	80,10
			0,9	77,96
			1,0	74,76
			1,2	68,35
		0,60	0,85	84,60
			0,9	82,34
			1,0	78,96
			1,2	72,19
		0,65	0,85	89,10
			0,9	86,72
			1,0	83,16
			1,2	76,03
		0,70	0,85	93,60
			0,9	91,10
			1,0	87,36
			1,2	79,87
		0,75	0,85	99,00
			0,9	96,36
			1,0	92,40
			1,2	84,48

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	8	0,50	0,85	71,10
			0,9	69,20
			1,0	66,36
			1,2	60,67
		0,55	0,85	74,25
			0,9	72,27
			1,0	69,30
			1,2	63,36
		0,60	0,85	77,85
			0,9	75,77
			0,1	72,66
			1,2	66,43
		0,65	0,85	81,90
			0,9	79,72
			1,0	76,44
			1,2	69,89
		0,70	0,85	85,50
			0,9	83,22
			1,0	79,80
			1,2	72,96
		0,75	0,85	89,55
			0,9	87,16
			1,0	83,58
			1,2	76,42
	9	0,50	0,85	67,05
			0,9	65,25
			1,0	62,58
			1,2	57,22
		0,55	0,85	69,75
			0,9	67,89
			1,0	65,10
			1,2	59,52
		0,60	0,85	72,90
			0,9	70,96
			1,0	68,04
			1,2	62,21
120	9	0,65	0,85	75,60
			0,9	73,58
			1,0	70,56
			1,2	64,51
		0,70	0,85	78,75
			0,9	76,65
			1,0	73,50
			1,2	67,20
		0,75	0,85	81,90
			0,9	79,72
			1,0	76,44
			1,2	69,89
	10	0,50	0,85	63,45
			0,9	61,76
			1,0	59,22
			1,2	54,14
		0,55	0,85	65,70
			0,9	63,95
			1,0	61,32
			1,2	56,06
		0,60	0,85	68,40
			0,9	66,58
			1,0	63,84
			1,2	58,37
		0,65	0,85	70,65
			0,9	68,77
			1,0	65,94
			1,2	60,29
		0,70	0,85	73,35
			0,9	71,39
			1,0	68,46
			1,2	62,59
		0,75	0,85	75,60
			0,9	73,58
			1,0	70,56
			1,2	64,51

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	12	0,50	0,85	58,05
			0,9	56,50
			1,0	54,18
			1,2	49,54
		0,55	0,85	59,85
			0,9	58,25
			1,0	55,86
			1,2	51,07
		0,60	0,85	61,20
			0,9	59,57
			1,0	57,12
			1,2	52,22
		0,65	0,85	63,00
			0,9	61,32
			1,0	58,80
			1,2	53,76
		0,70	0,85	64,35
			0,9	62,63
			1,0	60,06
			1,2	54,91
		0,75	0,85	66,15
			0,9	64,39
			1,0	61,74
			1,2	56,45
	14	0,50	0,85	54,00
			0,9	52,56
			1,0	50,40
			1,2	46,08
		0,55	0,85	54,90
			0,9	53,44
			1,0	51,24
			1,2	46,85
		0,60	0,85	55,80
			0,9	54,31
			1,0	52,08
			1,2	47,62

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	14	0,65	0,85	56,70
			0,9	55,19
			1,0	52,92
			1,2	48,38
		0,70	0,85	57,60
			0,9	56,06
			1,0	53,76
			1,2	49,15
		0,75	0,85	58,95
			0,9	57,38
			1,0	55,02
			1,2	50,30
	16	0,50	0,85	50,40
			0,9	49,06
			1,0	47,04
			1,2	43,01
		0,55	0,85	50,85
			0,9	49,49
			1,0	47,46
			1,2	43,39
		0,60	0,85	51,30
			0,9	49,93
			1,0	47,88
			1,2	43,78
		0,65	0,85	52,20
			0,9	50,81
			1,0	48,72
			1,2	44,54
		0,70	0,85	52,65
			0,9	51,25
			1,0	49,14
			1,2	44,93
		0,75	0,85	53,10
			0,9	51,68
			1,0	49,56
			1,2	45,31

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	18	0,50	0,85	47,25
			0,9	45,99
			1,0	44,10
			1,2	40,32
		0,55	0,85	47,70
			0,9	46,43
			1,0	44,52
			1,2	40,70
		0,60	0,85	47,70
			0,9	46,43
			1,0	44,52
			1,2	40,70
		0,65	0,85	48,15
			0,9	46,87
			1,0	44,94
			1,2	41,09
		0,70	0,85	48,15
			0,9	46,87
			1,0	44,94
			1,2	41,09
		0,75	0,85	48,60
			0,9	47,30
			1,0	45,36
			1,2	41,47
	20	0,50	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
		0,55	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
		0,60	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
120	20	0,65	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
		0,70	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
		0,75	0,85	45,00
			0,9	43,80
			1,0	42,00
			1,2	38,40
	22	0,50	0,85	42,75
			0,9	41,61
			1,0	39,90
			1,2	36,48
		0,55	0,85	42,30
			0,9	41,17
			1,0	39,48
			1,2	36,10
		0,60	0,85	42,30
			0,9	41,17
			1,0	39,48
			1,2	36,10
		0,65	0,85	41,85
			0,9	40,73
			1,0	39,06
			1,2	35,71
		0,70	0,85	41,85
			0,9	40,73
			1,0	39,06
			1,2	35,71
		0,75	0,85	41,40
			0,9	40,30
			1,0	38,64
			1,2	35,33

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	24	0,50	0,85	40,95
			0,9	39,86
			1,0	38,22
			1,2	34,94
		0,55	0,85	40,95
			0,9	39,86
			1,0	38,22
			1,2	34,94
		0,60	0,85	40,50
			0,9	39,42
			1,0	37,80
			1,2	34,56
		0,65	0,85	40,05
			0,9	38,98
			1,0	37,38
			1,2	34,18
		0,70	0,85	39,60
			0,9	38,54
			1,0	36,96
			1,2	33,79
		0,75	0,85	39,15
			0,9	38,11
			1,0	36,54
			1,2	33,41
	26	0,50	0,85	39,60
			0,9	38,54
			1,0	36,96
			1,2	33,79
		0,55	0,85	39,15
			0,9	38,11
			1,0	36,54
			1,2	33,41
		0,60	0,85	38,25
			0,9	37,23
			1,0	35,70
			1,2	32,64

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	26	0,65	0,85	37,80
			0,9	36,79
			1,0	35,28
			1,2	32,26
		0,70	0,85	37,35
			0,9	36,35
			1,0	34,85
			1,2	31,87
		0,75	0,85	36,90
			0,9	35,92
			1,0	34,44
			1,2	31,49
	28	0,50	0,85	37,80
			0,9	36,79
			1,0	35,28
			1,2	32,26
		0,55	0,85	37,35
			0,9	36,35
			1,0	34,86
			1,2	31,87
		0,60	0,85	36,90
			0,9	35,92
			1,0	34,44
			1,2	31,49
		0,65	0,85	36,00
			0,9	35,04
			1,0	33,60
			1,2	30,72
		0,70	0,85	35,10
			0,9	34,16
			1,0	32,76
			1,2	29,95
		0,75	0,85	35,10
			0,9	34,16
			1,0	32,76
			1,2	29,95

Продолжение табл. 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	30	0,50	0,85	36,90
			0,9	35,91
			1,0	34,44
			1,2	31,48
		0,55	0,85	36,00
			0,9	35,04
			1,0	33,60
			1,2	30,72
		0,60	0,85	35,10
			0,9	34,16
			1,0	32,76
			1,2	29,95
		0,65	0,85	34,65
			0,9	33,72
			1,0	32,34
			1,2	29,56
		0,70	0,85	33,75
			0,9	32,85
			1,0	31,50
			1,2	28,80
		0,75	0,85	33,30
			0,9	32,41
			1,0	31,08
			1,2	28,41
	35	0,50	0,85	34,20
			0,9	33,29
			1,0	31,92
			1,2	29,18
		0,55	0,85	33,30
			0,9	32,41
			1,0	31,97
			1,2	28,42
		0,60	0,85	32,40
			0,9	31,54
			1,0	30,24
			1,2	27,65
120	35	0,65	0,85	31,50
			0,9	30,66
			1,0	29,40
			1,2	26,88
		0,70	0,85	30,60
			0,9	29,78
			1,0	28,56
			1,2	26,11
		0,75	0,85	29,70
			0,9	28,91
			1,0	27,72
			1,2	25,34
	40	0,50	0,85	31,95
			0,9	31,09
			1,0	29,82
			1,2	27,26
		0,55	0,85	30,60
			0,9	29,78
			1,0	28,56
			1,2	26,11
		0,60	0,85	29,70
			0,9	28,90
			1,0	27,72
			1,2	25,34
		0,65	0,85	28,80
			0,9	28,03
			1,0	26,88
			1,2	24,57
		0,70	0,85	27,90
			0,9	27,15
			1,0	26,04
			1,2	23,80
		0,75	0,85	26,55
			0,9	25,84
			1,0	24,78
			1,2	22,65

Продолжение табл. 1

q_{x0}	T	n	C	$q_{уд}$
120	45	0,50	0,85	30,15
			0,9	29,35
			1,0	28,14
			1,2	25,73
		0,55	0,85	28,80
			0,9	28,03
			1,0	26,88
			1,2	24,58
		0,60	0,85	27,90
			0,9	27,16
			1,0	26,04
			1,2	23,81
		0,65	0,85	26,55
			0,9	25,84
			1,0	24,78
			1,2	22,66
		0,70	0,85	25,65
			0,9	24,97
			1,0	23,94
			1,2	21,89
		0,75	0,85	24,30
			0,9	23,65
			1,0	22,68
			1,2	20,74
	50	0,50	0,85	28,35
			0,9	27,59
			1,0	26,46
			1,2	24,19
		0,55	0,85	27,00
			0,9	26,28
			1,0	25,20
			1,2	23,04
		0,60	0,85	25,65
			0,9	24,96
			1,0	23,94
			1,2	21,88

q_{x0}	T	n	C	$q_{уд}$
120	50	0,65	0,85	24,75
			0,9	24,09
			1,0	23,10
			1,2	21,12
		0,70	0,85	23,85
			0,9	23,21
			1,0	22,26
			1,2	20,35
		0,75	0,85	22,50
			0,9	21,90
			1,0	21,00
			1,2	19,20
	55	0,50	0,85	27,00
			0,9	26,28
			1,0	25,20
			1,2	23,04
		0,55	0,85	25,65
			0,9	24,97
			1,0	23,94
			1,2	21,89
		0,60	0,85	24,30
			0,9	23,65
			1,0	22,68
			1,2	20,74
		0,65	0,85	22,95
			0,9	22,34
			1,0	21,42
			1,2	19,58
		0,70	0,85	22,05
			0,9	21,46
			1,0	20,58
			1,2	18,82
		0,75	0,80	21,15
			0,9	20,59
			1,0	19,74
			1,2	18,05

Продолжение табл 1

q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	C	$q_{уд}$
120	60	0,50	0,85	26,10	120	60	0,65	0,85	22,05
			0,9	25,40				0,9	21,46
			1,0	24,36				1,0	20,58
			1,2	22,27				1,2	18,81
		0,55	0,85	24,75			0,70	0,85	20,70
			0,9	24,09				0,9	20,14
			1,0	23,10				1,0	19,32
			1,2	21,12				1,2	17,66
		0,60	0,85	23,40			0,75	0,85	19,80
			0,9	22,77				0,9	19,27
			1,0	21,84				1,0	18,48
			1,2	19,96				1,2	16,89

Таблица 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
40	$P=1$ г.			40	9	0,50	29,80
	5	0,50	40,00			0,55	31,00
		0,55	42,80			0,60	32,40
		0,60	45,80			0,65	33,60
		0,65	49,20			0,70	35,00
		0,70	52,80			0,75	36,40
		0,75	56,60		10	0,50	28,20
	6	0,50	36,60			0,55	29,20
		0,55	39,60			0,60	30,40
		0,60	40,80			0,65	31,40
		0,65	43,60			0,70	32,60
		0,70	46,40			0,75	33,60
		0,75	49,40		12	0,50	25,80
	7	0,50	33,80			0,55	26,60
		0,55	35,60			0,60	27,20
		0,60	37,60			0,65	28,00
		0,65	39,60			0,70	28,60
		0,70	41,60			0,75	29,40
		0,75	44,00		14	0,50	24,00
	8	0,50	31,60			0,55	24,40
		0,55	33,00			0,60	24,80
		0,60	34,60			0,65	25,20
		0,65	36,40			0,70	25,60
		0,70	38,00			0,75	26,20
		0,75	39,80				

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
40	16	0,50	22,40	40	30	0,50	16,40
		0,55	22,60			0,55	16,00
		0,60	22,80			0,60	15,60
		0,65	23,20			0,65	15,40
		0,70	23,40			0,70	15,00
		0,75	23,60			0,75	14,80
	18	0,50	21,00		35	0,50	15,20
		0,55	21,20			0,55	14,80
		0,60	21,20			0,60	14,40
		0,65	21,40			0,65	14,00
		0,70	21,40			0,70	13,60
		0,75	21,60			0,75	13,20
	20	0,50	20,00		40	0,50	14,20
		0,55	20,00			0,55	13,60
		0,60	20,00			0,60	13,20
		0,65	20,00			0,65	12,80
		0,70	20,00			0,70	12,40
		0,75	20,00			0,75	11,80
	22	0,50	19,00		45	0,50	13,40
		0,55	18,80			0,55	12,80
		0,60	18,80			0,60	12,40
		0,65	18,60			0,65	11,80
		0,70	18,60			0,70	11,60
		0,75	18,40			0,75	10,80
	24	0,50	18,20		50*	0,50	12,60
		0,55	18,20			0,55	12,00
		0,60	18,00			0,60	11,40
		0,65	17,80			0,65	11,00
		0,70	17,60			0,70	10,60
		0,75	17,40			0,75	10,00
	26	0,50	17,60	50	5	0,50	50,00
		0,55	17,40			0,55	53,50
		0,60	17,00			0,60	57,25
		0,65	16,80			0,65	61,50
		0,70	16,60			0,70	66,00
		0,75	16,40			0,75	70,75
	28	0,50	16,80		6	0,50	45,75
		0,55	16,60			0,55	48,25
		0,60	16,40			0,60	51,00
		0,65	16,00			0,65	54,50
		0,70	15,60			0,70	58,00
		0,75	15,60			0,75	61,75

* Значения $T = 55$ и 60 см. на стр. 128.

Продолжение табл 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
50	7	0,50	42,25	50	18	0,50	26,25
		0,55	44,50			0,55	26,50
		0,60	47,00			0,60	26,50
		0,65	49,50			0,65	26,75
		0,70	52,00			0,70	26,75
		0,75	55,00			0,75	27,00
	8	0,50	39,50		20	0,50	25,00
		0,55	41,25			0,55	25,00
		0,60	43,25			0,60	25,00
		0,65	45,50			0,65	25,00
		0,70	47,50			0,70	25,00
		0,75	49,75			0,75	25,00
	9	0 50	37,25		22	0,50	23,75
		0,55	38,75			0,55	23,50
		0,60	40,50			0,60	23,50
		0,65	42,00			0,65	23,25
		0,70	43,75			0,70	23,25
		0,75	45,50			0,75	23,00
	10	0,50	35,25		24	0,50	22,75
		0,55	36,50			0,55	22,75
		0,60	38,00			0,60	22,50
		0,65	39,25			0,65	22,25
		0,70	40,75			0,70	22,00
		0,75	42,00			0,75	21,75
	12	0,50	32,25		26	0,50	22,00
		0,55	33,25			0,55	21,75
		0,60	34,00			0,60	21,25
		0,65	35,00			0,65	21,00
		0,70	35,75			0,70	20,75
		0,75	36,75			0,75	20,50
	14	0,50	30,00		28	0,50	21,00
		0,55	30,50			0,55	20,75
		0,60	31,00			0,60	20,50
		0,65	31,50			0,65	20,00
		0,70	32,00			0,70	19,50
		0,75	32,75			0,75	19,50
	16	0,50	28,00		30	0,50	20,50
		0,55	28,25			0,55	20,00
		0,60	28,50			0,60	19,50
		0,65	29,00			0,65	19,25
		0,70	29,25			0,70	18,75
		0,75	29,50			0,75	18,50

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
50	35	0,50	19,00	60	6	0,50	54,90
		0,55	18,50			0,55	57,90
		0,60	18,00			0,60	61,20
		0,65	17,50			0,65	65,40
		0,70	17,00			0,70	69,60
		0,75	16,50			0,75	74,10
	40	0,50	17,75		7	0,50	50,70
		0,55	17,00			0,55	53,40
		0,60	16,50			0,60	56,40
		0,65	16,00			0,65	59,40
		0,70	15,50			0,70	62,40
		0,75	14,75			0,75	66,00
	45	0,50	16,75	40	55	0,50	12,00
		0,55	16,00			0,55	11,40
		0,60	15,50			0,60	10,80
		0,65	14,75			0,65	10,20
		0,70	14,25			0,70	9,80
		0,75	13,50			0,75	9,40
	50	0,50	15,75		60	0,50	11,60
		0,55	15,00			0,55	11,00
		0,60	14,25			0,60	10,40
		0,65	13,75			0,65	9,80
		0,70	13,25			0,70	9,20
		0,75	12,50			0,75	8,80
	55	0,50	15,00	60	8	0,50	47,40
		0,55	14,25			0,55	49,50
		0,60	13,50			0,60	51,90
		0,65	12,75			0,65	54,60
		0,70	12,25			0,70	57,00
		0,75	11,75			0,75	59,70
	60	0,50	14,50		9	0,50	44,70
		0,55	13,75			0,55	46,50
		0,60	13,00			0,60	48,60
		0,65	12,25			0,65	50,40
		0,70	11,50			0,70	52,50
		0,75	11,00			0,75	54,60
60	5	0,50	60,00		10	0,50	42,30
		0,55	64,20			0,55	43,80
		0,60	68,70			0,60	45,60
		0,65	73,80			0,65	47,10
		0,70	79,20			0,70	48,90
		0,75	84,90			0,75	50,40

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
60	12	0,50	38,70	60	26	0,50	26,40
		0,55	39,90			0,55	26,10
		0,60	40,80			0,60	25,50
		0,65	42,00			0,65	25,20
		0,70	42,90			0,70	24,90
		0,75	44,10			0,75	24,60
	14	0,50	36,00		28	0,50	25,20
		0,55	36,60			0,55	24,90
		0,60	37,20			0,60	24,60
		0,65	37,80			0,65	24,00
		0,70	38,40			0,70	23,40
		0,75	39,30			0,75	23,40
	16	0,50	33,60		30	0,50	24,60
		0,55	33,90			0,55	24,00
		0,60	34,20			0,60	23,40
		0,65	34,80			0,65	23,10
		0,70	35,10			0,70	22,50
		0,75	35,40			0,75	22,20
	18	0,50	31,50		35	0,50	22,80
		0,55	31,80			0,55	22,20
		0,60	31,80			0,60	21,60
		0,65	32,10			0,65	21,00
		0,70	32,10			0,70	20,40
		0,75	32,40			0,75	19,80
	20	0,50	30,00		40	0,50	21,30
		0,55	30,00			0,55	20,40
		0,60	30,00			0,60	19,80
		0,65	30,00			0,65	19,20
		0,70	30,00			0,70	18,60
		0,75	30,00			0,75	17,70
	22	0,50	28,50		45	0,50	20,10
		0,55	28,20			0,55	19,20
		0,60	28,20			0,60	18,60
		0,65	27,90			0,65	17,70
		0,70	27,90			0,70	17,10
		0,75	27,60			0,75	16,20
	24	0,50	27,30		50	0,50	18,90
		0,55	27,30			0,55	18,00
		0,60	27,00			0,60	17,10
		0,65	26,70			0,65	16,50
		0,70	26,40			0,70	15,90
		0,75	26,10			0,75	15,00

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
60	55	0,50	18,00	70	10	0,50	49,35
		0,55	17,10			0,55	51,10
		0,60	16,20			0,60	53,20
		0,65	15,30			0,65	54,95
		0,70	14,70			0,70	57,05
		0,75	14,10			0,75	58,80
	60	0,50	17,40		12	0,50	45,15
		0,55	16,50			0,55	46,55
		0,60	15,60			0,60	47,60
		0,65	14,70			0,65	49,00
		0,70	13,80			0,70	50,05
		0,75	13,20			0,75	51,45
70	5	0,50	70,00		14	0,55	42,00
		0,55	74,90			0,50	42,70
		0,60	80,15			0,60	43,40
		0,65	86,10			0,65	44,10
		0,70	92,40			0,77	44,80
		0,75	99,05			0,50	45,85
	6	0,50	64,05		16	0,50	39,20
		0,55	67,55			0,55	39,55
		0,60	71,40			0,60	39,90
		0,65	76,30			0,65	40,60
		0,70	81,20			0,70	40,95
		0,75	86,45			0,75	41,30
	7	0,50	59,15		18	0,50	36,75
		0,55	62,30			0,55	37,10
		0,60	65,80			0,60	37,10
		0,65	69,30			0,65	37,45
		0,70	72,80			0,70	37,45
		0,75	77,00			0,75	37,80
	8	0,50	55,30		20	0,50	35,00
		0,55	57,75			0,55	35,00
		0,60	60,55			0,60	35,00
		0,65	63,70			0,65	35,00
		0,70	66 50			0,70	35,00
		0,75	69,65			0,75	35,00
	9	0,50	52,15		22	0,50	33,25
		0,55	54,25			0,55	32,90
		0,60	56,70			0,60	32,90
		0,65	58,80			0,65	32,55
		0,70	61,25			0,70	32,55
		0,75	63,70			0,75	32,20

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
70	24	0,50	31,85	70	50	0,50	22,05
		0,55	31,85			0,55	21,00
		0,60	31,50			0 60	19,95
		0,65	31,15			0,65	19,25
		0 70	30,80			0,70	18,55
		0,75	30,45			0,75	17,50
	26	0,50	30,80		55	0,50	21,00
		0,55	30,45			0,55	19,95
		0,60	29,75			0,60	18,90
		0,65	29,40			0,65	17,85
		0,70	29,05			0,70	17,15
		0,75	28,70			0,75	16,45
	28	0,50	29,40		60	0,50	20,30
		0,55	29,05			0,55	19,25
		0,60	28,70			0,60	18,20
		0,65	28,00			0,65	17,15
		0,70	27,30			0,70	16,10
		0,75	27,30			0,75	15,40
	30	0,50	28,70	80	5	0,50	80,00
		0,55	28,00			0,55	85,60
		0,60	27,30			0,60	91,60
		0,65	26,95			0,65	98,40
		0,70	26,25			0,70	105,60
		0,75	25,90			0,75	113,20
	35	0,50	26,60		6	0,50	73,20
		0,55	25,90			0,55	77,20
		0,60	25,20			0,60	81,60
		0,65	24,50			0,65	87,20
		0,70	23,80			0,70	92,80
		0,75	23,10			0,75	98,80
	40	0,50	24,85		7	0,50	67,60
		0,55	23,80			0,55	71,30
		0,60	23,10			0,60	75,20
		0,65	22,40			0,65	79,20
		0,70	21,70			0,70	83,20
		0,75	20,65			0,75	88,00
	45	0,50	23,45		8	0,50	63,20
		0,55	22,40			0,55	66,00
		0,60	21,70			0,60	69,20
		0,65	20,65			0,65	72,80
		0,70	19,95			0,70	76,00
		0,75	18,90			0,75	79,60

Продолжение табл. 2

$q_{дв}$	T	n	$q_{уд}$	$q_{дв}$	T	n	$q_{уд}$
80	9	0,50	59,60	80	22	0,50	38,00
		0,55	62,00			0,55	37,60
		0,60	64,80			0,60	37,60
		0,65	67,20			0,65	37,20
		0,70	70,00			0,70	37,20
		0,75	72,80			0,75	36,80
	10	0,50	56,40		24	0,50	36,40
		0,55	58,40			0,55	36,40
		0,60	60,80			0,60	36,00
		0,65	62,80			0,65	35,60
		0,70	65,20			0,70	35,20
		0,75	67,20			0,75	34,80
	12	0,50	51,60		26	0,50	35,20
		0,55	53,20			0,55	34,80
		0,60	54,40			0,60	34,00
		0,65	56,00			0,65	33,60
		0,70	57,20			0,70	33,20
		0,75	58 80			0,75	32,80
	14	0,50	48,00		28	0,50	33,60
		0,55	48,80			0,55	33,30
		0,60	49,60			0,60	32,80
		0,65	50,40			0,65	32,00
		0,70	51,20			0,70	31,20
		0,75	52,40			0,75	31,20
	16	0,50	44,80		30	0,50	32,80
		0,55	45,20			0,55	32,00
		0,60	45,60			0,60	31,20
		0,65	46,40			0,65	30,80
		0,70	46,80			0,70	30,00
		0,75	47,20			0,75	29,60
	18	0,50	42,00		35	0,50	30,40
		0,55	42,40			0,55	29,60
		0,60	42,40			0,60	28,80
		0,65	42,80			0,65	28,00
		0,70	42,80			0,70	27,20
		0,75	43,20			0,75	26,40
	20	0,50	40,00		40	0,50	28,40
		0,55	40,00			0,55	27,20
		0,60	40,00			0,60	26,40
		0,65	40,00			0,65	25,60
		0,70	40,00			0,70	24,80
		0,75	40,00			0,75	23,60

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$
80	45	0,50	26,80
		0,55	25,60
		0,60	24,80
		0,65	23,60
		0,70	22,80
		0,75	21,60
	50	0,50	25,20
		0,55	24,00
		0,60	22,80
		0,65	22,00
		0,70	21,20
		0,75	20,00
	55	0,50	24,00
		0,55	22,80
		0,60	21,60
		0,65	20,40
		0,70	19,60
		0,75	18,80
	60	0,50	23,20
		0,55	22,00
		0,60	20,80
		0,65	19,60
		0,70	18,40
		0,75	17,60
90	5	0,50	90,00
		0,55	96,30
		0,60	103,05
		0,65	110,70
		0,70	118,80
		0,75	127,35
	6	0,50	82,35
		0,55	86,85
		0,60	91,80
		0,65	98,10
		0,70	104,40
		0,75	111,15
	7	0,50	76,05
		0,55	80,10
		0,60	84,60
		0,65	89,10
		0,70	93,60
		0,75	99,00

q_{20}	T	n	$q_{уд}$
90	8	0,50	71,10
		0,55	74,25
		0,60	77,85
		0,65	81,90
		0,70	85,50
		0,75	89,55
	9	0,50	67,05
		0,55	69,75
		0,60	72,90
		0,65	75,60
		0,70	78,75
		0,75	81,90
	10	0,50	63,45
		0,55	65,70
		0,60	68,40
		0,65	70,65
		0,70	73,35
		0,75	75,60
	12	0,50	58,05
		0,55	59,85
		0,60	61,20
		0,65	63,00
		0,70	64,35
		0,75	66,15
	14	0,50	54,00
		0,55	54,90
		0,60	55,80
		0,65	56,70
		0,70	57,60
		0,75	58,95
	16	0,50	50,40
		0,55	50,85
		0,60	51,30
		0,65	52,20
		0,70	52,65
		0,75	53,10
	18	0,50	47,25
		0,55	47,70
		0,60	47,70
		0,65	48,15
		0,70	48,15
		0,75	48,60

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
90	20	0,50	45,00	90	40	0,50	31,95
		0,55	45,00			0,55	30,60
		0,60	45,00			0,60	29,70
		0,65	45,00			0,65	28,80
		0,70	45,00			0,70	27,90
		0,75	45,00			0,75	26,55
	22	0,50	42,75		45	0,50	30,15
		0,55	42,30			0,55	28,80
		0,60	42,30			0,60	27,90
		0,65	41,85			0,65	26,55
		0,70	41,85			0,70	25,65
		0,75	41,40			0,75	24,30
	24	0,50	40,95		50	0,50	28,35
		0,55	40,95			0,55	27,00
		0,60	40,50			0,60	25,65
		0,65	40,05			0,65	24,75
		0,70	39,60			0,70	23,85
		0,75	39,15			0,75	22,50
	26	0,50	39,60		55	0,50	27,00
		0,55	39,15			0,55	25,65
		0,60	38,25			0,60	24,30
		0,65	37,80			0,65	22,95
		0,70	37,35			0,70	22,05
		0,75	36,90			0,75	21,15
	28	0,50	37,80		60	0,50	26,10
		0,55	37,35			0,55	24,75
		0,60	36,90			0,60	23,40
		0,65	36,00			0,65	22,05
		0,70	35,10			0,70	20,70
		0,75	35,10			0,75	19,80
	30	0,50	36,90	100	5	0,50	100,00
		0,55	36,00			0,55	107,00
		0,60	35,10			0,60	114,50
		0,65	34,65			0,65	123,00
		0,70	33,75			0,70	132,00
		0,75	33,30			0,75	141,50
	35	0,50	34,20		6	0,50	91,50
		0,55	33,30			0,55	96,50
		0,60	32,40			0,60	102,00
		0,65	31,50			0,65	109,00
		0,70	30,60			0,70	116,00
		0,75	29,70			0,75	123,50

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
100	7	0,50	84,50	100	18	0,50	52,50
		0,55	89,00			0,55	53,00
		0,60	94,00			0,60	53,00
		0,65	99,00			0,65	53,50
		0,70	104,00			0,70	53,50
		0,75	110,00			0,75	54,00
	8	0,50	79,00		20	0,50	50,00
		0,55	82,50			0,55	50,00
		0,60	86,50			0,60	50,00
		0,65	91,00			0,65	50,00
		0,70	95,00			0,70	50,00
		0,75	99,50			0,75	50,00
	9	0,50	74,50		22	0,50	47,50
		0,55	77,50			0,55	47,00
		0,60	81,00			0,60	47,00
		0,65	84,00			0,65	46,50
		0,70	87,50			0,70	46,50
		0,75	91,00			0,75	46,00
	10	0,50	70,50		24	0,50	45,50
		0,55	73,00			0,55	45,50
		0,60	76,00			0,60	45,00
		0,65	78,50			0,65	44,50
		0,70	81,50			0,70	44,00
		0,75	84,00			0,75	43,50
	12	0,50	64,50		26	0,50	44,00
		0,55	66,50			0,55	43,50
		0,60	68,00			0,60	42,50
		0,65	70,00			0,65	42,00
		0,70	71,50			0,70	41,50
		0,75	73,50			0,75	41,00
	14	0,50	60,00		28	0,50	42,00
		0,55	61,00			0,55	41,50
		0,60	62,00			0,60	41,00
		0,65	63,00			0,65	40,00
		0,70	64,00			0,70	39,00
		0,75	65,50			0,75	39,00
	16	0,50	56,00		30	0,50	41,00
		0,55	56,50			0,55	40,00
		0,60	57,00			0,60	39,00
		0,65	58,00			0,65	38,50
		0,70	58,50			0,70	37,50
		0,75	59,00			0,75	37,00

Продолжение табл. 2

$q_{эо}$	T	n	$q_{уд}$	$q_{эо}$	T	n	$q_{уд}$
100	35	0,50	38,00	120	6	0,50	109,80
		0,55	37,00			0,55	115,80
		0,60	36,00			0,60	126,40
		0,65	35,00			0,65	130,80
		0,70	34,00			0,70	139,20
		0,75	33,00			0,75	148,20
	40	0,50	35,50		7	0,50	101,40
		0,55	34,00			0,55	106,80
		0,60	33,00			0,60	112,80
		0,65	32,00			0,65	118,80
		0,70	31,00			0,70	124,80
		0,75	29,50			0,75	132,00
	45	0,50	33,50		8	0,50	94,80
		0,55	32,00			0,55	99,00
		0,60	31,00			0,60	103,80
		0,65	29,50			0,65	109,20
		0,70	28,50			0,70	114,00
		0,75	27,00			0,75	119,40
	50	0,50	31,50		9	0,50	89,40
		0,55	30,00			0,55	93,00
		0,60	28,50			0,60	97,20
		0,65	27,50			0,65	100,80
		0,70	26,50			0,70	105,00
		0,75	25,00			0,75	109,20
	55	0,50	30,00		10	0,50	84,60
		0,55	28,50			0,55	87,60
		0,60	27,00			0,60	91,20
		0,65	26,50			0,65	94,20
		0,70	24,50			0,70	97,80
		0,75	23,50			0,75	100,80
	60	0,50	29,00		12	0,50	77,40
		0,55	27,50			0,55	79,80
		0,60	26,00			0,60	81,60
		0,65	24,50			0,65	84,00
		0,70	23,00			0,70	85,80
		0,75	22,00			0,75	88,20
120	5	0,50	120,00		14	0,50	72,00
		0,55	128,40			0,55	73,20
		0,60	137,40			0,60	74,40
		0,65	147,60			0,65	75,60
		0,70	158,40			0,70	76,80
		0,75	169,80			0,75	78,60

Продолжение табл. 2

q_{20}	T	n	$q_{уд}$	q_{20}	T	n	$q_{уд}$
120	16	0,50	67,20	120	30	0,50	49,20
		0,55	67,80			0,55	48,00
		0,60	68,40			0,60	46,80
		0,65	69,60			0,65	46,20
		0,70	70,20			0,70	45,00
		0,75	70,80			0,75	44,40
	18	0,50	63,00		35	0,50	45,60
		0,55	63,60			0,55	44,40
		0,60	63,60			0,60	43,20
		0,65	64,20			0,65	42,00
		0,70	64,20			0,70	40,80
		0,75	64,80			0,75	39,60
	20	0,50	60,00		40	0,50	42,60
		0,55	60,00			0,55	40,80
		0,60	60,00			0,60	39,60
		0,65	60,00			0,65	38,40
		0,70	60,00			0,70	37,20
		0,75	60,00			0,75	35,40
	22	0,50	67,00		45	0,50	40,20
		0,55	56,40			0,55	38,40
		0,60	56,40			0,60	37,20
		0,65	55,80			0,65	35,40
		0,70	55,80			0,70	34,20
		0,75	55,20			0,75	32,40
	24	0,50	54,60		50	0,50	37,80
		0,55	54,60			0,55	36,00
		0,60	45,00			0,60	34,20
		0,65	53,40			0,65	33,00
		0,70	52,80			0,70	31,80
		0,75	52,20			0,75	30,00
	26	0,50	52,80		55	0,50	36,00
		0,55	52,20			0,55	34,20
		0,60	51,00			0,60	32,40
		0,65	50,40			0,65	30,60
		0,70	49,80			0,70	29,40
		0,75	49,20			0,75	28,20
	28	0,50	50,40		60	0,50	34,80
		0,55	49,80			0,55	33,00
		0,60	49,20			0,60	31,20
		0,65	48,00			0,65	29,40
		0,70	46,80			0,70	27,60
		0,75	46,80			0,75	26,40