

0 - 85



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ
И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ПРИ
ПОПЕРЕЧНОМ СТАТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ**

ГОСТ 9900-85

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. В. Соболев, В. Е. Голубев, Э. А. Абрамян, С. Н. Гриневецкая, Р. И. Рабу-
хина

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра Н. П. Кабанов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета СССР по стандартам от 25 марта 1985 г. № 787**

СТЕКЛО НЕОГРАНИЧЕСКОЕ И
СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫМетоды определения модуля упругости при
поперечном статическом изгибеInorganic glass and glasscrystal materials.
Methods for determination of elasticity modulus
at cross static bendingГОСТ
9900—85Взамен
ГОСТ 9900—61

ОКСТУ 5909

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта
1985 г. № 787 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает два метода определения модуля упругости при статическом поперечном изгибе неорганического стекла и стеклокристаллических материалов:

А — для определения относительной деформации растяжения посредством тензорезисторов, наклеенных на образец при действии на него двух сил;

Б — для определения стрелы прогиба при действии на образец одной силы. Метод Б применяют при разногласиях в оценке качества.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Для испытаний применяют отожженные образцы в виде прямоугольных параллелепипедов с подготовленной поверхностью в количестве не менее трех; все предварительно подшлифованные грани механически полируют до шероховатости R_a 0,040 мкм по ГОСТ 2789—73.

1.2. Разность хода лучей для отожженных прозрачных образцов, определенная по ГОСТ 3519—80 поляриметром при просвечивании через торец, не должна превышать 1 млн⁻¹ (10 нм/см).

1.3. На поверхности образцов не должно быть царапин, сколов и инородных включений.


- 1.4. Размеры в миллиметрах должны быть:
 по методу А — длина $120,0 \pm 1,0$, ширина $25,0 \pm 1,0$, толщина $6,0 \pm 0,5$;
 по методу Б — длина $120,0 \pm 5,0$, ширина $10,0 \pm 0,5$, толщина $5,0 \pm 0,5$.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Установка для проведения испытаний.

Схема установки для проведения испытаний по методам А и Б приведена на чертеже.

Схема установки для определения модуля упругости



А—блок-схема для метода А; Б—блок-схема для метода Б; 1, 11—призмы для передачи изгибающего усилия; 2, 12—образцы; 3, 13—опорные призмы; 4—прибор типа АИД или ИДЦ; 5—тензорезистор, 6—точка крепления штанги; 7—противовес; 8—штанга (0 и b —плечи рычага); 9—место навешивания гирь; 10—прибор типа ИЭВ или ИСЭ 7

Установка состоит из трех основных частей: устройства для ступенчатого нагружения образца, устройства для передачи изгибающего усилия на образец и измерительного прибора.

Устройство для ступенчатого нагружения образцов, действующее по принципу «рычага» непосредственно на призмы 1, передающие изгибающее усилие P на образец 2, состоит из штанги 8 с противовесом 7, подвижно закрепленной в одной точке 6. Усилие на образец создается гирей P_1 в соответствии с соотношением плеч рычага b и b_1 .

Устройство для передачи изгибающего усилия на образец через две призмы 1 (метод А) или одну призму 11 (метод Б) включ-

чает две опоры 3 в виде правильных трехгранных призм. Все призмы устройства должны быть изготовлены из стали марки У8 по ГОСТ 1435-74. Призмы 1 должны быть качающиеся и обеспечивать самоустановку на прилегание к поверхности образца. Длина призм (40 ± 1) мм, радиус закругления ребра (3 ± 1) мм.

Прибор типа АИД или ИДЦ для измерения относительной деформации должен быть с ценой деления 10 млн^{-1} (10 сод);

Прибор типа ИЗВ или ИЗС-7 для измерения стрелы прогиба должен быть с ценой деления $1 \cdot 10^{-6}$ м.

Тензорезисторы по ГОСТ 21616-76 для метода А с соответствующим связующим для наклейки характеризуются номинальной базой 20 мм и номинальным сопротивлением 200 Ом.

Соединительный провод должен быть медным, диаметром не менее 0,5 мм и длиной не более 2 м в шелковой или виниловой изоляции.

Микрометр с пределами измерения 0-25 мм по ГОСТ 6507-78.

Штангенциркуль со значением отчета по иониусу 0,05 мм по ГОСТ 166-80.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-72.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Образцы подвергают проверке в соответствии с п. 1.3 и очищают спиртом.

3.2. Ширину образца измеряют штангенциркулем с погрешностью не более $5 \cdot 10^{-2}$ мм, толщину измеряют микрометром с погрешностью не более $1 \cdot 10^{-2}$ мм.

3.3. Метод А

Подбирают два тензорезистора — рабочий (активный) и компенсационный — с разностью сопротивлений не более 0,05 Ом и коэффициентом тензочувствительности $(2 \pm 1)\%$, и наклеивают на два образца так, чтобы середина решетки петель каждого тензорезистора совпадала с серединой большой грани образца и петли располагались параллельно наибольшей стороне грани с отклонением не более 0,1 мм.

Толщина слоя связующего после его отвердения, определяемая по разности толщины образца с наклеенным тензорезистором и образца до наклеивания тензорезистора, должна быть не более $5 \cdot 10^{-2}$ мм. При наклейке тензорезистор разглаживают (при необходимости прижимают грузом) для удаления пузырьков воздуха.

Оба тензорезистора соединяют с измерителем деформаций соединительным проводом по схеме, указанной в инструкции по эксплуатации прибора. При отсутствии баланса между двумя тензорезисторами проверяют схему соединения на обрыв, замыкание или отсутствие контакта, при необходимости их переклеивают или заменяют новыми.

Устройство для ступенчатого нагружения соединяют с устройством для передачи изгибающего усилия и с прибором 4 в соответствии с чертежом (блок-схема А).

3.4. Метод Б.

Устройство для ступенчатого нагружения совмещают с устройством для передачи изгибающего усилия и с прибором 10 в соответствии с чертежом (блок-схема Б).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания проводят при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

4.2. Метод А

Образец с компенсационным датчиком не нагружают.

Образец с рабочим тензорезистором помещают в устройство для передачи изгибающего усилия в соответствии с чертежом (блок-схема А), располагая его так, чтобы грань с наклеенным тензорезистором была обращена в сторону опор, и записывают первое показание измерителя деформаций без нагружения образца.

Последовательно нагружают, а затем разгружают образец тремя — пятью ступенями по $(49,0 \pm 0,1) \text{ Н}$ и записывают показание прибора для каждой ступени нагружения и разгружения.

Разность показаний прибора между одинаковыми ступенями нагружения и разгружения не должна превышать 3%. При получении неудовлетворительных результатов испытание проводят на том же образце повторно, при дальнейших отклонениях рабочий тензорезистор должен быть наклеен заново.

Если при испытании образцы разрушаются, уменьшают нагрузку так, чтобы напряжение в образце не превышало половины предела прочности материала.

4.3. Метод Б

Образец помещают в устройство для передачи изгибающего усилия в соответствии с чертежом (блок-схема Б).

Нагружают, а затем разгружают образец тремя ступенями по $(4,90 \pm 0,05) \text{ Н}$ и записывают показание прибора для каждой ступени нагружения и разгружения.

Измеряют стрелу прогиба с погрешностью не более $1 \cdot 10^{-6} \text{ м}$.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Метод А

5.1.1. Модуль упругости (E) в ГПа вычисляют по формуле

$$E = 10^3 \frac{\sigma}{\epsilon},$$

где σ — напряжение, возникающее при изгибе в образце, МПа; ϵ — относительная деформация растяжения, млн^{-1} .5.1.2. Напряжение (σ) в МПа вычисляют по формуле

$$\frac{3IP}{bs^2},$$

где $l = (30,0 \pm 0,1)$ мм; P — нагрузка, соответствующая определенному уровню нагружения (одной ступени нагружения, либо кратному их числу), Н; b — ширина образца, мм; s — толщина образца, мм.5.1.3. Относительную деформацию (ϵ) вычисляют по формулам

$$\epsilon = A \bar{\Delta r}; \quad \bar{\Delta r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta r_i|,$$

где n — число ступеней нагружения; Δr_i — разность показаний измерителя деформации для соседних ступеней нагружения в делениях шкалы; $\bar{\Delta r}$ — среднее арифметическое всех Δr_i ; A — константа прибора, равная 10 или 1 млн^{-1} в зависимости от диапазона измерений прибора.

5.2. Метод Б

5.2.1. Модуль упругости (E) в ГПа вычисляют по формуле

$$E = 0,25 \cdot 10^3 \frac{Pf}{bs^3},$$

где P — нагрузка на каждом уровне нагружения, Н; f — стрела прогиба, соответствующая нагрузке P , мм; b и s — ширина и толщина образца соответственно, мм; $l = (100,0 \pm 0,2)$ мм.

5.3. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение модуля упругости трех образцов. Вычисляют среднее квадратическое отклонение по ГОСТ 11.004—74.

5.4. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать:

- харктеристику и обозначение материала;
- количество образцов, метод испытания;
- среднее арифметическое значение модуля упругости и среднее квадратическое отклонение;
- дату испытания;
- обозначение настоящего стандарта.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 16.04.85 Подп. к печ. 08.07.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л.
Тираж 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новокрестенский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лавки пер., 6. Зак. 593