

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Cross-cutting semi-round nose pliers.

Design and dimensions

ГОСТ

11387-75\*

Взамен

ГОСТ 11387-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с полукруглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.




Таблица 1

## Размеры в мм

Обозначение клещей	Применяемость	B	L	H	H <sub>1</sub>	не менее жкг.	Поз. 1 Клещевина		Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299-89
							Масса без закл. кг	Кол. 2	
Обозначение									
1200-0501		12	320	6	16	0,38	1200-0501/001		8×30
1200-0502		16			20	0,55	1200-0502/001		10×34
1200-0503		18	360		25	0,63	1200-0503/001		10×38
1200-0504		20	450	10	28	0,89	1200-0504/001		10×40
1200-0505		24	500		30	1,37	1200-0505/001		10×45
1200-0506		26	560		34	1,68	1200-0506/001		10×45
1200-0507		30		16	40	1,94	1200-0507/001		10×52

Пример условного обозначения попечных клещей с полукруглыми губками размером  $B=12$  мм:

Клещи 1200-0501 ГОСТ 11387-75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050-74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435-75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>b<sub>2</sub></i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>a</i>	$\sigma_{\text{b}}$ (пред. откл по Г12)
1200-0501/001	12	14	10	1,5	320	50	—	8,0	10	25	—	—	9
1200-0502/001	16	16	—	—	—	60	3	10,0	12	28	—	8	—
1200-0503/001	18	—	12	2,0	360	65	—	12,5	14	32	—	—	—
1200-0504/001	20	18	—	—	450	70	—	14,0	16	—	—	—	11
1200-0505/001	24	—	—	—	500	75	5	15,0	18	36	—	—	—
1200-0506/001	26	20	14	3,0	560	85	—	17,0	20	—	—	10	—
1200-0507/001	30	—	—	—	600	100	8	20,0	25	—	40	—	—

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>A</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более
1200-0501/001	16	7	14	0,18
1200-0502/001	20	8	18	0,26
1200-0503/001	22	9	20	0,30
1200-0504/001	24	10	22	0,43
1200-0505/001	25	13	—	0,67
1200-0506/001	28	15	25	0,82
1200-0507/001	32	18	—	0,95

Пример условного обозначения клещевины размером *B* = 12 мм:

Клещевина 1200-0501/001 ГОСТ 11387—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия *d* в клещевине по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.