

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52587—  
2006

## ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ

**Обозначения и методы измерения твердости**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» («ВНИИНМАШ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2006 г. № 255-ст

4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 525:1999 «Абразивная продукция на связках. Общие требования» (ISO 525:1999 «Bonded abrasive products — General requirements», NEQ):

- пунктам 5.5.1, 5.5.5 — в части обозначений абразивных материалов и связок;
- пункту 5.5.3 — в части обозначений твердости

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2007, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ

## Обозначения и методы измерения твердости

Abrasives tools. Designations and hardness test methods

Дата введения — 2008—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на методы измерения твердости (пескоструйный, вдавливание шарика, вдавливание конуса или цилиндра) абразивного инструмента из электрокорундовых (А), карбидкремниевых (С) материалов на керамической (V), бакелитовой (В), вулканитовой (Р) связках.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается применять акустический метод контроля по ГОСТ 25961.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 111 Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3647 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 3722 Подшипники качения. Шарики стальные. Технические условия

ГОСТ 23677 Твердомеры для металлов. Общие технические требования

ГОСТ Р 52381 (ISO 8486-1:1996, ISO 6344-2:1998, ISO 9138:1993, ISO 9284:1992) Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава

ГОСТ Р 52710 Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических волн

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Обозначения**

3.1 Твердость абразивного инструмента следует обозначать:

F, G — весьма мягкий;

Н, И, Ј — мягкий;  
К, Л — среднемягкий;  
М, Н — средний;  
О, Р, Q — среднетвердый;  
R, S — твердый;  
T, U — весьма твердый;  
V, W, X, Y, Z — чрезвычайно твердый.

**П р и м е ч а н и я**

1 Буквы характеризуют возрастание твердости внутри диапазона.

2 Ориентированное соответствие обозначений твердости по настоящему стандарту и ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323 приведено в приложении А.

## 4 Методы контроля

### 4.1 Пескоструйный метод

Метод распространяется на абразивные инструменты на связках V и В зернистостями F36—F220 по ГОСТ Р 52381 и М63—М5 по ГОСТ 3647.

Метод не распространяется на шлифовальные бруски зернистостями F100—F220 и М63—М5, шлифовальные круги с упрочняющими элементами, а также на шлифовальные круги высотой менее 8 мм и зернистостями F100—F220 и М63—М5.

#### 4.1.1 Аппаратура и материалы

При измерении твердости пескоструйным методом применяют следующие аппаратуру и материалы:

- прибор для измерения твердости, действие которого основано на разрушении поверхности абразивного инструмента струей кварцевого песка.

Рабочая часть прибора:

диаметр отверстия сопла прибора, мм:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| на выходе .....  | 6 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,1</sub> , |
| на входе .....   | 6 ± 0,1;                            |
| диаметр отверстия песочной воронки, мм .....   | 4,5 <sup>+0,4</sup> ,               |
| расстояние от нижней кромки сопла прибора до поверхности<br>абразивного инструмента, мм .....  | 9 ± 0,5;                            |
| объем рабочей порции песка, определяемый вместимостью камеры<br>прибора, см <sup>3</sup> .....   | 28 ± 1;                             |
| - манометр 1-го класса точности с пределом измерений, не превышающим 0,25 МПа по<br>ГОСТ 2405;   |                                     |
| - стекло полированное толщиной не менее 6 мм по ГОСТ 111;  |                                     |
| - кварцевый песок зернистостью F24 по ГОСТ Р 52381 с содержанием SiO <sub>2</sub> не менее 98 %, глины<br>не более 1 %, примесей не более 0,3 %. |                                     |

#### 4.1.2 Проведение измерений

4.1.2.1 Перед измерением твердости прибор контролируют на полированном стекле.

Глубина лунки на стекле (среднеарифметическое из пяти измерений) должна быть при давлении 0,05 МПа (0,5 ± 0,05) мм при давлении 0,15 МПа — (2,15 ± 0,05) мм.

4.1.2.2 Во время измерения торцовая поверхность защитного манжета головки прибора должна полностью соприкасаться с поверхностью испытуемого абразивного инструмента, имеющего поверхность для испытания диаметром не менее 35 мм.

4.1.2.3 В зависимости от замаркированной твердости абразивного инструмента на манометре устанавливают одно из давлений: 0,05 МПа или 0,15 МПа.

4.1.2.4 Измерение проводят при продолжающемся действии прижимающего усилия головки прибора к поверхности абразивного инструмента и считают законченным после полного выхода кварцевого песка из рабочей камеры.

4.1.2.5 Измерение считают недействительным, если в результате воздействия струи кварцевого песка на поверхность абразивного инструмента образовалось сквозное отверстие.

4.1.2.6 Для определения твердости абразивного инструмента проводят не менее трех измерений глубины лунки в различных максимально удаленных друг от друга точках абразивного инструмента.

**4.1.3 Обработка результатов измерений**

4.1.3.1 Твердость абразивного инструмента определяют по таблицам 1 и 2 по среднеарифметическому значению глубин лунок.

4.1.3.2 Глубину лунки измеряют в миллиметрах. Погрешность измерения — не более 0,05 мм (половина деления шкалы прибора).

4.1.3.3 Отклонение значения любого измерения твердости абразивного инструмента не должно превышать 7 % граничных значений интервала замаркированной твердости.

Среднеарифметическое значение глубины лунки должно находиться в интервале значений замаркированной твердости.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Обозна-<br>чение<br>твёр-<br>дости | Обозна-<br>чение<br>абразив-<br>ного мате-<br>риала | Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,05 МПа для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647 |                  |                  |                  |                  |             |                  |                  |
|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                    |   | F36   | F46; F54         | F60; F90         | F100--<br>F150   | F180;<br>F220    | M63;<br>M40 | M28, M20         |                  |
| F                                  | C   | От 5,1 до 4,4   | От 5,9 до 5,1    | От 8,7 до 7,7    | От 9,1 до 7,9    | От 8,1 до 7,1    |             | От 6,4 до 5,5    |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | От 9,0 до 7,5    | От 8,1 до 7,0    |             | От 6,3 до 5,5    | От 3,5 до 3,0    |
| G                                  | C   | Менее 4,4 до 3,8  | Менее 5,1 до 4,5 | Менее 7,7 до 6,7 | Менее 7,9 до 7,0 | Менее 7,1 до 6,2 |             | Менее 5,5 до 4,8 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 7,5 до 6,5 | Менее 7,0 до 6,0 |             | Менее 5,5 до 4,7 | Менее 3,0 до 2,6 |
| H                                  | C   | Менее 3,8 до 3,2  | Менее 4,5 до 3,9 | Менее 6,7 до 5,8 | Менее 7,0 до 6,1 | Менее 6,2 до 5,2 |             | Менее 4,8 до 4,2 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 6,5 до 5,5 | Менее 6,0 до 5,1 |             | Менее 4,7 до 4,0 | Менее 2,6 до 2,2 |
| I                                  | C   | Менее 3,2 до 2,6  | Менее 3,9 до 3,3 | Менее 5,8 до 4,9 | Менее 6,1 до 5,2 | Менее 5,2 до 4,6 |             | Менее 4,2 до 3,6 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 5,5 до 4,7 | Менее 5,1 до 4,4 |             | Менее 4,0 до 3,4 | Менее 2,2 до 1,8 |
| J                                  | C   | Менее 2,6 до 2,1  | Менее 3,3 до 2,8 | Менее 4,9 до 4,0 | Менее 5,2 до 4,2 | Менее 4,6 до 3,9 |             | Менее 3,6 до 3,0 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 4,7 до 4,0 | Менее 4,4 до 3,7 |             | Менее 3,4 до 2,8 | Менее 1,8 до 1,4 |
| K                                  | C   | Менее 2,1 до 1,6  | Менее 2,8 до 2,3 | Менее 4,0 до 3,3 | Менее 4,2 до 3,6 | Менее 3,9 до 3,3 |             | Менее 3,0 до 2,4 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 4,0 до 3,4 | Менее 3,7 до 3,1 |             | Менее 2,8 до 2,2 | Менее 1,4 до 1,0 |
| L                                  | C   | Менее 1,6 до 1,2  | Менее 2,3 до 1,8 | Менее 3,3 до 2,6 | Менее 3,6 до 2,9 | Менее 3,3 до 2,7 |             | Менее 2,4 до 1,8 |                  |
|                                    | A   |   |                  |                  | Менее 3,4 до 2,9 | Менее 3,1 до 2,5 |             | —                |                  |

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Обозна-<br>чение<br>твёр-<br>дости | Обозна-<br>чение<br>абразив-<br>ного мате-<br>риала | Глубина пунок при давлении воздуха в камере прибора 0,15 МПа для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647 |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                    |   | F36   | F46; F54            | F80; F90            | F100—<br>F150       | F180; F220       | M63;<br>M40         | M28; M20            | M14 и<br>мелче   |
| K                                  | C   | От 4,8<br>до 4,0  | От 5,7<br>до 4,9    | От 6,4<br>до 5,6    | От 6,0 до<br>5,5    | От 5,9 до 5,4    |                     | От 5,2 до 4,8       |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | От 5,8 до<br>5,2    | От 5,7 до 5,1    |                     | От 5,1<br>до 4,6    | От 4,6<br>до 4,2 |
| L                                  | C   | Менее 4,0<br>до 3,4   | Менее 4,9<br>до 4,2 | Менее 5,6<br>до 4,9 | Менее 5,5<br>до 5,1 | Менее 5,4 до 5,0 |                     | Менее 4,8 до 4,5    |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 5,2<br>до 4,7 | Менее 5,1 до 4,6 | Менее 4,6<br>до 4,1 | Менее 4,2<br>до 3,8 |                  |
| M                                  | C   | Менее 3,4<br>до 2,9   | Менее 4,2<br>до 3,6 | Менее 4,9<br>до 4,3 | Менее 5,1<br>до 4,7 | Менее 5,0 до 4,6 | Менее 4,5 до 4,2    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 4,7<br>до 4,3 | Менее 4,6 до 4,1 | Менее 4,1<br>до 3,6 | Менее 3,8<br>до 3,4 |                  |
| N                                  | C   | Менее 2,9<br>до 2,4   | Менее 3,6<br>до 3,1 | Менее 4,3<br>до 3,7 | Менее 4,7<br>до 4,4 | Менее 4,6 до 4,2 | Менее 4,2 до 3,9    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 4,3<br>до 3,9 | Менее 4,1 до 3,7 | Менее 3,6<br>до 3,2 | Менее 3,4<br>до 3,1 |                  |
| O                                  | C   | Менее 2,4<br>до 2,0   | Менее 3,1<br>до 2,6 | Менее 3,7<br>до 3,2 | Менее 4,4<br>до 4,1 | Менее 4,2 до 3,9 | Менее 3,9 до 3,6    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 3,9<br>до 3,5 | Менее 3,7 до 3,3 | Менее 3,2<br>до 2,9 | Менее 3,1<br>до 2,8 |                  |
| P                                  | C   | Менее 2,0<br>до 1,7   | Менее 2,6<br>до 2,2 | Менее 3,2<br>до 2,8 | Менее 4,1<br>до 3,8 | Менее 3,9 до 3,6 | Менее 3,6 до 3,3    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 3,5<br>до 3,1 | Менее 3,3 до 2,9 | Менее 2,9<br>до 2,6 | Менее 2,8<br>до 2,5 |                  |
| Q                                  | C   | Менее 1,7<br>до 1,5   | Менее 2,2<br>до 1,9 | Менее 2,8<br>до 2,4 | Менее 3,8<br>до 3,5 | Менее 3,6 до 3,3 | Менее 3,3 до 3,0    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 3,1<br>до 2,8 | Менее 2,9 до 2,6 | Менее 2,6<br>до 2,3 | Менее 2,5<br>до 2,2 |                  |
| R                                  | C   | Менее 1,5<br>до 1,3   | Менее 1,9<br>до 1,6 | Менее 2,4<br>до 2,1 | Менее 3,5<br>до 3,2 | Менее 3,3 до 3,0 | Менее 3,0 до 2,7    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 2,8<br>до 2,5 | Менее 2,6 до 2,3 | Менее 2,3<br>до 2,0 | Менее 2,2<br>до 1,9 |                  |
| S                                  | C   | Менее 1,3<br>до 1,1   | Менее 1,6<br>до 1,4 | Менее 2,1<br>до 1,8 | Менее 3,2<br>до 2,9 | Менее 3,0 до 2,7 | Менее 2,7 до 2,4    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 2,5<br>до 2,2 | Менее 2,3 до 2,0 | Менее 2,0<br>до 1,8 | Менее 1,9<br>до 1,7 |                  |
| T, U                               | C   | Менее 1,1<br>до 0,9   | Менее 1,4<br>до 1,2 | Менее 1,8<br>до 1,5 | Менее 2,9<br>до 2,7 | Менее 2,7 до 2,5 | Менее 2,4 до 2,1    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 2,2<br>до 1,9 | Менее 2,0 до 1,7 | Менее 1,8<br>до 1,6 | Менее 1,7<br>до 1,5 |                  |
| V, W, X,<br>Y, Z                   | C   | Менее 0,9<br>до 0,7   | Менее 1,2<br>до 1,0 | Менее 1,5<br>до 1,3 | Менее 2,7<br>до 2,5 | Менее 2,5 до 2,3 | Менее 2,1 до 1,8    |                     |                  |
|                                    | A   |   |                     |                     | Менее 1,9<br>до 1,6 | Менее 1,7 до 1,4 | Менее 1,6<br>до 1,4 | Менее 1,5<br>до 1,3 |                  |

#### 4.2 Метод вдавливания шарика

Метод распространяется на шлифовальные круги и бруски высотой менее 8 мм на связках V и В зернистостями F100—F220 по ГОСТ Р 52381 и M63—M5 по ГОСТ 3647.

##### 4.2.1 Аппаратура

При измерении твердости методом вдавливания шарика применяют следующую аппаратуру: прибор типа ТР (Роквелл) по ГОСТ 23677;

шарики диаметром 5 или 10 мм степеней точности от 3 до 40 по ГОСТ 3722.

##### 4.2.2 Проведение измерений

4.2.2.1 Находящаяся перпендикулярно к оси приложения нагрузки поверхность абразивного инструмента для измерения твердости должна быть не менее 6 мм.

4.2.2.2 В зависимости от замаркированной твердости абразивного инструмента устанавливают нагрузки 981Н или 1471Н и шарики диаметрами 5 или 10 мм.

4.2.2.3 Сначала прикладывают предварительную нагрузку 98 Н, при этом абразивный инструмент должен перемещаться только в одном направлении, сближаясь с наконечником прибора.

4.2.2.4 После приложения предварительной нагрузки прикладывают плавно возрастающую основную нагрузку 981 Н или 1471 Н и снимают ее через 4—7 с после резкого замедления движения стрелки индикатора прибора.

Измерение твердости проводят при продолжающемся действии основной нагрузки.

4.2.2.5 Для определения твердости абразивного инструмента проводят не менее трех измерений в различных максимально удаленных друг от друга точках абразивного инструмента.

##### 4.2.3 Обработка результатов измерений

4.2.3.1 Твердость абразивного инструмента определяют по таблицам 3—5 по среднеарифметическому значению отсчета по шкале В индикатора прибора.

Погрешность отсчета — ±1,0 ед. шкалы.

Таблица 3

| Обозначение твердости | Обозначение абразивного материала | Показания прибора при нагрузке 981 Н и диаметре шарика 5 мм для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
|                       |                                   | F100—F150  | F180, F220     | M63 и мельче   |
| F                     | A                                 | —  | —              | Более 3 до 11  |
|                       | C                                 |  |                | —              |
| G                     | A                                 |  | Более 11 до 19 | —              |
|                       | C                                 |  |                | —              |
| H                     | A                                 |  | Более 2 до 10  | Более 19 до 27 |
|                       | C                                 |  | —              | —              |
| I                     | A                                 |  | Более 10 до 19 | Более 27 до 36 |
|                       | C                                 |  | —              | —              |
| J                     | A                                 |  | Более 19 до 27 | Более 36 до 45 |
|                       | C                                 |  | —              | —              |
| K                     | A                                 | Более 4 до 13  | Более 27 до 36 | Более 45 до 55 |
|                       | C                                 | Более 5 до 20  | Более 43 до 58 | Более 50 до 63 |
| L                     | A                                 | Более 13 до 24   | Более 36 до 70 | Более 55 до 65 |
|                       | C                                 | Более 20 до 34   | Более 58 до 36 | Более 63 до 73 |
| M                     | A                                 | Более 24 до 35   | Более 45 до 55 | Более 65 до 73 |
|                       | C                                 | Более 34 до 44   | Более 70 до 79 | Более 73 до 81 |

Окончание таблицы 3

| Обозначение твердости | Обозначение абразивного материала | Показания прибора при нагрузке 981 Н и диаметре шарика 5 мм для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647 |                  |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                       |                                   | F100—F150  | F180; F220       | M63 и мельче     |
| N                     | A                                 | Более 35 до 44   | Более 55 до 65   | Более 73 до 81   |
|                       | C                                 | Более 44 до 54   | Более 79 до 85   | Более 81 до 88   |
| O                     | A                                 | Более 44 до 54   | Более 65 до 73   | Более 81 до 87   |
|                       | C                                 | Более 54 до 63   | Более 85 до 91   | Более 88 до 95   |
| P                     | A                                 | Более 54 до 63   | Более 73 до 82   | Более 87 до 96   |
|                       | C                                 | Более 63 до 72   | Более 91 до 96   | Более 95 до 101  |
| Q                     | A                                 | Более 63 до 72   | Более 82 до 89   | Более 96 до 102  |
|                       | C                                 | Более 72 до 80   | Более 96 до 101  | Более 101 до 106 |
| R                     | A                                 | Более 72 до 80   | Более 89 до 96   | Более 102 до 106 |
|                       | C                                 | Более 80 до 88   | Более 101 до 105 | Более 106 до 110 |
| S                     | A                                 | Более 80 до 88   | Более 96 до 102  | Более 106 до 110 |
|                       | C                                 | Более 88 до 97   | Более 105 до 109 | Более 110 до 114 |
| T, U                  | A                                 | Более 88 до 96   | Более 102 до 109 | Более 110 до 114 |
|                       | C                                 | Более 97 до 105  | Более 109 до 113 | —                |
| V, W, X, Y, Z         | A                                 | —  | —                | Более 114 до 120 |
|                       | C                                 |  | Более 113 до 120 | —                |

Таблица 4

| Обозначение твердости | Показания прибора при измерении твердости абразивного инструмента из карбидкремниевых материалов (С) при нагрузке 981 Н и диаметре шарика 10 мм для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647 |                |                 |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|
|                       | F100—F150  | F180, F220     | M63 и мельче    |
| F                     | —  | Более 5 до 9   | Более 9 до 24   |
|                       |  |                |                 |
| H                     | Более 4 до 5   | Более 10 до 24 | Более 24 до 39  |
| I                     | Более 5 до 18  | Более 24 до 42 | Более 39 до 54  |
| J                     | Более 18 до 33   | Более 42 до 60 | Более 54 до 69  |
| K                     | Более 33 до 50   | Более 60 до 78 | Более 69 до 85  |
| L                     | Более 50 до 72   | Более 78 до 98 | Более 85 до 101 |

Таблица 5

| Обозначение твердости | Показания прибора при измерении твердости абразивного инструмента из электрокорундовых материалов (А) при нагрузке 1471 Н и диаметре шарика 10 мм для зернистостей F100—F150 по ГОСТ Р 52381 |
|-----------------------|--|
| H                     | До 6   |
| I                     | Более 6 » 27   |
| J                     | » 27 » 37  |
| K                     | » 37 » 47  |
| L                     | » 47 » 57  |

4.2.3.2 Отклонение значения любого измерения твердости абразивного инструмента не должно превышать 5 % граничных значений интервала замаркированной твердости.

Среднеарифметическое значение отсчета по шкале В индикатора прибора должно находиться в интервале значений замаркированной твердости.

#### 4.3 Метод вдавливания конуса или цилиндра

Метод вдавливания конуса распространяется на шлифовальные круги с наружным диаметром до 500 мм, высотой от 6 до 150 мм, зернистостями F100—F220 по ГОСТ Р 52381 и M63—M5 по ГОСТ 3647 на связке R, массой не более 20 кг.

Метод вдавливания цилиндра распространяется на гибкие полировальные круги с наружным диаметром до 500 мм, высотой от 6 до 150 мм, зернистостями F100—F40 по ГОСТ Р 52381 на связке R, массой не более 20 кг.

##### 4.3.1 Аппаратура

При измерении твердости применяют прибор типа ТКВ (модернизированный прибор Роквелла) с конусом или цилиндром.

Угол конуса при вершине —  $(60 \pm 0,5)$ °.

Радиус сферы вершины конуса —  $(0,05 \pm 0,01)$  мм.

Диаметр цилиндра —  $(12 \pm 0,1)$  мм.

Высота цилиндра — 5—10 мм.

Твердость цилиндра — 40—45 HRC.

Параметр шероховатости поверхности конуса и цилиндра —  $R_a \leq 0,32$  мкм.

##### 4.3.2 Проведение измерений

4.3.2.1 Для измерения твердости сначала прикладывают предварительную нагрузку  $(98 \pm 1,9)$  Н, при этом круг должен перемещаться только в одном направлении, сближаясь с конусом или цилиндром.

4.3.2.2 После приложения предварительной нагрузки прикладывают плавно возрастающую основную нагрузку  $(588 \pm 2,9)$  Н в течение 3—4 с.

Измерение твердости проводят при продолжающемся действии предварительной нагрузки.

4.3.2.3 Расстояние между центрами двух соседних отпечатков или расстояние от центра отпечатка до края круга должно быть не менее 3 мм.

4.3.2.4 Для определения твердости проводят не менее трех измерений в различных максимально удаленных друг от друга точках.

##### 4.3.3 Обработка результатов измерений

4.3.3.1 Твердость кругов определяют по таблицам 6, 7 по среднеарифметическому значению показаний прибора.

Таблица 6

| Обозначение твердости | Показание прибора с конусом |
|-----------------------|-----------------------------|
| K, L                  | От 410 до 350               |
| M, N                  | Менее 350 » 300             |
| O, P, Q               | » 300 » 250                 |
| R, S                  | » 250 » 200                 |

Таблица 7

| Обозначение твердости | Показание прибора с цилиндром для кругов высотой, мм |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
|                       | От 6 до 13   | Св. 13 до 25  | Св. 25        |
| S                     | От 70 до 140   | От 130 до 210 | От 140 до 230 |
| M                     | Св. 140 » 220  | Св. 210 » 300 | Св. 230 » 330 |
| I                     | » 220 » 310  | » 300 » 400   | » 330 » 410   |

4.3.3.2 Отклонение значения любого измерения твердости шлифовальных кругов не должно превышать 5 % граничных значений интервала замаркированной твердости.

Среднеарифметическое значение показания прибора должно находиться в интервале значений замаркированной твердости.

Приложение А  
(справочное)

Ориентировочное соответствие обозначений твердости по настоящему стандарту и ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323

| Обозначение твердости   |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| По настоящему стандарту | По ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323 |
| F                       | BM1                                   |
| G                       | BM2                                   |
| H                       | M1                                    |
| I                       | M2                                    |
| J                       | M3                                    |
| K                       | CM1                                   |
| L                       | CM2                                   |
| M                       | C1                                    |
| N                       | C2                                    |
| O                       | CT1                                   |
| P                       | CT2                                   |
| Q                       | CT3                                   |
| R                       | T1                                    |
| S                       | T2                                    |
| T, U                    | BT                                    |
| V, W, X, Y, Z           | ЧТ                                    |

УДК 621.922.08:620.178:006.354,  
621.922:620.178:152.2:006.354,  
621.922:620.178:006.354

ОКС 25.100.70

Ключевые слова: инструмент абразивный, пескоструйный метод, метод вдавливания шарика, метод вдавливания конуса

---

Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *И.А. Королева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 21.05.2020. Подписано в печать 10.08.2020. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,85.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального  
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)