

к ГОСТ 11011—64 Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2

Вместо изданной номограммы для пересчета температур (черт. 4) следует пользоваться номограммой, приведенной ниже:

