

Изменение № 3 ГОСТ 15614—70 Манометры, вакуумметры показывающие и самопишущие. Методы и средства поверки

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.11.82 № 4341 срок введения установлен

с 01.01.83

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 3068-81 — СТ СЭВ 3070-81).

Вводная часть. Третий абзац после слов «СТ СЭВ 1974—79» дополнить словами: «и СТ СЭВ 3068-81 — СТ СЭВ 3070-81».

Приложение 2 изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

Информационные данные о соответствии  
ГОСТ 15614—70 СТ СЭВ 1974—79, СТ СЭВ 3068-81 — СТ СЭВ 3070-81

ГОСТ 15614—70	СТ СЭВ 1974—79	СТ СЭВ 3068—81	СТ СЭВ 3069—81	СТ СЭВ 3070—81
Разд. 1	Разд. 3	Разд. 1	Разд. 1	Разд. 1
Разд. 2	—	Разд. 2	Разд. 2	Разд. 2
Разд. 3	—	Разд. 3	Разд. 3	Разд. 3
Пп. 3.6, 3.10—3.11, 3.13	Разд. 4	—	—	—

(Продолжение см. стр. 228)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15614—70)

ГОСТ 15614—70	СТ СЭВ 1974—79	СТ СЭВ 3068—81	СТ СЭВ 3069—81	СТ СЭВ 3070—81
П. 4.1	—	П. 4.1	П. 4.1	П. 4.1
П. 4.2.1	Разд. 6	П. 4.2	П. 4.2	—
Пп. 4.2.3; 4.2.14	Разд. 4	—	—	—
П. 4.2.4	—	—	—	П. 4.2.3
П. 4.2.10	—	—	—	П. 4.2.2
П. 4.2.13	Разд. 2	—	—	П. 4.2.4
П. 4.2.14	Разд. 4	П. 4.5.2	П. 4.5.2	П. 4.2.5
П. 4.2.17	Разд. 2	П. 4.5.2	П. 4.5.2	П. 4.2.7
П. 4.2.18	Разд. 6	П. 4.5.2	П. 4.5.2	Пп. 4.2.8; 4.2.9
П. 4.5.2	—	П. 4.5.3	—	—
П. 4.5.3	—	П. 4.5.3	—	—
П. 4.6	—	—	—	П. 4.3
П. 4.6.7	—	—	—	П. 4.3.2
П. 4.6.8	—	—	—	П. 4.4.2
П. 4.6.9	—	—	—	П. 4.4.3
Разд. 5	Разд. 7	Разд. 5	Разд. 5	Разд. 5

(ИУС № 2 1983 г.)