

Поправка к ГОСТ 32221—2013 Концентраты медные. Методы анализа

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 9.5.1. Формула 13	$X = \frac{(m_1 - m_2) - (m_3 - m_4) \cdot 100}{m}$	$\frac{[(m_1 - m_2) - (m_3 - m_4)] \cdot 100}{m}$

(ИУС № 1 2019 г.)