

к ГОСТ 13126—83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры (см. поправку, ИУС № 10—86)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 355. Графа «В каком месте»	таблица 7. Графы h h_1	таблица 7. Для блоков 1004—5267—1004—5269. Графы h h_1

(ИУС № 6 1988 г.)