



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-19- *7634*

от *05.09* 2014

Касательно: Введение в действие резолюции ИМО MSC.338(91) – поправки к части II-2 Международной конвенции (МК) СОЛАС-74 касательно средств связи аварийных партий по борьбе с пожаром.

Объект наблюдения:

Суда в эксплуатации

Ввод в действие С момента подписания

Срок действия: до переиздания НД

Срок действия продлен до

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № -- от --

Количество страниц: 1+1

Приложения: -

Зам. генерального директора – директор морского департамента

(Signature)
В.А. Баранов

Вносит изменения в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, НД 2-020101-040.

Настоящим информируем, что 01.07.2014 вступила в силу резолюция ИМО MSC.338(91), содержащая поправки к части II-2 Международной конвенции (МК) СОЛАС-74, а именно новое Правило II-2/10.4, предписывающие следующее:

«Для судов, построенных 1 июля 2014 года или после этой даты, обязательно наличие на борту минимум двух (2) комплектов УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи для каждой аварийной партии по борьбе с пожаром. Вышеуказанная УКВ аппаратура двухсторонней радиотелефонной связи должна быть взрывозащищенного или искробезопасного типа. Суда построенные до 01 июля 2014 года должны отвечать данному требованию не позднее первого освидетельствования (для SE или SP) после 1 июля 2018 года.»

В часть V «Техническое наблюдение за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС, а также заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.
3. Отделу по учету флота ГУР и подразделениям по наблюдению в эксплуатации внести соответствующую запись в раздел дополнительной информации конвенционной части статуса.
4. Отделу 341 включить требования в чек-лист программы STORM.

Исполнитель: Волков А.С. Отдел 341 (812) 605-05-59
Егоров В.Г. Отдел 315 (812) 380-19-92

СЭД ТЭЗИС: *14-191613*
от 20.08.2014 г.

Изменения, вносимые в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, НД 2-020101-040.

1. В главу 19.2, части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» добавляется новый пункт 19.2.1.33 следующего содержания:

«19.2.1.33 проверку наличия как минимум двух комплектов УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи для каждой аварийной партии по борьбе с пожаром (пр. II-2/10.4 СОЛАС 74/12). Наличие данного оборудования требуется вне зависимости от количества УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи используемой для ГМССБ.».

2. В главу 19.5, части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» добавляется новый пункт 19.5.2.144 следующего содержания:

«19.5.2.144 проверку наличия как минимум двух комплектов УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи для каждой аварийной партии по борьбе с пожаром (пр. II-2/10.4 СОЛАС 74/12). Наличие данного оборудования требуется вне зависимости от количества УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи используемой для ГМССБ.».