

Группа Г62

к ГОСТ Р 50213—92 Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса $5^{\circ}57'$. Размеры и методы контроля

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1. Графа А. Для $D=80$, $L=230$, $D_1=32$		8

(ИУС № 2 1993 г.)