

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ КОНСТРУКТОРСКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БЮРО НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
СПКТБ "НЕФТЕГАЗМАШ"

СОГЛАСОВАНО
Госгортехнадзор России
письмо №10-13/46
от 19.07.99г.



М Е Т О Д И К А
ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ БЛОКА МАНИФОЛЬДА

0898-00.003 МУ

Зам.директора

Ф.А.Гирфанов

Изм. № подп.	Подп. и фамил.	Изм. № подп.	Подп. и фамил.
№-4	1999	12.01	Галимов

1998

Содержание

1 Общие положения	3
2 Аппаратура	4
3 Подготовка к контролю	5
4 Порядок контроля	8
5 Оформление результатов контроля	13
6 Техника безопасности	14
Приложение А	15

РНБ. № подп.
Ф - 40 / 98
Лист. № документа
17.02

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В настоящей "Методике проведения неразрушающего ультразвукового контроля деталей установки блока манифольда" излагается технология визуального и ультразвукового методов контроля.

1.2 Неразрушающий контроль (далее НК) должен выполняться на центральных базах производственного обслуживания и заводах нефтяного машиностроения при капитальном ремонте установки блока манифольда.

1.3 Периодичность контроля деталей блока манифольда обусловлена длительностью и структурой ремонтных циклов бурового оборудования, определяемыми в соответствии с "Системой технического обслуживания и планового ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности" 2-е изд. М.ВНИОЭНГ, 1982.

Периодичность проведения дефектоскопии деталей блока манифольда - один раз в год, не реже.

1.4 В соответствии с системой ППР у деталей блока манифольда производится замер толщины стенок в местах наибольшего износа, установленных на основании опыта эксплуатации.

1.5 Сварные швы после визуального контроля и гидравлического испытания подвергаются ультразвуковой дефектоскопии в соответствии с ГОСТ 14782-86 только в доступных для контроля местах и в местах подварок при капитальном ремонте.

1.6 Настоящая методика неразрушающего контроля деталей блока манифольда разработана в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1987 г. (далее - Правила).

1.7 Элементы блока манифольда, подвергаемые НК, перечислены в таблице 1 и показаны на рисунках 1 и 2.

1.8 При НК деталей блока манифольда по настоящей методике выявляются трещины, раковины и другие нарушения сплошности металла сварных швов и степень износа стенок деталей блока манифольда.

Инв. № позл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
T-4/89	Ред	14.01		

(Пзм)	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист

3

Таблица 1 - Элементы блока манифольда,
подвергаемые НК


Элемент (зона контроля)	Метод контроля	Возможные дефекты в зонах контроля	Обозначение контролируемых элементов (зон контроля на рисунках 1, 2)
Коллектор раздающий			
Трубопровод УБМ-70К.02.02.101	Визуальный УЗК	Износ стенок Трешины в сварных швах	1
Патрубок УБМ-70К.02.02.102	Визуальный УЗК	Износ стенок Трешины в сварных швах	2
Фланец БМ70М-07.01.002	Визуальный УЗК	Трешины в сварном шве	3
Фланец БМ 70М-07.01.005	Визуальный УЗК	Трешины в сварном шве	4
Патрубок БМ-70М.07.01.006	Визуальный УЗК	Износ стенок Трешины в сварном шве	5
Патрубок УБМ-70К.02.02.002	Визуальный УЗК	Износ стенок Трешины в сварном шве	6
Коллектор напорный			
Труба БМ70М-01.00.012	Визуальный УЗК	Износ стенок	7
Угольник БМ70М-04.00.003	Визуальный УЗК	Износ стенок	8
Труба выходная БМ70М-04.00.007	Визуальный УЗК	Износ стенок	9
Труба БМ70М-04.00.001-02	Визуальный УЗК	Износ стенок	10
Труба БМ70М-04.00.001	Визуальный УЗК	Износ стенок	11
Труба БМ70М-04.00.001-01	Визуальный УЗК	Износ стенок	12
Патрубок БМ70М-04.00.004	Визуальный УЗК	Износ стенок	13
Патрубок БМ70М-04.00.009	Визуальный УЗК	Износ стенок	14

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изв. № луб.	Годл. и дата
T - 2 / 99	✓ Тариф 10.07			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

0898-00.003 МУ

Лист



х-место контроля толщины стенок труб и патрубков

1-трубопровод УБМ-70К.02.02.101; 2-патрубок УБМ-70К.02.02.102; 3-фланец БМ70М-07.01.002;
4-фланец БМ70М-07.01.005; 5-БМ70М-07.01.006; 6-патрубок УБМ-70К.02.02.002


Рисунок 1 - Коллектор раздающий УБМ-70К.02.00.000

Схема расположения мест контроля толщины стенок и сварных швов

Изм.	Лист	Мн.докум.	Подп.

0898-00.003 MY

Лист
5



х-место контроля толщины стенок труб и патрубков

7-труба БМ70М-01.00.0012; 8-угольник БМ70М-04.00.003; 9-труба выходная БМ70М-04.00.007;
10-труба БМ70М-04.00.001-02; 11-труба БМ70М-04.00.001; 12-труба БМ70М-04.00.001-01;
13-патрубок БМ70М-04.00.004; 14-патрубок БМ70М-04.00.009

Рисунок 2 - Коллектор напорный УБМ-70К-03.04.0009

2 АППАРАТУРА

2.1 Для проведения визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10, например ЛИП-3-10^х, ЛТ-1-4^х ГОСТ 25706-83.

2.2 Для контроля линейных размеров применяются:

Линейка - 500 ГОСТ 427-75;

Линейка - 1000 ГОСТ 427-75;

Штангенциркуль ШЦ - II - 250 - 0,05 ГОСТ 166-89.

2.3 Для НК акустическим (ультразвуковым) методом применяют дефектоскопы типа УД2-12, УД-13П, УДИ-1-70, толщиномеры "Кварц-15", УТ-81М, УТ-93П.

2.4 Порядок работы с аппаратурой приводится в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации приборов и комплектующих их устройств.

2.5 Для НК сварных швов деталей блока манифольда и измерения толщины стенок труб и патрубков применяют комплект преобразователей. Используют как прямые преобразователи, так и наклонные (призматические) с углом призмы 40°, 50°, 53°, 55° с частотой 2,5 МГц и 5 МГц.

2.6 Для настройки приборов ультразвукового контроля используются эталоны №1, 2, 3 и 4 в соответствии с ГОСТ 14782-86 и специально изготовленные испытательные образцы элементов контролируемых сварных соединений.

2.7 Для калибровки ультразвукового толщиномера используются как эталон №1 по ГОСТ 14782-86, так и специально изготовленные образцы с толщинами от 3 до 20 мм (3; 4; 6; 8; 10; 15; 20). Калибровку толщиномеров производят перед каждым замером.

2.8 Настройку чувствительности ультразвуковой аппаратуры при контроле деталей блока манифольда производят по испытательным образцам, изготовленным из бездефектных частей списанных деталей блока манифольда, с предварительно нанесенными искусственными дефектами.

2.9 Настройку чувствительности ультразвуковой аппаратуры при контроле сварных швов деталей блока манифольда производят по испытательным образцам с контрольным искусственным дефектом в виде зарубки (рисунок 3). Размеры отражателей (зарубок) приведены в таблице 2. Зарубка наносится с помощью специального бойка (рисунок 4).

2.10 Сварные соединения следует контролировать по схемам, приведенным на рисунках 5, 6 и 7.

Инв. № п/п	Номер	Подп. и дата	Взам. инв. №	Номер	Подп. и дата
7-7/99	✓✓✓	4/01			

Пози.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ



Лист
7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т-7/99	Доф 12.01			

Кард
Лист
№ документа
Подп.
Дата

0898-00 003 МУ

Лист
8



- 1 - угловой отражатель;
 2 - акустическая ось;
 3 - преобразователь;
 4 - образец контролируемого металла

Рисунок 3 - Испытательный образец для настройки
чувствительности дефектоскопа





Рисунок 4 - Боек для изготовления искусственных дефектов типа зарубок

Иниц. № полн.	Полн. и дата	Взам. инн. № инв. № даты	Полн. и дата
T-Ч/99	✓	2.01	

Нзм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ




а - прямым лучом

б - однократно отраженным лучом

в - двукратно отраженным лучом

Стыковые сварные соединения



соединения внахлестку

а - контроль трещин;

б - контроль шлаковых включений;

в - контроль непроваров

1 - преобразователь призматический

Рисунок 5 - Схемы прозвучивания сварных соединений

Инв. № п/спл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т-5/99	11.01			

0898-00.003 МУ

Лист

10




Рисунок 6 - Схема перемещения искателя по поверхности при контроле сварного шва


Нр. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
7-2/98	✓ 04-10-01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист

11



1 - призматический преобразователь

Рисунок 7 - Схема контроля углового сварного шва по поверхности патрубка

Инв. № патрол.	Полиг. и дата	Взам. инв. №	Инв. № глубл.	Подп. и дата
Т-4 / 99	Техн. 19.01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист

12

Таблица 2 - Чувствительность ультразвукового контроля сварных соединений деталей блока манифольда

Номинальная толщина свариваемых деталей, мм	Размеры зарубки при контроле (ВхН), мм	
	стыкового соединения	углового соединения
3 - 4	2,0 x 0,7	2,0 x 0,7
4 - 5,9	2,0 x 0,8	2,0 x 0,8
6 - 7,9	2,0 x 2,0	2,0 x 2,0
8 - 11,5	2,0 x 2,0	2,5 x 1,5
12 - 14,5	2,0 x 2,0	2,0 x 2,0
15 - 20	2,0 x 2,5	2,0 x 2,5

3 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1 Работы по НК деталей блока манифольда выполняют лаборатории или другие службы НК предприятий, имеющие лицензию Госгортехнадзора России.

3.2 НК проводит специально обученный персонал, имеющий удостоверение установленного образца.

3.3 НК деталей напорного коллектора, раздающего коллектора, вспомогательного трубопровода блока манифольда проводится при их текущем или капитальном ремонте и включается в операцию "Дефектовка деталей", которая внесена в технологическую карту ремонта.

3.4 Детали блока манифольда перед дефектоскопией должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины, отслаивающейся окалины и краски любыми способами (механическим, промывкой в керосине, в растворе каустической соды с последующим ополаскиванием).

3.5 В случае, когда окалина или краска имеет хорошее сцепление с металлом и представляет собой плотную (без рыхлостей и пор) пленку или слой на поверхности металла, контроль ведут по окрашенной поверхности или окалине.

3.6 Острые выступы и неровности на поверхности, подвергаемой НК, удаляют с помощью ручной шлифовальной машинки с мелким наждачным камнем, напильником и наждачной бумагой. При зачистке контролируемой поверхности следить за тем, чтобы размеры ее не вышли за пределы допусков размеров детали.

3.7 Сварные швы предварительно должны подвергаться внешнему осмотру. В случае обнаружения подрезов, пор, незаваренных кратеров, других видимых дефектов, они подлежат устраниению и исправлению до ультразвукового контроля.

Инв. № полл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № полл.	Подп. и дата
7-2/93	✓	✓	7-2/93	✓

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

3.8 При контроле сварных соединений зачистке подлежат поверхность шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны шва.

3.9 Выбор способа прозвучивания зависит от толщины контролируемого металла, геометрических размеров сварного шва, доступа к сварным швам. Выбирается такой способ прозвучивания, который позволяет обеспечить контроль всего наплавленного металла.

3.10 Ультразвуковой контроль можно проводить при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C. Температура деталей должна быть такой же. При несоблюдении этих условий снижается чувствительность метода.

3.11 Рабочая частота при ультразвуковом контроле выбирается исходя из шероховатости контролируемой поверхности деталей блока манифольда и составляет 2,5 МГц, 5 МГц.

3.12 Для обеспечения акустического контакта между искателем и изделием подготовленную поверхность перед контролем тщательно протирают ветошью, а затем на нее наносят слой контактной смазки.

3.13 Для получения надежного акустического контакта преобразователь - контролируемое изделие следует применять различные по вязкости масла.

3.14 Выбор масла по вязкости зависит от чистоты контролируемой поверхности и температуры окружающей среды. Чем грубее поверхность и выше температура, тем более вязкие масла следует применять в качестве контактной жидкости.

3.15 Наиболее подходящей контактной жидкостью для деталей блока манифольда являются масла типа МС-20 ГОСТ 21743-76 и ТМ-1-18 ГОСТ 17479.2-85. Для контроля необработанных поверхностей и с большой шероховатостью допускается применение высоковязких смазок типа солидол ГОСТ 1033-79.

3.16 В качестве контактной жидкости рекомендуется также использовать жидкость следующего состава (А.С. 1298652):

1) Состав жидкости:

моющее средство МЛ-72 или МЛ-80 - 0,5 вес %;
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) - 1-2 вес %;
вода - остальное.

2) Приготовление жидкости:

В 5 л воды растворить 30 г МЛ-80, затем добавить 100 г КМЦ и оставить все для набухания КМЦ в течение 5-6 ч. Затем все перемешать до получения однородной массы. Для ускорения растворения КМЦ воду необходимо подогреть до 60-80 °C

3.17 Увеличение вязкости контактной жидкости снижает чувствительность к выявлению дефектов. Поэтому в каждом случае следует выбирать контактную жидкость с минимальной вязкостью, обеспечивающей надежный акустический контакт преобразователь - контролируемая поверхность.

3.18 Настройку дефектоскопа на заданную чувствительность производят по эталонам, которые входят в комплект дефектоскопа,

Инв. № полн.	Полн. и дата	Взам. инв. №	Испл. № дубл.	Подп. и дата
7-24/99	Строй	12.01		

Н/зм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7				

0898-00.003 МУ

Лист

14

а затем по испытательным образцам (п.п. 2.7-2.9), для чего на поверхность ввода (поверхность контролируемой детали, через которую в нее вводятся упругие колебания) наносят контактную жидкость и устанавливают ультразвуковой преобразователь.

3.19 На месте проведения НК должны иметься;

- 1) подводка от сети переменного тока напряжением 127/220 В. Колебания напряжения не должны превышать $\pm 5\%$. В том случае, если колебания напряжения выше, применять стабилизатор;
- 2) подводка шины "земля";
- 3) обезжижающие смеси и вода для промывки;
- 4) обтирочный материал;
- 5) набор средств для визуального контроля и измерения линейных размеров;
- 6) аппаратура с комплектом приспособлений;
- 7) компоненты, необходимые для приготовления контактной среды;
- 8) набор средств для разметки и маркировки.

4 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1 Основные параметры дефектоскопа подлежащие проверке перед контролем сварных соединений:

- 1) частота УЗК;
- 2) чувствительность контроля;
- 3) точность работы глубиномера;
- 4) угол ввода ультразвукового луча.

4.2 Для контроля деталей блока манифольда применяют преобразователи с частотой ультразвуковых колебаний 2,5 МГц и 5МГц и углом призмы 40° - 55°.

4.3 Чувствительность ультразвукового контроля сварных соединений толщиной менее 20 мм настраивают по стандартному эталону СО-1 ГОСТ 14782-86 и испытательным образцам (п. 2.9).

4.4 Ультразвуковой преобразователь устанавливают на поверхность образца, с предварительно нанесенной контактной жидкостью.

4.5 Чувствительность дефектоскопа настраивают по угловому отражателю (зарубке), выполненному на внешней поверхности испытательного образца.

4.6 Настройка скорости развертки должна соответствовать толщине прозвучиваемой детали.

4.7 Перемещая преобразователь по поверхности испытательного образца добиваются на экране дефектоскопа максимальной амплитуды импульса от контрольного дефекта в виде зарубки.

4.8 Ручками "Чувствительность" и "Ослабление" доводят амплитуду импульса до 2/3 высоты экрана дефектоскопа. Мешающие сигналы при этом убирают с помощью ручки "Отсечка шумов".

Инв. № п/п	Полп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Полп. и дата
7-4/99	✓	✓	✓	12.01

Изм	Лист	№ докум.	Полп.	Дата	Лист	15
					0898-00.003 МУ	

4.9 Зону автоматического сигнализатора дефектов (АСД) устанавливают таким образом, чтобы ее начало находилось рядом с зондирующими импульсом, а конец - рядом с импульсом от контрольного отражателя.

Зондирующий импульс должен быть вне зоны действия АСД.

4.10 Настраивают чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при величине эхо-сигнала от контрольного дефекта, равной 2/3 высоты экрана дефектоскопа. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле сварных швов призматическим преобразователем.

4.11 Проводят повторный поиск контрольного отражателя на стандартном образце и при надежном его выявлении переходят к контролю сварных швов деталей блока манифольда.

4.12 Ультразвуковой преобразователь устанавливают на сварные швы контролируемых деталей. Контроль сварных соединений толщиной 3-20 мм проводят с одной стороны детали по обеим сторонам сварного шва за один проход наклонными преобразователями. Нижняя (корневая) часть шва контролируется прямым лучом, верхняя - однократно отраженным. Призматический преобразователь плавно перемещают по поверхности деталей вдоль шва, совершая при этом возвратно-поступательные движения перпендикулярно к оси шва и поворачивая его в обе стороны на 5-15° (рисунок 6). Для выявления поперечных трещин преобразователь перемещают вдоль шва под углом 10-20° к его оси. Перемещение преобразователя в продольном направлении шва должно быть в пределах 2-5 мм, при этом с помощью переключателя "Ослабление" повышают чувствительность дефектоскопа на 3-5 дБ по сравнению с чувствительностью оценки и ведут поиск дефектов, следя за срабатыванием АСД.

4.13 При срабатывании АСД дефектоскоп из режима поисковой чувствительности переводят в режим чувствительности оценки (п.п. 4.7-4.10) и определяют:

- 1) местонахождение дефекта;
- 2) максимальную амплитуду эхо-сигнала;
- 3) условную протяженность дефекта.

4.14 При контроле сварных соединений методом УЗК детали блока манифольда отбраковывают в следующих случаях:

- 1) если амплитуда эхо-импульса дефекта равна по высоте амплитуде эхо-импульса от искусственного дефекта или превышает ее;
- 2) если обнаруженный на "поисковой" чувствительности дефект является протяженным, т.е. если расстояние перемещения преобразователя-искателя между точками, соответствующими моментам исчезновения сигнала от дефекта, составляет более 10 мм;
- 3) если обнаружена цепочка точечных дефектов с амплитудой не менее 10 мм и условной протяженностью более 1,5 толщины стенки на участке шва, равном десятикратной толщине стенки.

Ном. № подп.	Полп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.
7-4/29	Юни 2001		

Изм	Лист	№ докум.	Полп.	Дата	0898-00.003 МУ	Лист
						16

Заключение о годностидается по двухбалльной системе: "годен", "не годен".

4.15 Через 0,5 ч после начала контроля, а затем через каждые 1,5-2 ч работы проверяют настройку дефектоскопа по испытательному образцу, согласно п.п. 4.7-4.10.

4.16 Схемы контроля сварных швов деталей блока манифольда приведены на рисунках 5, 6 и 7.

4.17 Контроль толщины деталей блока манифольда

4.17.1 Для измерения толщин стенок деталей блока манифольда используются преобразователи с частотой 2,5 МГц и 5 МГц. Калибровка толщиномера проводится по образцам толщиной 3-20 мм. Для измерения толщин стенок деталей от 3 до 10 мм используется преобразователь с частотой 5 МГц, а для измерения толщин выше 10 мм используется преобразователь с частотой 2,5 МГц.

4.17.2 При подключении датчика следует помнить, что приемная часть его выведена под штеккер, а передающая часть - под гнездо.

4.17.3 Толщиномер калибруют следующим образом:
ультразвуковой преобразователь толщиномера устанавливают на контролируемую поверхность, подготовленную в соответствии с п.3.

При калибровке диапазона 3-10 мм прикладывают преобразователь к образцу 3 мм и ручкой прибора "Начало шкалы" устанавливают стрелку на делении шкалы, соответствующее 3 мм. Затем эту же операцию проводят для образца 10 мм, вращая ручку "Конец шкалы".

4.17.4 Указанные операции повторяют до тех пор, пока измеряемые значения не будут соответствовать значениям калибровочных образцов. Аналогично калибруется прибор на диапазонах 10-20 мм, в этом случае используется образец с толщиной 20 мм и преобразователь с частотой 2,5 МГц.

4.17.5 После калибровки толщиномера приступают к контролю толщины металла деталей блока манифольда.

Место измерения должно быть зачищено на участке 20 x 20 мм. Поверхность деталей должна быть подготовлена к контролю в соответствии с п.3.


4.17.6 Измерение толщин стенок труб блока манифольда производить по всей длине труб, в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, не менее чем через каждые 50 мм для труб длиной до 500 мм и через каждые 400 мм для труб длиной до 4000 мм, отступив 30 мм от торцов.

4.17.7 Предельные отклонения на контролируемые размеры трубопроводов по толщине стенки - минус 12,5 % от номинальной толщины.

4.17.8 По результатам ежегодного УЗК определяется скорость коррозионного износа стенок деталей для своевременного установления сроков замены изношенных деталей блока манифольда.

Инв. № п/з	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Полп. и дата
7-4 / 99	Vork 19.01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0898-00.003 МУ	Лист
17						



х - место контроля толщины стенки

Рисунок 8 - Схема контроля трубы БМ70М-04.00.012


Инв. № польл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Низк. № глубл.	Подп. и дата
T-7/39	✓ 6-11	✓ 12.01		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист

18



X - место контроля толщины стенки


Рисунок 9 - Схема контроля угляника БМ70М-04.00.003

Инв. № подл.	Подл. и дата	Блан. инв. №	Ним. № дубл.	Полп. и дата
7 - 7 / 99	19.07.99			

Нзм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист
19




X - место контроля толщины стенки

Рисунок 10 - Схема контроля трубы выходной
БМ70М-04.00.007

Ннв. № полп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубж.	Подп. и дата
T-У/99	✓ 07			

Ннв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ



Резьба насосно-компрессорных труб 60
ГОСТ 633-80

Обозначение	L, мм
БМ70М-04.00.001	625
-01	275
-02	280

x - место контроля толщины стенки


Рисунок 11 - Схема контроля трубы БМ70М-04.00.001;
трубы БМ70М-04.00.001-01;
трубы БМ70М-04.00.001-02

Изм.	№ по пла.	Позн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Попл. и даты
7	2/99	Заряг 11.01			

0898-00.003 МУ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
21



X - место контроля толщины стенки

Рисунок 12 - Схема контроля патрубка БМ70М-04.00.004


Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полп. и дата
Т-Ч/99	Соф. 12.01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист

22



Резьба насосно-компрессорных труб 60 ГОСТ 633-80

X - место контроля толщины стенки

Рисунок 13 - Схема контроля патрубка БМ70М-04.00.009

Инв. № подл.	Посл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № глубл.	Подп. и дата
Т-2/99	18.01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист
23

4.17.9 Схемы контроля толщины стенок деталей блока манифольда приведены на рисунках 8-13.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1 По результатам НК составляется акт (см.приложение А) в двух экземплярах, один из которых прилагается к паспорту блока манифольда. В паспорте записывается номер акта и дата проведения контроля. Второй экземпляр акта хранится в службе неразрушающего контроля.

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Дефектоскопия деталей блока манифольда должна проводиться специально обученным персоналом, имеющим соответствующее удостоверение.

6.2 При проведении работ по ультразвуковому контролю дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.003-86, действующими "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором 31 марта 1992 года и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором 21 декабря 1984 года.

Дефектоскописты должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6.3 При выполнении контроля должны соблюдаться требования "Санитарных норм и правил при работе с оборудованием, создающим ультразвук, передаваемый контактным путем на руки работающих" №2282-80, утвержденных Минздравом СССР, и требования безопасности, изложенные в технической документации на применяемую аппаратуру, утвержденной в установленном порядке.

6.4 Уровни шума, создаваемого на рабочем месте дефектоскописта, не должны превышать допустимых по ГОСТ 12.1.003-83.

6.5 При организации работ по контролю должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

Инв. №	Подп. ч. дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. ч. дата
7-4/99	Доц / 4.01			

(Поз)	Лист	№ докум.	Подп. ч. дата

0898-00.003 МУ

Лист
24

Приложение А

А К Т

Регистрационный № _____

" ____ " 199 ____ г.

г. _____

(наименование предприятия, на котором производилась проверка)

Настоящий акт составлен о проверке _____
(наименование оборудования, узла, детали)

в условиях _____
(указывается место проверки: буровая, мастерская, трубная база и т.д.)

Тип прибора _____ № прибора _____

Оператор-дефектоскопист _____, удостоверение №
(Ф.И.О.)

Заводской (инвентарный) номер
проверяемого оборудования _____

Результаты проверки _____

Место эскиза

Начальник службы
неразрушающего контроля _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Оператор-дефектоскопист _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Копию акта получил _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Г-4/99	✓ 01/12.01			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист
25

Перечень ссылочных нормативно-технических документов

1. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
 2. ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
 3. ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
 4. ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Методы измерения основных параметров
 5. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности
 6. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
 7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
 8. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 9. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Москва. Энергоатомиздат. 1992
 10. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Москва. Гоэнергонадзор. 1994
 11. Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. Утв. Госгортехнадзором России 14.08.92г.
 12. Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 (2.1). Руководство по эксплуатации ЩЮ2.068.136 РЭ
 13. РТМ 1.2.020-81 Руководящий технический материал. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля авиационных деталей. ВИАМ 1981г.
 14. РД 39-12-1224-84 Технология неразрушающего контроля кронблоков и талевых блоков. ВНИИТнефть. 1985
 15. РД 39-0147014-527-86 Технология неразрушающего контроля крюкоблоков и крюков грузоподъемных механизмов. ВНИИТнефть. Куйбышев. 1986
 16. РД 39-2-782-82 Методика дефектоскопии концов бурильных труб. ВНИИТнефть. 1983
 17. Методика неразрушающего контроля утяжеленных, ведущих бурильных труб и переводников. ВНИИТнефть. 1978
 18. Технология ультразвукового контроля резьб корпусов турбобуров. ВНИИТнефть. 1989
 19. Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении. НИИХИММАШ. Москва. 1988
 20. Дефектоскопия нефтяного оборудования. Москва. "Недра". 1975

Инв. № пасл.	Подп. ч. дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Полп. п. дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подп.	Полн. и фамил.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и даты
T-4/99	✓	12.01		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0898-00.003 МУ

Лист
27