

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ****КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ****Конструкция и размеры**

Blacksmith's hand and hammer tools.

Cross-cutting semi-round nose pliers.

Design and dimensions

**ГОСТ****11387-75\***

Взамен

ГОСТ 11387-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ**

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с полукруглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение клещей	Применяемость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>H<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более	Poz. 1 Клещевина	Poz. 2 Заклепка по ГОСТ 10299—80
							Кол. 2	Кол. 1
1200-0501		12	320	6	16	0,38	1200-0501/001	8×30
1200-0502		16			20	0,55	1200-0502/001	10×34
1200-0503		18	360		25	0,63	1200-0503/001	10×38
1200-0504		20	450	10	28	0,89	1200-0504/001	10×40
1200-0505		24	500		30	1,37	1200-0505/001	10×45
1200-0506		26	560		34	1,68	1200-0506/001	10×45
1200-0507		30		16	40	1,94	1200-0507/001	10×52

Пример условного обозначения поперечных клещей с полукруглыми губками размером *B*=12 мм:

*Клещи 1200-0501 ГОСТ 11387—75*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>b<sub>2</sub></i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i> (пред. откл. по Г12)
1200-0501/001	12	14	10	1,5	320	50		8,0	10	25		9
1200-0502/001	16	16				60	3	10,0	12	28	8	
1200-0503/001	18		12	2,0	360	65		12,5	14	32		
1200-0504/001	20	18			450	70		14,0	16			11
1200-0505/001	24				500	75	5	15,0	18	36		
1200-0506/001	26	20	14	3,0	560	85		17,0	20		10	
1200-0507/001	30					100	8	20,0	25	40		

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>A</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более
1200-0501/001	16	7	14	0,18
1200-0502/001	20	8	18	0,26
1200-0503/001	22	9	20	0,30
1200-0504/001	24	10	22	0,43
1200-0505/001	25	13		0,67
1200-0506/001	28	15	25	0,82
1200-0507/001	32	18		0,95

Пример условного обозначения клещевины размером *B*=12 мм:

Клещевина 1200-0501/001 ГОСТ 11387—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия *d<sub>1</sub>* в клещевине по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.