

**ФОТОУМНОЖИТЕЛИ****Метод измерения напряжения запирания**Photomultipliers. Method of measuring  
cut-off voltage**ГОСТ  
11612.16-75\*****Взамен  
ГОСТ 11612-65  
в части напряжения  
запирания**

ОКП 63 6720

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 24 февраля 1975 г. № 500 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 11.07.85 № 2185 срок  
действия продлен

до 01.07.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на фотоумножители с  
числом каскадов более одного и устанавливает метод прямого из-  
мерения напряжения запирания.

Общие требования при измерении и требования безопасности—  
по ГОСТ 11612.0—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ**

1.1. Метод основан на измерении напряжения на управляющем  
электроде, при котором ток анода фотоумножителя уменьшается  
в заданное число раз при освещении всей рабочей площади фо-  
токаатода постоянным световым потоком.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Измерения проводят на установке, электрическая струк-  
турная схема которой приведена на чертеже.


---

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июле 1985 г. (ИУС 10—85)



1—источник света с ослабителями светового потока, источником питания и вольтметром контроля режима работы; 2—вольтметр измерения напряжения запирающего; 3—светонепроницаемая камера с фотоумножителем; 4—источник питания фотоумножителя с делителем напряжения (или отдельные источники питания электродов) с вольтметром контроля режима работы; 5—амперметр

2.2. Источник света должен соответствовать требованиям ГОСТ 11612.0—81, предъявляемым к источникам с ненормированным спектральным составом.

Постоянный световой поток должен обеспечивать ток анода, соответствующий заданному значению, установленному в стандартах или технических условиях на фотоумножители конкретных типов.

При измерениях освещают всю рабочую поверхность фотокатода.

2.3. Ослабитель светового потока, источник питания и вольтметр контроля режима работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 11612.0—81.

2.4. Вольтметр измерения напряжения запирающего должен соответствовать требованиям ГОСТ 11612.0—81.

Прибор должен обеспечивать получение отсчета в последних  $2/3$  шкалы.

Ток потребления вольтметра должен составлять менее 0,01 тока делителя напряжения питания фотоумножителя.

2.5. Светонепроницаемая камера, источник питания фотоумножителя с делителем напряжения (или отдельные источники питания электродов) с вольтметром контроля режима работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 11612.0—81.

Соотношение сопротивлений резисторов делителя должно соответствовать заданному распределению напряжений с погрешностью в пределах  $\pm 5\%$ .

2.6. Амперметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 11612.0—81.

Прибор должен обеспечивать получение отсчета в последних  $2/3$  шкалы.

### 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Устанавливают напряжение питания фотоумножителя, обеспечивающее световую анодную чувствительность, указанную в стандартах или технических условиях на фотоумножители конкретных типов.

3.2. Устанавливают световой поток обеспечивающий заданный фототок анода, установленный в стандартах или технических условиях на фотоумножители конкретных типов.

3.3. Изменяют напряжение на управляющем электроде так, чтобы фототок анода фотоумножителя уменьшился в заданное число раз, установленное в стандартах или технических условиях на фотоумножители конкретных типов.

3.4. Измеряют напряжение запираения.

#### 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Погрешность измерения напряжения запираения находится в интервале  $\pm 15\%$  с установленной вероятностью 0,95.

Закон распределения погрешности — нормальный.

Разд. 1—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. № 1).

---