

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПЕРЕЖИМКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Triangular nicking tools.
Design and dimensions

ГОСТ
11424-75*

Взамен
ГОСТ 11424-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры треугольных пережимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Обозначение треугольной перезимки	Применя- емость	B	L	L ₁	l	a	r	Масса, кг, не более	Поз. 1 Перезимка треугольная Кол. 1	Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434-75 Кол. 1
Обозначения										
1252-0201	—	20	125	900	—	7	2	0,42	1252-0201/001	1088-0112
1252-0202	—	—	175	1000	25	—	—	0,49	1252-0202/001	1088-0113
1252-0203	—	—	150	1025	—	10	3	0,95	1252-0203/001	1088-0114
1252-0204	—	30	200	1175	—	—	—	1,14	1252-0204/001	1088-0115
1252-0205	—	40	150	1020	—	13	—	1,71	1252-0205/001	1088-0127
1252-0206	—	—	—	—	—	—	—	2,00	1252-0206/001	—
1252-0207	—	—	200	1170	—	16	4	2,84	1252-0207/001	1088-0128
1252-0208	—	50	250	1280	30	—	—	4,32	1252-0208/001	1088-0132
1252-0209	—	70	—	1220	—	20	—	6,68	1252-0209/001	1088-0131
1252-0210	—	—	300	1330	—	—	—	7,70	1252-0210/001	1088-0132
1252-0211	—	—	—	1385	—	23	—	11,90	1252-0211/001	1088-0135
1252-0212	—	85	—	1435	35	—	—	13,50	1252-0212/001	—
1252-0213	—	100	350	1815	—	25	5	15,30	1252-0213/001	1088-0137
1252-0214	—	—	400	1425	—	—	—	17,30	1252-0214/001	1088-0138

Пример условного обозначения треугольной перезимки размерами B=20 мм, L=125 мм:

Перезимка треугольная 1252-0201 ГОСТ 11424-75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.

3. Твердость — HRC, 36,5...41,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435-75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение треугольной перезимки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.