

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Cross-cutting square nose pliers.

Design and dimensions

ГОСТ

11388-75\*

Взамен

ГОСТ 11388-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с квадратными губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г. Пост. № 2098 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

P a g e 9 W - M M

Обозначение клеммей	Применяемость	<i>H</i>	<i>H</i> <sub>1</sub>	<i>B</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более	Поз. 1 / Клемменик	Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299-80
							Кол. 2	Кол. 1
1200-0701		40	80	18	800	2,31	1200-0701/001	12×45
1200-0702		50	90	20	900	3,73	1200-0702/001	12×50
1200-0703		80	100	24	1000	5,80	1200-0703/001	16×60
1200-0704		100	120	25	1250	10,84	1200-0704/001	16×65

Пример условного обозначения поперечных клещей с квадратными губками размером  $H=40$  мм.

Клещи 1200-0701 ГОСТ 11388-75

(Измененная редакция. Изд. № 1).


- 1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.  
1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 1.4. Маркировать: условное обозначение клемм без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клеммов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>B<sub>1</sub></i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>b<sub>2</sub></i>	<i>b<sub>3</sub></i>	<i>b<sub>4</sub></i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i> спр. откл. по 1132
1200-0701/001	20	40	70	18	6	30	22	11	12	45	10	13
1200-0702/001	25	45	100	20	8	34	24	18	15	50	12	—
1200-0703/001	40	50	140	24	10	42	28	22	16	55	—	—
1200-0704/001	50	60	180	25	12	50	32	24	18	63	14	17

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>t</i>	<i>T</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	Масса, к. не более
1200-0701/001	800	80	30	70	4	32	8	1,13
1200-0702/001	900	90	32	90	—	—	10	1,84
1200-0703/001	1000	120	34	125	5	55	—	2,84
1200-0704/001	1250	150	38	155	6	65	15	5,36

Пример условного обозначения клещевины по-  
перечных клещей с квадратными губками размером  $H=20$  мм:

Клещевина 1200-0701/001 ГОСТ 11388—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия  $d_1$  в клещевине по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.