

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

**ГОСТ Р**  
**52781—**  
**2007**  
(ИСО 525:1999,  
ИСО 603-1:1999—  
ИСО 603-6:1999,  
ИСО 13942:2000)

---

# КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ЗАТОЧНЫЕ

## Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2007 г. № 339-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к следующим международным стандартам:

ИСО 525:1999 «Абразивная продукция на связке. Общие требования» (ISO 525:1999 «Bonded abrasive products — General requirements», MOD);

ИСО 603-1:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 1. Круги шлифовальные для межцентрового наружного круглого шлифования» (ISO 603-1:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 1: Grinding wheels for external cylindrical grinding between centres», MOD);

ИСО 603-2:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 2. Круги шлифовальные для бесцентрового наружного круглого шлифования» (ISO 603-2:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 2: Grinding wheels for centreless external cylindrical grinding», MOD);

ИСО 603-3:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 3. Круги шлифовальные для внутреннего круглого шлифования» (ISO 603-3:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 3: Grinding wheels for internal cylindrical grinding», MOD);

ИСО 603-4:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 4. Круги шлифовальные для плоского шлифования» (ISO 603-4:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 4: Grinding wheels for surface grinding/peripheral grinding», MOD);

ИСО 603-5:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 5. Круги шлифовальные для торцового шлифования» (ISO 603-5:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 5: Grinding wheels for surface grinding/face grinding», MOD);

ИСО 603-6:1999 «Абразивная продукция на связке. Размеры. Часть 6. Круги для заточки режущего инструмента» (ISO 603-6:1999 «Bonded abrasive products — Dimensions — Part 6: Grinding wheels for tool and tool room grinding», MOD);

ИСО 13942:2000 «Абразивная продукция на связке. Предельные отклонения размеров и допуски биений» (ISO 13942:2000 «Bonded abrasive products — Limit deviations and run-out tolerances», MOD).

При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики и особенности национальной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанных международных стандартов для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2012 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© ISO, 1999, 2000 — Все права сохраняются

© Стандартиформ, оформление, 2008, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ЗАТОЧНЫЕ

Технические условия

Grinding and tool-grinding wheels. Specifications

Дата введения — 2009—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные и заточные круги на керамической (V), бакелитовой (B), вулканической (R) связках зернистостями от F36 и мельче.

Настоящий стандарт не распространяется на круги для ручных машин.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 801 Сталь подшипниковая. Технические условия

ГОСТ 1050 Металлопродукция из легированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 3060 Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения

ГОСТ 3647 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 27595 Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30513 Инструмент абразивный и алмазный. Методы испытаний на безопасность

ГОСТ Р 52381 (ИСО 8486-1:1996, ИСО 6344-2:1998, ИСО 9138:1993, ИСО 9284:1992) Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава

ГОСТ Р 52587 Инструмент абразивный. Обозначения и методы измерения твердости

ГОСТ Р 52588 Инструмент абразивный. Требования безопасности

ГОСТ Р 52710 Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических волн

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным

ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

**закрытая рабочая зона:** Зона, в которой проводят шлифование на стационарных станках с принудительной механической подачей, включая подвод и отвод детали или шлифовального круга; при этом работающий защищен от возможного разрыва шлифовального круга.

### 4 Классификация и размеры

4.1 Круги следует изготавливать следующих типов:

- 1 — прямого профиля;
- 2 — кольцевые;
- 3 — с коническим профилем;
- 4 — с двусторонним коническим профилем;
- 5 — с выточкой;
- 6 — чашечные цилиндрические;
- 7 — с двусторонней выточкой;
- 10 — с двусторонней выточкой и ступицей;
- 11 — чашечные конические;
- 12, 14 — тарельчатые;
- 20 — с выборкой;
- 21 — с двусторонней выборкой;
- 22 — с выборкой и выточкой;
- 23 — с выборкой и выточкой на одной стороне;
- 24 — с выборкой и выточкой на одной стороне и с выточкой на другой стороне;
- 25 — с выборкой и выточкой на одной стороне и выборкой на другой стороне;
- 26 — с выборкой и выточкой на обеих сторонах;
- 35 — торцовый прямого профиля;
- 36 — прямого профиля с запрессованными крепежными элементами;
- 37 — кольцевой с запрессованными крепежными элементами;
- 38 — с односторонней ступицей;
- 39 — с двусторонней ступицей.

4.2 Размеры кругов должны соответствовать указанным на рисунках 1—23 и в таблицах 1—20.




Рисунок 1 — Круги типа 1

Таблица 1

В миллиметрах

| D  | T                 | H   |
|----|-------------------|-----|
| 6  | 6; 10; 13         | 2,5 |
| 8  | 6; 10; 13; 16     | 2,5 |
| 10 | 6; 10; 13; 16; 20 | 4,0 |

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

| <i>D</i>   | <i>T</i>   | <i>H</i>                     |
|--|--|------------------------------|
| 13   | 4; 6; 10; 13; 16; 20   | 4,0; 6,0                     |
| 16   | 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32  | 6,0                          |
| 20   | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32   | 6,0                          |
| 25   | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40   | 6,0                          |
| 32   | 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50  | 10,0; 13,0                   |
| 40   | 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50  | 10,0; 13,0; 16,0             |
| 50   | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63   | 10,0; 13,0; 16,0             |
| 63   | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63   | 16,0; 20,0                   |
| 80   | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63   | 20,0; 32,0                   |
| 100  | 1,0; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80              | 16,0; 20,0; 32,0             |
| 125  | 1,0; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80              | 20,0; 32,0; 50,8             |
| 150  | 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100                   | 20,0; 32,0; 50,8; 65,0       |
| 175  | 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40  | 20,0; 32,0                   |
| 180  | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63   | 20,0; 32,0                   |
| 200  | 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160         | 20,0; 25,0; 32,0; 50,8; 76,2 |
| 250  | 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125                        | 32,0; 50,8; 76,2; 127,0      |
| 300  | 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200                      | 32,0; 50,8; 76,2; 127,0      |
| 350 (356)  | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 80; 100; 125; 150; 160; 200                | 76,2; 127,0; 203,2           |
| 400 (406)  | 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200                         | 127,0; 203,2                 |
| 450 (457)  | 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100   | 127,0; 203,2                 |
| 500 (508)  | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600 | 127,0; 203,2; 304,8          |
| 600 (610)  | 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600 | 203,2; 304,8                 |
| 750 (762)  | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600         | 304,8                        |
| 800 (813)  | 20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125   | 304,8                        |
| 900 (914)  | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150  | 304,8; 400,0; (406,4)        |
| 1060 (1067)  | 20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150  | 304,8; 400,0; (406,4)        |
| 1250   | 50; 63; 80; 100; 125; 150  | 508,0                        |
| Примечания<br>1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.<br>2 Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.<br>3 Допускается образовывать высоту $T \geq 200$ мм более чем из одного круга. |  |                              |




Рисунок 2 — Круги типа 2

Таблица 2

В миллиметрах

| <i>D</i>  | <i>T</i> | <i>W</i>    |
|---|----------|-------------|
| 125   | 70       | 18          |
| 150   | 80       | 16          |
| 180   | 80       | 20          |
| 200   | 75       | 38          |
| 200   | 80       | 38          |
| 200   | 90       | 25          |
| 200   | 100      | 20          |
| 300   | 80       | 48          |
| 300   | 100      | 32          |
| 350 (356)   | 125      | 35          |
| 400 (406)   | 63       | 48          |
| 400 (406)   | 125      | 40; 48      |
| 450 (457)   | 125      | 35; 75; 100 |
| 450 (457)   | 150      | 100         |
| 500 (508)   | 100      | 50          |
| 500 (508)   | 125      | 50          |
| 500 (508)   | 150      | 60          |
| 600 (610)   | 100      | 60          |
| 600 (610)   | 125      | 60          |
| 600 (610)   | 150      | 60          |
| Примечания<br>1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.<br>2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется. |          |             |




Рисунок 3 — Круги типа 3

Таблица 3

В миллиметрах

| $D$       | $T$ | $H$         | $J$<br>$j_{s16}$ | $U$<br>$\pm 1,0$ |
|-----------|-----|-------------|------------------|------------------|
| 63        | 10  | 10,0        | 25               | 3,0              |
| 80        | 5   | 13,0        | 40               | 1,0              |
|           | 10  | 20,0        | 53               | 2,0              |
|           | 13  |             | 49               |                  |
| 100       | 6   |             | 50               | 1,5              |
|           | 13  | 20,0; 32,0  | 45               | 3,0              |
|           | 16  |             | 60               | 2,0              |
| 125       | 7   | 20,0; 32,0  | 63               |                  |
| 150       | 8   | 32,0; 50,8  | 75               |                  |
|           | 13  |             | 90               | 5,5              |
|           | 16  |             | 61               |                  |
|           | 20  | 32,0        | 85               | 3,0              |
| 175       | 10  | 32,0        | 110              |                  |
| 200       | 10  | 32,0; 50,8  | 100              |                  |
|           | 13  |             | 145              |                  |
|           | 16  |             | 234              |                  |
| 250       | 8   | 32,0; 76,2  | 230              |                  |
|           | 10  |             | 125              |                  |
|           | 14  |             | 290              |                  |
| 300       | 8   | 76,2; 127,0 | 286              |                  |
|           | 10  |             | 179              |                  |
|           | 25  |             | 141              |                  |
|           | 32  |             | 278              | 4,0              |
| 350 (356) | 25  | 76,2; 127,0 | 152              |                  |
| 400 (406) | 40  |             | 331              | 5,0              |
|           | 25  |             | 279              |                  |
|           | 40  | 127,0       | 153              |                  |
| 450 (457) | 50  |             | 338              |                  |
|           | 20  |             | 301              |                  |
|           | 25  | 203,2       | 249              |                  |
| 500 (508) | 32  | 203,2       | 407              |                  |

## Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.




Рисунок 4 — Круги типа 4

Таблица 4

В миллиметрах

| D   | T              | H     | U<br>± 1,0 | $\alpha$<br>+ 2° |
|-----|----------------|-------|------------|------------------|
| 250 | 10; 13; 16; 20 | 76,2  | 4          | 40°              |
| 300 | 20             | 127,0 | 5          |                  |
|     | 25             |       | 6          | 60°              |
|     | 32             |       | 8          |                  |
| 350 | 8              | 160,0 | 3          | 40°              |
|     | 13, 25         | 127,0 | 5          |                  |
|     | 32             |       | 8          |                  |
| 400 | 16             | 127,0 | 4          |                  |
|     | 20; 25; 32     |       | 5          |                  |
|     | 8; 10; 13      | 203,2 | 3          | 60°              |
| 500 | 32             |       | 8          | 40°              |

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.




Рисунок 5 — Круги типа 5

Таблица 5

В миллиметрах

| $D$ | $T$ | $H$ | $P$ | $F$ | $R_{\max}$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 10  | 13  | 2,5 | 5   | 6   | 3,2        |
| 13  |     | 4,0 | 8   |     |            |
|     |     |     | 6   |     |            |
| 20  | 10  |     |     |     |            |
| 16  | 10  | 6,0 | 10  | 4   |            |
|     | 16  |     |     | 6   |            |
|     | 20  |     |     | 8   |            |



Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

| D   | T  | H          | P  | F      | R <sub>тпmax</sub> |
|-----|----|------------|----|--------|--------------------|
| 20  | 13 | 6,0        | 13 | 6      | 3,2                |
|     | 20 |            |    | 8      |                    |
|     | 32 |            |    | 16     |                    |
|     | 40 |            |    | 20     |                    |
| 25  | 10 | 6,0; 10,0  | 16 | 4      |                    |
|     | 16 |            |    | 6      |                    |
|     | 25 |            |    | 10     |                    |
|     | 32 |            |    | 16     |                    |
| 32  | 13 |            | 16 | 6      |                    |
|     | 20 |            |    | 8      |                    |
|     | 25 |            |    | 13     |                    |
|     | 32 |            |    | 12     |                    |
| 40  | 16 | 13,0       | 20 | 6      |                    |
|     | 25 |            |    | 10     |                    |
|     | 32 |            |    | 16     |                    |
|     | 40 |            |    | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 25     |                    |
| 50  | 16 | 16,0; 20,0 | 32 | 6      |                    |
|     | 25 |            |    | 10     |                    |
|     | 40 |            |    | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 16     |                    |
| 63  | 25 |            | 40 | 10     |                    |
|     | 40 |            |    | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 20     |                    |
| 80  | 32 | 20,0       | 40 | 16     |                    |
|     | 40 |            | 45 | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 20     |                    |
|     | 63 |            |    | 25     |                    |
| 100 | 32 | 20,0; 32,0 | 50 | 16     |                    |
|     | 40 |            |    | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 20     |                    |
|     | 63 |            |    | 25     |                    |
| 125 | 32 |            | 65 | 16     |                    |
|     | 40 |            | 63 | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 20     |                    |
|     | 63 |            |    | 25     |                    |
| 150 | 25 |            | 80 | 10; 16 |                    |
|     | 32 |            |    | 13     |                    |
|     | 40 |            |    | 15     |                    |
|     | 50 |            |    | 20     |                    |
|     | 63 |            |    | 25     |                    |

| D         | T      | H                 | P        | F      | R <sub>max</sub> |
|-----------|--------|-------------------|----------|--------|------------------|
| 175       | 32     | 32,0              | 90       | 16     | 3,2              |
| 180       | 25     |                   | 100      | 10     |                  |
|           | 32     |                   |          | 13     |                  |
| 200       | 25     | 32,0; 50,8; 76,2  | 110      | 10     |                  |
|           | 32     |                   |          | 13     |                  |
|           | 40     |                   | 110; 114 | 20     |                  |
|           | 50     |                   | 100      | 20     |                  |
|           | 63     |                   |          | 25     |                  |
|           | 100    |                   | 114      | ≤ T/2  |                  |
|           | 125    |                   |          |        |                  |
| 250       | 25     | 50,8; 76,2; 127,0 | 160      | 13; 20 |                  |
|           | 32     |                   | 150      |        | 13               |
|           | 40     |                   | 13; 20   |        |                  |
|           | 63     |                   | 160      | ≤ T/2  |                  |
|           | 100    |                   |          |        |                  |
|           | 125    |                   |          |        |                  |
|           | 160    |                   |          |        |                  |
|           | 200    |                   |          |        |                  |
|           | 250    |                   |          |        |                  |
| 300       | 40; 45 | 76,2; 127,0       | 150      | 13; 20 |                  |
|           | 50     |                   |          | 13; 25 |                  |
|           | 63     |                   | 200      | 30     |                  |
|           | 100    |                   | 190      | ≤ T/2  |                  |
|           | 125    |                   |          |        |                  |
|           | 160    |                   |          |        |                  |
|           | 200    |                   |          |        |                  |
|           | 250    |                   |          |        |                  |
| 350 (356) | 40     | 76,2; 127,0       | 215      | 13     |                  |
|           | 50     |                   | 203      | ≤ T/2  |                  |
|           | 100    |                   |          |        |                  |
|           | 125    |                   |          |        |                  |
|           | 160    |                   |          |        |                  |
|           | 200    |                   |          |        |                  |
|           | 250    |                   |          |        |                  |
|           | 315    |                   |          |        |                  |
|           | 400    |                   |          |        |                  |
|           | 500    |                   |          |        |                  |
|           | 600    |                   |          |        |                  |
| 400 (406) | 25     | 127,0; 203,2      | 280      | 13; 25 |                  |
|           | 40     |                   | 215; 280 |        | 13               |
|           | 50     |                   | 215      |        |                  |

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

| D         | T   | H            | P        | F     | R <sub>тпmax</sub> |
|-----------|-----|--------------|----------|-------|--------------------|
| 400 (406) | 63  | 127,0; 203,2 | 280      | ≤ T/2 | 5,0                |
|           | 100 |              |          |       |                    |
|           | 125 |              |          |       |                    |
|           | 160 |              |          |       |                    |
|           | 200 |              |          |       |                    |
|           | 250 |              |          |       |                    |
| 450 (457) | 40  |              | 215; 280 | 13    |                    |
|           | 50  |              |          |       |                    |
|           | 63  |              |          | 25    |                    |
|           | 80  |              |          |       |                    |
| 500 (508) | 40  | 203,2        | 400      | 13    |                    |
|           | 50  |              |          | 25    |                    |
|           | 63  |              |          |       |                    |
|           | 80  |              |          |       |                    |
|           | 100 |              |          |       |                    |
|           | 125 |              |          |       |                    |
|           | 160 |              |          |       |                    |
|           | 200 |              |          |       |                    |
|           | 250 |              |          |       |                    |
|           | 315 |              |          |       |                    |
|           | 400 |              |          |       |                    |
|           | 500 |              |          |       |                    |
|           | 600 |              |          |       |                    |
| 600 (610) | 63  | 203,2        | 400      | 13    |                    |
|           | 80  |              |          | 25    |                    |
|           | 100 |              |          | 50    |                    |
|           | 125 |              |          | ≤ T/2 |                    |
|           | 160 |              |          |       |                    |
|           | 200 |              |          |       |                    |
|           | 250 |              |          |       |                    |
|           | 315 |              |          |       |                    |
|           | 400 |              |          |       |                    |
|           | 500 |              |          |       |                    |
|           | 600 |              |          |       |                    |
| 750 (762) | 63  | 304,8        |          | 13    |                    |
|           | 80  |              |          | 25    |                    |
|           | 100 |              |          | 50    |                    |
|           | 125 |              |          | ≤ T/2 |                    |
|           | 160 |              |          |       |                    |
|           | 200 |              |          |       |                    |
|           | 250 |              |          |       |                    |
|           | 315 |              |          |       |                    |

| D           | T   | H            | P        | F     | R <sub>max</sub> |
|-------------|-----|--------------|----------|-------|------------------|
| 750 (762)   | 400 | 304,8        | 400      | ≤ T/2 | 8,0              |
|             | 500 |              |          |       |                  |
|             | 600 |              |          |       |                  |
| 800 (813)   | 63  | 304,8        | 450      | 13    |                  |
|             | 80  |              |          | 25    |                  |
|             | 100 |              |          | 50    |                  |
| 900 (914)   | 63  |              |          | 13    |                  |
|             | 80  |              |          | 25    |                  |
|             | 100 |              |          | 50    |                  |
| 1060 (1067) | 63  | 304,8; 508,0 | 455; 720 | 13    |                  |
|             | 80  |              |          | 25    |                  |
|             | 100 |              |          | 50    |                  |
|             | 125 |              |          | 60    |                  |
|             | 150 |              |          | 70    |                  |
|             |     |              |          |       |                  |

Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.




Рисунок 6 — Круги типа 6

Таблица 6

| D   | T                    | H                | W         | E <sub>min</sub> |
|---|----------------------|------------------|-----------|------------------|
| 40  | 25                   | 13,0             | 4         | 5                |
| 50  | 32                   |                  | 5         | 8                |
| 80  | 40                   |                  | 6         | 10               |
| 100   | 50                   | 20,0             | 8         | 10               |
| 125   | 63                   | 20,0; 32,0       | 8; 13     | 13; 16           |
| 150   | 80                   | 32,0; 50,8       | 10; 16    | 16; 20           |
| 180   |                      | 32,0; 76,2       | 16; 20    | 16; 20           |
| 200   | 40; 63; 80; 100; 125 | 32,0; 50,8; 76,2 | 16;18; 20 | 13; 16; 20; 25   |
| 250   | 100; 125             | 76,2; 127,0      | 25        | 25               |
| 300   |                      | 127,0            |           |                  |
| Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице. |                      |                  |           |                  |




Рисунок 7 — Круги типа 7

Таблица 7

В миллиметрах

| D         | T   | H            | P        | F           | G  | R <sub>max</sub> |
|-----------|-----|--------------|----------|-------------|----|------------------|
| 100       | 25  | 32,0         | 88       | 8           | 8  | 5,0              |
| 125       | 40  |              | 109      | 16          | 16 |                  |
| 200       | 25  |              | 184      | 8           | 8  |                  |
|           | 40  |              |          | 16          | 16 |                  |
| 250       | 80  | 76,2         | 150      | 20          | 20 |                  |
|           | 160 |              |          | 40          | 35 |                  |
| 300       | 40  | 76,2; 127,0  |          | 6           | 6  |                  |
|           | 50  |              |          | 10          | 10 |                  |
|           | 63  |              | 190      | F + G ≤ T/2 |    |                  |
|           | 100 |              |          |             |    |                  |
|           | 125 |              |          |             |    |                  |
| 350 (356) | 40  | 127,0        | 215      | 10          | 10 |                  |
|           | 50  |              |          |             |    |                  |
| 400 (406) | 40  | 127,0; 203,2 | 280      | F + G ≤ T/2 |    |                  |
|           | 50  |              |          |             |    |                  |
|           | 65  |              |          |             |    |                  |
|           | 100 |              |          |             |    |                  |
|           | 125 |              | 215; 280 | F + G ≤ T/2 |    |                  |
|           | 160 |              |          |             |    |                  |
|           | 200 |              |          |             |    |                  |
|           | 250 |              |          |             |    |                  |
| 450 (457) | 50  | 127,0; 203,2 | 400      | 10          | 10 |                  |
|           | 63  |              |          | 13          | 13 |                  |
|           | 80  |              |          |             |    |                  |
| 500 (508) | 40  | 203,2; 304,8 | 400      | 10          | 10 |                  |
|           | 50  |              |          | 13          | 13 |                  |
|           | 63  |              |          | F + G ≤ T/2 |    |                  |
|           | 80  |              |          |             |    |                  |
|           | 100 |              |          |             |    |                  |
|           | 125 |              |          |             |    |                  |
|           | 160 |              |          |             |    |                  |

| D  | T   | H            | P        | F           | G  | R <sub>ттрхх</sub> |
|--|-----|--------------|----------|-------------|----|--------------------|
| 500 (508)  | 200 | 203,2; 304,8 | 400      | F + G ≤ T/2 |    | 5,0                |
|  | 250 |              |          |             |    |                    |
|  | 315 |              |          |             |    |                    |
|  | 400 |              |          |             |    |                    |
|  | 500 |              |          |             |    |                    |
|  | 600 |              |          |             |    |                    |
| 600(610)   | 50  | 203,2; 304,8 | 400      | 10          | 10 |                    |
|  | 63  |              |          | 13          | 13 |                    |
|  | 80  |              |          | 13          | 13 |                    |
|  | 100 |              |          | 13          | 25 |                    |
|  | 125 |              |          | F + G ≤ T/2 |    |                    |
|  | 160 |              |          |             |    |                    |
|  | 200 |              |          |             |    |                    |
|  | 250 |              |          |             |    |                    |
|  | 315 |              |          |             |    |                    |
|  | 400 |              |          |             |    |                    |
|  | 500 |              |          |             |    |                    |
|  | 600 |              |          |             |    |                    |
| 750 (762)  | 63  | 304,8        | 375      | 16          | 16 |                    |
|  | 80  |              | 400      | 13          | 13 |                    |
|  | 100 |              |          | 13          | 25 |                    |
|  | 125 |              |          | F + G ≤ T/2 |    |                    |
|  | 160 |              |          |             |    |                    |
|  | 200 |              |          |             |    |                    |
|  | 250 |              |          |             |    |                    |
|  | 315 |              |          |             |    |                    |
|  | 400 |              |          |             |    |                    |
|  | 500 |              |          |             |    |                    |
|  | 600 |              |          |             |    |                    |
| 900 (914)  | 63  | 304,8        | 375      | 16          | 16 | 8,0                |
|  | 80  |              | 450      | 13          | 13 |                    |
|  | 100 |              |          | 13          | 25 |                    |
| 1060 (1067)  | 63  | 304,8; 508,0 | 455; 720 | 13          | 13 |                    |
|  | 80  |              |          | 25          | 25 |                    |
|  | 100 |              |          | 30          | 30 |                    |
|  | 125 |              |          |             |    |                    |
|  | 150 |              |          |             |    |                    |
| Примечания   |     |              |          |             |    |                    |
| 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице. |     |              |          |             |    |                    |
| 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.  |     |              |          |             |    |                    |
| 3 Допускается образовывать высоту T ≥ 200 мм более чем из одного круга.                              |     |              |          |             |    |                    |




Рисунок 8 — Круги типа 10

Таблица 8

В миллиметрах

| D   | T  | H     | K<br>+ 3 | F = G | W<br>± 0,8 |   |
|-----|----|-------|----------|-------|------------|---|
| 150 | 8  | 32,0  | 65       | 2     | 6          |   |
|     | 10 |       |          | 3     |            |   |
|     | 16 | 5     |          |       |            |   |
| 200 | 10 | 32,0  |          | 3     |            | 8 |
|     | 16 |       |          | 5     |            |   |
| 250 | 10 | 76,2  |          | 125   |            |   |
|     | 20 |       | 6        |       |            |   |
| 300 | 10 | 127,0 | 180      | 3     | 10         |   |
|     | 16 |       |          | 5     |            |   |

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.




Рисунок 9 — Круги типа 11

Таблица 9

В миллиметрах

| D   | T   | H          | J<br>J <sub>s</sub> 16 | K<br>J <sub>s</sub> 16 | W  | E <sub>min</sub> |
|-----|-----|------------|------------------------|------------------------|----|------------------|
| 50  | 32  | 13,0       | 27                     | 22                     | 4  | 8                |
| 80  |     | 13,0       | 57                     | 46                     | 6  |                  |
| 100 | 25  | 20,0       | 71                     | 58                     | 10 | 10               |
|     | 40  | 20,0       | 96                     | 81                     | 8  | 10               |
| 125 | 50  | 20,0; 32,0 | 87                     | 70                     | 13 | 19               |
|     |     | 32,0       | 100                    | 56                     | 19 | 13               |
|     |     | 32,0       | 83                     | 70                     | 16 | 16               |
| 150 | 40  | 32,0       | 114                    | 96                     | 10 | 13               |
|     | 50  | 32,0       | 144                    | 120                    | 13 | 13               |
| 175 | 63  | 32,0       | 71; 100                | 88                     | 19 | 19               |
| 180 | 50  | 32,0       | 144                    | 120                    | 13 | 13               |
| 250 | 140 | 100,0      | 200                    | 155                    | 30 | 40               |
| 300 | 150 | 150,0      | 247                    | 190                    | 35 |                  |

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.





Рисунок 10 — Круги типа 12

Таблица 10

В миллиметрах

| $D$ | $T$ | $H$        | $J = K$<br>$J_{s16}$ | $W$ | $E_{mn}$ | $U$<br>$\pm 1$ |
|-----|-----|------------|----------------------|-----|----------|----------------|
| 80  | 10  | 13,0       | 31                   | 4   | 6        | 2,5            |
| 100 | 13  | 20,0       | 36                   | 5   | 7        | 3,2            |
| 125 | 13  | 20,0; 32,0 | 61                   | 6   | 7        | 3,2            |
| 150 | 16  | 32,0       | 66                   | 8   | 9        | 3,2            |
| 180 | 20  | 32,0       | 76                   | 10  | 11       | 3,2            |
| 200 | 20  | 32,0       | 90                   | 10  | 12       | 3,2            |
| 250 | 25  | 32,0       | 100                  | 13  | 12       | 6,0            |

Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.



\* Размеры для справок.

Рисунок 11 — Круги типа 14


Таблица 11

В миллиметрах

| D   | T  | H   | K<br>j <sub>g</sub> 16 | N<br>± 1 | U<br>± 1 | R <sub>max</sub> | α   | α <sub>1</sub> | E   | J<br>j <sub>g</sub> 16 |
|-----|----|-----|------------------------|----------|----------|------------------|-----|----------------|-----|------------------------|
| 100 | 10 | 20  | 40                     | 4        | 3        | 3                | 15° | 10°            | 6   | 48                     |
| 150 |    | 32  | 80                     | —        |          |                  | 30° | 7°             | 10  | 122                    |
|     | 60 |     | 6                      | 4        | 15°      |                  | 10° | 60             |     |                        |
| 200 | 20 |     | 80                     |          |          |                  |     | 8              | 6   | 12                     |
| 250 | 25 |     | 100                    | 10       | 6        | 6                | 30° | 15             | 108 |                        |
| 300 |    | 127 | 185                    | —        | 2        |                  | 45° | 25             | 220 |                        |
| 350 | 40 |     | 200                    |          |          | 12               |     | 7°             | 40  | 274                    |


Примечание — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.





\* Размер для справок.

Рисунок 12 — Круги типа 20



\* Размер для справок.

Рисунок 13 — Круги типа 21

Таблица 12


В миллиметрах

| <i>D</i>  | <i>T</i>                     | <i>H</i> | <i>K</i><br>+ 3,2 | <i>α</i> | <i>N</i><br>+ 0,8 | <i>R</i> <sub>max</sub> |   |
|-----------|------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------|---|
| 250       | 13; 16; 20; 25; 32; 40       | 76,2     | 150               | 2°       | 2                 | 3,2                     |   |
|           |                              |          |                   | 4°       | 4                 |                         |   |
|           |                              | 127,0    | 190               | 2°       | 1                 | 5,0                     |   |
|           |                              |          |                   | 4°       | 2                 |                         |   |
| 300       | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50   | 76,2     | 150               | 2°       | 3                 | 3,2                     |   |
|           |                              |          |                   | 4°       | 5                 |                         |   |
|           |                              | 127,0    | 190               | 2°       | 2                 | 5,0                     |   |
|           |                              |          |                   | 4°       | 4                 |                         |   |
| 215       | 2°                           |          | 2                 |          |                   |                         |   |
|           | 4°                           |          | 5                 |          |                   |                         |   |
|           | 2°                           | 3        |                   |          |                   |                         |   |
|           | 4°                           | 7        |                   |          |                   |                         |   |
|           | 2°                           | 4        |                   |          |                   |                         |   |
|           | 4°                           | 8        |                   |          |                   |                         |   |
| 300 (356) | 20; 25; 32; 40; 50; 63       | 127,0    | 215               | 2°       | 3                 | 5,0                     |   |
| 400 (406) | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80   |          |                   | 4°       | 7                 |                         |   |
|           |                              |          |                   | 2°       | 4                 |                         |   |
| 4°        |                              |          |                   | 8        |                   |                         |   |
| 450 (457) |                              | 280      | 2°                | 3        | 8,0               |                         |   |
|           |                              |          | 4°                | 6        |                   |                         |   |
| 500 (508) |                              | 203,2    | 400               | 2°       |                   | 2                       |   |
|           | 4°                           |          |                   | 4        |                   |                         |   |
|           | 2°                           |          |                   | 2        |                   |                         |   |
|           | 4°                           |          |                   | 4        |                   |                         |   |
| 600 (610) | 32; 40; 50; 63; 80; 100      | 203,2    |                   | 2°       |                   | 4                       |   |
|           |                              |          |                   | 4°       |                   | 7                       |   |
|           |                              |          |                   | 304,8    |                   | 2°                      | 4 |
|           |                              |          |                   |          |                   | 4°                      | 7 |
| 750 (762) | 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 304,8    | 2°                |          |                   | 6                       |   |
|           |                              |          | 4°                |          |                   | 13                      |   |

## Примечания


1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.



\* Размер для справок.

Рисунок 14 — Тип 22



\* Размер для справок.

Рисунок 15 — Тип 23

Таблица 13

В миллиметрах


| $D$       | $T$            | $H$         | $K = P$<br>+ 3,2 | $F$          | $\alpha$ | $N$<br>+ 0,8 | $R_{\max}$ |   |   |
|-----------|----------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|---|---|
| 300       | 40; 50         | 76,2; 127,0 | 150              | 13           | 2        | 3            | 5,0        |   |   |
|           |                |             |                  |              | 4        | 5            |            |   |   |
|           |                |             |                  |              | 2        | 3            |            |   |   |
|           |                |             |                  |              | 4        | 5            |            |   |   |
| 350 (356) |                | 190         | 2                |              | 2        |              |            |   |   |
|           |                |             | 4                |              | 4        |              |            |   |   |
|           |                |             | 2                |              | 2        |              |            |   |   |
|           |                |             | 4                |              | 4        |              |            |   |   |
| 400 (406) |                | 127,0       | 215              |              | 13       | 2            |            | 2 |   |
|           |                |             |                  |              |          | 4            |            | 5 |   |
|           |                |             |                  |              |          | 2            |            | 2 |   |
|           |                |             |                  |              |          | 4            |            | 5 |   |
| 2         | 3              |             |                  |              |          |              |            |   |   |
| 4         | 7              |             |                  |              |          |              |            |   |   |
| 2         | 3              |             |                  |              |          |              |            |   |   |
| 4         | 7              |             |                  |              |          |              |            |   |   |
| 450 (457) | 40; 50; 63; 80 |             |                  | 127,0; 203,2 |          | 25           |            | 2 | 4 |
|           |                |             |                  |              |          |              |            | 4 | 8 |
|           |                |             |                  |              |          |              |            | 2 | 4 |
|           |                |             |                  |              |          |              |            | 4 | 8 |
|           |                | 13          | 2                |              | 3        |              |            |   |   |
|           |                |             | 4                |              | 6        |              |            |   |   |
|           |                |             | 2                |              | 3        |              |            |   |   |
|           |                |             | 4                |              | 6        |              |            |   |   |

Окончание таблицы 13

В миллиметрах

| <i>D</i>  | <i>T</i>       | <i>H</i>     | <i>K = P</i><br>+ 3,2 | <i>F</i> | <i>z</i> | <i>N</i><br>+ 0,8 | <i>R<sub>греб</sub></i> |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| 450 (457) | 40; 50; 63; 80 | 127,0; 203,2 | 280                   | 25       | 2        | 3                 | 5,0                     |
|           |                |              |                       |          | 4        | 6                 |                         |
| 500 (508) | 40; 50; 63; 80 | 203,2; 304,8 | 400                   | 13       | 2        | 2                 | 8,0                     |
|           |                |              |                       |          | 4        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 2        | 2                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 2        | 2                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       | 25       | 2        | 2                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       | 13       | 2        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 7                 |                         |
| 600 (610) | 63; 80; 100    | 203,2; 304,8 |                       | 25       | 2        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 7                 |                         |
|           |                |              |                       | 40       | 2        | 4                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 7                 |                         |
|           |                |              |                       | 13       | 2        | 6                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 13                |                         |
| 750 (762) | 63; 80; 100    | 304,8        |                       | 25       | 2        | 6                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        | 13                |                         |
|           |                |              |                       | 40       | 2        | 6                 |                         |
|           |                |              |                       |          | 4        |                   |                         |

Примечания  
1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.  
2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.



\* Размер для справок.

Рисунок 16 — Круги типа 24


Таблица 14

В миллиметрах

| <i>D</i>   | <i>T</i>        | <i>H</i>     | <i>P</i><br>+ 3,2 | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>α</i> | <i>N</i><br>+ 0,8 | <i>R</i> <sub>max</sub> |     |    |
|--|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------------|-----|----|
| 300  | 40; 50          | 76,2; 127,0  | 150; 190          | 6        | 6        | 2        | 2                 | 5,0                     |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 4                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   | 10       | 10       | 2        | 3                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | —                 |                         |     |    |
| 350 (356)  | 40; 50          | 127,0        | 215               | 6        | 6        | 2        | 2                 |                         |     |    |
| 400 (406)  |                 |              |                   |          |          | 4        | 5                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 2        | 3                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 7                 |                         |     |    |
| 450 (457)  | 50; 63; 80      | 127,0; 203,2 | 215; 280          | 10       | 13       | 2        | 3                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 6                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   | 13       |          | 2        | 3                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 6                 |                         |     |    |
| 500 (508)  | 40; 50; 63; 80  | 203,2; 304,8 | 400               | 6        | 6        | 2        | 2                 |                         | 8,0 |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 4                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   | 13       | 13       | 2        | 2                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 4                 |                         |     |    |
| 600 (610)  | 50; 63; 80; 100 |              |                   | 6        | 6        | 2        | 4                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 7                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   | 13       | 13       | 2        | 4                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | —                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 2        | 4                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   |          |          | 4        | 7                 |                         |     |    |
| 25   | 2               |              |                   |          | 4        |          |                   |                         |     |    |
|  | 4               |              |                   |          | 7        |          |                   |                         |     |    |
|  | 750 (762)       |              |                   |          | 80; 100  | 304,8    | 13                | 2                       |     | 6  |
|  |                 |              |                   |          |          |          |                   | 4                       |     | 13 |
| 25   |                 |              |                   | 2        |          |          | 6                 |                         |     |    |
|  |                 |              |                   | 4        |          |          | —                 |                         |     |    |
| Примечания   |                 |              |                   |          |          |          |                   |                         |     |    |
| 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице. |                 |              |                   |          |          |          |                   |                         |     |    |
| 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.  |                 |              |                   |          |          |          |                   |                         |     |    |

## Примечания

- 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.  
 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.



\* Размер для справок.

Рисунок 17 — Круги типа 25

Таблица 15


В миллиметрах

| D         | T              | H            | $K = P + 3,2$ | F   | $\alpha$ | $N + 0,8$ | $R_{v\max}$ |     |    |   |   |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-----|----------|-----------|-------------|-----|----|---|---|
| 300       | 40; 50         | 76,2; 127,0  | 150           | 13  | 2        | 3         | 5,0         |     |    |   |   |
|           |                |              | 190           |     | 4        | 5         |             |     |    |   |   |
| 350 (356) |                | 127,0        | 215           |     | 2        | 4         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 4         |             |     |    |   |   |
| 400 (406) |                |              |               |     | 2        | 2         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 5         |             |     |    |   |   |
|           | 40; 50; 63; 80 | 127,0; 203,2 |               |     | 2        | 3         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 6         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 2        | 4         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 8         |             |     |    |   |   |
| 450 (457) |                | 280          | 25            | 2   | 4        |           |             |     |    |   |   |
|           |                |              | 4             | 7   |          |           |             |     |    |   |   |
|           |                |              | 13            | 2   | 3        |           |             |     |    |   |   |
|           |                |              | 4             | 6   |          |           |             |     |    |   |   |
|           |                |              | 25            | 2   | 3        |           |             |     |    |   |   |
|           |                |              | 4             | 6   |          |           |             |     |    |   |   |
| 500 (508) |                | 63; 80; 100  | 203,2; 304,8  | 400 | 13       | 2         | 2           | 8,0 |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 4         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 25       | 2         | 2           |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 4         |             |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 13       | 2         | 4           |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 7         |             |     |    |   |   |
| 600 (610) |                |              |               |     | 25       | 2         | 4           |     |    |   |   |
|           |                |              |               |     | 4        | 7         |             |     |    |   |   |
|           | 40             |              |               |     | 2        | 4         |             |     |    |   |   |
|           | 4              |              |               |     | —        |           |             |     |    |   |   |
|           | 63; 80; 100    |              |               |     | 304,8    |           |             |     | 13 | 2 | 6 |
|           |                |              |               |     |          |           |             |     | 4  | — |   |
|           |                |              |               |     |          |           |             |     | 25 | 2 | 6 |
|           |                |              |               |     |          |           |             |     | 4  | — |   |
| 750 (762) |                | 40           | 2             | 5   |          |           |             |     |    |   |   |
|           |                | 4            | —             |     |          |           |             |     |    |   |   |

## Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.



\* Размер для справок.

Рисунок 18 — Круги типа 26

Таблица 16

В миллиметрах

| <i>D</i>  | <i>T</i>       | <i>H</i>        | <i>P</i><br>+ 3,2 | <i>F</i> | <i>G</i> | $\alpha$ | <i>N</i><br>+ 0,8 | <i>R</i> <sub>п. макс</sub> |     |    |   |    |
|-----------|----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|-----|----|---|----|
| 300       | 40; 50         | 76,2; 127,0     | 150; 190          | 6        | 6        | 2        | 2                 | 5,0                         |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 4        | 4                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   | 10       | 10       | 2        | 2                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 4        | —                 |                             |     |    |   |    |
| 350 (356) |                | 127,0           | 215               | 6        | 6        | 2        | 2                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 4        | 5                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 2        | 3                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 4        | 6                 |                             |     |    |   |    |
| 400 (406) | 50; 63; 80     |                 | 127,0; 203,2      | 215; 280 | 10       | 13       | 2                 |                             | 4   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 4                 |                             | 8   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 2                 |                             | 3   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 4                 |                             | 6   |    |   |    |
| 450 (457) |                | 50; 63; 80      | 127,0; 203,2      | 215; 280 | 13       | 13       | 2                 |                             | 4   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 4                 |                             | 8   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 2                 |                             | 3   |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 4                 |                             | 6   |    |   |    |
| 500 (508) | 40; 50; 63; 80 |                 | 203,2; 304,8      | 400      | 6        | 6        | 2                 | 2                           | 8,0 |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 4                 | 4                           |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 13                | 13                          |     | 2  | 2 |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          |                   |                             |     | 4  | 4 |    |
| 600 (610) |                | 50; 63; 80; 100 |                   |          | 6        | 6        |                   |                             |     | 2  | 4 |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          |                   |                             |     | 4  | 7 |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          | 13                | 13                          |     | 2  | 4 |    |
|           |                |                 |                   |          |          |          |                   |                             |     | 4  | — |    |
|           | 2              |                 |                   |          | 4        |          |                   |                             |     |    |   |    |
|           | 4              |                 |                   |          | 7        |          |                   |                             |     |    |   |    |
|           | 25             |                 |                   |          | 25       | 2        |                   | 4                           |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          |          | 4        |                   | 7                           |     |    |   |    |
| 750 (762) |                | 80; 100         |                   |          |          | 304,8    |                   |                             |     | 13 | 2 | 6  |
|           |                |                 |                   |          |          |          |                   |                             |     |    | 4 | 13 |
|           | 25             |                 |                   |          | 2        |          | 6                 |                             |     |    |   |    |
|           |                |                 |                   |          | 4        |          |                   |                             |     |    |   |    |

## Примечания

- По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.
- Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.




Рисунок 19 — Круги типа 35

Таблица 17

В миллиметрах

| D         | T      | H <sub>max</sub> |
|-----------|--------|------------------|
| 350 (356) | 63; 80 | 203,2            |
| 400 (406) |        | 254,0            |
| 450 (457) |        | 304,8            |
| 500 (508) |        |                  |
| 600 (610) |        | 400,0            |
| 750 (762) |        | 508,0            |
| 900 (914) | 80     |                  |

## Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.




Рисунок 20 — Круги типа 36

Таблица 18

В миллиметрах

| D           | T              | H <sub>max</sub> | Крепежные элементы     |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                |                  | D <sub>1</sub> /Кол-ч. | D <sub>2</sub> /Кол-ч. | D <sub>3</sub> /Кол-ч. | D <sub>4</sub> /Кол-ч. | D <sub>5</sub> /Кол-ч. | D <sub>6</sub> /Кол-ч. |
| 350 (356)   | 63; 80         | 120              | 177,8/4 при 90°        | 304,8/8 при 45°        | —                      | —                      | —                      | —                      |
| 400 (406)   |                | 140              | 190,5/5 при 72°        | 323,85/10 при 36°      |                        |                        |                        |                        |
| 450 (457)   | 63; 80;<br>100 | 50               | 101,6/3 при 120°       | 203,2/5 при 72°        | 279,4/5 при 72°        | 374,65/10 при 36°      |                        |                        |
| 500 (508)   |                |                  | 107,95/3 при 120°      | 203,2/6 при 60°        | 304,8/6 при 60°        | 431,8/12 при 30°       |                        |                        |
| 600 (610)   |                | 150              | 203,2/6 при 60°        | 330,2/6 при 60°        | 457,2/6 при 60°        | 558,8/12 при 30°       |                        |                        |
| 750 (762)   |                | 50               | 107,95/3 при 120°      | 279,4/8 при 45°        | 457,2/12 при 30°       | 558,8/12 при 30°       | 673,1/16 при 22°30'    |                        |
| 900 (914)   | 80; 100        | 280              | 330,2/8                | 508,0/12               | 711,2/16               | 832,2/18               | —                      | 914,4/24               |
| 1060 (1067) |                |                  | 330,2/8                | 508,0/12               | 609,6/8                | 711,2/16               | 838,2/4                |                        |

## Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.




Рисунок 21 — Круги типа 37

Таблица 19

В миллиметрах

| D         | T   | W  | Крепежные элементы |            |
|-----------|-----|----|--------------------|------------|
|           |     |    | D <sub>1</sub>     | Количество |
| 300       | 100 | 50 | 250                | 6 при 60°  |
| 350 (356) |     |    | 300                | 8 при 45°  |
| 400 (406) |     |    | 350                |            |
| 450 (457) |     |    | 400                | 10 при 36° |
| 500 (508) | 125 | 63 | 450                |            |
| 600 (610) |     |    | 540                | 12 при 30° |

Примечания  
 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.  
 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.




Рисунок 22 — Круги типа 38




Рисунок 23 — Круги типа 39

Таблица 20

В миллиметрах

| D   | J + 5 | T  | U       | H     |
|-----|-------|----|---------|-------|
| 250 | 180   | 13 | 3; 5; 8 | 76,2  |
|     | 190   |    |         | 127,0 |
|     | 180   | 20 | 13      | 76,2  |
|     | 190   |    |         | 127,0 |
| 300 | 180   | 13 | 5; 8    | 76,2  |
|     | 220   |    |         | 127,0 |
|     | 180   | 20 | 13      | 76,2  |
|     | 220   |    |         | 127,0 |



Окончание таблицы 20

В миллиметрах

| <i>D</i>   | <i>J</i><br>+ 5 | <i>T</i> | <i>U</i> | <i>H</i>     |
|--|-----------------|----------|----------|--------------|
| 350 (356)  | 245             | 20       | 8        | 127,0        |
| 400 (406)  |                 | 25       | 13; 20   |              |
|  |                 | 20       | 8        |              |
|  |                 | 25       | 13       |              |
|  |                 | 32       | 20       |              |
|  |                 | 20       | 8        |              |
| 450 (457)  |                 | 25       | 13       |              |
|  |                 | 32       | 20       |              |
|  | 25              | 13       |          |              |
| 500 (508)  | 420             | 25       | 13       | 203,2; 304,8 |
| 600 (610)  |                 | 32       | 20; 25   |              |
|  |                 | 25       | 13       |              |
|  |                 | 32       | 20       |              |
|  |                 | 40       | 25       |              |
|  |                 |          | 32       |              |
| 750 (762)  |                 | 32       | 13; 20   | 304,8        |
|  |                 | 40       | 25       |              |
|  | 50              | 32; 40   |          |              |
| 900 (914)  | 550             | 32       | 13; 20   |              |
|  |                 | 40       | 25       |              |
|  |                 | 50       | 32; 40   |              |
| 1060 (1067)  |                 | 32       | 13; 20   |              |
|  |                 | 40       | 25       |              |
|  |                 | 50       | 32; 40   |              |
| Примечания   |                 |          |          |              |
| 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице. |                 |          |          |              |
| 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.  |                 |          |          |              |

4.3 В условных обозначениях кругов типов 2 и 37 указывают размеры  $D \times T \times W$ ; кругов остальных типов —  $D \times T \times H$ .

Пример условного обозначения круга типа 2 наружным диаметром  $D = 300$  мм, высотой  $T = 80$  мм, шириной рабочей части  $W = 48$  мм, из нормального электрокорунда марки 14A, зернистостью F54, твердостью L, номером структуры 7, на керамической связке V, с предельной рабочей скоростью 50 м/с, 2-го класса неуравновешенности:

Круг 2 300 × 80 × 48 14A F54 L 7 V 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781—2007.

Пример условного обозначения круга типа 1 наружным диаметром  $D = 300$  мм, высотой  $T = 20$  мм, диаметром посадочного отверстия  $H = 76,2$  мм, из белого электрокорунда марки 25А, зернистостью F60, твердостью К, номером структуры 6, на керамической связке V, с предельной рабочей скоростью 40 м/с, 2-го класса неуравновешенности:

*Круг 1 300 × 20 × 76,2 25А F60 К 6 V 40 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781—2007.*

## 5 Технические требования

5.1 Круги следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Круги могут быть изготовлены из электрокорундовых (А), в том числе из циркониевого электрокорунда (Z), а также карбидкремниевых (С) абразивных материалов.

5.3 Круги следует изготавливать зернистостями F36 — F220 по ГОСТ Р 52381 и M63 — M10 по ГОСТ 3647.

5.4 Точность изготовления кругов должна соответствовать нормам, указанным в таблице 21.

Таблица 21

В миллиметрах

| Размер  | Пред. откл          |
|---|---------------------|
| Наружный диаметр $D$ :                                    |                     |
| до 8 включ.   | $\pm 0,5 \pm 0,3^*$ |
| св. 8 до 20 включ.  | $\pm 0,8 \pm 0,5^*$ |
| св. 20 до 50 включ.                                       | $\pm 1,2 \pm 0,8^*$ |
| св. 50 до 125 включ.                                      | $\pm 2,0 \pm 1,2^*$ |
| св. 125 до 300 включ.                                     | $\pm 3,2 \pm 2,0^*$ |
| св. 300 до 762 включ.                                     | $\pm 5,0 \pm 3,2^*$ |
| св. 762   | $\pm 8,0 \pm 5,0^*$ |
| Высота $T$ ; $U$ :  |                     |
| до 1,6 включ.   | $\pm 0,2$           |
| св. 1,6 до 5,0 включ.                                     | $\pm 0,4$           |
| св. 5,0 до 16 включ.                                      | $\pm 0,8$           |
| св. 16 до 50 включ.                                       | $\pm 1,5$           |
| св. 50 до 160 включ.                                      | $\pm 2,0$           |
| св. 160   | $\pm 3,5$           |
| Диаметр посадочного отверстия $H$ (кроме кругов типа 36): |                     |
| до 50,8 включ.  | $+ 0,16$            |
| св. 50,8 до 80 включ.                                     | $+ 0,19$            |
| св. 80 до 180 включ.                                      | $+ 0,25$            |
| св. 180 до 250 включ.                                     | $+ 0,29$            |
| св. 250 до 315 включ.                                     | $+ 0,32$            |
| св. 315 до 400 включ.                                     | $+ 0,36$            |
| св. 400 до 508 включ.                                     | $+ 0,40$            |
| св. 508   | $+ 0,44$            |
| Диаметр центрального отверстия кругов типа 36:            |                     |
| до 120 включ.   | $\pm 1,5$           |
| св. 120 до 260 включ.                                     | $\pm 2,0$           |
| св. 260   | $\pm 3,2$           |
| Диаметр выточки $P$ :                                     |                     |
| до 8 включ.   | $+ 0,8$             |
| св. 8 до 20 включ.  | $+ 1,2$             |
| св. 20 до 50 включ.                                       | $+ 2,0$             |
| св. 50 до 125 включ.                                      | $+ 3,2$             |
| св. 125 до 315 включ.                                     | $+ 5,0$             |
| св. 315   | $+ 8,0$             |
| Высота выточки $F$ ; $G$ :                                |                     |
| до 5 включ.   | $+ 0,8$             |
| св. 5 до 16 включ.  | $+ 1,6$             |
| св. 16 до 50 включ.                                       | $+ 2,4$             |
| св. 50  | $+ 3,2$             |

Окончание таблицы 21

В миллиметрах

| Размер  | Пред. откл.                                      |
|---|--|
| Ширина $W$ (кроме кругов типов 2, 37):<br>до 6 включ.<br>св. 6 до 20 включ.<br>св. 20 до 32 включ.<br>св. 32  | $\pm 0,5$<br>$\pm 0,8$<br>$\pm 1,2$<br>$\pm 1,6$ |
| Ширина $W$ кругов типов 2, 37:<br>до 25 включ.<br>св. 25 до 50 включ.<br>св. 50   | $\pm 1,5$<br>$\pm 2,0$<br>$\pm 2,4$              |
| Толщина $E$ :<br>до 6 включ.<br>св. 6 до 20 включ.<br>св. 20 до 32 включ.<br>св. 32   | $+ 0,8$<br>$+ 1,2$<br>$+ 1,8$<br>$+ 2,4$         |
| * Для бесцентрового шлифования, резбошлифования, зубошлифования, шлицешлифования, шарошлифования, профильного шлифования, шлифования коленчатых валов, врезного шлифования. |  |

5.5 Наружный диаметр  $D$  круга, работающего в комплекте, не должен иметь отклонение более чем 1 мм в пределах одного комплекта.

5.6 Допуск радиального и торцового биения кругов не должен превышать значений, указанных в таблице 22.

Таблица 22

В миллиметрах

| $D$   | Допуск             |                  |
|---|--------------------|------------------|
|   | радиального биения | торцового биения |
| До 8 включ.   | 0,3                | —                |
| Св. 8 до 20 включ.  | 0,3                | 0,2              |
| Св. 20 до 50 включ.   | 0,3                | 0,2              |
| Св. 50 до 125 включ.  | 0,4                | 0,2              |
| Св. 125 до 300 включ.   | 0,5 0,4*           | 0,3 0,2*         |
| Св. 300 до 762 включ.   | 0,6 0,5*           | 0,3 0,2*         |
| Св. 762   | 0,8 0,6*           | 0,4 0,3*         |
| * Для бесцентрового шлифования, резбошлифования, зубошлифования, шлицешлифования, шарошлифования, профильного шлифования, шлифования коленчатых валов, врезного шлифования. |                    |                  |

5.7 Классы неуравновешенности кругов не должны быть более указанных в таблице 23.

Таблица 23

| $D$ , мм              | Классы неуравновешенности кругов с предельной рабочей скоростью $v_w$ , м/с |              |        |
|-----------------------|---|--------------|--------|
|                       | До 40   | Св. 40 до 63 | Св. 63 |
| До 125                | 3   | 2            | 2      |
| Св. 125 до 300 включ. | 2   | 2            | 1      |
| Св. 300 до 610 включ. | 2   | 2            | 1      |
| Св. 610               | 3   | 2            | 2      |

5.8 Круги изготавливают твердостями от F до Z по ГОСТ Р 52587 и звуковыми индексами от 19 до 75 по ГОСТ Р 52710.

### 5.9 Внешний вид кругов

Не допускаются:

- трещины, повреждения кромок, раковины;
- инородные включения размерами более 1 мм в количестве более 4 на участке 100 см<sup>2</sup>.

5.10 Допускается изготавливать круги типов 6, 11 с максимальным радиусом закругления внутренних торцевой и боковой поверхностей, равным 5 мм, и максимальной фаской на наружной боковой поверхности кругов типа 11, равной 2 мм.

### 5.11 Требования надежности

Коэффициенты шлифования кругов и параметры шероховатости обработанной поверхности указаны в приложении А.

### 5.12 Маркировка

5.12.1 Маркировка кругов — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52588.

#### 5.12.2 Место нанесения маркировки

Маркировку наносят:

- на этикетку круга диаметрами от 50 до 250 мм в соответствии с перечислениями а, б, с, е, f, g, h, k, l, m по ГОСТ Р 52588;
- на торцевую поверхность круга диаметрами более 250 мм в соответствии с перечислениями а, с, d, g, k, l, m по ГОСТ Р 52588;
- на групповую потребительскую тару с кругами диаметрами менее 50 мм в соответствии с перечислениями а — m по ГОСТ Р 52588.

#### Примечания

- 1 Не маркируют тип круга, букву F в обозначении зернистости, класс неуравновешенности.
- 2 Допускается наносить маркировку на этикетку кругов диаметрами более 250 мм.
- 3 Номер партии, дату выпуска допускается наносить на обратной стороне круга.
- 4 Дату выпуска кругов на керамической связке диаметрами более 250 мм допускается не наносить.
- 5 Маркировку кругов типов 2, 6, 11, 12, 14, 37 и на кругах диаметрами от 50 до 200 мм допускается наносить на периферии круга.

5.12.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

### 5.13 Упаковка

5.13.1 Круги высотой до 40 мм упаковывают в групповую потребительскую тару. В качестве групповой потребительской тары используют коробки, пакеты или другие виды тары, предохраняющие круги от повреждений.

В групповую потребительскую тару упаковывают круги одного размера, одной характеристики и одной партии.

5.13.2 Каждый круг высотой не менее 40 мм упаковывают в индивидуальную потребительскую тару. В качестве индивидуальной потребительской тары используют коробки или другие виды тары, предохраняющие круги от повреждений.

5.13.3 На групповую или индивидуальную потребительскую тару наклеивают этикетку со сведениями по ГОСТ Р 52588. На этикетке групповой потребительской тары дополнительно указывают количество упакованных кругов.

5.13.4 Круги в индивидуальной или в групповой потребительской таре плотно укладывают в транспортную тару. При укладке в транспортную тару должны быть приняты меры, предохраняющие круги от атмосферных осадков, а также исключающие их перемещение и повреждение.

В качестве транспортной тары используют деревянные ящики, поддоны (европоддоны) или специальные поддоны.

Примечание — Допускается упаковывание кругов диаметрами более 350 мм без индивидуальной потребительской тары в транспортную тару.

5.13.5 Масса брутто транспортной тары с кругами не должна превышать 60 кг (за исключением случаев, когда собственная масса одного круга равна или превышает 60 кг).

Примечание — Масса брутто транспортной тары, поддона с кругами при загрузке и выгрузке электропогрузчиком (транспортной тележкой-подъемником) не должна превышать 1 т.

## 6 Требования безопасности

6.1 Механическая прочность круга должна обеспечивать его работу с предельными рабочими скоростями  $v_s$ , указанными в таблице 24.

Таблица 24

| Тип круга                     | Размер, мм     | Вид подачи                                 | Предельная рабочая скорость круга $v_g$ , м/с, на связках |                    |                |
|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------|----------------|
|                               |                |  | V   | B                  | R              |
| 1                             | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 40; 50; 63  | 35; 40; 50; 63     | 35; 40; 50; 63 |
|                               | 80             |  | 80  | 80                 |                |
|                               | $H \leq 0,50D$ | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 125   | 100                | 100            |
|                               |                |  | $H \leq 0,67D$  | Ручная             | 35             |
|                               | $H \leq 0,50D$ | —  | 63  |                    | 63             |
| $H \leq 0,33D$                | —              | —  | 80  |                    |                |
| 2                             | $W \leq 0,17D$ | Механическая                               | 25; 32; 35; 63  | 25; 32; 35; 40; 63 | —              |
|                               |                | Ручная                                     | 32; 35  | 35; 40; 50         |                |
| 3                             | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 40; 50; 63  | 35; 40; 50; 63     | 50; 63         |
|                               | 80             |  | 80  | 80                 |                |
|                               | $H \leq 0,50D$ | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 125   | 100                | 100            |
| 4                             |                |  | $H \leq 0,67D$  | Механическая       | 35; 40; 50; 63 |
| 5                             | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 40; 50; 63  | 35; 40; 50; 63     | 50; 63         |
|                               | 80             |  | 80  | 80                 |                |
|                               | $H \leq 0,50D$ | Механическая<br>в закрытой зоне            | 100   | 100                | 100            |
| 6                             |                |  | $E \leq 0,20T$  | Механическая       | 32; 40; 63     |
|                               | Ручная         | 32   |   | 40; 50             | 40             |
| 7                             | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 40; 50; 63  | 35; 40; 50; 63     | 50; 63         |
|                               | $H \leq 0,50D$ | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 80; 100   | 80; 100            | 80; 100        |
| 10                            | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 50  | 35; 50             | 35; 50         |
| 11                            | $E \leq 0,20T$ | Механическая                               | 32; 50  | 32; 40; 50         | 40; 50         |
|                               |                | Механическая<br>в закрытой зоне            | 63  | 80                 | 63             |
|                               |                | Ручная                                     | 32  | 40                 | 40             |
| 12; 14                        | $E \leq 0,50T$ | Механическая                               | 32; 50  | 32; 40; 50         | 40; 50         |
|                               |                | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 63  | 80                 | 63             |
|                               |                | Ручная                                     | 32  | 40                 | 40             |
| 20; 21; 22; 23;<br>24; 25; 26 | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 35; 40; 50; 63  | 35; 40; 50; 63     | 35; 40; 50; 63 |
|                               | $H \leq 0,50D$ |  | 80  | 80                 | 80             |
|                               | $H \leq 0,67D$ | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 40  | 50                 | 50             |
|                               | $H \leq 0,50D$ |  | 100   | 100                | 100            |
| 35; 36                        | $H \leq 0,67D$ | Механическая                               | 32; 35; 63  | 32; 35; 50; 63     | —              |
|                               |                | Ручная                                     | 32  | 50                 |                |
| 37                            | $W \leq 0,17D$ | Механическая                               | 32; 63  | 50; 63             |                |
|                               |                | Ручная                                     | 32  | 50                 |                |

Окончание таблицы 24

| Тип круга | Размер, мм                        | Вид подачи                                 | Предельная рабочая скорость круга $v_{\text{р}}$ , м/с, на связках |     |     |
|-----------|-----------------------------------|--|--|-----|-----|
|           |                                   |  | V  | B   | R   |
| 38; 39    | $H \leq 0,67D$<br>$U \leq 0,025D$ | Механическая                               | 40   | 50  | 50  |
|           | $H \leq 0,67D$<br>$U \leq 0,005D$ |  | 63   | 63  | 63  |
|           | $H \leq 0,50D$<br>$U \leq 0,005D$ |  | 80   | 80  | 80  |
|           | $H \leq 0,67D$<br>$U \leq 0,025D$ | Механическая<br>в закрытой<br>рабочей зоне | 40   | 50  | 50  |
|           | $H \leq 0,50D$<br>$U \leq 0,005D$ |  | 125  | 100 | 100 |

6.2 Остальные требования безопасности — по ГОСТ Р 52588, ГОСТ 30513.

## 7 Правила приемки

7.1 Для контроля соответствия кругов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемочный контроль по ГОСТ 15.309.

7.2 Объем выборки при приемочном контроле должен составлять:

100 % — по 5.9, 5.12.2; 10 % от партии, но не менее 5 шт. — по 4.2, 5.4—5.6, 5.8; 5 % от партии, но не менее 5 шт. — по 5.7. Объем выборки при приемочном контроле раздела 6 — по ГОСТ Р 52588.

## 8 Методы контроля

8.1 Контроль размеров кругов проводят с применением универсальных или специальных мер и средств измерений.

8.2 Размеры для справок, радиусы закругления  $R$  определены оснасткой и не контролируют.

8.3 Контроль по 5.9, 5.12.2 проводят визуально.

8.4 Контроль твердости — по ГОСТ Р 52587, ГОСТ Р 52710.

8.5 Контроль неуравновешенности — по ГОСТ 3060.

Примечание — Контроль неуравновешенности кругов с  $D \leq 250$  мм и типов 2, 6, 11, 35, 36, 37 допускается не проводить.

8.6 Контроль радиального и торцового биений проводят по техническому документу, утвержденному в установленном порядке, с помощью индикатора часового типа по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм.

8.7 Испытания на механическую прочность — по ГОСТ Р 52588, ГОСТ 30513.

Примечание — До 1 июля 2010 г. испытания на механическую прочность кругов типов 2, 35, 36, 37 допускается не проводить.

8.8 Коэффициент шлифования  $K$  вычисляют по формуле

$$K = \frac{Q_m}{Q_a},$$

где  $Q_m$  — объем снятого металла, мм<sup>3</sup>;

$Q_a$  — объем изношенной части круга (с учетом расхода круга на правку).

## 9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595.

## 10 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие кругов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Коэффициенты шлифования кругов и параметры шероховатости обработанной поверхности

| Вид шлифования              | Характеристика круга  | Обрабатываемый материал                 | Режим шлифования                 |                     |  |                                   | Коэффициент шлифования не менее | Параметр шероховатости обработанной поверхности $R_a$ мкм. не более |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|                             |   |   | Рабочая скорость круга $v$ , м/с | Глубина резания, мм | Скорость касательной (осевой) подачи [скорость заправки] м/мин | Скорость радиальной подачи мм/мин |                                 |   |
| Круглое наружное<br>врезное | 1, 5, 7, 23, 26<br>200—500 × 32—63 25A<br>F46—F60 I—N 6—8 V | Сталь 45<br>ГОСТ 1050<br>45...50 HRC    | 50                               | —                   | [50—60]  | 0,8—1,5                           | 2,5                             | 1,25  |
| Бесцентровое                | 1 300, 350 × 250 64C<br>F90—F120 I—N 6—8 V                  | Сталь 18ХГТ<br>ГОСТ 4543<br>57...63 HRC | 35                               | 0,05—0,10           | (1,5—3,0)  | —                                 | 2,4                             | 0,63  |
| Внутреннее<br>врезное       | 1, 5, 7 32—63 × 10—50<br>24AF60—F90 N—O 5—8 V               | Сталь ШХ15<br>ГОСТ 801<br>61...64 HRC   |                                  | —                   | [40—50]  | 0,3—0,5                           | 7,0                             | 1,25  |
| Плоское                     | 1; 5, 7 250—600 × 32—50<br>24AF46—F60 K—M 6 V               | Сталь 45<br>ГОСТ 1050<br>45...50 HRC    |                                  | 0,02—0,05           | 5—10   | —                                 | 3,8                             |   |

Примечание — Контроль коэффициентов шлифования и параметров шероховатости обработанной поверхности проводят не менее чем на пяти кругах, не реже одного раза в два года.

Ключевые слова: шлифовальные круги, керамическая связка, бакелитовая связка, вулканитовая связка, зернистость, твердость, класс неуравновешенности, механическая прочность

Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.Р. Ароян*  
Компьютерная верстка *Л.В. Софейчук*

Сдано в набор 11.06.2020. Подписано в печать 14.07.2020. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,50.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)