

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**БУМАГА**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЫРЧАТОСТИ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2007

**БУМАГА****Метод определения дырчатости**

Paper. Method of determination of holeness

**ГОСТ  
13525.9—68**МКС 85.060  
ОКСТУ 5409Дата введения **01.07.69**

Настоящий стандарт распространяется на бумагу и устанавливает метод определения дырчатости (количества сквозных отверстий) в бумаге.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 8047.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Для проведения испытания применяют следующую аппаратуру:

проекционный прибор типа «Микрофот» с увеличением не менее чем в 16 раз;

экран (лист плотной белой бумаги), на котором должны быть проведены калибровочные вертикальные линии шириной, соответствующей величине определяемых отверстий с учетом увеличения.

При увеличении в 16 раз для отверстий размером 50, 100 и 150 мкм ширина линий будет соответственно составлять  $(0,8 \pm 0,1)$ ,  $(1,6 \pm 0,2)$  и  $(2,4 \pm 0,3)$  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ**

3.1. Из отобранной пробы бумаги нарезают три образца шириной  $(28 \pm 2)$  мм и длиной не менее 600 мм, при испытываемой длине образца  $(500 \pm 5)$  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ**

4.1. Испытуемый образец заправляют в зажимную рамку прибора и протягивают через нее. Сквозные отверстия бумаги проецируются на экран с калибровочными линиями.

Размеры отверстий на образце (в наибольшем измерении) проверяют совмещением их с калибровочной линией соответствующей ширины. Отмечают отверстия, размеры которых превосходят предельные размеры, регламентированные нормативно-технической документацией на продукцию, или соответствуют им.

Количество отверстий подсчитывают отдельно по каждому предельно допустимому размеру.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ**

5.1. Дырчатость  $N$  выражают средним арифметическим количества отверстий всех испытываемых образцов в пересчете на 1 дм<sup>2</sup>

$$N = N_{\text{изм}} \frac{20}{a},$$

где  $N_{\text{изм}}$  — среднее арифметическое количества измеренных отверстий на всех испытываемых образцах;  
 $a$  — ширина испытываемого образца, попадающая в поле зрения, мм.

Результат округляют до целого числа.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

Л. А. Вуец, М. А. Ильченко

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 26.06.68

**3. Периодичность проверки** — 5 лет

**4. ВЗАМЕН** ГОСТ 7689—55

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|-----------------------------------------|--------------|
| ГОСТ 8047—2001                          | 1.1          |

**6. Ограничение срока действия снято** по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

**7. ИЗДАНИЕ** (июль 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 8—82, 3—88)