

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
71372—  
2024

Изделия авиационной техники

ВЫХОД РЕЗЬБЫ.  
СБЕГИ, НЕДОРЕЗЫ, НЕДОКАТЫ,  
ПРОТОЧКИ И ФАСКИ

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2024

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2024 г. № 1464-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Стандарт разработан на основе отраслевого стандарта ОСТ 1 00010—81 «Выход резьбы. Сбеги, недорезы, недокаты, проточки и фаски».



Изделия авиационной техники

ВЫХОД РЕЗЬБЫ. СБЕГИ, НЕДОРЕЗЫ,  
НЕДОКАТЫ, ПРОТОЧКИ И ФАСКИ

Aircraft items. Screw thread runout.  
Washout threads, total thread runouts, undercuts, grooves and chamfers

Дата введения — 2024—11—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия авиационной техники с метрической резьбой (далее — резьба) и устанавливает размеры сбега, недоката, недореза в месте перехода резьбы в гладкую часть стержня, образуемого заборной частью инструмента, или при выходе инструмента; размеры недоката, недореза при выполнении резьбы в упор; размеры сбега и фасок на конце крепежных элементов, формы и размеры проточек для выхода резьбообразующего инструмента.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 71373 Изделия авиационной техники. Предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей, не указанные на чертеже

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Основные положения

### 3.1 Наружная резьба (сбеги у гладкой части стержня крепежного элемента)

3.1.1 При выполнении резьбы накатыванием размеры сбегов у гладкой части стержня крепежных элементов для наружной резьбы должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.




Рисунок 1




Рисунок 2

Таблица 1

В миллиметрах

Шаг резьбы $P$	Сбег $X$ , не более			Недокат (недорез) $X_1$ , не более		Сбег на конце стержня $X_2$ , не более $\approx 2P$	Фаска $Z$ , не более
	нормальный $\approx 2P$	короткий $\approx 1,25P$	уменьшенный $\approx 0,7P$	нормальный $\approx 3P$	короткий $\approx 2P$		
0,25	0,50	0,30	0,20	0,80	0,50	0,50	0,20
0,30	0,60	0,40		0,90	0,60	0,60	
0,35	0,70	0,45	0,30	1,00	0,70	0,70	0,30
0,40	0,80	0,50		1,10	0,80	0,80	
0,45	0,90	0,60		1,20	0,90	0,90	
0,50	1,00	0,70	0,40	1,30	1,00	1,00	0,50
0,60	1,20	0,75		1,50	1,20	1,20	
0,70	1,40	0,90	0,50	1,90	1,40	1,40	
0,75	1,50	1,00		2,00	1,50	1,50	
0,80	1,60	1,00	0,60	2,30	1,60	1,60	0,70
1,00	2,00	1,25	0,70	2,70	2,00	2,00	
1,25	2,50	1,60	0,90	3,40	2,50	2,50	1,00
1,50	3,00	1,90	1,00	3,90	3,00	3,00	
1,75	3,50	2,20	1,20	4,60	3,50	3,50	1,50
2,00	4,00	2,50	1,40	5,20	4,00	4,00	

3.1.2 При выполнении резьбы нарезанием размеры сбегов у гладкой части стержня крепежных элементов для наружной резьбы — в соответствии с указанными на рисунке 3 и в таблице 1.




Рисунок 3

### 3.2 Наружная резьба в упор (недокаты и недорезы)

3.2.1 При выполнении наружной резьбы в упор накатыванием размеры недокатов и сбегов должны соответствовать указанным на рисунках 4 и 5 и в таблице 1.




Рисунок 4

Рисунок 5

3.2.2 При выполнении наружной резьбы в упор нарезанием размеры недорезов и сбегов — в соответствии с указанными на рисунках 6 и 7 и в таблице 1.

\* Сбег резьбы не должен заходить на радиус  $r$ .

\*\* Радиус  $r$  настоящим стандартом не регламентирован.






Рисунок 6




Рисунок 7

### 3.3 Наружная резьба (сбеги и фаски на конце крепежного элемента)

3.3.1 При выполнении резьбы накатыванием размеры сбегов на конце крепежных элементов для наружной резьбы должны соответствовать указанным на рисунках 8 и 9 и в таблице 1.






Рисунок 8




Рисунок 9

3.3.2 При выполнении резьбы нарезанием размеры фасок на конце крепежных элементов для наружной резьбы — в соответствии с указанными на рисунке 10 и в таблице 1.

\* Сбег резьбы не должен заходить на радиус  $r$ .

\*\* Радиус  $r$  настоящим стандартом не регламентирован.




Рисунок 10

### 3.4 Наружная резьба (проточки)

При выполнении наружной резьбы независимо от метода ее выполнения форма и размеры проточки должны соответствовать указанным на рисунке 11 и в таблице 2.

П р и м е ч а н и е — Для обеспечения нормальной работы резьбового соединения длину резьбы целесообразно делать равной не менее шести шагов. В технически обоснованных случаях допускается длина резьбы, равная не менее трех шагов (при этом резьбу выполняют с уменьшенным сбегом и проточкой по типу 1).




Рисунок 11

Таблица 2

В миллиметрах

Шаг резьбы $P$	Проточка						
	Тип 1				Тип 2*		
	$f_1$	$r$	$r_1$	$d_f$	$f_2$	$r_2$	$r_3$
0,35	1,0	0,3		$d - 0,5$	—	—	—
0,40				$d - 0,6$			
0,45				$d - 0,7$			
0,50				$d - 0,8$			
0,60				$d - 0,9$			
0,70	1,6	0,5		$d - 1,0$	—	—	—
0,75				$d - 1,2$			
0,80				$d - 1,5$	2,8	1,00	2,0
1,00	2,0	1,0	0,5	$d - 1,8$	3,3	1,15	2,5
1,25				$d - 2,2$	3,5	1,36	
1,50	3,0	1,0	0,5	$d - 2,5$	3,8	1,50	3,0
1,75	3,5			$d - 3,0$	4,1	1,75	
2,00	4,0						

\* Выполнять на деталях из материала с временным напряжением (механическим)  $\sigma_B \geq 1373$  МПа (140 кгс/мм<sup>2</sup>), титановых сплавов или из материала, имеющего повышенную чувствительность к концентрации напряжений.

### 3.5 Внутренняя резьба (сбеги, недорезы, проточки и фаски)

3.5.1 При выполнении резьбы нарезанием размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для внутренней резьбы — в соответствии с указанными на рисунках 12 и 13 и в таблицах 3 и 4.




Рисунок 12 — Сбеги, недорезы и фаски




Рисунок 13 — Проточки и фаски

Таблица 3

В миллиметрах

Шаг резьбы $P$	Сбег $X_3$ , не более		Недорез $X_4$ , не более		Фаска $d_5$	
	нормальный	увеличенный*	нормальный	увеличенный*	минимальный	максимальный
0,25						$d + 0,05$
0,30						$d + 0,07$
0,35						$d + 0,08$
0,40						$d + 0,10$
0,45						$d + 0,11$
0,50		1,0	1,5	2,0	2,5	$d + 0,15$
0,60	1,20		1,8	2,2	2,8	$d + 0,18$
0,70	1,40		2,1	2,9	3,6	$d + 0,20$
0,75	1,50		2,3	3,0	3,8	$d + 0,23$
0,80	1,60		2,4	3,6	4,4	$d + 0,25$
1,00	2,00		3,0	4,0	5,0	$d + 0,30$
1,25	2,50		3,8	5,5	6,8	$d + 0,40$
1,50	3,00		4,5	6,0	7,5	$d + 0,50$
1,75	3,50		5,3	7,5	9,3	$d + 0,60$
2,00	4,00		6,0	8,0	10,0	$d + 0,70$

\* Применять на деталях из жаропрочной и нержавеющей сталей, титановых сплавов и в случае применения резьбы с натягом.

Таблица 4

В миллиметрах

Шаг резьбы $P$	Проточка							
	Тип 1*				Тип 2**			
	$f_3$	$r_4$	$r_5$	$d_{f1}$	$d_4$	$h$		
0,25	—	—	—	—	—	—		
0,30								
0,35								
0,40								
0,45								
0,50	1,0	0,3	0,3	$d + 0,2$	$d + 1$	0,5		
0,60	—	—	—	—				
0,70								
0,75	1,6	0,5	0,3	$d + 0,2$				
0,80	—	—	—	—				
1,00	2,0	0,5	0,5	$d + 0,2$	1,0	1,0		
1,25	3,0	1,0		$d + 0,3$				
1,50				$d + 0,4$				
1,75	4,0							
2,00	5,0							

\* Для резьб диаметром не менее 6 мм.

\*\* Для резьб с натягом и на деталях из алюминиевых и магниевых сплавов.

3.5.2 При изготовлении внутренних резьб допускается применять фаски под углом  $60^\circ$  между образующей и осью конуса.

### 3.6 Технические требования

3.6.1 Размеры сбегов, проточек и фасок обеспечиваются инструментом.

3.6.2 Для деталей из материала с временным напряжением (механическим)  $\sigma_b \geq 1373$  МПа ( $140$  кг/мм $^2$ ), титановых сплавов или из материала, имеющего повышенную чувствительность к концентрации напряжений, профиль впадины наружной резьбы на участке сбега должен быть закруглен радиусом не менее  $0,05$  мм с постепенным переходом в размер радиуса впадины полного профиля; радиус закругления профиля впадины резьбы на участке сбега обеспечивается инструментом.

При накатывании резьба не должна заходить на гладкую конусовидную часть между концом сбега и безрезьбовой частью стержня.

3.6.3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей — по ГОСТ Р 71373.

3.6.4 Допускается не указывать на изображении размеры элементов выхода резьбы, а делать запись в технических требованиях.

В случаях применения нормального сбега, нормального недоката (недореза) вид сбега или недоката (недореза) не указывают.

#### Примеры

1 Сбег и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

2 Недокат и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

3 Недорез и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

4 Сбег, недокат и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

5 Сбег, недорез и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

В остальных случаях указывают вид сбега, недоката (недореза) и тип проточки.

**Примеры**

1 Сбег (указывается вид сбега) и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

2 Недокат (указывается вид недоката) и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

3 Недорез (указывается вид недореза) и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

4 Проточка (указывается тип проточки), фаска и сбег резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

5 Сбег (указывается вид сбега), недорез (указывается вид недореза) и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

6 Сбег (указывается вид сбега), недокат (указывается вид недоката) и фаска резьбы — по ГОСТ Р 71372—2024.

УДК 621.88.082:621.99:006.354

ОКС 21.060.01

Ключевые слова: резьба, выход резьбы, сбег резьбы, недорез резьбы, недокат резьбы, проточка, фаска

---

Редактор *З.А. Лиманская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *С.И. Фурсова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.10.2024. Подписано в печать 05.11.2024. Формат 60×84½. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,68. Уч.-изд. л. 1,40.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

