

к ГОСТ 25726—83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Чертеж	30° тах	60° тах

(ИУС № 10 1985 г.)