

Поправка к ГОСТ 24810—2013 Подшипники качения. Внутренние зазоры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 7.2. Таблица 7	П р и м е ч а н и е — Знак группы внутреннего зазора «0» в условном обозначении подшипника не указывают.	—

(ИУС № 9 2016 г.)