

О П Е Ч А Т К И

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
19	10 сверху	$z = h_0 - a$	$z = h_0 - a'$
27	16 снизу	припариваются	привариваются
28	3 колонка слева, 2 строка снизу	0,985	0,895
51	1 снизу	один на опорном	на опорном