

Издательство «БСТ»

107996, Москва, ГСП-6, ул. Кузнецкий мост, 21/5

тел./факс: 626-04-76

e-mail: bstmag@co.ru

Исх. № 93-2012

от 23.11.2012 г.

Вниманию специалистов!

В вышедший из печати СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля» следует внести следующее исправление:

| <i>Где</i> | <i>Напечатано</i> | <i>Следует читать</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Страница 7, 9-я строка сверху | Устройство локального управления | Устройство систем локального управления |

Директор



Т.М. Шpileва