

О П Е Ч А Т К И
в СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 11, п.6.2.1, 5-я строка сверху	ГОСТ 3616.2	ГОСТ 3916.2
Стр. 19, 24-я строка снизу 23-я строка снизу	ГОСТ 1145—80	ГОСТ 1146—80
Стр. 29, 6-я строка снизу	ГОСТ 3616.2—96 см. таблицу 3.1	ГОСТ 3916.2—96 см. таблицу 3.2
Стр. 44, 5-я строка снизу	(таблица 3.1)	(таблица 3.2)
Стр. 45, 2-я строка снизу	(таблица 3.1)	(таблица 3.2)
Стр. 46, 2-я строка сверху	Таблица 3.1	Таблица 3.2
Стр. 68, 7-я строка снизу	СП-101-2004	СП 23-101-2004

О П Е Ч А Т К И
в СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 13, примечание 2 к таблице 2	в таблице 7	в таблице 4
Стр. 14, п. 5.44, 3-я строка сверху таблица 3, поз. 1,в примечание 1 к таблице 3	в таблице 6 между выходами из параллельно таблицы 2	в таблице 3 между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно таблицы 1
Стр. 22, позиция 6 таблицы 6	Электрокабели напряжений	Кабели силовые всех напряжений
Стр. 23, позиция 4,г таблицы 6	свыше до 1,2 МПа	св. 0,6 до 1,2 МПа
Стр. 25, позиция 7 таблицы 7	Тепловые сети:	Теплопроводы:
Стр. 36, позиция 19 приложения В, графа 3	—	52
1-я строка снизу	приемиксов	премиксов
Стр. 37, 4-я строка сверху	крупнозаводы	крупозаводы
2-я графа, 24-я строка снизу 23-я строка снизу	Игрушку	Игрушек
3-я графа, 11-я строка снизу,	Швейные	Швейных
Стр. 38, 3-я графа, 6-я строка снизу	—	60
Стр. 42, 12-я строка снизу	—	45
	в своем заготовительные цехи	в своем составе заготовительные цехи

О П Е Ч А Т К И
в СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 17, 8-я строка снизу	СП 35.13330.2011	СП 59.13330.2011
Стр. 27, 4-я строка снизу	для стоянками	для стоянки
Стр. 28, 9-я строка снизу	НТП-АПК 1.10.16.002-02	НТП-АПК 1.10.16.002-03