

к ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение 7. Пункт 5.2.2. Чертежи 4—11	$K_g, K_{g\alpha}, K_{g\beta}$ результаты наблюдений \wedge R , который лучше	$K_r, K_{r\alpha}, K_{r\beta}$ результаты наблюдений \wedge R , который не лучше
таблица 4	$\gamma_{\text{пр}}$	$r_{\text{пр}}$
Приложение 9.		
Пункт 7. Условие (1)	$4/\Sigma T_\alpha$	$4t \Sigma T_\alpha$
Приложение 10. К. п. 1.5	$\binom{N}{i}$	$\binom{N}{i}$

(ИУС № 2 1989 г.)