

**Изменение № 1 ГОСТ 21472—81 Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 08.06.90 № 1460**

**Дата введения 01.01.91**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0079.

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 1.8. Заменить значения:  $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$  на  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ,  $(65 \pm 2)\%$  на  $(65 \pm 5)\%$ .

Пункт 2.13. Заменить значение: 2 мм на 2 см.

Приложение 1. Заменить слово: «клеевого» на «клеевых».

Приложение 2. Для режима Б заменить формулу:  $\text{KNO}_3\text{Na}_2\text{C}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  на  $\text{KNO}_3; \text{Na}_2\text{C}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

(ИУС № 9 1990 г.)