

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
С С С Р

УКАЗАНИЯ И НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ

Т о м 10

КИСЛОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВНТП 1-34-80
МЧМ СССР

1981

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
С С С Р

УКАЗАНИЯ И НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ

Т о м 10

КИСЛОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВНТИ I-34-80
МЧМ СССР

Утверждены приказом Минчермета СССР
от 10.12.80. № 1148

1. "Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели энергохозяйства предприятий черной металлургии. Том 10. Металлургические заводы. Кислородное хозяйство".

ВНТП I-34-80 разработаны Украинским государственным институтом МЧМ СССР по проектированию металлургических заводов (Укргипромез) Минчермета СССР.

С введением в действие этих Норм утрачивают силу "Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели энергохозяйства предприятий черной металлургии. Металлургические заводы. Том 10. Кислородное хозяйство", разработанные Укргипромезом и утвержденные Минчерметом СССР в 1973 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОМОВ

указаний и норм технологического проектирования и
технико-экономических показателей энергетического
хозяйства предприятий черной металлургии

№ пп	Наименование тома	Номер тома	Разработчик	Обозначение
I	2	3	4	5
I	Металлургические заводы			
I.I	Общезаводское теплоэнергетическое хозяйство	I	Гипромез	ВНТП I-25-80 МЧМ СССР
I.2	Воздуходувные станции (ВС)	2	ЦЭЧМ	ВНТП I-26-80 МЧМ СССР
I.3	Газотурбинные расширительные станции (ГТРС)	3	ЦЭЧМ	ВНТП I-27-80 МЧМ СССР
I.4	Теплоэнергетическое хозяйство кислородно-конвертерных цехов	4	Гипромез	ВНТП I-28-80 МЧМ СССР
I.5	Установки котлов-утилизаторов за сталеплавильными и нагревательными печами	5	ЦЭЧМ	ВНТП I-29-80 МЧМ СССР
I.6	Испарительное охлаждение металлургических агрегатов	6	ВНИПИЧЭО	ВНТП I-30-80 МЧМ СССР
I.7	Электрохозяйство	7	Гипромез	ВНТП I-31-80 МЧМ СССР
I.8	Электроремонтные цехи	8	Гипромез	ВНТП I-32-80 МЧМ СССР
I.9	Газовое хозяйство	9	Ленгипромез	ВНТП I-33-80 МЧМ СССР
I.10	Кислородное хозяйство	10	Укргипромез	ВНТП I-34-80 МЧМ СССР
I.II	Производство защитных газов	II	Стальпроект	ВНТП 9-1-80 МЧМ СССР
I.I2	Водное хозяйство	12	Гипромез	ВНТП I-35-80 МЧМ СССР

I	2	3	4	5
I.13	Установки по приготовлению химически обработанной воды и организация воднохимического режима энергообъектов	13	ЦЭЧМ	ВНТП I-36-80 МЧМ СССР
I.14	Очистные сооружения и защита водоснабжения	14	ВНИИПЧЭСО	ВНТП I-37-80 МЧМ СССР
I.15	Гидрошламозолоудаление котельных предприятий	15	ЮВЭЧМ	ВНТП I-38-80 МЧМ СССР
I.16	Отопление, вентиляция и холодооснабжение	16	Гипромез	ВНТП I-39-80 МЧМ СССР
I.17	Защита атмосферы	17	Гипромез	ВНТП I-40-80 МЧМ СССР
I.18	Защита атмосферы. Очистка газов от пыли	18	ВНИИПЧЭСО	ВНТП I-41-80 МЧМ СССР
I.19	Технические средства управления производством	19	Гипромез	ВНТП I-42-80 МЧМ СССР
I.20	Энергогоремонтные цехи	20	Гипромез	ВНТП I-43-80 МЧМ СССР
I.21	Производственные базы энергогоремонтных организаций	21	Трест "Энергочермет" ЮВЭЧМ	ВНТП I-44-80 МЧМ СССР
I.22	Защита подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии	22	Укргипромез	ВНТП I-45-80 МЧМ СССР
2	Горнодобывающие предприятия	23	Гипроруда	ВНТП I3-5-80 МЧМ СССР
3	Окислительные и обогатительные фабрики	24	Механобр-чермет	ВНТП I9-53-80 МЧМ СССР
3.1	Окислительные фабрики	25	Механобр-чермет	ВНТП I9-54-80 МЧМ СССР
3.2	Обогатительные фабрики	26	Укргипромез	ВНТП 4-I-80 МЧМ СССР
4	Агломерационные фабрики	27	Гипроюко	ВНТП 17-5875-80 МЧМ СССР
5	Коксохимические предприятия			

I	2	3	4	5
6	Ферросплавные заводы	28	Гипрооталь	<u>ВНТП 10-5-80</u> МЧМ СССР
6.I	Ферросплавные заводы. Защита атмосферы	29	Гипрооталь	<u>ВНТП 10-6-80</u> МЧМ СССР
7	Огнеупорные заводы	30	В И О	<u>ВНТП 20-1-80</u> МЧМ СССР
8	Метизные заводы	31	Гипрометиз	<u>ВНТП 12-10-80</u> МЧМ СССР

Министерство черной металлургии СССР (Минчармет СССР)	Указания и нормы технологического проектирования и технико-экономических показатели энергохозяйства предприятий черной металлургии. Том 10. Металлургическое хозяйство Кислородное хозяйство	ВНТП I-34-80 МЧМ СССР
--	---	--------------------------

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Указания и нормы распространяются на проектирование хозяйств по производству и разделению продуктов разделения воздуха, включая цеховые и межцеховые коммуникации новых и реконструируемых предприятий черной металлургии и не распространяются на действующие предприятия и техническую документацию, которая выдана до ввода в действие настоящих Указаний и норм.

1.2. Настоящие Указания и нормы имеют целью способствовать достижению высокого технического уровня проектных решений по

Внесены Украинским Государственным институтом по проектированию металлургических заводов (Укргипромзом)	Утверждены Минчарметом СССР (приказ № II48 от 12.12.1980 г.)	Срок вве- дения в действие 1 октября 1981 г.
--	---	--

вопросам кислородного хозяйства предприятий черной металлургии при разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), технических проектов и рабочих чертежей.

1.3. Проектирование собственно сооружений кислородной станции (цех разделения воздуха, цех компрессии, отделение очистки аргона и пр.) осуществляются на основании действующих Строительных норм и правил (СНИП) и нормативных документов, учитывающих специальные требования для производства продуктов разделения воздуха (см.приложение I).

1.4. Настоящие Указания и нормы не распространяются на проектирование межзаводских и межгородских трубопроводов и сооружений продуктов разделения воздуха.

1.5. Основным показателем качества разрабатываемого проекта кислородного хозяйства металлургических предприятий являются высокие технико-экономические показатели работы всего предприятия в целом.

1.6. С точки зрения экономики кислородного производства целесообразно осуществление комплексного разделения воздуха. Необходимость комплексного разделения воздуха в каждом конкретном случае должна определяться на основании баланса продуктов разделения воздуха в масштабе экономического района, размерами потребления этих продуктов металлургическим предприятием с выполнением технико-экономического расчета.

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

2.1. Продуктами разделения воздуха называются основные компоненты, входящие в состав воздуха, получаемые в качестве готовой продукции в результате низкотемпературной ректификации (разделения) воздуха.

Такими продуктами являются: кислород, азот, аргон, криптоно-ксеноная смесь (концентрат), чистые криптон и ксенон в любом агрегатном состоянии, неоно-гелиевая смесь (концентрат).

2.2. "Технический" и "технологический" кислород - производственные часто употребляемые термины, которые характеризуют концентрацию кислорода (по объему):

≥ 99,2 % O₂ - технический кислород (ГОСТ 5583-78);

< 99,2 % O₂ - (обычно 95 % O₂) - технологический кислород.

Г 2.3. "Сырой" аргон - промежуточный продукт процесса разделения воздуха, состоящий из аргона (90 + 95 % Ar) с содержанием кислорода и азота в сумме 5 + 10 %.

2.4. Технический аргон - "сырой" аргон, прошедший очистку от кислорода, т.е. продукт, состоящий практически из аргона и азота с содержанием кислорода не больше 0,005 % O₂.

2.5. "Чистый" аргон - продукт процесса комплексного разделения воздуха, состоящий из аргона с содержанием примесей, соответствующих ГОСТ 10157-73.

2.6. Первичный криптоновый концентрат - промежуточный продукт, состоящий из криптоно-ксеноновой смеси (0,1 + 0,2 %), остальное - кислород.

2.7. Криптоно-ксеноновая смесь - продукт вторичного концентрирования криптонового концентрата (см.п.2.6), содержащий криптон, ксенон и другие примеси по ГОСТ 10218-77 и ГОСТ 10219-77.

2.8. Неоно-гелиевая смесь - смесь газов, содержащая до 40 % (по объему) неона и гелия, кислорода (1 + 3 % O₂), остальное - азот.

2.9. Баланс продуктов разделения воздуха - один из материальных балансов предприятия, определяющий производство и распределение продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргонов и т.п.) в соответствии с задачами текущих и перспективных планов развития предприятия.

2.10. а) Нормальный куб.метр - "нм³" - размерность единицы объема газа, соответствующая давлению 101,3 к Па (760 мм рт.ст.) и температуре - 273⁰К (0⁰С).

б) Стандартный куб.метр "стм³" - размерность единицы объема газа, соответствующая давлению 101,3 к Па (760 мм рт.ст.) и температуре 293⁰К (20⁰С).

В дальнейшем изложении настоящих Указаний под размерностью м³/час, м³/мин подразумевается количество газов, соответствующее температуре 293⁰К (20⁰С) и давлению 101,3 к Па (760 мм рт.ст.).

2.11. Рабочая кампания блока разделения воздуха - время работы блока между двумя полными отогревами.

2.12. Кислородные (азотные) регуляторные (редукторные) пункты - помещения или площадки, в которых сосредоточены аппаратура,

Гарнитура, предназначенная для поддержания на заданном уровне выходных параметров газа по давлению и расходу.

2.13. Кислородные станции металлургических заводов условно подразделяются на станции:

- большой мощности - производительность станции по газообразному кислороду (без выделения по концентрации) выше 30 тыс. м³/час;

- средней мощности - то же, от 5 до 30 тыс.м³/час;

- малой мощности - то же, до 5 тыс.м³/час.

Примечание: При получении части или всего количества кислорода в жидким виде необходимо определять производительность в переводе на газ.

2.14. Среднечасовая потребность в продукте разделения воздуха - частное от деления годовой потребности в данном продукте на время работы цеха - потребителя.

$$V_{CP} = \frac{TG}{T} \quad (\text{м}^3/\text{час}), \text{ где}$$

V - удельный расход продукта разделения воздуха, м³/т;

T - время работы цеха-потребителя за год, часов;

G - выпуск продукции за год, т.

2.15. Годовая потребность в продукте разделения воздуха определяется произведением удельного расхода данного продукта на годовую программу выпускаемой продукции.

2.16. Действительный расход отражает фактическое потребление продуктов разделения воздуха в куб.метрах за единицу времени (час., мин., сек.).

2.17. Пиковый расход - кратковременный расход продуктов разделения воздуха, по величине значительно превышающий средний.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОДУКТАХ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

3.1. Потребность в продуктах разделения воздуха производится по каждому продукту разделения воздуха отдельно по концентрации и давлению на основании технологических заданий.

3.2. Настоящим определяются внестанционные потери продуктов

разделения воздуха по основным металлургическим переделам (данный от величины суммарной потребности на каждый передел).

3.9.1. Кислород:

- доменное производство - до 6 %,
- сталеплавильное производство - до 1 %,
- прокатное производство с МОЗ - до 1 %,
- ремонтные и вспомогательные цехи - до 1 %.

3.9.2. Потери азота при выработке целевым назначением следует принимать:

- до 2 % для азота концентрацией 99,9 % N₂ и выше,
- до 5 % для азота концентрацией меньше 99,9 % N₂

3.9.3. Потери по аргону до 1 %.

3.4. Суммарная потребность в продуктах разделения воздуха для данного предприятия, цеха, объекта определяется путем суммирования фактической потребности и потерь.

4. ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ КИСЛОРОДНЫХ СТАНЦИЙ

4.1. При выборе оборудования цеха разделения воздуха необходимо:

- выявить потребность в кислороде, азоте, аргоне данного предприятия и экономическую целесообразность их получения на собственной кислородной станции или за счет кооперирования снабжения
- определить целесообразное агрегатное состояние получаемых продуктов разделения воздуха (газ или жидкость);
- учесть режим потребления продуктов разделения воздуха, который в некоторых случаях влияет на выбор блоков в части выдачи продуктов разделения по агрегатному состоянию;
- учитывать тенденцию развития типажа блоков разделения воздуха при разработке ТЭО и других предпроектных проработках.

4.2. На основании данных технической характеристики блоков разделения воздуха выбирается тип, удовлетворяющий условиям требуемой чистоты, комплексному извлечению из воздуха продуктов и 10.

режима потребления продуктов разделения.

4.3. При определении типа и числа блоков разделения воздуха и другого оборудования кислородной станции следует исходить из безусловного обеспечения продуктами разделения воздуха заданной программы производства металлургической продукции по количеству и качеству, с учетом нормативных остановок оборудования кислородных станций.

4.4. Выбор мощности кислородной станции должен осуществляться, исходя из средне-часовой потребности в продуктах разделения воздуха, определяемой на основании балансов, составленных по заданиям технологических отделов (см.приложения 3,4).

4.5. Максимальная потребность цехов предприятия и пиковый расход продуктов разделения воздуха могут удовлетворяться за счет установки реципиента соответствующей мощности.

4.6. Задача правильной компоновки кислородной станции металлургического предприятия заключается в выборе такого состава оборудования и средств передачи продуктов разделения воздуха, который предусматривал бы реализацию всей получаемой продукции практически без потерь их количества и качества при оптимальных затратах на производство этих продуктов.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

5.1. Доменное производство

5.1.1. Кислород применяется для интенсификации доменного процесса. Перевод работы доменных печей на комбинированное дутье (воздух + кислород + природный газ) позволяет получить значительный экономический эффект, благодаря увеличению производительности печей, уменьшению расхода кокса и т.п.

5.1.2. Дутье для современных доменных печей принимается, как правило, с обогащением кислородом до 30 + 35 % O₂. Подачу кислорода следует осуществлять, до отработки других схем подачи, на всас компрессоров доменного дутья.

5.1.3. По режиму потребления кислорода доменное производство характеризуется сравнительным постоянством.

5.1.4. Доменное производство потребляет некоторое количество кислорода концентрацией 99,5 % для ремонтных целей, автогенных работ и т.п.

5.1.5. Доменное производство может являться сравнительно крупным потребителем азота при использовании его в качестве инертного газа, подаваемого в межконусное пространство доменных печей вместо получистого доменного газа и пара, а также для охлаждения механизмов боконусных загрузочных устройств.

Кроме того, азот может применяться для продувок тракта доменного газа при ремонтах и остановках доменных печей. Чистота азота определяется по технологическому заданию.

5.1.6. Кислород концентрацией 95 % O₂ в сочетании с природным газом применяется для процессов прямого получения губчатого железа, используемого для производства порошков или в качестве шихты для выплавки специальных сталей в электропечах.

5.2. Стальеплавильное производство

5.2.1. Конвертерное производство с продувкой кислородом сверху через водоохлаждаемую форму или снизу невозможно без кислорода. Концентрация технического кислорода и интенсивность продувки плавки кислородом принимается по технологическому заданию.

5.2.2. Конвертерное производство характеризуется резко выраженной неравномерностью потребления. При конвертерном производстве стали наличие реципиентной емкости обязательно.

5.2.3. Величина реципиентной емкости должна обеспечить проведение плавки на работающих конвертерах. Количество работающих конвертеров следует принимать в соответствии с таблицей I.

Таблица I

Количество конвертеров		Примечание
общее	в работе	
2	1	Возможна одновременная продувка двух конвертеров в течение времени, оговоренного технологическим заданием
3	2	
6	4	

5.2.4. Кислородопроводы от цехов компрессии до кислородно-регуляторного пункта конвертерного цеха должны предусматриваться на давление 3,5 + 4,0 МПа (35 + 40 кгс/см²) двумя параллельными нитками.

5.2.5. Кислородно-регуляторный пункт (КРП) должен проектироваться в соответствии с РП I-77 "Рекомендации по проектированию цеховых и межцеховых кислородопроводов и регулирующих устройств, работающих под давлением выше 16 до 40 кгс/см²".

5.2.6. При проектировании КРП необходимо предусматривать такую степень автоматизации, которая бы исключила необходимость постоянного пребывания обслуживающего персонала (см.раздел 10).

5.2.7. Помещение КИП в КРП должно быть отделено от помещения регуляторов глухой стеной без дверных проемов с самостоятельным выходом наружу.

5.2.8 Кислородно-регуляторный пункт независимо от количества работающих линий должен иметь резервную линию.

5.2.9. Подача кислорода для сушки конвертеров должна осуществляться после регулятора, снижающего давление до требуемого по технологии.

5.2.10. Каждый из двух трубопроводов на участке от кислородной станции до реципиентов должен быть рассчитан на среднечасовую потребность цеха в кислороде, а на участке от реципиентов до кислородно-регуляторного пункта (КРП) и далее к конвертеру-на пиковую потребность.

5.2.11. Подвод кислорода к каждому конвертеру должен иметь собственный узел регулирования, состоящий из регулирующих и отсечных клапанов, а также диафрагм для замера количества подаваемого кислорода. Назначение узла регулирования - поддержание необходимой интенсивности продувки и быстрое прекращение подачи кислорода к форме конвертера при нарушении нормального технологического процесса конвертерной плавки.

Кроме технологических блокировок указанный узел должен иметь защиту, т.е. прекращение подачи кислорода в форму конвертера, при потере электрического напряжения на механизмах, обслуживающих конвертерную плавку.

5.2.12. Азот, как инертный газ, может применяться для создания уплотнений между горловиной конвертера и кессоном, з

Для продувки газоотводящего тракта конвертеров, работающих по схеме без дожигания горючих газов в каминах. В конвертерах с домной продувкой азот следует применять в качестве охладителя и срдн, поддерживающей необходимый "подпор" в донных фурмах.

Азот, подаваемый для указанных целей должен содержать 2,5 + 5 % O_2 в зависимости от технологических требований.

5.2.13. Давление азота должно определяться заданными условиями плавки и поддерживаться с помощью регуляторов, установленных в азотно-регуляторных пунктах.

5.2.14. Основные требования к снабжению азотом конвертерных цехов:

- бесперебойность;
- качество азота, т.е. поддержание концентрации азота не ниже 95 + 97,5 % N_2 .

5.3. Электросталеплавильное производство

5.3.1. Подача кислорода электросталеплавильному производству обеспечивает интенсификацию технологического процесса. Кислород также применяется на общепроцессовые нужды.

5.3.2. Требования, предъявляемые к качеству кислорода (концентрация, давление, режим потребления и пр.) определяются технологическим заданием.

5.3.3. Снабжение кислородом общепроцессовых нужд электросталеплавильных цехов предусматривается от заводских магистралей завода, либо внутрицеховых сетей, если требования по качеству кислорода совпадают с технологическими.

5.4. Мартеновское производство

5.4.1. Подача кислорода мартеновскому производству обеспечивает интенсификацию мартеновской плавки. Предусматривается подача кислорода как в факел, так и для продувки ванны в периоды плавления и доводки.

Требования по качеству кислорода определяются технологическим заданием.

5.4.2. Снабжение техническим кислородом автогенных нужд мартеновского производства осуществляется, как правило, от завод-

ских магистралей кислорода.

5.4.3. При наличии двух внешних трубопроводов кислорода включение их в цевовую разводку рекомендуется осуществлять с 2-х противоположных сторон цеха.

5.5. Прокатное производство

5.5.1. Прокатное производство является потребителем технического кислорода, который направляется на машины огневой зачистки металла и различные автогенные работы.

5.5.2. Прокатное производство характеризуется неравномерностью потребления кислорода, связанной с работой машины огневой зачистки и периодичностью в проведении автогенных работ.

5.5.3. Возможные максимальные и пиковые расходы кислорода покрываются за счет создания рециркуляционной емкости с учетом покрытия пиковой потребности в кислороде.

5.5.4. К прокатным цехам прокладывается, как правило, отдельный кислородопровод.

5.5.5. Кислородопроводы к прокатным цехам должны рассчитываться на давление $1,5 + 4,0$ МПа ($15 + 40$ кгс/см 2).

5.5.6. Кислородные посты в цехах должны быть оборудованы шкафчиками и редукторами для снижения давления до величин, необходимой для проведения автогенных работ ($0,3 + 1,0$ МПа).

5.6. Ремонтные и другие службы завода

5.6.1. Технический кислород требуется для проведения различного рода автогенных работ.

5.6.2. Ремонтные службы являются потребителями с выраженной неравномерностью потребления.

5.6.3. Удовлетворение потребности в кислороде ремонтных нужд, как правило, должно производиться от трубопроводов. В отдельных случаях при незначительном расходе кислорода, либо отдаленности места производства работ от магистральных сетей, допускается снабжение кислородом для автогенных целей от баллонов, либо разрядных рамп.

Г 5.6.4. При снабжении кислородом со стороны рекомендуются следующие способы:

- до 6 тыс.м³/год - в баллонах;
- 6-100 тыс.м³/год - централизованная доставка автомобильными газификационными установками;
- выше 100 тыс.м³/год - доставка в жидком виде с газификацией в криогенных газификаторах на площадке потребления.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

6.1. Потери кислорода и других продуктов разделения воздуха процессе их получения и транспортировки подразделяются на:

- потери, обусловленные технологическим процессом получения продуктов разделения воздуха (переключение регенераторов блока разделения воздуха, периодические сливы жидкости из конденсатор колонн разделения, продувка и регенерация различных элементов аппаратуры блоков разделения воздуха, продувка трубопроводов после ремонтов и монтажа, потери через лабиринтные уплотнения компрессоров);
- потери, которые могут быть ликвидированы или значительно снижены.

К этим потерям относятся:

- сбросы в атмосферу от компрессорных машин;
- сбросы через свечи газогольдеров;
- сбросы от аппаратов в атмосферу, не dictуемые технологической необходимости;
- увеличенное, по сравнению с паспортными данными, содержание кислорода в отбросном азоте;
- сбросы в связи с неравномерностью потребления;
- сбросы обогащенного кислородом воздуха через "СНОРТ" и доменных воздухходувок;
- работа оборудования ниже оптимальных (паспортных) значений.

6.2. Ликвидация или снижение потерь достигается следующими мероприятиями:

- производительность работающих компрессоров должна соответствовать среднечасовому потреблению продуктов разделения воздуха
- пиковые и максимальные расходы должны покрываться наиболее

Г¹экономичными методами (установка реципиентов, накопление продуктов в жидком состоянии с последующей газификацией и др.);

- при неравномерности потребления снабжение цехов должно производиться от магистральных сетей давлением 3,5-4,0 МПа, т.е. примерно на 2,0-2,5 МПа больше рабочего с установкой реципиентов и регуляторных (редукторных) пунктов;

- внедрение АСУТП "Кислород";

- при обкатке компрессоров после ремонта сброс продуктов разделения воздуха необходимо производить в сеть возможного потребления (для чего компрессоры должны иметь соответствующую обязанность)

Например: Обкатка компрессоров, работающих на техническом кислороде производится в начале при концентрации ниже 99,5 % O₂. В этом случае сброс кислорода может производиться в линию мартеновского, либо доменного производства.

- магистральные и цеховые трубопроводы продуктов разделения воздуха должны иметь минимально необходимое количество арматуры и фланцевых соединений.

Трубопроводы должны соединяться посредством сварки.

- подача кислорода металлургическим агрегатам по количеству должна осуществляться на основании оптимизации технологического процесса производства готовой продукции цеха.

Снижение потерь достигается также за счет установки компрессоров различной производительности с целью регулирования выдачи продуктов разделения воздуха.

Емкость газгольдеров низкого давления с точки зрения снижения потерь кислорода не оказывает существенного влияния на кислородные станции большой мощности (эти станции являются наиболее характерными для крупных металлургических предприятий).

В связи с этим емкость и количество газгольдеров, в основном, должны определяться технологическими факторами (отделение базальтовой пыли) и исключением вакуума по всасывающей коммуникации кислородных компрессоров и газодувок.

7. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

7.1. Получение с кислородом и азотом также попутных продуктов

т.е. крипто-коеноевой смеси, аргона, иено-гелиевой смеси, т.е. осуществление комплексного разделения воздуха целесообразно с точки зрения экономики кислородного производства.

7.2. Размеры производства попутных продуктов разделения воздуха должны определяться на основании текущей и перспективной потребности в указанных продуктах, наличия действующих источников в данном промышленном узле, путем технико-экономических расчетов.

7.3. При наличии товарных продуктов разделения воздуха получение их, как правило, должно предусматриваться в кратком виде.

7.4. Емкость склада - хранилища для скаженных продуктов разделения воздуха следует принимать:

а) при товарном производстве указанных продуктов - не менее 10-ти суточной производительности по выработке данной продукции одним агрегатом разделения воздуха большей производительности;

б) при наличии потребления этих продуктов разделения на предприятиях емкость склада определяется расчетом в зависимости от производительности агрегатов и объема потребления этих продуктов на предприятии.

7.5. Хранилища скаженных продуктов разделения воздуха должны проектироваться согласно "Инструкции по проектированию производства газообразных и скаженных продуктов разделения воздуха" ВСН 6-75.

Минхимпром

7.6. Очистка "сырого аргона" от кислорода осуществляется в тодом гидрирования, т.е. химического соединения содержащегося "сырому аргоне" кислорода с водородом и образованием воды. Указанное соединение осуществляется на поверхности специального катализатора (алюмогель с нанесением палладия или платины).

7.7. Водород для целей, указанных в п.7.6, может быть получен со стороны по трубопроводу, либо в баллонах, а также за счет строительства на территории кислородной станции метзавода водородной станции с получением водорода путем электролиза водяного раствора.

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ВЫБОРА РЕЗЕРВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 7

8.1. Необходимость резервных мощностей должна определяться на основании технико-экономического анализа с учетом обязательного выполнения заданной программы и тенденции развития данного металлургического производства.

При этом необходимо обеспечить:

а) непрерывность подачи кислорода концентрацией $\geq 99,2\% O_2$ в заданном количестве конвертерным цехам;

б) непрерывность подачи кислорода концентрацией 95 % O_2 в заданном количестве для мартеновского производства;

в) непрерывность подачи кислорода и обеспечение выполнения производственной программы доменным производством;

г) непрерывность подачи продуктов разделения воздуха электросталеплавильному производству;

д) непрерывность подачи кислорода прокатному производству.

8.2. Необходимость резервных блоков в каждом конкретном случае должна быть экономически обоснована.

8.3. Резервирование отдельных аппаратов и машин, агрегатов разделения воздуха должно предусматриваться в размере:

а) воздушные компрессоры и компрессоры для сжатия инертных газов:

- 1 резервный компрессор на 1÷5 работающих машинах;
- 2 резервных компрессора на 6÷8 работающих машинах;
- 3 резервных компрессора на 9÷14 работающих машинах;

б) кислородные, азотные компрессоры и газодувки:

центробежного и осевого типа

- 1 резервная машина при работающих 1÷4 машинах;
- 2 резервные машины при работающих 5÷7 машинах;
- 3 резервные машины при работающих 8÷12 машинах;

поршневого типа

- 1 резервная машина на 1÷3 работающие машины;
- 2 резервных машины на 4÷9 работающих машин;
- 3 резервных машины на 10 и более работающих машин.

- Примечание: 1. При определении резервных мощностей необходимо учитывать также эталность строительства кислородных станций.
2. Для конвертерного производства и других осо-бответственных потребителей - не менее 2-х резервных машин.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ ВЫБОРА ПРИВОДА ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ КИСЛОРОДНЫХ СТАНЦИЙ

9.1. Выбор типа привода воздушных компрессоров кислородных станций: от паровой турбины, от электродвигателя, от газовой турбины - в каждом конкретном случае определяется, исходя из технико-экономических сопоставлений и с учетом факторов санитарного состояния атмосферы данного промрайона.

9.2. При выборе производительности воздушных компрессоров необходимо учитывать ее по условиям веаса.

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ КИСЛОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

10.1. Диспетчеризация и автоматизация кислородного хозяйства металлургических предприятий должны обеспечивать получение и распределение продуктов разделения воздуха, требуемого качества и параметров при оптимальных затратах материальных ресурсов и труда, снижение потерь кислорода, сокращение расхода энергии, обеспечивающих в конечном итоге повышение технико-экономических показателей работы завода.

10.2. Объем диспетчеризации и автоматизации кислородного хозяйства в каждом конкретном случае должен решаться проектной организацией из условий общей схемы диспетчеризации и автоматизации предприятия, масштабов производства продуктов разделения воздуха, состава и количества потребителей, экономического эффекта от внедрения.

Примечание: Объем автоматизации объектов кислородного хозяйства следует определять в соответствии с работой ВНИИЛЧермета "Рациональные объемы автоматизации основных объектов энергохозяйства метзаводов".




Рис.1 Схема диспетчеризации кислородного хозяйства

Г 10.3. Объем информации, передаваемый на диспетчерский пункт, должен обеспечить оперативный контроль за видом продуктов разделения кислородной станцией, распределение этих продуктов цехам-потребителям. Распределение продуктов разделения воздуха и, при необходимости, изменение материальных потоков продуктов разделения воздуха осуществляется диспетчером кислородной станции в увязке с диспетчером завода за счет изменения положения оперативных запорных органов, установленных на внешних сетях, и изменения режима работы оборудования. Один из вариантов принципиальной схемы диспетчерских связей представлен на рис. 1.

10.4. Диспетчерский пункт должен быть об оборудован:

10.4.1. Мнемосхемой с указанием основного технологического и компрессорного оборудования, установленного на кислородной станции, совмещенной с мнемосхемой внешних трубопроводов распределения продуктов разделения цехам - потребителям.

10.4.2. Сигнализацией работы оборудования и положения основных запорных органов на заводских трубопроводах продуктов разделения воздуха.

10.4.3. Поисковой связью.

10.4.4. Прямой телефонной связью с диспетчером энергохозяйства и с диспетчером завода, а также с пожарной охраной завода.

10.4.5. Прямой телефонной связью с диспетчерскими помещениями основных цехов - потребителей и регуляторными пунктами.

10.4.6. Радиосвязью диспетчера с обходчиками и демурной машиной.

10.4.7. Связью с диспетчером железнодорожного цеха, если кислородное хозяйство данного предприятия вывозит или завозит жидкие продукты разделения воздуха, диспетчерами сторонних потребителей, на которые продукты разделения передаются от данного предприятия по трубопроводам.

Примечание: 1. Объем информации и управления, сосредотачиваемый в диспетчерском помещении кислородного хозяйства завода, устанавливается в каждом конкретном случае проектной организацией с учетом объема производств.

2. Диспетчерский пункт кислородного хозяйства может быть совмещен с диспетчерским пунктом кислородной

Г

стации. В этом случае на щит управления диспетчера передается информация о работе блоков разделения.

10.5. Диспетчерское помещение, как правило, должно находиться на территории кислородной станции.

10.6. Нижеследующие объекты кислородного хозяйства должны иметь такую степень автоматизации, которая исключает необходимость постоянного пребывания обслуживающего персонала:

- а) кислородные (азотные) регуляторные пункты для снижения давления продуктов разделения до рабочих значений;
- б) отсечные устройства на трубопроводах продуктов разделения воздуха;
- в) газгольдеры постоянного давления и объема.

10.7. Промышленное телевидение применяется при надлежащем технико-экономическом обосновании и может рекомендоваться на участках, труднодоступных для визуального наблюдения.

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КИСЛОРОДНЫХ СТАНЦИЙ И КОММУНИКАЦИЙ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

II.1. Проектирование кислородных станций металлургических заводов и трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) должно производиться в соответствии с действующими Указаниями и Нормами по получению и транспортированию кислорода и других продуктов разделения воздуха (см. приложение I), а также с учетом положений настоящих Указаний и норм технологического проектирования.

II.2. Необходимость сооружения дальнего воздухозабора в каждом конкретном случае должна быть обоснована.

II.3. Для предотвращения обратного перетока кислорода на выходе из цехов компрессии следует предусматривать надежное устройство для отключения трубопроводов компримированного кислорода.

II.4. Для каждого трубопровода в проектах следует указывать:

- а) группу и категорию трубопровода;
- б) состав рабочей среды, температуру и рабочее давление;
- в) способ испытания трубопроводов на прочность и плотность (гидравлический или пневматический).

II.5. Отличительная окраска трубопроводов должна соответствовать ГОСТу.

Г II.6. Давление газообразных продуктов разделения воздуха, поступающих к потребителю и диаметр трубопровода в каждом конкретном случае определяется с учетом:

- режима потребления (постоянный, периодический или пиковый);
- требований технологии;
- оптимальных потерь по давлению;
- необходимости наличия аккумулирующей емкости системы для возможности покрытия пиковых и максимальных расходов;
- способа прокладки трубопровода (расстояние между опорами и др. факторами).

II.7. Необходимо предусматривать возможность продувки кислородопроводов азотом или воздухом. При этом азот или воздух должны подключаться к кислородопроводу при помощи съемного трубного соединения либо гибкого шланга в зависимости от принятого давления азота (или воздуха) для продувки.

II.8. При выборе оборудования необходимо руководствоваться минимально возможной температурой окружающего воздуха для соответствующей местности, где размещается оборудование.

II.9. Расстояние от поверхности трубопровода или края эстакады до стены здания, границы наружной установки или другого сооружения, до железнодорожных, автомобильных и пешеходных путей и пр. необходимо принимать в соответствии с действующими нормами СНиП П-М.1-71, изд.1976 г.

II.10. В местах установки арматуры весом более 50 кг проектом необходимо предусматривать грузоподъемное устройство или возможность применения средств механизации для монтажа и демонтажа арматуры, а также устройство стационарных площадок для обслуживания арматуры.

II.11. Свечи для продувки аппаратов и трубопроводов, а также от предохранительных клапанов и гидравлических затворов должны выводиться из цеха с соблюдением необходимых условий по технике безопасности (исключение попадания кислорода, азота, аргона в помещение цеха либо близлежащие помещения). В каждом конкретном случае высоту свечей необходимо принимать в соответствии с расчетом (см.РП-2-77, Гипрокислород "Руководство по расчету и устройству выбросов азота и кислорода в цехах производства продуктов разделения воздуха").

II.12. Для защиты от воздействия вторичных проявлений молни

Г разрядов статического электричества все трубопроводы и сосуды, предназначенные для транспортирования кислорода, подлежат обязательному заземлению в соответствии с "Правилами защиты от статического электричества в производственных химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности", Москва, изд."Химия", 1973г.

II.13. Для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в проектах необходимо предусматривать преимущественное использование самокомпенсации, либо применение Π - и Z -образных компенсаторов. Компенсационные колена следует располагать по возможности горизонтально, обеспечивая их подвижными опорами.

Для трубопроводов со строго осевым перемещением возможно применение линзовидных компенсаторов с внутренним направляющим стаканом, для трубопроводов с возможным отклонением от строго осевого перемещения следует применять линзовидные компенсаторы со стяжками без внутреннего стакана.

Для трубопроводов низкого давления (до 20 КПа (2000 мм в.ст.) возможно применение дисковых компенсаторов.

II.14. Применение сальниковых компенсаторов на трубопроводах с продуктами разделения воздуха не допускается.

II.15. Опоры и подвески должны быть рассчитаны на собственный вес трубопровода, вес воды (при гидравлических испытаниях), вес тепловой изоляции и вес ледяной корки (для наружных трубопроводов).

Неподвижные опоры, кроме того, должны быть рассчитаны на горизонтальные усилия, возникающие от температурных деформаций трубопровода и от распора компенсаторов внутренним давлением и сил трения.

Подвижные опоры должны устанавливаться с учетом теплового перемещения трубопровода и должны быть смешены при монтаже от оси опорной поверхности на величину половины этого перемещения. Направление теплового перемещения трубопровода зависит от температуры наружного воздуха, при котором происходит замыкание системы.

Тяги подвесок трубопроводов, не имеющих тепловых перемещений, должны устанавливаться отвесно, тяги подвесок трубопроводов, имеющих тепловые перемещения, должны быть установлены с наклоном. Направление перемещения трубопровода зависит от температуры наружного воздуха, при котором происходит замыкание системы.

Г II.16. Тепловой изоляции трубопровода подлежат в следующих случаях:

- а) при необходимости предупреждения и уменьшения теплопотери (для сохранения температуры и предотвращения конденсации, образования гидрантных пробок и замерзания конденсата);
- б) во избежание ожогов при температуре стенки трубопровода 60°C и выше.

Примечание: В особых случаях теплоизоляция от ожогов может быть заменена ограждением горячих трубопроводов.

II.17. При проектировании обогревающих спутников особое внимание должно быть обращено на отсутствие мешков и правильное соединение дренажа во всех низших точках.

II.18. Содержание масла в воде, подаваемой на гидравлическое испытание кислородопроводов, должно быть не более 17 мг/литр.

II.19. В случае применения азота, подаваемого в межконусное пространство и бесконусные загрузочные устройства доменных печей следует предусматривать мероприятия:

- исключающие снижение концентрации азота;
- по устройству аварийного запаса азота;
- по регулированию давления азота в зависимости от колебания давления в доменной печи;
- исключающие попадание в азотопроводы доменного газа, для чего в проекте предусматривать соответствующую арматуру на азотопроводе в месте подключения трубопровода получистого газа к узелльному коллектору и свечу между арматурой.

II.20. При подаче азота потребителям необходимо предусматривать следующие мероприятия, исключающие снижение концентрации азота:

- непрерывный контроль качества азота, поступающего из каждого блока разделения в систему потребления. Блок, вырабатывающий азот концентрации ниже установленной, должен быть отключен;
- установка регулятора для поддержания заданного давления азота на вспомогающих коммуникациях компрессоров;
- установка аккумуляторов азота (шаровых емкостей, реципиентов) на стороне высокого давления.

Примечание: Установка "мокрых" газгольдеров, как регуляторов давления на всасе, может применяться по усмотрению 26.

Г ние проектной организации.

II.21. Безперебойность снабжения азотом должна обеспечиваться созданием соответствующих источников азота на низкой стороне, а на высокой стороне - созданием необходимой реципиентной емкости и емкости системы трубопроводов.

Организованный запас азота должен обеспечить подачу азота необходимого качества в течение времени от начала и до завершения плавки в количестве не менее:

- 2 конвертеров при 2+3 конвертерах в цехе;
- 3 конвертеров при 4+6 конвертерах в цехе;
- 4 конвертеров при 6-ти конвертерах в цехе.

II.22. При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие требования:

- в помещении оборудование должно быть расположено так, чтобы оно не препятствовало естественному освещению и поступлению в помещение наружного воздуха через оконные проемы;
- контрольно-измерительные приборы должны быть размещены так, чтобы удобно было их обслуживание;
- машины и аппараты, обслуживаемые подъемными кранами, должны находиться в зоне обслуживания крана. В этой же зоне должны быть предусмотрены монтажные площадки для установки транспортируемых деталей оборудования;
- для обслуживания грузоподъемных механизмов должны устанавливаться ремонтные площадки с лестницами для удобного и безопасного доступа к механизмам и электрооборудованию:
- не допускается загораживать выходы из помещений и проходы, а также подходы к окнам;
- допускается в местах проходов персонала для обслуживания оборудования располагать коммуникации при условии устройства переходного мостика или укладывать трубы заподлицо с полом;
- ширина площадок для обслуживания оборудования должна быть не менее 0,8 м.

II.23. В цехе компрессии кислорода необходимо предусмотреть участок для обезжиривания оборудования воднодомочными растворами.

II.24. Агрегаты разделения воздуха на кислородных станциях.

металлургических заводов следует размещать внутри помещений.

При раздельной компоновке агрегатов разделения воздуха производительностью по перерабатываемому воздуху выше 70 тыс.куб. м/час блоки ректификации следует размещать вне зданий. При этом, блоки теплообменников должны размещаться в закрытом помещении.

II.25. Подвод воды к каждому ответственному потребителю кислородной станции должен осуществляться трубопроводом, подключающим к двум цеховым коллекторам. Каждый цеховой коллектор должен быть рассчитан на 100 %-ную потребность цеха в воде. Аналогично следует осуществлять напорный олив воды.

II.26. На кислородных станциях с производством криптоно-кисеноновой смеси более 2000 м³/год следует предусматривать получение технически чистых криптона и кисенона.

II.27. По согласованию с Черметэнерго, на кислородных станциях большой мощности могут быть предусмотрены помещения по ремонту криогенной части железнодорожных цистерн при условии, что значительная часть жидкых продуктов разделения направляется сторонним потребителям.

II.28. Детали регулирующей и отсечной арматуры, работающие в контакте с кислородом давлением выше 1,6 до 4,0 МПа, в системах подачи кислорода на продувку кислородных конвертеров, вне зависимости от способа управления арматурой, следует предусматривать из нержавеющей стали.

II.29. Узлы регулирования подачи кислорода в конвертеры рекомендуется размещать на крыше цеха.

Допускается размещение узла регулирования подачи кислорода внутри конвертерного цеха.

II.30. Фильтры в узле регулирования могут не устанавливаться, если расстояние до этих узлов регулирования от КРП, оборудованных фильтрами, менее 250 м (по трубе).

а) Перед фильтром устанавливается электрозадвижка. В проекте необходимо оговорить, что эта задвижка открывается и закрывается только при отсутствии потока кислорода. Во фланцевом соединении после этой задвижки (по ходу кислорода) в проекте предусматривать установку прокладочного кольца, вместо которого при остановке на ремонт устанавливается заглушка.

б) Отключающие задвижки узлов регулирования подачи кислорода

следует, как правило, размещать вне помещения.

в) Кислородопроводы узлов регулирования подачи кислорода на участке после фильтра до выхода из помещения узла регулирования следует выполнять из нержавеющей стали.

г)Подвижные опоры кислородопроводов диаметром выше 100 мм при давлении кислорода выше 0,1 МПа (1,0 кгс/см²) следует предусматривать хомутовыми с креплением хомута к колонне или кронштейну.

II.31. Фланцевые соединения отключающих устройств агрегатов и аппаратов на всех видах трубопроводов должны иметь обработанные прокладочные кольца, вместо которых при остановке этих агрегатов и аппаратов на ремонт устанавливаются заглушки.

Как прокладочные кольца, так и заглушки должны иметь хвостовики, заметно выступающие за края фланцев.

На выступающей части хвостовиков должна быть нанесена отличительная маркировка ("З" - заглушка или "К" - прокладочное кольцо, Ру, Ду).

II.32. Подземная прокладка кислородопроводов на территории предприятий запрещается.

Примечание: в исключительных случаях подземная прокладка может быть осуществлена с разрешения Черметэнерго.

II.33. В целях предупреждения попадания в канализационную сеть и распространения по ней продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) должны быть предусмотрены следующие устройства:

- канализационные сливы у аппаратов должны иметь на трубопроводе гидравлические затворы и разъемные фланцы для установки заглушек во время остановки аппарата на ремонт;

- каждый выпуск канализации загрязненных стоков должен иметь вытяжной вентиляционный стояк;

- на канализационных трубопроводах от аппаратов, трапов и других точек водоотделения до присоединения к вытяжному стояку должны предусматриваться гидравлические затворы;

- все трубопроводы от аппаратов, предназначенные для спуска производственных чистых и загрязненных сточных вод, должны быть набраны кранами для отбора проб стоков, направляемых в канализацию.

Г II.34. Проектные организации в проектах и предпроектных работах по кислородному хозяйству металлургических предприятий должны предусматривать своевременную замену морально устаревших агрегатов разделения воздуха, а также предусматривать своевременное обновление оборудования кислородного хозяйства предприятий.

Примечание: Ниже приведены ориентировочные сроки службы оборудования (года). В каждом конкретном случае сроки вывода из эксплуатации оборудования подлежат согласованию с эксплуатацией и должны быть утверждены МЧМ СССР.

- | | |
|--|---------|
| 1. Агрегаты разделения воздуха производительностью по вырабатываемому кислороду 5000 м ³ /ч и более | - 25 |
| 2. То же, производительностью по кислороду менее 5000 м ³ /ч | - 30 |
| 3. Кислородные компрессоры | - 20-21 |
| 4. Воздушные компрессоры | - 20-21 |
| 5. Компрессоры для азота и инертных газов | - 30. |

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ КИСЛОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

12.1. Нормы рабочего времени, периодичности и длительности простоев основного технологического оборудования кислородных цехов приведены в приложениях 5 и 6.

12.2. Периодичность ремонтов трубопровода продуктов разделения воздуха и других сооружений внешнего кислородного хозяйства производится в соответствии с действующими нормами.

12.3. Предусматривать, как правило, следующее оснащение механизмами и транспортом ремонтных бригад по обслуживанию сетей:

- пресс для гидроиспытаний;
- автомашина с телескопической вышкой;
- передвижной сварочный агрегат;
- передвижной воздушный компрессор;
- трактор "Беларусь" с навесным инвентарем;
- автомашина типа "Пикап";
- аппарат для замера толщины трубопроводов неразрушающими методами.

Примечание: Количество и состав указанных механизмов определяется в каждом конкретном случае при выполнении проекта, исходя из возможного объема ремонтных работ, протяженности сетей и наличия существующего на предприятии парка машин и механизмов.

12.4. В проекте предусматривать штаты для обслуживания внешних сетей продуктов разделения воздуха и проверки приборов автоматики и КИПа.

Состав бригады:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - слесари-обходчики | - 3412 чел., |
| - сварщики | - 142 чел., |
| - слесари-наладчики КИП | - 143 чел. |

Примечание: 1. Приведенный штат не учитывает персонал, обслуживающий механизмы и аппаратуру, применяемые при ремонтных работах (шоферы, мотористы и т.п.).

2. Указанный штат является ориентировочным и может уточняться в каждом конкретном случае, исходя из протяженности сетей, количества и системы обслуживания всех энергетических сетей на проектируемом предприятии.
3. Капитальный ремонт средств контроля, автоматики и электрооборудования производится соответствующими общезаводскими ремонтными службами.

12.5. Емкость склада для хранения минеральной ваты, базальта, запасных частей и материалов устанавливается в каждом конкретном случае проектной организацией, в зависимости от мощности кислородной станции, организации складского хозяйства и пр.

12.5.1. При этом емкость отделения склада для хранения минеральной ваты марки "I50" объемным весом 150 кгс/м³ должна обеспечивать хранение шлаковаты для заполнения одного блока и составлять не менее 60 т для кислородных станций большой мощности 30 т для кислородных станций средней мощности.

12.5.2. Расходную емкость для хранения каменной насадки базальта) вместимостью 30-60 т необходимо располагать в районе доков.

12.6. На кислородной станции необходимо:

12.6.1. Предусматривать отделение для хранения масла с централизованной подачей масла компрессорам.

12.6.2. Предусматривать участок с соответствующей механизацией и оборудованием для производства текущих ремонтных работ, а также оборудования для аргонодуговой сварки и приборов для измерения вибрации компрессорных машин.

12.6.3. Предусматривать внутрицеховую разводку кислорода для ремонтных работ.

12.7. Расстановочный штат трудящихся кислородной станции приведен в приложениях I7 и I8.

12.8. Электродвигатели наружных установок должны быть защищены от воздействия атмосферы.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

При разработке проекта необходимо.

13.1. Предусматривать изолированные от машзалов помещения для оболаживающего персонала с нормальным уровнем шума и вынесения в указанные помещения щитов управления и контроля за работой машин и аппаратов.

13.2. Трубопроводы сброса газа в атмосферу должны быть оборудованы глушителями.

13.3. Бытовые и служебные помещения должны располагаться, как правило, со стороны противоположной сбросам газа через глушители.

13.4. Про кладка надземных сетей, как правило, должна производиться со стороны противоположной бытовым и служебным помещениям.

13.5. Предусматривать устройства для мойки окон цехов кислородной станции.

13.6. Предусматривать установку средств тушения склады в местах возможной загазованности (машзалы, КП и пр.).

13.7. Сброс азота и кислорода от кислородных станций производится согласно РП2-77 (см. п. II.III).

13.8. Улучшение условий труда за счет применения адиабатического охлаждения воды и кондиционирования воздуха.

13.9. Применять изоляцию оборудования и трубопроводов, являющихся источником интенсивного шума.

13.10. Ооудеотвлять мероприятия по механической пылеуборке производственных, служебных и бытовых помещений.

14. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА КИСЛОРОДА, ВОДЫ, ПАРА И ДРУГИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

14.1. Для оценочных расчетов (на стадии ТЭО) ниже в табл.2 приведены некоторые примерные нормы расхода кислорода, водяного пара и другие технико-экономические показатели

№ пп	Наименование показа- телей	Размер- ность	Величи- на	Примечание
I	2	3	4	5
I	Удельные расходы кисло- рода на технологию по видам производства			Приведены в приложении 8,9
2	Удельные капитальные затраты			
2.1	При строительстве кисло- родной станции большой мощности (см.п.2.13) на новом месте в т.ч. страйментах	руб/м ³ кислоро- да в час -"-	600 300+360	производство кислорода принимать без учета его раз- деления по концентрациям
2.2	То же, при расширении на один блок производитель- ностью 30-35 тыс.м ³ /ч. в т.ч. страйментах	-"-	500 250+275	-"- -"-
2.3	При строительстве кисло- родной станции средней мощности.(см.п.2.13) на новом месте в т.ч. страйментах	руб/м ³ кислоро- да в час -"-	700 350+385	Производство кислорода принимать без учета его раз- деления по концентрациям
2.4	То же, при расширении	-"-	600	-"-
2.5	Организация подачи азота для кислородных станций большой и средней мощности	руб/м ³ азота в час	60+65	Производитель- ность по азоту принимать с

I	2	3	4	5
	т.ч. строймонтаж	руб/нм ³ взота в час	36439	учетом всего установлен- ного обору- дования (ра- бочего и ре- зервного)
2.6	При строительстве новых кислородных стаций малой мощности (см. п.2.1) в т.ч. строймонтаж	руб/м ³ кислоро- да в час	900-1000 360-400	
3	Удельный расход воды на производство и компрес- сию кислорода:	-"-		
3.1	На кислородных станциях большой мощности - с электроприводом воздушных компрессо- ров	м3/м3 киоло- рода	0,12+0,09	в зависимости от количества компримиро- ванного киоло- рода
	- с паровым приводом воздушных компрессо- ров	-"-	0,24+0,2	-"-
3.2	На кислородных станциях средней мощности с электрическим приводом воздушных компрессоров	-"-	0,240,12	-"-
4	Удельный расход воды на компрессию кислорода:			
4.1	На кислородных станциях большой и средней мощ- ности	-"-	0,04+0,045	
5	Удельный расход воды на кислородных станциях малой мощности	-"-	0,125+0,200	-"-
6	Расходы воды на под- питку АВО	м3/час	547	На одну уста- новку пропуск- ной способ- ности 180 тыс.м3/ч воздуха
7	Удельный расход пара на паровой привод компрессоров	кг/ч на 1 кВт потреб- ляемой мощ- ности	4,1+4,4	

I	2	3	4	5
8	Расход пара на производственные нужды кислородной станции большой и средней мощности (обогрев и сушка оборудования блоков разделения воздуха)	т/час	максимально 10,20	Давление пара до 0,3 МПа (3 кгс/см ²) расход периодический, примерно 30 суток/год
9	Расход пара на испарение криптоно-ксенонового концентрата	кг/час	до 200	Для станций большой и средней мощностей
10	Расход пара на бытовые нужды кислородных станций большой и средней мощностей	т/час	0,5-0,8	
II	Расход тепла на отопление	ккал/ч на 1м ³ производ. здания	15-20	Уточняется при разработке проекта, исходя из конкретных условий местности
12	Ориентировочная стоимость сооружений комплексов: общая СМР	млн.руб.		
12.1.	КТ-70	-" -	20,0	Включая внешнее хозяйство, без учета установки котлов при паровом приводе воздушных компрессоров
	в т.ч. Цех разделения воздуха	-" -	13,0	
		-" -	6,2	
	цех компрессии воздуха	-" -	1,6	
		-" -	4,8	
			3,0	
	цех газодувок для кислорода	-" -	0,5	
		-" -	0,35	
12.2.	КАР-30, в т.ч.	-" -	18,0	
	цех разделения воздуха	млн.руб.	13,5	
			3,05	
			1,05	
	цех компрессии воздуха и кислорода	-" -	2,1	
		-" -	1,2	
12.3.	КТК-35-3,	-" -	16,0	
			11,3	

I	2	3	4	5
	в т.ч. цех разделения воздуха	млн.руб.	<u>4,5</u> 1,5	
	цех компрессии воздуха и кислорода	-"	<u>2,1</u> 1,2	
12.4.	Стоимость 1 п.м. новой трасы трубопроводов	тыс.руб. п.м.	2	

Примечания: I. Удельный расход энергии на получение кислорода в расчетах принимать по техническим условиям на бригады разделения.

2. Требования к воде, подаваемой на охлаждение компрессоров: жесткость - не выше 3,6 мг-экв/л, реакция - 6,9 pH, взвесей - не более 40 мг/л, содержание масла - не более 17 мг/л, температура - 303°К (30°C), давление на входе - 0,25±0,3 МПа (2,5 ± 3,0 кгс/см²).
3. Вода, подаваемая в циркуляционную систему автотрансформаторного охлаждения (АТВО), должна иметь жесткость не более 0,05 ± 0,06 мг-экв/л.
4. Ориентировочные габариты площадки кислородной станции, включая сооружения внешнего электроснабжения и водоохлаждения:
 - большой мощности - 400 x 600 м,
 - средней мощности - 250 x 300 м.
15. НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЯ И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДЫ

15.1. Надежность систем снабжения продуктами разделения воздуха должна быть направлена на обеспечение непрерывного поступления кислорода и автотрансформаторного охлаждения в количествах и параметрах, обеспечивающих безусловное выполнение заданной производственной программы цехом потребителями.

15.2. Для обеспечения надежности необходимо:

Г 15.2.1. Проектирование и эксплуатацию осуществлять в соответствии с действующими нормами проектирования, правил технической эксплуатации оборудования и производственных инструкций по технике безопасности.

15.2.2. Запрещается предусматривать регулирование подачи кислорода запорной арматурой, т.е. работа оборудования (компрессоры, трубопроводы) с неполностью открытой или неполностью закрытой арматурой не допускается.

15.2.3. Не допускается работа одного компрессора в несколько коллекторов одновременно, если не предусмотрены мероприятия, исключающие переток кислорода из одного коллектора в другой.

15.2.4. Предусматривать систему водо- и электрооснабжения оборудования кислородных станций от двух независимых источников.

15.2.5. Снабжение кислородом и азотом особоответственных потребителей производить двумя параллельными трубопроводами, каждый из которых рассчитан на 100 % расход.

15.2.6. Предусматривать защиту от проскоков кислорода с повышенным содержанием азота (или наоборот) с установкой газоанализаторов по пути следования продукта и автоматическим отключением трубопровода и рециркуляционной емкости.

15.2.7. Предусматривать установку автоматических газоанализаторов на выходе кислорода из цеха компрессии.

15.3. Требования к КРП должны соответствовать действующим "Рекомендациям по проектированию цеховых и регулирующих устройств, работающих под давлением выше 16 до 40 кгс/см²", РН-77 (Гипрокислорода).

Примечание: При выборе материала трубопроводов в пределах кислородно-регуляторных пунктов (КРП) и узлов регулирования кислорода в цехах, а также при необходимости вне цеха, допускается применение труб из стали 08Х13 (см. приложение I9).

15.4. Насосные станции, обеспечивающие водоснабжение кислородных станций, подающих продукты разделения воздуха на технологические нужды металлургических производств по надежности действия относятся к I категории согласно СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования".

15.5. В составе производственных зданий кислородного цеха 7 должны быть предусмотрены подсобные помещения - мастерские, материальные кладовые и т.п.

15.6. Каждый агрегат разделения воздуха производительностью выше 5000 м³/ч должен быть оснащен системой азотно-водяного охлаждения (АВО).

15.7. Межцеховые кислородопроводы должны иметь устройства для контроля внутренней поверхности, не менее одного на каждые 500 м трубопровода или на каждую нитку меньшей протяженности, в такие места возможного скопления окалины, грязи - устройства в виде вставок для трубопроводов диаметром до 500 мм и смотровые лыжи для трубопроводов диаметром выше 500 мм.

15.8. Снабжение азотом кислородно-конвертерных цехов и бескокусных загрузочных устройств доменных печей осуществлять по двум трубопроводам, рассчитанным каждый на 100 % расход.

16. КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КИСЛОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И КАТЕГОРИЙНОСТЬ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Отнесение производств по получению, хранению, приему и распределению продуктов разделения воздуха к категориям по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности следует производить в соответствии с "Инструкцией ВСН-6-75".

Минхимпром

16.2. Категорию электроприемников по надежности электроснабжения объектов, потребляющих продукты разделения воздуха, следует принимать в соответствии с требованиями приложения I к "Указаниям по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений черной металлургии" СН 125-72, если в технологической части промтата отсутствуют иные обоснованные требования по отдельным цехам, производствам или механизмам.

17. КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

17.1. При наличии в одном промышленном узле нескольких потребителей продуктов разделения воздуха следует, как правило, пре 38.

Гоматривать централизованное снабжение от единого источника. 7

17.2. Размещение централизованной кислородной станции в каждом конкретном случае определяется исходя из оптимального решения внешнего хозяйства (включая трубопроводы) продуктов разделения воздуха путем технико-экономических расчетов.

17.3. При централизованном снабжении продуктами разделения воздуха следует предусматривать демонтаж мелких воздухоразделятельных станций, а также морально и физически устаревших установок.

Принятое решение по централизованному снабжению кислородом предприятий промрайона должно быть согласовано с В/О "Союзкислород" и "Гипрокислород". Подача аргона со стороны должна быть согласована с Союзгипротехником.

17.4. Способ подачи кислорода потребителям (по трубопроводу, передвижными санитарно-испытационными установками, в баллонах) определяется исходя из выявленной конкретной потребности и экономических факторов.

17.5. На территории централизованной кислородной станции должны быть предусмотрены помещения и соответствующие технические средства для ремонта и хранения транспортных средств и оборудования доставки продуктов разделения воздуха.

17.6. При наличии значительных потребителей в данном промзапое следует рассмотреть вопрос о целесообразности выделения кислородной станции в самостоятельное подразделение с возложением на него обязанностей по ободруживанию кислородного хозяйства на территории смежных предприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных действующих норм и документов

№ пп	Шифр разработчик	Наименование документа	Срок введения
1	<u>ВСН 6-75</u> Минхимпром	Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха.	1 июля 1975 г.
2	<u>ВСН 10-78</u> Минхимпром	Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода.	1 июля 1979 г.
3	<u>СНиП III-31-78</u>	Технологическое оборудование. Правила производства и приемки работ.	1 января 1980 г.
4	<u>РП I-77</u> Гипрокислород	Рекомендации по проектированию цеховых и межцеховых кислородопроводов и регулирующих устройств, работающих под давлением выше 16 до 40 кгс/см ² .	1977 г.
5	<u>РП 2-77</u> Гипрокислород	Руководство по расчету и устройству выбросов азота и кислорода в цехах производства продуктов разделения воздуха.	1977 г.
6	<u>ОСТ 26-04-2159-79</u> Минхиммаш	Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности.	1 января 1980 г.
7	Гипромез	Отраслевые правила безопасной установки в производственных помещениях сосудов, работающих под давлением.	1979 г.
8	<u>ОСТ 26-04-312-71</u> Минхиммаш	Оборудование кислородное. Методы обезжиривания. Применяемые материалы.	1971 г.
9	<u>ОСТ 26-04-907-76</u>	Воздухоразделительные установки. Правила техники безопасности при эксплуатации.	1976 г.
10	<u>СН 305-77</u> ГПИЭИ им. Кржижановского и ГСПИИ "Тяжпром-электропрект".	Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.	1974 г.

№ пн	Шифр разработчик	Наименование документа	Срок введения
11	Гоогортехнад- зор	Правила устройства и безопас- ной эксплуатации сосудов, ра- ботающих под давлением.	1970 г
12	И 328-74 Гипрокислород	Инструкция по проведению испытаний при техническом освидетельствовании сосудов и аппаратов блоков разделения воздуха.	1974 г.
13	Гоогортехнад- зор	Методические указания по техническому освидетельствованию и обследованию безопасных условий эксплуатации сосудов работающих под давлением.	1960 г.
14	СНиП II-М.2-72 ¹⁾ изд. 1978 г.	Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования.	1971 г. I)
15	СНиП II-92-76	Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий.	1976 г. с поправкой в БСТ № 1 1978 г.
16	СНиП II-A.5-70 ²⁾	Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.	1970 г. с изменениями в БСТ № 2, 1978 г. и № 4 1979 г.
17	СН 245-71	Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	1971 г. с изменениями и дополнениями в БСТ № 4, 1974 г. и № 2 и 1979 г. отменены п.п. 13.3 и 13.7
18	РП-5-77 Гипрокислород	Рекомендации по проектированию маслораздаточных и производственных пунктов раздатки газов.	1977 г.
19	ПУР-69	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.	
20	ТП-101-76	Технические правила по экономическому расходованию основных строительных материалов.	

1) С 1.01.79 г. с введением в действие главы СНиП II-91-77 "Сооружения промышленных предприятий" утрачивает силу в части сооружений. 41.

Основные физико-химические константы некоторых газов

Газ или пар	Формула	Плотность (при 0°C и 760 мм.рт.ст.) кг/м ³	Плотность (по воздуху) кг.м/кг.град	Удельная газовая постоянная кг.с.м/кг.град	Критическая температура, °С	Критическое давление, атм	Температура кипения (при 760 мм.рт.ст.), °С	Плотность в жидком состоянии при температурах		Объем жидкости, образующейся из 1 м ³ газа (температура газа 15°C, давление 760 мм.рт.ст.), л	Удельная теплоемкость (при 200°C и 760 мм.рт.ст.), ккал/кг.град	Относительные удельные теплоемкости при постоянных давлениях и объеме
								температура °С	плотность кг/л			
Азот	N ₂	1,2507	0,9673	30,26	-147,13	33,49	-195,8	-196	0,808	1,421	0,251	0,178
Аммиак	NH ₃	0,771	0,5976	49,79	+132,4	III,5	-33,35	-33	0,683	1,024	0,536	0,40
Аргон	Ar	1,784	1,3799	21,23	-122	48,0	-185,7	-185	1,402	1,166	0,125	0,077
Ацетилен	C ₂ H ₂	1,173	0,9057	32,56	+36	61,7	-83,6(тв)	-23,5	0,52	2,055	0,402	0,323
Водород	H ₂	0,0899	0,06952	420,63	-239,9	12,8	-252,7	-252	0,0709	1,166	3,408	2,42
Водяной пар	H ₂ O	-	-	-	+374,0	224,7	+100,0	+4	1,000	0,737	0,48	-
Воздух	-	1,293	I	29,27	-140,7	37,2	-192,0 ^x -195,0 ^{xx}	-192	0,860	1,379	0,241	0,172
Гелий	He	0,1785	0,1381	211,84	-267,9	2,261	-268,9	-269	0,125	1,311	1,265	0,760
Кислород	O ₂	1,429	1,1053	26,5	-118,82	49,71	-182,97	-183	1,140	1,150	0,218	0,156
Криптон	Kr	3,708	2,89	10,13	-62,60	54,24	-153,2	-146	2,16	1,451	0,060	0,036
Ксено	Xe	5,851	4,51	6,46	+16,6	58,20	-109,1	-108	3,060	1,750	0,038	0,023
Метан	CH ₄	0,7168	0,5545	52,87	-82,1	45,8	-161,58	-161	0,423	1,55	0,593	0,406
Неон	-	0,9002	0,695	42,02	-228,7	26,86	-245,90	-246	1,204	0,683	0,248	0,148
Углерода двойник	CO ₂	1,9769	1,5291	19,27	+31,1	73,0	-78,2 (возд.)	-50	1,155	1,56	0,200	0,156
												1,304

x) Температура конденсации воздуха;

xx) Температура кипения жидкого воздуха того же состава.

Приложение 3

Потребность в продуктах разделения воздуха цехов завода
(указывается наименование предприятия)Единица измерения - м³ (при $t = 293^{\circ}\text{K}$ и $P=101,3 \text{ kPa}$)

№ пп	Наименование потребителей	Произ- водство, млн.т/год	Удельный расход, м ³ /т	Наименование продуктов разделения с выделе- нием по концентрациям					Приме- чание
				Средний расход, м ³ /час	Макси- мальный расход, м ³ /час	Годовой расход x10 ⁶ м ³ /год	Возмож- ный пиковый расход, м ³ /мин	Рабочее давле- ние, кгс/см ²	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Агломерационное производство								
I	Перечень основных потребителей								
2									
3									
	Итого по р.И								
	II. Доменное про- изводство								
I	Перечень основных потребителей								
2									
3									
	Итого по р.И								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У. Ремонтное хозяйство								
I	Перечень основных потребителей								
2									
3									
	Итого по р.У								
	Л. Прочие потребители								
I	Перечень основных потребителей								
2									
3									
	Итого по р.УI								
	УII. Неучтенные ^{X)} потребители								
	Итого по предприятиям без учета потерь								
	УIII. Потери								
	Всего по предприятиям								

X) пункт УII вводится при разработке ТЭО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IX. С учетом коэффициента одновременности потребления на средний расход ^{XX})								xx) в зависимости от характера потребления, состава производства металлургического предприятия, КОЭФ. приимается от 0,6 до 0,9 для максимального расхода; 0,8-0,9 для среднего расхода

- Примечания: 1. В конкретных условиях указывается при необходимости: кислород, азот, аргон и т.п.
2. После наименования производства идет перечень основных потребителей.
3. В конкретных условиях некоторые графы могут быть исключены, либо дополнены.
4. Пункты 3,4,5,6,7 таблицы указываются для каждой концентрации, например: кислород - 95 %, кислород - 99,5 % и т.д.

БАЛАНС

продуктов разделения воздуха по заводу (указывается наименование предприятия)

Единица измерения - м³ (при $t = 293^{\circ}\text{K}$ и $P=101,3 \text{ kPa}$)

№ пп	Статьи баланса	Наименование продуктов разделения с выделением по концентрации			Примечание
		сред- ний, м ³ /час	макои- мальный м ³ /час	годовой x10 ⁶ м ³	
I	2	3	4	5	6
I	Р а с х о д				
	Все потребители завода (см.форму- приложение № 3)				
II	П р и х о д				
I	Кислородная стан- ция № 1 в составе: блоки КтК-35- количество штук				Указывается производитель- ность всех блоков, считая и резервные (см.примеча- ние 5)
	блоки КтКАР-12- количество штук и т.д.				
2	Кислородная стан- ция № 2 в составе (указывается состав)				
	Итого приход				
III	Результат				
	Избыток (+)				
	Недостаток (-)				
IV	С учетом перес- чета избытка технического кислорода в тех- нологический				Пересчет про- изведен по формуле <u>Кx99,5</u> 95 где К-избы- ток техниче- ского кисло- рода
	Избыток (+)				
	Недостаток (-)				

Г Примечание: I. Средняя производительность определяется по формуле:

$$V_{\text{ср.}} = \frac{V_{\text{пасп.}} \times \bar{\tau}}{8760} \text{ (м}^3/\text{час)}$$

где: $V_{\text{пасп.}}$ - паспортная производительность блока разделения в м³/час;

$\bar{\tau}$ - среднее время работы блока разделения за 1 год с учетом рабочего времени между капитальными ремонтами (см.приложение 5);

8760 - число часов в году.

2. Максимальная производительность блоков разделения соответствует паспортной - м³/час.

3. Годовая производительность блоков разделения определяется $V_{\text{пасп.}} \times \bar{\tau}$ (обозначения см. п.I примечаний).

4. Пересчет технического кислорода в технологический производится только в случае наличия избытков технического кислорода.

5. При однотипности блоков разделения на кислородных станциях и наличии резервного блока разделения воздуха, допускается производительность его не учитывать, и в этом случае средняя и максимальная производительность кислородной станции совпадают, а число рабочих часов в году принимается 8780, т.е. годовая производительность станции принимается

$$(V_{\text{макс}} \times 8780) \text{ м}^3/\text{год.}$$

Приложение 5

Выписка из Решения № 08-26/76 от
26.02.76 г., утвержденного зам. Министра
ЧМ СССР тов. Борисовым А.Ф.

Нормы периодичности и длительности простой и планово-предупредительном ремонте воздухоразделительных агрегатов и кислородных турбокомпрессоров

8	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		рода, не оснащенные оборудованием для комплексной очистки воздуха	4	I	20	12	32	10	12	22	
4		То же, оснащенные оборудованием для комплексной очистки воздуха	4	I	20	4	24	10	4	14	-
5		Блоки разделения воздуха типа: КК-1Ар, КТ-1000	6	I	30	8	38	10	8	18	-
		КТ-3600	6	I	50	3	53	12	4	16	-
		КТ-3600 Ар	6	I	54	3	57	15	4	19	-
		Бр-5	6	I,5	60	3	63	12	4	16	6
		Бр-6, Бр-9, Бр-1 всех модификаций	6	I,5	60	3	63	18	3	21	8
		Бр-2 и Бр-2М в здании	8	2	75	3	78	35	3	28	8
		Бр-2М вне здания	8	2	80	3	83	27	3	30	12
		КТК-35-3 и КАр-30	8	2	85	3	88	25	3	28	10
		Турбокомпрессоры кислородные типа: КТК-7	2	I	12	2-3	14-15	6	2-3	8-9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
	КТК-12,5/35	2	I	20	3-4	23-24	I2	3-4	I5-I6	-
	43ЦКК-250/15	2	I	20	3-4	23-24	I2	3-4	I5-I6	-

Длительность простоя блоков разделения при капитальном и среднем ремонтах включает время, необходимое на отогрев блока перед ремонтом, отогрев и пуск после ремонта; которое составляет 4 суток для блоков КТ-3600 и Бр-5, 5 суток для блоков типа Бр-1, Бр-6 и Бр-9 и 6 суток для блоков типа Бр-2, Бр-2М, КТК-35-3 и КАР-30.

Приложение 6

Таблица

Выписка из Решения № 08-26/76 от
26.02.76г., утвержденного зам.
Министра ЧМ СССР т.Борисовым А.Ф.

Нормы периодичности и длительности простоя в планово-
предупредительном ремонте турбокомпрессоров и нагнетателей

№ пп	Наименование оборудования	Ремонтный цикл	Простой, календарные сутки			Приме- чания	
			в году проведения комплексного ремонта				
			капиталь- ный ремонт	текущий ремонт	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Турбовоздуходувки и турбо- компрессоры с приводом от турбины с Р пара до 65 кгс/кг. Мощность приво- да менее 12 МВт: Компрессор или нагнетатель; турбина вместе с компрессо- ром или нагнетателем; Мощность привода 12-25 МВт: компрессор; турбина вместе с компрес- сором	I 2 I 2	6 16 7 22	- 4 - 5	- 20 - 27	- 10 - 12	
2	Турбокомпрессоры с приводом от турбины с Р пара 90 кгс/кг						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Мощность привода до 25 МВт: компрессор; турбина вместе с компрессором;	1	7	-	-	-	
		2	23	6	29	13	
	Мощность привода свыше 25 МВт: компрессор; турбина вместе с компрессором	1	8	-	-	-	
		2	25	8	33	16	
3	Турбокомпрессоры воздушные с эл.приводом производи- тельностью м3/мин до 1000	2	6	1	7	3	
	богее 1000	2	7	1	8	3	
4	Турбогазодувки с приводом от турбины производитель- ностью м3/мин						
	менее 1000	I	15	5	20	-	
	1000 - 1200	I	16	6	22	-	
	богее 1200	I	20	7	27	-	
5	Электрораздувки производи- тельностью м3/мин						
	менее 1000	I	10	4	14	-	
	1000 - 1200	I	12	5	17	-	
	богее 1200	I	14	6	20	-	

ТАБЛИЦА
основных материалов, необходимых для производство продуктов разделения воздуха

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Тип блоков разделения воздуха											
			КТ-70	КАР-30 КАР- 35-3 -30-1	КтК- 35-3	КА-15	КАР- -15	КА-5	К-1,4	К-0,4	АК-1,5	А-0,6	АК-0,6	К-0,15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
I	Песок вспученный перлитовый мелкий марки "100" ГОСТ 10832-74. Для полной загрузки блока	т	1000	1000	-	480	500	185	-	4,0	4,0	2,1	2,5	2,0
2	Вата минеральная марки "100" без содержания битума и масел ГОСТ 4640-75 для полной загрузки блока	т	70	70	1100	22	22	34	75	-	-	1,3	0,18	0,18
3	Каменная (базальтовая) насадка согласно ТУ 21-УССР-606-71 для полной загрузки блока а) грануляции 3*5 мм б) грануляции 7*12 мм	т	-	I2	4	I2	I2	I0	-	-	-	-	-	-
				580	200	580	580	560	70 (грану- ляции 9мм)	-	-	-	-	-
4	Силикагель для полной загрузки в адсорбера ацетилена ГОСТ 3956-76 а) КСМГ б) КСМК		36,98	32,4	32,4	26,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-
			27,52	12,76	12,76	9,02	9,02	5,12	0,84	-	-	-	-	-
5	Деолит марки № ₄ ТУ 38-10281-75 для комплексной очистки воздуха (полная загрузка аппаратов)	т	-	-	-	-	-	-	-	I,I2	I,I2	0,46	0,46	0,46
6	Масло для смазки турбодетандеров на один залив а) Масло турбинное Т ₂₂ Тз0 ГОСТ 32-74	литр	2200	960	960	960	960	960	50	50	50	50	50	50

Продолжение прил.7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
7	б) Заменитель масла КП-8 ТУ 38-101543-75 Масло для смазки турбокомпрессоров на один залив													
8	а) масло турбинное 30(УТ) ГОСТ 32-74 б) заменитель ТКП-22 и ТСКП-30 Масло для смазки механизма движения поршневых компрессоров на один залив.	м3	12,8	6,4	6,4	4,1	4,1	1,2	1,5	-	-	-	-	-
9	Масло индустриальное И-40А, И-50А ГОСТ 20799-75 Масло для смазки механизма движения поршневых детандеров на один залив	литр	-	-	-	-	-	-	-	200	200	136	136	136
10	а) масло авиационное МС-20 ГОСТ 1013-49 б) масло индустриальное И-40А, И-50А ГОСТ 20799-75 Масло компрессорное для смазки цилиндров и сальников поршневых компрессоров (расход на 1 месапц)	литр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Компрессорное масло а) П28 ГОСТ 6480-53 б) К28 ТУ 38-101182-11 в) 12(М) ГОСТ 1861-61 (зимой) г) 19(т) ГОСТ 1861-61 (летом) д) КС19 ГОСТ 9243-75	кг	-	-	-	-	-	-	-	237	50	50	50	50

Рецептура водного мыльного раствора (компоненты раствора)	Количество водного мыльного раствора на одно обезжиривание одной единицы оборудования	
	кислородный центробежный компрессор	поршневой кислородный компрессор
I a) Тринатрийфосфат натрий фосфоромагниевый ГОСТ 201-76 или ГОСТ 9337-74	300	120
	45 + 60	18 + 24
II a) стекло натриевое жидкое ГОСТ 23078-67	350	140
	45 + 60	18 + 24
III Нитрит натрия технический ГОСТ 19906-76 для добавления в горячую воду (окончательная промывка)	60	24
	80	40
IV Хладон - ИИЗ ТУ 6-02-601-75 для обезжиривания прокладок и других деталей методом пропарки		

Г Приложение 8

Ориентировочные удельные расходы кислорода для сталеплавильного и прокатного производства, а также на ремонтные цели

Номер пп	Наименование показателя	Размерность	Величина ¹⁾	Примечание
I	2	3	4	5
I	Удельные расходы кислорода (на технологии) по видам производств			
а	конвертерное производство	нм ³ /т жидкой стали	56,0 ²⁾	по ВНТП I-2-76 МЧМ СССР
б	электросталеплавильное производство	нм ³ /т жидкой стали	33 14,19	по ВНТП I-3-76 МЧМ СССР в числителе - с учетом на- выплавку нер- жавеющей стали; в знамена- теле - без учета на выплавку нер- жавеющей стали
в	прокатное производство:			
-	выборочная зачистка холодного металла на механических агрегатах огневой зачистки	нм ³ /т зачище- мого металла	5,12	
-	машина огневой зачистки при горячем посаде	м ³ /кг сго- ревшего металла	0,16+2,0	количество сгоревшего ме- талла прини- мать равным 2,5% от пропу- щенного ме- талла
	при холодном посаде	-"-	0,4	

I	2	3	4	5
Г	ремонтные цехи для резки стали d= 10-50 мм	м3/час на один резак	5410	по ВНТП-1-10- -76 МЧМ СССР

Примечания: 1. Удельный расход кислорода определяется Нормами технологического проектирования соответствующих производств.

2. Фактический расход следует принимать 60 м3/т.

Примерные удельные расходы кислорода на доменное производство

Показатели	Ед. изм.	Объем доменных печей, м ³													
		1033		1386		1719		2000		2700		3200		5500	
		Содержание кислорода в дутье, %													
		30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35
Суточная производи- тельность	тонн	2800	3080	3650	3900	4550	5000	5100	5600	6750	7400	7900	8650	11800	13000
Давление газа под колонником	атм	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Расход кислорода с учетом 6% потерь	м ³ т.чугуна	130	171	128	167	126	164	124	161	122	156	120	153	118	146

название и №	оборудование	материалы или изделия	температура, °	нормы
1	2	3	4	5
14.108	-	Полосы из стекловолокна	от -180° до +450°	ГОСТ 2245-43х
57.108	-	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	от -180 (для марок 150, 200) и от -60 (для марки 100) до +300 (в помещении) и до +400 (вне помещения)	ГОСТ 14357-69
57.273	-	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	от -180 до +300 (в помещении) и до +400 (вне помещения)	ГОСТ 14536-69
108	Технологиче- сские аппара- ты	Маты из стеклянного волокна	от -180 до +450	ГОСТ 2245-43х
273.1400	-" -	Маты минераловатные в об- кладке из стеклянной ткани	от -180 до +400	МРТУ 7-19-68
529.1400	-" -	Плиты и маты минераловат- ные полужесткие на синте- тическом связующем	от -180 до +300 (в по- мещении) и до +400 (вне помещения)	ГОСТ 9575-72, ТУ 21-24-8-68
639.1400	Технологиче- ские аппара- ты	Вата минеральная	от -180 до +600	ГОСТ 4640-66, ТУ 21-24-9-68

I	2	3	4	5
639:1400	Технологиче- ские аппара- ты	Вата из стеклянного волокна	от -180 до +450	ГОСТ 5174-49
- " -	- " -	Перлит всученный - песок	от -180 до +900	ГОСТ 10832-74

Примечание: I. Данные приведены из спрагочника "Тепловая изоляция" под ред.
Г.Ф.Кузнецова, изд.Москва, 1976 г.

Приложение II
Листов 2, лист I

Материалы для покровного слоя теплоизоляционных конструкций

№ пп	материал	ГОСТ, ТУ	Марка или сорт	Размеры в мм:					Область приме- нения	Примечание		
				ширина	длина	толщина						
						диаметр						
						до 350	350+	свыше				
						1600	600					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II		
I	Листы из алюминия марок АД и АД1; листы из алюминиево-марганцевого сплава марки АМц, АМГ2 и АМГ3	ГОСТ 12592-67 ^х	по состоянию по- ставки АМц, АДц и АД1 (нагарто- ванные) АМГ2П и АМГ3П (полунагартованы- е)	1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000	от 2000 до 7000	0,5	0,8	0,8+I	для трубопроводов и аппаратов, рас- положенных на открытом воздухе	масса I м ² (кг) I,35; 2,16; 2,7 при толщине соот- ветственно 0,5; 0,8; I,0		
	листы из алюминиево- медного сплава марок Д-1 и Д-16		Д1АМ, Д16АМ, Д16БМ (отожженные)									
	листы из алюминиевого сплава марки В-95 с нормальной пластировкой		В95АМ (отожженные)	1600 1200 1425	от 2000 до 4000 (для δ=0,8) от 2000 до 5000 (для δ=0,9+I)	0,5	0,8	0,8+I				
2	Листы из алюминия марки АД и АД1	ГОСТ 13722-68 ^х	по состоянию по- ставки АДц и АД1ц (нагартованные)	400 500 600 800 900	2000	0,5	0,8	0,8+I	для трубопроводов и аппаратов, распо- ложенных на откры- том воздухе	масса I м ² (кг) 1,35; 2,16; 2,7 при толщине соот- ветственно 0,5; 0,8; I,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов марок АД, АД1, АМц	ГОСТ 13722-68 ¹	по состоянию поставки АДН и АДН (нагартованные)	от 500 до 1000 с интервалом в 100 мм	не менее 10м	0,25 -0,3	0,3-0,5	-	для трубопроводов и аппаратов, имеющих диаметр изоляции 50×600 мм и расположенных в помещении и на открытом воздухе	ленты гофрируют, высота гофра 1,5±2мм, шаг 8±10мм, масса 1 м2 (кг) - 0,813; 1,084; 1,355 при толщина соответственно 0,25; 0,3; 0,4; 0,5
4	Гофрированные листы алюминиевых сплавов марок АМц, АМг	ТУ ПК-0789-1, ТУ ПК-0790+1	-	970, 1090, 1200 в зависимости от размера	от 1850 до 3650	-	-	0,5	для трубопроводов диаметром свыше 600, расположенных в помещении и на открытом воздухе	Высота гофра 14мм, шаг 50,100мм
5	Стеклоземент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций	ТУ 36-940-68	СЦТ-2 СЦТ-3	700; 900 700; 900	50-70 50-70	1,5 2	- 2	- -	для прямолинейных участков трубопроводов диаметром изоляции 100-450 мм, расположенных на открытом воздухе, в помещении и проходных каналах (тоннелях). При температуре окружающего воздуха от -60 до +70°C	изготавливают путем пропитки стеклосетки глиноzemистым цементом. Масса 1 м2 (кг) марки СЦТ-2 2,25 и 2,5 марки СЦТ-3 3-3,4

Примечание: Данные приведены из справочника "Тепловая изоляция", под ред. Г.Ф.Кузнецова, изд.Москва, 1976г.

Приложение I2

Пределы взрываемости газов и паров в смеси с воздухом

Газ или пар	Пределы взрываемости, объемн. %		Температура самовспышки, °С
	нижний	верхний	
Аммиак	15	28	650
Ацетилен	2,3	82	335
Ацетон	2,15	13	500
Бензин (Калона)	1,1	5,4	255-474
Бензой	1,1	6,8-9,5	580
Бутан	1,5	8,6	430
Бутилен	1,7	9,6	384-445
Водород	4,0	75	510
Водяной газ	6,0	72	-
Коксовый газ	4,4	34	-
Метан	4,9	16	537
Окись углерода	12,5	75	610-658
Пентан	1,35	8,0	287
Природный газ	4,5	13,5	550-750
Пропан	2,1	9,5	466
Пропилен	2,0	11,1	455
Сероводород	4,3	45,5	246
Сероуглерод	1,0	50	105-112
Спирт этиловый	3,01	20	423
Этан	3	15	510
Этилен	2,75	34	540
Эфир этиловый	1,0	48	180

Приложение 13

Состав сухого атмосферного воздуха

Г а з	Содержание		Г а з	Содержание	
	объемн., %	весов., %		объемн., %	весов., %
Азот	78,09	75,5	Озон	$2 \cdot 10^{-6}$	$3,3 \cdot 10^{-6}$
Кислород	20,95	23,1	Радон	$6 \cdot 10^{-18}$	$4,6 \cdot 10^{-17}$
Аргон	0,9327	1,285	Водород	$5 \cdot 10^{-5}$	$3,5 \cdot 10^{-6}$
Неон	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	Гелий	$4,6 \cdot 10^{-4}$	$7,2 \cdot 10^{-5}$
Криптон	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$2,9 \cdot 10^{-4}$	Углерода двуокись	$3 \cdot 10^{-2}$	$4,59 \cdot 10^{-2}$
Ксенон	$8 \cdot 10^{-6}$	$3,6 \cdot 10^{-5}$			

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ РЕЦИПИЕНТА.

(Выписка из Справочника "Кислород", т. II под редакцией к.т.н. Д.Л. Глиаманенко, изд. "Металлургия", 1973 г.)

Ниже приведены принятые обозначения для расчета гидравлической емкости реципиента.

Узап - необходимый запас хранимого газа, м³ (20⁰С и 760 мм рт.ст)

Ураб - необходимый объем газа для сглаживания неравномерности потребления, м³ (20⁰С и 760 мм.рт.ст).

У_п = Узап + Ураб - полная полезная емкость реципиента, м³.

$K_v = \frac{U_{раб}}{U_p}$ - коэффициент использования объема

W - необходимая гидравлическая емкость реципиента, м³

Р_{мин} - минимальное абсолютное давление газа в реципиенте, кгс/см²

Р_{макс} - максимальное абсолютное давление газа в реципиенте, кгс/см²

$\xi = \frac{P_{max}}{P_{min}}$ - максимальная степень сжатия

Р_{раб} - абсолютное давление, соответствующее полному значению Узап., кгс/см²

$\xi_r = \frac{P_{раб}}{P_{мин}}$ - рабочая степень сжатия

Т_{макс} - температура газа, ⁰К при Р_{макс}

Т_{мин} - температура газа, ⁰К при Р_{мин}

Т_{раб} - температура газа, ⁰К при Р_{раб},

К_т - температурный поправочный коэффициент.

При расчете необходимой гидравлической емкости реципиентов следует учитывать нагревание и охлаждение газа в процессе его сжатия и расширения.

Температурный поправочный коэффициент К зависит от режима работы реципиента.

Первый режим: Длительное хранение газа с разовой выдачей всего запаса его под необходимым давлением.

У_п = Узап; Ураб = 0; К_γ = 0

Рраб = Р_{макс}; Т_{макс} = Т_к

$$W = \frac{Узап}{Р_{макс}-Р_{мин}} \times K_t, \text{ где } K_t = \frac{Р_{макс}-Р_{мин}}{284 \left(\frac{Р_{макс}}{Т_{макс}} - \frac{Р_{мин}}{Т_{мин}} \right)}$$

При адиабатическом расширении и показателе адиабаты К = 1,4

$$Т_{мин} = \frac{Т_{макс}}{\varepsilon^{0,286}}; K_t = \frac{Т_к (\varepsilon - 1)}{284 (\varepsilon - \varepsilon^{0,286})};$$

$$\text{при } Т_к = 313^{\circ}\text{K} \quad K_t = \frac{1,1 (\varepsilon - 1)}{\varepsilon - \varepsilon^{0,286}}$$

Второй режим: Циклическое наполнение реципиентов до максимального давления и опорожнение до минимального давления при непрерывно протекающем процессе:

У_п = Ураб; Узап = 0; К_γ = 1; Рраб = Р_{мин}

Т_{мин} = Т_к; Т_{макс} = Т_к × ε^{0,286};

$$K_t = \frac{Т_к (\varepsilon - 1)}{284 (\varepsilon^{0,714} - 1)} \quad W = \frac{Ураб}{Р_{макс}-Р_{мин}} \times K_t$$

$$\text{при } Т_к = 313^{\circ}\text{K} \quad K_t = \frac{1,1 (\varepsilon - 1)}{\varepsilon^{0,714} - 1}$$

Третий режим: Часть полезной емкости реципиента длительно занята храненным запасом газа, а остальная часть циклически заполняется и опорожняется. В этом случае совмещаются первый и второй режимы

$$У_п = Узап + Ураб; \quad K_{\gamma} = \frac{Ураб}{У_п} \quad W = \frac{Ураб}{Р_{макс}-Р_{мин}} \times K_t$$

$$Траб = Т_к; \quad Т_{мин} = \frac{Т_к}{\varepsilon^{0,286}}$$

$$K_t = \frac{Т_к (1 - K_{\gamma}) \times (\varepsilon - 1)}{284 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2^{0,286})}$$

При $T_K = 313^{\circ}\text{K}$

$$K_t = \frac{I, I (I - K_V) \times (E - I)}{E_I - E_I} \times 0,286$$

$$E_I^{0,714} = e^{0,714} (I - K_V) + K_V$$

$$W = \frac{y_{\text{зап}} + y_{\text{раб}}}{P_{\text{макс}} - P_{\text{мин}}} \times K_t$$

Значения K_t и $E_I = \frac{P_{\text{раб}}}{P_{\text{мин}}}$ приведены соответственно в табл. I4.1 и I4.2.

Приложение 14
Таблица 14.1

Значение K_t в зависимости от режима работы реципиента при $T_k = 313^0\text{K}$ и показатель адиабаты $K = 1,4$

$\frac{P_{\text{макс}}}{P_{\text{мин}}}$	Первый режим	Второй режим	Третий режим при значениях K_v								
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
1,1	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
1,2	1,48	1,59	1,54	1,55	1,55	1,57	1,57	1,57	1,58	1,57	1,57
1,3	1,47	1,61	1,55	1,55	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58	1,59	1,60
1,4	1,46	1,63	1,52	1,54	1,55	1,57	1,57	1,57	1,62	1,62	1,62
1,5	1,45	1,64	1,49	1,53	1,55	1,57	1,57	1,57	1,62	1,63	1,64
1,6	1,44	1,65	1,47	1,52	1,54	1,57	1,57	1,57	1,60	1,64	1,65
1,7	1,43	1,68	1,45	1,50	1,52	1,54	1,56	1,57	1,60	1,65	1,68
1,8	1,42	1,70	1,45	1,48	1,50	1,54	1,56	1,57	1,63	1,65	1,70
1,9	1,41	1,71	1,43	1,48	1,50	1,52	1,54	1,57	1,63	1,65	1,70
2,0	1,40	1,73	1,41	1,48	1,48	1,52	1,54	1,57	1,63	1,65	1,70
2,2	1,39	1,75	1,40	1,45	1,48	1,51	1,53	1,57	1,65	1,65	1,70
2,4	1,37	1,77	1,40	1,43	1,46	1,51	1,53	1,57	1,65	1,68	1,70
2,6	1,36	1,80	1,40	1,42	1,44	1,50	1,53	1,57	1,65	1,68	1,70
2,8	1,35	1,82	1,40	1,42	1,44	1,49	1,53	1,57	1,67	1,68	1,72
3,0	1,34	1,85	1,40	1,41	1,44	1,48	1,53	1,57	1,67	1,68	1,73
4,0	1,31	1,95	1,37	1,40	1,44	1,46	1,53	1,57	1,67	1,73	1,81
5,0	1,29	2,04	1,32	1,40	1,41	1,46	1,53	1,58	1,67	1,77	1,92
6,0	1,28	2,08	1,28	1,37	1,40	1,45	1,53	1,59	1,70	1,83	1,95
7,0	1,26	2,14	1,28	1,35	1,40	1,45	1,53	1,59	1,70	1,83	1,98
8,0	1,23	2,20	1,28	1,33	1,39	1,45	1,52	1,60	1,70	1,84	2,00
9,0	1,23	2,28	1,28	1,33	1,38	1,45	1,51	1,60	1,72	1,84	2,03
10,0	1,23	2,37	1,24	1,32	1,37	1,45	1,51	1,60	1,72	1,87	2,05
20,0	1,18	2,78	1,22	1,30	1,34	1,40	1,50	1,60	1,77	1,90	2,20
30,0	1,17	3,10	1,22	1,28	1,33	1,38	1,49	1,60	1,75	1,92	2,33
40,0	1,16	3,35	1,22	1,26	1,32	1,37	1,49	1,60	1,75	2,00	2,38
50,0	1,15	3,60	1,20	1,25	1,32	1,37	1,47	1,60	1,75	2,00	2,41
60,0	1,14	3,70	1,20	1,25	1,32	1,36	1,47	1,60	1,75	2,03	2,46
70,0	1,14	3,88	1,20	1,24	1,32	1,36	1,47	1,60	1,75	2,03	2,51
80,0	1,13	4,00	1,20	1,24	1,30	1,36	1,47	1,60	1,78	2,04	2,55
90,0	1,13	4,12	1,20	1,24	1,29	1,35	1,46	1,60	1,78	2,06	2,60
100,0	1,13	4,24	1,20	1,25	1,28	1,35	1,45	1,60	1,78	2,09	2,65

Приложение I4
Таблица I4.2

Значения $\xi_1 = P_{раб}/P_{мин}$ в зависимости от K_y , и $\xi = P_{макс}/P_{мин}$

$\xi = \frac{P_{макс}}{P_{мин}}$	ξ_1 при значениях K_y								
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1,1	1,09	1,08	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03	1,01	1,01
1,2	1,19	1,14	1,14	1,12	1,10	1,09	1,06	1,04	1,01
1,3	1,28	1,25	1,21	1,19	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03
1,4	1,35	1,32	1,27	1,23	1,20	1,16	1,12	1,07	1,04
1,5	1,46	1,40	1,35	1,29	1,25	1,20	1,14	1,1	1,04
1,6	1,54	1,48	1,41	1,36	1,29	1,23	1,17	1,12	1,06
1,7	1,61	1,52	1,46	1,38	1,32	1,26	1,19	1,13	1,06
1,8	1,71	1,67	1,52	1,46	1,39	1,31	1,22	1,15	1,07
1,9	1,8	1,70	1,61	1,52	1,43	1,34	1,25	1,17	1,08
2,0	1,9	1,79	1,67	1,57	1,48	1,38	1,28	1,19	1,08
2,2	2,07	1,95	1,81	1,70	1,57	1,42	1,34	1,22	1,11
2,4	2,27	2,10	1,95	1,79	1,67	1,52	1,38	1,25	1,13
2,6	2,42	2,27	2,08	1,92	1,75	1,58	1,43	1,29	1,14
2,8	2,59	2,41	2,20	2,02	1,84	1,65	1,47	1,32	1,16
3,0	2,78	2,55	2,32	2,13	1,92	1,73	1,54	1,35	1,17
4,0	3,59	3,33	2,90	2,68	2,37	2,07	1,79	1,51	1,25
5,0	4,53	4,10	3,62	3,22	2,80	2,41	2,02	1,65	1,32
6,0	5,50	4,70	4,34	3,80	3,26	2,77	2,12	1,78	1,40
7,0	6,27	5,54	4,87	4,23	3,61	3,03	2,45	1,93	1,44
8,0	7,35	6,77	5,63	4,90	4,14	3,41	2,74	2,10	1,52

Продолжение табл. I4.2

$\xi = \frac{P_{\max}}{P_{\min}}$	ξ_1 при значениях K_v								
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
9,0	8,03	7,08	6,12	5,28	4,44	3,66	2,91	2,21	1,57
10,0	8,87	7,80	6,75	5,77	4,86	3,96	3,13	2,33	1,63
20,0	18,15	16,40	13,80	11,33	9,25	7,24	5,40	3,72	2,24
30,0	29,10	22,15	19,00	16,0	12,80	9,95	6,48	4,99	2,70
40,0	34,40	29,90	25,20	20,80	16,60	12,70	9,20	5,95	3,20
50,0	43,90	37,50	31,60	26,30	20,80	15,80	11,20	7,18	3,70
60,0	52,00	44,60	37,50	30,20	24,50	18,55	13,50	8,22	4,15
70,0	60,30	52,00	43,10	35,50	28,20	21,25	14,90	9,35	4,57
80,0	71,50	61,00	51,20	41,70	34,70	24,80	17,40	10,70	5,15
90,0	77,50	66,80	56,00	45,70	36,30	27,10	18,30	11,60	5,50
100,0	86,00	74,30	62,50	51,20	40,20	30,00	21,00	12,70	5,97

Приложение 15

Основные характеристики медных сплавов при низких температурах

Сплав	Химический состав	Состояние	Удельный вес в г/см ³	Температура испытания в °С	Механические свойства			Коэффициент тепло-проводности в ккал/кг·град	Тепло-емкость в ккал/кг·град
					предел прочности в кг/мм ²	ударная вязкость в кгм/см ²	модуль упругости в кгм/м.ч.град		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медь (средние значения от №1 до №5)	-	отожженная	8,9	+20 -80 -180 -253	23,0 27,0 38,0 46,0	16-18 -	II200	330	0,092
Латунь ДКМ 77-1-01	Си=76-78,5 Si=0,7-1,0 Fe=0,08-0,25 Zn - осталльное	отожженная	-	+20 -196	41,5 56,0	22,1 24,1	-	-	-
Латунь №62	Си=60,5-63,5% Примеси < 0,5% Zn - осталльное	отожженная	8,43	+20 -78 -196	36,3 40,7 51,0	12,6 14,1 15,4	10000	93,5	0,0925

Продолжение прил.15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Латунь ЛС59-1	Си = 59% Fe = 1% и п-остальное	оток- жен- ная	8,5	+20 -96 -196	11,8 47,0 56,7	6,0 7,5 5,9	10500	90	-
Латунь ЛМц 50-1-1	Си = 59% Fe = 1% Mn = 1% и п-остальное	оток- жен- ная	8,5	+20 -78 -196	48,4 50,0 63,0	6,5 7,4 7,9	10600	86,5	-

Приложение 16

Основные характеристики сплавов алюминия при низких температурах

Тип сплава	Марка сплава	Химический состав	Температура испытания в °C	Механические свойства			Коэффициент теплопроводности в ккал/м.ч.град
				предел прочности в кг/мм ²	ударная вязкость в кгм/см ²	модуль упругости в кг/см ²	
Свариваемые	Алюминий АД1	99,5 % Al	+20	7,9	9,3	7100	194
			-183	16,7	15,8	-	-
			+17	12,0	-	-	187
			-196	21,0	-	-	-
			-253	35,0	-	-	-
	АМГ	1,0-1,6% Mn Al-остальное	+20	12,6	6,9	7100	162
			-78	16,2	6,7	7100	-
			-183	23,7	-	-	-
			-196	24,7	5,6	-	-
			-253	30,2	-	-	-
	АМГ	0,15-0,40% Mn 2,0-2,8 % Mg	+20	19,4	10,00	7000	120
			-78	23,7	11,0	7350	-
			-183	30,1	-	-	-
			-196	-	10,0	7840	-

Приложение I7

Штат ИТР
КИСЛОРОДНО-КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ

(Выписка из приказа МЧМ СССР № 1073 от 26.12.75г. "Об утверждении типовых структур, нормативов численности работников управления, типовых штатов и нормативов численности ИТР и служащих основных, испомогательных цехов и специализированных лабораторий металлургических предприятий")

Показатели, принятые для установления норматива:

- годовое производство кислорода;
- годовой расход сжатого воздуха;
- годовая выработка аргона;
- годовая выработка криптона.

Эти показатели принимаются по данным формы II-СН статистической отчетности.

При этом не учитываются потери на кислородных станциях.

Норматив для расчета численности работников цеха:

Первые 2 балла - 1,0 человека за каждый балл,
от 2 до 10 баллов - 0,75 человека за каждый балл,
от 10 до 100 баллов - 0,3 человека за каждый балл,
свыше 100 баллов - 0,15 человека за каждый балл.

Типовой штат цеха

Персонал и служащие	Численность ИТР и служащих по нормативу, человек			
	до 16	17-25	26-32	более 32
I	2	3	4	5
Общепроизводственный персонал				
Начальник цеха	I	I	I	I
Зам. начальника цеха	I	I	I	I
Помощник начальника цеха по оборудованию	-	I	2	2 ^{х)}
Начальник технического бюро	I	I	I	I
Старший инженер, инженер	-	I	2	3

I	2	3	4	5
Экономист	-	I	I	I
Старший техник, техник	-	-	-	2
Начальник смены	-	4	4	4
Сменный мастер	4	-	4	4
Итого	7	10	16	19
Служащие				
Старший бухгалтер, бухгалтер	I	2	2	2
Табельщик	-	-	I	I
Секретарь-машинистка	I	I	I	I
Всего служащих	2	3	4	4

x) Помощник начальника цеха по механизированному и помощник начальника цеха по электрооборудованию.

При наличии двух кислородных цехов с годовым производством кислорода в каждом более 500 млн.м³ норматив для этих цехов устанавливается отдельно.

При годовом производстве кислорода более 1,5 млрд м³ на предприятии за счет нормативной численности кислородно-компрессорных цехов может быть создано кислородно-компрессорное производство, возглавляемое зам.главного энергетика предприятия.

Нормативы численности рабочих кислородно-компрессорных цехов
(Выписка из приказа МЧМ СССР от 20.03.1973г. № 207)

Показатели предприятия, принятые для установления нормативов:

- Состав и производительность блоков разделения воздуха в тыс.куб.м. кислорода в час;
- число часов использования за год номинальной производительности блоков разделения воздуха;
- годовая выработка аргона в куб.м.;
- годовая выработка криптона в куб.м.;
- годовой расход чистого воздуха предприятием в млн.куб.м.;
- количество углекислотных установок на предприятии.

Нормативная численность рабочих кислородно-компрессорного цеха $N_{ккц}$ определяется по формуле:

$$N_{ккц} = K_{ксп} \sum_{i=1}^M N_i \cdot N_{\delta} + N_{рг} \cdot N_u, \text{ чел.}$$

где $K_{ксп}$ - коэффициент, учитывающий использование номинальной суммарной производительности блоков разделения воздуха в течение года;

N_i - число блоков разделения воздуха в цехе;

N_{δ} - нормативная численность рабочих по эксплуатации и ремонту кислородного оборудования, отнесенная к тому блоку разделения;

$N_{рг}$ - нормативная численность рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом воздушно-компрессорного оборудования и межцеховых воздухопроводов предприятия;

N_u - нормативная численность рабочих, занятых производством редких газов (аргона и криптона);

N_u - нормативная численность рабочих, занятых производством углекислоты;

Лист 2

Кисл - определяется в зависимости от числа часов "Т" использования за год номинальной производительности блоков разделения:

$$T = \frac{Q_K}{\sum_{i=1}^n P_i} \text{ часов,}$$

где Q_K - годовая выработка кислорода на предприятии, тыс.куб.м;

P_i - номинальная (паопортная) производительность -того блока разделения по кислороду в тыс.куб.м/час;

n - число блоков разделения на предприятии;

$\sum_{i=1}^n P_i$ - суммарная номинальная часовая производительность по кислороду блоков разделения.

Таблица 18.1

Кисл	1,0	0,95	0,8	0,6	0,5
Тчас	более 6000	от 5000 до 6000	от 3000 до 5000	от 2000 до 3000	менее 2000

№ определяют по таблице 18.2 в зависимости от производительности блока разделения воздуха.

Таблица 18.2

Нормативная численность рабочих для эксплуатации и ремонта блоков разделения воздуха

Производительность блока разделения, тыс.куб.м кислорода/час	Нормативная численность рабочих для эксплуатации и ремонта оборудования блоков разделения, человек
35,0	40
34,0	40
12,5	33
12,0	33
11,0	32
10,0	32
7,8	30

Лист 3
Продолжение табл. I.8.2

Производительность блока разделения, тыс.куб.м кислорода/час	Нормативная численность рабочих для эксплуатации и ремонта оборудования блока разделения, человек
5,0	28
3,6	22
1,0	18
0,3	II
0,15	II
0,1	II

Нормативную численность рабочих, занятых обслуживанием ремонтом воздушно-компрессорного оборудования и межцеховых воздухопроводов сжатого воздуха, можно определить в зависимости от годового расхода сжатого воздуха предприятием:

за первые 100 млн.куб.м сжатого воздуха - 0,1 чел. на каждый млн.куб.м;

от 100 до 1300 млн.куб.м. сжатого воздуха - 0,0225 чел. на каждый млн.куб.м.;

более 1300 млн.куб.м сжатого воздуха - 0,0154 чел. на каждый млн.куб.м.

Нормативная численность рабочих участка редких газов $N_{рг}$ определяется по формуле:

$$N_{рг} = \frac{Q_a}{1000 + Q_k} \cdot 0,02 \text{ чел.}, \text{ где}$$

Q_a - годовая выработка аргона в куб.м.;

Q_k - годовая выработка криптона в куб.м.

Нормативная численность персонала, обслуживающего углекислотные установки N_u независимо от их производительности принята равной 17 чел.

Если на предприятии углекислотной установки нет, $N_u = 0$.

В нормативной численности каждого из участков учтены не только рабочие по эксплуатации и ремонту оборудования участка, но и соответствующая часть численности рабочих общепроизводственного персонала.

Т Е Л Е Г Р А М М А

ПРИНЯТА

ДНЕПРОПЕТРОВСК

21 18.03

УКРГИПРОМЕЗ КАБОТИНСКОМУ

БАЛАШИХА МОСК 7/5703 16 21 1604

ПОДТВЕРЖДАЕМ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ СТАЛИ МАРКИ ОВХ13

КИСЛОРОДОПРОВОДОВ РЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА КОНВЕРТОРНОГО

= КОНТУР ФИЛИП 109/Ч21 =

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Общие положения	6
2. Основные определения и понятия	7
3. Определение потребности в продуктах разделения воздуха	9
4. Выбор мощностей воздухоразделительных аппаратов кислородных станций	10
5. Характеристика потребителей продуктов разделения воздуха	II
6. Мероприятия по снижению потерь	16
7. Целесообразность и размеры комплексного производства продуктов разделения воздуха	17
8. Основные требования в части выбора резервных мощностей и трубопроводов	19
9. Основные положения в части выбора типа привода воздушных компрессоров кислородных станций	20
10. Основные требования в части автоматизации и диспетчеризации кислородного хозяйства	20
II. Рекомендации по проектированию кислородных станций и коммуникаций продуктов разделения воздуха..	23
12. Требования по проектному обеспечению эксплуатации и ремонта оборудования кислородного хозяйства	30
13. Мероприятия по улучшению условий труда	32
14. Примерные нормы расхода кислорода, воды, пара и другие технико-экономические показатели.....	33
15. Некоторые мероприятия по обеспечению надежности систем кислородоснабжения	36
16. Категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности объектов кислородного хозяйства и категорийность их электроснабжения.....	39
17. Кооперирование производства продуктов разделения для различных предприятий.....	38
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. Перечень основных действующих норм и документов	40
2. Основные физико-химические константы некоторых газов	42

	стр.
3. Таблица потребности в продуктах разделения воздуха цехов завода	43
4. Таблица баланса продуктов разделения воздуха по заводу	47
5. Нормы периодичности и длительности простой возду- хоразделительных агрегатов	49
6. Нормы периодичности и длительности простой турбо- компрессоров и нагнетателей	52
7. Таблица основных материалов, необходимых для произ- водства продуктов разделения воздуха	54
8. Ориентировочные нормы удельного расхода кислорода для сталеплавильного и прокатного производства, а также на ремонтные цели	57
9. Примерные удельные расходы кислорода на доменное производство	59
10. Материалы, применяемые для основного теплоизоля- ционного слоя	60
11. Материалы, применяемые для покровного слоя тепло- изоляционных конструкций	63
12. Пределы варьируемости газов и паров в смеси с воз- духом	64
13. Состав сухого атмосферного воздуха	65
14. Определение гидравлической емкости рециркуляторов....	66
15. Основные характеристики медных сплавов при низких температурах	72
16. Основные характеристики сплавов алюминия при низ- ких температурах	74
17. Штат ИТР. Кислородно-компрессорный цех	75
18. Нормативы численности рабочих кислородно-компрес- сорных цехов	77
19. Телеграмма № 104/421	80

Подписано к печати 26.08.81. Формат бумаги 60x84/16
Объем в печатных листах 5,125. Заказ 1509. Тираж 800 экз.
Цена 82 коп.

Отпечатано в типографии Гипромеза
проспект Мира, 101