

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА /ГОССТРОЙ СССР/
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407-80 М

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1,6 - 10 КВ
ДЛЯ РАЙОНОВ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

АЛЬБОМ Ш

ТАБЛИЦЫ МОНТАЖНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
И СТРЕЛ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ
"СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 21 СЕНТЯБРЯ
1972 Г. РЕШЕНИЕ
ГЛАВНИИПРОЕКТА И
ГЛАВТЕХУПРАВЛЕНИЯ
МИНЭНЕРГО СССР
№ 8-6/32
от 21 СЕНТЯБРЯ
1972 Г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА /ГОССТРОЙ СССР/
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ Э.407-80 м

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1,6-10 кВ
ДЛЯ РАЙОНОВ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

АЛЬБОМ III







СФ-52-03

ТАБЛИЦЫ МОНТАЖНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
И СТРЕЛ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Монтажные схемы опор ВЛ 0,4 кВ, узлы и детали.
- Альбом II - Монтажные схемы опор ВЛ 6-10 кВ, узлы и детали.
- Альбом III - Таблицы монтажных напряжений и стрел провеса проводов.

В разработке проекта принимали участие:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1. ПАССЕК И.А. |  | - главный инженер проекта |
| 2. ЯКОВЛЕВ В.А. |  | - старший инженер |
| 3. БОРУНОВА Н.Б. |  | - инженер |
| 4. РУДАКОВ И.И. |  | - инженер |
| 5. КОЗЛОВСКАЯ А.Ф. |  | - инженер |
| 6. КОХАНОВА Л.А. |  | - ст. техник |

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Предисловие	<u>5</u>
2. Исходные данные и пояснения к монтажным таблицам	<u>5</u>
3. Литература	<u>II</u>
4. Указатель монтажных таблиц	<u>12</u>
Монтажные таблицы:	
I и II ветровой районы - $R_n=40$ кг/м ²	<u>14</u>
III ветровой район $R_n=50$ кг/м ²	<u>35</u>
IV ветровой район $R_n=65$ кг/м ²	<u>76</u>

I. ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа содержит монтажные таблицы, в которых приводятся значения напряжений и стрел провеса для проводов, применяемых на сельских ВЛ напряжением до 1,6-10 и 35 кВ.

Провода рассчитаны в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)".

Монтажные таблицы составлены для условий I-IV ветровых районов СССР, нормативной толщины стенки гололеда 5, 10, 15 и 20 мм и минимальной температуры - 60°C.

Расчетная повторяемость нормативных значений наибольшего скоростного ветрового напора и толщины стенки гололеда принята 1 раз в 10 лет.

Монтажные таблицы составлены применительно к конструкциям опор ВЛ 6-10 кВ данного типового проекта и типового проекта повышенных опор 3.407-88 м, разработанных институтом "Сельэнергопроект".

Таблицы не могут служить основанием для выбора марок проводов.

Механический расчет проводов выполнен на ЭВМ.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЯСНЕНИЯ К

МОНТАЖНЫМ ТАБЛИЦАМ

Монтажные таблицы составлены для проводов следующих марок:

алюминиевых А-50 + I20

стальных ПС-25

сталеалюминиевых АС-25 + 50.

Значения нормативных напоров скорости ветра и толщины стенки гололеда, а также значения коэффициентов, учитывающих неравномерность скорости ветра по длине пролета, принятые при вычислении приведенных нагрузок, приводятся в следующей таблице:

Ветровой район	I	II	III	IV
I	2	3	4	5
Наибольший нормативный скоростной напор P_n , кг/м ²	40	40	50	65
Наибольшая нормативная скорость ветра V_n , м/сек.	25	25	29	32
Коэффициент, учитывающий неравномерность скорости ветра по длине пролета	0,85	0,85	0,783	0,725
Нормативный скоростной напор ветра при гололеде P_n , кг/м ²				
$V_n=5, 10$ мм	10	10	12,5	16,25
$V_n=15, 20$ мм	14	14	14	16,25
Коэффициент, учитывающий неравномерность скорости ветра по длине пролета при гололеде	1,0	1,0	1,0	1,0
Гололедный район	I	II	III	IV
Нормативная толщина стенки гололеда V_n , мм	5	10	15	20

Значения указанных нагрузок приведены в РУМ № 3 1971 года института "Сельэнергопроект" г. Москва.

Конструктивные данные проводов приняты по действующим стандартам и приведены в таблице А.

Физико-механические характеристики проводов и допускаемые напряжения в проводах приведены в таблице Б.

Конструктивные данные проводов,
принятые при вычислении напряжений
и стрел провеса

Марка провода	Расчетный диаметр, \varnothing , мм	Действ. сечение мм ²	Вес кг/км	ГОСТ
А 50	9,0	49,5	136	839-59
70	10,7	69,3	191	
95	12,4	93,3	257	
120	14,0	117,0	322	
АС 25	6,6	26,6	92	839-59
35	8,4	43,1	150	
50	9,6	56,3	196	
ПС 25	6,8	24,5	194	5800-51

Физико-механические характеристики проводов и значения допускаемых напряжений, принятых при вычислении монтажных таблиц

ТАБЛИЦА Б

Марка и сечение проводов	Физико-механические характеристики			Коэф. линейного расширения град ⁻¹ 10 ⁻⁶	Допустимое напряжение в проводе, кг/мм ² по ПУЭ				Принятое максимальное напряжение кг/мм ² в местностях			Примечание
	Приведенная нагрузка от собственного веса кг/мм ² 10 ⁻³	Временное сопротивление провода разрыву кг/мм ²	Модуль упругости Е кг/мм ² 10 ³		при наибольшей внешней нагрузке		При низкой температуре		При средней годовой температуре	ненаселенная	населенная	
					Г= нормальное	В ослабленное	нормальное	ослабленное				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A-50		14,25			7,1	5,7	7,1	5,7	4,3	7,1	5,7	
A-70	2,75	14,25	6,3	23,0	7,1	5,7	7,1	5,7	4,3	6,5	5,7	
A-95		14,25			7,1	5,7	7,1	5,7	4,3	4,8	4,8	
A-120		14,25			7,1	5,7	7,1	5,7	4,3	3,8	3,8	
AC-25		25			10,5	-	9,25	-	6,25	10,5	10,5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AC-35	3,47	25	8,25	19,2	10,5	-	9,25	-	6,25	10,5	10,5	
AC-50		25			10,5	-	9,25	-	6,25	8,0	8,0	
ПC-25	8,0	65	20,0	12,0	32,0	-	32,0	-	22,7	18,0	18,0	

В настоящее время Правила нормируют допускаемое напряжение в проводах для следующих трех расчетных режимов:

1. Наибольшей дополнительной нагрузки
 - а/ при гололеде с ветром ($V = 0,5 V_{\text{макс.}}$ и $t_{\text{Г}}$)
 - з/ при ветре без гололеда ($V = V_{\text{макс.}}$ и $t_{\text{в}}$)
2. Низшей температуры без гололеда и ветра ($t_{\text{мин.}}$).
3. Среднегодовой температуры без гололеда и ветра ($t_{\text{ср.год.}}$).

При составлении таблиц приняты следующие значения расчетной температуры

$$t_{\text{мин.}} = - 60^{\circ}; t_{\text{ср.год.}} = 0^{\circ}; t_{\text{Г}} = t_{\text{в}} = 5^{\circ}$$

Напряжения и стрелы провеса при температурах, отличающихся от табличных значений, определяются интерполяцией. При резкой разнице значений соседних табличных величин находить промежуточное значение рекомендуется построением кривой.

При пролетах, отличающихся от табличных значений, стрелы провеса определяются интерполяцией. При нахождении напряжений в пролетах, близких критическим, т.е. лежащих в интервале между пролетами с различными исходными расчетными режимами, следует обращать внимание на характер изменения напряжений и значение искомого напряжения рекомендуется определять путем построения кривых изменения напряжений или путем вычислений. При неравных пролетах в анкерном участке ВЛ провод монтируется по приведенному пролету.

В работе приняты следующие числовые обозначения:

1. Нормативный скоростной напор ветра $R_{\text{н}}$
2. Нормативная толщина стенки гололеда $B_{\text{н}}$
3. Нормативная скорость ветра $V_{\text{н}}$
4. Допускаемые напряжения в проводах:
при наибольшей нагрузке при гололеде $\sigma_{\text{Г}}$

при ветре	Б _н
при низшей температуре	Б _н
при среднегодовой температуре	Б _э
5. Исходный режим	
при гололеде	1
при ветре	2
при минимальной температуре	3
при среднегодовой температуре	4

ЛИТЕРАТУРА:

1. Правила устройства электроустановок, изд. "Энергия" 1965 г.
2. Госстрой СССР. Строительные нормы и правила. Линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. Нормы проектирования СНиП-II-И.9-62.
3. ГОСТ 839-59*. Провода неизолированные медные, алюминиевые и сталеалюминиевые.
4. ГОСТ 5800-51*. Провода стальные многопроводные для воздушных электрических линий передачи.
5. Госстрой СССР. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования СНиП II-A. II-62.
6. Союзэнерго. Руководящие указания по расчету сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. Госэнергоиздат, 1962 г.

УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦ

Ветровой район		I и II /40 кг/м ² / III /50 кг/м ² /						IV/65 кг/м ² /				Примечание
Толщина стенки гололеда, мм		5	10	5	10	15	20	5	10	15	20	
Марка провода	кг/мм ² в											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A-50	5,7	1	II	2I	3I	4I	5I	6I	7I	8I	9I	/населенная местность/
A-50	7,1	2	12	22	32	42	52	62	72	82	92	/ненаселенная/
A-70	5,7	3	13	23	33	43	53	63	73	83	93	/населенная/
A-70	6,5	4	14	24	34	44	54	64	74	84	94	/ненаселенная/
A-95	4,8	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	
A-120	3,8	6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	
AC-25	10,5	7	17	27	37	47	57	67	77	87	97	
AC-35	10,5	8	18	28	38	48	58	68	78	88	98	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AC-50	8,0	9	19	29	39	49	59	69	79	89		
PC-25	13,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

I и П. ВЕТРОВЫЕ РАЙОНЫ

Нормативный скоростной напор

$R_n=40 \text{ кг/м}^2$

Толщина стенки гололеда

$B_n=5, 10 \text{ мм}$

ТАБЛИЦА № 1

Провод А-50 Рн=40 кг/мм²; Вн=5 мм; $\sigma_{г-}$ σ_{-} =5,7 кг/мм²
 $\sigma_{э}$ =4,3 кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5, г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,85	0,72	2,47
60	3	5,7	3,26	1,82	1,27	1,00	0,80	2,84
70	3	5,7	3,36	2,01	1,43	1,15	0,98	3,19
80	3	5,7	3,46	2,18	1,60	1,29	1,11	3,52
90	3	5,7	3,57	2,34	1,75	1,43	1,23	3,93
100	3	5,7	3,67	2,49	1,90	1,57	1,35	4,13
110	3	5,7	3,76	2,63	2,04	1,69	1,48	4,41
120	3	5,7	3,35	2,76	2,17	1,82	1,59	4,68

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	0,85
60	3	0,22	0,38	0,63	0,98	1,24	1,45	1,07
70	3	0,29	0,50	0,84	1,18	1,47	1,71	1,29
80	3	0,39	0,64	1,01	1,38	1,70	1,98	1,53
90	3	0,49	0,78	1,19	1,59	1,94	2,25	1,78
100	3	0,60	0,94	1,38	1,81	2,19	2,54	2,04
110	3	0,73	1,10	1,58	2,04	2,45	2,81	2,31
120	3	0,87	1,28	1,79	2,28	2,72	3,12	2,59

ТАБЛИЦА 2

Провод А-50 $R_n=40$ кг/мм² $V_n=5$ мм $\sigma_r = \sigma = 7,1$ кг/мм²
 $\sigma_{\text{э}}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. ре- жим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	2,81
60	3	7,1	4,43	2,40	1,50	1,12	0,92	3,20
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	3,56
80	3	7,1	4,56	2,71	1,86	1,43	1,20	3,90
90	3	7,1	4,63	2,90	2,02	1,59	1,33	4,22
100	3	7,1	4,70	3,04	2,20	1,73	1,46	4,50
110	3	7,1	4,78	3,19	2,33	1,87	1,60	4,84
120	3	7,1	4,85	3,32	2,47	2,01	1,70	5,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М								
50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,75
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	0,95
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,16
80	3	0,31	0,48	0,80	1,20	1,54	1,84	1,38
90	3	0,39	0,60	0,96	1,38	1,75	2,09	1,62
100	3	0,48	0,73	1,13	1,57	1,98	2,35	1,86
110	3	0,58	0,87	1,30	1,78	2,22	2,60	1,11
120	3	0,70	1,02	1,49	2,0	2,46	2,88	2,37

Провод А-70^р $\rho_{н=40}$ кг/мм² $V_{н=5}$ мм $\sigma_{г} = \sigma_{-} = 5,7$ кг/мм² $\sigma_{э} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-30°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	5,69	3,15	1,63	1,1	0,85	0,72	2,23
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	2,57
70	3	5,69	3,36	2,02	1,44	1,16	0,98	2,79
80	3	5,69	3,47	2,18	1,6	1,29	1,1	3,2
90	3	5,69	3,57	2,35	1,75	1,44	1,23	3,48
100	3	5,69	3,67	2,5	1,9	1,57	1,36	3,74
110	3	5,69	3,76	2,63	2,05	1,7	1,48	4,0
120	3	5,69	3,85	2,77	2,17	1,83	1,6	4,25

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,01	1,2	0,83
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,04
70	3	0,29	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,26
80	3	0,38	0,63	1,01	1,38	1,7	1,99	1,49
90	3	0,49	0,78	1,2	1,59	1,94	2,26	1,73
100	3	0,6	0,94	1,38	1,81	2,2	2,5	1,98
110	3	0,73	1,1	1,58	2,04	2,45	2,82	2,25
120	3	0,87	1,29	1,79	2,28	2,71	3,1	2,52

ТАБЛИЦА № 4

Провод А-70 Рн=40 кг/мм² Вн=5мм $\sigma_r = \sigma_r = 6,5$ кг/мм² $\sigma_z = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,2	0,90	0,75	2,42
60	3	6,5	3,9	2,12	1,38	1,07	0,89	2,76
70	3	6,5	3,99	2,31	1,57	1,23	1,03	3,09
80	3	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	3,39
90	3	6,5	4,16	2,64	1,9	1,52	1,29	3,69
100	3	6,5	4,24	2,79	2,06	1,67	1,42	3,97
110	3	6,5	4,32	2,93	2,20	1,80	1,55	4,23
120	3	6,5	4,4	3,07	2,35	1,93	1,67	4,50

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,77
60	3	0,19	0,32	0,58	0,9	1,16	1,39	0,97
70	3	0,26	0,42	0,73	1,08	1,33	1,64	1,18
80	3	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,40
90	3	0,43	0,67	1,06	1,47	1,84	2,16	1,64
100	3	0,53	0,81	1,24	1,68	2,07	2,42	1,88
110	3	0,64	0,96	1,42	1,89	2,31	2,69	2,13
120	3	0,76	1,13	1,62	2,11	2,57	2,98	2,38

ТАБЛИЦА № 5

Провод А-95 Rн=40 кг/мм² Вн=5 мм $\sigma_{\Gamma} = \sigma_{\Gamma} = 4,8$ кг/мм² $\sigma_{\text{э}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5° г
50	3	4,8	2,49	1,38	0,99	0,8	0,69	1,90
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	2,20
70	3	4,8	2,76	1,75	1,31	1,09	0,94	2,48
80	3	4,8	2,89	1,92	1,47	1,22	1,06	2,75
90	3	4,8	2,99	2,07	1,62	1,35	1,18	3,00
100	3	4,8	3,10	2,21	1,75	1,48	1,29	3,24
110	3	4,8	3,21	2,35	1,88	1,60	1,41	3,46
120	3	4,8	3,3	2,47	2,01	1,71	1,52	3,69

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,88
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,32	1,52	1,10
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,33
80	3	0,46	0,76	1,15	1,50	1,81	2,08	1,57
90	3	0,58	0,93	1,35	1,73	2,06	2,37	1,82
100	3	0,72	1,11	1,56	1,96	2,33	2,66	2,08
110	3	0,87	1,30	1,77	2,22	2,61	2,95	2,35
120	3	1,03	1,50	2,01	2,47	2,89	3,27	2,63

Проввд А-120 $R_n=40$ кг/мм²,
 $\sigma = \sigma_s = 3,8$ кг/мм²

$R_n=5$ мм $\sigma_r =$
 $\sigma_s = 3,8$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²			0°	20°	40°	-5°г
		-60°	-40°	-20°				
50	3	3,8	1,92	1,19	0,90	0,75	0,65	1,64
60	3	3,8	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	1,90
70	3	3,8	2,21	1,53	1,2	1,01	0,89	2,16
80	3	3,8	2,34	1,67	1,33	1,14	1,00	2,40
90	3	3,8	2,46	1,81	1,47	1,26	1,12	2,62
100	3	3,8	2,56	1,94	1,59	1,37	1,23	2,83
110	3	3,8	2,65	2,06	1,70	1,48	1,32	3,02
120	3	3,8	2,74	2,16	1,81	1,59	1,42	3,21

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,33	0,96
60	3	0,33	0,60	0,91	1,18	1,40	1,60	1,19
70	3	0,44	0,76	1,10	1,41	1,67	1,89	1,43
80	3	0,58	0,94	1,32	1,65	1,94	2,20	1,68
90	3	0,73	1,13	1,54	1,90	2,22	2,49	1,95
100	3	0,90	1,34	1,78	2,17	2,51	2,81	2,23
110	3	1,09	1,57	2,03	2,44	2,81	3,15	2,53
120	3	1,30	1,81	2,29	2,74	3,12	3,49	2,83

Провод АС-25

Рн=40 кг/мм², Вн=5 мм, $\sigma_{г}$ = 10,5 кг/мм² $\sigma_{л}$ =9,25 кг/мм² $\sigma_{з}$ =6,25 кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	4,45
60	3	9,25	6,28	3,77	2,32	1,67	1,35	4,98
70	3	9,25	6,34	3,96	2,56	1,9	1,55	5,48
80	3	9,25	6,41	4,15	2,8	2,12	1,74	5,96
90	3	9,25	6,49	4,31	3,01	2,33	1,93	6,41
100	3	9,25	6,56	4,48	3,23	2,52	2,11	6,85
110	3	9,25	6,64	4,64	3,42	2,72	2,29	7,26
120	3	9,25	6,70	4,8	3,61	2,91	2,47	7,66

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М								
50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,75	0,94	0,68
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	0,87
70	3	0,23	0,33	0,54	0,83	1,12	1,37	1,07
80	3	0,3	0,43	0,67	0,98	1,30	1,59	1,29
90	3	0,38	0,54	0,81	1,16	1,50	1,82	1,52
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,06	1,76
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,92	2,28	2,00
120	3	0,67	0,93	1,30	1,73	2,14	2,53	2,26

ТАБЛИЦА № 8

Провод АС-35

Рн=40 кг/м²; Вн=5 мм; σ_{Γ} =10,5 кг/мм²; σ_{-} =9,25 кг/мм²; $\sigma_{\text{э}}$ =6,25 кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5° _Г
50	3	9,25	6,23	3,6	2,07	1,44	1,15	3,91
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,36	4,37
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	4,81
80	3	9,25	6,42	4,15	2,81	2,13	1,75	5,23
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	5,62
100	3	9,25	6,56	4,49	3,24	2,54	2,12	5,99
110	3	9,25	6,64	4,65	3,43	2,73	2,31	6,35
120	3	9,25	6,71	4,81	3,62	2,92	2,48	6,69

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,76	0,95	0,63
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	0,81
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,00
80	3	0,30	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,20
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,81	1,42
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,70	2,05	1,64
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,93	2,28	1,87
120	3	0,68	0,93	1,30	1,73	2,15	2,53	2,12

Провод АС-50

Рн=40 кг/мм²; Вн=5 мм; $\sigma_{г} = \sigma_{-} = 8$ кг/мм²; $\sigma_{э} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	3,26
60	3	8,00	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	3,70
70	3	8,00	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	4,10
80	3	8,00	5,35	3,46	2,47	1,95	1,65	4,48
90	3	8,00	5,44	3,66	2,68	2,14	1,82	4,84
100	3	8,00	5,54	3,84	2,88	2,33	2,00	5,18
110	3	8,00	5,63	4,01	3,07	2,51	2,16	5,50
120	3	8,00	5,73	4,17	3,25	2,69	2,33	5,81

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,69
60	3	0,2	0,30	0,52	0,78	1,03	1,24	0,87
70	3	0,27	0,41	0,65	0,95	1,22	1,46	1,07
80	3	0,35	0,52	0,80	1,13	1,43	1,69	1,28
90	3	0,44	0,65	0,96	1,32	1,64	1,94	1,49
100	3	0,54	0,79	1,13	1,51	1,87	2,18	1,72
110	3	0,66	0,94	1,31	1,71	2,09	2,43	1,96
120	3	0,78	1,09	1,50	1,93	2,33	2,69	2,21

Провод ПС-25

Рн=40 кг/мм²; Вн=5 мм; $\sigma_{г} = \sigma_{э} = 18,0$ кг/мм²; $\sigma_{э} = 18,0$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. рсжим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	9,44
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	10,31
70	3	18,0	13,75	10,10	7,43	5,74	4,70	11,12
80	3	18,0	13,89	10,42	7,90	6,25	5,21	11,89
90	3	18,0	14,04	10,74	8,34	6,74	5,69	12,62
100	3	18,0	14,17	11,05	8,75	7,20	6,14	13,31
110	3	18,0	14,32	11,34	9,15	7,63	6,58	13,97
120	3	18,0	14,47	11,62	9,53	8,04	6,99	14,60

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,48
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,64
70	3	0,27	0,35	0,48	0,65	0,84	1,03	0,81
80	3	0,35	0,45	0,60	0,80	1,01	1,21	0,99
90	3	0,44	0,57	0,74	0,96	1,18	1,40	1,18
100	3	0,55	0,69	0,89	1,13	1,37	1,61	1,38
110	3	0,66	0,83	1,05	1,30	1,56	1,81	1,59
120	3	0,79	0,98	1,22	1,49	1,76	2,03	1,81

ТАБЛИЦА № II

Провод А-50; $R_n=40$ кг/мм²; $V_n=10$ мм; $\sigma_r=$
 $= \sigma_{-} = 5,7$ кг/мм²; $\sigma_{\vartheta} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,85	0,72	4,26
60	3	5,7	3,26	1,82	1,27	1,00	0,86	4,87
70	I	4,81	2,76	1,75	1,31	1,08	0,94	5,20
80	I	2,98	1,96	1,49	1,24	1,07	0,95	5,18
90	I	2,07	1,62	1,35	1,18	1,06	0,97	5,15
100	I	1,69	1,44	1,27	1,15	1,05	0,98	5,14
110	I	1,50	1,33	1,22	1,12	1,05	0,98	5,13
120	I	1,38	1,27	1,18	1,11	1,04	0,99	5,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	1,00
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,26
70	I	0,35	0,61	0,96	1,28	1,56	1,79	1,60
80	I	0,74	1,12	1,48	1,78	2,06	2,31	2,10
90	I	1,34	1,72	2,06	2,36	2,62	2,86	2,67
100	I	2,04	2,38	2,72	2,99	3,27	3,50	3,31
110	I	2,77	3,12	3,42	3,72	3,96	4,23	4,01
120	I	3,58	3,91	4,20	4,46	4,76	4,99	4,78

ТАБЛИЦА № 12

Провод А-50

Рн=40 кг/м²; Вн=10 мм; $\sigma_{г} = \underline{\quad}$ =7,1 кг/м²; $\sigma_{з} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	4,65
60	3	7,1	4,43	2,40	1,50	1,12	0,92	5,30
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	5,86
80	3	7,1	4,56	2,74	1,85	1,43	1,20	6,42
90	1	5,68	3,56	2,33	1,74	1,43	1,23	6,51
100	1	4,07	2,69	2,01	1,63	1,40	1,25	6,48
110	1	2,98	2,23	1,81	1,55	1,37	1,25	6,45
120	1	2,41	1,97	1,69	1,50	1,36	1,25	6,43

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,91
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	1,16
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,42
80	3	0,31	0,48	0,80	1,20	1,50	1,80	1,69
90	1	0,49	0,78	1,19	1,60	1,94	2,25	2,11
100	1	0,84	1,28	1,71	2,11	2,45	2,76	2,62
110	1	1,39	1,86	2,29	2,68	3,03	3,34	3,19
120	1	2,05	2,51	2,92	3,30	3,63	3,94	3,80

ТАБЛИЦА № 13

Провод А-70

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_{\Gamma} = \sigma_{-} = 5,7$ кг/мм²; $\sigma_{\text{в}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	5,69	3,15	1,63	1,1	0,85	0,72	3,68
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	4,2
70	3	5,69	3,36	2,02	1,44	1,16	0,98	4,71
80	3	5,69	3,47	2,18	1,6	1,29	1,11	5,18
90	1	4,43	2,79	1,97	1,56	1,31	1,16	5,27
100	1	3,2	2,26	1,77	1,49	1,3	1,18	5,25
110	1	2,5	1,97	1,65	1,45	1,3	1,19	5,23
120	1	2,12	1,79	1,58	1,41	1,29	1,20	5,22

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,01	1,2	0,95
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,2
70	3	0,29	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,46
80	3	0,33	0,63	1,01	1,38	1,7	1,99	1,73
90	1	0,63	1,0	1,42	1,79	2,12	2,41	2,15
100	1	1,08	1,52	1,94	2,31	2,64	2,93	2,67
110	1	1,66	2,12	2,52	2,87	3,2	3,51	3,24
120	1	2,34	2,77	3,15	3,52	3,84	4,15	3,86

Провод А-70

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_r = \sigma_{-} = 6,5$ кг/мм²; $\sigma_{\sigma} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,20	0,90	0,75	3,88
60	3	6,5	3,90	2,12	1,38	1,07	0,89	4,42
70	3	6,5	3,99	2,31	1,57	1,23	1,03	4,94
80	3	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	5,41
90	3	6,5	4,16	2,64	1,90	1,52	1,29	5,87
100	I	5,56	3,58	2,45	1,88	1,56	1,35	6,02
110	I	4,25	2,9	2,18	1,78	1,54	1,36	6,00
120	I	3,32	2,48	2,01	1,72	1,52	1,37	5,98

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,90
60	3	0,19	0,32	0,58	0,90	1,16	1,39	1,14
70	3	0,26	0,43	0,73	1,08	1,38	1,64	1,39
80	3	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,65
90	3	0,43	0,67	1,06	1,47	1,84	2,16	1,93
100	I	0,62	0,96	1,41	1,83	2,21	2,55	2,32
110	I	0,98	1,44	1,91	2,34	2,71	3,06	2,82
120	I	1,5	2,00	2,4	2,88	3,27	3,62	3,37

ТАБЛИЦА № 15

Провод А-95

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_{г-}$ 5_ =4,8 кг/мм²; $\sigma_{э}$ = 4,3 кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						-5,°Г
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	
50	3	4,8	2,19	1,38	0,99	0,80	0,69	3,05
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	3,51
70	3	4,8	2,76	1,75	1,31	1,09	0,94	3,94
80	3	4,8	2,89	1,92	1,47	1,22	1,06	4,35
90	I	3,85	2,49	1,82	1,48	1,26	1,12	4,48
100	I	2,86	2,09	1,67	1,43	1,26	1,15	4,46
110	I	2,32	1,87	1,59	1,40	1,26	1,17	4,46
120	I	2,02	1,72	1,52	1,38	1,26	1,18	4,44

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,98
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,32	1,52	1,22
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,48
80	3	0,46	0,76	1,15	1,50	1,81	2,08	1,75
90	I	0,72	1,12	1,53	1,89	2,21	2,50	2,16
100	I	1,21	1,65	2,06	2,41	2,72	3,00	2,67
110	I	1,8	2,23	2,63	2,97	3,3	3,57	3,24
120	I	2,46	2,88	3,27	3,59	3,92	4,22	3,87

ТАБЛИЦА № 16

Провод А-120

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_{\Gamma} = \sigma_{\Gamma} = \sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²

Про- лёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	3,8	1,92	1,19	0,90	0,75	0,65	2,60
60	3	3,8	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	3,00
70	3	3,8	2,21	1,53	1,2	1,01	0,89	3,38
80	1	3,14	2,04	1,53	1,26	1,08	0,97	3,56
90	1	2,29	1,72	1,42	1,23	1,09	0,99	3,56
100	1	1,88	1,56	1,35	1,21	1,10	1,02	3,55
110	1	1,67	1,45	1,30	1,2	1,11	1,03	3,54
120	1	1,54	1,39	1,27	1,17	1,11	1,05	3,54

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,33	1,03
60	3	0,33	0,6	0,91	1,17	1,40	1,60	1,28
70	3	0,44	0,76	1,10	1,41	1,67	1,89	1,55
80	1	0,70	1,08	1,44	1,75	2,04	2,27	1,92
90	1	1,22	1,62	1,96	2,21	2,59	2,81	2,43
100	1	1,83	2,21	2,54	2,85	3,13	3,37	3,01
110	1	2,5	2,87	3,19	3,48	3,76	4,04	3,65
120	1	3,22	3,56	3,89	4,18	4,47	4,72	4,35

Провод АС-25

 $R_n=40 \text{ кг/мм}^2$; $V_n=10 \text{ мм}$; $\sigma_r=10,5 \text{ кг/мм}^2$; $\sigma_{\perp}=9,25 \text{ кг/мм}^2$;
 $\sigma_{\text{э}}=6,25 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, мм	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	7,41
60	3	9,25	6,28	3,77	2,32	1,67	1,35	8,32
70	3	9,25	6,34	3,96	2,56	1,90	1,55	9,18
80	I	7,88	5,24	3,39	2,43	1,92	1,63	9,53
90	I	5,23	3,52	2,60	2,09	1,78	1,58	9,38
100	I	3,07	2,44	2,06	1,80	1,63	1,49	8,98
110	I	2,29	2,01	1,80	1,65	1,53	1,43	8,68
120	I	1,94	1,77	1,65	1,54	1,46	1,38	8,43

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,75	0,94	0,89
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,14
70	3	0,23	0,33	0,54	0,83	1,12	1,37	1,41
80	I	0,35	0,53	0,82	1,14	1,44	1,70	1,77
90	I	0,67	0,99	1,35	1,67	1,97	2,22	2,28
100	I	1,41	1,77	2,10	2,4	2,66	2,90	2,94
110	I	2,28	2,61	2,9	3,18	3,42	3,66	3,68
120	I	3,21	3,51	3,78	4,05	4,26	4,51	4,50

Провод АС-35

Рн=40 кг/м²; Вн=10 мм; σ_{Γ} =10,5 кг/мм²; σ_{Σ} =9,25 кг/мм²; σ_{Ω} =6,25 кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,Г
50	3	9,25	6,23	3,60	2,07	1,44	1,15	6,07
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,30	6,81
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	7,51
80	3	9,25	6,42	4,15	2,81	2,13	1,75	8,18
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	8,81
100	3	9,25	6,56	4,49	3,24	2,54	2,12	9,42
110	1	8,43	5,97	4,21	3,19	2,58	2,21	9,70
120	1	6,83	4,89	3,67	2,94	2,50	2,19	9,66

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,76	0,95	0,80
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,03
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,27
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,52
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,81	1,79
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,05	2,06
110	1	0,62	0,88	1,25	1,65	2,04	2,38	2,42
120	1	0,92	1,28	1,71	2,13	2,51	2,86	2,90

ТАБЛИЦА № 19

Провод АС-50

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_r = \sigma$ =8 кг/мм²; $\sigma_{\text{э}}=6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	5,06
60	3	8,00	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	5,74
70	3	8,00	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	6,36
80	3	8,00	5,35	3,46	2,47	1,95	1,65	6,95
90	I	7,81	5,29	3,57	2,63	2,11	1,80	7,45
100	I	6,14	4,21	3,08	2,46	2,08	1,82	7,42
110	I	4,79	3,51	2,78	2,34	2,04	1,83	7,40
120	I	3,88	3,07	2,58	2,25	2,02	1,84	7,37

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,82
60	3	0,2	0,3	0,52	0,78	1,03	1,24	1,04
70	3	0,27	0,41	0,65	0,95	1,22	1,46	1,28
80	3	0,35	0,52	0,80	1,13	1,43	1,69	1,53
90	I	0,45	0,67	0,99	1,34	1,67	1,96	1,81
100	I	0,71	1,03	1,41	1,77	2,10	2,39	2,24
110	I	1,10	1,5	1,90	2,25	2,59	2,88	2,72
120	I	1,61	2,04	2,43	2,78	3,11	3,41	3,25

ТАБЛИЦА № 20

Провод ПС-25

Рн=40 кг/мм²; Вн=10 мм; $\sigma_r = \sigma_{\text{с}} = \sigma_{\text{в}} = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	13,22
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	14,61
70	3	18,0	13,75	10,10	7,43	5,74	4,70	15,92
80	1	17,32	13,29	9,96	7,58	6,06	5,07	16,87
90	1	14,29	10,94	8,47	6,83	5,74	5,00	16,77
100	1	11,62	9,15	7,47	6,32	5,53	4,95	16,69
110	1	9,62	7,96	6,80	5,98	5,38	4,91	16,62
120	1	8,31	7,17	6,35	5,74	5,26	4,88	16,58

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,64
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,84
70	3	0,27	0,35	0,48	0,65	0,84	1,03	1,05
80	1	0,36	0,47	0,63	0,83	1,04	1,24	1,28
90	1	0,56	0,73	0,94	1,16	1,39	1,59	1,64
100	1	0,85	1,08	1,32	1,56	1,78	1,99	2,04
110	1	1,24	1,50	1,75	1,99	2,22	2,43	2,47
120	1	1,71	1,98	2,23	2,47	2,70	2,91	2,95

Ш. ВЕТРОВОЙ РАЙОН

Нормативный скоростной напор $R_n=50 \text{ кг/м}^2$

Толщина стенки гололеда $B_n=5, 10, 15, 20\text{мм}$

Провод А-50

Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Sigma}=5,7$ кг/мм² $\sigma_{\Omega}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,Г
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,84	0,72	2,46
60	3	5,7	3,26	1,82	1,27	1,00	0,86	2,84
70	3	5,7	3,36	2,01	1,43	1,15	0,98	3,19
80	3	5,7	3,46	2,18	1,60	1,29	1,11	3,52
90	3	5,7	3,57	2,34	1,75	1,43	1,23	3,83
100	3	5,7	3,67	2,49	1,90	1,57	1,35	4,13
110	3	5,7	3,76	2,63	2,04	1,69	1,48	4,41
120	1	5,32	3,60	2,63	2,10	1,77	1,56	4,57

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	0,85
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,07
70	3	0,29	0,50	0,84	1,18	1,47	1,71	1,29
80	3	0,39	0,64	1,01	1,38	1,70	1,98	1,53
90	3	0,49	0,78	1,19	1,59	1,94	2,25	1,78
100	3	0,60	0,94	1,38	1,81	2,19	2,54	2,04
110	3	0,73	1,10	1,58	2,04	2,45	2,81	2,31
120	1	0,93	1,37	1,89	2,36	2,79	3,17	2,65

Провод А-50

Рн=50 кг/м²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Gamma}=7,1$ кг/мм² $\sigma_{\text{с}}=7,1$ кг/мм² $\sigma_{\text{э}}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						-5,Г
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	2,81
60	3	7,1	4,43	2,40	1,50	1,12	0,92	3,20
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	3,56
80	3	7,1	4,56	2,74	1,85	1,43	1,20	3,90
90	3	7,1	4,63	2,90	2,02	1,59	1,33	4,22
100	3	7,1	4,70	3,04	2,18	1,73	1,46	4,54
110	3	7,1	4,78	3,19	2,33	1,87	1,60	4,84
120	3	7,1	4,85	3,32	2,47	2,01	1,71	5,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,75
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	0,95
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,16
80	3	0,31	0,48	0,80	1,19	1,54	1,84	1,38
90	3	0,39	0,60	0,96	1,38	1,75	2,09	1,62
100	3	0,48	0,73	1,13	1,57	1,98	2,35	1,86
110	3	0,58	0,87	1,30	1,78	2,22	2,60	2,11
120	3	0,70	1,02	1,49	1,99	2,46	2,88	2,37

Провод А-70

Рн=50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{-}=5,7$ кг/мм² $\sigma_{\vartheta}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5° _Г
50	3	5,69	3,15	1,63	1,1	0,85	0,72	2,23
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	2,57
70	3	5,69	3,36	2,01	1,44	1,16	0,98	2,89
80	3	5,69	3,47	2,18	1,6	1,29	1,1	3,2
90	3	5,69	3,57	2,35	1,75	1,44	1,23	3,48
100	3	5,69	3,67	2,49	1,9	1,57	1,36	3,74
110	3	5,69	3,76	2,63	2,05	1,7	1,48	4,0
120	3	5,69	3,85	2,77	2,17	1,83	1,6	4,25

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,01	1,2	0,83
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,04
70	3	0,3	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,26
80	3	0,4	0,63	1,01	1,38	1,7	1,99	1,5
90	3	0,49	0,78	1,2	1,59	1,94	2,26	1,73
100	3	0,6	0,94	1,38	1,81	2,2	2,53	1,99
110	3	0,73	1,1	1,58	2,04	2,45	2,82	2,25
120	3	0,87	1,3	1,79	2,28	2,71	3,1	2,52

Провод А-70

Рн=50 кг/мм² $\sigma_{г}=6,5$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{.}=6,5$ кг/мм² $\sigma_{э}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,2	0,90	0,75	2,42
60	3	6,5	3,9	2,12	1,38	1,07	0,89	2,76
70	3	6,5	3,9	2,31	1,57	1,23	1,03	3,09
80	3	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	3,39
90	3	6,5	4,16	2,64	1,9	1,52	1,29	3,69
100	3	6,5	4,24	2,79	2,06	1,67	1,42	3,97
110	3	6,5	4,32	2,93	2,20	1,80	1,55	4,23
120	3	6,5	4,4	3,07	2,35	1,93	1,67	4,50

СТРЕЛЯ ПРОВЕСА,М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,77
60	3	0,19	0,32	0,58	0,9	1,16	1,39	0,97
70	3	0,26	0,42	0,73	1,08	1,38	1,64	1,18
80	3	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,40
90	3	0,43	0,67	1,06	1,47	1,84	2,16	1,63
100	3	0,53	0,81	1,24	1,68	2,07	2,42	1,28
110	3	0,64	0,96	1,42	1,89	2,31	2,69	2,13
120	3	0,76	1,13	1,62	2,11	2,57	2,98	2,38

ТАБЛИЦА № 25

Провод А-95

РН=50 кг/м²

ВН=5 мм

 $\sigma_{\Gamma}=4,8$ кг/мм² $\sigma_{\underline{}}=4,8$ кг/мм² $\sigma_{\varnothing}=4,3$ кг/мм²

Про- лёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, Г
50	3	4,8	2,49	1,38	0,99	0,80	0,69	1,9
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	2,2
70	3	4,8	2,76	1,75	1,31	1,09	0,94	2,48
80	3	4,8	2,89	1,92	1,47	1,22	1,06	2,75
90	3	4,8	2,99	2,07	1,62	1,35	1,18	3,00
100	3	4,8	3,10	2,21	1,75	1,48	1,29	3,24
110	3	4,8	3,21	2,35	1,88	1,6	1,41	3,46
120	3	4,8	3,3	2,47	2,01	1,71	1,52	3,69

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,89
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,32	1,52	1,10
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,33
80	3	0,46	0,76	1,15	1,50	1,81	2,08	1,57
90	3	0,58	0,93	1,35	1,73	1,06	2,37	1,82
100	3	0,72	1,11	1,56	1,96	2,33	2,66	2,08
110	3	0,87	1,30	1,77	2,22	2,61	2,95	2,35
120	3	1,03	1,50	2,01	2,47	2,89	3,27	2,63

Провод А-120

Рн=50 кг/м2

 $\sigma_r = 3,8$ кг/мм2

Вн=5мм

 $\sigma_- = 3,8$ кг/мм2 $\sigma_v = 3,8$ кг/мм2

Про- м	Исх. лет, режим	Напряжение, кг/мм2						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	3,8	1,92	1,19	0,90	0,75	0,65	1,64
60	3	3,8	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	1,91
70	3	3,8	2,21	1,53	1,2	1,01	0,89	2,16
80	3	3,8	2,34	1,67	1,33	1,14	1,00	2,40
90	3	3,8	2,46	1,81	1,47	1,26	1,12	2,62
100	3	3,8	2,56	1,94	1,59	1,37	1,23	2,83
110	3	3,8	2,65	2,06	1,70	1,48	1,32	3,02
120	3	3,8	2,74	2,16	1,81	1,59	1,42	3,21

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,32	0,96
60	3	0,33	0,6	0,91	1,18	1,40	1,60	1,19
70	3	0,44	0,76	1,10	1,41	1,67	1,89	1,43
80	3	0,58	0,94	1,32	1,65	1,94	2,2	1,68
90	3	0,73	1,13	1,54	1,9	2,22	2,49	1,95
100	3	0,9	1,34	1,78	2,17	2,51	2,81	2,23
110	3	1,09	1,57	2,03	2,44	2,81	3,15	2,53
120	3	1,3	1,81	2,29	2,74	3,12	3,49	2,83

Провод АС-25

Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\text{с}} = 9,25$ кг/мм² $\sigma_{\text{в}} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,Г
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	4,45
60	3	9,25	6,28	3,77	2,32	1,67	1,35	4,98
70	3	9,25	6,34	3,96	2,56	1,9	1,55	5,48
80	3	9,25	6,41	4,15	2,3	2,12	1,74	5,96
90	3	9,25	6,49	4,31	3,01	2,33	1,93	6,41
100	3	9,25	6,56	4,48	3,23	2,52	2,11	6,85
110	3	9,25	6,64	4,64	3,42	2,72	2,29	7,26
120	3	9,25	6,70	4,80	3,61	2,90	2,46	7,66

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,75	0,94	0,67
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	0,87
70	3	0,23	0,33	0,54	0,83	1,12	1,37	1,07
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,30	1,59	1,29
90	3	0,38	0,54	0,81	1,16	1,50	1,80	1,52
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,06	1,76
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,92	2,28	2,00
120	3	0,67	0,93	1,30	1,72	2,14	2,52	2,26

Провод АС-35

Рн=50 кг/м² $\sigma_r = 10,5$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\perp} = 9,25$ кг/мм² $\sigma_{\varnothing} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	9,25	6,23	3,6	2,07	1,44	1,15	3,91
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,36	4,37
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	4,81
80	3	9,25	6,42	4,15	2,81	2,13	1,75	5,23
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	5,62
100	3	9,25	6,56	4,49	3,24	2,54	2,12	5,99
110	3	9,25	6,64	4,65	3,43	2,73	2,31	6,35
120	3	9,25	6,71	4,81	3,62	2,92	2,48	6,69

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,3	0,53	0,76	0,95	0,63
60	3	0,17	0,5	0,41	0,67	0,93	1,15	0,81
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,00
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,20
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,81	1,42
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,05	1,64
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,93	2,28	1,87
120	3	0,68	0,93	1,30	1,73	2,15	2,53	2,12

Провод АС-50

Рн=50 кг/м²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Gamma}=8$ кг/мм² $\sigma_{-}=8$ кг/мм² $\sigma_{\alpha}=6,26$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	3,26
60	3	8,0	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	3,70
70	3	8,0	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	4,10
80	3	8,0	5,35	3,46	2,47	1,95	1,65	4,48
90	3	8,0	5,44	3,66	2,68	2,14	1,82	4,84
100	3	8,0	5,54	3,84	2,88	2,33	2,0	5,18
110	3	8,0	5,63	4,01	3,07	2,51	2,16	5,50
120	3	8,0	5,73	4,17	3,25	2,69	2,33	5,81

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,68
60	3	0,2	0,3	0,52	0,78	1,03	1,24	0,87
70	3	0,27	0,41	0,65	0,95	1,22	1,46	1,07
80	3	0,35	0,52	0,80	1,13	1,43	1,69	1,28
90	3	0,44	0,65	0,96	1,32	1,64	1,94	1,49
100	3	0,54	0,79	1,13	1,51	1,87	2,18	1,72
110	3	0,66	0,94	1,31	1,71	2,09	2,43	1,96
120	3	0,78	1,09	1,50	1,93	2,33	2,69	2,21

ТАБЛИЦА № 30

Провод ПС-25

 $\sigma_r = 18,0$ кг/мм²Pн=50 кг/м² $\sigma_{\perp} = 18,0$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_z = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	9,44
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	10,31
70	3	18,0	13,75	10,10	7,43	5,74	4,70	11,12
80	3	18,0	13,89	10,42	7,90	6,25	5,21	11,89
90	3	18,0	14,04	10,74	8,34	6,74	5,69	12,62
100	3	18,0	14,17	11,06	8,75	7,20	6,14	13,31
110	3	18,0	14,32	11,34	9,15	7,63	6,58	13,97
120	3	18,0	14,47	11,62	9,53	8,04	6,99	14,60

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,48
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,64
70	3	0,27	0,35	0,48	0,65	0,84	1,03	0,81
80	3	0,35	0,45	0,60	0,80	1,01	1,21	0,99
90	3	0,44	0,57	0,74	0,96	1,18	1,40	1,18
100	3	0,55	0,69	0,89	1,13	1,37	1,61	1,38
110	3	0,66	0,83	1,05	1,30	1,56	1,81	1,59
120	3	0,79	0,98	1,22	1,49	1,76	2,03	1,81

ТАБЛИЦА № 31

Провод А-50
 Рн=50 кг/м²
 Вн=10 мм

$\sigma_r = 5,7$ кг/мм²
 $\sigma_{-} = 5,7$ кг/мм²
 $\sigma_{\varnothing} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,84	0,72	4,26
60	3	5,7	3,26	1,82	1,27	1,00	0,86	4,87
70	I	3,92	2,27	1,55	1,22	1,02	0,89	4,97
80	I	2,37	1,69	1,34	1,14	1,01	0,91	4,93
90	I	1,75	1,43	1,23	1,10	1,00	0,92	4,91
100	I	1,48	1,30	1,17	1,07	0,99	0,93	4,88
110	I	1,34	1,23	1,13	1,05	0,99	0,93	4,87
120	I	1,26	1,17	1,10	1,04	0,98	0,94	4,86

СТРЕЛА ПРОВЕСА, м

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	1,00
60	3	0,22	0,38	0,69	0,98	1,24	1,45	1,26
70	I	0,43	0,74	1,09	1,38	1,65	1,88	1,68
80	I	0,93	1,30	1,64	1,93	2,17	2,41	2,21
90	I	1,59	1,94	2,25	2,53	2,78	3,01	2,81
100	I	2,32	2,63	2,94	3,21	3,47	3,68	3,48
110	I	3,09	3,39	3,68	3,96	4,19	4,45	4,22
120	I	3,94	4,24	4,50	4,76	5,04	5,25	5,04

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²РН-50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²

Вн = 10 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	4,65
60	3	7,1	4,43	2,40	1,49	1,12	0,92	5,28
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	5,86
80	I	6,62	4,16	2,52	1,75	1,38	1,17	6,26
90	I	4,73	2,95	2,05	1,60	1,34	1,18	6,22
100	I	3,27	2,29	1,79	1,50	1,31	1,18	6,18
110	I	2,48	1,95	1,65	1,44	1,29	1,19	6,15
120	I	2,06	1,75	1,55	1,39	1,27	1,20	6,12

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,91
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	1,16
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,42
80	I	0,33	0,53	0,87	1,25	1,59	1,88	1,74
90	I	0,59	0,94	1,36	1,74	2,07	2,36	2,21
100	I	1,05	1,50	1,92	2,29	2,61	2,92	2,75
110	I	1,68	2,13	2,52	2,88	3,21	3,50	3,35
120	I	2,39	2,82	3,19	3,55	3,87	4,17	4,00

ТАБЛИЦА № 33

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\text{н}} = 5,7$ кг/мм²

Вн= 10 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г.
50	3	5,69	3,15	1,63	1,09	0,85	0,72	3,68
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	4,2
70	3	5,69	3,36	2,02	1,44	1,16	0,98	4,71
80	1	5,35	3,23	2,07	1,55	1,26	1,09	5,08
90	1	3,73	2,43	1,79	1,46	1,25	1,11	5,05
100	1	2,7	2,01	1,64	1,4	1,25	1,13	5,02
110	1	2,17	1,78	1,54	1,36	1,23	1,14	5,0
120	1	1,9	1,65	1,47	1,33	1,23	1,15	4,99

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,0	1,2	0,95
60	3	0,22	0,38	0,67	0,98	1,24	1,45	1,2
70	3	0,29	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,45
80	1	0,41	0,68	1,06	1,42	1,74	2,02	1,76
90	1	0,75	1,15	1,56	1,91	2,22	2,52	2,24
100	1	1,27	1,72	2,1	2,46	2,77	3,05	2,78
110	1	1,92	2,34	2,71	3,06	3,37	3,66	3,38
120	1	2,6	3,01	3,4	3,72	4,02	4,32	4,04

Провод А-70

 σ $\Gamma=6,5$ кг/мм²РН=50 кг/м² σ $\Gamma=6,5$ кг/мм²

ВН=10 мм

 σ $\Theta=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5° _с , г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,20	0,90	0,75	3,88
60	3	6,5	3,90	2,12	1,38	1,01	0,89	4,42
70	3	6,5	3,99	2,31	1,57	1,23	1,03	4,94
80	3	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	5,41
90	I	6,33	4,03	2,57	1,87	1,5	1,28	5,82
100	I	4,8	3,1	2,21	1,75	1,48	1,29	5,79
110	I	3,59	2,54	2,00	1,67	1,46	1,31	5,76
120	I	2,85	2,22	1,85	1,62	1,45	1,32	5,74

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,90
60	3	0,19	0,32	0,58	0,90	1,16	1,39	1,14
70	3	0,26	0,42	0,73	1,08	1,38	1,64	1,39
80	3	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,65
90	I	0,44	0,69	1,08	1,49	1,86	2,17	1,95
100	I	0,72	1,11	1,56	1,97	2,33	2,66	2,42
110	I	1,16	1,64	2,09	2,49	2,86	3,17	2,94
120	I	1,74	2,23	2,68	3,07	3,42	3,75	3,51

Провод А-95

 $\sigma_{\Gamma}=4,8$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Gamma}=4,8$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{э}}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	4,8	2,49	1,38	0,99	0,80	0,69	3,05
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	3,51
70	3	4,8	2,76	1,75	1,31	1,09	0,94	3,94
80	I	4,72	2,84	1,9	1,46	1,22	1,06	4,33
90	I	3,33	2,22	1,69	1,40	1,22	1,09	4,31
100	I	2,5	1,9	1,57	1,36	1,22	1,11	4,29
110	I	2,08	1,72	1,49	1,33	1,22	1,12	4,28
120	I	1,84	1,61	1,44	1,31	1,22	1,14	4,27

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,98
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,32	1,52	1,22
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,48
80	3	0,47	0,78	1,16	1,51	1,81	2,00	1,76
90	I	0,84	1,26	1,65	1,99	2,3	2,56	2,24
100	I	1,38	1,81	2,2	2,53	2,83	3,14	2,78
110	I	2,01	2,42	2,8	3,13	3,43	3,73	3,37
120	I	2,69	3,09	3,44	3,78	4,08	4,36	4,02

Провод А-120

 $\sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\text{с}} = 3,8$ кг/мм²

Вн= 10 мм

 $\sigma_{\text{з}} = 3,8$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	3,80	1,92	1,19	1,02	0,82	0,65	2,60
60	3	3,80	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	3,00
70	3	3,80	2,21	1,53	1,20	1,01	0,89	3,38
80	1	2,74	1,85	1,43	1,20	1,05	0,94	3,44
90	1	2,05	1,60	1,34	1,18	1,06	0,96	3,43
100	1	1,72	1,46	1,28	1,16	1,06	0,98	3,42
110	1	1,55	1,37	1,25	1,15	1,07	1,00	3,41
120		1,44	1,31	1,22	1,14	1,07	1,01	3,41

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,33	1,03
60	3	0,33	0,60	0,91	1,18	1,40	1,60	1,28
70	3	0,44	0,76	1,10	1,41	1,67	1,89	1,55
80	1	0,80	1,19	1,54	1,84	2,10	2,34	1,99
90	1	1,36	1,75	2,08	2,37	1,63	2,90	2,52
100	1	2,00	2,36	2,68	2,97	3,25	3,51	3,12
110	1	2,69	3,03	3,34	3,63	3,89	4,16	3,79
120	1	3,44	3,77	4,08	4,36	4,63	4,90	4,51

ТАБЛИЦА № 37

Провод АС-25

 $\sigma_{г} = 10,5 \text{ кг/мм}^2$ Рн= 50 кг/м² $\sigma_{с} = 9,25 \text{ кг/мм}^2$

Вн= 10 мм

 $\sigma_{э} = 6,25 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г.
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	7,41
60	3	9,25	6,28	3,77	2,32	1,67	1,35	8,32
70	1	9,20	6,30	3,93	2,55	1,90	1,55	9,07
80	1	6,47	4,17	2,82	2,13	1,75	1,51	9,06
90	1	3,74	2,70	2,16	1,83	1,61	1,45	8,76
100	1	3,42	2,05	1,79	1,62	1,48	1,37	8,39
110	1	1,94	1,75	1,61	1,49	1,40	1,32	8,11
120	1	1,70	1,59	1,5	1,41	1,34	1,28	7,90

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,3	0,53	0,75	0,94	0,89
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,14
70	1	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,41
80	1	0,43	0,66	0,98	1,3	1,58	1,83	1,86
90	1	0,94	1,29	1,62	1,91	2,18	2,42	2,44
100	1	1,79	2,11	2,41	2,68	2,92	3,15	3,14
110	1	2,70	2,98	3,26	3,51	3,73	3,95	3,93
120	1	3,65	3,92	4,15	4,41	4,64	4,85	4,80

Серия 3.407-80М

- 53 -

ТАБЛИЦА № 38

Провод АС-35

 $\sigma_r = 10,5$ кг/мм²Рн= 50 /кг/м² $\sigma_c = 0,25$ кг/мм²

Вн= 10 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	9,25	6,23	3,60	2,07	1,44	1,15	6,07
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,36	6,81
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	7,51
80	3	9,25	6,42	4,15	2,81	2,13	1,75	8,18
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	8,81
100	1	9,13	6,46	4,42	3,20	2,51	2,11	9,37
110	1	7,34	5,14	3,72	2,90	2,41	2,09	9,30
120	1	5,77	4,19	3,27	2,7	2,33	2,08	9,24

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,76	0,95	0,8
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,03
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,27
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,52
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,80	1,79
100	1	0,48	0,67	0,98	1,36	1,73	2,06	2,07
110	1	0,72	1,02	1,42	1,82	2,19	2,51	2,53
120	1	1,09	1,49	1,92	2,32	2,69	3,02	3,03

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Sigma} = 8,0$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\alpha} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	6,06
60	3	8,00	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	5,74
70	3	8,00	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	6,36
80	3	8,00	5,35	3,46	2,47	1,95	1,65	6,95
90	I	6,98	4,66	3,22	2,44	2,01	1,73	7,17
100	I	5,31	3,7	2,8	2,29	1,97	1,74	7,12
110	I	4,12	3,13	2,55	2,18	1,94	1,75	7,09
120	I	3,39	2,78	2,39	2,11	1,91	1,75	7,06

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,82
60	3	0,2	0,3	0,52	0,78	1,03	1,24	1,04
70	3	0,27	0,41	0,65	0,95	1,22	1,46	1,28
80	3	0,35	0,52	0,80	1,13	1,43	1,69	1,53
90	I	0,51	0,76	1,10	1,15	1,76	2,03	1,88
100	I	0,82	1,18	1,56	1,90	2,21	2,5	2,34
110	I	1,28	1,68	2,06	2,41	2,72	3,00	2,84
120	I	1,84	2,26	2,63	2,96	3,28	3,57	3,39

Провод ПС-25

 $\sigma_{\Gamma}=18,0$ кг/мм²Рн= 50 кг/м² $\sigma_{\Sigma}=18,0$ кг/мм²

Вн= 10 мм

 $\sigma_{\varepsilon}=18,0$ кг/мм²

Про- лёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°, г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	13,22
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	14,61
70	3	18,0	13,75	10,10	7,43	5,74	4,70	15,92
80	1	15,93	12,09	9,07	7,00	5,69	4,83	16,29
90	1	12,80	9,80	7,70	6,32	5,40	4,76	16,16
100	1	10,25	8,21	6,83	5,88	5,21	4,70	16,05
110	1	8,52	7,19	6,26	5,58	5,07	4,66	15,96
120	1	7,43	6,55	5,88	5,38	4,79	4,63	15,88

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,64
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,84
70	3	0,27	0,35	0,48	0,65	0,84	1,03	1,05
80	1	0,40	0,52	0,70	0,90	1,11	1,31	1,33
90	1	0,62	0,81	1,04	1,26	1,48	1,68	1,70
100	1	0,96	1,20	1,44	1,67	1,89	2,10	2,12
110	1	1,40	1,66	1,90	2,14	2,35	2,56	2,58
120	1	1,91	2,17	2,41	2,64	2,86	3,06	3,08

ТАБЛИЦА № 41

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²Pн=50 кг/м² $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\alpha}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,0°
50	1	1,46	1,02	0,82	0,70	0,62	0,56	5,06
60	1	0,93	0,81	0,72	0,66	0,61	0,56	5,03
70	1	0,78	0,73	0,68	0,63	0,60	0,57	5,01
80	1	0,73	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	5,01
90	1	0,69	0,66	0,64	0,61	0,59	0,57	5,00
100	1	0,66	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	4,99
110	1	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	4,98
120	1	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	4,98

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,59	0,84	1,05	1,23	1,38	1,53	1,44
60	1	1,33	1,53	1,72	1,88	2,03	2,20	2,08
70	1	2,14	2,31	2,48	2,67	2,80	2,95	2,85
80	1	3,02	3,19	3,38	3,55	3,66	3,86	3,72
90	1	4,04	4,22	4,35	4,56	4,71	4,87	4,72
100	1	5,20	5,37	5,54	5,63	5,81	5,91	5,84
110	1	6,39	6,60	6,70	6,91	7,03	7,15	7,07
✓120	1	7,73	7,98	8,11	8,23	8,37	8,51	8,43

Провод А-50

 $\sigma_r = 7,1$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_l = 7,1$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_3 = 4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	1	5,86	3,28	1,67	1,10	0,85	0,72	6,41
60	1	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	0,73	6,35
70	1	1,44	1,15	0,98	0,87	0,79	0,73	6,31
80	1	1,13	1,00	0,90	0,82	0,78	0,73	6,28
90	1	0,99	0,91	0,85	0,81	0,77	0,73	6,26
100	1	0,92	0,87	0,82	0,78	0,76	0,73	6,24
110	1	0,87	0,84	0,81	0,77	0,76	0,73	6,23
120	1	0,84	0,82	0,79	0,77	0,76	0,73	6,23

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,15	0,26	0,51	0,78	1,00	1,20	1,14
60	1	0,47	0,78	1,07	1,31	1,51	1,70	1,65
70	1	1,17	1,47	1,71	1,92	2,14	2,31	2,26
80	1	1,95	2,20	2,43	2,66	2,83	3,02	2,97
90	1	2,81	3,05	3,25	3,45	3,63	3,82	3,77
100	1	3,72	3,93	4,16	4,40	4,54	4,72	4,66
110	1	4,75	4,92	5,16	5,35	5,56	5,71	5,65
120	1	5,85	6,06	6,21	6,45	6,62	6,79	6,74

ТАБЛИЦА № 43

Провод А-70

 $\sigma_{г}=5,7$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{э}=5,7$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{э}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,г
50	1	5,0	2,62	1,43	1,01	0,81	0,7	5,18
60	1	2,28	1,44	1,1	0,91	0,78	0,71	5,14
70	1	1,38	1,13	0,96	0,85	0,77	0,72	5,11
80	1	1,12	0,99	0,9	0,82	0,78	0,73	5,1
90	1	1,0	0,92	0,86	0,82	0,77	0,73	5,08
100	1	0,93	0,88	0,83	0,8	0,77	0,74	5,07
110	1	0,89	0,85	0,82	0,78	0,76	0,74	5,06
120	1	0,86	0,84	0,81	0,78	0,76	0,74	5,06

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,17	0,33	0,6	0,85	1,07	1,25	1,11
60	1	0,54	0,86	1,13	1,37	1,58	1,75	1,62
70	1	1,22	1,5	1,75	1,97	2,17	2,35	2,21
80	1	1,97	2,22	2,44	2,67	2,84	3,03	2,9
90	1	2,79	3,02	3,23	3,42	3,64	3,83	3,68
100	1	3,69	3,9	4,13	4,33	4,49	4,67	4,55
110	1	4,66	4,88	5,11	5,3	5,5	5,66	5,52
120	1	5,7	5,94	6,15	6,31	6,55	6,73	6,57

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma}=6,5$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Sigma}=6,5$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\Delta}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,20	0,90	0,75	5,59
60	1	5,0	2,72	1,62	1,18	0,95	0,83	5,91
70	1	2,57	1,64	1,27	1,06	0,92	0,83	5,87
80	1	1,55	1,26	1,09	0,97	0,88	0,82	5,73
90	1	1,19	1,06	0,97	0,90	0,84	0,80	5,52
100	1	1,04	0,97	0,91	0,86	0,82	0,78	5,39
110	1	0,95	0,90	0,86	0,83	0,8	0,77	5,28
120	1	0,90	0,86	0,84	0,81	0,79	0,76	5,21

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	1,03
60	1	0,25	0,46	0,77	1,05	1,30	1,50	1,41
70	1	0,66	1,01	1,33	1,54	1,83	2,05	1,93
80	1	1,43	1,74	2,02	2,27	2,5	2,71	2,58
90	1	2,35	2,64	2,87	3,09	3,31	3,51	3,39
100	1	3,31	3,55	3,77	3,99	4,23	4,44	4,28
110	1	4,38	4,62	4,82	5,05	5,24	5,44	5,30
120	1	5,49	5,74	5,94	6,16	6,31	6,56	6,39

Серия 3.407-80М

- 60 -

ТАБЛИЦА № 45

Провод А-95

 $\sigma_r=4,8$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_z=4,8$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\theta}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,г
50	1	4,74	2,45	1,37	0,98	0,8	0,75	4,40
60	1	2,28	1,44	1,20	0,90	0,79	0,75	4,37
70	1	1,42	1,15	0,93	0,86	0,79	0,75	4,35
80	1	1,16	1,02	0,92	0,84	0,79	0,74	4,34
90	1	1,04	0,95	0,88	0,84	0,79	0,75	4,33
100	1	0,97	0,91	0,86	0,82	0,79	0,76	4,32
110	1	0,92	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	4,30
120	1	0,89	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	4,30

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,18	0,35	0,63	0,88	1,08	1,27	1,08
60	1	0,54	0,86	1,13	1,37	1,58	1,75	1,56
70	1	1,19	1,47	1,72	1,95	2,15	2,32	2,14
80	1	1,90	2,16	2,39	2,61	2,80	2,99	2,80
90	1	2,68	2,93	3,16	3,34	3,55	3,73	3,55
100	1	3,55	3,77	3,99	4,22	4,38	4,61	4,40
110	1	4,52	4,77	4,94	5,18	5,37	5,58	5,35
120	1	5,55	5,81	6,01	6,16	6,39	6,56	6,36

Провод А-120

 $\sigma_{\Gamma}=3,8$ кг/мм²РН=50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma}=3,8$ кг/мм²

ВН=15 мм

 $\sigma_{\text{в}}=3,8$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	1	2,66	1,44	1,01	0,82	0,70	0,61	3,49
60	1	1,38	1,06	0,89	0,78	0,70	0,64	3,47
70	1	1,07	0,93	0,84	0,76	0,70	0,66	3,46
80	1	0,94	0,86	0,80	0,75	0,71	0,67	3,45
90	1	0,87	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	3,44
100	1	0,84	0,80	0,77	0,73	0,71	0,68	3,43
110	1	0,82	0,79	0,76	0,74	0,71	0,69	3,45
120	1	0,80	0,78	0,75	0,73	0,71	0,69	3,45

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,32	0,6	0,85	1,06	1,23	1,41	1,19
60	1	0,90	1,17	1,39	1,60	1,77	1,94	1,72
70	1	1,58	1,81	2,02	2,23	2,42	2,56	2,35
80	1	2,34	2,55	2,77	2,95	3,11	3,29	3,07
90	1	3,19	3,38	3,60	3,78	3,94	4,11	3,90
100	1	4,12	4,32	4,49	4,73	4,86	5,07	4,83
110	1	5,11	5,3	5,51	5,65	5,88	6,05	5,81
120	1	6,22	6,38	6,63	6,81	7,00	7,20	6,92

Провод АС-25

 $\sigma_r = 10,5$ кг/мм²R_n=50 кг/мм² $\sigma_s = 9,25$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_a = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	1	3,13	1,87	1,35	1,1	0,94	0,84	8,91
60	1	1,21	1,06	0,95	0,87	0,82	0,76	8,28
70	1	0,93	0,87	0,83	0,79	0,75	0,72	7,88
80	1	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	7,70
90	1	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	7,51
100	1	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	7,37
110	1	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	7,30
120	1	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	7,30

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	1	0,35	0,58	0,8	0,98	1,15	1,29	1,33
60	1	1,29	1,47	1,63	1,78	1,91	2,06	2,06
70	1	2,27	2,42	2,57	2,70	2,84	2,95	2,94
80	1	3,31	3,44	3,57	3,70	3,81	3,95	3,94
90	1	4,51	4,63	4,75	4,88	5,02	5,09	5,11
100	1	5,87	6,03	6,11	6,19	6,38	6,46	6,43
110	1	7,3	7,39	7,49	7,60	7,72	7,82	7,85
120	1	8,79	8,92	9,05	9,18	9,31	9,30	9,34

Провод АС-35

 $\sigma_r=10,5$ кг/мм²R_n=50 кг/мм² $\sigma_s=9,25$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_a=6,25$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	9,25	6,23	3,6	2,07	1,44	1,15	8,59
60	1	9,0	6,06	3,62	2,25	1,65	1,34	9,57
70	1	5,28	3,28	2,25	1,74	1,46	1,27	9,35
80	1	2,4	1,91	1,62	1,42	1,28	1,18	8,83
90	1	1,69	1,51	1,38	1,27	1,19	1,12	8,47
100	1	1,43	1,33	1,26	1,19	1,13	1,08	8,21
110	1	1,29	1,24	1,18	1,13	1,09	1,05	8,01
120	1	1,22	1,17	1,13	1,1	1,06	1,03	7,88

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,76	0,95	0,96
60	1	0,17	0,26	0,43	0,7	0,95	1,17	1,24
70	1	0,40	0,65	0,95	1,22	1,46	1,67	1,74
80	1	1,16	1,46	1,72	1,96	2,17	2,37	2,40
90	1	2,08	2,34	2,55	2,77	2,97	3,15	3,17
100	1	3,04	3,26	3,46	3,67	3,06	4,05	4,04
110	1	4,07	4,26	4,48	4,67	4,83	5,02	5,00
120	1	5,16	5,37	5,55	5,71	5,92	6,08	6,05

ТАБЛИЦА № 49

Провод АС-50

 $\sigma_{г}=8$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{р}=8$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{в}=6,25$ кг/мм²

Про- лет м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	7,18
60	1	5,2	3,07	2,02	1,53	1,27	1,11	7,27
70	1	2,83	2,04	1,63	1,38	1,23	1,11	7,22
80	1	1,99	1,67	1,46	1,30	1,2	1,11	7,18
90	1	1,67	1,49	1,36	1,26	1,18	1,11	7,15
100	1	1,51	1,39	1,30	1,23	1,17	1,11	7,14
110	1	1,41	1,33	1,26	1,21	1,16	1,11	7,12
120	1	1,35	1,29	1,24	1,2	1,15	1,11	7,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,96
60	1	0,30	0,51	0,78	1,03	1,23	1,41	1,36
70	1	0,75	1,05	1,31	1,54	1,74	1,92	1,87
80	1	1,4	1,67	1,91	2,14	2,33	2,51	2,45
90	1	2,12	2,37	2,59	2,81	2,2	3,18	3,11
100	1	2,89	3,13	3,34	3,55	3,73	3,93	3,85
110	1	3,73	3,95	4,17	4,37	4,55	4,75	4,67
120	1	4,63	4,84	5,07	5,24	5,46	5,66	5,56

Провод- ПС-25

 $\sigma_a = 18,0$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_b = 18,0$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_3 = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	1	14,47	10,27	6,94	4,88	3,76	3,12	16,49
60	1	8,69	6,23	4,78	3,92	3,37	2,99	16,31
70	1	5,52	4,56	3,71	3,32	3,18	2,92	16,19
80	1	4,34	3,89	3,55	3,28	3,06	2,88	16,10
90	1	3,81	3,55	3,32	3,14	2,98	2,25	16,04
100	1	3,52	3,34	3,19	3,05	2,93	2,83	15,99
110	1	3,34	3,21	3,09	2,99	2,90	2,81	15,95
120	1	3,22	3,12	3,03	2,94	2,87	2,80	15,92

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	1	0,17	0,24	0,35	0,50	0,65	0,79	0,86
60	1	0,41	0,57	0,74	0,90	1,05	1,19	1,25
70	1	0,87	1,06	1,23	1,38	1,52	1,65	1,72
80	1	1,45	1,62	1,78	1,93	2,06	2,19	2,26
90	1	2,09	2,25	2,40	2,54	2,68	2,80	2,87
100	1	2,80	2,95	3,09	3,23	3,36	3,49	3,55
110	1	3,57	3,72	3,86	3,98	4,12	4,25	4,31
120	1	4,41	4,55	4,68	4,82	4,95	5,07	5,14

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{в}}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	1	0,52	0,48	0,46	0,41	0,42	0,39	5,21
60	1	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,40	5,20
70	1	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,40	5,19
80	1	0,44	0,43	0,41	0,40	0,40	0,40	5,19
90	1	0,42	0,43	0,41	0,40	0,40	0,40	5,18
100	1	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	5,18
110	1	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	5,18
120	1	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	5,18

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	1,64	1,78	1,89	2,02	2,12	2,22	2,15
60	1	2,61	2,72	2,84	2,98	3,05	3,12	3,10
70	1	3,79	3,87	3,96	4,05	4,10	4,25	4,23
80	1	5,05	5,17	5,30	5,43	5,55	5,55	5,53
90	1	6,54	6,70	6,70	6,87	7,02	7,02	7,01
100	1	8,28	8,28	8,48	8,48	8,67	8,67	8,65
110	1	10,00	10,26	10,26	10,26	10,49	10,49	10,47
120	1	11,92	12,21	12,21	12,21	12,49	12,49	12,46

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma}=7,1$ кг/мм²Рн=50 кг/мм² $\sigma_{-}=7,1$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\vartheta}=4,3$ кг/мм²

Пролет м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°
50	1	0,89	0,75	0,65	0,58	0,53	0,49	6,53
60	1	0,69	0,63	0,59	0,55	0,52	0,49	6,50
70	1	0,62	0,58	0,56	0,53	0,51	0,49	6,49
80	1	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	6,49
90	1	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	6,47
100	1	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	6,47
110	1	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	6,46
120	1	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	6,46

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	1	0,96	1,15	1,32	1,48	1,61	1,74	1,72
60	1	1,80	1,96	2,10	2,24	2,36	2,51	
70	1	2,71	2,90	2,99	3,18	3,28	3,41	3,39
80	1	3,78	3,91	4,05	4,20	4,28	4,46	4,43
90	1	4,95	5,13	5,23	5,42	5,53	5,64	5,61
100	1	6,34	6,46	6,58	6,69	6,83	6,96	6,93
110	1	7,81	7,95	8,10	8,10	8,26	8,43	8,40
120	1	9,46	9,46	9,64	9,83	9,83	10,03	9,99

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²Рн=50 кг/мм² $\sigma_{-} = 5,7$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\varnothing} = 4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,7°
50	1	0,91	0,76	0,66	0,59	0,54	0,5	5,28
60	1	0,72	0,65	0,6	0,56	0,53	0,5	5,26
70	1	0,64	0,61	0,58	0,55	0,53	0,5	5,25
80	1	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	5,24
90	1	0,58	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	5,23
100	1	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	5,23
110	1	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	5,23
120	1	0,55	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	5,23

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,94	1,14	1,31	1,46	1,59	1,71	1,65
60	1	1,73	1,91	2,06	2,21	2,33	2,4	2,38
70	1	2,64	2,77	2,9	3,06	3,17	3,36	3,24
80	1	3,6	3,79	3,92	4,07	4,2	4,3	4,25
90	1	4,8	4,88	5,05	5,25	5,34	5,44	5,38
100	1	6,03	6,24	6,35	6,47	6,6	6,72	6,65
110	1	7,42	7,55	7,69	7,84	7,97	8,13	8,04
120	1	8,98	9,15	9,33	9,33	9,48	9,67	9,57

ТАБЛИЦА № 54

Провод А-70

 $\sigma = 6,5$ кг/мм²Рн=50 кг/мм² $\sigma_{-} = 6,5$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\varnothing} = 4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5 ^o ,г
50	1	1,52	1,04	0,83	0,71	0,62	0,56	5,91
60	1	0,82	0,73	0,66	0,61	0,57	0,53	5,57
70	1	0,67	0,63	0,59	0,57	0,54	0,52	5,37
80	1	0,61	0,58	0,56	0,54	0,53	0,51	5,26
90	1	0,57	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	5,14
100	1	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	5,09
110	1	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	5,09
120	1	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	5,06

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	0,57	0,83	1,04	1,22	1,39	1,54	1,47
60	1	1,52	1,71	1,88	2,03	2,17	2,33	2,25
70	1	2,52	2,68	2,86	2,96	3,11	3,23	3,17
80	1	3,61	3,80	3,93	4,07	4,14	4,31	4,23
90	1	4,89	5,06	5,15	5,35	5,45	5,56	5,47
100	1	6,25	6,35	6,48	6,6	6,73	6,85	6,83
110	1	7,69	7,84	7,99	8,14	8,29	8,29	8,26
120	1	9,33	9,50	9,69	9,69	9,86	10,06	9,89

ТАБЛИЦА № 55

Провод А-95

 $\sigma = 4,8$ кг/мм²Рн=50 кг/м² $\sigma = 4,8$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma = 4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,г
50	1	0,99	0,8	0,69	0,61	0,55	0,51	4,47
60	1	0,77	0,69	0,63	0,59	0,55	0,52	4,46
70	1	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53	4,47
80	1	0,64	0,61	0,59	0,56	0,54	0,53	4,43
90	1	0,62	0,6	0,58	0,56	0,55	0,53	4,45
100	1	0,60	0,58	9,57	0,56	0,54	0,53	4,43
110	1	0,59	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	4,43
120	1	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	4,43

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	1	0,87	1,08	1,25	1,41	1,56	1,68	1,57
60	1	1,62	1,80	1,97	2,10	2,25	2,37	2,26
70	1	2,45	2,60	2,77	2,90	3,06	3,17	3,07
80	1	3,45	3,61	3,74	3,93	4,07	4,14	4,04
90	1	4,50	4,65	4,80	4,97	5,06	5,24	5,10
100	1	5,74	5,93	6,03	6,14	6,35	6,47	6,32
110	1	7,06	7,17	7,30	7,56	7,69	7,83	7,65
120	1	8,50	8,68	8,64	9,00	9,15	9,32	9,10

ТАБЛИЦА № 56

Провод А-120

 $\sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²Рн=50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\alpha} = 3,8$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	1	0,77	0,67	0,59	0,54	0,50	0,46	3,55
60	1	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	3,53
70	1	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	3,53
80	1	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50	0,48	3,52
90	1	0,56	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49	3,55
100	1	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,43	3,50
110	1	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	3,55
120	1	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	3,52

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	1	1,12	1,29	1,46	1,59	1,71	1,85	1,69
60	1	1,91	2,06	2,21	2,33	2,46	2,62	2,44
70	1	2,81	2,95	3,11	3,23	3,35	3,49	3,33
80	1	3,86	4,00	4,14	4,30	4,38	4,56	4,36
90	1	4,97	5,14	5,24	5,34	5,54	5,65	5,47
100	1	6,35	6,47	6,59	6,72	6,84	6,98	6,85
110	1	7,68	7,82	7,97	8,13	8,28	8,28	8,18
120	1	9,31	9,49	9,68	9,68	9,85	10,05	9,81

ТАБЛИЦА № 57

Провод АС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5 \text{ кг/мм}^2$ Рн=50 кг/м² $\sigma_{\beta} = 9,25 \text{ кг/мм}^2$

Вн=20 мм

 $\sigma_{\alpha} = 6,25 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5,Г
50	I	0,55	0,52	0,49	0,48	0,47	0,45	7,88
60	I	0,49	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	7,62
70	I	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	7,57
80	I	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	7,44
90	I	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	7,37
100	I	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	7,27

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	1,96	2,07	2,15	2,24	2,29	2,38	2,38
60	I	3,16	3,22	3,29	3,43	3,51	3,59	3,54
70	I	4,48	4,57	4,67	4,76	4,77	4,83	4,85
80	I	6,09	6,23	6,23	6,38	6,38	6,53	6,45
90	I	7,89	7,89	8,07	8,07	8,26	8,26	8,25
100	I	9,96	9,96	10,2	10,2	10,2	10,42	10,32

Провод АС-35

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Рн=50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 9,25$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 6,25$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ⁰	-40 ⁰	-20 ⁰	0 ⁰	20 ⁰	40 ⁰	-5 ⁰ , Г
50	I	2,48	1,62	1,24	1,05	0,90	0,81	9,13
60	I	1,12	1,00	0,91	0,84	0,79	0,74	8,55
70	I	0,89	0,84	0,80	0,77	0,73	0,71	8,20
80	I	0,8	0,77	0,75	0,72	0,70	0,69	7,84
90	I	0,75	0,73	0,71	0,70	0,68	0,67	7,79
100	I	0,72	0,71	0,69	0,68	0,67	0,66	7,68
110	I	0,7	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	7,61
120	I	0,69	0,60	0,67	0,66	0,66	0,65	7,60

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	I	0,44	0,67	0,88	1,06	1,20	1,35	1,39
60	I	1,40	1,56	1,72	1,85	1,99	2,13	2,14
70	I	2,39	2,53	2,68	2,78	2,93	3,01	3,04
80	I	3,50	3,63	3,73	3,88	3,99	4,11	4,10
90	I	4,72	4,85	4,98	5,05	5,20	5,27	5,30
100	I	6,07	6,14	6,32	6,42	6,50	6,60	6,63
110	I	7,54	7,65	7,76	7,87	7,99	8,11	8,09
120	I	9,11	9,24	9,36	9,51	9,51	9,65	9,65

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma}=8,0$ кг/мм²РН=50 кг/м² $\sigma_{-}=8,0$ кг/мм²

ВН=20 мм

 $\sigma_{\varnothing}=6,25$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 °	-40 °	-20 °	0 °	20 °	40 °	-5,Г
50	I	1,89	1,37	1,11	0,95	0,84	0,77	7,43
60	I	1,26	1,07	0,96	0,88	0,82	0,77	7,39
70	I	1,03	0,95	0,89	0,84	0,81	0,77	7,36
80	I	0,95	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77	7,38
90	I	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	7,37
100	I	0,86	0,84	0,82	0,8	0,78	0,77	7,31
110	I	0,84	0,83	0,81	0,8	0,78	0,77	7,31
120	I	0,84	0,82	0,81	0,8	0,78	0,77	7,34

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,58	0,79	0,98	1,14	1,29	1,42	1,40
60	I	1,29	0,47	1,63	1,77	1,92	2,05	2,02
70	I	2,07	2,24	2,39	2,53	2,65	2,78	2,76
80	I	2,93	3,08	3,22	3,38	3,50	3,54	3,60
90	I	3,90	4,03	4,18	4,33	4,48	4,60	4,56
100	I	5,04	5,16	5,34	5,47	5,61	5,68	5,68
110	I	6,24	6,38	6,54	6,62	6,79	6,87	6,87
120	I	7,50	7,69	7,78	7,87	8,75	8,18	8,15

Провод ПС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 18,0$ кг/мм²Pн=50 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 18,0$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 18,00$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	I	3,60	3,01	2,63	2,37	2,16	2,00	16,65
60	I	2,70	2,48	2,31	2,17	2,06	1,85	16,58
70	I	2,38	2,26	2,16	2,07	2,00	1,93	16,52
80	I	2,22	2,14	2,07	2,02	1,96	1,91	16,48
90	I	2,12	2,07	2,03	1,98	1,94	1,90	16,46
100	I	2,07	2,03	1,99	1,96	1,92	1,89	16,44
110	I	2,03	2,00	1,97	1,94	1,91	1,88	16,42
120	I	2,00	1,97	1,95	1,92	1,90	1,88	16,41

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,68	0,82	0,94	1,04	1,14	1,23	1,30
60	I	1,31	1,43	1,54	1,63	1,73	1,82	1,89
70	I	2,03	2,14	2,23	2,33	2,42	2,50	2,58
80	I	2,84	2,94	3,04	3,13	3,22	3,30	3,37
90	I	3,76	3,85	3,94	4,04	4,12	4,20	4,27
100	I	4,77	4,87	4,96	5,03	5,14	5,22	5,28
110	I	5,89	5,97	6,06	6,15	6,25	6,34	6,40
120	I	7,11	7,21	7,29	7,40	7,47	7,55	7,62

IV. ВЕТРОВОЙ РАЙОН

Нормативный скоростной напор

$R_n=65 \text{ кг/мм}^2$

Толщина стенки гололеда

$R_n=5, 10, 15, 20 \text{ мм}$

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²РН=65 кг/мм² $\sigma_{\rho}=5,7$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\varnothing}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,0°
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,84	0,72	2,47
60	3	5,7	3,26	1,82	1,27	1,00	0,86	2,84
70	3	5,7	3,26	2,01	1,43	1,15	0,98	3,19
80	3	5,7	3,46	2,18	1,60	1,29	1,11	3,52
90	3	5,7	3,57	2,34	1,75	1,43	1,23	3,83
100	1	5,24	3,36	2,34	1,82	1,52	1,32	4,00
110	1	4,06	2,79	2,12	1,75	1,51	1,34	3,94
120	1	3,23	2,43	1,98	1,69	1,51	1,36	3,89

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	0,85
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,07
70	3	0,29	0,50	0,84	1,18	1,47	1,71	1,29
80	3	0,39	0,64	1,01	1,38	1,70	1,98	1,53
90	3	0,49	0,78	1,19	1,59	1,94	2,25	1,83
100	1	0,66	1,02	1,47	1,89	2,26	2,60	2,11
110	1	1,02	1,49	1,96	2,37	2,75	3,09	2,94
120	1	1,53	2,04	2,50	2,92	3,28	3,63	3,12

ТАБЛИЦА № 62

Провод А-50

$\sigma = 7,1 \text{ кг/мм}^2$

Рн=65 кг/м²

$\sigma_{\perp} = 7,1 \text{ кг/мм}^2$

Вн=5мм

$\sigma_{\parallel} = 4,3 \text{ кг/мм}^2$

Про- м	Исх. лет, режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5 ^o ,Г
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	2,81
60	3	7,1	4,43	2,40	1,50	1,12	0,92	3,20
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	3,56
80	3	7,1	4,56	2,74	1,85	1,43	1,20	3,90
90	3	7,1	4,63	2,90	2,02	1,59	1,33	4,22
100	3	7,1	4,70	3,04	2,18	1,73	1,46	4,50
110	3	7,1	4,78	3,19	2,33	1,87	1,60	4,84
120	3	7,1	4,85	3,32	2,47	2,00	1,71	5,12

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,75
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	0,95
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,16
80	3	0,31	0,48	0,80	1,19	1,54	1,84	1,40
90	3	0,39	0,60	0,96	1,38	1,75	2,09	1,62
100	3	0,48	0,73	1,13	1,57	1,98	2,35	1,86
110	3	0,58	0,87	1,30	1,78	2,22	2,60	2,11
120	3	0,70	1,02	1,50	2,00	2,46	2,88	2,37

ТАБЛИЦА № 63

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	5,69	3,15	1,63	1,09	0,85	0,72	2,23
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	2,57
70	3	5,69	3,36	2,02	1,44	1,16	0,98	2,89
80	3	5,69	3,47	2,18	1,6	1,3	1,1	3,2
90	3	5,69	3,57	2,35	1,75	1,44	1,23	3,48
100	3	5,69	3,67	2,49	1,9	1,57	1,36	3,74
110	3	5,69	3,76	2,63	2,05	1,7	1,48	4,01
120	2	5,04	3,44	2,54	2,04	1,74	1,54	4,07

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,01	1,2	0,83
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,04
70	3	0,29	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,26
80	3	0,39	0,63	1,01	1,38	1,7	1,99	1,49
90	3	0,49	0,78	1,2	1,59	1,94	2,26	1,73
100	3	0,6	0,94	1,38	1,81	2,2	2,63	1,98
110	3	0,73	1,1	1,58	2,04	2,45	2,82	2,25
120	2	0,98	1,44	1,95	2,42	2,85	3,23	2,64

Провод А-70

 $\sigma = 6,5$ кг/мм²Rн=65 кг/мм² $\sigma = 6,5$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,2	0,93	0,75	2,42
60	3	6,5	3,90	2,12	1,38	1,07	0,89	2,76
70	3	6,5	4,0	2,31	1,57	1,23	1,03	3,09
80	3	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	3,39
90	3	6,5	4,16	2,64	1,90	1,52	1,29	3,69
100	3	6,5	4,24	2,79	2,06	1,67	1,42	3,97
110	3	6,5	4,32	2,93	2,20	1,80	1,55	4,23
120	3	6,5	4,4	3,07	2,35	1,93	1,67	4,50

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,77
60	3	0,19	0,32	0,58	0,90	1,16	1,39	0,97
70	3	0,26	0,42	0,73	1,08	1,38	1,64	1,18
80	3	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,40
90	3	0,43	0,67	1,06	1,47	1,84	2,16	1,64
100	3	0,53	0,81	1,24	1,68	2,07	2,42	1,88
110	3	0,64	0,96	1,42	1,89	2,31	2,69	2,13
120	3	0,76	1,13	1,62	2,11	2,57	2,98	2,38

ТАБЛИЦА № 65

Провод А-95

 $\sigma_{\Gamma}=4,8$ кг/мм²РН=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 4,8$ кг/мм²

ВН=5 мм

 $\sigma_{\text{в}}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	4,8	2,49	1,38	0,99	0,8	0,69	1,90
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	2,20
70	3	4,8	2,76	1,75	1,31	1,09	0,94	2,48
80	3	4,8	2,89	1,92	1,47	1,22	1,06	2,75
90	3	4,8	2,99	2,07	1,62	1,35	1,18	3,00
100	3	4,8	3,10	2,21	1,75	1,48	1,29	3,24
110	3	4,8	3,21	2,35	1,88	1,6	1,41	3,46
120	3	4,8	3,3	2,47	2,01	1,71	1,52	3,69

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,89
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,32	1,52	1,10
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,33
80	3	0,46	0,76	1,15	1,5	1,81	2,08	1,57
90	3	0,58	0,93	1,35	1,73	2,06	2,37	1,82
100	3	0,72	1,11	1,56	1,96	2,33	2,66	2,08
110	3	0,87	1,30	1,77	2,22	2,61	2,95	2,35
120	3	1,03	1,50	2,01	2,47	2,89	3,27	2,63

ТАБЛИЦА № 66

Провод А-120

 $\sigma_{\Gamma}=3,8$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\text{н}}=3,5$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\text{в}}=3,8$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	3,8	1,92	1,19	0,90	0,75	0,65	1,64
60	3	3,8	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	1,91
70	3	3,8	2,21	1,53	1,20	1,01	0,89	2,16
80	3	3,8	2,34	1,67	1,33	1,14	1,00	2,40
90	3	3,8	2,46	1,81	1,47	1,26	1,12	2,62
100	3	3,8	2,56	1,94	1,59	1,37	1,23	2,83
110	3	3,8	2,65	2,06	1,70	1,48	1,32	3,02
120	1	3,39	2,51	2,04	1,73	1,53	1,38	3,08

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,33	0,96
60	3	0,33	0,6	0,91	1,18	1,40	1,60	1,19
70	3	0,44	0,76	1,10	1,41	1,67	1,89	1,43
80	3	0,58	0,94	1,32	1,65	1,94	2,20	1,68
90	3	0,73	1,13	1,54	1,9	2,22	2,49	1,95
100	3	0,90	1,34	1,78	2,17	2,51	2,81	2,23
110	3	1,09	1,57	2,03	2,44	2,81	3,15	2,53
120	1	1,46	1,97	2,43	2,86	3,24	3,59	2,95

Провод АС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 9,25$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Gamma} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	4,45
60	3	9,25	6,28	8,77	2,32	1,67	1,35	4,98
70	3	9,25	6,34	3,96	2,56	1,90	1,55	5,48
80	3	9,25	6,41	4,15	2,8	2,12	1,74	5,96
90	3	9,25	6,49	4,31	3,01	2,33	1,93	6,41
100	3	9,25	6,56	4,48	3,23	2,52	2,11	6,85
110	3	9,25	6,64	4,64	3,42	2,72	2,29	7,26
120	1	9,12	6,6	4,72	3,56	2,88	2,45	7,61

А СТРЕЛЯ ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,3	0,53	0,75	0,94	0,68
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	0,87
70	3	0,23	0,33	0,54	0,83	1,12	1,37	1,07
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,30	1,59	1,29
90	3	0,38	0,54	0,81	1,16	1,50	1,82	1,52
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,05	1,76
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,92	2,28	2,00
120	1	0,68	0,94	1,32	1,75	2,16	2,55	2,27

ТАБЛИЦА № 68

Провод АС-35

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\Gamma} = 9,25$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Delta} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	9,25	6,23	3,6	2,07	1,44	1,15	3,91
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,36	4,37
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	4,81
80	3	9,25	6,42	4,15	2,81	2,13	1,75	5,23
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	5,62
100	3	9,25	6,56	4,49	3,24	2,54	2,12	5,99
110	3	9,25	6,64	4,65	3,43	2,73	2,28	6,35
120	3	9,25	6,71	4,81	3,62	2,92	2,48	6,69

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,75	0,94	0,63
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	0,81
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,00
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,20
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,81	1,42
100	3	0,47	0,66	0,97	1,34	1,71	2,05	1,64
110	3	0,57	0,79	1,13	1,53	1,93	2,26	1,87
120	3	0,68	0,93	1,30	1,73	2,15	2,53	2,1

ТАБЛИЦА № 69

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²

Вн=5 мм

 $\sigma_{\Gamma} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,07	3,26
60	3	8,00	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	3,70
70	3	8,00	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	4,10
80	3	8,00	5,35	3,46	2,47	1,95	1,65	4,48
90	3	8,00	5,44	3,66	2,68	2,14	1,32	4,84
100	3	8,00	5,54	3,84	2,88	2,33	2,00	5,18
110	3	8,00	5,63	4,01	3,07	2,51	2,16	5,50
120	3	8,00	5,73	4,17	3,25	2,69	2,33	5,81

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,69
60	3	0,2	0,30	0,52	0,78	1,03	1,24	0,87
70	3	0,27	0,41	0,62	0,95	1,22	1,46	1,07
80	3	0,35	0,52	0,8	1,13	1,43	1,69	1,28
90	3	0,44	0,63	0,96	1,32	1,64	1,94	1,49
100	3	0,54	0,79	1,13	1,51	1,87	2,18	1,72
110	3	0,66	0,94	1,31	1,71	2,09	2,43	1,96
120	3	0,78	1,09	1,50	1,93	2,33	2,69	2,21

Провод ПС-25

 $\sigma = 18,0$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma = 18,0$ кг/мм²

Вн=5мм

 $\sigma = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°Г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	9,44
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	10,31
70	3	18,0	13,75	10,10	7,43	5,74	4,70	11,12
80	3	18,0	13,89	10,42	7,80	6,25	5,21	11,89
90	3	18,0	14,04	10,74	8,34	6,74	5,69	12,62
100	3	18,0	14,17	11,05	8,75	7,20	6,14	13,31
110	3	18,0	14,32	11,34	9,15	7,63	6,58	13,97
120	3	18,0	14,47	11,62	9,53	8,04	6,99	14,60

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,48
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,64
70	3	0,27	0,35	0,48	0,65	0,84	1,03	0,81
80	3	0,35	0,45	0,60	0,80	1,01	1,21	0,99
90	3	0,44	0,57	0,74	0,96	1,18	1,40	1,18
100	3	0,55	0,69	0,89	1,13	1,37	1,61	1,38
110	3	0,66	0,83	1,05	1,30	1,56	1,81	1,59
120	3	0,79	0,98	1,22	1,49	1,76	2,03	1,81

ТАБЛИЦА № 71

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\text{н}}=5,7$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{в}}=4,3$ кг/мм²

Промет, лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	3	5,7	3,15	1,63	1,08	0,84	0,72	4,26
60	I	4,80	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	4,64
70	I	2,61	1,68	1,28	1,06	0,92	0,82	4,57
80	I	1,70	1,35	1,15	1,01	0,91	0,84	4,53
90	I	1,38	1,21	1,08	0,98	0,90	0,84	4,50
100	I	1,24	1,12	1,03	0,96	0,90	0,86	4,48
110	I	1,15	1,07	1,00	0,94	0,90	0,86	4,46
120	I	1,09	1,03	0,98	0,93	0,89	0,86	4,44

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,80	1,02	1,20	1,00
60	I	0,28	0,47	0,78	1,07	1,31	1,52	1,32
70	I	0,64	1,00	1,31	1,59	1,82	2,04	1,82
80	I	1,29	1,63	1,92	2,17	2,41	2,60	2,40
90	I	2,01	2,31	2,58	2,83	3,08	3,29	3,06
100	I	2,78	3,07	3,35	3,57	3,80	4,02	3,80
110	I	3,62	3,89	4,14	4,41	4,60	4,86	4,61
120	I	4,54	4,80	5,04	5,30	5,53	5,72	5,51

ТАБЛИЦА № 72

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 4,3$ кг/мм²

Про- м	Исх. лет, режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	7,1	4,36	2,21	1,28	0,94	0,78	4,65
60	3	7,1	4,43	2,40	1,50	1,12	0,92	5,28
70	3	7,1	4,49	2,57	1,67	1,27	1,06	5,86
80	1	5,05	3,03	1,99	1,50	1,23	1,07	5,81
90	1	3,27	2,19	1,67	1,39	1,21	1,08	5,74
100	1	2,32	1,80	1,51	1,32	1,20	1,08	5,70
110	1	1,89	1,61	1,41	1,27	1,17	1,09	5,65
120	1	1,66	1,48	1,34	1,24	1,16	1,09	5,62

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,20	0,39	0,67	0,91	1,11	0,91
60	3	0,17	0,28	0,52	0,83	1,10	1,34	1,16
70	3	0,24	0,37	0,65	1,00	1,32	1,59	1,42
80	1	0,43	0,72	1,10	1,47	1,78	2,06	1,87
90	1	0,85	1,27	1,66	2,00	2,31	2,58	2,40
100	1	1,48	1,89	2,27	2,60	2,90	3,18	2,99
110	1	2,20	2,59	2,94	3,26	3,56	3,82	3,64
120	1	2,97	3,34	3,68	3,97	4,27	4,54	4,36

ТАБЛИЦА № 73

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{-} = 5,7$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{з}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						--5 ⁰ ,Г
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	
50	3	5,69	3,15	1,63	1,09	0,85	0,72	3,67
60	3	5,69	3,26	1,83	1,26	1,0	0,85	4,2
70	3	5,69	3,36	2,02	1,44	1,16	0,98	4,7
80	I	4,08	2,48	1,74	1,37	1,17	1,02	4,74
90	I	2,74	1,95	1,55	1,31	1,15	1,04	4,69
100	I	2,08	1,67	1,43	1,26	1,15	1,05	4,66
110	I	1,77	1,53	1,36	1,23	1,14	1,06	4,64
120	I	1,6	1,43	1,31	1,22	1,14	1,07	4,62

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,15	0,27	0,53	0,79	1,01	1,2	0,95
60	3	0,22	0,38	0,68	0,98	1,24	1,45	1,2
70	3	0,29	0,5	0,84	1,17	1,46	1,72	1,45
80	I	0,54	0,88	1,26	1,6	1,9	2,16	1,89
90	I	1,02	1,43	1,8	2,12	2,43	2,68	2,42
100	I	1,65	2,06	2,41	2,72	3,0	3,28	3,0
110	I	2,35	2,73	3,06	3,37	3,66	3,93	3,65
120	I	3,1	3,47	3,77	4,08	4,36	4,64	4,36

ТАБЛИЦА № 74

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 6,5$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{-} = 6,5$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\Sigma} = 4,3$ кг/мм²

Про- дёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	З	6,5	3,82	1,93	1,20	0,90	0,75	3,88
60	З	6,5	3,90	2,12	1,38	1,07	0,89	4,42
70	З	6,5	3,99	2,31	1,57	1,23	1,03	4,94
80	З	6,5	4,07	2,48	1,73	1,37	1,16	5,41
90	И	5,03	3,14	2,13	1,65	1,37	1,20	5,44
100	И	3,59	2,46	1,88	1,56	1,35	1,21	5,40
110	И	2,71	2,09	1,72	1,50	1,33	1,22	5,36
120	И	2,25	1,87	1,63	1,45	1,32	1,23	5,33
СТРЕЛА ПРОВОСА, М								
50	З	0,13	0,23	0,45	0,72	0,95	1,15	0,90
60	З	0,19	0,32	0,58	0,90	1,16	1,39	1,14
70	З	0,26	0,42	0,73	1,10	1,38	1,64	1,39
80	З	0,34	0,54	0,89	1,27	1,61	1,91	1,65
90	И	0,55	0,89	1,31	1,70	2,03	2,33	2,08
100	И	0,96	1,40	1,83	2,21	2,55	2,86	2,59
110	И	1,54	2,0	2,42	2,78	3,13	3,43	3,16
120	И	2,20	2,65	3,05	3,42	3,75	4,05	3,78

ТАБЛИЦА № 75

Провод А-95

 $\sigma_{\Gamma} = 4,8$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\perp} = 4,8$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\vartheta} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°Г
50	3	4,8	2,49	1,38	0,99	0,8	0,69	3,05
60	3	4,8	2,63	1,58	1,16	0,94	0,82	3,51
70	3	4,8	2,76	1,76	1,31	1,09	0,94	3,94
80	1	3,72	2,30	1,66	1,32	1,13	1,00	4,07
90	1	2,57	1,37	1,5	1,28	1,13	1,02	4,04
100	1	2,03	1,65	1,41	1,25	1,13	1,04	4,02
110	1	1,75	1,52	1,35	1,23	1,13	1,06	4,00
120	1	1,6	1,43	1,30	1,21	1,13	1,07	3,99

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	3	0,18	0,35	0,62	0,87	1,08	1,25	0,98
60	3	0,26	0,47	0,79	1,07	1,31	1,52	1,22
70	3	0,35	0,61	0,96	1,29	1,55	1,79	1,48
80	1	0,59	0,96	1,33	1,67	1,95	2,20	1,88
90	1	1,08	1,49	1,86	2,17	2,47	2,73	2,39
100	1	1,70	2,09	2,44	2,77	3,05	3,31	2,97
110	1	2,38	2,74	3,08	3,40	3,69	3,93	3,61
120	1	3,11	3,47	3,81	4,11	4,4	4,64	4,31

ТАБЛИЦА № 76

Провод А-120

 $\sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²Pн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 3,8$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\Sigma} = 3,8$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°г
50	3	3,80	1,92	1,19	0,90	0,75	0,65	2,60
60	3	3,80	2,08	1,36	1,05	0,88	0,78	3,00
70	I	3,3	1,98	1,42	1,15	0,98	0,86	3,27
80	I	2,18	1,60	1,29	1,11	0,99	0,89	3,24
90	I	1,72	1,42	1,23	1,09	0,99	0,91	3,23
100	I	1,5	1,31	1,18	1,08	1,00	0,93	3,22
110	I	1,37	1,25	1,15	1,07	1,00	0,94	3,21
120	I	1,29	1,2	1,12	1,06	1,00	0,96	3,20

СТРЕЛА ПРОВОСА, м

50	3	0,23	0,45	0,73	0,95	1,15	1,33	1,03
60	3	0,33	0,6	0,91	1,18	1,40	1,60	1,28
70	I	0,51	0,85	1,19	1,47	1,72	1,95	1,60
80	I	1,01	1,38	1,70	1,99	2,22	2,47	2,11
90	I	1,62	1,96	2,27	2,56	0,81	3,05	2,68
100	I	2,3	2,62	2,93	3,19	3,44	3,69	3,32
110	I	3,03	3,34	3,63	3,89	4,16	4,42	4,03
120	I	3,83	4,14	4,43	4,68	4,98	5,15	4,81

ТАБЛИЦА № 77

Провод АС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{-} = 9,25$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 6,25$ кг/мм²

Пролёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	+5,°Г
50	3	9,25	6,23	3,59	2,06	1,44	1,15	7,41
60	3	9,25	6,28	3,77	2,32	1,67	1,35	8,32
70	I	7,01	4,45	2,81	2,03	1,62	1,38	8,43
80	I	4,15	2,8	2,12	1,74	1,51	1,34	8,26
90	I	2,34	1,94	1,68	1,5	1,37	1,26	7,82
100	I	1,79	1,62	1,48	1,37	1,28	1,21	7,49
110	I	1,56	1,45	1,36	1,29	1,23	1,18	7,28
120	I	1,42	1,35	1,29	1,23	1,19	1,15	7,10

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,75	0,94	0,89
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,14
70	I	0,30	0,48	0,75	1,05	1,31	1,53	1,53
80	I	0,67	0,99	1,30	1,59	1,83	2,06	2,04
90	I	1,5	1,81	2,07	2,34	2,55	2,77	2,73
100	I	2,41	2,68	2,92	3,15	3,37	3,58	3,52
110	I	3,36	3,61	3,84	4,04	4,27	4,45	4,38
120	I	4,38	4,60	4,81	5,04	5,25	5,43	5,35

Провод АС-35

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{-} = 9,25$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\varepsilon} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						-5, ^б Г
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	
50	3	9,25	6,23	3,6	2,07	1,44	1,15	6,07
60	3	9,25	6,28	3,78	2,33	1,68	1,36	6,81
70	3	9,25	6,35	3,97	2,57	1,91	1,56	7,51
80	3	9,25	6,42	4,16	2,81	2,3	1,75	8,18
90	3	9,25	6,49	4,32	3,03	2,34	1,95	8,81
100	I	7,3	5,00	3,53	2,7	2,23	1,93	8,72
110	I	5,51	3,94	3,02	2,49	2,14	1,91	8,64
120	I	4,17	3,24	2,69	2,34	2,07	1,88	8,52

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,12	0,77	0,30	0,53	0,76	0,95	0,80
60	3	0,17	0,25	0,41	0,67	0,93	1,15	1,03
70	3	0,23	0,34	0,54	0,83	1,12	1,37	1,27
80	3	0,3	0,43	0,67	0,99	1,31	1,59	1,52
90	3	0,38	0,54	0,82	1,16	1,51	1,81	1,79
100	I	0,6	0,87	1,23	1,61	1,95	2,26	2,23
110	I	0,96	1,37	1,74	2,12	2,46	2,76	2,72
120	I	1,5	1,93	2,38	2,69	3,03	3,33	3,28

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 6,25$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,7°
50	3	8,00	5,07	2,82	1,74	1,30	1,02	5,06
60	3	8,00	5,16	3,04	2,01	1,53	1,26	5,74
70	3	8,00	5,25	3,27	2,24	1,74	1,46	6,36
80	3	7,48	4,93	3,23	2,35	1,88	1,6	6,78
90	I	5,52	3,71	2,70	2,15	1,83	1,61	6,70
100	I	4,06	2,99	2,41	2,04	1,79	1,62	6,64
110	I	3,22	2,60	2,22	1,96	1,77	1,63	6,60
120	I	2,76	2,37	2,10	1,91	1,75	1,63	6,57

СТРЕЛА ПРОВОСА, М								
50	3	0,14	0,21	0,39	0,62	0,83	1,02	0,82
60	3	0,20	0,30	0,52	0,78	1,03	1,24	1,04
70	3	0,25	0,41	0,65	0,95	1,22	1,46	1,28
80	I	0,37	0,57	0,86	1,19	1,48	1,75	1,57
90	I	0,64	0,95	1,31	1,64	1,93	2,19	2,01
100	I	1,07	1,45	1,81	2,14	2,43	2,69	2,51
110	I	1,64	2,02	2,37	2,69	2,97	3,24	3,05
120	I	2,27	2,65	2,98	3,28	3,57	3,85	3,65

Провод ПС-25

 $\sigma_r = 18,0$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\perp} = 18,0$ кг/мм²

Вн=10 мм

 $\sigma_{\vartheta} = 18,0$ кг/мм²

Про- лёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°,г
50	3	18,0	13,51	9,45	6,38	4,57	3,60	13,22
60	3	18,0	13,63	9,78	6,92	5,18	4,16	14,61
70	I	17,06	12,91	9,44	6,99	5,47	4,54	15,52
80	I	13,43	10,07	7,65	6,10	5,11	4,40	15,29
90	I	10,33	8,06	6,56	5,56	4,87	4,37	15,09
100	I	8,23	6,84	5,89	5,22	4,71	4,32	14,95
110	I	6,99	6,12	5,47	4,98	4,59	4,28	14,83
120	I	6,24	5,65	5,19	4,82	4,52	4,26	14,74

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,14	0,18	0,26	0,39	0,54	0,68	0,64
60	3	0,20	0,26	0,36	0,51	0,68	0,85	0,84
70	I	0,28	0,37	0,51	0,69	0,88	1,06	1,07
80	I	0,47	0,63	0,82	1,03	1,23	1,42	1,42
90	I	0,77	0,99	1,22	1,44	1,64	1,83	1,82
100	I	1,20	1,44	1,67	1,89	2,09	2,28	2,27
110	I	1,71	1,95	2,18	2,39	2,60	2,79	2,77
120	I	2,27	2,51	2,73	2,95	3,14	3,33	3,32

Провод А-50

 $\sigma_r = 5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\text{н}} = 5,7$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	1,23	0,91	0,76	0,66	0,59	0,54	4,89
60	I	0,86	0,75	0,68	0,62	0,58	0,54	4,85
70	I	0,74	0,69	0,64	0,60	0,57	0,55	4,23
80	I	0,68	0,65	0,62	0,59	0,57	0,55	4,81
90	I	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	4,80
100	I	0,63	0,61	0,60	0,58	0,57	0,55	4,79
110	I	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55	4,79
120	I	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	4,79

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,70	0,94	1,13	1,30	1,45	1,58	1,49
60	I	1,45	1,66	1,82	1,99	2,13	2,28	2,16
70	I	2,28	2,44	2,63	2,80	2,95	3,05	2,96
80	I	3,24	3,38	3,55	3,72	3,85	3,98	3,88
90	I	4,28	4,42	4,56	4,71	4,87	5,04	4,80
100	I	5,45	5,63	5,71	5,91	6,02	6,22	6,08
110	I	6,70	6,91	7,03	7,15	7,28	7,53	7,36
120	I	8,11	8,37	8,51	8,66	8,80	8,80	8,78

ТАБЛИЦА № 82

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{-} = 7,1$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\partial} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°Г
50	I	5,11	2,70	1,46	1,02	0,82	0,70	6,21
60	I	2,09	1,37	1,06	0,88	0,77	0,70	6,14
70	I	1,26	1,05	0,91	0,82	0,76	0,70	6,09
80	I	1,03	0,93	0,85	0,78	0,70	0,70	6,05
90	I	0,94	0,86	0,82	0,77	0,73	0,70	6,03
100	I	0,86	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	6,01
110	I	0,82	0,80	0,77	0,75	0,72	0,70	5,99
120	I	0,80	0,77	0,76	0,74	0,72	0,70	5,98

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,17	0,32	0,59	0,84	1,05	1,23	1,17
60	I	0,59	0,90	1,16	1,40	1,60	1,77	1,71
70	I	1,33	1,60	1,84	2,04	2,22	2,41	2,34
80	I	2,13	2,36	2,57	2,80	2,98	3,15	3,08
90	I	3,01	3,22	3,41	3,63	3,82	3,98	3,91
100	I	3,97	4,16	4,40	4,50	4,72	4,92	4,85
110	I	5,04	5,22	5,42	5,56	5,79	5,95	5,88
120	I	6,14	6,40	6,50	6,71	6,90	7,10	7,01

ТАБЛИЦА № 83

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\Sigma}=5,7$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\Theta}=4,3$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5,Г
50	I	4,38	2,23	1,29	0,95	0,78	0,67	5,02
60	I	1,9	1,29	1,02	0,86	0,76	0,69	4,97
70	I	1,24	1,04	0,91	0,82	0,75	0,7	4,95
80	I	1,02	0,93	0,85	0,79	0,75	0,7	4,93
90	I	0,94	0,87	0,82	0,78	0,74	0,71	4,91
100	I	0,88	0,84	0,79	0,77	0,74	0,71	4,89
110	I	0,85	0,82	0,78	0,76	0,74	0,71	4,88
120	I	0,82	0,8	0,77	0,75	0,73	0,71	4,88

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,2	0,38	0,66	0,9	1,11	1,29	1,15
60	I	0,65	0,96	1,21	1,43	1,64	1,8	1,68
70	I	1,35	1,62	1,85	2,07	2,26	2,42	2,29
80	I	2,12	2,36	2,58	2,77	2,95	3,16	3,0
90	I	2,96	3,19	3,38	3,59	3,78	3,94	3,8
100	I	3,90	4,13	4,33	4,49	4,67	4,86	4,72
110	I	4,88	5,11	5,3	5,51	5,66	5,89	5,72
120	I	6,01	6,23	6,39	6,64	6,81	7,0	6,82

Провод А-70

 $\sigma = 6,5$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_c = 6,5$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_a = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^c	-20 ^c	0 ^c	20 ^c	40 ^c	-5 ^o ,Г
50	3	6,5	3,82	1,93	1,20	0,90	0,75	5,59
60	I	4,28	2,32	1,46	1,10	0,91	0,80	5,74
70	I	2,16	1,50	1,19	1,00	0,88	0,80	5,69
80	I	1,38	1,17	1,03	0,92	0,84	0,79	5,52
90	I	1,10	1,00	0,92	0,86	0,80	0,77	5,33
100	I	0,98	0,92	0,86	0,82	0,79	0,76	5,22
110	I	0,90	0,86	0,82	0,80	0,77	0,74	5,10
120	I	0,86	0,83	0,80	0,78	0,76	0,74	5,05

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	3	0,13	0,22	0,45	0,72	0,95	1,15	1,03
60	I	0,29	0,53	0,85	1,13	1,36	1,56	1,45
70	I	0,78	0,13	1,42	1,67	1,91	2,10	1,99
80	I	1,60	1,89	2,14	2,39	2,61	2,80	2,68
90	I	2,54	2,79	3,03	3,23	3,47	3,64	3,51
100	I	3,51	3,74	3,99	4,18	4,38	4,56	4,43
110	I	4,62	4,82	5,05	5,24	5,44	5,66	5,48
120	I	5,74	5,94	6,16	6,39	6,56	6,73	6,58

ТАБЛИЦА № 85

Провод А-95

 $\sigma = 4,8$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma = 4,8$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^c	-20 ^c	0 ^c	20 ^c	40 ^c	-5, ^c Г
50	I	4,42	2,13	1,26	0,93	0,76	0,67	4,27
60	I	1,95	1,31	1,03	0,86	0,76	0,67	4,24
70	I	1,29	1,07	0,93	0,83	0,76	0,71	4,21
80	I	1,08	0,96	0,87	0,81	0,76	0,72	4,20
90	I	0,98	0,90	0,84	0,79	0,76	0,72	4,19
100	I	0,92	0,87	0,83	0,79	0,76	0,73	4,18
110	I	0,88	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	4,17
120	I	0,85	0,83	0,79	0,78	0,75	0,73	4,15

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,20	0,40	0,68	0,92	1,12	1,29	1,11
60	I	0,64	0,94	1,20	1,43	1,62	1,80	1,61
70	I	1,30	1,58	1,81	2,02	2,23	2,38	2,21
80	I	2,04	2,29	2,52	2,70	2,91	3,07	2,89
90	I	2,84	3,09	3,30	3,50	3,69	3,89	3,67
100	I	3,73	3,94	4,17	4,38	4,55	4,74	4,54
110	I	4,72	4,94	5,11	5,37	5,51	5,73	5,51
120	I	5,81	6,01	6,23	6,39	6,64	6,82	5,69

Провод А-120

 $\sigma = 3,8$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma = 3,8$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma = 3,8$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	2,28	1,31	0,95	0,78	0,68	0,60	3,39
60	I	1,26	1,00	0,84	0,75	0,68	0,62	3,37
70	I	1,00	0,88	0,8	0,74	0,68	0,64	3,36
80	I	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	3,34
90	I	0,84	0,79	0,75	0,72	0,68	0,66	3,34
100	I	0,81	0,77	0,74	0,71	0,69	0,67	3,34
110	I	0,78	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	3,34
120	I	0,77	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	3,34

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,38	0,66	0,9	1,11	1,27	1,43	1,22
60	I	0,99	0,24	1,47	1,67	1,83	2,00	1,77
70	I	1,68	1,91	2,12	2,29	2,49	2,64	2,41
80	I	2,47	2,67	2,87	3,07	3,25	3,39	3,17
90	I	3,34	3,55	3,73	3,89	4,11	4,23	4,03
100	I	4,27	4,49	4,67	4,86	5,00	5,14	4,96
110	I	5,36	5,57	5,73	5,88	6,05	6,22	6,03
120	I	6,47	6,63	6,81	6,99	7,20	7,40	7,14

ТАБЛИЦА № 87

Провод АС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 10,5$ кг/мм²Rи=65 кг/мм² $\sigma_{\Sigma} = 9,25$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\vartheta} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	2,24	1,51	1,89	1,00	0,87	0,79	8,51
60	I	1,08	0,97	0,86	0,83	0,77	0,73	7,92
70	I	0,86	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	7,55
80	I	0,79	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	7,39
90	I	0,74	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	7,23
100	I	0,71	0,7	0,68	0,67	0,66	0,65	7,12
110	I	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	7,04
120	I	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	6,95

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	I	0,48	0,72	0,91	1,08	1,24	1,38	1,39
60	I	1,44	1,60	1,77	1,89	2,03	2,14	2,15
70	I	2,45	2,60	2,73	2,84	2,95	3,08	3,07
80	I	3,52	3,66	3,75	3,91	4,02	4,14	4,10
90	I	4,75	4,88	5,02	5,09	5,23	5,31	5,31
100	I	6,11	6,19	6,38	6,46	6,56	6,66	6,65
110	I	7,6	7,71	7,82	7,94	8,06	8,19	8,14
120	I	9,31	9,44	9,59	9,59	9,74	9,88	9,82

ТАБЛИЦА № 88

Провод АС-35

 $\sigma_{г} = 10,5$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{с} = 9,25$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{з} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5,г
50	3	9,25	6,23	3,60	2,07	1,44	1,15	8,59
60	I	6,16	5,30	3,13	2,04	1,55	1,27	9,29
70	I	4,17	2,67	1,96	1,59	1,36	1,20	8,97
80	I	2,04	1,70	1,48	1,32	1,21	1,12	8,48
90	I	1,54	1,40	1,28	1,20	1,13	1,07	8,13
100	I	1,33	1,26	1,19	1,13	1,08	1,03	7,89
110	I	1,23	1,17	1,13	1,08	1,05	1,01	7,74
120	I	1,56	1,12	1,08	1,05	1,02	0,99	7,61

СТРЕЛА ПРОВОСА, м

50	3	0,12	0,17	0,30	0,53	0,76	0,95	0,96
60	I	0,12	0,30	0,50	0,77	1,01	1,25	1,28
70	I	0,51	0,80	1,09	1,34	1,51	1,77	1,81
80	I	1,36	1,63	1,88	2,10	2,31	2,49	2,50
90	I	2,29	2,52	2,74	2,85	3,12	3,30	3,30
100	I	3,26	3,47	3,67	3,85	4,03	4,32	4,20
110	I	4,30	4,51	4,67	4,88	5,01	5,21	5,18
120	I	5,41	5,60	5,81	5,97	6,14	6,32	6,27

ТАБЛИЦА № 89

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma} = 8,0$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\text{н}} = 8,0$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 6,25$ кг/мм²

Пролет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	7,05	4,94	2,73	1,71	1,28	1,06	7,13
60	I	4,46	2,66	1,83	1,44	1,22	1,07	7,05
70	I	2,43	1,84	1,52	1,31	1,18	1,07	6,99
80	I	1,80	1,56	1,37	1,25	1,15	1,07	6,95
90	I	1,55	1,40	1,29	1,21	1,13	1,07	6,92
100	I	1,41	1,31	1,24	1,18	1,12	1,07	6,89
110	I	1,33	1,26	1,21	1,16	1,11	1,07	6,88
120	I	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,07	6,88

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,14	0,22	0,4	0,64	0,85	1,03	0,96
60	I	0,35	0,59	0,86	1,09	1,29	1,47	1,40
70	I	1,88	1,16	1,40	1,62	1,81	1,99	1,93
80	I	1,55	1,8	2,03	2,24	2,43	2,61	2,53
90	I	2,28	2,52	2,72	2,92	3,12	3,30	3,22
100	I	2,84	3,31	3,52	3,7	3,90	4,07	3,99
110	I	3,95	4,17	4,37	4,55	4,75	4,93	4,84
120	I	4,83	5,07	5,28	5,46	5,66	5,86	5,76

Провод ПС-25

 $\overline{\Gamma} = 18,0$ кг/мм²Pн=65 кг/мм² $\overline{\sigma} = 18,0$ кг/мм²

Вн=15 мм

 $\overline{\sigma} = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5 ^o Г
50	I	13,18	9,17	6,21	4,49	3,54	2,98	16,02
60	I	7,49	5,51	4,37	3,67	3,20	2,87	15,81
70	I	4,92	4,17	3,67	3,31	3,02	2,80	15,66
80	I	3,99	3,63	3,33	3,11	2,91	2,76	15,55
90	I	3,56	3,33	3,15	2,99	2,85	2,73	15,47
100	I	3,31	3,16	3,03	2,91	2,81	2,71	15,41
110	I	3,16	3,05	2,94	2,86	2,77	2,69	15,38
120	I	3,05	2,97	2,89	2,82	2,75	2,68	15,34

СТРЕЛА ПРОВОДА, М

50	I	0,19	0,27	0,40	0,55	0,70	0,83	0,89
60	I	0,47	0,64	0,81	0,97	1,11	1,24	1,29
70	I	0,98	1,16	1,32	1,46	1,60	1,73	1,78
80	I	1,58	1,74	1,89	2,03	2,16	2,29	2,34
90	I	2,24	2,39	2,53	2,67	2,80	2,92	2,97
100	I	2,97	3,12	3,25	3,38	3,51	3,64	3,69
110	I	3,78	3,91	4,05	4,17	4,31	4,43	4,47
120	I	4,65	4,77	4,92	5,04	5,16	5,29	5,34

ТАБЛИЦА № 91

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma} = 5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\text{с}} = 5,7$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{з}} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,0°
50	I	0,49	0,46	0,43	0,42	0,40	0,38	5,06
60	I	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40	0,38	5,05
70	I	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	5,04
80	I	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	5,03
90	I	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	5,03
100	I	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	5,03

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	I	1,74	1,85	1,97	2,07	2,17	2,28	2,21
60	I	2,72	2,84	2,98	3,05	3,12	3,29	3,19
70	I	3,87	4,04	4,15	4,25	4,36	4,48	4,36
80	I	5,30	5,43	5,43	5,55	5,69	5,69	5,70
90	I	6,70	6,87	7,02	7,02	7,21	7,21	7,21
100	I	8,48	8,67	8,67	8,67	8,90	8,90	8,91

ТАБЛИЦА № 92

Провод А-50

 $\sigma_{\Gamma} = 7,1$ кг/мм²Ри=65 кг/м² $\sigma_{-} = 7,1$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\vartheta} = 4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°г
50	I	0,82	0,70	0,62	0,56	0,51	0,48	6,36
60	I	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,48	6,33
70	I	0,60	0,56	0,54	0,51	0,49	0,48	6,31
80	I	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	6,30
90	I	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	6,28
100	I	0,52	0,51	0,50	6,49	0,48	0,48	6,28

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	1,04	1,23	1,38	1,53	1,67	1,78	1,76
60	I	1,90	2,06	2,20	2,32	2,46	2,56	2,55
70	I	2,85	2,99	3,10	3,28	3,41	3,48	3,48
80	I	3,91	4,05	4,20	4,37	4,46	4,55	4,56
90	I	5,13	5,32	5,42	5,53	5,64	5,76	5,78
100	I	6,57	6,69	6,83	6,96	7,11	7,11	7,14

ТАБЛИЦА № 93

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_{\Gamma}=5,7$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{э}}=4,3$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	0,85	0,72	0,63	0,57	0,52	0,48	5,14
60	I	0,68	0,63	0,58	0,55	0,51	0,49	5,12
70	I	0,62	0,58	0,56	0,53	0,51	0,49	5,11
80	I	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	5,1
90	I	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,49	5,09
100	I	0,55	0,54	0,53	0,51	0,5	0,5	5,09

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	1,02	1,2	1,37	1,54	1,65	1,78	1,69
60	I	1,83	1,97	2,13	2,25	2,42	2,52	2,44
70	I	2,72	2,9	3,0	3,17	3,29	3,42	3,33
80	I	3,79	3,92	4,07	4,22	4,3	4,47	4,36
90	I	4,96	5,05	5,24	5,34	5,44	5,66	5,53
100	I	6,27	6,36	6,48	6,72	6,85	6,85	6,82

Провод А-70

 $\sigma_{\Gamma} = 6,50$ кг/мм²Рн= 65 кг/м² $\sigma_{-} = 6,50$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\Delta} = 4,30$ кг/мм²

Про- лёт, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						-5,° г
		-60 °	-40 °	-20 °	0 °	20 °	40 °	
50	I	1,31	0,96	0,79	0,68	0,6	0,55	5,76
60	I	0,78	0,7	0,64	0,59	0,55	0,52	5,45
70	I	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53	0,51	5,27
80	I	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50	5,14
90	I	0,56	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49	5,07
100	I	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	5,02

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,66	0,9	1,10	1,27	1,44	1,56	1,51
60	I	1,6	1,78	1,94	2,10	2,25	2,38	2,29
70	I	2,60	2,77	2,91	3,08	3,17	3,30	3,23
80	I	3,74	3,86	4,00	4,14	4,31	4,38	4,33
90	I	4,97	5,15	5,25	5,35	5,55	5,66	5,55
100	I	6,36	6,48	6,6	6,73	6,85	6,99	6,92

ТАБЛИЦА № 95

Провод А-95

 $\sigma_{\Gamma} = 4,80 \text{ кг/мм}^2$ Рн=65 кг/мм² $\sigma_{\Sigma} = 4,80 \text{ кг/мм}^2$

Вн=20 мм

 $\sigma_{\varepsilon} = 4,30 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5°г
50	I	0,92	0,76	0,66	0,59	0,54	0,50	4,36
60	I	0,73	0,66	0,61	0,57	0,53	0,50	4,34
70	I	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	4,35
80	I	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,52	4,33
90	I	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	4,34
100	I	0,58	9,57	0,55	0,54	0,53	0,52	4,31

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,93	1,14	1,31	1,46	1,59	1,71	1,60
60	I	1,70	1,88	2,03	2,17	2,33	2,46	2,32
70	I	2,56	2,72	2,86	3,01	3,17	3,30	3,15
80	I	3,55	3,74	3,86	4,00	4,14	4,22	4,14
90	I	4,65	4,8	4,97	5,06	5,24	5,34	5,22
100	I	5,93	6,03	6,25	6,35	6,47	6,60	6,49

Провод А-120

 $\sigma = 3,8$ кг/мм²Рн=65 кг/м² $\sigma_1 = 3,8$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_2 = 3,8$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,Г
50	I	0,73	0,64	0,57	0,52	0,49	0,45	3,46
60	I	0,63	0,58	0,55	0,52	0,49	0,47	3,47
70	I	0,58	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	3,45
80	I	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	0,48	3,47
90	I	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	3,45
100	I	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	3,45

СТРЕЛКА ПРОВЕСА, М

50	I	1,18	1,35	1,51	1,65	1,74	1,89	1,73
60	I	1,97	2,13	2,25	2,37	2,51	2,62	2,49
70	I	2,9	3,06	3,17	3,29	3,15	3,56	3,40
80	I	3,92	4,06	4,22	4,30	4,47	4,56	4,21
90	I	5,14	5,24	5,44	5,54	5,65	5,77	5,63
100	I	6,47	6,59	6,72	6,84	6,98	7,12	6,95

Провод АС-25

 $\rho = 8,0 \text{ кг/мм}^2$ Рн=65 кг/мм² $\sigma = 8,0 \text{ кг/мм}^2$

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 8,25 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,°
50	I	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,44	7,70
60	I	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	7,50
70	I	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	7,32
80	I	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	7,29
90	I	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	7,22
100	I	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	7,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	2,03	2,11	2,19	2,29	2,38	2,43	2,43
60	I	3,22	3,29	3,35	3,43	3,51	3,59	3,60
70	I	4,67	4,77	4,77	4,88	5,00	5,00	5,02
80	I	6,23	6,38	6,38	6,53	6,53	6,67	6,58
90	I	8,07	8,07	8,26	8,26	8,44	8,44	8,71
100	I	10,2	10,2	10,42	10,42	10,42	10,67	10,53

Серия 3.407-80М

- II4 -

ТАБЛИЦА № 98

Провод АС-35

 $\sigma_T = 10,50$ кг/мм²Pн=65 кг/м² $\sigma_{\text{ср}} = 9,25$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 6,25$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 ^o	-40 ^o	-20 ^o	0 ^o	20 ^o	40 ^o	-5 ^o Г
50	I	2,04	1,43	1,15	0,97	0,86	0,78	8,88
60	I	1,05	0,95	0,87	0,81	0,76	0,72	8,32
70	I	0,85	0,81	0,78	0,74	0,71	0,69	7,98
80	I	0,77	0,74	0,72	0,7	0,68	0,66	7,73
90	I	0,73	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65	7,63
100	I	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	7,51

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,53	0,76	0,95	1,12	1,26	1,40	1,43
60	I	1,49	1,66	1,79	1,95	2,01	2,08	2,20
70	I	2,50	2,65	2,75	2,89	3,01	3,10	3,12
80	I	3,63	3,78	3,88	4,00	4,11	4,22	4,22
90	I	4,85	5,00	5,05	5,2	5,27	5,43	5,40
100	I	6,23	6,32	6,50	6,60	6,70	6,81	6,78

ТАБЛИЦА № 99

Провод АС-50

 $\sigma_{\Gamma} = 8,0 \text{ кг/мм}^2$ Рн=65 кг/м² $\sigma_{-} = 8,0 \text{ кг/мм}^2$

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{э}} = 6,25 \text{ кг/мм}^2$

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60 °	-40 °	-20 °	0 °	20 °	40 °	-5 °Г
50	I	1,67	1,26	1,05	0,91	0,82	0,75	7,25
60	I	1,15	1,02	0,92	0,85	0,80	0,75	7,22
70	I	0,98	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	7,17
80	I	0,91	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	7,18
90	I	0,86	0,84	0,81	0,79	0,77	0,75	7,14
100	I	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	7,12

СТРЕЛА ПРОВЕСА, М

50	I	0,65	0,86	1,04	1,19	1,33	1,46	1,43
60	I	1,37	1,54	1,70	1,83	2,00	2,10	2,07
70	I	2,17	2,34	2,47	2,62	2,75	2,85	2,84
80	I	3,05	3,19	3,34	3,46	3,59	3,73	3,70
90	I	4,06	4,22	4,38	4,48	4,60	4,72	4,71
100	I	5,21	5,34	5,47	5,61	5,76	5,83	5,83

Провод ПС-25

 $\sigma_{\Gamma} = 18,0$ кг/мм²Рн=65 кг/мм² $\sigma_{-} = 18,0$ кг/мм²

Вн=20 мм

 $\sigma_{\text{в}} = 18,0$ кг/мм²

Про- лет, м	Исх. режим	Напряжение, кг/мм ²						
		-60°	-40°	-20°	0°	20°	40°	-5,7
50	I	3,29	2,82	2,49	2,26	2,07	1,94	16,24
60	I	2,54	2,36	2,21	2,08	1,99	1,89	16,14
70	I	2,27	2,17	2,08	2,00	1,93	1,87	16,08
80	I	2,13	2,07	2,01	1,92	1,90	1,25	16,03
90	I	2,05	2,00	1,96	1,92	1,88	1,84	16,00
100	I	1,96	1,93	1,90	1,88	1,85	1,83	15,96
110	I	1,93	1,91	1,88	1,86	1,84	1,82	15,95

СТРЕЛА ПРОВОСА, М

50	I	0,75	0,87	0,99	1,09	1,19	1,27	1,34
60	I	1,39	1,50	1,60	1,70	1,79	1,88	1,94
70	I	2,13	2,22	2,32	2,42	2,50	2,58	2,65
80	I	2,96	3,05	3,14	3,24	3,32	3,41	3,47
90	I	3,90	4,00	4,08	4,16	4,25	4,34	4,40
100	I	4,94	5,03	5,11	5,22	5,30	5,38	5,43
110	I	6,09	6,18	6,28	6,34	6,44	6,51	6,58
120	I	7,36	7,44	7,55	7,63	7,71	7,79	7,84