

СССР
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**НЕФТЬ. МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУСТОТНОСТИ
КАВЕРНОЗНО-ПОРИСТЫХ ПОРОД**

ОСТ 39-236-89

Издание официальное

УДК 552.1:543.06

Группа А 29

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НЕФТЬ. МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУСТОТНОСТИ КАВЕРНОЗНО-
ПОРИСТЫХ ПОРОД

ОСТ 39-236-89

ОКСТУ 0209

Дата введения 01.07.89.

Настоящий стандарт устанавливает метод количественного дифференцированного определения пустотности кавернозно-пористых пород в лабораторных условиях, базирующийся на балансе емкостных характеристик, изучаемых в соответствии с ГОСТ 26450.1-85 и ОСТ 39-181-85. Стандарт не регламентирует аналогичные исследования с применением газоволюметрического метода. Стандарт распространяется на водо-углеводородсодержащие породы, пустотность которых обусловлена наличием каверн, пор и поровых каналов в естественных отложениях консолидированных породообразующих минералов.

Стандарт обязателен для всех производственных и научно-исследовательских организаций, занимающихся исследованием коллекционных свойств продуктивных пород в лабораторных условиях.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Термин пустотность характеризует наличие в горной породе пустот, отличающихся по своим размерам, сообщаемости и морфологии, как в виде пор (пористость), так и в виде каверн (кавернозность). Различают полную и открытую пустотность.

Открытая пустотность характеризует наличие в горной породе сообщающихся пустот в виде пор, поровых каналов и каверн, которые насыщаются жидкостью и отдают её в процессе испытания образца, как вместе, так и дифференцированно.

Полная пустотность характеризует наличие в горной породе всех пустот.

I.2. Количественной мерой содержания в горной породе пустот, отличающихся по своим размерам, сообщаемости и морфологии служат коэффициенты, определяемые как отношение суммарного объема того или иного вида пустот к внешнему объему испытуемого образца породы.

I.3. Объектом испытания является образец породы, изготовленный из керна диаметром не менее 50 мм, отобранный из продуктивного пласта (в том числе водоносной части его), и имеющий массу не менее 200 г и линейные размеры, превышающие суммарную длину трех диаметров каверн наибольшего размера, вскрытой боковой поверхностью образца породы.

Допускается увеличивать массу образца до 500 г при наличии очень крупных каверн.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

При определении полной и открытой пустотности образца породы следует применять следующие реактивы:

углерод четыреххлористый чда, хч по ГОСТ 4-84 ;
 спирт этиловый по ГОСТ 18300-87, ГОСТ 17299-78 ;
 бензол чда, хч по ГОСТ 5955-75 ;
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 ;
 натрий хлористый по ГОСТ 4233-77 ;
 кальций хлористый охвозданный хч по ТУ 6-09-4711-81 ;
 силикагель марки АСК по ГОСТ 3956-76 Е ;
 эпоксидная шпатлевка по ГОСТ 10277-76 ;
 ацетон по ГОСТ 2768-84 ;
 керосин

и лабораторное оборудование:

круг отрезной алмазный по ГОСТ 10110-78 Е ;
 насосо форвакуумный, обеспечивающий разряжение 10^{-3} мм рт.ст.
 ИН-120М ТУ 26-12-392-73 (поршневой) или марки
 ЕВН-1,5М ТУ 26-12-400-74 (ротационный) ;
 аппарат Соколета по ГОСТ 25336-82 Е (СТ СЭВ 2945-81) ;
 электронагревательные устройства с закрытыми гнездами или
 конфорка к электроклитке типа ЭПШ-1 по ГОСТ 14919-83 Е ;
 электрошкаф вакуумный сунильный СНВС-4,5,3,4/3-М по
 ТУ 16-531-545-75 ;
 экскаватор типа 3 по ГОСТ 23932-79 Е, ГОСТ 25336-82 Е ,
 экскаватор вакуумный типа 2В по ГОСТ 23932-79 Е и
 ГОСТ 25336-82 Е
 воронка стеклянная целикательная цилиндрическая емкостью 1-2 л.
 типа УШ по ГОСТ 23932-79 Е и ГОСТ 25336-82 Е (СТ СЭВ
 2945-81) ;
 кристаллизатор (диаметр 150 мм) по ГОСТ 23932-79 Е и
 ГОСТ 25336-82 Е ;

С.4 ГОСТ 39-236-89

вакууметр образцовый;
храны отеклянные соединительные по ГОСТ 7995-80 Е ;
склянка Тищенко по ГОСТ 25336-82 Е ;
бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76;
пикнометр по ГОСТ 22524-77 Е (СТ СЭВ 3352-81);
ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 23932-79 ;
весы лабораторные, аналитические, рассчитанные на нагрузку до
200 г и обеспечивающие точность взвешивания 0,001 г ;
весы технические лабораторные;
термометр ртутный отеклянный лабораторный ТН-3 по
ГОСТ 400-80 Е ;
термометр контактный по ГОСТ 9871-75 Е.

Допускается использовать другое вспомогательное оборудование, технические характеристики которого соответствуют указанным выше, и другие средства измерений, если по точности и пределам они не ниже указанных.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ ОБРАЗЦА И НАСЫЩАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

3.1. Образцы породы высверливать или вырезать из серединной части карна, моклая участки, на которых визуально фиксируются трещины. Из карна большого диаметра изготавливать образец кубической формы размером 5х5х5 см. Произвести литологическое описание пород и регистрацию образцов в журнале.

3.2. При использовании образцов неправильной формы углы и выступающие части сгладить, несцепментированные зерна удалить кисточкой. Образцы маркировать черной тушью, указывая ориентацию относительно напластования условным знаком (соответствие II или I).

3.3. Образцы экстрагировать растворителями (спирто-бензольской

смесью, четыреххлористым углеродом и другими) до полного удаления всех компонентов нефти, что контролируется достижением прозрачности экстрагента в приборе и путем испарения капли экстрагента, нанесенной на бумажный фильтр и не оставившей следа.

Не допускается применение экстрагентов, реагирующих с поро-
дообразующими минералами и цементирующим веществом.

3.4. При высокой минерализации пластовой (остаточной) воды образцы водостойких пород промыть дистиллиированной водой в аппа-
ратах Сокслета или химических стаканах до полного удаления солей
в водной вытяжке, контролируя отсутствие солей согласно методам по
ГОСТ 26449.1-85 "Установки дистилляционные охранные. Методы химического анализа соленых вод".

Рассчитать поправку на объем солей, выделившихся в процессе
отгонки остаточной воды. При расчете принять минерализацию остато-
чной воды равной содержанию хлористого натрия в его насыщенном ра-
створе.

3.5. Экстрагированные образцы сузить до постоянной массы (с
точностью 0,01 г) в сушильном шкафу при температуре в пределах от
+102⁰С до +105⁰С. Образцы сильно глинистых пород (например, мерге-
лей) сузить при температуре, не превышающей +80⁰С. Для ускорения
сушки использовать вакуумный сушильный шкаф. Высушенные образцы до
проведения испытания хранить в эксикаторе над прокаленным хлори-
стым кальцием. Значение массы M_1 высушенных образцов записать в жур-
нал.

3.6. Подготовить рабочую жидкость, учитывая, что она не долж-
на вызывать набухание породы, отслаивания частиц, деформации обра-
зца, вступать с веществом породы в химическое взаимодействие, быть
токсичной. При использовании керосина необходимо очистить его от

смол двух- трехкратной фильтрацией через силикагель в адсорбционных колонках или делительных воронках, заполненных на 2/3 объема силикагелем. Керосин может быть очищен перегонкой или с помощью бентонитовой глины. Модель пластовой воды приготавлять путем растворения в дистиллированной воде солей, преобладающих в составе пластовой воды, или химически чистого хлористого натрия в соответствии с общей минерализацией.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Целью испытания является определение следующих характеристик пустотного пространства кавернозно-пористых пород:

полной пустотности $m_{\text{пп}}$,

открытой пустотности $m_{\text{ко}}$,

закрытой пустотности $m_{\text{кз}}$,

полной пористости $m_{\text{пп}}$,

открытой пористости $m_{\text{ко}}$,

закрытой пористости $m_{\text{кз}}$,

полной кавернозности $m_{\text{кп}}$,

открытой кавернозности $m_{\text{ко}}$,

закрытой кавернозности $m_{\text{кз}}$.

При отсутствии в породе изолированных пустот испытание образца ограничивать определением открытой пустотности, открытой пористости и открытой кавернозности.

4.1. Определение открытой пустотности

4.1.1. Установку для насыщения образцов пород жидкостью скомпоновать согласно принципиальной схеме приложения I из отдельных элементов общелабораторного оборудования, обеспечивающих раздельное вакуумирование образцов, рабочей жидкости (предназначенной для

насыщения образцов) и насыщения образцов под вакуумом.

4.1.2. Закрыть внешние каверны образцов, прозокотрагированых от углеводородов и солей, заполнителем (эпоксидной шпатлевкой или алебастром), не допуская, чтобы излишки выступали за контуры образца или размазались по его поверхности. Выбор эпоксидной шпатлевки (диэлектрика) или алебастра (токопроводящего материала во влажном состоянии) в качестве заполнителя внешних каверн диктуется последующим комплексом петрофизических исследований изучаемого образца. Приготовление алебастра сводится к перемешиванию 20 г просеянного порошка в 10 см³ дистиллированной воды.

При наличии на поверхности образца сложных извилистых каверновых пустот допустима предварительная промыска их ацетоном (если используется эпоксидная шпатлевка) или водой (при использовании алебастра). При заполнении каверн важно воссоздать поверхность образца в пределах каверны. Возможное незаполнение внутренней части каверны на результаты исследования не влияет.

Повторно сушить образцы так, как указано в п.3.5. настоящего стандарта, и взвесить их в воздухе, записав массу M_2 в журнал.

4.1.3. Рассчитать массу ($M_{зап}$) и объем ($V_{зап}$) заполнителя по формуле

$$M_{зап} = M_2 - M_1 \quad (1)$$

$$V_{зап} = \frac{M_2 - M_1}{\gamma_{зап}} \quad (2)$$

где M_1 - масса сухого образца без заполнителя в воздухе, г;

M_2 - масса сухого образца, внешние каверны которого заполнены заполнителем, в воздухе, г;

$\gamma_{зап}$ - плотность затвердевшего заполнителя, определяемая для исследуемой композиции, г/см³;

$V_{зап}$ - объем материала, заполняющего каверны, см³.

4.1.4. Образцы с закрытыми кавернами, доведенные до постоянной массы путем сушки, поместить в кристаллизатор и установить его на подставку в сосуде вакуумной установки.

4.1.5. Сухие образцы и жидкость, предназначенную для насыщения образцов, вакуумировать раздельно согласно таблицы приложения 2.

4.1.6. Рабочую жидкость постепенно, в течение 20 минут, пепрелускать в кристаллизатор с образцами при работающем вакуум-насосе до погружения их в жидкость на глубину 0,5-1,0 см. Продолжить вакуумирование сосуда с образцами до тех пор, пока образцы полностью пропитаются жидкостью.

Во время капиллярной пропитки под вакуумом следить за уровнем жидкости в сосуде, не допуская как обнажения образцов, так и слишком интенсивного подъема уровня жидкости. После окончания капиллярной пропитки поднять уровень жидкости в сосуде с образцами на 2-3 см над поверхностью образцов, а затем продолжить вакуумирование образцов, залитых жидкостью, в течение 30 минут. После прекращения вакуумирования поднять давление в сосуде с образцами, залитыми жидкостью, до атмосферного и выдержать в течение 16 час.

4.1.7. При испытании образцов очень плотных пород допустимо увеличение времени вакуумирования сухих образцов и образцов, залитых жидкостью, а также выдержка их в жидкости при избыточном давлении до 10 МПа.

Необходимую и достаточную продолжительность проведения операций следует подобрать для отдельных литологических типов пород путем последовательной серии взвешиваний после насыщения в разных условиях. Допускается также озвучивание залитых жидкостью образцов под вакуумом ультразвуком частотой 25-30 КГц в течение 5-10 минут для удаления пузырьков воздуха, способствующего лучшему насыщению.

4.1.8. Образцы, насыщенные рабочей жидкостью, взвесить в этой же жидкости, не допуская касания образцом стенок и дна стакана. Образцы при взвешивании в жидкости подвешивать на коромысле весов с помощью проволочки или капроновой нити изгластной массы.

Затем взвесить насыщенные образцы в воздухе. Значения массы образцов при двух взвешиваниях (M_3 и M_4) записать в журнал.

4.1.9. Объем кавернозно-пористого образца, внешние каверны которого закрыты заполнителем, а открытые пустоты (поры и каверны) насыщены рабочей жидкостью, ($V_{\text{кп}}$) в кубических сантиметрах рассчитать по формуле

$$V_{\text{кп}} = \frac{M_4 - M_3}{\gamma_x} \quad (3)$$

где M_4 - масса образца, внешние каверны которого закрыты заполнителем, а открытые пустоты насыщены рабочей жидкостью, в воздухе, г ;

M_3 - масса того же образца в рабочей жидкости, г ;

γ_x - плотность рабочей жидкости, насыщающей образец, г/см³.

4.1.10. Объем минеральной части кавернозно-пористого образца (с совместно с закрытыми порами и кавернами) - V'_M в кубических сантиметрах рассчитать по формуле

$$V'_M = \frac{M_2 - M_3 - V_{\text{зап}} \gamma_x}{\gamma_x} \quad (4)$$

4.1.11. Рассчитать минералогическую плотность образца с закрытыми порами и кавернами (кажущуюся минералогическую плотность) - γ'_M в граммах на кубический сантиметр по формуле

$$\gamma'_M = \frac{M_1 \gamma_x}{M_2 - M_3 - V_{\text{зап}} \gamma_x} \quad (5)$$

4.1.12. Рассчитать плотность кавернозно-пористого образца ($\gamma_{\text{кп}}$) в граммах на кубический сантиметр по формуле

$$\gamma_{\text{кп}} = \frac{M_1 \gamma_{\text{ж}}}{M_4 - M_3} . \quad (6)$$

4.1.13. Рассчитать открытую пустотность кавернозно-пористого образца ($m_{\text{кпо}}$) в долях единицы по формуле

$$m_{\text{кпо}} = 1 - \frac{\gamma_{\text{кп}}}{\gamma_{\text{ж}}} . \quad (7)$$

4.2. Определение открытой пористости и толной кавернозности

4.2.1. С образца, по которому определялась открытая пустотность, срезать алмазной пилой внешние каверны, заполненные заполнителем, а у образцов цилиндрической формы снять их на токарном станке со шлифовальным кругом. Из оставшегося образца выпилить пластины-фрагменты образца толщиной 4,0-4,5 мм массой 7-10 г каждая, осмотреть их под бинокулярным микроскопом и выделить среди них без признаков каверн не менее 3 пластин.

4.2.2. Определить открытую пористость каждого фрагмента образца, проэкстрагированного от углеводородов и солей, высущенного до постоянной массы и насыщенного рабочей жидкостью в соответствии с п.п. 4.1.2.-4.1.6. настоящего стандарта. Определить массу каждого фрагмента по п.4.1.8. настоящего стандарта.

Рассчитать открытую пористость каждого фрагмента образца (m'_0) в долях единицы по формуле

$$m'_0 = \frac{M_7 - M_5}{M_7 - M_6} . \quad (8)$$

где M_5 - масса сухого фрагмента образца в воздухе, г ;

M_6 - масса фрагмента образца, насыщенного рабочей жидкостью, в этой жидкости, г ;

M_7 - масса фрагмента образца, насыщенного рабочей жидкостью, в воздухе, г.

4.2.3. Рассчитать открытую пористость фрагментов пористой части кавернозно-пористого образца $m_{\text{по}}^1$ как среднеарифметическое значение из выполненных определений открытой пористости фрагментов образца.

4.2.4. Рассчитать плотность пористой части каждого фрагмента образца ($\gamma_{\text{п}}^1$) в граммах на кубический сантиметр по формуле

$$\gamma_{\text{п}}^1 = \frac{M_5 \gamma_{\text{ж}}}{M_7 - M_6} . \quad (9)$$

4.2.5. Рассчитать плотность пористой части кавернозно-пористого образца $\gamma_{\text{п}}$ как среднеарифметическое значение из вычисленных определений плотности фрагментов образца.

4.2.6. Рассчитать полную кавернозность кавернозно-пористого образца ($m_{\text{кп}}$) в долях единицы по формуле

$$m_{\text{кп}} = 1 - \frac{\gamma_{\text{п}}}{\gamma_{\text{ж}}} . \quad (10)$$

4.2.7. Рассчитать открытую пористость кавернозно-пористого образца ($m_{\text{по}}$), в долях единицы, по формуле

$$m_{\text{по}} = m_{\text{по}}^1 \cdot \frac{\gamma_{\text{кп}}}{\gamma_{\text{п}}} . \quad (11)$$

где $m_{\text{по}}^1$ - открытая пористость пористой части образца кавернозно-пористой породы, доли единицы.

4.3. Определение полной пустотности и полной пористости

4.3.1. Фрагменты образца, по которым определялись открытая пористость и плотность пористой части кавернозно-пористого образца, проэкстрагировать от рабочей жидкости, высушить и раздробить до зерен 0,5 мм, затем растереть до состояния порошка в ступке и перенести навеску в предварительно вымытый, высушенный пикнометр

(емкостью не более 50 см³).

4.3.2. Довести навеску до постоянной массы сушкой в вакуумном шкафу в соответствии с п.3.5 настоящего стандарта.

4.3.3. Залить пикнометр с измельченной породой подготовленной к испытаниям рабочей жидкостью на три четверти объема пикнометра и удалить воздух вакуумированием.

4.3.4. Долить рабочую жидкость в пикнометр с измельченной породой до метки и определить общую массу (пикнометра, измельченной породы и рабочей жидкости).

4.3.5. Определить массу пикнометра с рабочей жидкостью (без измельченной породы).

4.3.6. Рассчитать минералогическую плотность (γ_m) в граммах на сантиметр по формуле

$$\gamma_m = \frac{M_9 - M_8}{(M_{10} - M_8) - (M_{10} - M_9)} \cdot \gamma_x \quad . \quad (I2)$$

где M_9 - масса пикнометра с измельченной породой, г ;

M_8 - масса сухого пикнометра, г ;

M_{10} - масса пикнометра с рабочей жидкостью, г ;

M_{10} - масса пикнометра с измельченной породой и рабочей жидкостью, г .

4.3.7. Рассчитать полную пустотность ($m_{\text{кпп}}$) в долях единицы по формуле

$$m_{\text{кпп}} = 1 - \frac{\gamma_{\text{кпп}}}{\gamma_m} \quad . \quad (I3)$$

4.3.8. Рассчитать полную пористость породы ($m_{\text{пп}}$) в долях единицы по формуле

$$m_{\text{пп}} = \frac{\gamma_{\text{кпп}}}{\gamma_{\text{пп}}} - \frac{\gamma_{\text{кпп}}}{\gamma_m} \quad . \quad (I4)$$

4.4. Определение открытой и закрытой кавернозности ($m_{\text{ко}}$,

$m_{кз}$), закрытой пористости ($m_{пз}$), закрытой пустотности ($m_{кпп}$) сводится к расчетам по формулам, исходя из имеющихся в результате испытания данных.

$$m_{ко} = m_{кпп} - m_{по} \quad . \quad (15)$$

$$m_{кз} = m_{пп} - m_{ко} \quad . \quad (16)$$

$$m_{пз} = m_{пп} - m_{по} \quad . \quad (17)$$

$$m_{кпп} = m_{пп} - m_{ко} \quad . \quad (18)$$

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Погрешность определения емкостных характеристик пустотного пространства кавернозно-пористых пород складывается из ошибок взвешивания и систематических погрешностей, допускаемых из-за несовершенства методических приемов.

Относительная погрешность определения открытой пустотности кавернозно-пористых пород находится на уровне погрешности определения открытой пористости сцементированных пород жидконасыщением, которая согласно ГОСТ 26450.1-85 составляет:

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ более 15 % - 2 %,

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ от 5 до 15 % - 2 - 5 %,

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ менее 5 % - более 10 %.

5.2. Наибольшая абсолютная погрешность определения открытой кавернозности $\Delta m_{ко}$ равна сумме абсолютных погрешностей определения открытой пустотности $\Delta m_{кпп}$ и открытой пористости $\Delta m_{по}$

$$\Delta m_{ко} = \Delta m_{кпп} + \Delta m_{по} \quad . \quad (19)$$

Это составляет в соответствии с вышенназванными значениями:

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ более 15 % - 0,6 абсолют. % ,

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ от 5 до 15 % - 0,2 - 0,6 абсолют. % ,

при $m_{ко}$ и $m_{по}$ менее 5 % - 1,2 абсолют. % .

Относительная погрешность определения открытой кавернозности зависит от величины относительных погрешностей определения открытой пустотности и открытой пористости

$$\frac{\Delta m_{ко}}{m_{ко}} = \frac{m_{ко}}{m_{ко}} \cdot \frac{\Delta m_{кло}}{m_{кло}} + \frac{m_{по}}{m_{ко}} \cdot \frac{\Delta m_{по}}{m_{по}} . \quad (20)$$

Наибольшая относительная погрешность (при $m_{ко}$ менее 5 %) составляет 24 %.

5.3. Относительная погрешность определения полной пустотности и полной кристности определяется из выражения

$$\frac{\Delta m_{пп}}{m_{пп}} \approx \frac{\Delta \gamma_m - \Delta \gamma'_п}{\gamma_m - \gamma'_п} . \quad (21)$$

Наибольшая относительная погрешность измерения (при $m_{пп}$ менее 5 %) составляет 8 %.

5.4. Наибольшие абсолютные погрешности определения открытой пустотности $\Delta m_{кло}$, закрытой пористости $\Delta m_{пз}$ и закрытой кавернозности $\Delta m_{кз}$ равны суммам абсолютных погрешностей определений параметров, участвующих в расчетах по формулам (I6 - I8). Следовательно, при $m_{кло}$ и $m_{по}$ менее 5 %, она может достигать 2,4 абсолют. % .

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ОБРАЗЦОВ

6.1. При подготовке промаркированных образцов пород к испытанию перед началом работ проверить отсутствие трещин на аппарате Соколета, герметичность всех соединений, надежность закрепления аппарата и исправность электроплитки.

6.2. Экстракцию углеводородов из образцов проводить в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией, обеспечивающей полное уда-

ление паров растворителей.

6.3. Постоянно наблюдать за уровнем экстрагента в аппарате Соколета и не допускать полного испарения из колбы. Доливать растворитель только при неработающем аппарате.

6.4. Следить за циркуляцией воды в холодильнике аппарата. В случае недостаточного напора или прекращения подачи воды аппарат немедленно выключить.

6.5. В лаборатории обязательно иметь огнетушитель, песок, кошму и другие средства пожаротушения.

6.6. В лаборатории должен находиться рубильник для отключения электроэнергии во всех точках работы с током. В случае загорания все оборудование обесточить.


6.7. При вакуумировании образцов и рабочей жидкости стеклянные сосуды укрывать сеткой или кожухом.

6.8. Приготовление шпатлевки (смешение эпоксидной композиции с отвердителем) и заполнение ею внешних каверн образца породы производить в резиновых перчатках. При попадании шпатлевки, композиции или отвердителя на кожу удалить их сухим тампоном с последующей обработкой кожи спиртом или ацетоном, затем теплой водой с мылом. При попадании отвердителя в глаза, немедленно промыть их теплой водой. При работе со шпатлевкой не допускать прием пищи и курение.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

Принципиальная схема установки для вакуумирования и насыщения рабочей жидкостью образцов пород



1 - сосуд для вакуумирования рабочей жидкости;

2 - вакуумный эжектор;

3 - кристаллизатор с образцами;

4 - образцовый вакуумметр;

5 - ловушка;

6 - вакуумный насос;

7 - трехходовые краны;

8 - двухходовой кран.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Таблица режимов насыщения образцов для определения
коэффициента открытой зориотости жилюнасыщением

Масса образца, г	Проница- емость, мкм ²	Время, ч			
		вакууми- рованных образ- цов	капил- лярной пропит- ки под ваку- умом	донасыщении при ат- мосферном давлении	под давле- нием
от 20 до 60	10^{-2}	2	0,2	10	0,5
	$10^{-3} - 10^{-2}$	3	0,5	24	1,0
	$10^{-4} - 10^{-3}$	4	0,5	48	1,5
	10^{-4}	6	1,0	72	2,0
от 300 до 800	10^{-2}	3	0,5	24-48	1,0
	$10^{-3} - 10^{-2}$	4	1,0	18-72	2,0
	$10^{-4} - 10^{-3}$	5	2,0	72-96	3,0
	10^{-4}	8	2,0	96-192	4,0

С.18 ОСТ 39-236-89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства нефтяной промышленности

от 06.02. 1989 г. № 100

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Г.Ковалев, В.С.Уголев, В.В.Кузнецов, Ю.С.Малыникова,

В.П.Юрчак, Т.М.Макоимова

СОИСПОЛНИТЕЛИ Я.Д.Джавадов,

В.И.Петерсилье, Ю.Я.Белов, О.Ф.Мартинцов, В.П.Потапов

ЗАРЕГИСТРИРОДАН Всесоюзным информационным фондом стандартов и
технических условий
за № 8425847 от 27.04. 1989 г

Срок первой проверки 1992 г.

периодичность проверки 5 лет.

ВВЕДЕН ВНЕРЬ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 26450.1-85, ОСТ 39-187-85	Введение, п.б.1.
ГОСТ 26449.1-85	3.4.
ГОСТ 4-84, ГОСТ И8300-87,	Раздел 2
ГОСТ И7299-78, ГОСТ 5955-75,	
ГОСТ 6709-72, ГОСТ 4233-77,	
ТУ 6-09-4711-81, ГОСТ 3956-76 Е,	
ГОСТ 10277-76, ГОСТ 2768-84,	
ГОСТ 10110-78 Е, ТУ 26-12-392-73,	
ТУ 26-12-400-74, ГОСТ 26336-82 Е	
(СТ СЭВ 2945-81), ГОСТ 14919-83 Е	
ТУ 16-531-545-75, ГОСТ 23932-79 Е,	
ГОСТ И2026-76, ГОСТ 22524-77 Е	
(СТ СЭВ 3352-81), ГОСТ 400-80 Е,	
ГОСТ 9871-75 Е,	

Подп. к печати 17/2 1989 г. Ф.П.Л. 1.25 Тираж 500

Типография ХОЭУ Миннефтепрома, ЗОк 1210