

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  
И ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ И  
УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ

методики контроля и поверки

6

Меры

Москва 1991

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ  
методик контроля и поверки

- Книга 1 Калибры
- Книга 2 Микрометрические приборы
- Книга 3 Штангенинструмент
- Книга 4 Головки измерительные, индикаторы и индикаторные приборы
- Книга 5 Приборы для угловых измерений
- Книга 6 Меры
- Книга 7 Поверочный инструмент

**Составители: отдел стандартизации  
ВНИИизмерения.**

Методики контроля и поверки (МИ) средств контроля и измерений (СКИ), выпускаемые специализированными заводами Минстанкпрома СССР, сгруппированы по видам СКИ в сборнике из семи книг. В это издание вошли в основном все МИ, утвержденные на конец 1990 г.

Сборники дополнены техническими характеристиками СКИ, выпускаемых по техническим условиям (ТУ), что создает условия контроля и поверки при отсутствии ТУ.

Порядок введения МИ на предприятиях в соответствии с РД50-661-88.

В книге 6 сборника помещены методики поверки, контроля и метрологической аттестации плоскопараллельных концевых мер длины, призматических мер плоского угла, образцовых колец и принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины.

Данный сборник МИ предназначен для метрологических служб предприятий и организаций отраслей машиностроения и органов Госстандарта.

Отзывы и предложения направлять по адресу: 129626, Москва, ул. Ново-Алексеевская, 13, ВНИИизмерения. Тел. 292-91-10.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

"ГСИ. Меры длины концевые плоскопераллельные  
образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов  
точности I-5 длиной до 100 мм. Методика поверки"

МИ 2079-90

Дата введения 01.01.91

Настоящая рекомендация распространяется на плоскопераллельные концевые меры длины (далее – концевые меры) от 0,1 до 100 мм включительно образцовые 3 и 4-го разрядов в соответствии с МИ 1604-87 и рабочие классов точности I-5 по ГОСТ 9038-90 и устанавливает методику первичной поверки рабочих концевых мер и периодических поверок для рабочих и образцовых концевых мер.

По методике настоящей рекомендации следует проводить определение метрологических характеристик концевых мер при их метрологической аттестации в качестве образцовых средств измерений. Порядок проведения метрологической аттестации по ГОСТ 8.326-89.

Рекомендация соответствует СТ СЭВ 721-77 и МР МОЗМ №30.

### I. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

I.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. I.

Таблица I

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Средства поверки и их метрологические и основные технические характеристики	Проведение операции при		
			выпус- ке из произ- водст- ва	выпус- ке из ремон- та	пери- одичес- кой по- верке
Внешний осмотр	3.1		Да	Да	Да

## Продолжение табл. I

Наименование операции	Номер пункта рекомендаций	Средства поверки и их метрологические и основные технические характеристики	Проведение операции при		
			выпуске из производства	выпуске из ремонта	периодической поверке
Проверка притягаемости к вспомогательной пластине; друг к другу (по усилию сдвига)	3.2	Нижние плоские стеклянные пластины типа ПМ60, класса точности 2 по ГОСТ 2923-75; динамометр по ГОСТ 13837-79	Да	Да	Да
Определение отклонения от плоскости измерительных поверхностей в свободном (непрятормом) состоянии концевых мер классов точности I-5	3.3	Нижние плоские стеклянные пластины типа ПМ60, класса точности 2 по ГОСТ 2923-75; линейка поверочная ЛД-50 класса точности 0 по ГОСТ 8026-75; концевые меры длины класса точности I по ГОСТ 9038-89	В	Нет	Нет
Определение отклонения длины от номинальной и отклонение от плоскопараллельности образцовых концевых мер 3-го разряда и рабочих класса точности I	3.4	Образцовые концевые меры 2-го разряда в соответствии с МИ 1604-87; индуктивная двухконтактная установка с математическим обеспечением модели 70701 по ТУ2-034-223-87 или интерферометр типа ИКПВ и ИКПГ с ценой деления 0,05 мм; стойка типа С-1, измерительный стол со сферической вставкой и стол с выступающим средним ребром по ГОСТ 10197-70; измерительные наконечники типа НГС14 и НГС20 класса точности 0 по ГОСТ 11007-66	Да	Да	Да

## Продолжение табл. I

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Средства поверки и их метрологические и основные технические характеристики	Проведение операции при		
			выпуске из производства	выпуске из ремонта	периодической поверке
Определение срединной длины образцовых концевых мер 3-го разряда	3.4	Образцовые концевые меры 2-го разряда в соответствии с МИ 1604-87; индуктивная двухконтактная установка с математическим обеспечением модели 70701 по ТУ2-034-223-87 или интерферометр типа ИКПВ и ИКПГ с ценой деления 0,05 мкм; стойка типа С-1, измерительный стол со сферической вставкой и стол с выступающим средним ребром по ГОСТ 10197-70; измерительные наконечники типа НС14 и НС20 класса точности С по ГОСТ 11007-66	Да*	Да*	Да
Определение отклонения длины от номинальной и отклонение от плоскопараллельности образцовых концевых мер 4-го разряда и рабочих классов точности 2, 3, 4 и 5	3.4	Образцовые концевые меры 3-го разряда в соответствии с МИ 1604-87; индуктивная двухконтактная установка с математическим обеспечением модели 70701 по ТУ2-034-223-87 или автомат для поверки концевых мер АПМ-100 по ТУ3-3.2070-88, или контактный интерферометр типа ИКПВ и ИКПГ	Да	Да	Да

\* Операция – определение срединной длины при выпуске из производства и ремонта проводится в случае выпуска образцовых концевых мер

## Продолжение табл. I

Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Средства поверки и их метрологические и основные технические характеристики	Проведение операции при		
			выпуск е из производства	выпуск е из ремонта	периодической поверке
Определение срединной длины образцовых концевых мер 4-го разряда	3.4	с ценой деления 0,1 мкм, или оптиковар типа ОИП по ГОСТ 10593-74, или пружинные измерительные головки типа ОИГИ по ГОСТ 6933-81; стойка типа С-1, измерительный стол со сферической вставкой и стол с выступающим средним ребром по ГОСТ 10197-70; измерительные наконечники типа НГС14 и НГС20 класса точности I по ГОСТ 11007-66 To же			Да <sup>*</sup>

## Примечания:

1. Буква В означает, что данная операция поверки производится по методике предприятия-изготовителя выборочно для отдельных концевых мер, при условии, что технологией производства обеспечивается их идентификация.

2. Допускается применение средств поверки, не указанных в табл. I, при условии, что они обеспечивают установленную МИ И604-87 точность измерений.

3. Допускается не проверять притираемость концевых мер 4-го разряда и классов точности 3-5 специальных наборов (по ГОСТ 9038-89, приложение 3), находящихся в эксплуатации и не предназначенных для притирания к ним других концевых мер.

4. При поверке концевых мер длины классов точности 4 и 5 допускается применение приборов с дискретностью отсчета 1 мкм (например, вертикальный и горизонтальный оптиметры)

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать условия, указанные в МИ 1604-87.

2.1.1. При измерениях методом сравнения стальных концевых мер с твердосплавными допускаемые отклонения температуры от 20°C не должны превышать значений, указанных в табл.2.

Таблица 2

Разряд образцовых концевых мер	Допускаемое отклонение температуры от 20°C при измерениях концевых мер номинальной длины, $\pm$ °C		
	до 2 мм	св. 2 до 4,5 мм	св. 4,5 до 10 мм
3	2	1	0,5
4	4	2	0,8

2.1.2. В случае несоблюдения указанных температурных условий в полученный результат измерений длины концевой меры должна быть внесена поправка  $\delta_{Lx}$  на разность температурных коэффициентов линейного расширения образцовой и поверяемой концевых мер по формуле

$$\delta_{Lx} = [(L_o - L_n) (t - 20)] L \quad \text{мкм},$$

где  $\alpha_0$  и  $\alpha_n$  - температурные коэффициенты линейного расширения образцовой и поверяемой концевых мер,  $10^{-6} \text{К}^{-1}$ ;  
t - температура рабочего пространства, в котором проводят поверку,  $^{\circ}\text{C}$ ;  
L - номинальная длина концевой меры, м.

2.2. Средняя скорость изменения температуры помещения не должна превышать  $0,3^{\circ}\text{C}/\text{ч}$ .

2.3. Для определения температуры рабочего пространства применяют термометры с ценой деления  $0,1^{\circ}\text{C}$ .

2.4. Перед проведением поверки концевых мер должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

2.4.1. Концевые меры в упаковке необходимо выдержать в помещении не менее 6 ч, если при транспортировании температура отличалась от нормальной более чем на  $10^{\circ}\text{C}$ .

2.4.2. После распаковывания концевые меры должны быть промыты растворителем по ГОСТ 443-76 или авиационным бензином по ГОСТ 1012-72 и протерты чистой сухой салфеткой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 11680-76 или ГОСТ 7259-77.

Плоские стеклянные пластины должны быть промыты этиловым ректифицированным спиртом по ГОСТ 18300-87 и протерты салфеткой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 11680-76.

Подготовительные работы надо проводить в помещении с вытяжной вентиляцией или с вытяжным шкафом.

2.4.3. После промывки перед проведением операции - проверка притираемости - концевые меры и пластины необходимо выдержать на рабочем месте не менее 20 мин.

2.4.4. После проверки притираемости длительность выдержки концевых мер (образцовой и поверяемой) на столе вблизи прибора должна быть не менее: 0,3 ч - для концевых мер номинальной длиной до

4,5 мм включительно; 0,5 ч - для концевых мер выше 4,5 до 10 мм включительно; 1 ч - для концевых мер выше 10 до 50 мм включительно; 1,5 ч - для концевых мер выше 50 до 100 мм.

2.4.5. Индуктивная двухконтактная установка мод. 7070I и автомат АДМ-100 должны быть подключены для прогрева в сеть за 30 мин до начала поверки.

Все подготовительные операции по настройке и вводу программы должны проводиться согласно паспортам, прилагаемым к установкам.

2.4.6. В двухконтактных установках после каждой установки преобразователей необходимо произвести регулировку соосности наконечников верхнего и нижнего преобразователей. На горизонтальных контактных приборах измерительные наконечники также устанавливают соосно.

2.4.7. На интерферометрах типа ИКПВ и ИКПГ необходимо установить цену деления 0,05 или 0,1 мкм. Правильность установки цены деления необходимо контролировать ежедневно перед началом работы.

2.4.8. Установить измерительный стол для вертикальных контактных приборов в зависимости от номинальной длины поверяемых концевых мер: для концевых мер от 0,3 до 10 мм включительно - стол с выступающей измерительной вставкой; для концевых мер выше 10 до 100 мм - ребристый стол с выступающим средним ребром.

2.4.8.1. Стол с выступающей сферической вставкой устанавливают так, чтобы центры сферических поверхностей вставки и измерительного наконечника были соосны.

2.4.8.2. Стол с выступающим средним ребром устанавливают так, чтобы середина выступающего ребра стола была совмещена с вершиной сферического наконечника.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых концевых мер следующим требованиям.

3.1.1. Упаковка, комплектность и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9038-89.

3.1.2. На измерительных и нерабочих поверхностях концевых мер, находящихся в эксплуатации или выпускемых из ремонта, допускается наличие незначительных дефектов (щаранин, забоин и т.п.), расположенных не в зоне измеряемых точек и не влияющих на притиряемость и эксплуатационные свойства.

#### 3.2. Проверка притиряемости

3.2.1. Концевые меры притирают к плоской стеклянной пластине сначала одной, а затем другой измерительной поверхностью. Наблюдая поверхность концевой меры через пластину, слегка прижимают пластину к концевой мере до появления интерференционных полос, увеличивая нажим на меру и осторожно перемещая ее в поперечном направлении в одну или другую сторону, добиваются постепенного их исчезновения.

3.2.2. При проверке притиряемости концевых мер номинальной длиной до 5 мм можно притирать концевую меру сначала нижней измерительной поверхностью к плоской стеклянной пластине и, затем, не снимая ее, притирать другую стеклянную пластину к верхней измерительной поверхности.

3.2.3. При проведении операции, во избежании прогрева стеклянных пластин и поверяемых концевых мер, необходимо пользоваться поочередно несколькими стеклянными пластинами и салфетками из хлопчатобумажной ткани.

3.2.4. Качество притираемости измерительных поверхностей концевых мер оценивается по наличию интерференционных оттенков в белом свете и должно соответствовать требованиям ГОСТ 9038-89 и МИ 1604-87.

3.2.5. Концевые меры, у которых притираемость одной из измерительных поверхностей не удовлетворяет требованиям, указанным в п.3.2.4, бракуются и дальнейшей поверке не подлежат.

3.2.6. Проверка притираемости концевых мер друг к другу (только при выпуске из производства) определяется по усилию сдвига при помощи динамометра. Для стальных мер усилие сдвига должно быть от 29,4 до 78,5 Н, для концевых мер из твердого сплава - от 29,4 до 98,1 Н.

### 3.3. Определение отклонения от плоскостности

3.3.1. Определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины выше 0,9 до 3 мм в свободном состоянии производят при выпуске из производства и ремонта одновременно с проверкой притираемости. Для этого концевую меру прикладывают к стеклянной пластине и наблюдают интерференционные полосы, располагая их вдоль длинного и затем вдоль короткого ребра. Производят отсчет максимальной стрелы прогиба  $\Delta h$  интерференционной полосы.

Отклонение от плоскостности подсчитывают по формуле

$$\Delta L = \Delta h \cdot \lambda / 2$$

где:  $\lambda$  - длина волны света, принимаемая равной 0,6 мкм.

3.3.2. Кроме метода приведенного в п.3.3.1, определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины в свободном состоянии можно проводить с помощью поверочной линейки ЛД-50 путем наблюдения щели (просвета) между гранью линейки и проверяемой поверхностью.

Острое ребро поверочной линейки ЛД-50 прикладывают вдоль длинного и вдоль короткого ребер измерительных поверхностей концевой меры. Размер щели (просвета) оценивают визуально, сравнивая с "образцом просвета".

Для получения образца просвета к нижней плоской стеклянной пластине притирают три концевые меры, разность номинальных длин которых равна 2 мкм. Две одинаковые меры с большей длиной (например 1,007 мм) притирают по краям, а меру с меньшей длиной (например 1,005 мм) притирают между ними. При наложении ребра поверочной линейки на концевые меры в направлении, параллельном их короткому ребру, получаем "образец просвета" размером 2 мкм.

3.3.3. Отклонение от плоскости измерительных поверхностей концевых мер в свободном состоянии не должно превышать 2 мкм в соответствии с ГОСТ 9038-89.

3.4. Определение срединной длины, отклонения длины от номинальной и отклонения от плоскопараллельности образцовых концевых мер 3 и 4-го разрядов и рабочих классов точности I-5.

3.4.1. При проведении измерений на индуктивной двухконтактной установке с математическим обеспечением мод. 7070I концевые меры устанавливаются в соответствующие кассеты: образцовую – в гнездо с маркировкой "0", поверяемую – в гнездо с маркировкой "П". Перед измерением, концевые меры, вложенные в кассеты, выделяются на подставке, входящей в комплект прибора, в течение времени, указанного в п.2.4.4. Затем концевые меры устанавливают на измерительный столик, таким образом, чтобы наконечник преобразователя входил в контакт с измерительной поверхностью образцовой концевой меры.

3.4.2. По программе, введённой в МикроЭВМ, столик с манипулятором осуществляет перемещение концевых мер от образцовой к

проверяемой и от одной проверяемой точки к другой согласно п.3.4.7. Управление электромагнитами арретиров осуществляется в соответствии с указаниями п.3.4.5. Результаты измерений отражаются на цифровом электронном блоке и вводятся в ЭВМ. ЭВМ производит обработку поступающей информации и ее анализ. Результаты обработки выводятся в цифровой форме печатающим устройством и на экран телевизионного индикатора. Управление работой установки осуществляется оператором с клавишиного поля микроЭВМ.

Программное обеспечение математической обработки результатов измерений соответствует п.4.1.

3.4.3. Если проверяемые концевые меры отвечают требованиям МИ 1604-87 и ГОСТ 9038-89 для соответствующего разряда (класса), то установка отпечатает параметры измеренной концевой меры согласно приложению .

Если проверяемая концевая мера не удовлетворяет требованиям заданного разряда (класса), то на экране телевизора появится надпись "БРАК" и значения параметров, превышающих установленные требования.

3.4.4. Проверка концевых мер на автоматизированном приборе АПМ-100 осуществляется методом непосредственной оценки или методом сравнения с образцовой мерой. Управление прибора осуществляется с клавиатуры пульта управления, на котором находится индикация состояния прибора и цифровое табло.

Программное обеспечение предназначено для управления перемещениями пиноли по координате "z" и механизма перемещения концевых мер по координатам "x" и "у" для измерения в пяти точках согласно п.3.4.7, проведения математической обработки результатов измерения в соответствии с п.4.1, ведения протокола и распечатки свидетельства.

3.4.5. При проведении поверки концевых мер на вертикальных приборах (типа ИКПБ или оптико-механических) с ребристым столом с выступающей сферической вставкой или с выступающим средним ребром, поверяемую и образцовую концевые меры оператор устанавливает в держателях поперек ребер стола, чтобы поверяемая концевая мера была ближе к оператору.

Осторожно опускают измерительную головку прибора до касания со срединной (центральной) точкой измерительной поверхности образцовой концевой меры. Микрометрической подачей устанавливают показание прибора приблизительно на нуль.

Измерительный наконечник арретируют 3-5 раз и, убедившись, что показания прибора изменяются в пределах не более 0,02 мкм при поверке образцовых концевых мер 3 и 4-го разрядов и рабочих концевых мер классов точности I и 2 или в пределах 0,2 мкм при поверке концевых мер классов точности 3, 4 и 5 снимают отсчет с точностью до десятых долей деления шкалы. В протоколе фиксируется наиболее часто повторяющееся показание прибора (или среднее из показаний).

Затем, не меняя установки прибора, приподнимают арретирам измерительный наконечник и, подведя под него поверяемую концевую меру, производят отсчеты в пяти точках в соответствии с указаниями п.3.4.7. Затем возвращают на измерительную позицию<sup>ж</sup> образцовую концевую меру и производят повторный отсчет аналогичным образом.

3.4.6. При проведении поверки концевых мер выше 10 до 100 мм включительно на горизонтальных приборах образцовую и поверяемую концевые меры устанавливают на столе рядом, узкими нерабо-

<sup>ж</sup> Положение концевой меры на приборе между чувствительными элементами (измерительными наконечниками или преобразователями) или между чувствительными элементами и измерительным столом, в котором производится измерение.

чими поверхностями и закрепляют держателем. Во избежание нагрева концевых мер рекомендуется пользоваться хлопчатобумажной или замшевой салфеткой или перчатками.

Измерительная и пинольная бабки должны быть при этом раздвинуты настолько, чтобы была исключена возможность повреждения измерительных поверхностей концевых мер и измерительных наконечников при перемещении стола.

Перемещая стол прибора, устанавливают образцовую концевую меру срединными точками измерительных поверхностей против измерительных наконечников. Бабку пиноли перемещают до соприкосновения с измерительной поверхностью образцовой концевой меры и закрепляют стопорным винтом пиноли. При этом верхняя плавающая площадка стола прибора должна быть в среднем положении. Измерительную бабку осторожно перемещают до соприкосновения измерительного наконечника с другой измерительной поверхностью образцовой концевой меры. Момент контакта фиксируется началом движения шкалы прибора и измерительная бабка закрепляется стопорным винтом.

Для устранения перекоса концевой меры относительно оси измерения добиваются минимального показания прибора поворотом стола вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Микрометрическим винтом пиноли или измерительной бабки устанавливают показания прибора вблизи нуля. Затем арретируют наконечник и снимают отсчет в соответствии с указаниями п.п.3.4.5 и 3.4.7.

Не меняя установки измерительной и пинольной бабок, отводят арретиром измерительный наконечник, перемещая стол в поперечном направлении, вводят из измерительную позицию поверяемую концевую меру. Затем производят отсчеты во всех подлежащих проверке точках и повторный отсчет по образцовой концевой мере в соответствии с указаниями п.3.4.7. При этом перед каждым отсчетом следует поворотом и наклоном стола добиваться минимального показания прибора.

При поверке концевых мер номинальной длиной от 0,1 до 0,29 мм включительно операции поверки производят аналогично. При этом образцовая и поверяемая концевые меры не размещаются на столе, а вручную вводятся между измерительными наконечниками и измеряются в подвешенном состоянии. Вместо арретирования концевую меру показывают рукой. В качестве отсчета принимают наиболее часто повторяющееся минимальное показание.

3.4.7. Для определения срединной длины и отклонений от номинальной длины и от плоскопараллельности при измерениях методом сравнения длины поверяемых концевых мер с образцовыми при помощи контактных средств поверки проводят измерения и отсчеты в следующей последовательности:

на образцовой концевой мере в срединной точке – отсчет  $O_H$  (ноль начальный);

на поверяемой концевой мере в срединной точке – отсчет  $C_1$  и в четырех угловых точках измерительных поверхностей на расстоянии 1-2 мм от прилегающих нерабочих поверхностей – отсчеты  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$  и снова в срединной точке – отсчет  $C_2$ ;

на образцовой концевой мере в срединной точке – повторный отсчет  $O_K$  (ноль конечный).

Расхождения между отсчетами  $O_H$  и  $O_K$ ,  $C_1$  и  $C_2$  при поверке образцовых концевых мер 3-го разряда и рабочих класса точности I не должны превышать классов точности 2 и 3 – 0,1 мкм и рабочих концевых мер классов точности 4 и 5 – 0,4 мкм.

Если расхождения превышают указанные значения, измерения следует повторить.

Все полученные отсчеты заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении.

## 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. По полученным отсчетам вычисляют отклонения от плоскопараллельности, от номинальной длины, от срединной длины и среднюю длину концевой меры.

4.4.1. Из отсчетов  $O_H$ ,  $O_K$  и  $C_I$ ,  $C_2$  вычисляют средние значения  $O_{cp}$  и  $C_{cp}$ .

Для определения отклонения от плоскопараллельности —  $L$  вычисляется разность между наибольшими и наименьшими отсчетами из  $C_{cp}$ ;  $a$ ;  $b$ ;  $d$ ;  $e$ . Максимальная по абсолютному значению разность принимается за отклонение от плоскопараллельности концевой меры.

Для определения отклонения от номинальной длины —  $\Delta L_N$  вычисляют  $\Delta l_{max}$  — максимальную разность между одним из отсчетов  $C_{cp}$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $d$ ,  $e$  и отсчетом  $O_{cp}$  и алгебраически суммируют с  $\Delta L$  обр.

$$\Delta L_N = \Delta L \text{ обр} + \Delta l_{max}$$

где:  $\Delta L$  обр — отклонение срединной длины образцовой концевой меры, мкм.

Для определения отклонения срединной длины от номинального значения —  $\Delta Z_{пов}$  и срединной длины —  $L_{пов}$  поверяемой меры вычисляют разность срединных длин поверяемой и образцовой концевых мер —  $\Delta l_c$ .

$$\Delta l_c = C_{cp} - O_{cp}$$

Если  $O_{cp}$  равен нулю, то

$$\Delta l_c = C_{cp}$$

$$\Delta L_{пов} = \Delta L \text{ обр} + \Delta l_c$$

При необходимости учета условий приведенных в п.п.2.1.1 и 2.1.2.

$$\Delta L_{\text{ПОВ}} = \Delta L_{\text{обр}} + \Delta l_c + \delta L_{\alpha}$$

Срединную длину поверяемой концевой меры  $L_{\text{ПОВ}}$  вычисляют по формуле

$$L_{\text{ПОВ}} = L + \Delta L_{\text{ПОВ}}$$

где:  $L$  - номинальная длина поверяемой концевой меры, мм;

$\Delta L_{\text{ПОВ}}$  - отклонение срединной длины поверяемой меры, мм.

Значения результатов измерений следует округлять согласно указаниям МИ 1604-87 для образцовых концевых мер 3-го разряда и рабочих классов точности I - до 0,01 мкм; для образцовых 4-го разряда и рабочих классов точности I - до 0,01 мкм; для образцовых 4-го разряда и рабочих классов точности 2, 3, 4, 5 - до 0,1 мкм.

4.4.2. При поверке рабочих концевых мер класса точности 4 и 5 допускается не учитывать отклонение срединной длины от номинальной образцовой концевой меры 4-го разряда при условии, что отклонения длины от номинального значения образцовых мер не превышают допускаемых для классов точности 2 и 3 (соответственно). Отклонение срединной длины образцовых концевых мер от номинальной длины

$\Delta L_{\text{обр}}$  принимается равным нулю.

При этом отклонение от номинальной длины поверяемой концевой меры  $\Delta L_N$  находят из равенства

$$\Delta L_N = \Delta l_{\text{max}}$$

За отклонение длины концевой меры от номинальной ( $\Delta L_N$ ) принимают максимальное значение разности между одним из пяти отсчетов  $C_{\text{ср}}, a, b, d, e$  и отсчетом  $0_{\text{ср}}$  или если отсчет  $0_{\text{ср}}$  равен нулю, то равно наибольшему по абсолютному значению отсчету из указанных пяти.

4.4.3. Отклонения от плоскопараллельности (  $h$  ) и отклонения длины концевой меры от номинальной (  $\Delta L_N$  ) не должны превышать значений, установленных ГОСТ 9038-89 или МИ 1604-87.

#### 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. На наборы плоскопараллельных концевых мер длины (или отдельные концевые меры) по результатам поверки оформляются документы в соответствии с указаниями МИ 1604-87.

5.2. Результаты метрологической аттестации оформляются в соответствии с ГОСТ 8.326-89.

5.3. В случае отрицательных результатов поверки концевые меры к выпуску в обращение и применению не допускаются и на них выдают извещение о непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
справочное

## ПРОТОКОЛ №

проверки набора плоскопараллельных концевых мер длины №.....  
разряда..... (класса точности)....., изготовленного.....,  
принадлежащего....., поверенного по набору №.....,  
разряда....., при температуре.....<sup>0</sup>С, на образцовом  
средстве измерения..... №.....

МКМ

L	O <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	a	b	d	e	h	Δl <sub>max</sub>	ΔL <sub>N</sub>	Δl <sub>c</sub>	ΔL <sub> поб</sub>	Класс ти	Данные точнос- ти	внешни- го осмотра
ММ	ΔL <sub>loop</sub>	<u>O<sub>1</sub></u>	<u>C<sub>1</sub></u>	<u>O<sub>2</sub></u>	<u>C<sub>2</sub></u>	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>d</u>	<u>e</u>	<u>h</u>	<u>ΔL<sub>N</sub></u>	<u>Δl<sub>c</sub></u>	<u>ΔL<sub> поб</sub></u>			

Проверку проводил оператор

Подпись поверителя

" \_\_\_\_ " 19 \_\_\_\_ г.

МИ 2079-90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР по управлению качеством и стандартам  
ИСПОЛНИТЕЛИ: Е.И.Латышева (руководитель темы), Г.Ю.Царева
2. УТВЕРЖДЕНА НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС
4. ВЗАМЕН ГОСТ 8.306-78

	Содержание	Стр.
МИ 1604-87	Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки (взамен ГОСТ 8.166-75)	3
МИ 1994-89	Рекомендация. Меры длины концевые плоскопараллельные 0 класса точности. Методика поверки. (Введена впервые)	15
МИ 2079-90	ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности I-5 длиной до 100 мм. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.306-78)	19
МИ 2066-90	Рекомендация. Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Методика контроля (взамен ГОСТ 8.360-79)	38
МИ 1758-87	ГСИ. Меры плоского угла призматические. Методика поверки (взамен ГОСТ 8.175-75)	51
МИ 928-85	Образцовые кольца 3-го разряда. Методика метрологической аттестации (введена впервые)	75
МИ 82-87	ГСИ. Кольца образцовые 4-го разряда для нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверки (взамен МИ 82-76)	82

Подписано в печать 14.12.90.  
Заказ 2581. Тираж 1000 экз. Объем 5,5

---

Типография Минстанкпрома СССР