

**СССР**

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

**ОБРАБОТКА ЦЕНТРОБЕЖНО-ПЛАНЕТАРНАЯ  
ДЕТАЛЕЙ**

**ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС**

**ОСТ 180529-84**

**Издание официальное**

УДК 669-136:658.512.6

Группа Т53

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

### ОБРАБОТКА ЦЕНТРОБЕЖНО-ПЛАНЕТАРНАЯ ДЕТАЛЕЙ

ОСТ 180529-84

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Лит.изм.  
№ изв.

Распоряжением Министерства от 10.07. 19 84 г. № 087-16  
срок действия установлен с 01.07. 19 85 г.

Настоящий стандарт распространяется на центробежно-планетарную обработку деталей после штамповки, литья и механической обработки.

Стандарт устанавливает типовой технологический процесс удаления заусенцев, облоя и скругления острых кромок на установках типа УЗЦ-901.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТАЛЯМ

##### 1.1. Требования к деталям, поступающим на обработку

1.1.1. Габаритные размеры и материал деталей должны соответствовать требованиям табл. 1.

1.1.2. Детали должны быть очищены от грязи и жира.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Издание официальное

ГР № 8333793 от 29.11.84

Перепечатка воспрещена

1.1.3. Толщина основания заусенца должна быть не более 0,25 (S - толщина деталей в мм) и не превышать 0,2 мм.

1.1.4. Шероховатость поверхностей деталей должна быть в пределах Rz 80,00-Ra0,80 мкм по ГОСТ 2789-73.

1.1.5. На поверхностях деталей допускаются отдельные риски, раковины и поры в пределах, допускаемых условиями поставки исходных материалов.

1.1.6. Необходимые в процессе обработки деталей оборудование, приспособления, инструмент и материалы приведены в приложении 1, справочном.

## 1.2. Требования к готовым деталям

1.2.1. После обработки острые кромки на деталях должны быть скруглены, заусенцы и облой сняты.

1.2.2. Шероховатость поверхности не должна быть ниже исходной.

1.2.3. На поверхностях деталей допускается сохранение отдельных рисков, раковин и пор в пределах, допускаемых условиями поставки исходных материалов.

Примечание. Габаритные размеры обрабатываемых поверхностей изменяются на 5-10% толщины основания заусенца.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К выполнению работ по данному технологическому процессу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр согласно приказу № 400 Минздрава СССР и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79 и "Положением о порядке проведения инструктажа и обучения по технике безопасности рабочих, инженерно-технических работников и служащих на предприятиях отрасли", введенным ЦП-165 Министерства от 16 октября 1972 г.

2.2. Организация и выполнение технологического процесса, применяемое оборудование должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.3.002-75 и "Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию № 1042-73", утвержденным Министерством здравоохранения СССР 4 апреля 1973 г.

2.3. При нарушении правил эксплуатации оборудования и технологического процесса могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы:

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами, предельно допустимые концентрации (ПДК), класс опасности и краткие токсикологические характеристики которых приведены в приложении 2, справочном.

Лит. изм.

№ 438.

Име. № документа

Име. № серии



2.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК по ГОСТ 12.1.005-76.

2.5. Производственные и вспомогательные помещения должны отвечать требованиям СН 245-71, СНиП 11-90-81 и СНиП 11-92-76.

2.6. Производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, СНиП 11-33-75 и "Правилами проектирования, монтажа, приемки и эксплуатации вентиляционных установок", утвержденными ЦК профсоюза.

2.7. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005-76. Категория работ - средней тяжести Пб.

2.8. Температура поверхности нагревательного оборудования не должна превышать 318 К (45°С). Для этого оно должно снабжаться теплоизоляционным устройством.

2.9. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать величин, указанных в ГОСТ 12.1.003-83. Методика установления значений шумовых характеристик по ГОСТ 20445-75.

2.10. Уровень вибрации на рабочем месте не должен превышать величин, указанных в ГОСТ 12.1.012-78. Метод измерения вибраций по ГОСТ 12.1.034-81.

2.11. При эксплуатации электрооборудования соблюдать требования ГОСТ 12.1.019-79, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.12. При выполнении технологического процесса соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-76 и "Временные правила пожарной безопасности", введенные ЦП-257 Министерства от 30 декабря 1975 г.

2.13. Электрооборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81.

2.14. Вскрытие панелей, щитов установки, а также выполнение любых работ внутри нее должно производиться только при отключенной сети питания и полной остановке ротора.

2.15. Организация рабочего места при эксплуатации установки должна отвечать требованиям ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

2.16. Освещенность помещения должна соответствовать IУВ разряду зрительных работ по СНиП 11-4-79.

2.17. Производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.

2.18. При работе на установке рабочие должны быть обеспечены спецодеждой согласно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим спец-

Лит.изм.  
№ изв.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты", халатами хлопчатобумажными по ГОСТ 11621-73 и ГОСТ 11622-73 и резиновыми перчатками марки Кк по ГОСТ 12.4.103-80.

### 3. ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

3.1. Центробежно-планетарная обработка деталей производится согласно табл. 2.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверить качество обработки деталей при помощи лупы четырехкратного увеличения по ГОСТ 7594-75.

4.2. Замерить шероховатость обработанных поверхностей деталей (при необходимости или по требованию ОТК) профилометром А1 по ГОСТ 19300-73.

4.3. Обработанные детали должны удовлетворять требованиям подраздела 1.2.

Примечание. Количество деталей, подвергаемых проверке, устанавливается предприятием в зависимости от требований технической документации.

### 5. ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. При необходимости ссылки на настоящий стандарт в технической документации делается запись:

"Снятие заусенцев центробежно-планетарным методом по ОСТ 180529-84".

5.2. Перечень ссылочной документации приведен в приложении 6, справочном.

Лист  
№ 5

Иск. № 448444  
Иск. № 448444

Таблица 2

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	Лит. изм. № изв.	Наименование операций и содержание переходов	Оборудование, приспособления, инструмент, материалы	Дополнительные указания
005			Подготовка установки к работе		
1			Провести внешний осмотр установки	Установка УЗЦ-901	-
2			Заполнить баки насосной станции рабочей жидкостью (емкость бака 70 л)	Жидкость рабочая	Подготовка и состав рабочей жидкости приведены в приложениях 3 и 4, справочных, про-верка осадка в растворе - в приложении 5, справочном
3			Открыть крышку кожуха, поочередно подвести ба-рабаны под загрузочный лоток и загрузить детали и наполнитель в каждый барабан	Цилиндр мерный, Наполнитель абразивный типа ПП	1. Подготовка деталей, подлежащих обработке, выбор режима обработки и наполнителя аб-разивного по табл. 1. 2. Общая масса загрузки не должна превы-шать 20 кг при соотношении деталей и на-полнителя по объему от 1:2 до 1:5
4			Поставить под лоток вибротранспортера тару для сбора деталей и наполнителя	Тара	-
5			Установить на реле времени продолжительность об-работки и транспортирования деталей, закрыть все двери и крышки установки	-	Время обработки деталей (2-40 мин) зависит от их исходного состояния и требований, предъ-являемых к обработке. Конкретное время об-работки и транспортирования устанавливается по времени обработки первой партии деталей
010			Обработка деталей	Установка УЗЦ-901	Работа установки - в соответствии с руковод-ством по эксплуатации
1			Установить переключатель сети в положение "ВКЛ" - загорается лампочка "СЕТЬ"	-	-
2			Открыть вентиль подачи жидкости	-	-
3			Включить кнопку "ПУСК" - загораются лампочки "РОТОР" и "НАСОС", и ротор начинает вращение	-	-

Продолжение табл. 2

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	Лит.изм. № изм.	
Номер операции	Номер пере-хода	Наименование операций и содержание переходов	Оборудование, приспособления, инструмент, материалы	Дополнительные указания							
4		После автоматического выключения ротора и транс-портера открыть боковую дверь, вынуть тару с де-талями и наполнителями	Тара, Наполнитель абразивный								
015		Разделение деталей и наполнителя	Разделитель РД-901								
1		Разделить детали и наполнитель Промыть детали	Наполнитель абразивный, Ванна с проточной хо-лодной водой	Допускается разделение производить вручную							
020		Пассивирование									
1		Пассивировать детали	Ванна пассивирования	1. Операцию производить для деталей из уг-леродистой стали. 2. Рабочий раствор: натрий фосфорнокислый 12-водный - 50 г/л; сода кальцинированная - 50 г/л или натрий азотистокислый - 100 г/л. Время обработки 3-5 мин. Операцию не производить, если детали от-правляются на гальваническое покрытие							
025		Сушка									
1		Сушить детали до полного высыхания	Шкаф сушильный, Стол рабочий	Температура сушки 373-393 К (100-120°C). Время выдержки 15-30 мин.							
2		Уложить детали в транспортную тару	Тара транспортная								
030		Контроль									
1		Проверить качество обработки деталей	Луна четырехкратного увеличения	Контроль проводить согласно разделу 4							



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

## ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ

Наименование	ГОСТ, ТУ	Предприятие - изготовитель или держатель подлинника
Центробежно-планетарная установка УЗЦ-901	ТУ 1.94.0425-82	-
Разделитель деталей РД-901	-	Разработчик стандарта
Шкаф сушильный	-	Собственного изготовления
Ванна для промывания деталей	-	То же
Ванна пассивирования	-	"
Стол рабочий	-	"
Весы технические Т-1000	ГОСТ 23711-79	Завод "Госметр", Ленинград
Наполнитель абразивный типа ПТ	ТУ 2.036720-79	Московский абразивный завод
Натрий азотистокислый	ГОСТ 19906-74	-
Сода кальцинированная	ГОСТ 5100-73	-

Примечание. Допускается применение других типов оборудования, приспособлений и инструмента при условии обеспечения гребований настоящего стандарта.

Лит. взм.

№ 138.

Иив. № дубликата

Иив. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование	ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Токсикологическая характеристика
Натрий фосфорнокислый 12-водный	-	-	Может вызвать раздраже- ние слизистых покровов глаз и верхних дыхатель- ных путей, а также на- рушение кожного покрова типа дерматитов и экзем
Кислота борная	10,00	3	-
Средство моющее ТМС-31 (спирт этиловый, триэтанол- амин, кислота олеиновая): спирт этиловый	1000,00	4	Вещество малоопасное. Наркотик. Действует на центральную нервную сис- тему
триэтаноламин	-	-	Возможны экземы, дерма- титы на тыльной поверхно- сти рук
кислота олеиновая	-	-	Возможны экземы на ру- ках, раздражение слизи- стых оболочек глаз
Сода кальцинированная	0,50	2	При попадании на слизи- стые оболочки глаз мо- жет вызвать раздражение, а при длительном воздей- ствии - дерматиты и конъюнктивиты. Вдыхание пыли вызывает раздраже- ние верхних дыхательных путей
Натрий азотистокислый	0,05	1	Вызывает расширение со- судов вследствие пареза сосудодвигательного цент- ра, образование в крови метгемоглобина, пожелте- ние кожи на ладонях, оте- чность кистей рук, помкость ногтей

Лит. изм.  
№ изв.

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

1. В пяти литрах воды растворить компоненты рабочей жидкости в последовательности и количествах, указанных в приложении 4, справочном, с расчетом для полной заливки баков насосной станции.

2. Перелить раствор в баки насосной станции, долить баки до расчетного уровня водой, тщательно перемешать.

3. Рабочую жидкость допускается использовать со степенью загрязненности продуктами износа, не превышающей содержание сухого осадка 1 г/л.

Лит. изм.  
№ изд.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Наименование материала	Масса, г/л	ГОСТ, ТУ
Натрий фосфорнокислый 12-водный	1,50-2,00	ГОСТ 9337-79
Средство моющее техническое ТМС-31	15,00-20,00	ТУ 38.1691-79
Кислота борная	0,15-0,20	ГОСТ 9656-75
Вода питьевая	1000,00	ГОСТ 2874-73

Лит. изм.  
№ 438.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

ПРОВЕРКА ОСАДКА В РАСТВОРЕ

1. Отобрать в колбу или стакан 200 мл раствора.
2. Отфильтровать раствор через обезсоленный бумажный фильтр по ТУ 6-09-1678-77. Фильтр с осадком высушить в термостате при 373 К ( $100 \pm 5$ )<sup>0</sup>С в течение 5 ч.
3. Сухой осадок с фильтром взвесить с точностью до 0,001 г. От веса осадка с фильтром вычесть вес фильтра. Вес сухого осадка пересчитать на 1 л раствора.

Лит. № 138  
№ 138.

Авт. № дубликата  
Изд. № издания

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Справочное

## ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 12.0.004-79	ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда
ГОСТ 12.1.003-83	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-76	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-76	ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования
ГОСТ 12.1.012-78	ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019-79	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.023-80	ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин
ГОСТ 12.1.026-80	ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод
ГОСТ 12.1.028-80	ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод
ГОСТ 12.1.030-81	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.1.034-81	ССБТ. Вибрация. Общие требования к проведению измерений
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.026-76	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 12.4.103-80	ССБТ. Одежда специальная обувь специальная и средства защиты рук
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 7594-75	Лупы складные карманные
ГОСТ 11621-73	ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений. Халаты мужские. Технические условия
ГОСТ 11622-73	ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений. Халаты женские. Технические условия
ГОСТ 19300-73	Аппараты для измерения шероховатости поверхности профилеметрическим методом. Профилометры контактные системы М. Типы. Основные параметры
СНиП 11-4-79	Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования
СНиП 11-90-81	Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования
СНиП 11-92-76	Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования
СНиП 11-33-75	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования

Лит. зм.

№ изв.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

Продолжение

Обозначение	Наименование
СН 245-71	Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий
ГОСТ 12.2.003-74	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

Инт.зм.  
№ 42.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением организации п. я. Г-4296  
№ 087-16 от 10.07.84

ИСПОЛНИТЕЛЬ Г. М. Вавилин

СОГЛАСОВАН с организациями п. я. А-1503, п. я. В-2768, с Министерством здра-  
воохранения РСФСР, с Центральным Комитетом профсоюза

Лит. изм.  
№ изв.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования к деталям . . . . .	1
2. Требования безопасности . . . . .	2
3. Типовой технологический процесс . . . . .	5
4. Методы контроля . . . . .	5
5. Запись в технической документации . . . . .	5
Приложение 1. Справочное. Оборудование, приспособления, инструмент, материалы . . . . .	8
Приложение 2. Справочное. Характеристика токсичности применяемых веществ . . . . .	9
Приложение 3. Справочное. Подготовка рабочей жидкости . . . . .	10
Приложение 4. Справочное. Состав рабочей жидкости . . . . .	11
Приложение 5. Справочное. Проверка осадка в растворе . . . . .	12
Приложение 6. Справочное. Перечень ссылочной документации . . . . .	13

Лит. изд.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № оригинала

Редактор Л. Е. Черневич

Технический редактор Н. И. Ахтыбаева. Корректор Г. Н. Адамия

Подписано к печати 28.01.85. Формат 70x90 1/8. Бумага диазоскопика  
 Печ. л. 2,25. Уч.-изд. л. 1,1. Усл. печ. л. 2,63. Тираж 150 экз. Печать  
 офсетная. Зак. 79

