
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГЛУБИН
И ВЫСОТ УСТУПОВГОСТ
2534—77

Допуски

Shelf height and depth limit gauges. Tolerances

Взамен
ГОСТ 2534—67МКС 17.040.30
ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 апреля 1977 г. № 1006 срок введения установлен

01.07.78

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на предельные калибры для контроля глубин и высот уступов с номинальными размерами до 500 мм с допусками от 11 до 17 квалитетов по ГОСТ 25346—89.

Стандарт соответствует ГОСТ 24853—81 в части допусков и предельных отклонений гладких калибров.

2. Допуски и предельные отклонения калибров должны соответствовать указанным на схемах 1—3 и в табл. 1—18.


Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в марте 1983 г. (ИУС 7—83).

Схемы расположения полей допусков калибров



1 — поле допуска на изготовление калибра; 2 — поле допуска на износ калибра; Б — сторона калибра для контроля наибольшего предельного размера изделия, отсчитывается от наибольшего предельного размера изделия; М — сторона калибра для контроля наименьшего предельного размера изделия, отсчитывается от наименьшего предельного размера изделия

Т а б л и ц а 1

Калибры для изделий 11 квалитета (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	0	—4	—12	+12	+8	0
Св. 3 » 6	5	0	—5	—14	+14	+9	0
» 6 » 10	6	0	—6	—17	+17	+11	0
» 10 » 18	8	0	—8	—20	+20	+12	0
» 18 » 30	9	0	—9	—24	+24	+15	0
» 30 » 50	11	0	—11	—28	+28	+17	0
» 50 » 80	13	0	—13	—32	+32	+19	0
» 80 » 120	15	0	—15	—36	+36	+21	0
» 120 » 180	18	0	—18	—41	+41	+23	0
» 180 » 250	20	—10	—30	—50	+50	+30	+10
» 250 » 315	23	—15	—38	—56	+56	+33	+15
» 315 » 400	25	—15	—40	—62	+62	+37	+15
» 400 » 500	27	—20	—47	—68	+68	+41	+20

Т а б л и ц а 2

Калибры для изделий 12 квалитета (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	0	—4	—12	+12	+8	0
Св. 3 » 6	5	0	—5	—14	+14	+9	0
» 6 » 10	6	0	—6	—17	+17	+11	0
» 10 » 18	8	0	—8	—20	+20	+12	0
» 18 » 30	9	0	—9	—24	+24	+15	0
» 30 » 50	11	0	—11	—28	+28	+17	0
» 50 » 80	13	0	—13	—32	+32	+19	0
» 80 » 120	15	0	—15	—36	+36	+21	0
» 120 » 180	18	0	—18	—41	+41	+23	0
» 180 » 250	20	—15	—35	—55	+55	+35	+15
» 250 » 315	23	—20	—43	—62	+62	+39	+20
» 315 » 400	25	—30	—55	—78	+78	+53	+30
» 400 » 500	27	—35	—62	—84	+84	+57	+35

Т а б л и ц а 3

Калибры для изделий 13 квалитета (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	10	0	—10	—25	+25	+15	0
Св. 3 » 6	12	0	—12	—30	+30	+18	0
» 6 » 10	15	0	—15	—36	+36	+21	0
» 10 » 18	18	0	—18	—41	+41	+23	0
» 18 » 30	21	0	—21	—46	+46	+25	0
» 30 » 50	25	0	—25	—54	+54	+29	0
» 50 » 80	30	0	—30	—63	+63	+33	0
» 80 » 120	35	0	—35	—72	+72	+37	0
» 120 » 180	40	0	—40	—80	+80	+40	0
» 180 » 250	46	—25	—71	—103	+103	+57	+25
» 250 » 315	52	—35	—87	—116	+116	+64	+35
» 315 » 400	57	—45	—102	—128	+128	+71	+45
» 400 » 500	63	—55	—118	—142	+142	+79	+55

Т а б л и ц а 4

Калибры для изделий 14 квалитета (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—25	+25	+15	0
Св. 3 » 6	12	0	—12	—30	+30	+18	0
» 6 » 10	15	0	—15	—36	+36	+21	0
» 10 » 18	18	0	—18	—41	+41	+23	0
» 18 » 30	21	0	—21	—46	+46	+25	0
» 30 » 50	25	0	—25	—54	+54	+29	0
» 50 » 80	30	0	—30	—63	+63	+33	0
» 80 » 120	35	0	—35	—72	+72	+37	0
» 120 » 180	40	0	—40	—80	+80	+40	0
» 180 » 250	46	—45	—91	—123	+123	+77	+45
» 250 » 315	52	—55	—107	—136	+136	+84	+55
» 315 » 400	57	—70	—127	—154	+154	+97	+70
» 400 » 500	63	—90	—153	—176	+176	+113	+90

Т а б л и ц а 5

Калибры для изделий 15 квалитета (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—45	+45	+35	0
Св. 3 » 6	12	0	—12	—54	+54	+42	0
» 6 » 10	15	0	—15	—64	+64	+49	0
» 10 » 18	18	0	—18	—73	+73	+55	0
» 18 » 30	21	0	—21	—82	+82	+61	0
» 30 » 50	25	0	—25	—92	+92	+67	0
» 50 » 80	30	0	—30	—105	+105	+75	0
» 80 » 120	35	0	—35	—118	+118	+83	0
» 120 » 180	40	0	—40	—130	+130	+90	0
» 180 » 250	46	—70	—116	—193	+193	+147	+70
» 250 » 315	52	—90	—142	—216	+216	+164	+90
» 315 » 400	57	—110	—167	—238	+238	+181	+110
» 400 » 500	63	—140	—203	—272	+272	+209	+140

Т а б л и ц а 6

Калибры для изделий 16 и 17 квалитетов (схема 1)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—45	+45	+35	0
Св. 3 » 6	12	0	—12	—54	+54	+42	0
» 6 » 10	15	0	—15	—64	+64	+49	0
» 10 » 18	18	0	—18	—73	+73	+55	0
» 18 » 30	21	0	—21	—82	+82	+61	0
» 30 » 50	25	0	—25	—92	+92	+67	0
» 50 » 80	30	0	—30	—105	+105	+75	0
» 80 » 120	35	0	—35	—118	+118	+83	0
» 120 » 180	40	0	—40	—130	+130	+90	0
» 180 » 250	46	—110	—156	—233	+233	+187	+110
» 250 » 315	52	—140	—192	—266	+266	+214	+140
» 315 » 400	57	—180	—237	—308	+308	+251	+180
» 400 » 500	63	—120	—283	—352	+352	+289	+220

Т а б л и ц а 7

Калибры для изделий 11 качества (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	—8	—12	0	+4	0	+12
Св. 3 » 6	5	—9	—14	0	+5	0	+14
» 6 » 10	6	—11	—17	0	+6	0	+17
» 10 » 18	8	—12	—20	0	+8	0	+20
» 18 » 30	9	—15	—24	0	+9	0	+24
» 30 » 50	11	—17	—28	0	+11	0	+28
» 50 » 80	13	—19	—32	0	+13	0	+32
» 80 » 120	15	—21	—36	0	+15	0	+36
» 120 » 180	18	—23	—41	0	+18	0	+41
» 180 » 250	20	—30	—50	—10	+30	+10	+50
» 250 » 315	23	—33	—56	—15	+38	+15	+56
» 315 » 400	25	—37	—62	—15	+40	+15	+62
» 400 » 500	27	—41	—68	—20	+47	+20	+68

Т а б л и ц а 8

Калибры для изделий 12 качества (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	—8	—12	0	+4	0	+12
Св. 3 » 6	5	—9	—14	0	+5	0	+14
» 6 » 10	6	—11	—17	0	+6	0	+17
» 10 » 18	8	—12	—20	0	+8	0	+20
» 18 » 30	9	—15	—24	0	+9	0	+24
» 30 » 50	11	—17	—28	0	+11	0	+28
» 50 » 80	13	—19	—32	0	+13	0	+32
» 80 » 120	15	—21	—36	0	+15	0	+36
» 120 » 180	18	—23	—41	0	+18	0	+41
» 180 » 250	20	—35	—55	—15	+35	+15	+55
» 250 » 315	23	—39	—62	—20	+43	+20	+62
» 315 » 400	25	—53	—78	—30	+55	+30	+78
» 400 » 500	27	—57	—84	—35	+62	+35	+84

Т а б л и ц а 9

Калибры для изделий 13 качества (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	10	—15	—25	0	+10	0	+25
Св. 3 » 6	12	—18	—30	0	+12	0	+30
» 6 » 10	15	—21	—36	0	+15	0	+36
» 10 » 18	18	—23	—41	0	+18	0	+41
» 18 » 30	21	—25	—46	0	+21	0	+46
» 30 » 50	25	—29	—54	0	+25	0	+54
» 50 » 80	30	—33	—63	0	+30	0	+63
» 80 » 120	35	—37	—72	0	+35	0	+72
» 120 » 180	40	—40	—80	0	+40	0	+80
» 180 » 250	46	—57	—103	—25	+71	+25	+103
» 250 » 315	52	—64	—116	—35	+87	+35	+116
» 315 » 400	57	—71	—128	—45	+102	+45	+128
» 400 » 500	63	—79	—142	—55	+118	+55	+142

Т а б л и ц а 10

Калибры для изделий 14 качества (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	—15	—25	0	+10	0	+25
Св. 3 » 6	12	—18	—30	0	+12	0	+30
» 6 » 10	15	—21	—36	0	+15	0	+36
» 10 » 18	18	—23	—41	0	+18	0	+41
» 18 » 30	21	—25	—46	0	+21	0	+46
» 30 » 50	25	—29	—54	0	+25	0	+54
» 50 » 80	30	—33	—63	0	+30	0	+63
» 80 » 120	35	—37	—72	0	+35	0	+72
» 120 » 180	40	—40	—80	0	+40	0	+80
» 180 » 250	46	—77	—123	—45	+91	+45	+123
» 250 » 315	52	—84	—136	—55	+107	+55	+136
» 315 » 400	57	—97	—154	—70	+127	+70	+154
» 400 » 500	63	—113	—176	—90	+153	+90	+176

Т а б л и ц а 11

Калибры для изделий 15 квалитета (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	—35	—45	0	+10	0	+45
Св. 3 » 6	12	—42	—54	0	+12	0	+54
» 6 » 10	15	—49	—64	0	+15	0	+64
» 10 » 18	18	—55	—73	0	+18	0	+73
» 18 » 30	21	—61	—82	0	+21	0	+82
» 30 » 50	25	—67	—92	0	+25	0	+92
» 50 » 80	30	—75	—105	0	+30	0	+105
» 80 » 120	35	—83	—118	0	+35	0	+118
» 120 » 180	40	—90	—130	0	+40	0	+130
» 180 » 250	46	—147	—193	—70	+116	+70	+193
» 250 » 315	52	—164	—216	—90	+142	+90	+216
» 315 » 400	57	—181	—238	—110	+167	+110	+238
» 400 » 500	63	—209	—272	—140	+203	+140	+272

Т а б л и ц а 12

Калибры для изделий 16 и 17 квалитетов (схема 2)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	—35	—45	0	+10	0	+45
Св. 3 » 6	12	—42	—54	0	+12	0	+54
» 6 » 10	15	—49	—64	0	+15	0	+64
» 10 » 18	18	—55	—73	0	+18	0	+73
» 18 » 30	21	—61	—82	0	+21	0	+82
» 30 » 50	25	—67	—92	0	+25	0	+92
» 50 » 80	30	—75	—105	0	+30	0	+105
» 80 » 120	35	—83	—118	0	+35	0	+118
» 120 » 180	40	—90	—130	0	+40	0	+130
» 180 » 250	46	—187	—233	—110	+156	+110	+233
» 250 » 315	52	—214	—266	—140	+192	+140	+266
» 315 » 400	57	—251	—308	—180	+237	+180	+308
» 400 » 500	63	—289	—352	—220	+283	+220	+352

Т а б л и ц а 13

Калибры для изделий 11 квалитета (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	0	—4	—12	+4	0	+12
Св. 3 » 6	5	0	—5	—14	+5	0	+14
» 6 » 10	6	0	—6	—17	+6	0	+17
» 10 » 18	8	0	—8	—20	+8	0	+20
» 18 » 30	9	0	—9	—24	+9	0	+24
» 30 » 50	11	0	—11	—28	+11	0	+28
» 50 » 80	13	0	—13	—32	+13	0	+32
» 80 » 120	15	0	—15	—36	+15	0	+36
» 120 » 180	18	0	—18	—41	+18	0	+41
» 180 » 250	20	—10	—30	—50	+30	+10	+50
» 250 » 315	23	—15	—38	—56	+38	+15	+56
» 315 » 400	25	—15	—40	—62	+40	+15	+62
» 400 » 500	27	—20	—47	—68	+47	+20	+68

Т а б л и ц а 14

Калибры для изделий 12 квалитета (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	4	0	—4	—12	+4	0	+12
Св. 3 » 6	5	0	—5	—14	+5	0	+14
» 6 » 10	6	0	—6	—17	+6	0	+17
» 10 » 18	8	0	—8	—20	+8	0	+20
» 18 » 30	9	0	—9	—24	+9	0	+24
» 30 » 50	11	0	—11	—28	+11	0	+28
» 50 » 80	13	0	—13	—32	+13	0	+32
» 80 » 120	15	0	—15	—36	+15	0	+36
» 120 » 180	18	0	—18	—41	+18	0	+41
» 180 » 250	20	—15	—35	—55	+35	+15	+55
» 250 » 315	23	—20	—43	—62	+43	+20	+62
» 315 » 400	25	—30	—55	—78	+55	+30	+78
» 400 » 500	27	—35	—62	—84	+62	+35	+84

Т а б л и ц а 15

Калибры для изделий 13 квалитета (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
До 3	10	0	—10	—25	+10	0	+25
Св. 3 » 6	12	0	—12	—30	+12	0	+30
» 6 » 10	15	0	—15	—36	+15	0	+36
» 10 » 18	18	0	—18	—41	+18	0	+41
» 18 » 30	21	0	—21	—46	+21	0	+46
» 30 » 50	25	0	—25	—54	+25	0	+54
» 50 » 80	30	0	—30	—63	+30	0	+63
» 80 » 120	35	0	—35	—72	+35	0	+72
» 120 » 180	40	0	—40	—80	+40	0	+80
» 180 » 250	46	—25	—71	—103	+71	+25	+103
» 250 » 315	52	—35	—87	—116	+87	+35	+116
» 315 » 400	57	—45	—102	—128	+102	+45	+128
» 400 » 500	63	—55	—118	—142	+118	+55	+142

Т а б л и ц а 16

Калибры для изделий 14 квалитета (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—25	+10	0	+25
Св. 3 » 6	12	0	—12	—30	+12	0	+30
» 6 » 10	15	0	—15	—36	+15	0	+36
» 10 » 18	18	0	—18	—41	+18	0	+41
» 18 » 30	21	0	—21	—46	+21	0	+46
» 30 » 50	25	0	—25	—54	+25	0	+54
» 50 » 80	30	0	—30	—63	+30	0	+63
» 80 » 120	35	0	—35	—72	+35	0	+72
» 120 » 180	40	0	—40	—80	+40	0	+80
» 180 » 250	46	—45	—91	—123	+91	+45	+123
» 250 » 315	52	—55	—107	—136	+107	+55	+136
» 315 » 400	57	—70	—127	—154	+127	+70	+154
» 400 » 500	63	—90	—153	—176	+153	+90	+176

Калибры для изделий 15 качества (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—45	+10	0	+45
Св. 3 » 6	12	0	—12	—54	+12	0	+54
» 6 » 10	15	0	—15	—64	+15	0	+64
» 10 » 18	18	0	—18	—73	+18	0	+73
» 18 » 30	21	0	—21	—82	+21	0	+82
» 30 » 50	25	0	—25	—92	+25	0	+92
» 50 » 80	30	0	—30	—105	+30	0	+105
» 80 » 120	35	0	—35	—118	+35	0	+118
» 120 » 180	40	0	—40	—130	+40	0	+130
» 180 » 250	46	—70	—116	—193	+116	+70	+193
» 250 » 315	52	—90	—142	—216	+142	+90	+216
» 315 » 400	57	—110	—167	—238	+167	+110	+238
» 400 » 500	63	—140	—203	—272	+203	+140	+272

Калибры для изделий 16 и 17 качества (схема 3)

Интервалы размеров, мм	Допуск изготовле- ния	Пред. откл. стороны <i>B</i> , мкм			Пред. откл. стороны <i>M</i> , мкм		
		нового калибра		изношен- ного калибра	нового калибра		изношен- ного калибра
		Верхн.	Нижн.		Верхн.	Нижн.	
От 1 до 3	10	0	—10	—45	+10	0	+45
Св. 3 » 6	12	0	—12	—54	+12	0	+54
» 6 » 10	15	0	—15	—64	+15	0	+64
» 10 » 18	18	0	—18	—73	+18	0	+73
» 18 » 30	21	0	—21	—82	+21	0	+82
» 30 » 50	25	0	—25	—92	+25	0	+92
» 50 » 80	30	0	—30	—105	+30	0	+105
» 80 » 120	35	0	—35	—118	+35	0	+118
» 120 » 180	40	0	—40	—130	+40	0	+130
» 180 » 250	46	—110	—156	—233	+156	+110	+233
» 250 » 315	52	—140	—192	—266	+192	+140	+266
» 315 » 400	57	—180	—237	—308	+237	+180	+308
» 400 » 500	63	—220	—283	—352	+283	+220	+352

3. При использовании калибров в качестве приемных сторона *B* калибров должна иметь размеры, близкие к границе верхнего предельного отклонения изделия, а сторона *M* калибров должна иметь размеры, близкие к границе нижнего предельного отклонения изделия.

П р и м е ч а н и е. Размеры сторон калибров как при изготовлении, так и при эксплуатации, должны проверяться измерительными приборами.


1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Примеры выбора схемы и расчета калибров приведены в приложении.


ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КАЛИБРОВ

1. Пример расчета калибров по схеме 1


Определить предельные размеры калибров, указанных на черт. 1—3, для изделий номинальным размером 50 мм с полем допуска $h11$ по ГОСТ 25347—82.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

Обозначения на черт. 1—3:

A — измерительные плоскости;

B — направляющие плоскости.

Отклонения размеров изделия:

верхнее — 0,

нижнее — минус 0,16 мм.

Наибольший предельный размер изделия — 50 мм.

Наименьший предельный размер изделия — 49,84 мм.

Предельные размеры сторон калибров (см. табл. 1):

$B_{\text{наиб.}} = 50 - 0 = 50$ мм;

$B_{\text{наим.}} = 50 - 0,011 = 49,989$ мм.

Наименьший размер изношенной стороны B при полном износе $50 - 0,028 = 49,972$ мм.

$M_{\text{наиб.}} = 49,84 + 0,028 = 49,868$ мм.

$M_{\text{наим.}} = 49,84 + 0,017 = 49,857$ мм.

Наименьший размер изношенной стороны M при полном износе $49,84 + 0 = 49,84$ мм.

2. Пример расчета калибров по схеме 2

Определить предельные размеры калибров, указанных на черт. 4—5, для изделий номинальным размером 8 мм с полем допуска $H14$ по ГОСТ 25347—82.

Обозначения на черт. 4—5; A — измерительные плоскости;


B — направляющие плоскости.

Отклонения размеров изделия: верхнее +0,36 мм;


нижнее 0.

Наибольший предельный размер изделия — 8,36 мм.

Наименьший предельный размер изделия — 8,0 мм.



Черт. 4



Черт. 5

Предельные размеры сторон калибров (см. табл. 10):

$B_{\text{наиб.}} = 8,36 - 0,021 = 8,339$ мм;

$B_{\text{наим.}} = 8,36 - 0,036 = 8,324$ мм.

С. 13 ГОСТ 2534—77

Наибольший размер изношенной стороны B при полном износе $8,36-0=8,36$ мм.


$M_{\text{наиб.}}=8,0+0,015=8,015$ мм.

$M_{\text{наим.}}=8,0+0=8,0$ мм.


Наибольший размер изношенной стороны M при полном износе $8,0+0,036=8,036$ мм.

3. Пример расчета калибров по схеме 3


Определить предельные размеры калибров, указанных на черт. 6—8 для изделий номинальным размером 300 мм с полем допуска J_s 16 по ГОСТ 25347—82.



Черт. 6



Черт. 7



Черт. 8

Обозначения на черт. 6—8: A — измерительные плоскости;
 B — направляющие плоскости.

Отклонения размеров изделия: верхнее $+1,6$ мм;
нижнее — минус $1,6$ мм.

Наибольший предельный размер изделия — $301,6$ мм.

Наименьший предельный размер изделия — $298,4$ мм.

Предельные размеры сторон калибров (см. табл. 18):

$B_{\text{наиб.}}=301,6-0,14=301,46$ мм;

$B_{\text{наим.}}=301,6-0,192=301,408$ мм.

Наименьший размер изношенной стороны B при полном износе $301,6-0,266=301,334$ мм.

$M_{\text{наиб.}}=298,4+0,192=298,592$ мм;

$M_{\text{наим.}}=298,4+0,14=298,54$ мм.

Наибольший размер изношенной стороны M при полном износе $298,4+0,266=298,666$ мм.

3. Пример расчета калибров по схеме 3, для изделия с нестандартными допусками

Определить предельные размеры калибров для изделия номинальным размером 100 мм, с предельными отклонениями $\pm 0,2$ мм.

Допуск $0,4$ мм для размера 100 мм нестандартный, он находится между 12 и 13 квалитетами (см. разд. 2 стандарта ГОСТ 25346—89).

При нестандартном допуске изделия размеры калибров должны определяться по квалитету, значение допуска которого является ближайшим к допуску изделия. При значении допуска изделия равноотстоящим от значений двух соседних квалитетов, калибры должны рассчитываться по более точному квалитету.

В данном примере это квалитет 12.

Наибольший предельный размер изделия $100,2$ мм.

Наименьший предельный размер изделия $99,8$ мм.

Предельные размеры сторон калибров (см. табл. 14).

$B_{\text{наиб.}}=100,2-0=100,2$ мм;

$B_{\text{наим.}}=100,2-0,015=100,185$ мм.

Наименьший размер изношенной стороны B при полном износе $100,2-0,036=100,164$ мм.

$M_{\text{наиб.}}=99,8+0,015=99,815$ мм;

$M_{\text{наим.}}=99,8+0=99,8$ мм.

Наибольший размер изношенной стороны M при полном износе $99,8+0,036=99,836$ мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).