

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬГОСТ
3.1502—85

Unified system for technological documentation.

Forms and rules of making documents on
technical controlМКС 01.110
ОКСТУ 0003

Дата введения 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления следующих технологических документов (далее — документов), разрабатываемых с применением различных методов проектирования, на технологические процессы (ТП) и операции технического контроля, применяемых при изготовлении или ремонте изделий и их составных частей: ведомость операций (ВОП); операционная карта (ОК).

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

1. ВОП технического контроля используется для операционного описания технологических операций технического контроля в технологической последовательности с указанием переходов, технологических режимов и данных о технологической оснастке и норм времени, в случае наличия в ТП большого количества операций технического контроля, удобства и рациональности применения данного вида документа на рабочих местах.
2. ВОП должна применяться совместно с МК или КТП.
3. ВОП следует выполнять на формах 1 и 1а в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Содержание информации	Размер графы, мм	Количество знаков
1	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки, например М01, Б02	13	5
2	—	Краткая форма записи наименования марки материала по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.	234	90
		П р и м е ч а н и е. Для сборочных единиц графу не заполняют		
3	Цех	Номер (код) цеха, в котором выполняют операцию	10,4	4
4	Уч.	Номер (код) участка в конвейере, поточной линии и т. д.	10,4	4
5	РМ	Номер (код) рабочего места	10,4	4
6	Опер.	Номер операции в технологической последовательности	13	5

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985
© ИПК Издательство стандартов, 2003

С. 2 ГОСТ 3.1502—85

Продолжение табл. 1

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Содержание информации	Размер графы, мм	Количество знаков
7	Код, наименование операции	Код операции по Общесоюзному классификатору технологических операций, наименование операции П р и м е ч а н и е. Допускается код операции не указывать.	75,4	29
8	Обозначение документа	Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;», с возможностью переноса информации на последующие строки	153,4	59
9	Код, наименование оборудования	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер. Информацию следует указывать через разделительный знак «;» Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать инвентарный номер.	234	90
10	То	Суммарное основное время на операцию	20,8	8
11	Тв	Суммарное вспомогательное время на операцию	18,2	7
12	Контролируемые параметры	Параметры, по которым идет технический контроль	65	25
13	Код средств ТО	Код, обозначение средств технологического оснащения (ТО) по классификатору и НТД	65	25
14	Наименование средств ТО	Краткое наименование средств технологического оснащения	104	40
15	Объем и ПК	Объем контроля (в шт.; %) и периодичность контроля (ПК) (в час; в смену и т. д.)	20,8	8
16	То/Тв	Основное или вспомогательное время на переход*	18,2	7
17	—	Резервная графа. Заполняют информацией на усмотрение разработчика	104	40
18	Наименование операции	Наименование операции	143	55
19	Наименование, марка материала	См. правила заполнения графы 2	124,8	48
20	МД	Масса контролируемой детали (сборочной единицы, изделия) по конструкторской документации	18,2	7
21	Наименование оборудования	См. правила заполнения графы 9	104	40
22	Обознач. ИОТ	Обозначение инструкции по охране труда	39	15

*Допускается не заполнять графу при наличии соответствующего НТД.

П р и м е ч а н и я:

1. В графе «Количество знаков» указано число знаков, соответствующее ширине данной графы. Наибольшее число знаков, вносимых в графы, на один знак меньше количества знаков, указанных в табл. 2.
2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4. ОК следует выполнять на формах 2 и 2а в соответствии с требованиями табл. 1.

5. Размеры граф форм документов следует выбирать из табл. 1 исходя из шага печатающих устройств — 2,6 мм и интервала — 4,25 мм.
6. Разделение граф форм — по ГОСТ 3.1118.
7. Общие требования к формам, бланкам и документам — по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
8. При автоматизированном проектировании ТП (операций) допускается выполнять формы документов с размерами, учитывающими наибольшее количество знаков, соответствующих алфавитно-цифровых печатающих устройств. Ширину формата следует изменять за счет размеров граф, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование документа	Номера форм документов	Графы форм документов, изменяемых при автоматизированном проектировании
ВОП ОК	1 и 1а 2 и 2а	2, 8, 9, 14 12, 18, 21

9. Формам документов, предназначенным для автоматизированного проектирования, присваивают номера соответствующих форм, предназначенных для ручного проектирования.
10. Бланкам форм документов, применяемым в условиях САПР, присваивают номера соответствующих форм, предназначенных для ручного проектирования с обязательным добавлением аббревиатуры «САПР», например «Форма 1 САПР».
11. Для описания ТП, операций и переходов технологического контроля используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.
12. Правила и порядок применения служебных символов «М», «А», «Б», «О», «Т» — по ГОСТ 3.1118.
13. Простановку конкретных данных по выбранным значениям параметров технологических режимов и данных по трудозатратам осуществляет разработчик документов после текстового описания содержания операции (перехода) в строке со служебным символом «Р», выполняемой в соответствии с табл. 1.
14. При описании операций технологического контроля следует применять полную или краткую форму записи содержания переходов.
15. Полную форму записи следует выполнять на всю длину строки с включением граф «Объем и ПК» и «То/Тв, с возможностью переноса информации на последующие строки. Данные по применяемым средствам измерений следует записывать всегда с новой строки.
16. Краткую форму записи следует применять только при проверке контролируемых размеров и других данных, выраженных числовыми значениями. В этом случае текстовую запись применять не следует, а необходимо указать только соответствующие параметры, например $\varnothing 47+0,039$; $U = 100$ В + 5.
17. Данные по применяемым средствам технологического оснащения следует записывать исходя из их возможностей, т. е. к каждому контролируемому размеру (параметру) или к группе контролируемых размеров (параметров).
18. Особые указания к отдельным контролируемым размерам или параметрам следует выполнять после записи соответствующих данных с новой строки по всей длине, с возможностью переноса информации на последующие строки.
19. Пример оформления ОК технологического контроля, выполненный на форме 2, приведен в приложении 1.
20. Допускается разработку ОК на формах ВОП.
21. При проектировании ТП (операций) технологического контроля допускается применение маршрутной карты по ГОСТ 3.1118 в качестве: карты технологического процесса (КТП); карты типового и группового ТП (КТТП); ОК; ВОП, с добавлением строки со служебным символом «Р».

С. 4 ГОСТ 3.1502—85

22. Пример оформления ОК технического контроля, выполненный на форме МК по ГОСТ 3.1118, приведен в приложении 2.

23. При необходимости графических изображений к текстовым документам их следует выполнять на формах карты эскизов по ГОСТ 3.1105.

В целях рационального сокращения объема разрабатываемой документации и при условии выполнения графических изображений без применения средств механизации и автоматизации, допускается нижнюю часть ВОП и ОК использовать (на уровне 6—8 строк) под графические изображения или, при отсутствии графических изображений здесь следует размещать текстовую информацию соответствующего типа строки.

24. Выбор состава документов и правила оформления комплектов документов на единичные технологические процессы (операции) следует выполнять по ГОСТ 3.1119, на типовые и групповые технологические процессы (операции) по ГОСТ 3.1121.

25. При проектировании ОК и ВОП (отдельных) видов технического контроля (по «Общесоюзному классификатору технологических операций») следует графы строки со служебным символом «Р» изменить в соответствии с конкретными режимами данного вида контроля (см. приложение 3).

П р и м е ч а н и я:

1. При проектировании ОК отдельных видов технического контроля графа «То/Гв», в строке со служебным символом «Р», является обязательной. Размеры графы — по табл. 1, расположение — по формам 2 и 2а.

2. В блок 6 по ГОСТ 3.1103 следует записывать наименование вида контроля.

3. При типографском издании бланков с конкретными видами технического контроля формам документов следует присваивать последующие номера 3, 3а, 4, 4а и т. д., в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации).

26. Пример оформления операции неразрушающего контроля проникающими веществами, выполненный на форме 2, приведен в приложении 4.

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(первый или заглавный лист)

по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		по ГОСТ 3.1103-82		
№	01	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
А	Шел	ЧЧ.	РН	Пис	Код	наименование операции	обозначение	длительность						
Б						код, наименование	операции							
Р	Контролируемые параметры			код средства ТО			наименование ТО			объем и ПК			То	
A	02	3	14	15	16	17	8							
B	03	9												
P	04	12												
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

по ГОСТ 3.1103-82

297

5,5

5,5

5,5

по ГОСТ 3.1103-82

297

5,5

5,5

297

5,5

5,5


297

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82									
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82									
А		Шех	Ч.н.	РНК	Опер.	Код	наименование операции	Б					Код, наименование объекта обработки					В					обозначение документа						
Р	Контролируемые параметры	Код	средств ТД	Наименование средств ТД	То	Объем и ПК	Та/Тв	Р	Код	Наименование объекта обработки	То	Объем и ПК	Та/Тв	Р	Код	Наименование объекта обработки	То	Объем и ПК	Та/Тв	Р	Код	Наименование объекта обработки	То	Объем и ПК	Та/Тв				
1	3	4	5	6	17	18		1	9					1	10					1	11								
2	01							2	02					2	03					2	04								
3								3	04					3	05					3	06								
4								4	05					4	06					4	07								
5								5	06					5	07					5	08								
6								6	07					6	08					6	09								
7								7	08					7	09					7	10								
8								8	09					8	10					8	11								
9								9	10					9	11					9	12								
10								10	11					10	12					10	13								
11								11	12					11	13					11	14								
12								12	13					12	14					12	15								
13								13	14					13	15					13	16								
14								14	15					14	16					14									
15								15						15						15									
16								16						16						16									

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (первый или заглавный лист)

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(последующие листы)



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ГОСТ 3.1502-85 Форма 2						
—						
Разраб.	Захаров	Захар	04.09.85	„ Молния ”	АБВГ. XXXXXX.XXX	—
И. констр.	Моисеев	Моисеев	05.09.85	Крышка	—	60102.00246
Наименование операции	Наименование	Наименование	Наименование	Наименование	Наименование	—
Контроль	Наименование обработки	Наименование	Наименование	Наименование	Наименование	МД
				30ХГСА	150	обозначение ИОТ
<i>P</i>	Стол контрольный	—	384			№ 14-315
Р	Контролируемое параметры	Код средство измерения		Наименование средство измер.		Объем и ПК Т ₀ /T ₀
φ1	1. 157-1.0; 144-1.0	—		ШИ - II-160 - 0.05	25	0.15
φ2	2. Ø47+0.03	АБВГ. XXXXXX.XXX	Пробка	—	100	0.24
φ3	3. Ø95+0.02	АБВГ. XXXXXX.XXX	Пробка	—	100	0.24
φ4	4. R40	АБВГ. XXXXXX.XXX	Шаблон	—	20	0.15
φ5	5. 3+0.02; 1.28+0.02	АБВГ. XXXXXX.XXX	Шаблон	—	25	0.31
φ6	6. Широк. обраб. поверхн.	—		Образцы широк. поверхн. ГОСТ 2789-73	20	0.25
φ7	7. Отклонение от соосности	АБВГ. XXXXXX.XXX	Приспособление контрольное	—	100	2.5
φ8	асоц / и II не > 0.03					
φ9						
10						
11						
12						
13						
OK	Технический контроль					

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА МК (ФОРМА 2) ГОСТ 3.1118-82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРОКИ «Р» ОГДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

Контроль неразрушающий акустический

<i>P</i>	<i>Контролируемый объект</i>	<i>Объем</i>	<i>Угол обнрхн.</i>	<i>Частота</i>	<i>Чувствительность</i>	<i>Полосководя</i>	<i>Зона перемещения</i>	<i>T₀ / T_θ</i>
<i>Номер</i>	<i>Каталог</i>	<i>Площадь</i>	<i>Контроля</i>	<i>мм²</i>	<i>стабир.</i>	<i>пл. атт.</i>	<i>Вид зонд/пл. зонд</i>	<i>частот.</i>

286

Контроль неразрушающий магнитный

<i>P</i>	<i>Контролируемый объект</i>	<i>Объем</i>	<i>Размеры контрольного участка</i>	<i>Кол. участ.</i>	<i>Вид намагни-цифання</i>	<i>Высота</i>	<i>Режим контроля</i>	<i>T₀ / T_θ</i>
<i>Номер</i>	<i>Каталог</i>	<i>Площадь / длина</i>	<i>контроля</i>	<i>пир. участка</i>	<i>супензии</i>	<i>супензии</i>	<i>ном.</i>	<i>н. ТНОМ</i>

286

Контроль неразрушающий радиационный

<i>P</i>	<i>Контролируемый объект</i>	<i>Объем</i>	<i>размер</i>	<i>Кол.</i>	<i>Тип</i>	<i>размер</i>	<i>этапы</i>	<i>типа</i>	<i>режим просвечив.</i>	<i>T₀ / T_θ</i>
<i>Номер</i>	<i>Каталог</i>	<i>контроля</i>	<i>участка</i>	<i>участка</i>	<i>пл. зонд</i>	<i>стабир.</i>	<i>шумост.</i>	<i>экрана</i>	<i>погрешн.</i>	<i>погрешн.</i>

286

Контроль неразрушающий проникающими веществами

<i>P</i>	<i>Контролируемый объект</i>	<i>Объем</i>	<i>Тип</i>	<i>типа зонд</i>	<i>Время выдержки</i>	<i>T₀ / T_θ</i>
<i>Номер</i>	<i>Каталог</i>	<i>пл. зонд</i>	<i>контроля</i>	<i>акустичн.</i>	<i>погрешн.</i>	<i>погрешн.</i>

286

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОНИКАЮЩИМИ ВЕНЦЕСТВАМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.85 № 3755

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3.1502—74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3.1103—82	25
ГОСТ 3.1105—84	23
ГОСТ 3.1118—82	6, 12, 21, 22
ГОСТ 3.1119—83	24
ГОСТ 3.1121—84	24
ГОСТ 3.1129—93	3, 7
ГОСТ 3.1130—93	3, 7

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 16.06.2003. Усл.печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,60.
Тираж 100 экз. С 10949. Зак. 529.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102