
	<p>РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ И ЗАДАНИЙ ЗАВОДАМ НА ПУЛЬТЫ И ШИТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЦЕХОВ КОКСОХИМПРОИЗВОДСТВА.</p>	<p>П А С П О Р Т</p> <p>ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ</p> <p>СЕРИЯ 407-0-II7</p> <p>УДК. 696.6:621.31 (084.2)</p>
	<p>ЧАСТЬ</p> <p>2</p> <p>Раздел 4 Группа 407-0</p>	<p>НАЗНАЧЕНИЕ: Проектирование электрической части цехов коксохимпроизводства.</p>

ШИТ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНОБЛОЧНЫЙ



Работа содержит принципиальные схемы и задания заводам-изготовителям на комплектные устройства для управления электроприводами механизмов машинного отделения коксохимпроизводства - нагнетателя, его вспомогательных механизмов и запорной арматуры на газопроводах.

Схемы выполнены применительно к оборудованию, поставляемому предприятием п/я М-5878, г.Хабаровск и заводами электропромышленности.

СОСТАВ

Альбом - "Рабочие чертежи принципиальных схем и заданий заводам на пульты и шиты для отдельных электротехнических устройств цехов коксохимпроизводства".

Шифр по альбому УПМИ Тяжпромэлектропроект - А358.

Объем проектных материалов - 108 форматок.

Чертежи распространяет УПМИ Тяжпромэлектропроект -

310072, г.Харьков, проспект Ленина, 56.