



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОЛУАВТОМАТЫ ПРОТЯЖНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.
НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ

ГОСТ 16015—91

Издание официальное

Е

Б3 7—91/763

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

УДК 621.919.3-111.2:006.354

Группа Г84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПОЛУАВТОМАТЫ ПРОТЯЖНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ**

Основные параметры и размеры.
Нормы точности и жесткости
Semiautomatic horizontal broaching machines.
Basic parameters and dimensions.
Standards of accuracy and rigidity

ГОСТ
16015—91

ОКП 38 1751

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на полуавтоматы протяжные горизонтальные общего назначения для внутреннего протягивания, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования стандарта по точности распространяются на полуавтоматы класса точности Н с名义альным тяговым усилием от 100 до 630 кН.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением приложения.

Издание официальное


E

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



L — наибольшая длина хода рабочих салазок; *h* — расстояние от станины до оси отверстия под плавашей в опорной пятачке; *t* — расстояние от опорной пяты до направляющих приставной станины; *b* — размер рабочей поверхности опорной пяты; *d* — диаметр отверстия под плавашей в опорной пятачке; *d₁* — диаметр плавашей; *a* — ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574 в плавашах при крестовом их расположении; *d₂* — диаметр отверстия в плаваше; *A* — расстояние между центрами отверстий под винты в плаваше; *d₃* — диаметр резьбовых отверстий в опорной пяте для крепления плавашей; *d₄* — центрирующий диаметр под исполнительный патрон

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию полуавтоматов.

Таблица 1

Назначение параметра и размера	Значение			
Номинальное тяговое усилие, кН	100	250	630	1000
<i>L</i> , мм	1250	1600		2000
<i>h</i> , мм, не более	250	280	320	—
<i>t</i> , мм, не менее		280	560	—
<i>b</i> , мм, не менее		450		560
<i>d</i> -H7, мм	160	200	250	320
<i>d₁</i> , мм	280	360	400	500
<i>a</i> H9, мм		14		22
<i>d₂</i> , мм	125	160	200	250

ГОСТ 16015—91 С. 3

Продолжение табл. 1

Номинальные параметры и размеры	Задачи		
<i>A</i> , мм	170	250	280
<i>d</i> ₃	M16		M24
Конусное отверстие по ГОСТ 25557 под рабочий патрон	80AT7	Метрический	120AT7
<i>d</i> ₄ —h6, мм (конусное отверстие по ГОСТ 25557 под вспомогательный патрон)	(Морзе 5AT7)	50	(Метрический 80AT7)

П р и м е ч а н и я:

1. Размеры, заключенные в скобки, допускается применять в конструкторской документации, разработанной до 01.07.92.
2. Допускается увеличивать размер *b* по ряду Ra40 ГОСТ 6636.
3. Наибольшая длина хода рабочих салазок *L* указана по жестким упорам.

1.2. По заказу потребителя полуавтоматы должны оснащаться устройствами для автоматической загрузки и выгрузки деталей.

1.3. По заказу потребителя полуавтоматы изготавливаются:
с тяговым усилием 63; 160 и 400 кН;
с тяговым усилием 250 и 400 кН без приставной станины и планшайбы.

2. ТОЧНОСТЬ ПОЛУАВТОМАТОВ

2.1. Общие требования к испытаниям на точность — по ГОСТ 8.

Схемы и способы измерений геометрических параметров — по ГОСТ 22267 и настоящему стандарту.

Допускается применение методов проверки и средств измерений, отличающихся от указанных в настоящем стандарте, при условии обеспечения выполнения требуемой точности измерения и достоверности определения проверяемых параметров точности в соответствии с ГОСТ 8.

2.2. Нормы точности полуавтоматов не должны превышать значений, указанных в пл. 2.3—2.8.

С. 4 ГОСТ 16015—91

2.3. Плоскость рабочей поверхности опорной плиты




Таблица 2

длина большей стороны рабочей поверхности опорной плиты, мм	Допуск, мкм
До 400	30
Св. 400 > 630	40
> 630 > 1000	50

Черт. 2


Приложение. Выпуклость не допускается.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 4, метод 3 (черт. 2).

Количество и расположение проверяемых сечений — в соответствии с черт. 2.

2.4. Параллельность оси отверстия под рабочий патрон в рабочих салазках траектории их перемещения:

- в вертикальной плоскости;
- б) в горизонтальной плоскости.




Черт. 3

Допуск 30 мкм на длине 300 мм.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 3б (черт. 3).

Измерение проводят в начале рабочего хода салазок.

- 2.5. Концентричность оси отверстия под рабочий патрон в рабочих салазках с осью отверстия под планшайбу в опорной плите:
- в вертикальной плоскости;
 - в горизонтальной плоскости.



Черт. 4

Допуск 40 мкм.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 14, метод 5 (черт. 4)


Измерительный прибор с помощью вращающейся втулки устанавливают на контрольной оправке.

Поворачивая втулку с измерительным прибором на один оборот, обкатывают поперечное сечение отверстия в опорной плите.

Измерение проводят в одном сечении у начала рабочего хода салазок.

- 2.6. Перпендикулярность траектории перемещения рабочих салазок к рабочей поверхности опорной плиты:

- в вертикальной плоскости;
- в горизонтальной плоскости.



Черт. 5

Допуск:

а) 30 мкм на длине 300 мм, $\alpha \geq 90^\circ$, где α — угол между траекторией перемещения рабочих салазок и рабочей поверхностью опорной плиты;

С. 6 ГОСТ 16015—91

6) 25 мкм на длине 300 мм.


В отверстие опорной плиты 1 (черт. 5) вставляют специальную контрольную оправку 2, фланец которой прижимают к рабочей поверхности опорной плиты.

Измерительный прибор 3 устанавливают на рабочих салазках 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей контрольной оправки 2 и был перпендикулярен к ней.

Отклонение от перпендикулярности равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора на длине перемещения.

2.7. Концентричность оси центрирующего буртика под вспомогательный патрон (оси отверстия под вспомогательный патрон) во вспомогательных салазках с осью отверстия под рабочий патрон в рабочих салазках:

- a) в вертикальной плоскости;
- b) в горизонтальной плоскости.



Черт. 6

Допуск 60 мкм.


Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 14, метод 5 (черт. 6).

Измерительный прибор с помощью вращающейся втулки устанавливают на контрольной оправке.

Поворачивая втулку с измерительным прибором на один оборот, обкатывают подпоперечное сечение контрольной оправки.

Измерение проводят в одном сечении у крайнего переднего положения рабочих и вспомогательных салазок.

- 2.8. Взаимная параллельность траекторий перемещения рабочих и вспомогательных салазок:**
- в вертикальной плоскости;
 - в горизонтальной плоскости.



Черт. 7

Допуск 60 мкм на длине 300 мм.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 5, метод 2 (черт. 7).

Регулируемую линейку устанавливают на державке, закрепленной на рабочих салазках.

Измерение проводят у крайнего переднего положения рабочих салазок и у крайнего переднего положения вспомогательных салазок.

2.9. Дополнительная проверка перпендикулярности перемещения вспомогательного патрона относительно опорной плиты, регламентированная в международном стандарте ИСО 6480—83, приведена в приложении.

3. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ (проверяется при приемочных испытаниях)

3.1. Общие требования к образцу-изделию — по ГОСТ 25443.

3.2. Образец из стали с временным сопротивлением не ниже 450—550 МПа или чугуна, подготовленный под обработку в соответствии с требованиями черт. 8 протягивают на полуавтомате.

3.3. Торцовое биение опорной поверхности образца-изделия относительно оси протянутого отверстия.



Черт. 8

С. 8 ГОСТ 16015-81

Допуск 60 мкм на диаметре 200 мм.

Измерение — по ГОСТ 26542, метод 2.

Измерительный наконечник измерительного прибора должен отстоять от оси образца на радиусе 100 мм.

Образец поворачивают на 360°.


4. ЖЕСТКОСТЬ ПОЛУАВТОМАТОВ

4.1. Общие условия испытания полуавтоматов на жесткость — по ГОСТ 8.

4.2. Положение узлов полуавтомата, направление действия нагружающей силы F должны соответствовать указанным на черт. 9 и табл. 4.

4.3. Значения нагружающей силы F должны соответствовать, а измеренные перемещения не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

4.4. Угловое перемещение под нагрузкой оси испытательной оправки относительно рабочей поверхности планшайбы в вертикальной плоскости.



d_1 — диаметр опорной детали; d_2 — диаметр нагруженной оправки; L — длина испытательной оправки до сферической опоры; L_1 — длина нагруженной оправки до рабочей поверхности стола

Черт. 9

Таблица 3

Номинальное тяговое усилие, кН	100	250	630
Нагружающая сила, кН	52	76	94
Допускаемые угловые перемещения, мкм	75	190	470

Таблица 4

Номинальное тяговое усилие, кН	100	250	630
<i>d</i> , мм	200	245	280
<i>d</i> ₁ , мм	55	70	96
<i>d</i> ₂ , мм	30	-	40
<i>L</i> , мм	900	-	1100
<i>L</i> ₁ , мм	980	-	1190

Опорную деталь 1 диаметром *d* (табл. 4) устанавливают на планшайбу 2 полуавтомата и закрепляют. Нагрузочную оправку 3 диаметром *d*₁ вставляют в рабочий патрон 4. Измерительные приборы 5 и 6 устанавливают на свободном конце испытательной оправки 8 так, чтобы их измерительные наконечники касались планки 7 опорной детали и были перпендикулярны к ней.

Испытательная оправка 8 диаметром *d*₂ жестко соединена с нагрузочной оправкой 3 и имеет сферическую опору в опорной детали 1. Положение рабочих салазок определяется длиной *L*₁ нагрузочной оправки (табл. 4).

Нагружение осуществляют силой *F* в направлении хода рабочих салазок. После достижения заданного значения силы *F* фиксируют показания измерительных приборов 5 и 6.

Перед каждым нагружением осуществляют обратный ход рабочих салазок на 5...20 мм.

Результат измерения для каждого нагружения равен алгебраической разности показаний измерительных приборов 5 и 6.


Угловое перемещение оси испытательной оправки относительно рабочей поверхности планшайбы равно средней арифметической величине результатов двух измерений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**ИСО 6460—80 «СТАНКИ ПРОТЯЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТЯГИВАНИЯ,
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ» ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ**


1. Геометрические проверки

Таблица 1				
Наименование	Схема	Процедура	Допускение, мм	Измерительный инструмент
G4		Перпендикулярность перемещения вспомогательного патрона относительно опорной плиты а) в вертикальной плоскости б) в горизонтальной плоскости	a) и б) 0,075/300	Индикатор с круговой шкалой и специальный уголник



П. 5.522.2
Индикатор закрепляют на вспомогательном патроне.
Стендовый уголник устанавливают на опорной плате.
Перемещают вспомогательный патрон и определяют отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

2. Терминология



Черт. 10

Таблица 2

Номер позиции	Русский язык	Английский язык	Французский язык
1	Станина	Bed	Bâti avant
2	Рабочие салазки	Pull block	Chariot de traction
3	Рабочий патрон	Pulling chuck	Tête d'accrochage avant
4	Направляющие рабочих салазок	Pull block ways	Guidage du chariot de traction
5	Стол	Table	Montant du plateau de fixation
6	Опорная плита	Face plate	Plateau de fixation
7	Планшайба	Work support bush	Support de pièce
8	Направляющие приставной станины	Outer support ways	Guidage du chariot d'aménage et d'accompagnement
9	Вспомогательный патрон	Retrieving chuck	Tête d'accrochage arrière
10	Вспомогательные салазки	Outer support block	Chariot d'aménage et d'accompagnement
11	Приставная станина	Outer support table	Support du chariot d'aménage
12	Основание	Base box	Socle

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации «Станки» (ТК «Станки»)

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Ф. Скиженок, В. А. Футлик, В. К. Савченко, А. В. Бузенсон,
В. В. Лагуновский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 13.11.91 № 1736

3. Срок проверки 1996 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6480—83 в части норм точности и терминологии

5. ВЗАМЕН ГОСТ 10648—82, ГОСТ 16015—83

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8—82	2.1; 4.1
ГОСТ 6636—69	1.1
ГОСТ 22267—76	2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8;
ГОСТ 25443—82	3.1
ГОСТ 25557—82	1.1
ГОСТ 26542—85	3.3

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 09.12.91. Подп. в печ. 10.02.92. Усл. печ. л. 1,0. Усл. кр.-отт. 1,0. Уч.-изд. л. 0,06.
Тираж 570 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2419