

ДЕРЖАВКИ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКИ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Holders with four mounting holes.
Construction and dimensions

ГОСТ
16650—80

Взамен
ГОСТ 16650—71
и
ГОСТ 16651—71


МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (март 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Применимость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ± H7	d ₁	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более
1037-5231		1	16	21	25	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,554
1037-5232		2			—						—	—		—	20	1,6	0,656	
1037-5233		1			11						17	11		14	—	—	0,621	
1037-5234		2			—						—	—		—	20	1,6	0,730	
1037-5235		1			8						11	17	11	20	—	—	0,716	
1037-5236		2									—	—	—	—	20	1,6	0,852	
1037-5237		1									11	17	11	20	—	—	0,812	
1037-5238		2									—	—	—	—	20	1,6	0,964	
1037-5239		1			10						11	17	11	25	—	—	0,904	
1037-5241		2									—	—	—	—	20	1,6	1,074	
1037-5242		1									11	17	11	30	—	—	1,026	
1037-5243		2									—	—	—	—	20	1,6	1,214	
1037-5244		1	18	23	25	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,542
1037-5245		2			—						—	—		—	20	1,6	0,644	
1037-5246		1			11						17	11		14	—	—	0,608	
1037-5247		2			—						—	—		—	20	1,6	0,726	
1037-5248		1			8						11	17	11	20	—	—	0,702	
1037-5249		2									—	—	—	—	20	1,6	0,838	
1037-5251		1									11	17	11	20	—	—	0,796	
1037-5252		2									—	—	—	—	20	1,6	0,948	
1037-5253		1			10						11	17	11	25	—	—	0,885	
1037-5254		2									—	—	—	—	20	1,6	1,055	
1037-5255		1									11	17	11	30	—	—	1,005	
1037-5256		2									—	—	—	—	20	1,6	1,190	
1037-5257		1	20	25	18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,380
1037-5258		2			—						—	—		—	—	1,6	0,480	
1037-5259		1			11						17	11		10	—	—	0,450	
1037-5261		2			—						—	—		—	1,6	0,550		
1037-5262		1			8						11	17	11	10	—	—	0,530	
1037-5263		2									—	—	—	—	20	1,6	0,630	
1037-5264		1									11	17	11	14	—	—	0,595	
1037-5265		2									—	—	—	—	20	1,6	0,700	
1037-5266		1			8						11	17	11	20	—	—	0,686	
1037-5267		2									—	—	—	—	20	1,6	0,822	

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D_{H7}	D_1	H	L	A	A_1	d^*_{H7}	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5268		1	20	25	36	63	38				11	17	8	11	20	—	—	0,778
1037-5269		2			—						—	—		—	20	1,6	0,930	
1037-5271		1			40						11	17	10	11	25	—	—	0,865
1037-5272		2			—						—	—		—	20	1,6	1,035	
1037-5273		1			45						11	17		11	30	—	—	0,982
1037-5274		2			—						—	—		—	20	1,6	1,170	
1037-5275		1	22	27	18	71	46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,497
1037-5276		2			—						—	—		—	—	1,6	0,575	
1037-5277		1			22						11	17		11	10	—	—	0,620
1037-5278		2			—						—	—		—	—	1,6	0,704	
1037-5279		1			25						11	17		11	10	—	—	0,728
1037-5281		2			—						—	8		—	—	20	1,6	0,830
1037-5282		1			28						11		17	11	14	—	—	0,812
1037-5283		2			—						—		—	—	20	1,6	0,930	
1037-5284		1			32						11	17	8	11	20	—	—	0,934
1037-5285		2			—						—	—		—	20	1,6	1,070	
1037-5286		1			36						11	17		11	20	—	—	1,058
1037-5287		2			—						—	10	—	—	20	1,6	1,210	
1037-5288		1			40						11		17	11	25	—	—	1,180
1037-5289		2			—						—		—	—	20	1,6	1,350	
1037-5291		1			45						11	17	10	11	30	—	—	1,339
1037-5292		2			—						—	—		—	20	1,6	1,527	
1037-5293		1			25						31	18	11	17	6	11	—	—
1037-5294		2	—	—		—	—	—	1,6	0,562								
1037-5295		1	22	11		17	11	10	—	—		0,602						
1037-5296		2	—	—		—	—	—	1,6	0,686								
1037-5297		1	25	11		17	11	10	—	—		0,703						
1037-5298		2	—	—		8	—	—	20	1,6		0,805						
1037-5299		1	28	11			17	11	14	—		—	0,782					
1037-5301		2	—	—			—	—	20	1,6		0,900						
1037-5302		1	32	11			17	11	20	—		—	0,914					
1037-5303		2	—	—			—	—	20	1,6		1,050						
1037-5304		1	2	36	11	17	8	11	20	—		—	1,025					
1037-5305		2		—	—	—		—	20	1,6		1,177						

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d * H7	d _k	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более							
1037-5306		1	25	31	40	71	46	18	10	M10	11	17	10	11	25	—	—	1,140							
1037-5307		2			—						—	—		—	20	1,6	1,310								
1037-5308		1			11						17	11		30	—	—	1,298								
1037-5309		2			—						—	—		—	20	1,6	1,480								
1037-5311		1	28	33	14	80	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,404							
1037-5312		2			18		54	18	10	M10	—	—		—	—	—	—	1,6	0,446						
1037-5313		1									11	17		11	—	—	—	0,662							
1037-5314		2									—	—		—	—	—	1,6	0,740							
1037-5315		1			22						11	17	6	11	10	—	—	0,820							
1037-5316		2									—	—		—	—	1,6	0,904								
1037-5317		1			25		80	52	20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,864						
1037-5318		2										—	—		—	—	—	1,6	0,992						
1037-5319		1			28							14	19		10	15	14	—	—	0,973					
1037-5321		2										—	—			—	—	22	1,6	1,131					
1037-5322		1			32							80	52	20		12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,120
1037-5323		2																—	—		—	—	22	1,6	1,300
1037-5324		1			36										14			19	10		15	20	—	—	1,280
1037-5325		2													—			—			—	—	22	1,6	1,484
1037-5326		1			40										14			19		10	15	25	—	—	1,422
1037-5327		2													—			—			—	—	22	1,6	1,648
1037-5328		1			45										14			19	10		15	30	—	—	1,711
1037-5329		2													—			—			—	—	22	1,6	1,965
1037-5331		1	32	37	14	71	48	16	8	M8	9				14			4		9	—	—	—	0,379	
1037-5332		2			18	54	18	10	M10	—	—				—					—	—	—	1,6	0,421	
1037-5333		1								11	17				11				—	—	—	0,633			
1037-5334		2								—	—				—				—	—	1,6	0,711			
1037-5335		1			22					80	52	20	12	M12	11	17	6	11	10	—	—	0,791			
1037-5336		2													—	—		—	—	—	1,6	0,875			
1037-5337		1			25	14	19	8	15						10	—		—	0,825						
1037-5338		2				—	—		—						—	1,6		0,953							
1037-5339		1			28	14	19		8						15	14	—	—	0,929						
1037-5341		2				—	—								—	—	22	1,6	1,087						
1037-5342		1			32	14	19	8							15	20	—	—	1,071						
1037-5343		2				—	—								—	—	22	1,6	1,251						

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D_{H7}	D_1	H	L	A	A_1	$d \pm H7$	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более										
1037-5344		1	32	37	36	80	52	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,215										
1037-5345		2			—						—	—		—	22	1,6	1,419											
1037-5346		1			40						14	19	10	15	25	—	—	1,361										
1037-5347		2			—						—	—		—	22	1,6	1,587											
1037-5348		1			45						14	19		15	30	—	—	1,542										
1037-5349		2									—	—		—	—	22	1,6	1,796										
1037-5351		1	36	41	14	56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	—	0,504										
1037-5352		2			—					—	—		—	—	—	—	1,6	0,546										
1037-5353		1			18	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	—	0,843									
1037-5354		2								—	—		—	—	—	—	—	1,6	0,921									
1037-5355		1			22					11	17		11	10	—	—	—	—	1,041									
1037-5356		2								—	—		—	—	—	—	1,6	1,125										
1037-5357		1			25	90	60	22	M12	14	19	8	15	10	—	—	—	—	1,116									
1037-5358		2								—	—		—	—	—	—	—	1,6	1,244									
1037-5359		1								14	19		15	14	—	—	—	—	1,255									
1037-5361		2								—	—		—	—	22	1,6	1,413											
1037-5362		1			32					36	90	60	22	M12	14	19	8	15	20	—	—	—	—	1,444				
1037-5363		2													—	—		—	—	—	—	—	22	1,6	1,624			
1037-5364		1			40										14	19		15	20	—	—	—	—	1,635				
1037-5365		2													—	—		—	—	22	1,6	1,839						
1037-5366		1			45					90					60	22	M12	14	19	10	15	25	—	—	—	—	1,823	
1037-5367		2																—	—		—	—	—	—	—	22	1,6	2,049
1037-5368		1																14	19		15	30	—	—	—	—	2,062	
1037-5369		2																—	—		—	—	22	1,6	2,316			
1037-5371		1	40	46	14	80	56	16	M8									9	14	4	9	—	—	—	—	0,474		
1037-5372		2			—													—	—		—	—	—	—	—	1,6	0,516	
1037-5373		1			18	90	64	18	10									M10	11	17	6	11	—	—	—	—	—	0,805
1037-5374		2																	—	—		—	—	—	—	—	—	—
1037-5375		1			22						11	17	11	10					—	—		—	—	0,995				
1037-5376		2									—	—	—	—					—	—		—	1,6	1,079				
1037-5377		1			25		60	22	12		M12	14	19	15				10	—	—		—	—	—	1,065			
1037-5378		2										—	—	—				—	—	—		—	—	—	1,6	1,193		
1037-5379		1			28					14		19	15	14	—	—	—	—	1,200									
1037-5381		2								—		—	—	—	22	1,6	1,356											

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D_{H7}	D_1	H	L	A	A_1	$d \pm H7$	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более	
1037-5382		1	40	46	32	90	60	22	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,378	
1037-5383		2			—						—	—		—	22	1,6	1,558		
1037-5384		1			M14					16	22	15		20	—	—	1,481		
1037-5385		2								—	—	—		—	25	2,0	1,745		
1037-5386		1								40	16	22	15	25	—	—	1,631		
1037-5387		2									—	—	—	—	25	2,0	1,927		
1037-5388		1									45	16	22	15	30	—	—	1,849	
1037-5389		2										—	—	—	—	25	2,0	2,185	
1037-5391		1	45	51	14	90	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,623	
1037-5392		2			—		—	—	—		—	1,6		0,665					
1037-5393		1			18		M10	11	17	6	11	—	—	—	0,755				
1037-5394		2						—	—		—	—	1,6	0,833					
1037-5395		1						22	11		17	11	10	—	—	0,936			
1037-5396		2							—		—	—	—	1,6	1,020				
1037-5397		1			25	100		70	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	1,372
1037-5398		2										—	—		—	—	—	1,6	1,500
1037-5399		1			28		14					19	15		14	—	—	1,539	
1037-5401		2					—					—	—		—	22	1,6	1,697	
1037-5402		1			32		M14				14	19	10	15	20	—	—	1,768	
1037-5403		2									—	—		—	—	22	1,6	1,948	
1037-5404		1			36						14	22		15	20	—	—	1,900	
1037-5405		2									—	—		—	—	25	2,0	2,164	
1037-5406		1			40						16	22	10	15	25	—	—	2,119	
1037-5407		2									—	—		—	—	25	2,0	2,415	
1037-5408		1			45						16	22		15	30	—	—	2,400	
1037-5409		2									—	—		—	—	25	2,0	2,736	
1037-5411		1	50	56	14	90	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,581	
1037-5412		2			—		—	—	—		—	1,6		0,622					
1037-5413		1			18		M10	11	17	6	11	—	—	—	0,700				
1037-5414		2						—	—		—	—	—	1,6	0,778				
1037-5415		1						22	11		17	11	10	—	—	0,869			
1037-5416		2							—		—	—	—	—	1,6	0,953			
1037-5417		1			25	100		70	22	12	M12	14	19	10	15	10	—	—	1,294
1037-5418		2										—	—		—	—	—	1,6	1,422

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d* H7	d ₁	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более					
1037-5419		1	50	56	28	100	70	22	12	M12	14	19	6	15	14	—	—	1,455					
1037-5421		2			—						—	—		—	22	1,6	1,61						
1037-5422		1			32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,577					
1037-5423		2			36						—	—		—	—	25	2,0	1,811					
1037-5424		1									16	22		15	20	—	—	1,861					
1037-5425		2									—	—		—	—	25	2,0	2,125					
1037-5426		1			40	110	78	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,492					
1037-5427		2			45						—	—		—	—	28	2,0	2,898					
1037-5428		1									18	26		18	30	—	—	2,827					
1037-5429		2									—	—		—	—	28	2,0	3,285					
1037-5431		1	56	61	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,740					
1037-5432		2			—			—	—	—	—	—		1,6	0,782								
1037-5433		1			18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,900					
1037-5434		2			22						—	—		—	—	1,6	0,977						
1037-5435		1									11	17		11	10	—	—	1,112					
1037-5436		2									—	—		—	—	—	1,6	1,196					
1037-5437		1			25	110	80	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	1,610					
1037-5438		2			28						—	—		—	—	—	1,6	1,738					
1037-5439		1									14	19		15	14	—	—	1,809					
1037-5441		2			32					M14	—	—	10	—	—	22	1,6	1,967					
1037-5442		1									16	22		15	20	—	—	2,082					
1037-5443		2									—	—		—	—	25	2,0	2,316					
1037-5444		1			36						16	22		15	20	—	—	2,247					
1037-5445		2									—	—		—	—	25	2,0	2,511					
1037-5446		1			40	110	78	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,310					
1037-5447		2			45						—	—		—	—	28	2,0	2,715					
1037-5448		1									18	26		18	30	—	—	2,622					
1037-5449		2									—	—		—	—	28	2,0	3,080					
1037-5451		1	60	66	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,693					
1037-5452		2			—			—	—	—	—	—		1,6	0,735								
1037-5453		1			18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,892					
1037-5454		2			22						—	—		—	—	—	1,6	0,920					
1037-5455		1									11	17		11	10	—	—	1,043					
1037-5456		2									—	—		—	—	—	1,6	1,127					

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D_{H7}	D_1	H	L	A	A_1	$d \pm H7$	d_k	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более			
1037-5457		1	60	66	25	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,532			
1037-5458		2			—						—	—		—	1,6	1,660					
1037-5459		1			28						14	19		15	14	—	—	1,723			
1037-5461		2			—						—	—		—	22	1,6	1,881				
1037-5462		1			32	36				M14	16	22	8	15	20	—	—	1,882			
1037-5463		2			—						—	—		—	25	2,0	2,116				
1037-5464		1			16						22	15		20	—	—	2,136				
1037-5465		2			—						—	—		—	25	2,0	2,400				
1037-5466		1			40	125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	3,294			
1037-5467		2			—						—	—		—	28	2,0	3,700				
1037-5468		1			45						18	26		18	30	—	—	3,732			
1037-5469		2			—						—	—		—	28	2,0	4,190				
1037-5471		1	63	68	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,663			
1037-5472		2			—	—	—	—	—	—	1,6	0,705									
1037-5473		1			18	86	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	1,100			
1037-5474		2			—					—	—		—	—	—	1,6	1,179				
1037-5475		1			22					11	17		11	10	—	—	1,384				
1037-5476		2			—					—	—		—	—	—	1,6	1,468				
1037-5477		1			25	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,479			
1037-5478		2			—						—	—		—	—	—	1,6	1,607			
1037-5479		1			28						14	19		15	14	—	—	1,663			
1037-5481		2			—						—	—		—	22	1,6	1,821				
1037-5482		1			32	36				M14	16	22	8	15	20	—	—	1,815			
1037-5483		2			—						—	—		—	25	2,0	2,049				
1037-5484		1			16						22	15		20	—	—	2,059				
1037-5485		2			—						—	—		—	25	2,0	2,323				
1037-5486		1			40	125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	3,185			
1037-5487		2			—	—	—	—	—	—	—	—		28	2,0	3,590					
1037-5488		1	67	72	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,847			
1037-5489		2			—						—	—		—	—	—	1,6	0,889			
1037-5491		1			18					18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	1,042
1037-5492		2			—								—	—		—	—	—	1,6	1,120	
1037-5493		1			22								11	17		11	10	—	—	1,287	
1037-5494		2											—	—		—	—	—	—	1,6	1,371

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ± H7	d ₁	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более						
1037-5495		1	67	72	25	125	94	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	2,188						
1037-5496		2									—	—		—	—	1,6	2,316							
1037-5497		1									14	19		15	14	—	—	2,345						
1037-5498		2									—	—		—	—	22	1,6	2,503						
1037-5499		1									M14	16	22	8	15	20	—	—	2,595					
1037-5501		2										—	—		—	—	25	2,0	2,828					
1037-5502		1										16	22		15	20	—	—	2,937					
1037-5503		2										—	—	10	—	—	25	2,0	3,201					
1037-5504		1									90	26	16		M16	18	26	18	25	—	—	3,054		
1037-5505		2			—		—	—	—	28				2,0		3,460								
1037-5506		1	71	76	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,800						
1037-5507		2						18	10		M10	—		—	—	—	—	1,6	0,841					
1037-5508		1							22	11		17		6	11	—	—	—	—	0,979				
1037-5509		2									—	—	—		1,6	1,057								
1037-5511		1									11	17	11		10	—	—	1,211						
1037-5512		2									—	—	—		—	—	1,6	1,295						
1037-5513		1			125	94	22	12	M12	14	19	8	15		10	—	—	2,000						
1037-5514		2														—	—	—	—	1,6	2,130			
1037-5515		1														14	19	15	14	—	—	2,248		
1037-5516		2														—	—	—	—	22	1,6	2,400		
1037-5517		1							M14							16	22	8	15	20	—	—	2,484	
1037-5518		2														—	—		—	—	25	2,0	2,720	
1037-5519		1														16	22		15	20	—	—	2,806	
1037-5521		2														—	—	10	—	—	25	2,0	3,070	
1037-5522		1				90	26	16	M16							18	26		18	25	—	—	2,916	
1037-5523		2								—	—	—	—	28	2,0	3,322								
1037-5524		1	75	81	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,743						
1037-5525		2						18	10		M10	—		—	—	—	—	1,6	0,785					
1037-5526		1							22	11		17		6	11	—	—	—	—	—	0,907			
1037-5527		2									—	—	—		—	1,6	0,985							
1037-5528		1									11	17	11		10	—	—	1,194						
1037-5529		2									—	—	—		—	—	1,6	1,278						
1037-5531		1			25	125	94	22	12	M12	14	19			15	10	—	—	1,900					
1037-5532		2									—	—			—	—	—	1,6	2,031					

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁹ H7	d ₁	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более								
1037-5533		1	75	81	28	125	94	22	12	M12	14	19	6	15	14	—	—	2,142								
1037-5534		2			—						—	—		—	22	1,6	2,300									
1037-5535		1			32					M14	16	22	8	15	20	—	—	2,359								
1037-5536		2									—	—		—	—	25	2,0	2,593								
1037-5537		1			36						16	22		15	20	—	—	2,673								
1037-5538		2									—	—		—	—	25	2,0	2,937								
1037-5539		1			40	140	104	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	4,007								
1037-5541		2									—	—		—	—	28	2,0	4,313								
1037-5542		1	80	86	22			125	94	22	12	M10	11	17	6	11	10	—	—	1,625						
1037-5543		2			25								22	12		—	—	—	—	—	1,6	1,709				
1037-5544		1			28							M12		14		19	15	10	—	—	1,770					
1037-5545		2												—		—	—	—	—	1,6	1,900					
1037-5546		1			32									14		19	15	14	—	—	2,000					
1037-5547		2												—		—	—	—	22	1,6	2,162					
1037-5548		1			36					M14	16	22		8	15	20	—	—	2,200							
1037-5549		2									—	—			—	—	25	2,0	2,425							
1037-5551		1			40						16	22			15	20	—	—	2,500							
1037-5552		2									—	—			—	—	25	2,0	2,760							
1037-5553		1			40	140	104	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	3,812								
1037-5554		2									—	—		—	—	28	2,0	4,200								

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $D = 16$ мм и $H = 25$ мм, исполнения 1:*Державка 1037-5231 ГОСТ 16650—80***(Измененная редакция, Изм. № 1).**

- Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности G — не более 0,01 мм.
- Допуск параллельности поверхности B относительно поверхности G — не более 0,01 мм.
- Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
- Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор В.Н. Колысов
Технический редактор Н.С. Гришанова
Корректор А.С. Черноусова
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Подписано в печать 19.04.2006. Формат 60х84^{1/4}. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,40.
Уч.-изд.л. 1,27. Тираж 54 экз. Зак. 280. С 2760.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.