

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55262—
2012

**СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Методы испытаний

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Новокубанским филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТИМ),

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Кировская зональная машиноиспытательная станция»,

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Калининская зональная машиноиспытательная станция»,

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центрально-Черноземная зональная машиноиспытательная станция»,

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Алтайская зональная машиноиспытательная станция»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1359-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения3
4 Общие положения3
5 Оценка технических параметров4
6 Агротехническая оценка4
7 Энергетическая оценка22
8 Оценка безопасности и эргономичности конструкции22
9 Оценка надежности23
10 Эксплуатационно-технологическая оценка23
11 Экономическая оценка24
Приложение А (рекомендуемое) Оформление результатов испытаний26
Приложение Б (рекомендуемое) Формы рабочих ведомостей результатов испытаний51
Приложение В (рекомендуемое) Схемы мест измерений показателей и отбора проб при испытании сушильных машин и установок84
Приложение Г (справочное) Характеристика топлива91
Приложение Д (справочное) Примеры математической обработки данных по неравномерности сушки93
Приложение Е (справочное) Коэффициенты пересчета95
Приложение Ж (справочное) Психрометрические таблицы102
Приложение И (справочное) Диаграмма влажного воздуха114
Приложение К (справочное) Таблица для влажного воздуха116
Приложение Л (справочное) Глубина ввода пневмоподачи119
Приложение М (справочное) Объем влажного воздуха на 1 кг сухого воздуха120
Приложение Н (рекомендуемое) Перечень средств измерений и оборудования, применимых при определении функциональных показателей122
Библиография123

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Методы испытаний

Drying machines and installations for agricultural purposes. Test methods

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сушильные машины, предназначенные для сушки семян, продовольственного и фуражного зерна, зерновых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, семян трав и овощных культур, вороха льна и хлопка, метелок сорго, початков кукурузы, а также на установки для сушки зеленого корма и корнеклубнеплодов, приготовления травяной муки (в дальнейшем — материала), и устанавливает методы их испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.719—2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Тахометры. Методика поверки

ГОСТ Р 15.201—2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р ИСО 14122-3—2009 Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила

ГОСТ Р ИСО 14122-4—2009 Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные

ГОСТ Р 51418—99 (ИСО 5985—78) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли золы, не растворимой в соляной кислоте

ГОСТ Р 52777—2007 Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки

ГОСТ Р 52778—2007 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической оценки

ГОСТ Р 52921—2008 Термометры медицинские максимальные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ Р 53055—2008 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 53056—2008 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки

ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 54783—2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения

ГОСТ Р 54784—2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки технических параметров

ГОСТ Р 55262—2012

- ГОСТ 12.1.003—83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- ГОСТ 12.1.012—2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.2.002—91 Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности
- ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
- ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 6376—74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия
- ГОСТ 7193—74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия
- ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
- ГОСТ 9679.1—78 Хлопок-сырец. Методы определения влажности
- ГОСТ 10840—64 Зерно. Методы определения натуры
- ГОСТ 12036—85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ 12037—81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
- ГОСТ 12038—84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
- ГОСТ 12041—82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
- ГОСТ 13496.8—72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмоловых семян культурных и дикорастущих растений
- ГОСТ 13496.9—96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси
- ГОСТ 13496.17—95 Корма. Методы определения каротина
- ГОСТ 13586.1—68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице
- ГОСТ 18691—88 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
- ГОСТ 20915—75 Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний
- ГОСТ 21241—89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 21623—76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения
- ГОСТ 23932—90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
- ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
- ГОСТ 26026—83 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию
- ГОСТ 27388—87 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники
- ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ 28561—90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 агент сушки (теплоноситель): Подогретый воздух (или его смесь с топочными газами), совершающий термодинамическую работу на испарение влаги из материала.

3.2 ворох: Смесь убранный продукции с примесями, сопутствующими ее уборке.

3.3 сушка сельскохозяйственной продукции: Снижение влажности материала до требуемого уровня.

3.4 неравномерность сушки: Предельные отклонения влажности материала от ее средней величины.

3.5 неравномерность нагрева: Предельные отклонения температуры нагрева материала от ее средней величины.

3.6 экспозиция сушки: Продолжительность пребывания материала в сушильном устройстве под воздействием агента сушки.

3.7 рециркуляция: Многократное полное или частичное возвращение потока материала в технологический процесс для увеличения выхода сухого материала при заданных ограничениях температуры агента сушки.

3.8 коэффициент рециркуляции: Отношение массы рециркулирующего материала к массе сырого, поступающего в сушилку.

4 Общие положения

4.1 Цели и задачи испытаний сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения — по ГОСТ Р 15.201.

4.2 Порядок предоставления машин на испытания и их подготовка к испытаниям — по ГОСТ Р 54783.

4.3 Проверка комплектности, полноты и качества изложения эксплуатационной документации — согласно требованиям ГОСТ 27388.

4.4 Типовая программа испытаний включает виды оценок в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Вид оценки	Вид испытаний	
	Приемочные, типовые	Периодические, квалификационные
Технических параметров	+	+
Агротехническая	+	-
Энергетическая	+	+*
Безопасности и эргономичности конструкции	+	+
Надежности	+	+
Эксплуатационно-технологическая	+	+
Экономическая	+	-

* Оценку электропривода проводят по действующей нормативной документации (НД) [1].

Примечание — Знак «+» означает, что оценку проводят, знак «-» — не проводят.

Для каждой конкретной машины (изделия) составляют рабочую программу-методику испытаний, в которой указывают перечень определяемых показателей по каждому виду оценки.

4.5 Монтаж сушильных машин и установок проводят согласно руководству по их монтажу.

4.6 Оценку качества выполнения технологического процесса сушки материала проводят в условиях, характерных для данных сушильных машин и установок. Параметры, характеризующие условия работы машин при испытаниях, должны находиться в пределах, соответствующих техническому заданию (ТЗ) или техническим условиям (ТУ) на испытуемую машину.

Сравнительную оценку машин проводят в сопоставимых условиях.

4.7 Перед испытаниями регулируют рабочие органы согласно руководству по эксплуатации в зависимости от условий проведения испытаний и в соответствии с требованиями к качеству выполнения технологического процесса сушки сельскохозяйственного материала.

4.8 При испытаниях сушилки в технологической линии оценивают ее увязку по производительности со вспомогательным оборудованием. Производительность машин по подготовке исходного и переработке высушенного материала не должна быть ниже производительности сушилки.

4.9 Оценку функциональных показателей проводят на основании результатов лабораторно-хозяйственных опытов при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках.

4.10 Применяемые средства измерений должны быть поверены до начала испытаний [2].

4.11 Нестандартные и единичные средства измерений подлежат аттестации, проводимой в установленном порядке.

5 Оценка технических параметров

5.1 Технические параметры сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения определяют по ГОСТ Р 54784.

5.2 Оценку технических параметров проводят сопоставлением результатов испытаний с данными ТЗ, ТУ или эксплуатационной документации.

5.3 Перечень технических параметров, характеризующих конструкцию машин, приведен в форме А.1 (приложение А).

6 Агротехническая оценка

6.1 Номенклатура функциональных показателей и качества выполнения технологического процесса

Номенклатура показателей условий проведения испытаний и качества выполнения технологического процесса при агротехнической оценке приведена в формах А.2 — А.14 (приложение А).

6.2 Подготовка машины (установки) к испытаниям и порядок их проведения

6.2.1 Агротехнические и теплотехнические показатели определяют при проведении лабораторно-хозяйственных опытов.

6.2.2 Испытания сушильных машин и установок проводят на естественном однородном исходном материале, имеющем характеристику по влажности и засоренности, соответствующую ТЗ (ТУ) на разработку испытуемой машины.

При отсутствии в зоне такого фона допускается оценку проводить в реальных условиях на имеющемся материале. Полученные при этом показатели качества работы испытуемой машины, установки сравнивают только с показателями ТЗ (ТУ) и показателями качества работы машины-аналога при ее наличии.

6.2.3 Количество исходного материала, необходимого для лабораторно-хозяйственных опытов, устанавливают в зависимости от производительности испытуемых машин, числа и продолжительности опытов с учетом проведения регулировочных опытов из расчета не менее пяти часов работы машины на каждой культуре. Для рециркуляционных сушилок учитывают и способ движения зерна.

6.2.4 В зависимости от назначения сушилки опыты проводят при испытании:

- зерносушилок не менее чем на двух культурах (на зерне пшеницы обязательно); на зерне каждой культуры — четыре опыта: два на семенном и два на продовольственном режимах при разной исходной влажности в каждом из двух опытов;

- льносушилок — не менее двух опытов на исходном материале, отличающемся по влажности;
- сушилок для семян трав — на семенах двух культур (бобовых и злаковых), на каждой культуре не менее двух опытов;

- установок для сушки зеленого корма — не менее трех опытов: два — на основной культуре при разной исходной влажности и один — на любой другой культуре;

- установок для сушки метелок сорго — не менее двух опытов на материале, отличающемся по влажности.

6.2.4.1 Опыты проводят на установившемся режиме, который характеризуется стабильностью регулируемых параметров (температуры, расхода агента сушки и расхода материала).

Опыт начинают после работы сушилки в установившемся режиме в течение времени не менее экспозиции сушки с отбора проб исходного материала.

6.2.4.2 Продолжительность опыта для сушилок непрерывного действия должна быть не менее суммы времени сушки и охлаждения и времени отбора проб на выходе из сушилки. При испытании сушилок периодического действия длительность опыта соответствует продолжительности сушки партии материала.

6.2.4.3 При работе сушилок с двумя и более сушильными и охладительными устройствами пробы на качество материала (влажность, дробление, обрушивание, микроповреждение) отбирают от каждого сушильного и охладительного устройства.

6.2.4.4 Результаты лабораторно-хозяйственных опытов записывают в формы приложения Б.

6.2.5 Перед проведением лабораторно-хозяйственных испытаний намечают и оборудуют места отбора проб и измерений показателей (приложение В), обучают обслуживающий персонал, готовят приборы, инструмент и материал, обкатывают и регулируют машину или установку согласно руководству по эксплуатации и включают в работу для проверки работоспособности узлов и механизмов, надежности соединений и устойчивости технологического процесса: сушилки непрерывного действия — на 4—5 ч; на сушилках (установках) периодического действия проводят пробную сушку материала.

6.2.6 Режим работы устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации машины при соблюдении требований ТЗ (ТУ).

6.2.7 Перед опытом измеряют температуру агента сушки и устанавливают режимную температуру в зависимости от нагрева материала в сушильном устройстве в соответствии с рекомендациями, предусмотренными руководством по эксплуатации машины. Выбранные регулировки по каждому опыту записывают в журнал испытаний.

6.2.8 Перед каждым зачетным опытом определяют производительность в тоннах в час, экспозицию сушки и охлаждения (для сушилок непрерывного действия) с целью составления графика отбора проб.

Для рециркуляционных сушилок определяют соотношение исходного (сырого) и рециркулирующего материала в зависимости от режима сушки.

6.2.9 Для определения общего количества воздуха, подаваемого в бункеры отделений временного хранения (ОВХ), диффузоры оборудуют дополнительными воздуховодами до и после вентилятора с длиной прямолинейного участка не менее пяти диаметров.

6.2.10 Режим и условия работы ОВХ и отделения вентилируемых бункеров (ОВБ) при временной консервации зерна выбирают исходя из требуемой длительности его безопасного хранения, исходной влажности и температуры в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.2.11 При установившемся режиме работы машины начинают опыт, в течение которого измеряют параметры и отбирают пробы для определения показателей, указанных в формах А.2 — А.14 (приложение А).

Во время опытов не допускается изменять режим сушки.

6.2.12 При испытании сушилок непрерывного действия пробы для определения температуры, влажности и качества материала отбирают в следующей последовательности:

- от исходного материала;
- по окончании времени, равного экспозиции сушки, на выходе из сушильного устройства для прямоточных сушилок;
- после выхода не менее 90 % первоначально загруженного в сушилку материала (для рециркуляционных сушилок);
- по окончании времени, равного экспозиции охлаждения, на выходе из охладительного устройства.

6.2.13 При испытании сушилок периодического действия пробы для определения влажности, энергии прорастания, всхожести, чистоты, состава вороха и температуры материала отбирают в процессе загрузки и выгрузки.

После загрузки сушилки определяют толщину слоя материала в соответствующих точках.

6.3 Определение показателей условий испытаний

6.3.1 Температуру наружного воздуха измеряют через каждые 10 мин цикла. Погрешность измерения $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Результаты записывают в форму Б.1 (приложение Б).

6.3.2 Относительную влажность наружного воздуха измеряют через каждые 10—15 мин в течение измерительного цикла по показаниям психрометра, который помещают вблизи мест непосредственного потребления воздуха, при этом учитывают необходимость предохранения его от влияния лучистой энергии топок и солнца. Погрешность измерений $\pm 1.5\%$. Результаты записывают в форму Б.1 (приложение Б).

6.3.3 Барометрическое давление наружного воздуха измеряют барометром. Погрешность измерения ± 0.1 МПа.

6.3.4 Определение влажности материала

6.3.4.1 Влажность материала зерновых культур до сушки определяют по ГОСТ 20915.

6.3.4.2 Влажность вороха льна определяют по ГОСТ 20915, хлопка-сырца — по ГОСТ 9679.1. Данные записывают в форму Б.2 (приложение Б).

6.3.4.3 Влажность зерна кукурузы и стержней определяют по ГОСТ 12041. Данные записывают в форму Б.2 (приложение Б).

6.3.4.4 При проведении регулировочных опытов допускается определять влажность электровлагомером. По данным измерений определяют среднюю влажность за опыт, предельное и стандартное отклонения. Погрешность измерений не более 0.5% . Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

6.3.4.5 Влажность измельченного зеленого корма и корнеклубнеплодов, поступающих на сушку, определяют не менее чем по пяти пробам, отбираемым периодически в течение 1 ч с транспортера при загрузке сушилки.

Пробы зеленого корма с длиной частиц более 10 мм дополнительно измельчают. От каждой пробы отбирают не менее двух навесок по 20 г каждая. Влажность определяют высушиванием навесок в сушильном шкафу в металлических стаканчиках в течение 5 ч при температуре $(115 \pm 2)^\circ\text{C}$, затем 40 мин — при 130°C .

Влажность зеленого корма ω , %, вычисляют по формуле

$$\omega = \frac{m_2 - m_1}{m_2} \cdot 100 \quad (1)$$

где m_2 — масса стаканчика с навеской перед высушиванием, г;

m_1 — масса стаканчика с навеской после высушивания, г;

m_0 — масса пустого стаканчика, г.

Взвешивание навесок для определения влажности проводят сразу после отбора проб исходного материала. Результаты измерений записывают в форму Б.2 (приложение Б).

6.3.4.6 Влажность корнеклубнеплодов определяют по пробам, измельченным на мелкие частицы. От каждой пробы берут две навески по 20 г измельченного сырья и высушивают в сушильном шкафу при температуре 60°C в течение 1 ч, несколько раз перемешивая стеклянной палочкой, чтобы избежать образования корки. Подсушенную пробу сушат до получения постоянной массы при температуре $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$, расхождение между навесками по влажности не должно превышать 1% . Высушеннную пробу взвешивают. Вычисление влажности проводят по формуле (1). Результаты записывают в форму Б.2 (приложение Б).

6.3.5 Определение температуры материала до сушки

6.3.5.1 Для измерения температуры зернового материала пробы отбирают в специальные деревянные ящики (с отверстием в крышке для термометра) вместимостью не менее 1 дм^3 одновременно с отбором проб на влажность. В течение 6—8 мин измеряют температуру максимальным термометром, который передвигают через каждые 2—3 мин. При этом следят, чтобы ртутный шарик термометра не касался стенок ящика. Данные снимают при максимальном показании термометра. Измерения проводят с погрешностью $\pm 1^\circ\text{C}$. Результаты записывают в форму Б.3 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение температуры за опыт и предельные отклонения от среднего с округлением до первого десятичного знака.

6.3.5.2 Температуру вороха льна и вороха клещевины определяют непосредственно в слое вороха по окончании его загрузки (для сушилок периодического действия) при помощи специальных термоштанг. Результаты записывают в форму Б.4 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение температуры материала и предельное отклонение от среднего с округлением до первого десятичного знака.

6.3.5.3 Температуру исходного материала зеленого корма определяют два-три раза за время каждой повторности опыта непосредственно в ворохе измельченного корма с помощью специальных термоштанг или по пробам, отобранным с загрузочного транспортера в специальные ящики вместимостью не менее 1 дм³. Измерение температуры проводят по методике, изложенной в 6.3.5.1.

Результаты записывают в форму Б.4 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение температуры за опыт и предельное отклонение от среднего с округлением до первого десятичного знака.

6.3.6 Анализ зерна на чистоту содержания семян основной культуры проводят по ГОСТ 12036 и ГОСТ 12037. Пробы для определения качества материала отбирают одновременно с пробами для определения влажности и температуры массой не менее 1 кг каждая в лабораторные сумочки и снабжают этикетками формы Б.5 (приложение Б). Данные записывают в форму Б.6 или Б.7 (приложение Б) в зависимости от назначения материала.

6.3.7 Содержание дробленого и обрушенного зерна (для пленчатых культур), сорной примеси (минеральной и соломистой), в том числе длиной до 50 и свыше 50 мм определяют одновременно с анализом зерна на чистоту по ГОСТ 12036 и ГОСТ 12037. Данные записывают в форму Б.6 или Б.7 (приложение Б).

6.3.8 Микроповреждения определяют по действующей НД [3].

6.3.9 Натуру зерна определяют по ГОСТ 10840 по пробам, отобранным для анализа зерна на чистоту. Определение натуры проводят литровой пуркой с падающим грузом. Погрешность измерений ± 4 г. Данные записывают в форму Б.7 (приложение Б).

6.3.10 Энергию прорастания и всхожесть семян определяют по ГОСТ 12038.

6.3.11 Всхожесть семян кукурузы определяют методом холодного проращивания, для этого используют почву, наиболее типичную для района и зоны возделывания этой культуры. Подготовленную почву насыпают в растильни слоем 1,5 см и увлажняют до 60 % от полной влагоемкости. Затем из средней пробы, отобранный для определения качества материала, отсчитывают четыре пробы (по 50 шт.) и закладывают в растильни (по две пробы в каждой). Семена засыпают слоем 1 см, увлажняют и присыпают сухой почвой или песком во избежание образования почвенной корки. Растильни на семь суток ставят в помещение с температурой от 8 °С до 10 °С или в холодный шкаф, затем их переносят в терmostат, где проращивание продолжается при температуре от 18 °С до 20 °С. Подсчет всходов начинают на второй день после появления единичных всходов. Через трое суток делают второй подсчет при обнаружении в этот день всходов, появившихся только у поверхности почвы, а через двое суток проводят дополнительный подсчет. Данные записывают в форму Б.8 (приложение Б).

6.3.12 Количество и качество сырой клейковины определяют по ГОСТ 13586.1. Данные записывают в форму Б.9 (приложение Б).

6.3.13 Содержание золы и веществ, не растворимых в 10 %-ной соляной кислоте, определяют по ГОСТ Р 51418. Данные записывают в форму Б.10 (приложение Б).

6.3.14 Содержание каротина в исходном материале зеленого корма определяют по ГОСТ 13496.17 по пяти пробам массой не менее 300 г каждая, отбираемым через определенные промежутки времени в банки с плотно закрывающейся крышкой в течение всех повторностей опыта. В лаборатории массу всех проб тщательно перемешивают и выделяют три средние пробы для немедленного определения каротина. Результаты записывают в форму Б.11 (приложение Б) и вычисляют среднее арифметическое значение его содержания с округлением до первого десятичного знака.

6.3.15 Степень клейкования крахмала (для картофеля) определяют методом измерения поглощения воды. В мензуруку емкостью 200 см³ помещают пробу высущенного картофеля массой 50 г и измеряют ее объем, затем заливают водой, взбалтывают и через 1 ч вновь измеряют его. Повторность трехкратная. Клейкование крахмала K_c , %, вычисляют по формуле

$$K_c = \frac{V_2 - V_1}{V_1} \cdot 10^2 \quad (2)$$

где V_1 — объем пробы высущенного материала, см³;

V_2 — объем пробы после набухания в воде, см³.

Результаты записывают в форму Б.12 (приложение Б).

6.3.16 Определение состава вороха материала по массе

6.3.16.1 Для определения состава вороха льна по массе все отобранные при загрузке сушилки пробы объединяют и методом крестообразного деления выделяют среднюю пробу массой не менее 5 кг для анализа. В лаборатории на стеллажах в естественных условиях или в лабораторных сушилках с продувкой холодным воздухом ее доводят до воздушно-сухого состояния и разделяют на две фракции: семенную и путанинную. Их массу взвешивают с погрешностью ± 50 г и вычисляют массовую долю каждой фракции от массы средней пробы с округлением до первого десятичного знака. Затем пропорционально массе каждой фракции составляют три навески массой по 300 г для последующего анализа.

Навески разбирают на фракции согласно форме Б.13 (приложение Б).

Пример — В отобранный средней пробе массой 5 кг семенная часть весит 4 кг (80 % к массе всей пробы), пустынина — 1 кг (20 % к массе пробы). При составлении навесок вороха льна для анализа следует включать 240 г семенной части и 60 г пустынины.

6.3.16.2 Для определения состава вороха хлопка из средней пробы (2 кг) методом крестообразного деления выделяют три навески по 300 г и пропускают каждую через лабораторную машину. Выделенные примеси взвешивают с погрешностью $\pm 0,02$ г и определяют их массовую долю от массы навески. Результаты записывают в форму Б.14 (приложение Б) и вычисляют среднее арифметическое значение содержания примесей с округлением до первого десятичного знака.

6.3.17 Для определения морфологического состава вороха хлопка отбирают среднюю пробу массой не менее 2 кг, методом крестообразного деления выделяют из нее три навески массой по 300 г каждая и анализируют в соответствии с формой Б.14 (приложение Б).

Массу каждой фракции взвешивают с погрешностью $\pm 5,0$ г и вычисляют ее массовую долю от массы навески. Вычисления проводят до 0,1 %.

6.3.18 Для определения спелости льна из общей пробы без выбора отсчитывают 300 коробочек, разделяют их и по цвету семян разделяют на группы. Результаты записывают в форму Б.15 (приложение Б) и вычисляют количественную долю содержания коробочек в каждой группе.

6.3.19 Ботанический состав зеленого корма определяют разбором пяти проб, отобранных в пяти местах по диагонали участка, с которого скашивают траву для сушки. С каждой из пяти площадок размером 0.5×0.5 м срезают все растения на уровне высоты среза, установленной исходными требованиями. Каждую пробу растений разбирают по видам трав (бобовые, злаковые и разнотравье) и взвешивают с погрешностью $\pm 1,0$ г. Результаты записывают в форму Б.16 (приложение Б) и вычисляют массовую долю каждого вида с округлением до первого десятичного знака.

6.3.20 Для определения степени измельчения исходного материала из средней пробы отбирают для анализа по три навески массой 100 г для зеленых кормов и массой 500 г каждая для корнеклубнев-плодов.

Пробы исходного материала массой 0,5 кг (для зеленых кормов) и 1 кг (для корnekлубнеплодов) отбирают через каждые 10 мин с транспортера, позиционирующего материал в сушильный барабан.

Объединенные пробы являются общей пробой, из которой выделяют среднюю для анализа исходного материала. Пробы следует поместить в свето- и влагонепроницаемую упаковку. Температура их хранения не должна превышать 4 °С, время хранения — не более 12 ч. Степень измельчения зеленого корма и корнеклубнеплодов определяют как массовую долю отдельных фракций частиц в следующих интервалах:

- для зеленых кормов длина сечки, мм:	до 30 включ.
	св. 30 » 100 »
	» 100
- для корнеклубнеплодов	
масса частиц, г:	или толщина, мм:
до 2 включ.	до 2 включ.
св. 2 » 10 »	св. 2 » 4 »
» 10 » 20 »	» 4 » 7 »
» 20	» 7

Массовую долю каждого интервала длин сечки, массы или толщины частиц B_i , %, вычисляют по формуле

$$B_i = \frac{m_i}{m} \cdot 10^2 \quad (3)$$

где m_i — масса сечки (частиц) в i -м интервале длины (массы или толщины), г;

m — общая масса пробы, принятой для испытаний, г.

Результаты записывают в форму Б.17 (приложение Б).

6.3.21 Содержание металлических примесей в зеленом корме, травяной муке учитывают методом извлечения их электромагнитом грузоподъемностью не менее 2 кг согласно ГОСТ 13496.9. Для этого 1 кг зеленого корма, травяной муки, отобранных из средних проб после определения степени размола, рассыпают ровным слоем толщиной около 0,5 см на стекле и полюсами магнита медленно проводят вдоль и поперек исследуемого материала. Периодически с магнита снимают частицы металла. Извлечение металлических примесей повторяют трижды, перед этим каждый раз испытуемый материал перемешивают и разравнивают. Из металлических примесей выделяют частицы размером более 2 мм с острыми краями.

Собранную металлическую примесь взвешивают с погрешностью $\pm 0,01$ г. Результаты записывают в форму Б.18 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение из трех повторностей и выражают в миллиграммах на 1 кг зеленого корма.

6.3.22 Вид топлива применяют в соответствии с ТЗ (ТУ) и руководством по эксплуатации.

6.3.23 Толщину слоя материала определяют после его загрузки в сушилку периодического действия в точках в соответствии с рисунками В.5, В.6 (приложение В). Погрешность измерений ± 1 см. Результаты записывают в форму Б.19 (приложение Б) и вычисляют среднее арифметическое значение с округлением до целого числа.

6.3.24 Теплотворную способность топлива определяют по сертификату или таблицам (приложение Г).

6.3.25 Показатели условий проведения испытаний записывают в формы А.2 — А.7 (приложение А).

6.4 Определение показателей качества выполнения технологического процесса

6.4.1 Определение влажности материала в процессе и после сушки

6.4.1.1 Влажность в процессе и после сушки, охлаждения зерновых и зернобобовых культур, ворона льна, кукурузы и корnekлубнеплодов определяют согласно 6.3.4.1—6.3.4.3. Результаты записывают в формы Б.2 и Б.20 (приложение Б). Точки отбора проб в соответствии с приложением В.

6.4.1.2 Влажность зеленого корма после сушки определяют по истечении времени, равного ее экспозиции, не менее чем по пяти пробам, отбираемым через равные промежутки времени в течение каждой повторности опыта на выходе из сушилки перед дробилкой и из нее после системы отвода муки. Влажность определяют высушиванием в сушильном шкафу в течение 40 мин при температуре 130 °С. Результаты записывают в форму Б.21 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение влажности, предельные отклонения от среднего значения и стандартное отклонение, характеризующее неравномерность сушки, с округлением до первого десятичного знака.

6.4.1.3 Влажность корnekлубнеплодов после сушки определяют по ГОСТ 28561.

6.4.2 Определение неравномерности сушки материала

6.4.2.1 Неравномерность сушки для всех сушилок непрерывного действия определяют по времени. Пробы на влажность отбирают в процессе работы сушилки зерна, выходящего из нее в соответствии со схемами приложения В. Влажность определяют по 6.4.1. Результаты записывают в форму Б.22 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение влажности, предельное отклонение от среднего и стандартное отклонение с округлением до первого десятичного знака.

6.4.2.2 При испытании вентилируемых бункеров в режиме сушки пробы на неравномерность сушки отбирают по высоте в трех поперечных сечениях при помощи щупа. В каждом из указанных сечений места взятия проб должны быть в точках, прилегающих к наружному и внутреннему цилиндрам, и примерно в середине между ними согласно рисунку В.4 (приложение В). В каждой точке отбирают одну пробу. Влажность зерна определяют по 6.4.1.

Данные записывают в форму Б.23 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение, предельное отклонение от среднего и стандартное отклонение с округлением до первого десятичного знака.

6.4.2.3 При испытании установок периодического действия для сушки вороха льна, клещевины, хлопка и метелок сорго неравномерность сушки определяют по:

- площади — как отклонение средней влажности в отдельных точках от средней влажности вороха;
- толщине слоя — как отклонение средней влажности в слоях насыпи от средней влажности вороха;
- всей установке — как стандартное отклонение.

Пробы отбирают по площади насыпи вороха в девяти равномерно расположенных точках согласно рисунку В.5 (приложение В) и по высоте насыпи в тех же точках каждого слоя (в верхнем, среднем и нижнем). Влажность определяют методом высушивания до постоянной массы при температуре 105 °С. Вычисления проводят до первого десятичного знака.

Данные записывают в форму Б.24 (приложение Б).

6.4.2.4 Для определения неравномерности сушки початков кукурузы отбирают пробы в трех сечениях, в трех слоях каждого сечения по высоте (сверху, в середине и внизу) и не менее чем в двух точках каждого слоя согласно рисунку В.6 (приложение В). Из каждой точки отбирают не менее 10 початков и обмолачивают их, выделяя пробы для определения влажности зерна и стержней. Отбор проб и определение влажности проводят по 6.3.4.3. Результаты записывают в форму Б.25 (приложение Б) и вычисляют среднее арифметическое значение, предельное отклонение от среднего значения по площади и по толщине слоя.

Для более полной оценки сравниваемых машин по неравномерности сушки определяют стандартное отклонение при обработке всех данных по влажности. Пример расчета приведен в приложении Д.

6.4.3 Температуру зерна после сушки определяют ртутными термометрами по пробам, отобранным на выходе из сушильного устройства в специальные ящики вместимостью не менее 1 дм³. Измерение температуры проводят в соответствии с 6.3.5.1. Данные измерений записывают в форму Б.3 (приложение Б).

6.4.4 Определение неравномерности нагрева материала

6.4.4.1 Пробы на неравномерность нагрева материала в сушилке непрерывного действия отбирают при ее полной остановке с помощью пробоотборника один раз в конце опыта из зоны максимального нагрева, указанной в руководстве по эксплуатации.

При невозможности прямого отбора проб из этой зоны отключают основные вентиляторы и выпускают зерно из сушилки. По истечении времени, равного экспозиции охлаждения, через каждые 3—5 мин отбирают не менее шести проб на нагрев выходящего зерна.

При обработке полученных данных рассчитывают неравномерность нагрева материала по времени.

При испытании шахтных зерносушилок эту неравномерность определяют по горизонтальному сечению шахты со стороны подачи агента сушки на выходе зерна из сушильной или охладительной камеры (если охладительная камера является продолжением сушильной) не менее чем в шести — девяти точках по горизонтальному сечению камеры, используя лотки, разделенные на отсеки. Лотки должны перекрывать все сечения непосредственно под выпускным устройством. Во время отбора проб работу всех механизмов сушилки приостанавливают и зерно сбрасывают в лотки прокручиванием привода выгрузного устройства. Отсеки нумеруют. Пробы отбирают из каждого отсека лотка.

Измерение температуры материала проводят в соответствии с 6.3.5.1. Результаты записывают в форму Б.26 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение температуры материала и предельные отклонения от среднего значения (неравномерность нагрева) с округлением до первого десятичного знака.

6.4.4.2 Неравномерность нагрева в барабанных, колонковых, бункерных, рециркуляционных сушилках определяют по пробам, отбираемым одновременно с пробами на неравномерность сушки через равные промежутки времени (10—15 мин) после выхода материала из камер нагрева согласно рисункам В.2 — В.4 (приложение В). Число проб должно быть не менее шести. Пробы отбирают в специальные ящики и измеряют температуру максимальным ртутным термометром. Результаты записывают в форму Б.27 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение температуры и предельные отклонения от него с округлением до первого десятичного знака.

6.4.4.3 Неравномерность нагрева при испытании сушилок периодического действия определяют на установках для сушки:

- вороха льна, клещевины, сорго, семян трав и вороха хлопка — по пробам, отбираемым в соответствии с 6.4.2.3 одновременно с отбором проб на неравномерность сушки. Результаты записывают в

форму Б.28 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение и предельное отклонение, характеризующее неравномерность нагрева по установке, с округлением до первого десятичного знака;

- початков кукурузы при помощи термоштанг, установленных в местах отбора проб, на неравномерность сушки согласно 6.4.2.4. Результаты записывают в форму Б.28 (приложение Б).

6.4.5 Коэффициент устойчивости процесса сушки к изменению исходной влажности, K_{ω} , вычисляют по формуле

$$K_{\omega} = \frac{\sigma_{\omega_2}}{\sigma_{\omega_1}}, \quad (4)$$

где σ_{ω_1} — стандартное отклонение влажности материала на входе в сушилку до сушки, %;

σ_{ω_2} — стандартное отклонение влажности материала на выходе из сушилки после сушки, %.

Данные берут из форм Б.2, Б.20, Б.22, Б.24 и Б.25 (приложение Б) в зависимости от культуры.

6.4.6 Снижение влажности материала в сушильном $\Delta\omega_{1-2}$, охладительном $\Delta\omega_{2-3}$ устройствах и общее в сушилке $\Delta\omega_{1-3}$, %, вычисляют по формулам:

$$\Delta\omega_{1-2} = \omega_1 - \omega_2, \quad (5)$$

$$\Delta\omega_{2-3} = \omega_2 - \omega_3, \quad (6)$$

$$\Delta\omega_{1-3} = \omega_1 - \omega_3, \quad (7)$$

где ω_1 — влажность материала до сушки, %;

ω_2 — влажность материала после сушильного устройства, %;

ω_3 — влажность материала после охладительного устройства, %.

6.4.7 Качество материала после сушки определяют согласно 6.3.6.

6.4.8 Содержание дробленого и обрушенного зерна после сушки определяют согласно 6.3.7.

6.4.9 Содержание зерна с микроповреждениями определяют у пшеницы, кукурузы семенного назначения, риса семенного и продовольственного по действующей НД [3]. Результаты записывают в форму Б.29 (приложение Б).

6.4.10 Дробление, обрушивание и микроповреждение определяют по разности содержания дробленого, обрушенного зерна с микроповреждениями после сушки, охлаждения и в исходном материале.

6.4.11 Энергию прорастания и всхожесть семян определяют согласно 6.3.10—6.3.11.

6.4.12 Натуру зерна после сушки определяют согласно 6.3.9.

6.4.13 Количество и качество сырой клейковины после сушки определяют согласно 6.3.12.

6.4.14 Содержание каротина в травяной муке и сечке определяют не менее чем по пяти пробам массой не менее 200 г каждая, отбирами в банки с плотно закрывающимися крышками через определенный промежуток времени в течение каждой повторности опыта на месте затаривания муки. В лаборатории массу всех проб перемешивают и выделяют три средние для немедленного определения каротина по ГОСТ 13496.17.

Результаты записывают в форму Б.11 (приложение Б) и вычисляют среднее арифметическое значение с округлением до первого десятичного знака.

Потери каротина в процессе сушки определяют по разности его содержания в исходном материале и травяной муке и выражают в процентах.

6.4.15 Степень размола травяной муки устанавливают по ГОСТ 13496.8 — по средним пробам, отбирами в лабораторные сумочки одновременно с отбором проб на содержание каротина. Средняя проба в конце каждой повторности опыта должна быть не менее 1,5 кг, из которой выделяют не менее трех навесок массой по 100 г каждая.

Каждую навеску травяной муки в течение 5 мин просеивают через набор из трех штампованных сит с круглыми отверстиями диаметром 1, 2 и 3 мм. Затем каждую фракцию взвешивают с погрешностью $\pm 0,1$ г. Результаты записывают в форму Б.30 (приложение Б) и вычисляют массовую долю каждой фракции от массы навески с округлением до первого десятичного знака.

6.4.16 Содержание золы и веществ, не растворимых в 10 %-ной соляной кислоте, определяют согласно 6.3.13.

6.4.17 Содержание металлических примесей в травяной муке определяют согласно 6.3.21.

6.4.18 Показатели травяной муки (внешний вид, цвет, запах) определяют органолептическим методом.

6.4.19 Экспозицию сушки и охлаждения материала в сушилках непрерывного действия — время его пребывания в сушильном и охладительном устройствах T_3 , мин, вычисляют по формуле

$$T_3 = \frac{M_C}{G_3} 60, \quad (8)$$

где M_C — масса сухого материала в сушильной или охладительной камере, т (определяют взвешиванием при выпуске зерна после остановки сушилки);

G_3 — производительность сушилки по сухому материалу, т/ч.

Для шахтных сушилок, у которых охладительная камера является продолжением сушильной и раздельный выпуск материала невозможен, определяют суммарную экспозицию его сушки и охлаждения.

6.4.20 Массу материала до и после сушки для сушилок периодического действия определяют взвешиванием с погрешностью $\pm 1,0\%$. Результаты взвешивания каждой партии материала, поступающей на полную загрузку после выгрузки сушилки, записывают в форму Б.31 (приложение Б).

6.4.21 Степень клейкования крахмала после сушки картофеля определяют по 6.3.15.

6.4.22 Определение производительности и количества испаренной влаги

6.4.22.1 Производительность сушилки непрерывного действия по сухому материалу в физических единицах (т/ч) определяют отношением массы просушенного в течение опыта материала к основному времени работы сушилки.

Допускается определение производительности по массе порций материала, взятых по отсечкам в течение 5 мин каждая.

Число порций должно быть не менее пяти. В течение отсечки зерно отводят в специальную тару или автомашину. Производительность сушилки по сухому материалу G_3 , т/ч, вычисляют по формуле

$$G_3 = \frac{0,06 \sum_{i=1}^n M_i}{n T_i}, \quad (9)$$

где n — число порций;

M_i — масса i -й порции, кг;

T_i — время отбора i -й порции, мин.

Производительность сушилки по массе порций материала определяют в период отбора проб на качество зерна после сушки.

Продолжительность отсечки должна быть кратной продолжительности полного цикла работы выпускного устройства.

Производительность сушилки непрерывного действия по сухому материалу G_3 , т/ч, вычисляют по формуле

$$G_3 = G_1 - \Omega_{1-3}, \quad (10)$$

где G_1 — производительность сушилки по сырому материалу, т/ч;

Ω_{1-3} — количество испаренной влаги, т/ч.

6.4.22.2 Производительность сушилки по сырому материалу G_1 , т/ч, вычисляют по формуле

$$G_1 = G_3 \frac{100 - \omega_3}{100 - \omega_1}, \quad (11)$$

Вычисления проводят до первого десятичного знака.

6.4.22.3 Производительность сушилки периодического действия по сырому материалу G_1 , т/ч, вычисляют по формуле

$$G_1 = \frac{M_{\text{общ}}}{T_c}, \quad (12)$$

где $M_{\text{общ}}$ — масса загруженного материала, т;

T_c — продолжительность сушки, ч.

6.4.23 Количество испаренной влаги Ω , кг/ч, вычисляют по следующим формулам

$$\Omega_{1-2} = G_1 \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{100 - \omega_2} 10^3, \quad (13)$$

$$\Omega_{2-3} = G_3 \frac{(\omega_2 - \omega_3)}{100 - \omega_2} 10^3, \quad (14)$$

$$\Omega_{1-3} = G_3 \frac{(\omega_1 - \omega_3)}{100 - \omega_1} 10^3 = G_1 \frac{(\omega_1 - \omega_3)}{100 - \omega_3} 10^3, \quad (15)$$

где Ω_{1-2} — количество влаги, испаренной в сушильном устройстве или камере нагрева, кг/ч;

Ω_{2-3} — количество влаги, испаренной в охладительном устройстве, кг/ч;

Ω_{1-3} — общее количество влаги, испаренной в сушилке, кг/ч.

Вычисления количества испаренной влаги проводят до первого десятичного знака.

6.4.24 Для сравнительной оценки работы зерносушилок непрерывного действия, работающих в различных условиях (по влажности) и на разных культурах, их производительность рекомендуется выражать в плановых тоннах — пл.т/ч. Плановой тонне в час соответствует производительность сушилки в одну тонну в час (по сырому зерну пшеницы) при работе на продовольственном режиме при снижении влажности на 6 % (с 20 % до 14 %).

6.4.24.1 Для определения производительности сушилок в плановых тоннах $W_{\text{п.т}}$, пл.т/ч, производительность сушилки по сырому зерну в тоннах в час умножают на переводные коэффициенты, соответствующие начальной и конечной влажности, культуре и ее назначению. Вычисления проводят по формуле

$$W_{\text{п.т}} = G_1 K_b K_k, \quad (16)$$

где K_b — коэффициент пересчета массы просушенного зерна в плановые тонны в зависимости от влажности до и после сушки для всех культур, кроме подсолнечника — таблица Е.1 (приложение Е);

K_k — коэффициент пересчета просушенного зерна в зависимости от культуры — таблица Е.2 (приложение Е).

Для семян подсолнечника продовольственного назначения общий коэффициент пересчета ($K_b \cdot K_k$) в зависимости от влажности семян культуры берут из таблицы Е.3 (приложение Е).

П р и м е ч а н и е — Поскольку в приложении Е влажность зерна округлена до 0,5%, то десятые доли процентов влажности до и после сушки 0,1 и 0,2 отбрасывают; 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 принимают за 0,5, 0,8; 0,9 — за целый процент.

Например, влажность снижена с 19,3 % до 13,9 %, в таблице необходимо найти коэффициенты по влажности от 19,5 % до 14 %.

При сушке семян коэффициенты перевода производительности в плановые тонны по влажности умножают на два.

6.4.24.2 Производительность сушилки в тонно-процентах в час выражают произведением массы высушенного материала в тоннах на снижение влажности в процентах:

- по сырому материалу W_1 , т%/ч, вычисляют по формуле

$$W_1 = G_1(\omega_1 - \omega_3); \quad (17)$$

- по сухому материалу W_2 , т%/ч, вычисляют по формуле

$$W_2 = G_3(\omega_1 - \omega_3). \quad (18)$$

6.4.24.3 Приведенную производительность установок для сушки зеленых кормов $W_{\text{пр.з}}$, т/ч, при условии снижения влажности зеленого корма с 75 % до 10 % вычисляют по формуле

$$W_{\text{пр.з}} = G_2 K_T, \quad (19)$$

где G_2 — производительность установки по сухому корму, т/ч;

K_T — коэффициент пересчета производительности на условие снижения влажности зеленого корма с 75 % до 10 % — таблица Е.4 (приложение Е).

6.4.24.4 Приведенную производительность по сухому вороху льна в пересчете на снижение влажности на 33 % $W_{\text{пр.л}}$, т/ч, вычисляют по формуле

$$W_{\text{пр.л}} = \frac{G'_2 (\omega_1 - \omega_2)}{33}, \quad (20)$$

где ω_1 — влажность вороха до сушки, %;

ω_2 — влажность вороха после сушки, %;

33 — условный коэффициент снижения влажности, %.

6.4.24.5 Производительность сушилки для сушки вороха льна, приведенную к паспортным данным, вычисляют по формулам:

- а) по сухому материалу $W'_{\text{пр.л}}$, т/ч,

$$W'_{\text{пр.л}} = G'_2 \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1 - \omega'_2} \right) \left(\frac{100 - \omega'_1}{100 - \omega_1} \right), \quad (21)$$

где ω'_1 , ω'_2 — паспортные значения влажности вороха до и после сушки, %;

- б) по сырому материалу $W''_{\text{пр.л}}$, т/ч,

$$W''_{\text{пр.л}} = G'_2 \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1 - \omega'_2} \right) \left(\frac{100 - \omega'_1}{100 - \omega_1} \right). \quad (22)$$

6.4.25 Определение параметров агента сушки и наружного воздуха

6.4.25.1 В период опыта температуру агента сушки измеряют через каждые 10—15 мин (проводят не менее шести измерений), используя ртутные термометры и термометры сопротивления.

При высокой температуре агента сушки при установке термометров применяют асбестовую прокладку.

6.4.25.2 При установке ртутных термометров необходимо соблюдать следующие условия: они должны располагаться вертикально (по шкале) — допускается отклонение от вертикали на угол от 20...° до 30...°, а ртутный шарик — находиться в точке среднего значения температурного поля потока, температуру которого измеряют. Место установки термометра должно быть удобным для наблюдения — глаз оператора при снятии показаний должен находиться на уровне мениска ртутного столбика. Цена деления термометров со шкалой до 300 °C не должна превышать 2 °C, а со шкалой выше 300 °C — 5 °C.

При диаметре трубопровода свыше 300 мм температуру измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (проводят не менее трех измерений), затем определяют среднее арифметическое значение.

6.4.25.3 Стабильность поддержания заданного режима характеризуют предельными отклонениями температуры агента сушки от ее средней величины, которые должны быть $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

6.4.25.4 При наличии разветвляющихся воздухопроводов температуру измеряют в каждой ветви, за режимную температуру принимают среднее арифметическое значение температуры из полученных данных за опыт. При отсутствии трубопровода температуру агента сушки измеряют в месте, предусмотренному руководством по эксплуатации. Результаты записывают в форму Б.32 (приложение Б), вычисляют среднее арифметическое значение и предельное отклонение от среднего.

6.4.25.5 Температуру и относительную влажность отработанных агента сушки и охлаждающего воздуха измеряют психрометрами с интервалом 10—15 мин.

Для определения относительной влажности отработанного агента сушки психрометр устанавливают в общей вытяжной трубе.

При наличии нескольких вытяжных труб измерения проводят в каждой трубе.

Для определения относительной влажности наружного воздуха психрометр помещают вблизи мест непосредственного потребления воздуха, при этом учитывают необходимость предохранения его от влияния лучистой энергии топок и солнца.

Параметры отработанных агента сушки и охлаждающего воздуха записывают в форму Б.32 (приложение Б).

Относительную влажность отработанного агента сушки и наружного воздуха определяют по показаниям психрометров с использованием психрометрических таблиц (приложение Ж).

Основные параметры агента сушки допускается определять по диаграмме (приложение И) или таблицам для влажного воздуха (приложение К).

6.4.26 Определение расхода агента сушки

6.4.26.1 Расход агента сушки L_1 , $\text{m}^3/\text{ч}$, или L'_1 , $\text{kg}/\text{ч}$, проходящего в единицу времени через поперечное сечение трубопровода, вычисляют один раз по каждому опыту по формулам:

$$L_1 = 3600vF, \quad (23)$$

$$L'_1 = 3600\gamma vF, \quad (24)$$

где v — скорость агента сушки в трубопроводе, $\text{м}/\text{с}$;

F — площадь поперечного сечения трубопровода, м^2 ;

γ — плотность агента сушки, $\text{kg}/\text{м}^3$.

6.4.26.2 Плотность агента сушки γ , $\text{kg}/\text{м}^3$, вычисляют по формуле

$$\gamma = 216 \cdot 10^{-3} \left(\frac{P_6}{273+t} \right) \left(\frac{1000+d}{622+d} \right) \quad (25)$$

где P_6 — барометрическое давление, Па;


t — температура агента сушки, $^{\circ}\text{C}$;

d — влагосодержание агента сушки, $\text{g}/\text{kg}_{\text{сух.возд.}}$.

При барометрическом давлении 99308 Па (745 мм рт. ст.) и влагосодержании агента сушки до 20 г/кг его плотность γ , $\text{kg}/\text{м}^3$, вычисляют по приближенной формуле

$$\gamma = \frac{343}{273+t} \quad (26)$$

6.4.26.3 Динамический напор (давление) измеряют микроманометром и пневтометрическими трубками (Прандтля, Пито и др.). Схема присоединения микроманометра к пневтометрической трубке показана на рисунке 1.




h_d — динамический напор (давление);
 $h_{\text{ст}}$ — статический напор (давление);
 $h_{\text{полн}}$ — полное давление.
 I — всасывающая сеть;
 II — нагнетательная сеть

Рисунок 1 — Схема присоединения микроманометра к пневмометрической трубке

Вследствие неравномерности распределения напора по поперечному сечению трубопровода для получения средних величин измерения необходимо проводить в ряде точек. Для их нахождения сечение трубопровода разбивают на ряд зон с равновеликими площадями.

Поперечное сечение трубопровода круглого сечения разбивают на ряд равновеликих концентрических площадей и измеряют динамический напор по двум взаимно перпендикулярным диаметрам этого сечения (рисунок 2).



а — трубопровод круглого сечения.
б — трубопровод прямоугольного сечения

Рисунок 2 — Разбивка сечения воздуховода на равновеликие площади

Число площадей принимают равным в зависимости от диаметра трубопровода:

до 300 мм	— 3
св. 300 до 500 мм	— 5
св. 500 мм	— 8

Расстояние точки измерения от внутренней стенки трубопровода круглого сечения вычисляют умножением радиуса трубопровода на коэффициенты, приведенные в приложении Л. Когда длина прямого отрезка трубопровода круглого сечения меньше трех диаметров или когда трубопровод переменного сечения, следует увеличить число точек измерения динамического давления в местах, где это обосновано распределением поля динамического давления по сечению трубопровода.

Поперечное сечение трубопровода прямоугольного сечения разбивают на ряд равновеликих по площади прямоугольников или квадратов (рисунок 2).

Число равновеликих по площади прямоугольников или квадратов определяют из следующего расчета: при площади поперечного сечения до $0,35 \text{ м}^2$ — не менее 16; при площади поперечного сечения более $0,35 \text{ м}^2$ площадь одного прямоугольника или квадрата принимают равной $0,025\text{--}0,03 \text{ м}^2$.

Динамическое давление измеряют в центре каждого прямоугольника. Данные записывают в формулу Б.33 (приложение Б).

При измерении динамического давления пневмотрубку устанавливают строго перпендикулярно оси трубы носиком навстречу движению воздуха. Отклонение оси наконечника от оси потока не должно превышать $5\ldots 8^\circ$.

6.4.26.4 Среднее динамическое давление $P_{ср,д}$, Па, вычисляют по формуле

$$P_{ср,д} = 981K \frac{\left(\sum h_i\right)^2}{\pi^2}, \quad (27)$$

где h_i — динамическое давление в i -й точке, мм вод.ст.;

K — общий показатель микроманометра (учитывающий наклон трубы и плотность спирта);

n — число точек измерения.

6.4.26.5 Скорость агента сушки в трубопроводах определяют по среднему динамическому давлению или чашечными и крыльчатыми анемометрами.

По среднему динамическому давлению среднюю скорость агента сушки в сечении трубопровода v_d , м/с, вычисляют по формуле

$$v_d = 144 K_{tr} \sqrt{\frac{P_{d, \text{д}}}{\gamma}} \quad (28)$$

где K_{tr} — коэффициент пневмотрубки.

6.4.26.6 Скорость агента сушки в открытых концах трубопроводов, а также в закрытых каналах рекомендуется измерять анемометрами. Точки измерений определяют в соответствии с 6.4.26.3. Результаты записывают в форму Б.34 или Б.35 (приложение Б).

Анемометры применяют при температуре до 50 °С: крыльчатый — для измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 15 м/с, чашечный — от 0,5 до 50 м/с. При определении средней скорости агента сушки в сечении анемометр через некоторое время (15—20 с) последовательно перемещают в каждую точку, не извлекая его из потока. Отмечают общее время измерения и разность показаний прибора в начале и конце измерения.

При измерении скорости воздушного потока цифровым анемометром, показывающим ее на светодиодном индикаторе, результаты записывают в форму Б.35 (приложение Б).

6.4.26.7 Скорость агента сушки v_a , м/с, вычисляют по показаниям анемометра и секундомера по формуле

$$v_a = \frac{a}{t'} c \quad (29)$$

где t' — время работы счетчика анемометра в потоке, с;

a — разность показаний анемометра за время t' ;

c — переводной множитель (из паспорта анемометра в зависимости от величины a/t').

При определении поля скоростей в сечении измерения анемометром проводят в каждой точке отдельно.

6.4.27 Расход охлаждающего воздуха определяют по методике, изложенной в 6.4.26.

6.4.28 Неравномерность воздухораспределения для напольных установок определяют измерением скорости воздушного потока над слоем материала в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 согласно рисунку В.6 (приложение В). Измерения проводят анемометром по 6.4.26.6: в каждой точке проводят не менее трех измерений, по результатам которых определяют среднее значение скорости воздушного потока в каждой точке. Неравномерность воздухораспределения по площади v_b , %, вычисляют по формуле

$$v_b = \frac{\sigma}{v} \cdot 10^2 \quad (30)$$

где σ — стандартное отклонение скорости воздушного потока, м/с;

v — среднее арифметическое значение скорости воздушного потока, м/с.

6.4.29 Фактический расход тепла на 1 кг испаренной влаги q_ϕ , кДж/кг_{исп.вл.}, вычисляют по формуле

$$q_\phi = \frac{B Q_h^P}{\Omega_{1-3}} \quad (31)$$

где B — расход топлива, кг/ч;

Q_h^P — теплотворная способность топлива, кДж/кг;

Ω_{1-3} — количество испаренной влаги, кг/ч.

Теплотворную способность топлива устанавливают по его марке и сертификату или по таблицам (приложение Г).

Часовой расход топлива B , кг/ч, вычисляют по формуле

$$B = \frac{G_t}{T} \quad (32)$$

где G_t — масса топлива, израсходованного за опыт, кг;

T — длительность опыта, ч.

Расход топлива измеряют с момента начала опыта при установившихся режимной температуре и расходе агента сушки до его окончания взвешиванием или расходомерами с погрешностью измерения $\pm 0,1$ кг. Результаты записывают в форму Б.36 (приложение Б).

6.4.29.1 Расход топлива на 1 кг испаренной влаги в установках для сушки зеленых кормов определяют по данным опытов, в которых влажность травы до сушки составляет не менее 75 %.

6.4.30 Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги q_{np} , кДж/кг исп.вл., вычисляют по формуле

$$q_{np} = q_\phi - q_{n.w.} - q_m \quad (33)$$

где q_ϕ — фактический расход тепла на 1 кг испаренной влаги в сушилке, кДж/кг исп.вл.;

$q_{n.w.}$ — расход тепла на нагрев наружного воздуха, кДж/кг исп.вл.;

q_m — расход тепла на нагрев материала в сушилке, кДж/кг исп.вл..

6.4.30.1 Дополнительный расход тепла на нагрев наружного воздуха $q_{n.w.}$, кДж/кг исп.вл., вычисляют по формуле

$$q_{n.w.} = IC_w (5 - t'_0), \quad (34)$$

где t'_0 — температура наружного воздуха, °С;

C_w — теплоемкость наружного воздуха, кДж/кг·°С;

I — удельный расход агента сушки на 1 кг испаренной влаги, кг/кг исп.вл..

Теплоемкость наружного воздуха принимают равной $C_w = 1,01$.

Удельный расход сухого воздуха I , кг/кг_{сух.возд.}, вычисляют по формуле

$$I = \frac{L'_2}{\Omega_{1-2}} \quad (35)$$

где L'_2 — расход сухого воздуха в отработанном агенте сушки, кг/ч, — вычисляют по формуле

$$L'_2 = \frac{L_2}{V_0} \quad (36)$$

где L_2 — расход отработанного агента сушки, м³/ч;

V_0 — объем влажного воздуха на 1 кг сухого воздуха, м³/кг (определяют по таблице М.1 (приложение М) в зависимости от относительной влажности и температуры отработанного агента сушки).

6.4.30.2 Расход тепла на нагрев материала q_m , кДж/кг исп.вл., при температуре $t \geq 0$ °С вычисляют по формуле

$$q_m = \frac{100 - \omega_2}{\omega_1 - \omega_2} C_1 (5 - \tau_1), \quad (37)$$

где C_1 — теплоемкость при влажности ω_1 , кДж/кг · °С;

τ_1 — температура исходного материала, °С.

Теплоемкость материала C_1 , кДж/кг · °С, вычисляют по формуле

$$C_1 = \frac{\omega_1 C_b}{100} + \frac{(100 - \omega_1) C_{c.m.}}{100}, \quad (38)$$

где C_b — теплоемкость воды, кДж/кг · °С; $C_b = 4,19$ кДж/кг · °С;

$C_{c.m.}$ — теплоемкость сухого материала, кДж/кг · °С; $C_{c.m.} = 1,55$ — для зерна; $C_{c.m.} = 2,3$ — для зеленого корма.

При температуре материала ниже $\tau < 0$ °С и при условии, что 50 % влаги в материале находится в виде переохлажденной жидкости и 50 % в виде льда, расход тепла на нагрев материала q_m , кДж/кг, вычисляют по формуле

$$q_m = \frac{100 - \omega_2}{\omega_1 - \omega_2} \left[C_1 (5 - \tau_1) + \frac{\omega_1 (334 - 2,1 \tau_1)}{200} \right], \quad (39)$$

где 334 — скрытая теплота плавления льда, кДж/кг;

2,1 — теплоемкость льда, кДж/кг · °С.

Сравнение теплотехнических качеств сушилок проводят по приведенным затратам тепла на испарение 1 кг влаги. Для этого его фактический расход приводят к стандартным условиям — температуре наружного воздуха и материала 5 °С и атмосферному давлению 99 085 Па (745 мм рт.ст.), учитывают расход тепла на нагрев наружного воздуха, идущего на смешивание с топочными газами и на нагрев материала.

6.4.30.3 В формулы определения $q_{n.b}$ (34) и q_m (37) подставляют алгебраические значения t'_0 и τ_1 (со своим знаком), поэтому расходы тепла могут иметь положительные или отрицательные величины.

6.4.30.4 Показатели топочных устройств определяют по действующей НД [4].

6.4.31 Для сравнения энергетических затрат при сушке материала вычисляют интегральный расход энергии $q_{ин.з}$, кДж/кг_{исп.вл.}, по формуле

$$q_{ин.з} = K_3 q_3 + q_{пр}. \quad (40)$$

где K_3 — коэффициент тепловой эквивалентности, учитывающий затраты на производство и транспортирование электроэнергии к потребителю, кДж/кВт·ч ($K_3 = 10137$ кДж/кВт·ч);

q_3 — удельный расход электроэнергии, кВт·ч/кг_{исп.вл.}.

Коэффициент тепловой эквивалентности K_3 , кДж/кВт·ч, вычисляют по формуле

$$K_3 = \frac{B Q_y}{\eta_3}, \quad (41)$$

где B — удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, г/кВт·ч ($B = 0,318$ кг/кВт·ч);

Q_y — теплотворная способность условного топлива кДж/кг_{y.t} ($Q_y = 7000 \cdot 4,19 = 29330$ кДж/кг_{y.t});

η_3 — коэффициент, учитывающий потери электроэнергии при ее транспортировании к потребителю ($\eta_3 = 0,92$).

6.4.32 Невязку теплового баланса μ_t , %, вычисляют по формуле

$$\mu_t = \frac{q_1 - q_2 - q_3 - q_0}{q_t} \cdot 10^2. \quad (42)$$

где q_t — количество тепла, получаемого от сжигания топлива, кДж/кг_{исп.вл.};
 q_1 — количество тепла, затраченное на испарение 1 кг влаги, кДж/кг_{исп.вл.};
 q_2 — количество тепла, уходящее с отработанным агентом сушки, кДж/кг_{исп.вл.};
 q_3 — количество тепла, затраченное на нагрев материала в сушильном устройстве, кДж/кг_{исп.вл.};
 q_0 — потери тепла в окружающую среду ($q_0 = 6\% — 8\%$).

6.4.32.1. Статьи расхода тепла вычисляют по следующим формулам:

$$Q_t = \frac{Q_{nB}^P}{\Omega_{1-2}}, \quad (43)$$

$$q_1 = 4.19 (595 + 0.47t_2 - \tau_1), \quad (44)$$

$$q_2 = \frac{L_2 C_w(t_2 - t_0)}{\Omega_{1-2}} \quad (45)$$

$$q_3 = \frac{G_3 C_2(\tau_2 - \tau_1)}{\Omega_{1-2}} \quad (46)$$

где t_2 — температура отработанного агента сушки, °С;
 t_0 — температура наружного воздуха, °С;
 C_2 — теплоемкость материала при влажности ω_2 , кДж/кг·°С;
 τ_2 — температура материала после сушильного устройства, °С.

Теплоемкость материала C_2 кДж/кг·°С, вычисляют по формуле

$$C_2 = \frac{\omega_2 C_a}{100} + \frac{(100 - \omega_2)}{100} C_{cm}, \quad (47)$$

где $C_a = 4,19$ кДж/кг·°С.

6.4.32.2 Значение μ_t не должно превышать 15 %.

Превышение этой величины указывает на недостаточную точность измерений, и опыты необходимо повторить.

6.4.33 Особенности испытания рециркуляционных зерносушилок

6.4.33.1 При испытании рециркуляционных сушилок дозатором-смесителем устанавливают соотношение сырого G_1 и рециркуляционного G_p зерна в зависимости от влажности исходного материала и режима сушки и пускают на поток.

Во время опыта желательно сохранять соотношение G_1 и G_p .

6.4.33.2 Коэффициент рециркуляции K_p вычисляют по формуле

$$K_p = \frac{G_p}{G_1}, \quad (48)$$

где G_p — масса рециркулирующего зерна (возвращаемого из сушилки для смешивания с сырым зерном), кг/ч;

G_1 — пропускная способность сушилки по сырому зерну, кг/ч.

Если определение массы рециркулирующего зерна трудоемко, то K_p допускается вычислять по формуле

$$K_p = \frac{\omega_1 - \omega_{cm}}{\omega_{cm} - \omega_p}, \quad (49)$$

где ω_1 — влажность сырого зерна, поступающего на сушилку, %;

ω_{cm} — влажность смеси зерна, поступающего в камеру нагрева (сырого плюс рециркулирующего), %;

ω_p — влажность рециркулирующего зерна, %.

Вычисляют коэффициент рециркуляции в течение каждой повторности опыта и его среднее значение.

6.4.33.3 Места взятия проб и точки определения параметров температуры и влажности зерна устанавливают согласно рисунку В.3 (приложение В).

6.4.34 После обработки первичных данных показатели качества выполнения технологического процесса сушильных машин и установок записывают в формы А.8 — А.14 (приложение А).

6.5 Обработка и анализ результатов испытаний

6.5.1 Обработку результатов испытаний сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения выполняют по программе, разработанной для данного типа машин.

6.5.2 Исходными для проведения расчетов служат данные рабочих ведомостей форм Б.1 — Б.36 (приложение Б).

6.5.3 После обработки исходных данных по 6.5.2 формируют и выдают на печать результаты испытаний в соответствии с формами А.8 — А.14 (приложение А).

6.5.4 Полученные результаты используют для анализа их соответствия требованиям ТЗ (ТУ) и со-поставления с показателями сравниваемой машины.

6.5.5 На основании анализа полученных значений делают выводы о качестве работы испытуемой машины при выполнении заданного технологического процесса.

6.6 Средства измерений и оборудование, применяемые при определении функциональных показателей

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении функциональных показателей, приведен в приложении Н.

7 Энергетическая оценка

7.1 Энергетическую оценку сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят в соответствии с ГОСТ Р 52777 и действующей НД [1].

7.2 Результаты энергетической оценки сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения оформляют в соответствии с ГОСТ Р 52777 и записывают в форму А.15 (приложение А).

8 Оценка безопасности и эргономичности конструкции

8.1 Оценку безопасности конструкции сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят по ГОСТ 12.2.002 на соответствие требованиям ТЗ или ТУ, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 53055, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р ИСО 14122-3 и ГОСТ Р ИСО 14122-4 с определением показателей, приведенных в форме А.16 (приложение А).

8.2 При приемке сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения на испытания проводят предварительную оценку безопасности конструкции и делают заключение о возможности допуска к ним.

8.3 К продолжению испытаний не допускают (до устранения соответствующего недостатка) сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения с конструкционными недостатками, представляющими реальную опасность травмирования оператора.

8.4 Показатели безопасности записывают в форму А.16 (приложение А).

9 Оценка надежности

9.1 При проведении испытаний на надежность в зависимости от их целей в рабочую программу методику включают показатели, регламентированные НД.

9.2 Оценку надежности сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят по НД [5] с определением показателей по форме А.17 (приложение А) и других показателей, установленных НД на испытуемую машину.

9.3 Оценку надежности сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения осуществляют по результатам испытаний в условиях, предусмотренных ТЗ (ТУ) и руководством по эксплуатации. Допускается оценка надежности серийно выпускаемых машин по результатам наблюдений или разовых обследований в условиях реальной эксплуатации.

9.4 Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения испытывают на культурах и режимах работ, предусмотренных ТЗ (ТУ).

9.5 Наработку сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения измеряют в часах основного времени работы, а также в тоннах высущенного материала. Для учета наработки в часах основного времени работы проводят сплошной хронометраж.

Допускается определять наработку в часах основной работы расчетом в физических единицах за весь период испытаний и производительности по результатам эксплуатационно-технологической оценки.

9.6 В течение всего периода испытаний ведут учет выявленных отказов и повреждений.

9.7 Определение затрат времени и труда на отыскание и устранение отказов осуществляют по операционным хронометражем. Погрешность измерения продолжительности операции ± 5 с.

9.7.1 Классификацию элементов времени занятости каждого исполнителя при ремонте машин проводят по ГОСТ 21623.

9.7.2 Трудоемкость выполнения отдельных ремонтных операций определяют суммированием времени, затраченного на выполнение технологической операции каждым исполнителем.

9.8 Затраты времени и труда на отыскание и устранение отказов в течение всего периода испытаний суммируют и учитывают при расчете показателей надежности.

9.9 Техническое состояние сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения и замененных (восстановленных) деталей и узлов оценивают при проведении заключительной технической экспертизы.

9.10 Информацию по операциям технического обслуживания собирают и обрабатывают по ГОСТ 26026.

9.11 Показатели надежности сушильных машин, установок сельскохозяйственного назначения и их агрегатов определяют по наработке, измеряемой временем основной работы, и оценивают сопоставлением фактических показателей с нормативными значениями или показателями изделия-аналога (сравниваемой машины). Отклонение наработок сравниваемых машин не должно быть более 20 %.

9.12 Показатели надежности записывают в форму А.17 (приложение А).

10 Эксплуатационно-технологическая оценка

10.1 Эксплуатационно-технологическую оценку сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят в соответствии с ГОСТ Р 52778.

10.2 Эксплуатационно-технологическую оценку опытных сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят на культурах и в режимах работ, предусмотренных ТЗ (ТУ).

10.3 Испытания проводят в оптимальном режиме работы, определенном по результатам агротехнической оценки для опытных машин и указанном в ТУ — для серийных.

Во время испытаний контролируют соблюдение заданного режима работы и качество выполнения технологического процесса.

10.4 Сбор информации для эксплуатационно-технологической оценки проводят во время контрольных смен методом сплошной хронографии или позлементного хронометража. Элементы времени определяют в соответствии с ГОСТ Р 52778.

10.4.1 Условия испытаний, режим работы и показатели качества выполнения технологического процесса определяют один раз за время контрольных смен в соответствии с разделом 6.

10.4.2 Сбор информации о нарушениях технологического процесса, отказах и проведении регулировок проводят в течение всего периода наблюдений.

10.4.3 Результаты эксплуатационно-технологической оценки оформляют по формам ГОСТ Р 52778 и формам А.2 — А.14 (приложение А) в зависимости от назначения сушилки.

11 Экономическая оценка

11.1 Экономическую оценку сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения проводят по ГОСТ Р 53056 с учетом следующих особенностей.

11.1.1 В период проведения хозяйственных испытаний фиксируют количество высушенного материала.

11.1.2 Производительность сушильных машин и установок для экономических расчетов вычисляют в физических тоннах за 1 ч технологического времени.

11.1.3 Цена агрегатов сушильных машин и установок сельскохозяйственного назначения B_c , руб., состоит из: цены сушильной машины с учетом стоимости машины предварительной очистки, цены металлоконструкций и стоимости строительной части

$$B_c = B_m + C_c + \sum_{j=1}^n B_j, \quad (50)$$

где B_m — цена металлоконструкций, руб.;

C_c — стоимость строительной части (сметная), руб.;

B_j — цена j -й машины, установленной в технологической линии сушильного агрегата, руб.;

n_j — число j -го вида машин, установленных в технологической линии сушильного агрегата, шт.

11.1.4 Производительность сушильных машин и установок вычисляют с учетом действующих ограничений по кондиционной влажности дифференцированных по группам культур.

11.1.4.1 При испытании установок для сушки зеленого корма экономические показатели дополнительно рассчитывают по производительности, полученной перерасчетом сырья на номинальную начальную влажность 75 %.

11.1.5 Совокупные затраты I_{c3} руб./т, с учетом количества и качества продукции вычисляют по формуле

$$\begin{aligned} I_{c3} = & \frac{Z}{W_{ck}} + \frac{\Pi_a g_t}{W_{ck}} + \frac{\Pi_b g_m}{W_{ck}} + \frac{C_c R_{ck}}{W_{ck} T_\phi} + \frac{\sum_{j=1}^n B_j R_j}{W_{ck} T_\phi} + \\ & + \frac{B_p R_p + C_p R_c}{W_{ck} T_\phi} + \frac{\Pi_a g_m + C_p g_p + \sum_{j=1}^n B_j g_j}{W_{ck} T_\phi} + (\Pi_a - \Pi_p) \frac{W_t}{100} + \\ & + (\Pi_a - \Pi_p) \frac{\alpha_2}{100} + (\omega_3 - \omega_2) R_p \frac{100 - \omega_1}{100 - \omega_3} + (\Pi_a - \Pi_p) \frac{100 - \omega_k}{100 - \omega_3}, \end{aligned} \quad (51)$$

где Z — часовая ставка механика, руб./ч;

W_{ck} , W_{ck} — производительность за час сменного и эксплуатационного времени, т/ч;

Π_a — цена электроэнергии, руб./кВт·ч;

Π_t — цена топлива, руб./кг;

g_s — расход электроэнергии, кВт·ч;

g_t — расход топлива, кг/ч;

T_ϕ — фактическая загрузка сушилки, ч;

R_{ck} — коэффициент отчислений на капитальный ремонт строительной части;

- R_j — коэффициент отчислений на текущий ремонт j -й машины;
- R_m — коэффициент отчислений на текущий ремонт металлоконструкций;
- R_c — коэффициент отчислений на текущий ремонт строительной части;
- a_j — коэффициент отчислений на реновацию j -й машины;
- a_m — коэффициент отчислений на реновацию металлоконструкций;
- a_c — коэффициент отчислений на реновацию строительной части;
- T_Φ — фактическая годовая загрузка, ч;
- α_1 — дробление зерна машинами сушильного агрегата, %;
- α_2 — обрушивание зерна машинами сушильного агрегата, %;
- ω_3 — влажность материала после сушки, %;
- ω_k — кондиционная влажность по стандарту на соответствующую культуру, %;
- \mathbb{C}_z — закупочная цена культуры, установленная для данной зоны, руб./т;
- \mathbb{C}_m — цена зерна после сушки с учетом его фактически полученного качества, руб./т;
- $\mathbb{C}_d, \mathbb{C}_o$ — цена дробленого и обрушенного зерна, руб./т;
- \mathbb{C}_k — стоимость зерна первого класса, руб./т;
- K'_w — коэффициент, учитывающий потери дохода от влажности (определяют расчетом по каждой культуре), руб.

Коэффициент потерь дохода от влажности вычисляют по формуле

$$K'_w = \frac{0.4\mathbb{C}_i}{100}, \quad (52)$$

где \mathbb{C}_i — цена зерна i -й культуры, руб./т.

При работе на сушке продовольственного зерна для расчета K'_w принимают $\mathbb{C}_i = \mathbb{C}_{zp}$, при работе на сушке семян $\mathbb{C}_i = \mathbb{C}_{ms}$.

Примечание — Определение классности семян проводят только по влажности ω_3 и всхожести.

Последнее слагаемое в формуле (51) учитывают при сравнительных испытаниях и разном влиянии сравниваемых сушилок на классность семян.

11.2 Годовой экономический эффект \mathbb{E}_r , руб., от внедрения в производство испытуемой машины для сушки сельскохозяйственных продуктов в сравнении с базовой вычисляют по формуле

$$\mathbb{E}_r = ([I_{bp}\beta - I_{bs}(1-\beta)]\mathbb{V}_n) - ([I_{np}\beta - I_{ns}(1-\beta)]\mathbb{V}_n), \quad (53)$$

где I_{bp} — совокупные затраты при сушке продовольственного зерна базовой сушилкой;

I_{bs} — совокупные затраты при сушке семенного зерна базовой сушилкой;

I_{np} — совокупные затраты при сушке продовольственного зерна новой сушилкой, руб./т;

I_{ns} — совокупные затраты при сушке семенного зерна новой сушилкой, руб./т;

β — удельный вес высушенного продовольственного зерна;

$(1 - \beta)$ — удельный вес высушенного семенного зерна;

\mathbb{V}_n — общий объем высушенного зерна, т.

11.3 Результаты оформляют по ГОСТ Р 53056 и записывают в форму А.18 (приложение А).

Приложение А
(рекомендуемое)

Оформление результатов испытаний

Ф о�ма А.1 — Техническая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Тип машины или установки	
Марка	
Вид потребляемой энергии	
Производительность за час основного времени:	
а) на продовольственном режиме (с указанием культуры):	
в плановых тоннах (пл.т/ч)	
в физических тоннах (т/ч) (с указанием процента снижения влажности)	
б) на семенном режиме:	
в плановых тоннах (пл.т/ч)	
в физических тоннах (т/ч) (с указанием процента снижения влажности)	
Установленная мощность, кВт	
Габаритные размеры, мм:	
- длина	
- ширина	
- высота	
Масса машины или установки, кг	
Удельная материалоемкость, кг·ч/пл.т	
Масса основных узлов, кг:	
а) _____	
б) _____	
в) _____	
Вид топлива	
Расход топлива (с указанием режима), кг/ч	
Продолжительность сушки, ч (для установок периодического действия)	
Уровень автоматизации технологического процесса (перечень систем контроля сигнализации и автоматизации)	
Число обслуживающего персонала, чел.:	
а) _____	
б) _____	
Трудоемкость монтажа:	
а) число рабочих, чел.	

Продолжение формы А.1

Наименование показателя	Значение показателя
<p>б) время, ч</p> <p>в) применяемое оборудование</p> <p>Удельный расход топлива, кг/пл·т</p> <p>Приведенный расход тепла на единицу испаренной влаги, кДж/кг <small>испар.</small></p> <p>Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/пл·т</p> <p>Интегральный расход энергии, кДж/кг <small>испар.</small></p> <p>Топочное устройство</p> <p>Тип:</p> <ul style="list-style-type: none"> - топочного устройства - форсунки <p>Пределы регулирования температуры агента сушки, °С</p> <p>Габаритные размеры, мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - длина - ширина - высота <p>Сушильная камера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тип - число, шт. - вместимость, т (с указанием культуры) - полезная площадь, м² (для лотковых, ленточных сушилок и установок активного вентилирования) - толщина слоя материала, м (для ленточных, лотковых сушилок и напольных установок активного вентилирования) - габаритные размеры, мм: <ul style="list-style-type: none"> длина ширина высота - число коробов*, шт.: <ul style="list-style-type: none"> подводящих отводящих - форма короба* <ul style="list-style-type: none"> - длина короба*, мм - площадь поперечного сечения короба*, мм² - шаг коробов*, мм: <ul style="list-style-type: none"> по вертикали по горизонтали - частота вращения барабана**, об/мин 	

Продолжение формы А.1

Наименование показателя	Значение показателя
- диаметр барабана**, мм	
- длина барабана**, мм	
Вентиляторы сушильных устройств:	
- марка	
- число, шт.	
- тип	
Разгрузочное устройство сушильных камер:	
- тип	
- привод	
Охладительная камера:	
- тип	
- число, шт.	
- вместимость, т	
- тип вентилятора	
- габаритные размеры, мм:	
длина	
ширина	
высота	
Разгрузочное устройство охладительных камер:	
- тип	
- привод	
Транспортирующие устройства:	
- марка	
- тип	
- производительность, т/ч	
- электродвигатель (тип, марка, мощность, частота вращения)	
Камера нагрева (для рециркуляционных сушилок):	
- тип	
- число, шт.	
- габаритные размеры, мм:	
длина	
ширина	
высота	
Камера тепловлагообмена (для рециркуляционных сушилок):	
- вместимость, т	

Окончание формы А.1

Наименование показателя	Значение показателя
- габаритные размеры, мм длина ширина высота	
Загрузочное устройство камер нагрева (для рециркуляционных сушилок): - тип - пределы изменения числа рециркуляций	
Вентилируемые бункеры: - вместимость, т (с указанием культуры) - диаметр наружного цилиндра, мм - высота наружного цилиндра вместе с тумбой, м - диаметр центральной трубы, м - высота центральной трубы, м - установленная мощность, кВт: с подогревом без подогрева - вентилятор тип электродвигатель вентилятора (тип, марка, мощность, частота вращения)	
Расход воздуха, м ³ /ч	
* Определяют для шахтных сушилок.	
** Определяют для барабанных сушилок.	

Ф о р м а А.2 — Характеристика условий испытаний зерносушилок при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Культура, сорт	+	+
Режим сушки (семенной, продовольственный)	+	+
Температура, °С: - наружного воздуха - поступающего агента сушки	+	+
Относительная влажность наружного воздуха, %	+	+
Барометрическое давление наружного воздуха, МПа	+	-
Количество и качество сырой клейковины (для продовольственного сырья), %	+	-

Окончание формы А.2

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Вид топлива	+	+
Теплотворная способность топлива, кДж/кг	+	+
Влажность исходного материала, %	+	+
Чистота исходного материала, %	+	+
Содержание дробленого и обрушенного зерна (для пленчатых культур), %	+	+
Микроповреждение, %	+	+
Натура зерна, г/л	+	-
Энергия прорастания, %	+	-
Всхожесть семян, %	+	-
Толщина слоя материала (для сушилок периодического действия), м	+	+
Содержание примесей, %:	+	+
- минеральных		
- соломистых:		
в том числе длиной, мм:		
до 50		
св. 50		

Ф о�ма А.3 — Характеристика условий испытаний бункеров активного вентилирования при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Культура, сорт	+	+
Режим (семенной, продовольственный)	+	+
Средняя температура, °С:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Средняя относительная влажность, %:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Барометрическое давление, Па	+	-
Чистота исходного материала, %	+	+

Ф о�м а А.4 — Характеристика условий испытаний установок для сушки вороха льна при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Сорт	+	+
Средняя температура, °С:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
- материала		
Относительная влажность, %:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Барометрическое давление, Па	+	-
Влажность исходного материала до сушки, %	+	+
Характеристика вороха льна по массе, %:	+	+
- семенные коробочки (целые и разрушенные)		
в том числе семена из них:		
- свободные		
- путаница (стебли льна)		
- сорняки		
- прочие примеси		
Общее содержание семян в ворохе, %	+	+
Спелость льна по цвету семян в коробочках, %:	+	+
- зеленых		
- желтых		
- бурых		
Масса материала, кг	+	+
Толщина слоя материала, м	+	+
Вид топлива	+	+
Теплотворная способность топлива, кДж/кг	+	+
Энергия прорастания, %	+	-
Всходость семян, %	+	-

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о р м а А.5 — Характеристика условий испытаний установок для активного вентилирования початков кукурузы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Сорт	+	+
Режим	+	+
Средняя температура, °С:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Относительная влажность, %:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Барометрическое давление, Па	+	-
Энергия прорастания, %	+	-
Всхожесть семян, %	+	-
Микроповреждение, %	+	+
Влажность исходного материала, %	+	+
Толщина слоя материала, м	+	+
Вид топлива	+	+
Теплотворная способность, кДж/кг	+	+
Масса партии материала, кг	+	+

Ф о р м а А.6 — Характеристика условий испытаний установок для сушки вороха хлопка при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Наименование вороха, сорт	+	+
Средняя температура, °С:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Относительная влажность, %:	+	+
- поступающего агента сушки		
- наружного воздуха		
Барометрическое давление, Па	+	-

Окончание формы А.6

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Характеристика вороха, %:	+	+
морфологический состав:		
- свободный хлопок-сырец		
- открытые коробочки		
- полураскрытие коробочки		
- закрытые коробочки		
- стебли		
- створки коробочек		
- мелкий сор и другие примеси		
Толщина слоя материала, м	+	+
Вид топлива	+	+
Теплотворная способность топлива, кДж/кг	+	+
Масса партии материала, кг	+	+
Энергия прорастания, %	+	—
Всхожесть семян, %	+	—
Влажность исходного материала, %	+	+

Форма А.7 — Характеристика условий испытаний установок для сушки зеленых кормов, корнеклубнеплодов при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Температура наружного воздуха, °С	+	+
Относительная влажность наружного воздуха, %	+	+
Барометрическое давление, Па	+	—
Вид топлива	+	+
Теплотворная способность топлива, кДж/кг	+	+
Вид травы	+	+
Ботанический состав травы (по массе), %:	+	+
- бобовые		
- злаковые		
- разнотравье		

Окончание формы А.7

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Степень измельчения зеленого корма, корnekлубнеплодов, %	+	+
Степень клейкования крахмала (для картофеля), %	+	-
Частота вращения барабана, об/мин	+	-
Диаметр отверстий решета дробилки, мм	+	+
Влажность исходного материала, %	+	+
Содержание каротина в зеленом корме (до сушки), мг/кг	+	-
Содержание золы и веществ, не растворимых в 10 %-ной соляной кислоте	+	-
Содержание металлических примесей в исходном материале, мг/кг	+	-

П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.

Ф о�ма А.8 — Показатели качества выполнения технологического процесса зерносушилок при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность, пл.т/ч:	+	+
- по сырому материалу		
- по сухому материалу (с указанием процента снижения влаги)		
Производительность по сырому материалу, т%/ч:	+	+
- основного времени		
- сменного времени		
Производительность по сухому материалу, т%/ч:	+	-
- основного времени		
- сменного времени		
Влажность материала, %:		
- до сушки:	+	+
среднее арифметическое значение	+	+
стандартное отклонение, ± %	+	+
- после сушки:	+	+
среднее арифметическое значение	+	+
стандартное отклонение, ± %	+	+
- после охлаждения:	+	+
среднее арифметическое значение	+	+
стандартное отклонение, ± %	+	-

Продолжение формы А.8

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Коэффициент устойчивости процесса сушки	+	-
Неравномерность сушки, ± %:	+	+
- предельное отклонение от среднего		
- стандартное отклонение		
Температура материала, °С:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
- после охлаждения		
Неравномерность нагрева зерна, ± °С	+	-
Чистота зерна после сушки, %	+	+
Массовая доля поджаренных, распаренных и обугленных зерен, %	+	+
Содержание дробленого зерна, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Дробление, %	+	+
Содержание обрушенного зерна, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Обрушивание, %	+	+
Содержание зерна с микроповреждениями (для пшеницы и кукурузы на семенном режиме), %:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Микроповреждение, %	+	-
Энергия прорастания семян, %:	+	-
- до сушки		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
- после сушки		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Всходость семян, %:	+	-
- до сушки		
свежеубранных		

Продолжение формы А.8

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
после двух месяцев хранения		
- после сушки		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Натура зерна после сушки, г/л	+	-
Масса материала после сушки, т	+	-
Количество сырой клейковины (для пшеницы продовольственного назначения), %:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Качество сырой клейковины:	+	-
- до сушки		
цвет		
группа		
- после сушки:		
цвет		
группа		
Снижение влажности (экспозиция сушки и охлаждения материала), %:		
- в сушилке	+	+
- в сушильном устройстве	+	-
- в охладительном устройстве	+	-
Количество испаренной влаги, кг/ч	+	-
Расход топлива, кг/ч	+	+
Удельный расход топлива, кг/пл.т	+	+
Удельный расход электроэнергии, кВт/пл.т	+	+
Температура поступающего агента сушки, °С	+	+
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг:	+	-
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг _{затрачен.}	+	-
Расход отработанного агента сушки, м ³ /ч	+	-
Параметры отработанного агента сушки:	+	+
- температура, °С		

Окончание формы А.8

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- относительная влажность, % Параметры отработанного охлаждающего воздуха: - температура, °С - относительная влажность, %	+ + +	+ - +
Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.		

Форма А.9 — Показатели качества выполнения технологического процесса рециркуляционных зерносушилок при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность, пл. т/ч:	+ +	+ +
- по сухому материалу (с указанием процента снижения влажности)		
- по сырому материалу		
Производительность, т/ч:	+ +	+ +
- по сухому материалу		
- по сырому материалу		
Влажность материала, %:		
- до сушки		
среднее арифметическое значение	+ +	+ +
стандартное отклонение, ± %	+ +	+ +
- смеси до камеры нагрева	+ +	- -
- смеси после камеры нагрева	+ +	- -
- материала после зоны тепломассообмена	+ +	- -
- рециркулирующего зерна после сушки:	+ +	- -
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
Неравномерность сушки, ± %:	+ +	- -
- предельное отклонение от среднего		
- стандартное отклонение		
Коэффициент устойчивости процесса сушки	+ +	- -
Температура, °С:	+ +	- -
- исходного материала		

Продолжение формы А.9

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- смеси до камеры нагрева		
- смеси после камеры нагрева		
- материала после камеры тепломассообмена		
- рециркулирующего зерна		
- высушенного зерна		
Коэффициент рециркуляции	+	+
Чистота зерна после сушки, %	+	+
Содержание поджаренных, распаренных и обугленных зерен, %	+	-
Содержание дробленых зерен, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Дробление, %	+	+
Содержание обрушенных зерен, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Обрушивание, %	+	+
Содержание зерна с микроповреждениями (для пшеницы и кукурузы на семенном режиме):	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Микроповреждение, %	+	-
Всхожесть семян, %:	+	-
- до сушки:		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
- после сушки:		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Энергия прорастания семян, %:	+	-
- до сушки:		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
- после сушки:		

Окончание формы А.9

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Количество сырой клейковины, %:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Качество сырой клейковины:	+	-
- до сушки:		
цвет		
группа		
- после сушки:		
цвет		
группа		
Снижение влажности, %	+	+
Количество испаренной влаги, кг/ч	+	-
Расход топлива, кг/ч	+	+
Удельный расход топлива, кг/пл.т	+	+
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/пл.т	+	+
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг _{испар.} :	+	-
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг _{испар.}	+	-
Расход отработанного агента сушки, м ³ /ч	+	-
Относительная влажность отработанного агента сушки, %:	+	-
- на выходе из камеры нагрева		
Относительная влажность охлаждающего воздуха, %	+	-
Температура отработанного агента сушки, °С	+	-

П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.

Форма А.10 — Показатели качества выполнения технологического процесса бункеров активного вентилирования при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность по сухому материалу (с указанием процента снижения влажности), т/ч:	+	+
- основного времени		
- сменного времени		
Производительность по сырому материалу, т/ч:	+	+
- основного времени		
- сменного времени		
Влажность материала, %:	+	+
- до сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, $\pm \%$		
- после сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, $\pm \%$		
Неравномерность сушки по всему бункеру:	+	-
- стандартное отклонение, $\pm \%$		
Температура материала, $^{\circ}\text{C}$:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Неравномерность нагрева, $\pm ^{\circ}\text{C}$	+	-
Чистота материала после сушки, %	+	+
Содержание дробленого зерна, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Дробление, %	+	+
Содержание обрушенного зерна, %:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Обрушивание, %	+	+
Энергия прорастания семян, %:	+	-
- до сушки		
свежеубранных		
- после сушки:		

Окончание формы А.10

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Всхожесть семян, %:	+ -	-
- до сушки		
свежеубранных		
- после сушки:		
свежеубранных		
после двух месяцев хранения		
Масса материала в бункере, т:	+ +	+ +
- до сушки		
- после сушки		
Длительность вентилирования, ч	+ +	+ +
Снижение влажности материала, %	+ +	+ +
Количество испаренной влаги, кг/ч	+ +	- -
Удельный расход агента сушки, м ³ /т	+ +	- -
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т	+ +	+ +

Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют; знак «-» — не определяют.

Форма А.11 — Показатели качества выполнения технологического процесса установок для сушки вороха льна при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Приведенная производительность, т/ч	+	+
Удельный расход топлива, кг/т	+	+
Влажность вороха, %:	+	+
- до сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
- после сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
Влажность семян после сушки, %	+	+

Продолжение формы А.11

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Неравномерность сушки вороха (в сушилках периодического действия), ± %:	+	-
- по толщине слоя: при отклонении от среднего стандартное отклонение		
- по площади: при отклонении от среднего стандартное отклонение		
Неравномерность сушки по всей сушилке:	+	+
- стандартное отклонение, ± %		
Температура вороха, °С:	+	-
- до сушки: среднее арифметическое значение предельные отклонения от среднего, ± °С		
- после сушки: среднее арифметическое значение предельные отклонения от среднего, ± °С		
Неравномерность нагрева вороха, ± °С:	+	-
- предельное отклонение от среднего:		
- по толщине слоя		
- по площади		
Неравномерность нагрева по всей установке, ± °С	+	+
Повреждение семян, %:	+	-
- до сушки: в процессе загрузки после сушки и выгрузки вороха льна		
Всхожесть семян, %:	+	-
- из вороха, высшенного на сушилке		
- из вороха, высшенного на стеллажах		
Энергия прорастания, %:	+	-
- из вороха, высшенного на сушилке		
- из вороха, высшенного на стеллажах		
Снижение всхожести семян после сушки, %	+	-
Всхожесть семян после двух месяцев хранения, %:	+	-

Окончание формы А.11

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- из вороха, высушенного на сушилке		
- из вороха, высушенного на стеллажах		
Энергия прорастания семян после двух месяцев хранения, %:	+ +	- -
- из вороха, высушенного на сушилке		
- из вороха, высушенного на стеллажах		
Масса материала, т:	+ +	+ +
- до сушки		
- после сушки		
Продолжительность сушки, ч	+ +	+ +
Общее снижение влажности, %	+ +	+ +
Количество испаренной влаги, кг/ч	+ +	- -
Расход отработанного агента сушки, м ³ /ч	+ +	- -
Расход тепла, кДж/кг _{испар.вл.} :	+ +	- -
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг _{исп.эн.}	+ +	- -

Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют; знак «-» — не определяют.

Ф о р м а А.12 — Показатели качества выполнения технологического процесса установок для активного вентилирования початков кукурузы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность, т/ч:	+ +	+ +
- по сухому материалу		
- по сырому материалу		
Расход топлива, кг/ч	+ +	+ +
Влажность материала, %:	+ +	+ +
- до сушки зерна:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
- стержней:		
среднее арифметическое значение		

Продолжение формы А.12

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
стандартное отклонение, $\pm \%$		
- после сушки зерна: среднее арифметическое значение стандартное отклонение, $\pm \%$		
- стержней: среднее арифметическое значение стандартное отклонение, $\pm \%$		
Неравномерность сушки зерна, $\pm \%$:	+	-
- по толщине слоя		
- по площади		
Неравномерность сушки вороха:	+	+
- стандартное отклонение, $\pm \%$		
Температура материала, $^{\circ}\text{C}$:	+	-
- до сушки (средняя)		
- после сушки (средняя)		
Неравномерность нагрева материала (предельное отклонение от среднего), $\pm ^{\circ}\text{C}$:	+	-
- по толщине слоя		
- по площади		
Неравномерность нагрева установки, $\pm ^{\circ}\text{C}$	+	-
Всхожесть семян, %	+	-
- до сушки свежеубранных		
- после сушки: свежеубранных после двух месяцев хранения		
Энергия прорастания семян, %:	+	-
- до сушки свежеубранных		
- после сушки: свежеубранных после двух месяцев хранения		
Содержание зерна с микроповреждениями, %:	+	-

Окончание формы А.12

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- до сушки		
- после сушки		
Масса материала, т:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Продолжительность сушки (вентилирования), ч	+	+
Снижение влажности, %	+	+
Количество испаренной влаги, кг/ч	+	-
Расход отработанного агента сушки, м ³ /ч	+	-
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг _{испар.} :	+	-
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг _{испар.}	+	-
Удельный расход топлива, кг/т	+	+

Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.

Форма А.13 — Показатели качества выполнения технологического процесса установок для сушки вороха хлопка при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность, т/ч:		
- по сухому материалу	+	+
- по сырому материалу		
Влажность вороха, %:	+	+
- до сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
- после сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
Неравномерность сушки вороха (предельное отклонение от среднего), ± %:	+	-
- по толщине слоя		

Окончание формы А.13

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- по площади		
Неравномерность сушки установки:	+	+
- стандартное отклонение, $\pm \%$		
Температура материала, $^{\circ}\text{C}$:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
- стандартное отклонение, $\pm ^{\circ}\text{C}$		
Засоренность вороха, %	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Разрывное усилие (крепость волокна), %:	+	-
- после естественной сушки		
- после сушилки		
Масса материала, т:	+	+
- до сушки		
- после сушки		
Продолжительность сушки, ч	+	+
Снижение влажности, %	+	+
Количество испаренной влаги, кг/ч	+	-
Расход агента сушки, $\text{м}^3/\text{ч}$	+	-
Расход тепла, кДж/кг $_{\text{исп.вр}}$:	+	-
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг $_{\text{исп.вр}}$	+	-
Неравномерность нагрева, $\pm ^{\circ}\text{C}$	+	-
Удельный расход топлива, кг/т	+	+

Приложение — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.

Ф о�м а А.14 — Показатели качества выполнения технологического процесса установок для сушки зеленого корма, корнеклубнеплодов при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Производительность, т/ч:	+	+
- по сухому материалу		
- по сырому материалу		
Влажность материала, %:	+	+
- до сушки:		
среднее арифметическое значение		
стандартное отклонение, ± %		
- после сушки (перед дробилкой)		
- травяной муки		
Неравномерность сушки, ± %:	+	-
- предельное отклонение от средней влажности травяной муки, сечки		
- стандартное отклонение		
Снижение влажности, %:		
- в сушильном устройстве	+	-
- по всей сушилке	+	+
Количество испаренной влаги, кг/ч:	+	-
- в сушильном устройстве		
- по всей сушилке		
Температура материала, °С:	+	-
- до сушки (измельченной массы)		
- после сушки (перед дробилкой)		
- травяной муки		
Неравномерность нагрева материала (предельное отклонение от среднего), ± °С	+	-
Содержание каротина в материале до сушки, мг/кг:	+	-
- в зеленом корме		
- в травяной муке (сечке)		
Содержание золы и веществ, не растворимых в 10 %-ной соляной кислоте, %:	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Качество травяной муки:		
- внешний вид	+	-
- цвет	+	-

Окончание формы А.14

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- запах	+	-
- крупность размола (остаток на сите с отверстиями 3 мм), %		
- металлические примеси размером до 2 мм с неострыми краями, мг/кг		
- металлические примеси размером более 2 мм с острыми краями, мг/кг		
Насыпная плотность травяной муки, сечки, кг/м ³	+	+
- класс травяной муки (по ГОСТ 18691)	+	
Степень клейкования крахмала (для картофеля):	+	-
- до сушки		
- после сушки		
Расход топлива:		
- часовой, кг/ч	+	+
- удельный, кг/т _{сырья} :	+	+
фактический	+	-
приведенный	+	-
Удельный расход тепла на испарение влаги, кДж/кг _{сырья} :	+	-
- фактический		
- приведенный		
Интегральный расход энергии, кДж/кг _{сырья}	+	-
Температура агента сушки, °С:	+	+
- поступающего		
- отработанного		
Расход отработанного агента сушки, м ³ /ч	+	-
Влагонапряжение сушильной камеры (сушильного барабана), кПа/м ²	+	-
Расход электроэнергии, кВт·ч/кг _{сырья}	+	-

Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «-» — не определяют.

Форма А.15 — Энергетические показатели по сушильной машине, установке

Наименование показателя	Значение показателя
Дата проведения испытаний	
Производительность за час основного времени, т/ч	
Количество активной энергии, затраченное на выполнение технологического процесса, кВт·ч	
Количество реактивной энергии, затраченное на выполнение технологического процесса, кВар·ч	

Окончание формы А.15

Наименование показателя	Значение показателя
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/пл.т	
Удельные энергозатраты за час основного времени на физическую единицу наработки, МДж/кг	
Средний коэффициент мощности, cos φ:	
Установленная мощность, кВт: в т.ч. электродвигателей	
(наименование механизма привод и т. д.)	
Потребляемая из сети активная мощность, кВт, в т.ч. электродвигателями:	
Коэффициент загрузки электродвигателя	

Ф о р м а А.16 — Показатели безопасности и эргономичности конструкции

Наименование показателя	Значение показателя
Общие требования безопасности к конструкции узлов и агрегатов, специфические требования к машине	
Показатели обеспечения безопасности при монтаже, транспортировании и хранении	
Цвета сигнальные и знаки безопасности	
Требования к средствам доступа на рабочее место	
Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности	
Требования к системе символов для обозначения органов управления и средств отображения информации	
Требования к наличию и конструкции защитных ограждений	
Требования к системе блокировки и предупредительной сигнализации	
Требования к обеспечению безопасности операций по очистке	
Требования к исключению возможности самопроизвольного включения (выключения) рабочих органов	
Требования к обзорности зон наблюдения	
Электробезопасность	
Радиопомехи	
Пожаробезопасность	
Требования к освещенности рабочих зон	
Рабочее пространство для оператора	
Размеры и расположение органов управления	

ГОСТ Р 55262—2012

Окончание формы А.16

Наименование показателя	Значение показателя
Силы сопротивления перемещению органов управления и регулирования	
Температура воздуха на рабочем месте оператора	
Относительная влажность воздуха на рабочем месте оператора	
Концентрация пыли в зоне дыхания оператора	
Концентрация окиси углерода в зоне дыхания оператора	
Уровень звука, шума на рабочем месте оператора	
Локальная вибрация на рабочем месте оператора	

Форма А.17 — Показатели надежности

Наименование показателя	Значение показателя
Наработка, ч	
Число отказов I, II, III групп сложности	
Наработка на отказ, ч	
Наработка на отказ I, II, III групп сложности, ч	
Трудоемкость ежесменного технического обслуживания (оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания), чел.-ч	
Удельная суммарная трудоемкость технических обслуживаний (удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний), чел.-ч/ч	
Удельная суммарная трудоемкость текущих ремонтов (удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов), чел.-ч/ч	
Коэффициент готовности:	
- с учетом организационного времени	
- по оперативному времени	
Коэффициент технического использования	

Форма А.18 — Показатели сравнительной экономической эффективности

Наименование показателя	Значение показателя
Совокупные затраты денежных средств, руб./т	
Затраты труда, чел.-ч/т	
Удельный расход топлива, кг/т	
Годовой экономический эффект, тыс. руб.	
Капитальные вложения, млн. руб.	
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет	
Верхний предел цены новой техники, руб.	
Цена техники по данным предприятия-изготовителя, руб.	

Приложение Б
(рекомендуемое)

Формы рабочих ведомостей результатов испытаний

Ф о�ма Б.1 — Ведомость характеристики поступающего агента сушки и наружного воздуха

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____

Дата _____

Опыт _____

Средства измерений _____

Время измерения	Температура поступающего агента сушки, °C			Параметры наружного воздуха			Температура t наружного воздуха, °C		
	в точках			среднее арифметическое значение	температура t_1 сухого термометра, °C	температура t_2 солнечного термометра, °C	гигиометрическая разница, ΔT	относительная влажность φ , %	перед топочным блоком (устройство Z)
	1	2	3						
Сумма									
Среднее арифметическое значение, °C									
Предельное отклонение от среднего, \pm °C									

Исполнитель _____
 должность _____

личная подпись _____

инициалы фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.2 — Ведомость определения влажности материала до сушки (после сушки)

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____

Дата _____

Средства измерений _____

Номер навески	Масса навески до сушки в сушильном шкафу, г	Масса навески после сушки в сушильном шкафу, г	Содержание влаги в навеске, %	Примечание
1				
2				
3				
...				
<i>n</i>				
Сумма				
Среднее арифметическое значение				
Предельное отклонение, $\pm \%$	—	—		
Стандартное отклонение, $\pm \%$	—	—		

Исполнитель _____

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Ф о�ма Б.3 — Ведомость определения температуры материала

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____

Режим _____

Опыт _____ Дата _____

Средства измерений _____

Время начала отбора пробы	Номер пробы	Температура зерна, °С					
		до сушки	после сушки		после охлаждения, если охладительное устройство отделено от сушильного		
			сушильное устройство		охладительное устройство		
			1	2	1	2	
1							
2							
3							
4							
п (5)							
Среднее арифметическое значение							
Предельные отклонения от среднего, \pm °С							

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о р м а Б.4 — Ведомость результатов измерения температуры материала в сушилках периодического действия

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____

Опыт _____ Дата _____

Средства измерений _____

Время отбора пробы	Номер пробы	Температура материала, °С	
		до сушки	после сушки
	1		
	2		
	3		
	...		
	п		
	Среднее арифметическое значение		
	Предельное отклонение от среднего, \pm °С		

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о�м а Б.5 — Этикетка

Марка машины _____

Место испытаний _____

Режим (семенной, продовольственный) _____

Культура, сорт _____

Опыт _____ Повторность _____

Вид анализа _____

Наименование фракции, пробы _____

Дата _____ Время начала отбора проб _____

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.6 — Ведомость анализа семян

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____ Опыт _____

Наименование материала _____ Дата _____
(до или после сушки)

Средства измерений _____

Наименование показателя	Навеска			Среднее арифметическое значение, %
	1	2		
	r (%)	r (%)		
Семена основной культуры, в том числе обрушенные Отход основной культуры, в том числе семена: - дробленые - распаренные - поджаренные - обугленные Сорная примесь, в том числе: - минеральная - соломистая* из них длиной, мм: до 50 св. 50 Масса 1000 семян				
* Определяют при испытании шахтных зерносушилок.				

Исполнитель _____

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Ф о�ма Б.7 — Ведомость анализа продовольственного зерна

Марка машины _____

Место испытаний _____

Культура, сорт _____ Опыт _____

Наименование материала _____ Дата _____
(до или после сушки)

Средства измерений _____

Наименование показателя	Навеска			Среднее арифметическое значение, %	
	1	2	г (%)		
	г (%)	г (%)			
Зерно основной культуры					
Зерновая примесь, всего					
в том числе зерно:					
- дробленое					
- обрушенное (для пленчатых)					
- распаренное					
- поджаренное					
- обугленное					
Сорная примесь, всего					
в том числе:					
- минеральная					
- соломистая*					
из них длиной, мм:					
до 50					
св. 50					
Натура зерна, г/л					
Количество сырой клейковины, %					
Качество сырой клейковины					

* Определяют при испытании шахтных зерносушилок.

Исполнитель _____
должность _____

личная подпись _____

инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.8 — Ведомость определения энергии прорастания семян и всхожести

Марка машины _____

Место испытаний _____

Режим _____ Культура, сорт _____

Дата _____ Опыт _____

Средства измерений _____

Наименование показателя	Проба				Среднее арифметическое значение, шт. (%)
	1	2	3	4	
Прорастание семян, шт.:					
- за 2 дня					
- за 5 дней					
- за 7 дней					
Остаток, шт., всего					
в том числе:					
- загнивших при подсчете всхожести					
- проросших ненормально					

Исполнитель _____
должность _____

личная подпись _____

инициалы, фамилия _____

Ф о р м а Б.9 — Ведомость определения количества и качества сырой клейковины

Марка машины _____

Место испытаний _____

Режим _____

Культура, сорт _____

Дата _____ Опыт _____

Средства измерений _____

Наименование показателя	До сушки	После сушки
Количество сырой клейковины, %		
Качество сырой клейковины:		
- цвет		
- группа		

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.10 — Ведомость определения массовой доли золы, не растворимой в соляной кислоте

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Культура, сорт _____

Вид исходного материала _____

Средства измерений _____

Повтор- ность	Масса тигеля, г	Масса тигеля с исходной пробой, г	Масса исходной пробы, г	Масса тигеля с фильт- ром, г	Масса тигеля с фильтром и золой, г			Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, %
					до про- калива- ния	после прокаливания		
						первого	второгол
1								
2								
3								
Среднее арифметическое значение								

Исполнитель _____

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Ф о�ма Б.11 — Ведомость определения содержания каротина в зеленом корме, травяной муке

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Вид пробы _____
(исходный материал или после сушки)

Средства измерений _____

Проба	Масса навески, г		Высота слоя, см		Объем, м ³	Масса кароти- на в 1 кг, мг	Потери каротина, %
			стандартного	исследуемого			
	исходного материала	травяной муки (свежий)	исходного материала	травяной муки (свежий)	исходного материала	травяной муки (свежий)	исходного материала
1							
2							
3							
Среднее ариф- метическое значение							

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о р м а Б.12 — Ведомость определения клейкования крахмала (для картофеля)

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Сорт _____

Повторность _____

Средства измерений _____

Повторность	Масса пробы высушенного материала, г	Объем пробы высушенного материала, см ³	Объем пробы после набухания, см ³	Степень клейкования крахмала (для картофеля), %
1				
2				
3				
Сумма				
Среднее арифметическое значение				

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.13 — Ведомость определения состава исходного материала вороха льна

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Сорт _____

Средства измерений _____

Наименование показателя	Навеска, г (%)			Сумма, г (%)	Среднее арифметическое значение, %
	1	2	3		
Общая масса пробы.					
в том числе:					
- семенная часть					
- путаница					
Масса навески					
Состав навески:					
- семенные коробочки (целые и разрушенные)					
в том числе семена:					
из них свободные:					
в том числе					
- поврежденные и битые					
- путаница (стебли льна)					
- сорняки (трава)					
- прочие примеси					
Общее содержание семян в ворохе					

Исполнитель _____
должность _____

личная подпись _____

инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.14 — Ведомость определения состава вороха хлопка

Марка машины _____ Сорт _____

Место испытаний _____ Номер сбора _____

Вид пробы _____ Дата _____

Средства измерений _____

Наименование показателя	Навеска, г (%)			Сумма, г (%)	Среднее арифметическое значение, %	Массовая доля, %
	1	2	3			
Масса навески						
Масса примесей (засоренность вороха)						
Морфологический состав:						
- свободный хлопок-сырец						
- открытые коробочки						
- полураскрытие коробочки						
- закрытые коробочки						
- стебли						
- створки коробочек						
- мелкий сор						
- другие примеси						

Исполнитель _____

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Ф о�ма Б.15 — Ведомость определения спелости вороха льна

Марка машины _____ Опыт _____
Сорт _____
Место испытаний _____ Дата _____
Средства измерений _____

Фаза спелости по цвету семян в коробочках	Число коробочек, шт.	Качественная доля коробочек, %
Зеленые		
Желтые		
Бурые		
Сумма		

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.16 — Ведомость определения ботанического состава зеленого корма

Марка машины _____ Дата _____
Место испытаний _____ Вид травы _____
Опыт _____
Средства измерений _____

Вид травы	Масса пробы, г					Сумма, г	Среднее арифмети- ческое значение, г	Массовая доля, %
	1	2	3	4	5			
Злаковые								
Бобовые								
Разнотравье								
Сумма								

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о р м а Б.17 — Ведомость определения степени измельчения зеленого корма и корнеклубнеплодов

Марка машины _____ Опыт _____
 Место испытаний _____ Повторность _____
 Дата _____ Вид травы _____
 Средства измерений _____

Размер частиц, мм (масса или толщина)	Навеска			Сумма	Общая масса пробы, г	Массовая доля каждой фракции, %
	1	2	3			

Исполнитель _____
 должность _____ личная подпись _____
 инициалы, фамилия _____

Ф о р м а Б.18 — Ведомость определения металлических примесей в травяной муке

Марка машины _____ Опыт _____
 Место испытаний _____ Дата _____
 Вид материала _____
 (зеленый корм, травяная мука)
 Средства измерений _____

Наименование показателя	Масса металлических примесей, мг			Сумма	Среднее арифметическое значение, мг/кг		
	Повторность						
	1	2	3				
Металлические примеси размером до 2 мм с неострыми краями							
Металлические примеси размером св. 2 мм с острыми краями							

Исполнитель _____
 должность _____ личная подпись _____
 инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.19 — Ведомость определения толщины слоя материала

Марка машины _____ Опыт _____

Место испытаний _____ Дата _____

Культура, сорт _____

Режим _____

Средства измерений _____

Номер точки	Толщина слоя материала, см
1	
2	
3	
...	
<i>n</i>	
Сумма	
Среднее арифметическое значение	

Исполнитель _____
 должность _____ личная подпись _____
 инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о р м а Б.20 — Ведомость определения влажности в процессе сушки

Марка машины _____ Режим _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Культура _____ Сорт _____

Средства измерений _____

Дата	Время отбора пробы	Точки отбора проб (приложение В)	Влажность кукурузы, %	
			зерна	стебель
Сумма				
Среднее арифметическое значение				

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.21 — Ведомость определения влажности зеленого корма, травяной муки

Марка машины _____ Опыт _____

Место испытаний _____ Вид травы _____

Средства измерений _____

Дата наблюдения	Проба	Влажность, %			
		зеленого корма		снижение влажности	травяной муки
		до сушки	после сушки (перед дробилкой)		
	1				
	2				
	3				
	...				
	<i>n</i> (5)				
	Среднее арифметическое значение влажности				
	Неравномерность сушки, $\pm \%$:				
	- предельное отклонение от среднего значения				
	- стандартное отклонение				

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о�ма Б.22 — Ведомость определения влажности и неравномерности сушки материала для сушилок непрерывного действия

Марка машины _____ Культура, сорт _____

Место испытаний _____ Режим _____
(семенной, продовольственный)

Опыт _____ Дата _____

Средства измерений _____

Номер пробы	Повторность	Влажность, %		
		до сушки	после сушильного устройства	после охладительного устройства
1				
2				
3				
...				
<i>n</i>				
Среднее арифметическое значение влажности, %				
Неравномерность сушки, $\pm \%$:				
- предельное отклонение от среднего значения				
- стандартное отклонение				

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Форма Б.23 — Ведомость определения нарачнойности сушки зерна в вентилируемых бункерах

Mexique-Méridien

三

קונטרא

МЕСТО ВІДНОВЛЕННЯ

Only

Начало опыта _____

Концепция

Режим	Культура
Опыт	Конец опыта

Окончание главы 5 23

Мониторинг

Форма Б.24 — Ведомость определения влажности вороха пенька, крапивы, хлопка, мятежины, хлопка, метелок сорго (для сушек по периодического действия)

Марка машины	Место испытаний		
Опыт	Вид вороха		
Культура	Продолжительность опыта		
Средства измерений			

Дата	Время отбора проб, повторность	Точка отбора проб	Влажность в точках отбора проб по споям, %			Пределные отклонения от средней (неравномерность сушки по споям), ±%	Стандартное отклонение ± %
			Верхний	Средний	Нижний		
		1					
		2					
		3					
		...					
		n (9)					
		Сумма	+	+	+	+	+
		Среднее арифметическое значение, %	+	+	+	+	+
		Отклонение от средней по споям (неравномерность сушки по споям), ±%	+	+	—	—	—
		Неравномерность сушки по установке, ± %	—	—	—	—	+

Исполнитель

Личная подпись _____ А.А.Юсупов

Форма Б.25 — Ведомость определения неравномерности сушки почтков кукурузы

Марка машини

Место испытаний

Опыт

Дата

Средства измерений

Bavaria

四

Использование

73

40/474

THEORETICAL

卷之三

ГОСТ Р 55262—2012

Ф о�ма Б.26 — Ведомость определения температуры и неравномерности нагрева материала при испытании шахтных сушилок

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____

Режим _____ Опыт _____
(семенной, продовольственный)

Средства измерений _____

Время измерения	Сушильная камера											
	Температура нагрева со стороны подачи агента сушки в местах отбора проб. °С											
	Левый короб			Средний короб			Правый короб			Среднее арифметическое значение	Неравномерность нагрева, ± °С	
	з	в	с	з	в	с	з	в	с			

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Ф орма Б.27 — Ведомость определения температуры и неравномерности нагрева материала при испытании барабанных, карусельных, колонковых, рециркуляционных сушилок

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____

Режим _____ Опыт _____
(семенной, продовольственный)

Средства измерений _____

Время измерения	Температура зерна, °С						Сумма	Среднее арифметическое значение температуры, °С	Предельные отклонения, ± °С	Неравномерность нагрева, ± °С				
	Проба													
	1	2	3	4	5	6								

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Ф о�м а Б.28 — Ведомость определения температуры и неравномерности нагрева материала в ворохе (для сушилок периодического действия)

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____ Опыт _____

Средства измерений _____

Точка отбора проб	Temпература нагрева, °C				Отклонение от среднего (неравномерность нагрева по площади), ± °C
	Верхний слой	Средний слой	Нижний слой	Сумма	
1					
2					
3					
...					
п					
Сумма					
Среднее арифметическое значение					
Отклонение от среднего (неравномерность нагрева по толщине вороха), ± °C					

Примечание — Температуру измеряют в конце опыта при выключенном воздухоподогревателе.

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Форма Б.29 — Ведомость определения микроповреждений семян

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____

Опыт _____ Повторность _____

Наименование материала _____
(до и после сушки)

Средства измерений _____

Проба	Число семян с микроповреждениями, шт					Всего	Целые семена образца, шт	Общее число семян в пробе, шт
	Повреждение эндосперма	Приобретение под пленкой	Повреждена оболочка зародыша	Повреждена эндоспермом	Выбит зародыш			
1								
2								
3								
4								
Сумма, шт.								
Количественная доля, %								
Примечания								
1 Показатель графы 2 определяют для риса, кукурузы, пшеницы.								
2 Показатель графы 3 определяют только для риса.								

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.30 — Ведомость определения степени размола травяной муки

Марка машины _____ Опыт _____
 Место испытаний _____ Дата _____
 Вид травы _____
 Средства измерений _____

Навеска	Размер решета (фракции) и величина схода с него						Масса исходной навески, г	
	$\varnothing 1$ мм		$\varnothing 2$ мм		$\varnothing 3$ мм			
	Масса фракции, г	Массовая доля, %	Масса фракции, г	Массовая доля, %	Масса фракции, г	Массовая доля, %		
1								
2								
3								
...								
<i>n</i>								
Сумма								
Среднее арифметическое значение								

Исполнитель _____
 должность _____ личная подпись _____
 инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.31 — Ведомость учета массы материала до и после сушки при испытании сушилок периодического действия

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Опыт _____

Средства измерений _____

Время взвешивания	Номер партии	Масса, кг	
		до сушки	после сушки
1			
2			
3			
...			
<i>n</i>			
Общая масса			

Исполнитель _____

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Ф о�ма Б.32 — Ведомость параметров отработанных агента сушки и охлаждающего воздуха

Марка машины _____ Дата _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____ Опыт _____

Средства измерений _____

Время измерения	Параметры отработанного агента сушки				Параметры отработанного охлаждающего воздуха			
	Температура термометра, °C		Психрометрическая разница, °C	Относительная влажность, %	Температура термометра, °C		Психрометрическая разница, °C	Относительная влажность, %
	сухого	смоченного			сухого	смоченного		
Сумма								
Среднее арифметическое значение								
Предельное отклонение от среднего значения, ± °C								

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Форма Б.33 — Ведомость измерений динамического давления

Марка машины _____

Место испытания _____ Опыт _____

Культура, сорт _____ Дата _____

Давление окружающего воздуха, Па _____

Температура окружающей среды, °С _____

Показатель микроманометра _____

Плотность спирта, г/см³ _____

Место измерения _____

Средства измерений _____

Повторность	Трубопровод круглого сечения										Трубопровод прямоугольного сечения				
	Горизонтальное направление					Вертикальное направление					Номер точки				
	Номер точки					Номер точки									
	1	2	3	4	...n	1	2	3	4	...n	1	2	3	4	...n
1	h'_{x_1}	h'_{x_2}	h'_{x_3}	h'_{x_4}	h'_{x_p}										
2	h''_{x_1}	h''_{x_2}	h''_{x_3}	h''_{x_4}	h''_{x_p}										
3															
...															
n															
Среднее арифметическое значение	$h_{\bar{x}_1}$	$h_{\bar{x}_2}$	$h_{\bar{x}_3}$	$h_{\bar{x}_4}$	$h_{\bar{x}_p}$										

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о�ма Б.34 — Ведомость измерений скорости воздушного потока анемометром

Марка машины _____

Место испытания _____ Режим _____

Культура, сорт _____ Дата _____

Место измерения _____

Тип, марка и № прибора _____

Средства измерений _____

Опыт	Поверхность	Продолжительность работы счетчика анемометра, с	Показание анемометра		Разность показаний анемометра в	Число показаний в секунду $\frac{1}{s}$	Значение переведенного множителя (по паспорту анемометра) с	Скорость воздушного потока v_{cp} , м/с
			Начальное	конечное				
1								
2								
3								
...								
n								
Среднее арифметическое значение скорости воздушного потока, м/с								
Стандартное отклонение, \pm м/с								
Коэффициент вариации, %								

Исполнитель _____
должность _____

личная подпись _____

инициалы, фамилия _____

ГОСТ Р 55262—2012

Форма Б.35 — Ведомость измерения скорости воздушного потока цифровым анемометром

Марка машины _____ Место измерения _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____

Дата _____ Режим _____

Средства измерений _____

Точка измерений	Повторность			Средняя скорость воздушного потока по точкам измерений, м/с
	1	2	3	
1				
2				
3				
...				
50				
Средняя скорость воздушного потока, м/с				
Стандартное отклонение, \pm м/с				
Коэффициент вариации, %				

Исполнитель _____
должность _____
личная подпись _____
инициалы, фамилия _____

Ф о� м а Б.36 — Ведомость измерений расхода топлива

Марка машины _____ Режим _____

Место испытаний _____ Культура, сорт _____

Опыт _____ Вид топлива _____

Начало опыта _____ Конец опыта _____


Средства измерений _____

Время измерения	Показания весов, расходомера		Масса топлива, израсходованного за опыт, кг	Продолжительность опыта, ч	Расход топлива, кг/ч	Примечание
	до опыта	после опыта				

Исполнитель _____
должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Приложение В
(рекомендуемое)


Схемы мест измерений показателей и отбора проб при испытании сушильных машин и установок



- атмосферный воздух;
- → отработанный воздух;
- топливо;
- → отработанный агент сушки;
- - движение зерна;
- → поступающий агент сушки

- 1 — место отбора топочных газов;
- 2 — место измерения температуры поступающего агента сушки;
- 3 — место измерения скорости движения поступающего агента сушки;
- 4 — место отбора проб материала для определения качества (чистоты, всхожести и т. д.) до сушки;
- 5 — место отбора проб материала для определения влажности и температуры зерна до сушки;
- 6 — место измерений параметров отработанного агента сушки;
- 7 — место отбора проб материала для определения неравномерности сушки и нагрева;
- 8 — место отбора проб материала для определения влажности и температуры зерна после сушки;
- 9 — место отбора проб для определения показателей качества (влажности и температуры зерна после охлаждения);
- 10 — место измерения расхода топлива;
- 11 — место определения пропускной способности


Рисунок В.1 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании сушилок шахтного типа



→ — атмосферный воздух;
 == → — отработанный воздух;
 — → — топливо;
 — == → — отработанный агент сушки;
 - - → — движущее зерно;
 — → — поступающий агент сушки


- 1 — место отбора проб топочных газов;
- 2 — место измерения температуры поступающего агента сушки;
- 3 — место измерения скорости движения поступающего агента сушки;
- 4 — место отбора проб материала для определения показателей качества до сушки;
- 5 — место отбора проб материала для определения влажности и температуры зерна до сушки;
- 6 — место измерений параметров отработанного агента сушки;
- 7 — место отбора проб для определения неравномерности сушки, температуры и влажности зерна после сушки;
- 8 — место отбора проб для определения неравномерности нагрева;
- 9 — место отбора проб материала для определения показателей качества, температуры и влажности после охлаждения;
- 10 — место измерения расхода топлива

Рисунок В.2 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании сушилок барабанного типа




1 — место отбора проб материала для определения его качества, влажности и температуры до сушки; 2 — место определения производительности дозатора-смесителя; 3 — место измерения расхода топлива; 4 — место отбора топочных газов; 5 — место определения температуры и влажности зерновой смеси (сырое зерно + рециркуляционное); 6 — место определения температуры агента сушки подогревательной колонии; 7 — место определения температуры и относительной влажности отработанного агента сушки и скорости потока воздуха подогревательной колонки; 8 — место отбора проб материала для определения температуры нагрева и влажности; 9 — место определения температуры и скорости потока агента сушки, поступающего в шахту сушки; 10 — место определения пропускной способности шахты; 11 — место определения температуры, относительной влажности и скорости потока отработавшего в 1-й шахте агента сушки; 12 — место отбора проб материала для определения его температуры и влажности после 1-й шахты; 13 — место определения температуры, относительной влажности и скорости потока отработанного во 2-й шахте агента сушки; 14 — место определения пропускной способности 2-й шахты; 15 — место отбора проб материала для определения температуры и влажности; 16 — место отбора проб для определения температуры и влажности материала; 17, 18 — место отбора проб материала для определения равномерности сушки и нагрева

Рисунок В.3 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании рециркуляционных зерносушилок




- 1 — место измерения температуры поступающего агента сушки;
 2 — место измерения скорости поступающего агента сушки, наружного воздуха;
 3 — место отбора проб исходного материала;
 4 — места отбора проб материала для определения его влажности и температуры;
 5 — место отбора проб для определения влажности, температуры и качества материала после вентилирования (сушки)

Рисунок В.4 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании бункеров активного вентилирования




1, 1', 1'', ...9, 9', 9'' — точки отбора проб для определения влажности, неравномерности сушки и нагрева материала;
10 и 11 — места измерений параметров отработанного агента сушки;
12 — вход агента сушки

Рисунок В.5 — Схема мест измерений, отбора проб материала и определения показателей при сушке в слое (вороха льна, хлопка и др.)



- 1 — место для отбора проб топочных газов и измерения температуры уходящих газов;
- 2 — место измерения температуры поступающего агента сушки,
- 3 — место измерения скорости поступающего агента сушки (при стендовых испытаниях воздухоподогревателя);
- 4 — место измерения динамического напора скорости поступающего агента сушки при лабораторно-хозяйственных испытаниях;
- 5 — место отбора проб материала до и после сушки для определения влажности температуры, показателей качества, неравномерности сушки в трех сечениях (I, II, III);
- 6 — место измерения расхода топлива;
- 7 — место отбора топочных газов при работе на смеси атмосферного воздуха с продуктами сгорания

Рисунок В.6 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании воздухоподогревателей с напольной установкой



→ — движение вороха льна;
→ — поступающий агент сушки;
→ — отработанный агент сушки

- 1 — место отбора проб вороха льна до сушки;
- 2 — место отбора проб вороха льна после сушки;
- 3 — место измерения температуры поступающего агента сушки;
- 4 — количество поступающего агента сушки;
- 5 — расход топлива

Рисунок В.7 — Схема мест измерений и отбора проб при испытании сушилок вороха льна карусельного типа

Приложение Г
(справочное)

Характеристика топлива

Таблица Г.1 — Характеристика твердого и жидкого топлива

Вид топлива и район месторождения	Наименование месторождения	Марка и сорт	Рабочая масса топлива						Низшая теплотворная способность $Q_{v, \text{напл}}^{\text{р}}$, ккал/кг	β	$\text{RO}_{\text{раб}}$, %	V_0 , %	
			W^{r}	A^{r}	$S_{\text{дс}}^{\text{r}}$	C^{r}	H^{r}	N^{r}					
Ископаемые угли:													
Кузнецкий бассейн	Кемеровский	КПС-СС	9,0	15,5	0,5	64,9	3,8	1,5	4,8	5990	0,118	18,78	6,64
То же	Ленинское	Г	9,0	10,0	0,6	66,1	4,6	2,2	6,6	6240	0,137	18,47	6,9
»	Прохладненско-Киселевское	СС	6,0	10,3	0,4	73,2	3,9	1,8	4,4	6770	0,110	18,92	7,41
»	Арапинское	Т	7,0	16,7	0,6	68,3	3,1	1,5	2,8	6130	0,096	19,16	6,82
Каратандинский бассейн	—	Б	26,0	17,0	0,6	41,9	2,7	0,5	11,3	3620	0,072	19,59	4,09
Подмосковный бассейн	—	Б	33,0	23,5	2,9	29,1	2,2	0,6	8,7	2510	0,087	19,32	2,98
Печорский бассейн	—	Д	11,0	24,9	2,5	47,4	3,2	1,3	9,7	4340	0,099	19,11	4,82
Урал	Челябинское	Б	17,0	24,9	1,2	41,8	3,0	1,0	11,1	3770	0,091	19,25	4,18
»	Егоршинское	А	5,0	20,9	0,4	66,7	2,7	1,0	3,3	5880	0,081	19,43	6,55
Казахстан	Иртышское	СС	8,0	36,8	0,8	44,2	2,9	0,8	6,5	4050	0,110	18,92	4,61
	Лентеровское	Б	27,0	14,6	2,1	44,4	2,6	0,4	8,9	3850	0,077	19,50	4,41
Красноярский край	Канское	Б	32,0	10,2	0,5	41,6	2,9	0,8	12,0	3570	0,080	19,44	4,09
Хакасская автономная область	Минусинское	Д	13,0	10,4	0,6	67,9	4,8	1,9	1,4	6340	0,162	18,07	7,28
Иркутская область	Черемховское	Д	14,0	21,5	1,0	50,0	3,7	1,0	8,8	4660	0,123	18,70	5,17
Читинская область	Тарбагатайское	Б	25,0	13,5	3,7	45,5	3,1	0,8	8,4	4050	0,104	19,02	4,71
Хабаровский край	Райчихинское	Б	37,0	9,5	0,2	37,8	2,3	0,5	12,7	3070	0,045	20,10	3,56
Приморский край	Суганское	Т	6,0	23,5	0,4	63,5	2,8	0,7	3,1	5720	0,090	19,27	6,3

Окончание таблицы Г.1

Вид топлива и район месторождения	Наименование месторождения	Марка и сорт	Рабочая масса топлива						Нашая способность Q_n^o , ккал/кг	β	$RO_{\text{рабоч}}$, %	V_o , л/кг	
			W_F	A^o	$S_{\text{об}}^o$	C^o	H^o	N^o					
Торф	—	Кусковой	40,0	6,6	0,2	30,9	3,2	1,3	17,8	2560	0,076	19,52	3,00
Дрова	Фрезерный	50,0	5,5	0,1	25,7	2,7	1,1	14,9	2030	0,078	19,48	2,51	
Керосин	—	40,0	0,6	—	30,3	3,6	0,4	25,1	2440	0,035	20,29	2,91	
Дизельное автотракторное	—	0	0	0,2	86,0	13,7	0,1	—	10260	0,374	15,28	11,28	
Соляровое масло	—	—	Следы	0,3	86,3	13,3	0,1	—	10180	0,361	15,43	11,20	
Моторное топливо	—	—	—	0,02	0,3	86,5	12,8	0,4	10110	0,346	15,60	11,08	
		—	1,5	0,05	0,39	85,16	12,41	0,49	9880	0,340	15,67	10,85	

Таблица Г.2 — Характеристика газообразного топлива

Месторождение природного газа	Состав газа по объему, %						RO_2	β	V_o , л/кг							
	H_2S	CO_2	O_2	CO	H_2	CH_4										
Бугурусланское	1,0	0,2	—	—	—	76,7	4,5	1,7	0,8	0,6	14,5	8109	0,884	11,97	0,754	10,19
Еланское	0,2	—	—	—	—	94,0	1,2	0,7	0,4	0,2	3,3	8560	0,765	11,93	0,760	12,44
Ставропольское	»	0,1	—	—	—	98,0	0,4	0,2	—	—	1,3	8489	0,730	11,80	0,780	12,97

Приложение Д
(справочное)

Примеры математической обработки данных по неравномерности сушки

Таблица Д.1 — Для сушилок непрерывного действия

Пробы определения влажности	Зерносушилка 1			Зерносушилка 2		
	влажность, % w_1	отклонение от средней $w_i - w_1$	квадрат отклонения $(w_i - w_1)^2$	влажность, % w_2	отклонение от средней $w_i - w_2$	квадрат отклонения $(w_i - w_2)^2$
1	13,0	-1,2	1,4	15,0	0,8	0,6
2	13,7	-0,5	0,3	14,5	0,3	0,1
3	15,8	1,6	2,6	13,3	-0,9	0,8
4	14,2	0,0	0,0	13,8	0,4	0,2
5	13,8	-0,4	0,2	14,0	-0,2	0,0
6	14,6	0,4	0,2	13,3	-0,9	0,8
7	14,0	-0,2	0,0	14,6	0,4	0,2
8	13,9	-0,3	0,1	14,4	0,2	0,0
9	14,0	-0,2	0,0	13,0	-1,2	1,4
10	13,7	-0,5	0,3	15,8	1,6	2,6
11	14,8	0,6	0,4	14,1	-0,1	0,0
12	14,5	0,3	0,1	14,2	0,0	0,0
Сумма	170,0		5,6	170,0		6,7

$$w_1 = \frac{170}{12} = 14,2$$

$$w_2 = \frac{170}{12} = 14,2$$

Предельные отклонения по 1-й зерносушилке +1,6; -1,2

Предельные отклонения по 2-й зерносушилке +1,6; -1,2

$$\sigma_1 = \pm \sqrt{\frac{5,6}{11}} = 0,7$$

$$\sigma_2 = \pm \sqrt{\frac{6,7}{11}} = 0,8$$

Таблица Д.2 — Для сушилок периодического действия

Точки отбора проб	Влажность в точках отбора проб, %					Отклонение от средней (неравномерность сушки по площади), $\pm \%$ $\omega_i - \bar{\omega}$	Квадрат отклонения $(\omega_i - \bar{\omega})^2$		
	слой			сумма $\Sigma \omega$	средняя $\bar{\omega}$				
	верхний ω_1	средний ω_2	нижний ω_3						
1	15	13	12	40	13,3	+ 1,6	2,6		
2	14	11	10	35	11,7	0	0		
3	12	10	10	32	10,7	- 1	1		
4	13	12	11	36	12,0	+ 0,3	0,1		
5	11	10	9	30	10,0	- 1,7	2,7		
6	12	11	10	33	11,0	- 0,7	0,5		
7	13	13	12	38	12,6	+ 0,9	0,8		
8	14	10	11	35	11,7	0	0		
9	15	12	9	36	12,0	+ 0,3	0,1		
Сумма	119	102	94	315	105,0	—	7,8		
Среднее арифметическое значение	13,2	11,3	10,4	35	11,7	—			
Отклонение от средней по слоям (неравномерность сушки по толщине слоя), $\pm \%$	1,5	- 0,4	- 1,3	—	—	—			
Неравномерность сушки по установке	$\sigma = \sqrt{\frac{7,8}{8}} = 0,97$								

Приложение Е
(справочное)

Коэффициенты пересчета

Таблица Е.1 — Коэффициент K_e пересчета массы просушенного зерна в плановые единицы в зависимости от его влажности до и после сушки

Влажность зерна после сушки, %	Болажность зерна до сушки, %										
	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5
12,0	0,57	0,68	0,75	0,82	0,89	0,96	1,01	1,08	1,13	1,17	1,23
12,5	0,54	0,64	0,70	0,78	0,85	0,92	0,97	1,03	1,08	1,12	1,20
13,0	0,51	0,60	0,66	0,74	0,80	0,87	0,93	1,00	1,05	1,12	1,20
13,5			0,47	0,57	0,62	0,70	0,76	0,84	0,88	0,96	1,05
14,0				0,54	0,60	0,67	0,73	0,80	0,86	0,92	0,97
14,5					0,42	0,52	0,57	0,64	0,70	0,78	0,84
15,0						0,49	0,55	0,62	0,68	0,74	0,80
15,5							0,38	0,47	0,53	0,59	0,66
16,0								0,46	0,50	0,57	0,64
16,5									0,35	0,44	0,49
17,0										0,42	0,46
17,5											0,42
18,0											
18,5											
19,0											

Продолжение таблицы Е.1

Влажность зерна после сушки, %	Влажность зерна до сушки, %										
	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	
12,0											
12,5											
13,0	1,49	1,43	1,46	1,50	1,54	1,63	1,69	1,75	1,81	1,88	1,95
13,5	1,31	1,31	1,39	1,46	1,50	1,54	1,63	1,69	1,75	1,82	1,88
14,0	1,27	1,31	1,29	1,37	1,43	1,47	1,52	1,62	1,69	1,75	1,82
14,5	1,17	1,24	1,29	1,37	1,43	1,47	1,52	1,62	1,69	1,75	1,82
15,0	1,12	1,17	1,22	1,29	1,37	1,43	1,45	1,50	1,56	1,62	1,69
15,5	1,07	1,12	1,15	1,22	1,27	1,34	1,40	1,44	1,50	1,56	1,62
16,0	1,00	1,05	1,10	1,15	1,22	1,28	1,34	1,39	1,43	1,50	1,56
16,5	0,95	0,99	1,03	1,08	1,13	1,20	1,24	1,34	1,37	1,45	1,50
17,0	0,88	0,93	0,97	1,01	1,08	1,13	1,20	1,27	1,31	1,39	1,44
17,5	0,82	0,87	0,92	0,96	1,00	1,07	1,12	1,17	1,24	1,31	1,37
18,0	0,74	0,80	0,86	0,91	0,96	1,00	1,07	1,13	1,17	1,24	1,29
18,5	0,67	0,74	0,80	0,86	0,89	0,95	0,99	1,05	1,12	1,17	1,22
19,0	0,58	0,66	0,73	0,80	0,85	0,89	0,93	0,99	1,05	1,12	1,17
19,5	0,57	0,66	0,72	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97	1,05	1,10	1,17
20,0			0,65	0,71	0,78	0,82	0,88	0,93	0,99	1,03	1,12
20,5			0,56	0,64	0,70	0,77	0,82	0,87	0,92	0,97	1,03
21,0			0,49	0,56	0,64	0,70	0,77	0,82	0,87	0,92	0,97
21,5			0,42	0,48	0,54	0,63	0,70	0,76	0,82	0,86	0,92
22,0						0,62	0,69	0,76	0,82	0,86	0,92
22,5						0,54	0,62	0,69	0,75	0,82	0,85
23,0									0,75	0,80	0,85
23,5									0,68	0,74	0,84

Продолжение таблицы Е.1

Влажность зерна после сушки, %	Влажность зерна до сушки, %																
	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
24,0												0,62	0,68	0,74	0,80	0,85	0,91
24,5												0,68	0,74	0,80	0,84		
25,0												0,62	0,68	0,74	0,80		
25,5												0,61	0,61	0,61	0,61	0,74	

Продолжение таблицы Е.1

Влажность зерна после сушки, %	Влажность зерна до сушки, %																		
	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0
12,0																			
12,5																			
13,0																			
13,5																			
14,0	2,26	2,32	2,39	2,45	2,52	2,58	2,64	2,70	2,77	2,83	2,90	2,95	3,02	3,08	3,14	3,20	3,28	3,33	3,40
14,5	2,20	2,25	2,33	2,39	2,46	2,52	2,58	2,64	2,71	2,77	2,84	2,90	2,96	3,02	3,08	3,14	3,21	3,28	3,34
15,0	2,13	2,20	2,26	2,33	2,40	2,46	2,52	2,57	2,64	2,71	2,77	2,83	2,89	2,96	3,02	3,08	3,15	3,21	3,28
15,5	2,07	2,13	2,19	2,26	2,33	2,39	2,45	2,51	2,58	2,64	2,71	2,77	2,83	2,89	2,96	3,02	3,09	3,15	3,21
16,0	2,00	2,07	2,14	2,19	2,27	2,33	2,39	2,45	2,52	2,58	2,64	2,70	2,77	2,83	2,89	2,96	3,02	3,09	3,15
16,5	1,94	2,00	2,07	2,13	2,20	2,27	2,32	2,38	2,45	2,51	2,58	2,64	2,70	2,76	2,83	2,89	2,96	3,02	3,08
17,0	1,87	1,94	2,00	2,07	2,14	2,20	2,26	2,32	2,39	2,45	2,51	2,58	2,64	2,70	2,77	2,83	2,90	2,96	3,02
17,5	1,81	1,87	1,94	2,00	2,07	2,14	2,20	2,25	2,32	2,38	2,46	2,51	2,57	2,64	2,70	2,77	2,83	2,90	2,96
18,0	1,74	1,80	1,87	1,94	2,1	2,07	2,13	2,19	2,26	2,32	2,39	2,45	2,51	2,57	2,64	2,70	2,77	2,83	2,90
18,5	1,68	1,74	1,81	1,87	1,94	2,01	2,07	2,13	2,20	2,26	2,32	2,39	2,45	2,51	2,57	2,64	2,71	2,77	2,83
19,0	1,61	1,68	1,74	1,81	1,88	1,94	2,00	2,07	2,13	2,20	2,26	2,32	2,39	2,45	2,51	2,57	2,64	2,70	2,77

Продолжение таблицы Е.1

Влажность зерна после сушки, %	Влажность зерна до сушки, %									
	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5
19,5	1,55	1,61	1,68	1,74	1,82	1,88	1,94	2,00	2,07	2,13
20,0	1,48	1,55	1,61	1,68	1,74	1,82	1,87	1,93	2,00	2,07
20,5	1,42	1,48	1,55	1,61	1,69	1,74	1,81	1,87	1,94	2,00
21,0	1,37	1,41	1,49	1,55	1,63	1,69	1,74	1,81	1,87	1,94
21,5	1,29	1,34	1,42	1,49	1,55	1,62	1,68	1,74	1,81	1,87
22,0	1,22	1,29	1,37	1,42	1,49	1,55	1,62	1,68	1,75	1,81
22,5	1,15	1,20	1,29	1,34	1,43	1,49	1,55	1,61	1,68	1,74
23,0	1,10	1,15	1,22	1,29	1,37	1,43	1,49	1,55	1,62	1,67
23,5	1,03	1,06	1,15	1,20	1,29	1,34	1,42	1,48	1,55	1,61
24,0	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29	1,37	1,42	1,49	1,55
24,5	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29	1,34	1,42	1,49
25,0	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29	1,37	1,42
25,5	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29	1,34
26,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29
26,5	0,74	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29
27,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29
27,5	0,74	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29
28,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29
28,5	0,74	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29
29,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29
29,5	0,74	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,08	1,15	1,20	1,29
30,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,22	1,29
30,5	0,74	0,80	0,84	0,91	0,96	1,03	1,10	1,15	1,20	1,29
31,0	0,74	0,80	0,85	0,91	0,97	1,03	1,10	1,15	1,20	1,29

Окончание таблицы Е.1

Влажность зерна после сушки, %	Влажность зерна до сушки, %									
	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5
31,5										
32,0										
32,5										
33,0										
33,5										
34,0										
34,5										
35,0										

Таблица Е.2 — Коэффициент K пересчета массы просушеннного зерна в плановые единицы при сушке различных культур

Культура назначения зерна	K
Пшеница продовольственная, овес и ячмень продовольственные и кормовые	1,00
Пшеница симпличная, твердая и ценных сортов	
Ячмень пищеваренный	
Ржань	1,25
Просо	1,66
Горох	0,91
Гречиха	1,25
Кукуруза:	2,00
- для крахмало-паточайной промышленности	0,80
- для птицеоцентральной промышленности	1,82
- кормовая	3,08
Рис	1,54
	2,50

Таблица Е.3.—Коэффициент ($K_e \cdot K_i$) пересчета массы просушенного подсолнечника в граммы в зависимости от влажности семян до и после сушки

Влажность после сушки, %	Влажность до сушки, %											
	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5
6,5	2,12	2,16	2,21	2,25	2,30	2,35	2,41	2,47	2,53	2,59	2,65	2,71
7,0	При данном сочетании	2,08	2,13	2,17	2,22	2,27	2,31	2,35	2,42	2,49	2,55	2,61
7,5	влажности семян подсолнечника производительность	2,04	2,08	2,12	2,16	2,19	2,26	2,33	2,38	2,43	2,51	2,58
8,0	сушки ограничена пропускной способностью очистительных машин	2,04	2,10	2,16	2,21	2,26	2,33	2,39	2,46	2,53	2,60	2,67
8,5	и транспортных коммуникаций, коэффициент пересчета ($K_e \cdot K_i$) принять равным 2	2,08	2,15	2,21	2,27	2,33	2,39	2,45	2,52	2,59	2,66	2,74
9,0		2,02	2,07	2,13	2,18	2,23	2,30	2,36	2,42	2,49	2,56	2,63
9,5											2,01	2,07

Окончание таблицы Е.3

Влажность после сушки %	Влажность до сушки, %											
	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5
6,5	3,49	3,59	3,69	3,79	3,90	4,00	4,11	4,22	4,33	4,44	4,56	4,67
7,0	3,27	3,38	3,48	3,58	3,67	3,77	3,86	3,97	4,08	4,18	4,29	4,40
7,5	3,04	3,14	3,24	3,33	3,42	3,52	3,61	3,71	3,81	3,92	4,02	4,13
8,0	2,82	2,91	3,00	3,09	3,17	3,26	3,35	3,45	3,55	3,66	3,76	3,86
8,5	2,60	2,68	2,76	2,84	2,91	3,00	3,09	3,19	3,29	3,39	3,48	3,58
9,0	2,37	2,44	2,52	2,59	2,67	2,75	2,84	2,93	3,02	3,12	3,22	3,31
9,5	2,14	2,20	2,27	2,34	2,42	2,50	2,58	2,67	2,76	2,85	2,95	3,04
10,0												

Таблица Е.4 — Коэффициент K , пересчета производительности установки для сухим зеленого корма в зависимости от влажности травы до и после сушки

Влажность после сушки, %	Влажность до сушки, %															
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
5	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92	0,94	0,95	0,96	0,98	1,00	1,02	1,05	1,08
6	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,04	1,06		
7	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,88	0,89	0,91	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1,02	1,05
8	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,03		
9	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	0,92	0,94	0,97	0,99	1,02
10	0,80	0,80	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00
11	0,78	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93	0,96	0,99
12	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94
13	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,86	0,88	0,91	0,93
14	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91
15	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,90	0,92

Окончание таблицы Е.4

Влажность после сушки, %	Влажность до сушки, %														
	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
5	1,14	1,20	1,28	1,36	1,44	1,54	1,65	1,77	1,90	2,05	2,23	2,43	2,66	2,94	3,27
6	1,12	1,19	1,26	1,34	1,42	1,52	1,62	1,74	1,88	2,03	2,20	2,40	2,63	2,90	3,21
7	1,11	1,17	1,24	1,32	1,40	1,50	1,60	1,72	1,85	2,00	2,17	2,37	2,60	2,87	3,19
8	1,09	1,15	1,22	1,30	1,39	1,48	1,58	1,70	1,83	1,97	2,14	2,34	2,56	2,83	3,15
9	1,07	1,14	1,21	1,28	1,37	1,46	1,56	1,67	1,80	1,95	2,12	2,31	2,53	2,80	3,12
10	1,06	1,12	1,19	1,26	1,35	1,44	1,54	1,65	1,78	1,92	2,09	2,28	2,50	2,76	3,08
11	1,04	1,10	1,17	1,25	1,33	1,42	1,52	1,63	1,76	1,90	2,06	2,25	2,47	2,73	3,04
12	1,03	1,09	1,15	1,23	1,31	1,40	1,50	1,61	1,73	1,87	2,03	2,22	2,44	2,69	3,00
13	1,01	1,07	1,14	1,21	1,29	1,38	1,47	1,58	1,71	1,85	2,01	2,19	2,41	2,66	2,96
14	0,99	1,05	1,12	1,19	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68	1,82	1,98	2,16	2,37	2,62	2,92
15	0,98	1,04	1,10	1,17	1,25	1,34	1,43	1,54	1,66	1,80	1,95	2,13	2,34	2,59	2,89

Приложение Ж
(справочное)

Психрометрические таблицы

Определение температуры воздуха, движущегося со скоростью до 0,5 м/с

Литературные чтения

		Температура сухого термометра, °С												Температура сухого гигрометра, °С																			
		0						20						40						60													
		-10			0			20			40			60			80			100			120										
		0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20	0	-10	-20								
1,8	-	-	-	-	43	52	61	65	68	71	73	75	77	79	80	34	65	67	69	71	72	74	75	76	77	78							
1,9	-	-	-	-	40	50	59	63	66	69	72	74	76	77	79	36	63	66	68	69	71	72	73	74	75	76	76						
2,0	-	-	-	-	37	47	52	57	61	65	68	70	73	74	76	78	38	62	64	66	68	69	71	72	73	73	75	75					
2,1	-	-	-	-	-	-	-	-44	-50	-55	-59	-63	-66	-69	-71	-73	-75	-77	-4,0	-60	-62	-64	-66	-68	-69	-71	-72	-74	-74				
2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-39	-48	-53	-57	-61	-65	-67	-70	-72	-74	-76	-4,2	-58	-60	-62	-65	-67	-68	-70	-71	-73	-73			
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45	-51	-55	-59	-63	-66	-68	-71	-73	-75	-4,4	-56	-58	-61	-64	-65	-67	-68	-70	-72	-72			
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-48	-53	-58	-61	-64	-67	-70	-72	-74	-4,6	-54	-57	-60	-62	-64	-67	-68	-68	-70	-70			
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41	-46	-52	-56	-60	-63	-66	-68	-71	-73	-4,8	-52	-55	-58	-60	-62	-64	-65	-67	-67	-69			
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38	-44	-50	-54	-58	-62	-65	-67	-69	-71	-5,0	-50	-53	-56	-58	-60	-62	-64	-65	-68	-68			
2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42	-48	-52	-57	-60	-63	-66	-68	-70	-5,2	-49	-51	-54	-57	-59	-61	-62	-64	-64	-66			
2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-46	-51	-55	-59	-62	-65	-67	-69	-5,4	-46	-49	-52	-55	-58	-60	-61	-63	-65	-65			
2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38	-44	-49	-54	-57	-61	-64	-66	-68	-5,6	-45	-48	-51	-54	-56	-58	-60	-62	-64	-64		
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42	-47	-52	-56	-59	-62	-65	-67	-5,8	-43	-46	-49	-52	-54	-57	-59	-60	-61	-63			
3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-46	-50	-54	-58	-61	-64	-66	-6,0	-41	-45	-48	-51	-53	-55	-57	-59	-59	-62			
3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38	-44	-49	-53	-57	-60	-63	-65	-6,2	-39	-43	-46	-49	-51	-54	-56	-58	-58	-61		
3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42	-47	-52	-55	-59	-62	-64	-6,4	-37	-41	-45	-47	-50	-53	-55	-57	-57	-60		
3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41	-46	-50	-54	-58	-60	-63	-6,6	-	-40	-43	-46	-49	-51	-53	-56	-59	-57		
3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39	-44	-49	-53	-56	-59	-62	-6,8	-	-38	-41	-44	-47	-50	-52	-54	-55	-58	
3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-47	-52	-55	-58	-61	-7,0	-	-	-40	-43	-46	-49	-51	-53	-54	-57	
3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41	-46	-50	-54	-57	-60	-7,2	-	-	-38	-41	-45	-48	-49	-52	-55	-55	
3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-45	-49	-53	-56	-59	-7,4	-	-	-40	-43	-47	-48	-51	-53	-54	
3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38	-43	-48	-52	-55	-58	-7,6	-	-	-39	-42	-45	-47	-50	-53	-53

Продолжение табл. 1

Продолжение таблицы Ж.1

Продолжение таблицы Ж.1

		Температура сухого термометра, °С											
		Диапазон измерения, °С						Диапазон измерения, °С					
C	C _{exp}	— + 90			— + 92			— + 94			— + 96		
		— + 95	— + 97	— + 99	— + 95	— + 97	— + 99	— + 95	— + 97	— + 99	— + 95	— + 97	— + 99
1,0	93	93	94	94	94	94	95	95	95	95	96	96	96
1,5	90	90	91	91	91	92	92	92	93	93	94	94	94
2,0	87	87	88	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92
2,5	83	84	84	85	85	86	86	87	88	88	89	89	90
3,0	80	81	81	82	82	83	84	85	85	86	87	87	88
3,5	77	78	78	78	79	80	81	82	83	84	85	85	86
4,0	74	75	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	84
4,5	71	72	73	74	74	75	76	77	78	79	80	81	82
5,0	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
5,5	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
6,0	62	63	64	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
6,5	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
7,0	57	58	59	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7,5	54	55	56	58	59	61	62	63	64	65	67	68	69
8,0	51	53	54	56	57	59	60	61	62	63	65	66	67
8,5	48	50	52	53	55	56	58	60	61	62	63	64	65
9,0	46	48	50	51	53	54	55	56	57	58	59	60	61
9,5	44	46	48	49	51	52	53	54	55	57	58	59	60
10,0	41	43	45	47	49	50	51	52	53	55	56	57	58
10,5	—	41	43	45	47	48	49	50	51	53	54	55	56
11,0	—	—	40	42	44	46	48	49	50	51	52	53	54
11,5	—	—	40	42	44	46	47	48	49	50	52	53	54

Продолжение таблицы Ж.1

		Температура сухого термометра, °С																							
		+ 40						+ 42						+ 44						+ 46					
Диапазон измерения, °С	Числовые значения, °С	+ 44	+ 46	+ 48	+ 50	+ 52	+ 54	+ 56	+ 58	+ 60	+ 62	+ 64	+ 66	+ 68	+ 70	+ 72	+ 74	+ 76	+ 78	+ 80	+ 82	+ 84	+ 86	+ 88	+ 90
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Пример — Температура сухого термометра 60 °С

Относительная погрешность 71%.

Психрометрическая разница 6 °С

Таблица Ж.2 — Определение относительной влажности воздуха, движущегося со скоростью 2,5 м/с и выше

Температура сухого термометра, °С												Температура сухого термометра, °С												
0												100												
0			10			20			30			40			50			60			70			
0	10	20	0	10	20	0	10	20	0	10	20	0	10	20	0	10	20	0	10	20	0	10	20	
0	95	96	97	97	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
0,1	92	93	95	96	97	97	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
0,2	90	91	93	94	96	96	97	97	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
0,3	87	88	90	92	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
0,4	84	85	87	90	92	94	94	95	95	95	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
0,5	82	83	85	88	90	91	93	93	94	94	95	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
0,6	79	80	82	85	88	89	91	92	92	92	93	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
0,7	76	78	80	83	86	87	89	91	91	91	92	93	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
0,8	73	75	77	81	84	85	86	89	89	89	90	91	92	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
0,9	70	72	75	79	82	83	85	87	87	88	89	90	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
1,0	67	70	73	77	80	82	84	85	86	87	88	89	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
1,1	64	67	70	76	78	80	82	84	85	86	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1,2	61	64	68	73	76	80	83	83	84	85	87	88	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
1,3	57	62	66	71	74	76	79	82	82	83	84	86	87	88	88	89	89	89	89	89	89	89	89	89
1,4	54	59	64	69	72	74	77	80	81	83	85	86	87	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
1,5	51	57	62	67	71	73	76	78	80	82	84	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
1,6	48	54	59	65	69	71	75	77	78	79	80	82	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1,7	45	52	57	63	67	70	73	75	76	78	79	81	83	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1,8	39	49	55	61	65	68	72	74	75	77	78	80	82	83	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84
1,9	38	47	53	59	63	66	70	73	74	76	77	79	81	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2,0	35	45	51	57	62	65	68	71	73	75	76	78	80	81	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82
2,1	32	43	49	55	60	63	66	70	71	73	75	77	79	80	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82

Продолжение таблицы Ж.2

Температура сухого термометра, °С										Температура сухого термометра, °С										
Динамическая влажность, %					Динамическая влажность, %					Динамическая влажность, %					Динамическая влажность, %					
0	10	20	30	40	0	10	20	30	40	0	10	20	30	40	0	10	20	30	40	
2,2	29	41	47	53	58	61	64	68	70	72	74	76	78	79	80	81	4,4	65	66	67
2,3	26	39	45	51	57	59	63	67	69	71	73	75	77	78	79	80	4,6	63	65	66
2,4	23	37	43	49	55	57	61	65	67	70	72	74	76	77	78	79	4,8	62	63	65
2,5	20	35	41	47	53	56	60	64	66	69	71	73	75	77	78	79	5,0	60	62	64
2,6	18	32	39	45	51	54	59	63	65	68	70	72	74	76	77	78	5,2	59	61	62
2,7	15	30	37	43	49	52	57	61	63	66	68	71	73	75	76	77	5,4	58	59	61
2,8	12	27	35	41	47	51	56	60	62	65	67	70	72	74	75	76	5,6	56	58	60
2,9	10	24	33	39	45	49	55	59	61	64	66	69	71	73	74	75	5,8	55	57	59
3,0	—	22	32	38	44	48	53	58	60	63	65	68	70	72	73	74	6,0	54	56	58
3,1	—	20	30	36	42	46	51	56	58	61	64	67	69	71	72	73	6,2	52	54	56
3,2	—	18	28	34	41	45	49	54	57	60	63	66	68	70	72	74	6,4	51	53	55
3,3	—	16	26	32	39	43	48	53	55	59	62	65	67	69	71	71	6,6	49	51	53
3,4	—	14	24	30	37	42	47	52	54	58	61	64	66	68	70	70	6,8	48	50	52
3,5	—	12	23	29	36	41	46	50	53	57	60	63	65	67	69	70	7,0	46	49	51
3,6	—	—	21	27	34	39	44	48	52	55	59	62	64	66	68	69	7,2	45	47	50
3,7	—	—	20	26	33	38	43	47	51	54	58	61	63	65	67	68	7,4	44	46	49
3,8	—	—	18	24	31	36	41	46	50	53	57	60	62	64	66	68	7,6	42	45	48
3,9	—	—	16	23	30	35	40	44	48	52	56	59	61	63	65	67	7,8	41	44	47
4,0	—	—	15	22	29	33	39	43	47	51	54	57	60	62	64	66	8,0	40	43	45
4,1	—	—	19	26	30	36	41	45	48	52	55	58	61	62	64	66	8,2	38	41	44
4,2	—	—	16	24	27	33	39	42	46	50	53	56	58	60	63	65	8,4	37	40	43
4,3	—	—	13	21	25	31	36	40	44	48	51	54	57	59	61	63	8,6	36	39	42
4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	38	41	44
4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40	43	46
4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	42	44	46

Продолжение таблицы Ж.2

Температура сухого термометра, °С										Температура сухого термометра, °С									
Диапазон измерения, °С					Диапазон измерения, °С					Диапазон измерения, °С					Диапазон измерения, °С				
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
4,8	—	—	—	—	11	19	22	28	33	38	42	46	50	53	55	58	60	68	75
5,0	—	—	—	—	9	17	20	25	31	36	40	44	48	51	54	56	58	9,0	34
5,2	—	—	—	—	—	—	—	22	28	34	38	42	46	50	52	54	56	9,2	
5,4	—	—	—	—	—	—	—	19	26	31	36	40	44	48	50	52	55	9,4	
5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17	23	29	34	38	42	46	48	50	9,6	
5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14	20	27	32	36	40	44	47	50	9,8	
6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	25	30	34	38	42	46	48	10,0	
6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	23	28	32	36	41	44	47	49	10,2	
6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13	21	26	30	34	39	42	45	47	10,4	
6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18	24	28	32	37	41	44	46	10,6	
6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	22	26	31	36	40	43	45	10,8	
7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	14	20	24	29	34	38	41	44	11,0	
7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	22	27	33	36	39	42	45	11,2	
7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16	20	25	31	34	37	40	43	11,4	
7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	18	24	29	33	36	39	42	11,6	
7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	16	22	27	31	35	38	41	11,8	
8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	15	20	25	30	34	36	39	12,0	
8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	24	28	32	35	38	40	12,2	
8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16	23	27	31	33	36	39	12,4	
8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	21	25	30	32	36	38	40	12,6	
8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	19	24	29	31	35	37	39	12,8	
9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18	23	27	30	33	35	37	13,0	

Продолжение таблицы Ж.2

		Температура сухого термометра, °С												Температура сухого термометра, °С													
		Динамометрическая погрешность, °С						Динамометрическая погрешность, °С						Динамометрическая погрешность, °С						Динамометрическая погрешность, °С							
		+ 10	+ 8	+ 6	+ 4	+ 2	0	- 2	- 4	- 6	- 8	- 10	+ 12	+ 14	+ 16	+ 18	+ 20	+ 22	+ 24	+ 26	+ 28	+ 30	+ 32	+ 34	+ 36	+ 38	+ 40
9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Ж.2

		Температура сухого термометра, °С											
		0	20	40	60	80	90	95	98	99	99+	100	
		0	20	40	60	80	90	95	98	99	99+	100	
Диапазон температур, °С		0	20	40	60	80	90	95	98	99	99+	100	
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0,5	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98
1,0	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	96	96
1,5	91	91	92	92	92	92	92	92	93	93	93	94	94
2,0	88	89	90	90	90	90	90	90	91	91	91	92	92
2,5	85	86	87	87	87	87	87	87	88	88	88	89	89
3,0	82	83	84	84	84	84	84	85	85	86	86	88	88
3,5	79	80	81	81	82	82	83	83	84	84	84	86	86
4,0	77	78	79	79	79	80	81	81	82	82	83	84	84
4,5	74	75	76	76	76	77	78	79	80	80	81	82	82
5,0	71	72	73	74	74	75	76	77	77	78	78	80	80
5,5	69	70	71	72	72	73	74	75	75	76	76	77	78
6,0	66	68	68	70	70	71	72	73	73	74	75	76	77
6,5	64	65	66	67	68	68	69	70	71	72	73	74	75
7,0	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
7,5	59	60	61	62	62	64	65	66	66	67	68	69	70
8,0	56	58	59	60	60	62	63	64	65	66	67	68	69
8,5	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	65	66	67
9,0	52	53	54	55	56	58	59	60	61	62	63	64	65
9,5	50	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62	63
10,0	48	49	50	51	52	54	55	56	57	58	59	60	61
10,5	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57	58	59


Продолжение таблицы Ж.2

		Температура сухого термометра, °С																						
		+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +						+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +																
		+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +						+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +																
Диапазон температур, °С		+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +	+ 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68 + 72 + 76 + 80 + 84 + 88 + 92 + 96 +										
11,0	44	45	46	47	48	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	59	61	61	62	62	63	63	63	
11,5	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	56	57	57	59	59	59	60	60	61	62
12,0	40	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	56	57	57	58	58	58	59	59	61
12,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	53	54	55	55	56	57	57	58	58	59
13,0	36	38	39	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	53	54	55	56	57	57	58	58	59
13,5	34	36	37	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	50	51	52	53	54	55	55	56	56	57
14,0	32	35	36	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53	54	55	55	56	56
14,5	31	33	34	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	53	54	54
15,0	29	31	33	34	36	37	38	39	41	42	43	44	45	46	46	47	48	49	50	51	52	52	53	53
15,5	27	29	31	32	34	35	38	39	40	41	42	43	44	45	45	46	47	48	49	50	51	51	52	52
16,0	25	28	30	31	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	49	50	51
16,5	24	26	28	29	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	50
17,0	23	25	27	28	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	41	42	43	44	44	45	46	47	49
17,5	21	23	25	26	28	30	31	33	34	35	36	37	38	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	48
18,0	19	22	24	25	27	29	30	32	33	34	35	36	37	38	38	39	40	41	42	43	44	44	45	47
18,5	18	20	22	23	25	28	30	31	33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	41	43	43	44	44	46
19,0	17	19	21	22	24	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
19,5	15	17	19	21	23	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
20,0	14	16	18	20	22	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
20,5	12	14	16	18	20	22	23	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
21,0	11	13	15	17	19	21	22	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
21,5	9	12	14	16	18	20	21	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Окненые таблицы Ж.2

Приложение И
(справочное)

Диаграмма влажного воздуха

Рисунок И.1 — I-d диаграмма влажного воздуха при 745 мм рт. ст. на 1 кг содержащегося в нем сухого воздуха
(для температуры до 200 °C)




Рисунок И.2 — $I-d$ диаграмма влажного воздуха при 745 мм рт. ст. на 1 кг содержащегося в нем сухого воздуха (для температуры до 250 °C)

Приложение К
(справочное)

Таблица для влажного воздуха

$$\text{Теплосодержание } I = \frac{\text{ккал}}{\text{кг сух. возд.}}$$

$$\text{Влагосодержание } d = \text{г/кг сух. возд. } P = 745 \text{ мм. рт.ст.}$$

Таблица К.1

t, °C	q, %									
	100		90		80		70		60	
	I	d	I	d	I	d	I	d	I	d
-15	-2,98	1,04	-3,04	0,94	-3,10	0,83	-3,16	0,73	-3,23	0,62
-10	-1,43	1,63	-1,53	1,47	-1,63	1,30	-1,73	1,14	-1,82	0,98
-5	+0,30	2,52	+0,15	2,27	0	2,02	-0,15	1,76	-0,30	1,51
0	2,30	3,85	2,06	3,46	1,83	3,07	1,61	2,69	1,37	2,30
5	4,50	5,51	4,16	4,95	3,83	4,40	3,50	3,85	3,17	3,29
10	7,03	7,78	6,60	7,00	6,13	6,21	5,66	5,43	5,19	4,65
15	10,15	10,86	9,48	9,76	8,82	8,66	8,16	7,56	7,50	6,47
20	13,88	15,00	12,95	13,46	12,02	11,94	11,10	10,42	10,19	8,01
25	18,45	20,50	17,17	18,39	15,89	16,29	14,63	14,21	13,37	12,14
30	24,14	27,78	22,38	24,89	20,63	22,03	13,90	19,19	17,18	16,37
35	31,27	37,37	28,86	33,43	26,48	29,54	24,13	25,70	21,80	21,90
40	40,31	49,98	37,02	44,62	33,78	39,35	30,59	34,16	27,45	29,05
45	51,86	66,57	47,36	59,28	42,96	52,14	38,65	45,15	34,43	38,31
50	66,74	88,42	60,58	78,47	54,59	68,79	47,76	59,38	43,08	50,21
55	86,18	117,60	77,69	103,80	69,49	90,60	61,58	77,86	53,94	65,57
60	112,05	156,64	100,15	137,54	88,82	119,35	78,01	102,00	67,68	85,44
65	147,15	210,31	130,19	183,15	114,27	157,69	99,32	133,77	85,24	111,26
70	196,30	285,99	171,37	246,12	148,49	209,73	127,43	176,15	107,98	145,16
75	268,20	397,29	229,89	336,37	195,84	282,25	165,37	233,85	137,95	190,31
80	380,22	571,34	317,27	471,60	263,90	387,06	218,09	314,53	178,35	251,62
85	574,83	874,65	459,03	691,72	368,15	548,25	294,96	432,75	234,77	337,78
90	981,06	1508,05	719,78	1097,51	542,29	818,24	413,93	616,33	316,82	463,62
95	2320,34	3601,74	1344,84	2071,68	886,03	1352,19	619,45	934,27	445,27	661,27
99,4	—	—	3710,31	5761,26	1660,04	2555,95	977,28	1488,73	636,11	955,60
100	—	—	3707,78	5754,47	1659,81	2554,20	977,26	1487,82	636,18	955,06
110	—	—	3726,23	5736,61	1669,34	2546,41	983,95	1483,54	641,39	952,42
120	—	—	3745,45	5720,56	1679,54	2539,86	990,95	1479,85	646,79	950,17

Продолжение таблицы К.1

t, °C	η, %									
	100		90		80		70		60	
	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d
130	—	—	3765,41	5706,03	1690,05	2533,97	998,12	1476,53	652,37	948,23
140	—	—	3787,61	5695,28	1700,86	2528,65	1005,63	1473,79	658,06	946,50
150	—	—	3810,11	5685,22	1712,08	2524,09	1013,22	1471,23	663,87	944,98
160	—	—	3831,64	5674,02	1723,57	2520,04	1021,08	1469,69	669,80	943,67
170	—	—	3855,23	5665,95	1735,53	2516,71	1029,01	1467,12	675,79	942,47
180	—	—	3879,05	5658,49	1747,61	2513,67	1037,10	1465,44	681,90	941,47
190	—	—	3903,26	5651,63	1759,85	2510,86	1045,30	1463,90	688,26	940,55
200	—	—	3929,18	5647,35	1772,22	2508,29	1053,56	1462,47	694,58	939,70

Продолжение таблицы К.1

t, °C	ε, %													
	50		40		30		20		10		5		0	
	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d
-15	-3,29	0,52	-3,35	0,42	-3,41	0,31	-3,47	0,21	-3,53	0,10	-3,56	0,05	-3,59	0
-10	-1,91	0,82	-2,01	0,65	-2,11	0,49	-2,20	0,33	-2,30	0,16	-2,35	0,08	-2,39	0
-5	-0,45	1,26	-0,60	1,01	-0,75	0,75	-0,90	0,50	-1,05	0,25	-1,12	0,13	-1,20	0
0	1,15	1,92	0,91	1,53	0,69	1,15	0,46	0,77	0,23	0,38	0,11	0,19	0	0
5	2,84	2,74	2,51	2,19	2,18	1,64	1,85	1,09	1,53	0,55	1,36	0,27	1,20	0
10	4,72	3,87	4,25	3,09	3,78	2,31	3,32	1,54	2,86	0,77	2,62	0,38	2,39	0
15	6,84	5,38	6,19	4,30	5,54	3,22	4,88	2,14	4,24	1,07	3,91	0,53	3,59	0
20	9,28	7,41	8,37	5,91	7,47	4,42	6,57	2,94	5,68	1,47	5,23	0,73	4,79	0
25	12,12	10,08	10,88	8,04	9,64	6,01	8,42	3,99	7,20	1,99	6,59	0,99	5,99	0
30	15,48	13,59	13,79	10,82	12,12	8,08	10,46	5,36	8,82	2,67	8,00	1,33	7,19	0
35	19,50	18,14	17,23	14,43	14,98	10,76	12,76	7,13	10,56	3,55	9,47	1,77	8,39	0
40	24,36	24,03	21,31	19,07	18,32	14,20	15,37	9,40	12,45	4,66	11,01	2,32	9,58	0
45	30,29	31,60	26,23	25,03	22,25	18,58	18,36	12,27	14,52	6,07	12,65	3,02	10,78	0
50	37,56	41,29	32,18	32,60	26,93	24,13	21,82	15,88	16,84	7,84	14,40	3,90	11,98	0
55	46,57	53,70	39,45	42,24	32,55	31,15	25,89	20,43	19,43	10,05	16,28	4,98	13,18	0
60	57,81	69,61	48,38	54,48	39,33	39,93	30,67	26,10	22,36	12,78	18,33	6,33	14,38	0
65	71,90	89,95	59,43	70,02	47,58	51,08	36,35	33,15	25,70	16,14	20,58	7,97	15,58	0
70	89,88	116,33	73,24	89,83	57,66	65,03	43,13	41,90	29,53	20,27	23,05	9,97	16,78	0
75	113,17	150,96	90,64	115,21	70,09	82,60	51,26	52,74	33,95	25,30	25,81	12,40	17,99	0
80	143,54	196,55	112,82	147,96	85,51	104,77	61,07	66,15	39,08	31,41	28,89	15,32	19,19	0
85	184,40	258,35	141,65	190,95	104,92	133,07	73,02	82,83	45,07	38,84	32,36	18,83	20,39	0

Окончание таблицы К.1

<i>t</i> , °C	q, %													
	50		40		30		20		10		5		0	
	<i>l</i>	<i>d</i>												
90	240,80	344,13	179,69	248,12	129,53	169,34	87,61	103,54	52,09	17,81	36,28	23,02	21,59	0
95	322,62	469,12	231,61	326,60	161,43	216,75	105,69	129,55	60,35	58,68	40,73	28,02	22,79	0
99,4	431,56	636,07	295,35	423,39	198,19	271,75	125,31	158,08	68,94	70,23	45,20	33,24	23,85	0
100	431,68	635,76	295,50	423,21	198,35	271,66	125,59	158,23	69,10	70,22	45,35	33,24	24,00	0
110	436,01	634,12	289,22	422,19	201,62	271,05	128,51	157,90	71,74	70,09	47,87	33,18	26,40	0
120	440,40	632,71	303,02	421,31	204,94	270,53	131,47	157,62	74,39	69,97	50,40	33,13	28,81	0
130	445,01	631,48	306,88	420,55	208,30	270,07	134,43	157,37	77,06	69,87	52,99	33,08	31,28	0
140	449,66	630,42	310,79	419,88	211,69	269,67	137,43	157,16	79,73	69,78	55,46	33,04	33,71	0
150	454,36	629,47	314,76	419,29	215,11	269,32	140,44	156,97	82,41	69,71	58,10	33,01	36,15	0
160	459,14	628,64	318,77	418,78	218,66	269,01	143,55	156,79	85,20	69,64	60,68	32,97	38,59	0
170	463,97	627,90	322,81	418,32	222,23	268,74	146,70	156,66	87,97	69,58	63,28	32,95	41,04	0
180	468,85	627,26	326,88	417,92	225,68	268,50	149,74	156,53	90,68	69,52	65,83	32,92	43,49	0
190	473,78	626,67	331,30	417,62	229,30	268,28	152,80	156,41	93,44	69,48	68,44	32,90	45,94	0
200	478,75	626,15	335,11	417,22	232,70	268,08	155,66	155,30	96,19	69,43	71,00	32,88	48,40	0

Приложение Л
(справочное)

Глубина ввода пневмоподушки

Таблица Л.1

Номер точки замера	Число площадей							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,293	0,134	0,086	0,065	0,051	0,043	0,036	0,032
2	1,707	0,500	0,293	0,209	0,163	0,134	0,114	0,099
3	—	1,500	0,591	0,388	0,293	0,236	0,198	0,171
4	—	1,866	1,409	0,646	0,452	0,355	0,293	0,250
5	—	—	1,707	1,354	0,684	0,500	0,402	0,339
6	—	—	1,914	1,612	1,316	0,711	0,537	0,441
7	—	—	—	1,791	1,548	1,289	0,713	0,567
8	—	—	—	1,935	1,707	1,500	1,267	0,750
9	—	—	—	—	1,837	1,645	1,463	1,250
10	—	—	—	—	1,949	1,764	1,598	1,433
11	—	—	—	—	—	1,866	1,707	1,559
12	—	—	—	—	—	1,967	1,802	1,661
13	—	—	—	—	—	—	1,886	1,750
14	—	—	—	—	—	—	1,964	1,829
15	—	—	—	—	—	—	—	1,901
16	—	—	—	—	—	—	—	1,968

Приложение М
(справочное)Объем влажного воздуха на 1 кг сухого воздуха (V_o — м³/кг, $P = 745$ мм Hg)

Таблица М.1

$t, ^\circ\text{C}$	$\phi, \%$												$t, ^\circ\text{C}$
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5	0	
-15	0,7472	0,7470	0,7469	0,7468	0,7467	0,7465	0,7464	0,7463	0,7462	0,7460	0,7460	0,7459	-15
-10	0,7624	0,7622	0,7620	0,7618	0,7616	0,7614	0,7612	0,7610	0,7608	0,7606	0,7605	0,7604	-10
-5	0,7780	0,7776	0,7773	0,7770	0,7767	0,7764	0,7761	0,7758	0,7754	0,7751	0,7750	0,7748	-5
0	0,7941	0,7937	0,7932	0,7927	0,7922	0,7925	0,7912	0,7907	0,7902	0,7897	0,7895	0,7893	0
5	0,8108	0,8101	0,8094	0,8087	0,8080	0,8073	0,8065	0,8058	0,8051	0,8044	0,8041	0,8037	5
10	0,8284	0,8274	0,8263	0,8253	0,8243	0,8233	0,8222	0,8212	0,8202	0,8192	0,8187	0,8182	10
15	0,8472	0,8457	0,8442	0,8427	0,8413	0,8398	0,8384	0,8369	0,8355	0,8340	0,8333	0,8326	15
20	0,8675	0,8654	0,8633	0,8613	0,8592	0,8572	0,8551	0,8531	0,8511	0,8491	0,8481	0,8471	20
25	0,8899	0,8870	0,8841	0,8812	0,8783	0,8755	0,8727	0,8698	0,8670	0,8643	0,8629	0,8615	25
30	0,9151	0,9110	0,9070	0,9030	0,8990	0,8951	0,8912	0,8873	0,8835	0,8797	0,8778	0,8760	30
35	0,9438	0,9382	0,9327	0,9272	0,9217	0,9164	0,9111	0,9058	0,9006	0,8955	0,8929	0,8904	35
40	0,9775	0,9697	0,9620	0,9545	0,9471	0,9398	0,9326	0,9255	0,9189	0,9116	0,9082	0,9049	40
45	1,0175	1,0068	0,9963	0,9860	0,9759	0,9660	0,9563	0,9468	0,9375	0,9283	0,9238	0,9193	45
50	1,0062	1,0513	1,0368	1,0228	1,0090	0,9957	0,9827	0,9700	0,9576	0,9455	0,9396	0,9338	50
55	1,1268	1,1060	1,0860	1,0667	1,0480	1,0300	1,0135	0,9957	0,9794	0,9635	0,9558	0,9482	55
60	1,2041	1,1748	1,1468	1,1201	1,0946	1,0702	1,0469	1,0245	1,0030	0,9824	0,9725	0,9627	60
65	1,3059	1,2636	1,2239	1,1866	1,1514	1,1170	1,0870	1,0573	1,0292	1,0025	0,9896	0,9771	65
70	1,4448	1,3820	1,3244	1,2743	1,2222	1,1754	1,1345	1,0951	1,0583	1,0239	1,0075	0,9916	70
75	1,6441	1,5466	1,4600	1,3824	1,3126	1,2494	1,1919	1,1394	1,0912	1,0469	1,0261	1,0080	75
80	1,9500	1,7885	1,6513	1,5336	1,4313	1,3417	1,2625	1,1920	1,1289	1,0720	1,0456	1,0205	80
85	2,4762	2,1759	1,9401	1,7502	1,5938	1,4628	1,3515	1,2558	1,1725	1,0995	1,0662	1,0349	85
90	3,5664	2,8824	2,4176	2,0812	1,8264	1,6268	1,4662	1,3342	1,2237	1,1300	1,0882	1,0494	90
95	7,1448	4,5662	3,3529	2,6476	2,1863	1,8612	1,6197	1,4332	1,2894	1,1641	1,1117	1,0638	95
99,4	7,1448	10,9192	5,4498	3,6277	2,7167	2,1700	1,8055	1,5451	1,3482	1,1980	1,1341	1,0765	99,4
100	7,1448	10,9251	5,4554	3,6310	2,7198	2,1726	1,8078	1,5473	1,3519	1,1999	1,1359	1,0783	100
110	7,1448	11,2026	5,5943	3,7248	2,7899	2,2290	1,8550	1,5880	1,3876	1,2318	1,1662	1,1072	110
120	7,1448	11,4801	5,7342	3,8183	2,8602	2,2855	1,9024	1,6287	1,4234	1,2638	1,1966	1,1361	120
130	7,1448	11,7576	5,8741	3,9117	2,9308	2,3422	1,9498	1,6695	1,4593	1,2958	1,2269	1,1650	130
140	7,1448	12,0403	6,0140	4,0059	3,0055	2,8990	1,9972	1,7103	1,4951	1,3278	1,2573	1,1939	140
150	7,1448	12,3224	6,1547	4,0999	3,0723	2,4558	2,0448	1,7512	1,5310	1,3598	1,2877	1,2228	150

Окончание таблицы М.1

t, °C	φ, %												t, °C
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5	0	
160	7,1448	12,6000	6,2956	4,1944	3,1433	2,5128	2,0924	1,7921	1,5667	1,2918	1,3180	1,2517	160
170	7,1448	12,8828	6,4376	4,2889	3,2144	2,5698	2,1401	1,8331	1,6029	1,4138	1,3484	1,2806	170
180	7,1448	13,1655	6,5796	4,3838	3,2858	2,6270	2,1878	1,8741	1,6388	1,4559	1,3788	1,3095	180
190	7,1448	13,4483	6,7416	4,4787	3,3571	2,6582	2,2359	1,9151	1,6748	1,4879	1,4092	1,3384	190
200	7,1448	13,7361	6,8636	4,5735	3,4285	2,7414	2,2833	1,9562	1,7108	1,5199	1,4396	1,3673	200
210	7,1448	14,0189	7,0066	4,6687	3,5000	2,7987	2,3312	1,9973	1,7468	1,5520	1,4700	1,3962	210
220	7,1448	14,3023	7,1488	4,7641	3,5716	2,8561	2,3790	2,0384	1,7828	1,5841	1,5004	1,4251	220
230	7,1448	14,5902	7,2918	4,8593	3,6432	2,9134	2,4269	2,0794	1,8188	1,6161	1,5308	1,4540	230
240	7,1448	14,8730	7,4348	4,9549	3,7148	2,9708	2,4749	2,1206	1,8549	1,6482	1,5612	1,4829	240
250	7,1448	15,1609	7,5778	5,0504	3,7865	3,0283	2,5228	2,1617	1,8909	1,6803	1,5916	1,5118	250
260	7,1448	15,4441	7,7210	5,1458	3,8583	3,0858	2,5707	2,2028	1,9269	1,7123	1,6220	1,5407	260
270	7,1448	15,7321	7,8640	5,2413	3,9801	3,1432	2,6187	2,2440	1,9630	1,7444	1,6524	1,5696	270
280	7,1448	16,0199	8,0070	5,3372	4,0019	3,2007	2,6636	2,2852	1,9990	1,7765	1,6828	1,5985	280
290	7,1448	16,3033	8,1513	5,4329	4,0738	3,2583	2,7146	2,3263	2,0351	1,8086	1,7132	1,6274	290
300	7,1448	16,5911	8,2943	5,5285	4,1456	3,3158	2,7624	2,3675	2,0712	1,8407	1,7436	1,6563	300
350	7,1448	18,0290	9,0132	6,0081	4,5055	3,6039	3,0028	2,5735	2,2515	2,0011	1,8957	1,8008	350
400	7,1448	19,4680	9,7330	6,4881	4,8657	3,8922	3,2432	2,7797	2,4320	2,1616	2,0477	1,9453	400
450	7,1448	20,9084	10,4536	6,9686	5,2262	4,1807	3,4837	2,9859	2,6125	2,3221	2,1998	2,0898	450
500	7,1448	22,3499	11,1746	7,4496	5,5869	4,4693	7,7243	3,1922	2,7930	2,4826	2,3519	2,2343	500
550	7,1448	23,7931	11,8960	7,9305	5,9478	4,7581	3,9660	3,3985	2,9736	2,6431	2,5040	2,3788	550
600	7,1448	25,2364	12,6173	8,4118	6,3088	5,0469	4,2057	3,6048	3,1542	2,8037	2,6561	2,5233	600
650	7,1448	26,6798	13,3396	8,8930	6,6697	5,3357	4,4464	3,8112	3,3348	2,9642	2,8082	2,6678	650
700	7,1448	28,1235	14,0615	9,3714	7,0308	5,6246	4,6871	4,0176	3,5154	3,1247	2,9603	2,8123	700
750	7,1448	29,5674	14,7836	9,8558	7,3919	5,9135	4,9279	4,2239	3,6959	3,2853	3,1124	2,9563	750
800	7,1448	31,0118	15,5058	10,3373	7,7530	6,2024	5,1687	4,4303	3,8766	3,4458	3,2645	3,1013	800

Приложение Н
(рекомендуемое)

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении функциональных показателей

Анемометры ручные со счетным механизмом по ГОСТ 6376 с основной погрешностью измерения не более, м/с:

0,1^{+0,05} v — крыльчатого;

0,3^{+0,05} v — чащечного.

(где v — измеряемая скорость воздушного потока).

Анемометр ручной индукционный по ГОСТ 7193 с погрешностью измерения ± (0,5 ± 0,05 v) м/с (где v — измеряемая скорость воздушного потока).

Банки стеклянные с притертыми пробками с погрешностью измерения ± 0,1 Па по ГОСТ 23932.

Барометр-анероид

Весы платформенные с погрешностью измерения ± 100 г по ГОСТ Р 53228.

Весы технические до 1 кг с погрешностью измерения ± 40 г.

Весы электрические с погрешностью измерения ± 20 мг по ГОСТ Р 53228.

Влагомер зерна ИВЗ-М1 с погрешностью измерения от ± 1,0 % до ± 1,5 %.

Влагомер (типа ВЗПК-1, ВЛК-01) с погрешностью измерения от ± 1,0 % до ± 2,0 %.

Доски разборные.

Емкости (банки) для отбора проб.

Измеритель деформации клейковины лабораторный типа ИДК-1 с погрешностью измерения ± 2,5 усл. ед.

Линейка измерительная металлическая с погрешностью измерения ± 1 мм по ГОСТ 427.

Лупа зерновая по ГОСТ 25706.

Мельница лабораторная электрическая.

Микроманометр ММН-240(5) с погрешностью измерения кл. 1,0.

Пинцеты по ГОСТ 21241.

Пневмотрубки Пито, Прандтля.

Психрометр аспирационный с погрешностью измерения ± 2,0 %, ± 2 °С.

Пурка литровая с падающим грузом ПХ-1 с погрешностью измерения от 0 до 4 г.

Растильни.

Рулетка ЗПК3-20/АУТ, Р20-УЗК с погрешностью измерения ± 1 мм по ГОСТ 7502.

Секундомер с погрешностью измерения ± 1 с.

Совочки металлические.

Ступа фарфоровая по ГОСТ 9147.

Сумочки лабораторные размером 20×12 см.

Тара для проб.

Тахометр с погрешностью измерения ± 0,05 % по ГОСТ Р 8.719.

Термометры жидкостные стеклянные по ГОСТ 28498 с погрешностью измерения ± 1 °С.

Термометры максимальные ртутные по ГОСТ Р 52921 с погрешностью измерения ± 1 °С.

Термопара до 1500 °С с погрешностью измерения ± 1 °С.

Термостат для проращивания семян с погрешностью измерения ± 1 °С.

Трубки для измерения статического давления.

Шкаф сушильный.

Шпатели.

Щуп для отбора проб.

Эксикаторы.

Электромагнит грузоподъемностью не менее 2 кг.

Электропсихрометр.

Примечание — Допускается применять средства измерений других типов, обеспечивающие требуемую точность измерений.

Библиография

- | | |
|--|---|
| [1] СТО АИСТ 2.3—2009 | Испытания сельскохозяйственной техники. Асинхронный электропривод. Методы оценки |
| [2] Правила по метрологии ПР 50.2.006—94 | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений |
| [3] СТО АИСТ 10.2—2010 | Испытания сельскохозяйственной техники. Зерноочистительные машины и агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы. Методы оценки функциональных показателей |
| [4] СТО АИСТ 31.6—2010 | Испытания сельскохозяйственной техники. Теплогенераторы. Методы оценки функциональных показателей |
| [5] СТО АИСТ 2.8—2010 | Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей |

УДК 631.365.2:636.085.001.4:006.354

ОКС 65.060

Г99

ОКСТУ 4709

Ключевые слова: испытания, сельскохозяйственная техника, сушка, сушильные машины и установки, технологический процесс сушки, показатели условий, показатели качества, нагрев зерна, влажность, агент сушки

Редактор К.Э. Маража
 Технический редактор В.Н. Прусакова
 Корректор М.В. Бучная
 Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой

Сдано в набор 14.11.2014. Подписано в печать 15.12.2014. Формат 60×84 1/16. Гарнитура Ариал.
 Усл. печ. л. 14,42 + вкл. 0,23. Уч.-изд. л. 14,20 + вкл. 0,29. Тираж 36 экз. Зак. 2243.

Издано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256




Рисунок И.3 – I-d-диаграммы влажного воздуха при 745 мм рт. ст. на 1 кг содержащегося в нем сухого воздуха