

Поправка к ГОСТ 32406—2013 Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 7.7.2, таблица 8. Графа «Смысловое значение»	Работать в защитных очках * Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания * Работать в защитных перчатках	Работать в защитных очках Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания Работать в защитных перчатках *
Сноска к таблице 8	* При работе на стационарных и переносных станках	* Дополнительно при использовании на ручных шлифовальных машинах
Библиографические данные	МКС 13.100	МКС 25.100.70

(ИУС № 5 2016 г.)