

**Изменение № 1 ГОСТ 2906—80 Ключи гаечные кольцевые двусторонние колена-
тые. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85
№ 1205 срок введения установлен**

с 01.01.86

Обозначение стандарта. Заменить обозначение: **СТ СЭВ 1292—78** на **СТ СЭВ 1292—84**.

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначения: d_1 на b_1 , d_2 на b_2 ;
таблицу изложить в новой редакции:

Обозначение ключей	Приме- няе- мость	Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	h (пред. откл. $\pm 4,0$)	l	
		1-й ряд	2-й ряд						Пред. откл. по js 17	Номинал.
7811—0281		5,5×7	—	6	6	10	12	21	155	$\pm 2,5$
7811—0501		—	6×7			11		22		
7811—0282		7×8	—			7	13	170		
7811—0502		—	8×9	7	8	13	15	180		
7811—0283		8×10	—			16				

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2906—80)

Продолжение

Обозначение ключей	При- меняе- мость	Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	h (пред. откл. $\pm 4,0$)	l	
		1-й ряд	2-й ряд						Пред. откл. по js 17	Номи.
7811—0503		—	9×11	8	9	15	18	24	190	±2,5
7811—0504		10×11	—			16	19	25	200	
7811—0284		—	10×12	9	10	18	20	26	210	±2,9
7811—0505		—	11×12			19	22	25		
7811—0506		11×13	—	10	12	20	26	28	240	
7811—0507		—	11×14			22	26	28		
7811—0285		—	12×13	10	12	19	20	25	210	±2,9
7811—0286		—	12×14			22	26	28		
7811—0287		—	13×14	10	12	20	26	28	240	
7811—0515		13×16	—			26	28	240		
7811—0508		—	13×17							

(Продолжение см. с. 95)

Обозначение ключей	Применяемость	Размеры зевов $S_1 \times S_2$		a_1	a_2	b_1	b_2	h (пред. откл. $\pm 4,0$)	l	
		1-й ряд	2-й ряд						Номинал.	Пред. откл.
7811—0288		—	14×17	10	12	22	26	28	240	±2,9
7811—0516		—	16×17	12	13	26	28	30	260	
7811—0517		16×18	—							
7811—0289		—	17×19	13	14	28	33	32	280	
7811—0509		—	17×22							
7811—0518		—	18×19	14	15	36	40	33	340	
7811—0519		18×21	—							
7811—0290		—	19×22	15	16	33	36	38	360	
7811—0511		—	19×24							
7811—0521		—	21×22	16	17	44	45	38	360	
7811—0522		21×24	—							
7811—0291		—	22×24	17	18	46	49	40	400	
7811—0292		24×27	—							
7811—0512		—	24×30	18	19	52	52	42	450	
7811—0293		27×30	—							
7811—0513		—	27×32	19	21	52	61	45	480	
7811—0294		—	30×32							
7811—0523		30×34	—	20	22	61	70	48	500	
7811—0514		—	30×36							
7811—0524		—	32×34	21	23	70	75	48	500	
7811—0295		—	32×36							
7811—0525		34×36	—	22	24	75	83	50	530	
7811—0296		36×41	—							
7811—0297		41×46	—	23	24	70	75	48	500	
7811—0298		46×50	—							
7811—0299		50×55	—	24	26	75	83	50	530	±4,5

Пример условного обозначения. Заменить слова и обозначение: «нормальной точности Н» на «повышенной точности П», Н на П.

Пример условного обозначения дополнить абзацем:

«То же, нормальной точности:

Ключ 7811—0289 1 X9 ГОСТ 2906—80».

Пункт 4. Заменить обозначение: HRC 40...45 на HRC₃ 41,5...46,5.

Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2906—80)

мм

Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	c
1-й ряд	2-й ряд												
5,5×7	—	5,5	5,0	4,0	5,0	2,3	6	8,4	13	16	3,5	8	1,5
		7,0			6,0		8	10,4	15	18	4,5		
—	6×7	6,0	5,5	4,5	5,5	2,3	7	9,4	14	17	4,0	9	1,5
		7,0			6,0		8	10,4	15	18	4,5		
7×8	—	8,0	5,5	4,5	6,5	2,4	9	11,1	17	22	5,0	10	1,5
—	8×9	9,0			7,5	2,5	10	13,0	19	24	6,0	11	
8×10	—	8,0	5,5	4,5	6,5	2,4	9	11,1	17	22	5,0	10	1,5
		10,0			9,0	2,6	11	13,8	20	25	6,5	12	
—	9×11	9,0	6,0	4,5	7,5	2,5	10	13,0	19	24	6,0	11	1,5
		11,0			9,5	2,9	12	15,6			7,0		
10×11	—	10,0	6,0	4,5	9,0	2,6	11	13,8			6,5	12	1,5
		11,0			9,5	2,9	12	15,6			7,0		
—	10×12	10,0	5,0	4,5	9,0	2,6	11	13,8	20	25	6,5	12	1,5
		12,0				3,3		16,6			7,5		
—	11×12	11,0	5,0	4,5	9,5	2,9	12	15,6			7,0	13	1,5
		12,0											
11×13	—	11,0	5,0	4,5	10,0	3,3	13	17,3	22	30	8,0	13	1,5
		13,0											
—	11×14	11,0	6,5	4,5	9,5	2,9	12	15,6	20	25	7,0	12	1,5
		14,0					13	19,3	22	30	9,0	13	
—	12×13	12,0	6,5	4,5	9,5		12	16,6	20	25	7,5	12	1,5
		13,0					13	17,3	22	30	8,0	13	
—	12×14	12,0	6,5	4,5	9,5	3,3	12	16,6	20	25	7,5	12	1,5
		14,0						19,3			9,0		
—	13×14	13,0	6,5	4,5	10,0		13	17,3	22	30	8,0	13	1,5
		14,0						19,3			9,0		
13×16	—	13,0	7,0	5,5	10,0			17,3			8,0	14	1,5
		16,0					14	21,0	24	33	10,0		
—	13×17	13,0	7,0	5,5	10,0	3,3	13	17,3	25	30	8,0	13	1,5
		17,0					15	22,7	22	34	11,0	14	

(Продолжение см. с. 97)

Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	c
1-й ряд	2-й ряд												
—	14×17	14,0	7,5		10,5	3,3	13	19,3	22	30	9,0	13	1,5
		17,0			12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14	
—	16×17	16,0			12,0	3,5	14	21,0	24	33	10,0	14	
		17,0			12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14	
16×18	—	16,0			12,0	3,5	14	21,0	24	33	10,0	15	
		18,0			14,0	3,7	16	23,7	27	36	11,5	15	
—	17×19	17,0			12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14	
		19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15	
—	17×22	17,0			12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14	
		22,0			17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16	
—	18×19	18,0			14,0		16	23,7	27	36	11,5	15	
		19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15	
—	—	18,0			14,0		16	23,7	27	36	11,5	16	
		21,0			16,5	4,0	19	27,5	30	39	13,5	16	
—	19×22	19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15	
		22,0			17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16	
—	19×24	19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15	
		24,0			17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18	
—	21×22	21,0			16,5	4,0	19	27,5	30	39	13,5	16	
		22,0			17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16	
21×24	—	21,0	16,5	4,0	19	27,5	30	39	13,5	16			
		24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18			
—	22×24	22,0	17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16			
		24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18			
27	—	27,0	19,0	5,3	24	36,0	36	48	16,5	20			
		24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18			
—	24×30	30,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22			
		27,0	19,0	5,3	24	36,0	36	48	16,5	20			
27×30	—	30,0	21,0	5,5	25	39,7	38	50	18,5	22			

(Продолжение см. с. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2906—80)

Продолжение

Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	c
1-й ряд	2-й ряд												
—	27×32	27,0	10,0	8,0	19,0	5,3	24	35,0	36	48	16,5	20	2,0
		32,0			21,0	5,6	25	39,7	38	50	19,5		
—	30×32	30,0	11,0	9,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22	2,5
		32,0				5,7	26	41,4	40	52	19,5		
30×34	—	30,0	11,0	9,0	21,5	5,6	25	39,7	38	50	18,5	24	2,5
		34,0				6,2	27	43,5	41	55	21,0		
—	30×36	30,0	11,0	9,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22	2,5
		36,0				6,8	28	46,8	44	58	22,0		
—	32×34	32,0	11,0	9,0	21,0	5,7	26	41,4	40	52	19,5	22	2,5
		34,0				6,2	27	43,5	41	55	21,0		
—	32×36	32,0	11,0	9,0	21,0	5,7	26	41,4	40	52	19,5	22	2,5
		35,0				6,8	28	46,8	44	58	22,0		
34×36	—	34,0	12,0	10,0	21,5	6,2	27	43,5	41	55	21,0	24	2,5
36×41	—	36,0				6,8	28	46,8	44	58	22,0		
41×46	—	41,0	12,0	10,0	27,0	7,3	32	55,3	50	65	26,0	28	2,5
		46,0				13,0	11,0	29,0	9,1	35	63,8	56	
46×50	—	50,0	13,0	11,0	31,0				9,6	38	68,5	62	80
50×55	—	55,0				14,0	12,0	34,0	10,0	40	76,0	68	88

(ИУС № 7 1985 г.)