

**Изменение № 1 ГОСТ 6851—91 Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров. Общие технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)**

**Дата введения 1996—01—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Туркменистан	Белстандарт Госстандарт Республики Казахстан Госстандарт России Туркменглавгосинспекция

*(Продолжение см с 48)*

*(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 6851—91)*

Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции: «2.2.4. Поверхность батарей должна быть чистой, не должно быть потеков свинца в местах пайки выводов, заусенцев, сколов на моноблоках и крышках».

Пункт 2.4.2. Заменить слово: «синусоидальную» на «вертикальную синусоидальную».

Пункт 2.6.2. Заменить слова: «Сделано в СССР» на «Экспорт. Сделано в ... (страна-изготовитель)».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.8—2.8.2:

«2.8. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и

2.8.1. Конструкция батарей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.12 с учетом изложенного в настоящем стандарте.

2.8.2. Требования пп. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 настоящего стандарта относятся к требованиям безопасности».

(ИУС № 11 1995 г.)