

Изменение № 2 ГОСТ 3398—74 Производство шелка-сырца. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.89 № 2492

Дата введения 01.01.90

Стандарт дополнить терминами — 10а, 147а, 161а, 194а, 196а, 206а, 233а:

Термин	Определение
10а. Прядомый кокон	Коконный брак, используемый для переработки в шелкопрядильном производстве
147а. Холст третьего перехода	Холст, получаемый из остатков неразмотавшихся одонков в процессе их переработки в холсты второго перехода
161а. Сдиросдирально-калибровочный агрегат	Группа машин, на которых производится съём ваты-сдира с коконов, их калибровка и сортировка по размерам

(Продолжение см. с. 264)

Термин	Определение
194а. Дефектоулавливатель	Механизм кокономотального автомата, улавливающий дефекты шелка-сырца
196а. Вакуумный аппарат для замочки шелка-сырца	Аппарат для замочки под давлением или разряжением шелка-сырца на малых мотовилах, снятых с кокономотальных автоматов
206а. Замочка шелка-сырца	Обработка шелка-сырца эмульсией в вакуумном аппарате
233а. Нарушенная структура мотка шелка-сырца	Структура мотка, полученная при нарушении закона движения механизма раскладки кокономотального автомата или пермоточной машины, без заправки в глазок нитеводителя и нарушенная под механическим воздействием

термины 10, 137, 207, 208, 239, 240, 241 исключить;
термин 236. Заменить слово: «Неустраняемая» на «Устраняемая».

(ИУС № 12 1989 г.)