











Инструмент центровочный

ОСТ 3726

Типовые наборы

Систематизация центровочного инструмента по наборам произведена применительно к процессу изготовления центровых отверстий по ОСТ 3725 и не предопределяет поставки центровочного инструмента только в виде комплектовных наборов.

Набор №	Наименование инструмента	Э с к и з	ОСТ №	Для каких центровых отверстий (гнезд) служит данный набор
1a	Сверло центровочное		3727	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа А, диам. (d) от 0,5 мм до 1,5 мм вкл.
	Зенковка 60° центровочная простая		3728	
1b	Сверло центровочное		3727	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа А, диам. (d) от 0,5 мм до 6 мм вкл.
	Зенковка 60° центровочная для центровых отверстий без предохранительного конуса		3729	
1c	Сверло центровочное		3727	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа В, диам. (d) от 0,5 мм до 6 мм вкл.
	Зенковка 60° центровочная для центровых отверстий с предохранительным конусом		3730	

Набор №	Наименование инструмента	Э с к и з	ОСТ №	Для каких центровых отверстий (гнезд) служит данный набор
2	Сверло центровочное		3727	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа А, диам. (d) 8 мм и 12 мм
	Зенковка 60° центровочная с конусным хвостом		3731	
3а	Сверло центровочное комбинированное для центровых отверстий 60° без предохранительного конуса		3732	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа А, диам. (d) от 1,5 мм до 6 мм вкл.
3б	Сверло центровочное комбинированное для центровых отверстий 60° с предохранительным конусом		3733	Для центровых отверстий (гнезд) по ОСТ 3725, типа В, диам. (d) от 1,5 мм до 6 мм вкл.

Для отверстий с нарезкой по ОСТ 3725 набор центровочного инструмента полностью не нормируется, но для образования конической части отверстия могут быть использованы некоторые из инструментов указанных выше наборов.