

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-28

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ**

для покрытий зданий пролетами 16, 24 и 30 м
с шагом ферм 6 м

ВЫПУСК VII

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 30 м
С НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ НИЖНЕГО ПОЯСА
НА БЕТОН

МОСКВА 1961.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-28

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ

для покрытий зданий пролетами 18,24 и 30м
с шагом ферм 6м

ВЫПУСК VIII

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 30м
С НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ НИЖНЕГО ПОЯСА
НА БЕТОН

РАЗРАБОТАНЫ
Государственным орденом Трудового Красного Знамени
проектным институтом
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
ПРИ УЧАСТИИ
НИИЖБ АСиА СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным Комитетом
Министров СССР по делам строительства.
Приказ № от 1961г.

МОСКВА 1961.

Содержание

смр

Пояснительная записка	2-5	
Лист 1. Сортамент ферм, нагрузки, технико-экономические пока- затели, скены опирания и строповки полуферм и ферм	6	
Лист 2. Фермы ФАПСБ-30-1, ФАПСБ-30-2, ФАССБ-30-1, ФАССБ-30-2. Сборочный чертеж и расход материалов	7	
Лист 3. Полуфермы АПСБ-30-1, АПСБ-30-2, АССБ-30-1, АССБ-30-2. Сборочный чертеж и расход материалов	8	
Лист 4. Полуфермы АПСБ-30-1, АПСБ-30-2, АССБ-30-1, АССБ-30-2 Опалубочный чертеж	9	
Лист 5 Полуфермы АПСБ-30-1, АПСБ-30-2, АССБ-30-1, АССБ-30-2. Арматурный чертеж	10	
Лист 6 Арматурные эскизы А, Б, В, Г, Д, Е	11	
Лист 7. Фермы ФАПСБ-30-3, ФАПСБ-30-4, ФАПСБ-30-5, ФАССБ-30-3, ФАССБ-30-4, ФАССБ-30-5. Сборочный чертеж и расход материалов	12	
Лист 8. Полуфермы АПСБ-30-3, АПСБ-30-4, АПСБ-30-5, АССБ-30-3, АССБ-30-4, АССБ-30-5. Сборочный чертеж и расход материалов	13	
Лист 9 Полуфермы АПСБ-30-3, АПСБ-30-4, АПСБ-30-5, АССБ-30-3, АССБ-30-4, АССБ-30-5. Опалубочный чертеж	14	
Лист 10. Полуфермы АПСБ-30-3, АПСБ-30-4, АПСБ-30-5, АССБ-30-3 АССБ-30-4, АССБ-30-5. Арматурные эскизы	15	
Лист 11. Арматурные эскизы Э, И, К, Л, М, Н	16	
Лист 12. Арматурные каркасы К-1 по К-5, К-11, К-12	17	
Лист 13 Арматурные каркасы К-6 по К-10, К-13, К-15	18	
Лист 14 Арматурные каркасы К-14, К-16, К-17, К-18, К-23, К-26, К-28 и К-29	19	
Лист 15. Арматурные каркасы К-19 по К-22, К-24, К-25, К-27, К-28 и К-29	20	
Лист 16. Спецификация арматуры	21	
Лист 17. Спецификация арматуры	22	
Лист 18 Закладные детали с М-1 по М-8	23	
Лист 19. Закладные детали с М-9 по М-12 и накладные детали МН-1, МН-2	24	
Лист 20 Накладные детали с МН-3 по МН-8 и анкерные детали АН-2, АН-4ч, АН-5, АН-6	25	
Лист 21 Направляемая арматура	26	
Лист 22 Вариант замены в нижних поясах ферм направляемой арматуры из стали марки 35ГС на направляемую арматуру из стали марки 35ГС, упрочненную волнистостью	27	
Лист 23. Вариант замены в нижних поясах ферм направляемой арматуры из стали марки 35ГС на направляемую арматуру из стали марки 35ГС, упрочненную волнистостью	28	



1961

Содержание.

 ПК-01-25
Общая
Лист 1

Пояснительная записка.

I Общие данные.

1. В выпуске III серии ПК-01-28 даны рабочие чертежи сборных железобетонных предварительно напряженных арочных ферм с настяжением на бетон пучковой и с стяжкой на бетон арматурой, разработанных для покрытий производственных зданий пролетом 30 м и шагом ферм 6 м. Фермы с пучковой арматурой предварительно настянуты для покрытий зданий с неизрасчлененной средой, фермы со стяжкой на бетон арматурой допускаются применять в покрытиях зданий с архитектурной средой.
2. Выпуск III разработан взамен выпуска II серии ПК-01-28 в связи с выходом Указаний по определению снеговых нагрузок на покрытия зданий (СНБ-59).
3. Фермы разработаны с составными сооружениями из двух полуферм со стяжкой, фермы из двух полуферм со связующим настяжением пучковой арматурой при сборке.
4. Марки ферм обозначены цифрами из двухбуквенного индекса в трех чисел. Для ферм с настяжением пучковой арматурой сооружаются из двух полуферм, принятые двухбуквенные индексы ФАСС, для ферм с настяжением стяжкой на бетон арматурой сооружаются из двух полуферм, принятые двухбуквенные индексы ФАСС. Числа, показывающие соответственно шаг, пролет и несущую способность ферм (ФАСС 6-30-2).
5. Указания о применении данных ферм в проектах зданий приведены в выпуске II серии ПК-01-28.

II Изготовление полуферм.

6. Изготовление полуферм предполагается в условиях завода для железобетонных изделий или обрудованных полигонов для изготовления сборного железобетона.
7. Изготовление полуферм должно производиться в соответствии с требованиями, технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и деталей канатных и деталей (СН-57) и временной инструкции по технологии изготовления предварительно-напряженных железобетонных конструкций Гасиа ССР, изд. 1959г.
8. Полуфермы изготавливаются в положении "плакши" на горизонтальных площадках. Опалубка может быть деревянной или стальной бортовой опалубка должна подавать достаточное жесткость и чистоту поверхности для временного закрепления болтами всех закладных деталей в проектном положении.
9. Изразование каналов в нижнем поясе, предварительно настягиваем арматурой, предполагается при помощи шаблонов из гладких стальных труб или разрезных шлангов. Должно быть обеспечено сквозное выполнение на соблюдение проектного положения каналов, фиксация каналов разработаны осуществляется специальными каркасами, как показано на чертежах. Для крепления каналов при изготовлении полуферм с напрягаемой арматурой установлены скобы по схеме длины пояса полуфермы трапециевидной, выведенной за наружную поверхность бетона и зак-

10. Верхний пояс и элементы решетки полуферм артификации не напрягены арматурой марки 25г с (ГОСТ 5058-57).
11. Нижний пояс полуферм артификации не напрягены арматурой из стали марки 25г с напрягается арматурой, представляемой в виде варианта из пучков из высокопрочных улеродистых праболок диаметром 5мм (ГОСТ 1348-55) и бывшего стяжки периодического профиля из стали марки 30хгс (ГОСТ 5058-57) с анкерами короткими, приваренными континуальной электросваркой встык.
12. Для облегчения пропуска пучков через каналы на их концы следует обивать стальной наконечник (колпак) пропуска пучков производится с помощью стального провода или леской.
13. Напряжение арматуры в полуфермах производится при помощи двух гидравлических домкратов, расположенных на торцах нижнего пояса полуферм так, чтобы их продольная ось строго совпадала с осью канала.
14. Напряжение пучков в полуфермах АПС-30-1 производится при помощи домкрата ДЛ-30/200, в полуфермах АПС-30-2, АПС-30-3, АПС-30-4, АПС-30-5 при помощи домкрата ДЛ-60/315.
15. Домкраты пучков осуществляются посредством стальных анкерных колодок и пробок. Для изготавления анкерных колодок и пробок применяется качественная конструкционная углеродистая сталь марки ст 45 (ГОСТ 57-57). Пробки заполняются до твердости РС-52-55 по Роквеллу. Боковая поверхность пробок должна иметь нарезку трапециевидного или трапециевидного профиля. Разрешается нарезка борончатой борончатой линии. Закалку пробок рекомендуется производить в электрических печах при температуре 850° в качестве закалочной среды следует применять воду с температурой не выше 14°. Пробки следует опускать в воду в вертикальном положении с охлаждением с помощью интенсивного перемешивания в воде. После закалки пробки рекомендуется подвергать низкотемпературному отпуску при температуре не выше 150° в течение 30-40 минут. Все пробки после закалки должны подвергаться контролю твердости, который производится на меньшем торце пробок, на расстоянии 3-4 мм от его края не менее, чем в четырех точках в соответствии с ГОСТ 10282-40. Среднее показание по четырем точкам должно быть не менее требуемой твердости, причем отклонение в показаниях для отдельных точек не должно превышать 2-3 единиц.
16. Анкерные колодки и пробки для пучков состоящих из 12 и 18 праболок, могут быть использованы соответствующие для пучков состоящих из 10 и 13-17 праболок. Расположение пробок в колодках производится по чертежу (см. лист 20). Дополнительных коротышек взамен недостающих пробок установливать не следует.

17. Натяжение стержней в полуфермах АССБ-30-1 производится при помощи дамкраптов ДС-30/200; в полуфермах АССБ-30-2; АССБ-30-3, АССБ-30-4 и АССБ-30-5 - при помощи дамкраптов ДС-60/315.
18. Для крепления к штику дамкрапта при натяжении анкеровки после натяжения стержней арматуры гаечками, на прибаренных анкерных коротышках предусматривается развод по оси 272 / НКТП. Анкерные коротышки под разводом диаметром до 2.257/1.5 включительно, но, допускаются из стали 30ХГС, под разводом большего диаметра - из стали 257/2С, упрочненной выпрямкой до 5500 кг/см², при удлинении не более 3.5%. Сталь 257/2С может быть заменена сталью 35ГС по ГОСТ 1050-57 с разводом под ось 272 / НКТП.
19. Анкеровка стержней осуществляется гаечками. Гаечки прихватываются болтами, по ГОСТ 5930-51 из стали марки Ст. 45 по ГОСТ 1050-57 с разводом под ось 272 / НКТП.
20. Натяжение арматуры на бетон производится после достижения бетоном проектной прочности. Порядок и величина силы натяжения каждого пучка или стержня указаны на сборочных чертежах полуферм и должны строго соблюдаться. Определение силы натяжения производится по тарированному манометру дамкрапта. Дополнительный контроль натяжения осуществляется по величине удлинения пучка или стержня, указанной на сборочных чертежах полуферм.
21. Инъецирование канала производится цементным раствором. Инъеционный раствор следует приготовлять в количестве, которое может быть использовано в течение 30-40 мин. Раствор для инъекции приготовляется на портланд-цементе марки 400 и выше. В целях снижения в/ч раствора рекомендуется применение пластинизирующих добавок. Цементный раствор приготовляется в механической мешалке при в/ч=0,4 по весу. Цемент необходимо пропустить через сито с числом отверстий 50 на 1 см². Раствор должен содержать следующими свойствами:
- плавкость;
 - полное водоотделение;
 - малой усадкой;
 - прочностью в 7-дневном возрасте не менее 200 кг/см² и в 28-дневном не менее 300 кг/см².
 - термостойкостью.
- Прочность раствора контролируется испытанием на статике кубиков 10x10x10 см.
- Перед наиметанием раствора в каналы полуферм с пучковой арматурой следует предварительно заселить тестиком раствором отверстия между проволоками пучка (вокруг - анкерной пробки), кроме одного отверстия в верху пробки, предназначенного для выхода воздуха.
22. Нагнетание раствора в канал производится растворомососом в полуфермах с пучковой арматурой через отверстия в анкерных пробках, а в полуфермах со стержневой арматурой через отверстия в пробках, расположенных в середине нижнего пучка инъекционных. В середине нижнего пучка инъекционных производится до тех пор, пока раствор не будет иметь вид через отверстия в пробках или через каналы распределительных листов полуферм со стержневой арматурой, перестанет содержать безвоздушные пузырьки.
23. Все неадаптированные поверхности стальниковых деталей с которыми не будут прибираться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и покрыты антикоррозийным составом.
24. Способ защиты от коррозии деталей стальниковых закладных и накладных деталей решается в конкретном проекте в зависимости от характера эксплуатации срыва.
25. Стальниковые детали изготавливаются согласно техническим условиям на изготавление стальных конструкций.

III Приметка полуферм.

26. Приметка полуферм должна производиться с соблюдением требований технических условий на изготавление и приемку сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей" (СНиП-57) Откладка разбора полуферм от установившихся в рабочих чертежах должны предъявлять: по высоте и ширине сечения, по длине панелей паясом и раскосом, по разметке разбивки построений верхнего паяса, по разметке защитного слоя для рабочей арматуры ± 5 мм, по длине полуферм ± 10 мм.
- Внешний вид полуферм должен удовлетворять следующим требованиям:
- боковые поверхности должны быть плавкими, кривизна допускается не более 2 мм на 1 м, по длине и 5 мм по всей длине каждого элемента полуферм.
 - около углов допускается на глубину не более 10 мм.
 - раковины допускаются диаметром до 15 мм и глубиной до 5 мм, не более двух на 1 м длины обной грани элемента и не более четырех на 1 м длины обной временно на всех граних элемента;
 - обнаружение холмов на поверхности элементов не допускается;
 - лицевые поверхности закладных деталей из листовой стали должны быть чистыми, без наплывов бетона и не должны быть наплыть от поверхности проектного положения более чем на ± 2 мм.

IV Контроль и перевозка полуферм.

29. Контроль и перевозка полуферм может производиться после натяжения арматуры, либо по инъекционным каналам либо после инъекции раствора при достижении раствора в каналах нижнего паяса прочности на сжатие не менее 150 кг/см².
30. Контрольные полуфермы производятся путем поворота полуферм вокруг грани нижнего паяса, допускается также опирать нижний паяс при контроле на прокладки, установленные в целях нижнего паяса.
31. Перевозка и хранение полуферм производится в вертикальном положении, при этом полуфермы опираются на две опоры узлами нижнего паяса и развязываются.

32. Схема строповки полуферм при кантования и монтаже, схемы установки полуферм при хранении на складах перед везением на листе. Строповка полуферм при подъеме производится путем пропуска через закладные пробки верхнего пояса стержней инвентарных захватов с применением деревянных прокладок для предохранения верхнего пояса от повреждений.

Сборка ферм на полуферм.

33. Сборка ферм из полуферм производится на строительной площадке вдали от места монтажа ферм, в зоне доступной для работы крана. Сборка должна производиться согласно технологическим картам, которые разработаны в составе проекта организации работ. В последнем должны быть даны такие чертежи кондукторов, пред назначенных для сборки на них ферм и обеспечивающих простоту и безопасность работы.

34. При сборке ферм из полуферм рекомендуется следующий порядок работ:

- на кондукторные опоры устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются из плоскости щёк полуферм.
- производится выверка строительного подвема и зазора между верхними поясами полуферм (допускается отклонение величины строительного подвема, указанного на сборочных чертежах ферм на ± 10 мм);
- производится правильность положения фермы и производится приварка стальчихих накладок встыках верхнего и нижнего поясов.
- заполняются цементным раствором с утрамбовкой зазоры в стыках ферм. Цементный раствор должен быть произведен на портланд-цементе с окончательной не ниже 500 (прочность раствора в 28-дневном возрасте должна быть не менее 300 kg/cm^2).

35. Приварку стальчихих накладок ферм следует производить с соблюдением указаний по сварке, содержащихся в технических условиях на изготовление и монтаж стальчихих конструкций из углеродистых и низколегированных сталей (СНиП 5-60). Приварку накладок встыке нижнего пояса ферм с пучковым арматурой следует производить таким образом, чтобы перегиб стальчихих закладных деталей фермы у места приварки колодок, имеющих пучки, не превышал 100° .

36. Собранные фермы должны удовлетворять следующим требованиям:

- отклонение длины фермы от установленной в чертежах не должно превышать ± 20 мм;
- взаимное смещение поясов полуферм по высоте и в плане не должно превышать 5 мм;
- искрыление вертикальных граней верхнего пояса фермы не должно превышать по всей длине 1/100 пролета.

VI Монтаж ферм.

37. Монтаж ферм должен производиться по технологическим правилам, разработанным в составе проекта организации работ. Проектные материалы по производству монтажных работ должны быть разработаны в объеме, предусмотренном п.п. 36-38 „Указаний по применению сборочных железобетонных конструкций и деталей в строительстве“ (У-107-55).

38. При монтаже ферм необходимо установливать по верхнему поясу ферм инвентарные распорки, которые будут сниматься по мере укладки плинт покрытия (3 распорки, включая распорку по коньку).

39. Строповка ферм при монтаже производится за отверстия, расположенные в узлах верхнего пояса. Рекомендуемая схема строповки приведена на листе 1.

III Контроль прочности и качества изготавления.

40. При изготавлении полуферм и сборке ферм из полуферм должен осуществляться систематический контроль прочности деталей и арматуры в соответствии с указаниями стандарта „Детали железобетонные сборные. Методы испытаний и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости“ (ГОСТ 6829-58). Должен также осуществляться постоянный контроль технических изготавления полуферм и строего соответствия их рабочим чертежам.

41. При изготавлении предварительно напряженных ферм, с целью проверки принятой технологии изготавления и обеспечения хорошего качества конструкции, необходимо производить контроль прочности и трещиностойкости ферм путем испытания контрольной нагрузкой.

42. Все работы по изготовке арматур, арматурных пучков и направляющих стержней, закладных деталей, их установке в опалубку, работы по бетонированию полуферм, натяжению и защемлению пучков и стержней, заполнению каналов цементным раствором, а также надобжение за изготавленными конструкциями, их хранением, перевозкой и сборкой ферм из полуферм, должны производиться под контролем ответственного лица из инженерно-технического персонала предприятия и регистрироваться в журнале работ. В журнале работ должны вноситься следующие сведения:

- о приемке всех скрепных работ при изготавлении полуферм (если не составляются специальные акты);

б) Характеристика напрягаемой арматуры: б) номера дамократов и манометров, дата и данныее их тарировок.

в) величина напряжения пучков или стержней, величина за- прессовки анкерных пробок, порядок напряжения, указанная о случаях удаления побужденных пучков или стержней, повторного напряжения, обрывах отдельных пробок, причинах, вызвавших их, а также о принятых мерах:

д) вид и форма цемента, свободоцементное отношение раствора или ингредиентов каналов, дата заполнения каналов, температура воздуха, при которой происходило выявление - выше раствора в каналах, результаты испытания контролльных кубиков в 7-42-й неделе возрасте.

III Дополнительные контроль силы напряжения по удлинению арматуры.

43. После выпрямления напрягаемой арматуры в канале (т.е. после окончания свободного выпрямления) перед началом напряжения, которое обуславливается показанием давления на манометре рабочим 5-10 атм на проболаках или стержнях следует начести контрольные метки. Для пучковой арматуры метки рекомендуется наносить в местах выхода проболак из прорезей опорной за- ловки дамократа и передней грани клиновой обоймы проболака. Метки у опорной головки дамократа служат для измерения удлинения пучка при напряжении, а метки у клиновой обоймы для обнаружения проскальзывания отдельных проболак в клиньях.

Фактическая величина удлинения напрягаемой арматуры в ф, определяется замером перемещения контрольных меток, сравнивается с заданным в чертежах величиной удлинения - ния арматуры в. Разница между в ф и в должна быть в пределах $\pm 10\%$ от в.


44. При напряжении двумя дамократами величина удлинения в ф определяется как сумма величин перемещений контрольных меток, замеренных с каждого конца напрягаемой арматуры.

Условные обозначения.


Отверстие.



Болт постоянный




Болт временный.



Сварной шов угловой
(балконы) с близким
сторонам.



Сварной шов угловой
(балконы) с дальней
сторонам.



Сварной шов угловой
(балконы) с обеих
сторон.

Сварной шов монтаж-
ный

Сварной шов непрерыв-
ный б-толщиной шва.

Сортамент, нагрузки и технико-экономические показатели ферм пролетом 30 м.

Тип фермы	Марка фермы	Основная расчетная (в скобках нормативная) нагрузка кН/м ²	Расчетная (в скобках нормативная) нагрузка от подвесного груза т	Марка бетона	Расход материала на одну ферму	Вес фермы т	Максимальная расчетная опорная реакция фермы при опирании на колонку	Тип фермы	Марка фермы	Основная расчетная (в скобках нормативная) нагрузка от подвесного груза	Расчетная (в скобках нормативная) нагрузка от подвесного груза	Марка бетона	Расход материала на одну ферму	Вес фермы т	Максимальная расчетная опорная реакция фермы при опирании на колонку		
				м3	сталь фг							м3	сталь кг				
Фермы собираемые из двух полуколов	ФАПС6-30-1	350 (290)	—	400	5,6	895	14,0	47,0 (40,0)	ФАСС6-30-1	350 (290)	—	400	5,6	1157	14,0	47,0 (40,0)	
	ФАПС6-30-2	450 (380)	—	400	5,6	1110	14,0	57,0 (49,0)		ФАСС6-30-2	450 (380)	—	400	5,6	1425	14,0	57,0 (49,0)
	ФАПС6-30-3	550 (450)	—	400	6,32	1305	15,8	68,0 (57,0)		ФАСС6-30-3	550 (450)	—	400	6,32	1719	15,8	68,0 (57,0)
	ФАПС6-30-4	350 (290)	1/груз 6,0 (5,0)	400	6,32	1162	15,8	53,0 (46,0)		ФАСС6-30-4	350 (290)	1/груз 6,0 (5,0)	400	6,32	1595	15,8	53,0 (45,0)
	ФАПС6-30-5	450 (380)	1/груз 6,0 (5,0)	400	6,32	1485	15,8	73,0 (61,0)		ФАСС6-30-5	550 (450)	1/груз 6,0 (5,0)	400	6,32	1878	15,8	73,0 (61,0)

Примечания.

1. Фермы покрыты бессфонарными и фонарными пролетом а также фермы под тарцами фонарей для каждой нагрузки приняты однотипные марки. Марки ферм даны без учета закладных деталей для крепления плит покрытия и стоеч фонарей.
2. Схемы нагрузок на фермы даны в выпуске У настоящей серии.
3. Указания о кантовании, перевозке и монтаже даны в соответствующих разделах пояснительной записки.
4. При хранении и перевозке ферм в местах опирания необходимо устанавливать деревянные подкладки расположенные в пределах пятого нижнего пояса, при этом верхний пояс должен быть развязан из плоскости фермы не более чем через 12 м.
5. Опорные реакции определенных ферм, опирающиеся на подстопильные, даны на листе б выпуска У настоящей серии.



При хранении.


Схемы опирания полуколов и ферм.



При кантовании.

Схемы строповки полуколов и ферм.



Схемы строповки полуколов и ферм.




Геометрическая схема фермы

АСС6-30-2
АСС6-30-1
АПС6-30-2
АПС6-30-1


АСС6-30-2 АПС6-30-2
АСС6-30-1 АПС6-30-1
АПС6-30-2 АПС6-30-2
АПС6-30-1 АПС6-30-1

Сборочный чертеж ферм ФАПС6-30-1, ФАПС6-30-2
ФАСС6-30-1, ФАСС6-30-2


Узел А




Узел Б



Узел С



Узел Д





Узел Е

Технико-экономические показатели на одну ферму.

Марка фермы	Вес 1 тонны детали	Марка стекла	Вес 1 кг стекла	Расход стали
ФАПС6-30-1	14.0	400	5,6	895
ФАПС6-30-2	14.0	400	5,6	1110
ФАПС6-30-1	14.0	400	5,6	1157
ФАСС6-30-2	14.0	400	5,6	1425

Выборка отали на одну ферму.

Марка фермы	ГОСТ 3900-60 Сортамент по ГОСТ 2580-57			ГОСТ 25726 ГОСТ 5058-57 Сортамент по ГОСТ 1314-55			Выборка ГОСТ 5058-57 ГОСТ 25726 Сортамент по ГОСТ 1314-55			Сталь проплавленная ст.3 ГОСТ 3900-60			Ст. 45 ГОСТ 1030-57			Весло стали кг									
	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм	Итого											
ФАПС6-30-1	51.2	42.8	94.0	45.8	114.8	67.6	76.1	—	—	30.0	260.0	26.0	—	—	—	805.2									
ФАПС6-30-2	42.4	34.8	97.2	45.8	103.2	39.4	—	128.4	138.6	—	93.6	920.0	220.0	—	—	1102.2									
ФАСС6-30-1	51.2	42.8	94.0	45.8	114.8	67.6	76.1	—	—	64.0	368.6	—	44.0	0.8	93.6	620.0	66.0	174	—	8.8	2018	28.8	—	1157.2	
ФАСС6-30-2	42.4	34.8	97.2	45.8	103.2	39.4	—	—	—	556.8	556.8	—	556.8	0.8	93.6	620.0	66.0	174	34.8	0.8	8.8	244.2	—	6.4	1125.0



Выборка деталей для предварительного напряжения полуфермы.



Марка полуфабрик.	Марка детали	кол. шт.	вес кг	№ листа	Марка полуфабрик.	Марка детали	кол. шт.	вес кг	№ листа
АПС6-30-1	АН-1	4	130.0	21	АСС6-30-1	СН-1	4	257.2	21
	АН-2	8	2.4	МН-1		2	17.4	20	
	АН-4М	8	12.0						
	Умп620		144.4	Умп620			274.6		
АПС6-30-2	ПН-2	4	160.0	21	АСС6-30-2	СН-2	4	318.6	21
	АН-2	8	2.4	МН-1		2	17.4	20	
	АН-4М	8	12.0						
	Умп6:		114.4	Умп6			381.0		

Расход материалов на одну полуферму

Марка пружины	Вес т	Марка стеклита	Объем стеклита м³	Расход стеклита кг	Марка пружины	Вес т	Марка стеклита	Объем стеклита м³	Расход стеклита кг
АЛСБ-30-1	7.0	400	2.8	406.2	АЛСБ-30-1	7.0	400	2.8	537.2
АЛСБ-30-2	7.0	400	2.8	513.7	АЛСБ-30-2	7.0	400	2.8	674.1

Примечания:

1. Натяжение пусковой или стержневой арматуры производится на бетон после достижения им прочности равной марке бетона. При этом анкерные колодки АН-4-ЧМ и распределительные листы МН-7, центрируются по относению к осям канавок.
 2. Распределительные листы МН-7, устанавливаются канавками к горизонтальному закладному элементу, фермы для обеспечения свободы воздуха и цементного раствора при извещироботах.
 3. На схемах порядка сил натяжения, пригото и стержней показаны удлинения при натяжении (д/е) на всю длину пучка или стержня.
 4. Анкерные пробки АН-2 запрессовываются с силой 21.07 для АПСБ 30-1 и 30.07 для АПСБ 30-2.
 5. После запрессовки пробок концы напрянутых пучков обрезать обтюгом на расстоянии 30-50мм от торца анкерной пробки и развести веером.
 6. После натяжения стержней гайки плотно затянуты и прихватить электросваркой к распределительному листу МН-7, а выступающие концы стержней обрезать обтюгом на расстоянии 10мм от гайки.
 7. Сборные швы выполнить электродами типа Э42.




Выборка закладных деталей на один полифермцу

Марка полуфабриката	Марка заплати	Кол. шт.	Вес кг	№ чисто	Марка полуфабриката	Марка заплати	Кол. шт.	Вес кг	№ чисто
АПСБ-30-1	М-1	1	10.4		АССБ-30-1	М-1	1	10.4	
	М-4	1	16.8	18		М-4	1	16.8	18
	М-8	4	4.8			М-8	4	4.8	
	М-9	1	37.5			М-9	1	37.5	
	Итого	68.5		19		Итого	70.3		
АПСБ-30-2	М-1	1	10.4		АССБ-30-2	М-1	1	10.4	
	М-5	1	22.2	18		М-5	1	22.2	18
	М-8	4	4.8			М-8	4	4.8	
	М-9	1	37.5			М-9	1	37.5	
	Итого	74.9		19		Итого	75.7		19

Полуфермы АПС6-30-1, АПС6-30-2 АСС6-30-1, АСС6-30-2

Примечания:

1. Конаплы в нужном количестве, предназначенные для пропуска напрягаемой арматуры, выполняются с помощью извлекаемых конапловодоброботателей.
 2. Армированные полуфермы даны на листе 5.
 3. Грибники М-II служат для инъектирования конаплов цементным раствором.
 4. Закладные детали для крепления плит покрытия и стек фонаря, а также их разбивка принимаются по проекту. Примеры разбивки закладных деталей и их конструкции для типовых случаев даны в выпуск-ке № 1 настоящей серии.





Выборка каркасов и отдельных стержней
на одну полувферму.

ПОЛУФЕРМЫ АПСБ-30-1; АПСБ-30-2
АССБ-30-1; АССБ-30-2

Примечания:

1. Данный лист см. соответственно с листом 6.
 2. Агромеханические карксыны данные на листах 12, 13, 14.
 3. Карксыны К-8 предназначены для фиксации канала обработки землянок, ширина каркаса 900-1200мм.
 4. Карксыны К-1, К-2, К-11 и К-12 при установке в опалубку изымаются в соответствии с изображением в листах опалубки в пределах упругого 2020 г. вагонов.





АСС 6-30-5
АСС 6-30-4
АСС 6-30-3
АПС 6-30-5
АПС 6-30-4
АПС 6-30-3

АСС 6-30-5 АПА ФАСС 6-30-5
АСС 6-30-4 " ФАСС 6-30-4
АСС 6-30-3 " ФАСС 6-30-3
АПС 6-30-5 " ФАПС 6-30-5
АПС 6-30-4 " ФАПС 6-30-4
АПС 6-30-3 АПА ФАПС 6-30-3

Геометрическая схема фермы

Узел А

Узел Б

Узел В


30000

3765
30
30


Сборочный чертеж ферм ФАПС 6-30-3, ФАПС 6-30-4, ФАПС 6-30-5 ФАСС 6-30-3, ФАСС 6-30-4, ФАСС 6-30-5

Выборка деталей для сборки фермы


Марка фермы	Марка детали	кол. шт.	вес кг	н. листа
ФАПС 6-30-3	НН-1	2	23,6	
ФАПС 6-30-4	НН-2	2	17,0	19
ФАПС 6-30-5	НН-5	1	25,0	
ФАСС 6-30-3	НН-6	1	32,4	20
ФАСС 6-30-4				
ФАСС 6-30-5				
				Итого 98,0




Узел А




Узел Б



Узел В



По 1-1



По 2-2

Выборка стапли на одну ферму

Технико-экономические показатели на одну ферму



Наряд фермы	вес т	Наряд берено	вес	расход стапли кг
ФАПС 6-30-3	15,8	400	6,32	1305
ФАПС 6-30-4	15,8	400	6,32	1162
ФАПС 6-30-5	15,8	400	6,32	1485
ФАСС 6-30-3	15,8	400	6,32	1719
ФАСС 6-30-4	15,8	400	6,32	1595
ФАСС 6-30-5	15,8	400	6,32	1878

Примечания

- Сборка фермы осуществляется в кондукторах в вертикальном положении.
- Пороги утюгиваются строительного газетона (ГОСТ 20/м) при сборке фермы осуществляется изменением зазора между полуфермами в нижнем стыке.
- При сборке на изгибах НН-5 и НН-6 производится тяжин обрезом, чтобы нагрев стапельных деталей стыка не превышал 100°.
- Сборные швы должны быть пропитаны эпоксидной смолой Э42.
- Все недетонированные поверхности стапельных деталей, к которым не прибираются другие элементы, очищаются стальной щеткой и покрываются антикоррозийным составом.
- Расход стали на заливочные детали для крепления плит покрытия и стоек фонаря учитывается дополнительно.
- Расход стали на фермы дан без учета отходов при изготавливании.

Марка фермы	СТ 1020 ГОСТ 380-60			25 ГОСТ 5050-57			Высокопрочная профлистовая ГОСТ 1348-65			Сталь профлистовая Ст 3 ГОСТ 380-60			Ст. 45 ГОСТ 1050-57			Всего стали кг		
	сортамент по ГОСТ 2690-57			сортамент по ГОСТ 7314-55			ГОСТ 20/50-57 ГОСТ 20/50-57			ГОСТ 20/50-57 ГОСТ 20/50-57			ГОСТ 20/50-57 ГОСТ 20/50-57					
	Ф МН	шт	кг	Ф МН	шт	кг	Ф МН	шт	кг	Ф МН	шт	кг	Ф МН	шт	кг			
ФАПС 6-30-3	16,2	38,2	18,8	103,2	20,8	104,0	10,6	102,4	139,0	—	487,4	380,0	380,0	—	—	62,4 105,4 90,8	8,8 267,4 67,2	— 1305,2
ФАПС 6-30-4	18,4	33,4	18,8	101,6	20,8	104,0	105,0	123,6	—	—	365,4	350,0	380,0	—	—	62,4 105,4 90,8	8,8 267,4 67,2	— 1161,6
ФАПС 6-30-5	10,4	44,6	18,8	103,8	12,8	28,4	68,4	201,2	337,0	—	616,4	400,0	400,0	—	—	62,4 105,4 90,8	8,8 267,4 67,2	— 1484,8
ФАСС 6-30-3	16,2	38,2	18,8	103,2	20,8	104,0	10,6	102,4	139,0	184	565,8	—	728,0	1,6	62,4 106,4 134,8	0,8 8,8 313,8	— 1718,8	
ФАСС 6-30-4	18,4	33,4	18,8	101,6	20,8	104,0	105,0	123,6	—	78,4	443,8	—	728,0	1,6	62,4 106,4 134,8	0,8 8,8 313,8	— 1595,2	
ФАСС 6-30-5	10,4	44,6	18,8	103,8	12,8	28,4	68,4	201,2	337,0	78,4	724,8	—	728,0	1,6	62,4 105,4 134,8	0,8 8,0 313,8	— 1878,4	

ТА | Фермы ФАПС 6-30-3, ФАПС 6-30-4, ФАПС 6-30-5, ПЛ-01-29
ФАСС 6-30-3, ФАСС 6-30-4, ФАСС 6-30-5, Волгострой
Сборочный чертеж и расход материалов Лист 7
1961



Выборка деталей для предварительного напряжения полуфермы

Расход материалов на одну полуферму

Норма полупроработки	Вес т	Норма бетонно го блока	Объем бетонно го блока м ³	Рисунок стали кг	Норма полуфабриката	Вес т	Норма бетонно го блока	Объем бетонно го блока м ³	Рисунок стали кг
АЛСБ-30-3	7,9	400	3,16	603,6	АЛСБ-30-3	7,9	400	3,16	810,4
АЛСБ-30-4	7,9	400	3,16	531,8	АЛСБ-30-4	7,9	400	3,16	748,6
АЛСБ-30-5	7,9	400	3,16	693,4	АЛСБ-30-5	7,9	400	3,16	890,2

Примечания

Конструкция из бетона с добавлением стальной арматуры называется железобетоном. Железобетонные конструкции обладают высокой прочностью и долговечностью.

2 Распределительные листы МН-8 устанавливаются коновкой


К торцевому заглушкиному элементу фермы для обеспечения выхода воздуха и цементного раствора при инжектировании. 3 На схемах порядок сия натяжения пучков стержней пока-

заны уплииения при натяжении (де) по всю длину пучка или стержня.

4 Анкерные проби АН-5 запрессовываются с силой 33,0 т для АЛСБ-30-3 и для АЛСБ-30-4, и 37,0 т для АЛСБ-30-5. 5 После запрессовки проби, концы натягнутых пучков обрезают обтюгеною, на расстоянии 30-50 мм от торца анкерной проб-

ки и разбрасывать ветром.
6 После натяжения струнки гайки плотно затянуты и прихватить электросваркой к распределительному диску НН-8, а выпущенные концы струнки обрезать обточкой но расстоянии 10мм от гаек.


7 Сварные швы выполнять электродами типа Э42.



Полуфермы АПС 6-30-3; АПС6-30-4; АПС6-30-5;
АСС6-30-3; АСС6-30-4; АСС6-30-5

Примечания

1. Каналы в нижнем поясе, предназначенные для пропуска напряженной атмосферы, выполнены с канапицами извлечеными. Канапицообразователей.
 2. Упрочивание полуфарн. дано на листе 10.
 3. Тройники № 1/2 служат для изгицевирования каналов цементным раствором.
 4. Заглушки детали для крепления плинт покрытия и стел. фонага. Их разбивка принимается по проекту. Примеры разбивки заглушки деталей и их конструкции для типовых случаев даны в выпуске у нас-тоящей серии.



Виборок каркасів і окремих елементів на одну полуферму.


ПОДОБНОСТЬ ПОЛУДОБ. -100	КОД УШ.	ВЕС КГ	Н ЛУСТО	ПОДОБ. ПОЛУДОБ. -100	КОД УШ.	ВЕС КГ	Н ЛУСТО	ПОДОБ. ПОЛУДОБ. -100	КОД УШ.	ВЕС КГ	Н ЛУСТО	ПОДОБ. ПОЛУДОБ. -100	КОД УШ.	ВЕС КГ	Н ЛУСТО	
	K-12	2	63.2		48	3	0.8		K-15	10			K-16	K-16	K-16	
	K-14	2	58.2		49	1	0.3		K-22	K-22			K-16	K-20	K-22	
	K-15	1	3.2		50	2	0.6		K-22	K-22			K-16	K-20	K-22	
	K-16	1	15.3		51	2	1.7		40-48	35-763	1583		K-22	K-22	K-22	
4106-30-3	K-17	1	28.5	4106-30-4	57	11	9.4		40-47	5-303			K-22	U	U	
4006-30-3	K-18	1	11.4	4006-30-4	58	10	2.8		K-2	2	31.4		K-24	K-24	K-24	
	K-19	1	42.0		59	2	0.6		K-23	2	34.6		K-25	1	34.2	
	K-20	2	1.2		60	36	0.7						K-25	1	7.1	
	K-21	10	6.5		61	2	3.1						K-25	1	15.5	
	K-22	1	2.0		62	9	3.2						K-27	1	16.0	
	K-23	2	5.0		63	30	2.2						65	2	5.6	
	K-24	2	5.0													
	K-25	2	5.0													
	46	2	4.8													
					УМ020	280.7			УМ020	224.3			УМ020	302.5		


Примечания:

- Данный лист с соблюдением с листом 11.
Архитектурные корректировки на листок 12-15.
Каркасы К-21 пред назначены для практики
конструирования изогнутых шар 900-1200 пп.
Каркасы К-2, К-12, К-14, К-23, К-24 при установке
блоков из изогнутых в соответствии с чертежом
должны опираться в пределах упругого вагонетки.

TA
201


ЧУФЕРГЫ АЛСБ-30-3, АЛСБ-30-4, АЛСБ-30-5, АССБ-30-3, АССБ-30-4, АССБ-30-5, ПК-07-28
Армостурнбұй чертежи. 10






Примечания.

1. Арматурные каркасы должны изготавливаться при помощи точечной сварки в соответствии с Техническими условиями 17-57/МПС/МСЕ/ указанными по технологии электросварки орматуры ВСН 38-57/МПС/МСЕ.
 2. Стальные каркасы 257-2С условно обозначены буквенно-цифровым индексом или, например ф12.11, размеры сборных каркасов даны по оси стержней.
 3. Изготовление и прибарку фиксаторов под 2,5 и 8 делить с допуском $\pm 2\text{мм}$.
 4. Спецификация орматуры должна на листе 16.




Примечания.



1. Общие примечания даны на листе 12.
 2. Спецификация арматуры дана на листе 16.
 3. Изготовление и приварку фиксаторов
поз. 2, 8, 16 и 19 делать с допуском $\pm 2\text{мм}$




K-14; K-23



K-16




K-17



K-18

Примечания:

1. Ниже приведены данные на листе 12
 2. Спецификация фиксатора дана на листах 16, 17.
 3. Изготовление и приварку фиксаторов
паз 2.4. 8 делают с допуском $\pm 2\text{мм}$.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Общие примечания даны на листе 12.
2. Спецификация арматуры дана на листах 17М 18.
3. Изготовление и приборку фиксаторов №3, 2, 3, 8, 35 и 37 делается с допуском ± 2 мм.

Спецификация бүйіркі арматуралық салынуда

№ п/п	ЭСКУЗ	Ф ММ	Длино ММ.	Кол. шт.	Общ. штук М	ВЫБОРКА ДАМОТУРБИ		
						Ф ММ	Общ. штук М	ВЕС КГ.
K-1	1 <u>9150</u>	12ПЛ	9150	2	18,3	5	7.9	1.2
	2 <u>246</u>	5	246	6	1.5	12ПЛ	18,3	16,3
	3 <u>220</u>	5	220	29	6,4	УМОЗО:	17,5	
K-2	2 СМ. выше	5	246	4	1.0	5	5.2	0.8
	3 — " —	5	220	19	4.2	14ПЛ	12,3	14,9
	4 <u>6130</u>	14ПЛ	6130	2	12,3	УМОЗО:	20	15,7
K-3	2 СМ. выше	5	246	4	1.0	5	7.6	1.2
	7 <u>2400</u>	8ПЛ	2400	4	9.6	8ПЛ	9.6	3.8
	8 <u>116</u>	5	116	4	0.5	УМОЗО:	5.0	
	9 <u>90</u>	5	90	32	2.9			
	10 <u>160</u>	5	160	20	3.2			
K-4	2 СМ. выше	5	246	6	1.5	5	11.7	1.8
	8 — " —	5	116	6	0.7	8ПЛ	14.4	5.7
	9 — " —	5	90	46	4.1	УМОЗО:	7.5	
	10 — " —	5	160	34	5.4			
	11 <u>3600</u>	8ПЛ	3600	4	14.4			
K-5	2 СМ. выше	5	246	8	2.0	5	13.0	2.0
	8 — " —	5	116	8	0.9	10ПЛ	20.8	12.8
	9 — " —	5	90	48	4.3	УМОЗО:	14.8	
	10 — " —	5	160	36	5.8			
	12 <u>5200</u>	10ПЛ	5200	4	20.8			
K-6	2 СМ. выше	5	246	6	1.5	5	11.8	1.8
	8 — " —	5	116	6	0.7	8ПЛ	14.8	5.9
	9 — " —	5	90	42	3.8	УМОЗО:	7.7	
	10 — " —	5	160	36	5.8			
	13 <u>3700</u>	8ПЛ	3700	4	14.8			

ПАРКОВКА	№ 103.	ЭСКУЗ	Ф ММ	ДЛИНА ММ	КОЛ. ШТ.	ОБЩ. ДЛИНА М	Выборочный предметный контроль		
							Ф ММ	ДЛИНА ММ	ВСЕ
K-7	2	СМ. ВЫШЕ	5	246	18	4.4	5	39.4	6.1
	3	— " —	5	220	138	30.4	10	11.57.8	35.6
	14	<u>14450</u>	KOM	14450	4	57.8	UMOZO	41.7	
	16	<u>256</u>	5	256	18	4.6			
K-8	17	<u>350</u>	6	350	4	1.4	6	2.6	0.6
	45	<u>230</u>	6	230	5	1.2			
K-9	18	200-250 240	6	560	2	1.1	6	2.2	0.5
	19	<u>256</u>	6	256	2	0.5			
	20	<u>150</u>	6	150	4	0.6			
K-10	21	<u>270</u> 10-340	8	720	4	2.9	6	1.8	0.4
	45	СМ. ВЫШЕ	6	230	8	1.8	8	2.9	1.1
							UMOZO: 1.5		
K-11	5	<u>246</u>	6	246	6	1.5	6	7.9	1.8
	6	<u>220</u>	6	220	29	6.4	10	11.5.6	3.5
	22	<u>9150</u>	16	9150	2	18.3	16	18.3	29.0
	23	<u>5600</u>	10	5600	1	5.6	UMOZO	34.3	
K-12	5	СМ. ВЫШЕ	6	246	4	1.0	6	5.2	1.2
	6	— " —	6	220	19	4.2	20	12.3	30.4
	24	<u>5130</u>	20	5130	2	12.3	UMOZO	21.6	
K-13	2	СМ. ВЫШЕ	5	246	8	2.0	5	10.4	1.6
	8	— " —	5	116	8	0.9	12	20.8	18.5
	9	— " —	5	90	38	3.4	UMOZO	20.1	
	10	— " —	5	160	26	4.2			
	25	<u>5200</u>	12	5200	4	20.8			

№ п/з	ЭСКУЗ	Ф ММ.	ДЛИНА ММ	КОЛ. ШТ.	ОБЩАЯ ДЛИНА М.	ВЕДОБОРД СЛАМБАТУРЫ		
						Ф ММ	ОБЩАЯ ДЛИНА ММ	ВЕС КГ
K-14	2 См. выше	5	246	6	1.5	5	1.9	1.2
	3 — " —	5	220	29	6.4	14ММ	23.5	28.4
	26 <u>9050</u>	14ММ	9050	2	18.1	УМО20:	29.6	
	27 <u>5400</u>	14ММ	5400	1	5.4			
K-15	2 См. выше	5	246	4	1.0	5	7.6	1.2
	8 — " —	5	116	4	0.5	8ММ	10.0	4.0
	9 — " —	5	90	32	2.9	УМО20:	5.2	
	10 — " —	5	160	20	3.2			
	28 <u>2500</u>	8ММ	2500	4	10.0			
K-16	2 См. выше	5	246	6	1.5	5	7.0	1.1
	8 — " —	5	116	6	0.7	12ММ	16.0	14.2
	9 — " —	5	90	24	2.2	УМО20:	15.3	
	10 — " —	5	160	16	2.6			
	29 <u>270 235 3350</u> <u>50</u>	12ММ	3855	4	15.4			
	30 <u>90</u>	12ММ	90	3	0.3			
	64 <u>160</u>	12ММ	160	2	0.3			

ПРИМЕЧАНИЯ

Общие применения схем на листе 12.


Спецификация и выборка сротитуры на один каркос и отдельные стержни

№ поз.	Эскиз	Ф мм.	Длино мм.	Кол. шт.	Общ. шт.	Выборка сротитуры				
						Ф мм.	Общ. вес кг.	Ф мм.	Общ. вес кг.	
K-17	246	5	246	8	2.0	5	10.3	1.6		
	116	5	116	8	0.9	12ПЛ	0.6	0.5		
	90	5	90	36	3.2	14ПЛ	21.8	26.4		
	160	5	160	26	4.2	Умозо:	28.5			
	90	12ПЛ	90	3	0.3					
	270 185 5000	14ПЛ	5455	4	21.8					
	160	12ПЛ	160	2	0.3					
K-18	246	5	246	6	1.5	5	8.3	1.3		
	116	5	116	6	0.7	10ПЛ	15.6	9.6		
	90	5	90	26	2.3	12ПЛ	0.6	0.5		
	160	5	160	24	3.8	Умозо:	11.4			
	90	12ПЛ	90	3	0.3					
	270 185 3450	10ПЛ	3905	4	15.6					
	160	12ПЛ	160	2	0.3					
K-19	246	5	246	18	4.4	5	42.9	6.5		
	220	5	220	70	15.4	10ПЛ	57.4	35.4		
	14350	10ПЛ	14350	4	57.4	Умозо:	42.0			
	290	5	290	60	17.4					
	316	5	316	18	5.7					
	400	6	400	4	1.6	6	2.8	0.6		
	230	6	230	5	1.2					
K-20	560	6	560	2	1.1	6	2.4	0.5		
	150	6	150	2	0.3					
	316	6	316	2	0.6					
	200	6	200	2	0.4					
	320 119 245	10ПЛ	670	4	2.7	6	1.6	0.3		
	160	230	7	1.6	10ПЛ	2.7	1.7			
	См. выше	6				Умозо:	2.0			
K-22	450	6	450	8ПЛ	450	9	4.1	8ПЛ	4.1	1.6
	760	6	760	10ПЛ	760	2	1.5	10ПЛ	1.5	0.9
	680	6	680	10ПЛ	680	2	1.4	10ПЛ	1.4	0.9
	320 119 245	10ПЛ				Умозо:	2.5			
	См. выше	6								
	160	230	7	1.6	10ПЛ					
	Умозо:	2.0								


№ поз.	Эскиз	Ф мм.	Длино мм.	Кол. шт.	Общ. шт.	Выборка сротитуры			
						Ф мм.	Общ. вес кг.	Ф мм.	Общ. вес кг.
2	См. выше	5	246	6	1.5	5	7.9	1.2	
3	—	5	220	29	6.4	12ПЛ	18.1	16.1	
67	9050	12ПЛ	9050	2	18.1	Умозо:	17.3		
5	246	6	246	6	1.5	6	7.2	1.6	
6	220	6	220	26	5.7	14ПЛ	0.7	0.8	
40	9050	20ПЛ	9050	2	18.1	20ПЛ	18.1	44.7	
41	220	14ПЛ	220	3	0.7	Умозо:	47.1		
2	См. выше	5	246	4	1.0	5	6.0	0.9	
8	—	5	116	4	0.5	10ПЛ	10.0	6.2	
9	—	5	90	26	2.3	Умозо:	7.1		
10	—	5	160	14	2.2				
42	2500	10ПЛ	2500	4	10.0				
2	См. выше	5	246	6	1.5	5	6.9	1.1	
8	—	5	116	6	0.7	12ПЛ	16.2	14.4	
9	—	5	90	20	1.8	Умозо:	15.5		
10	—	5	160	18	2.9				
30	—	12ПЛ	90	3	0.3				
43	270 185 3450	12ПЛ	3905	4	15.6				
64	См. выше	12ПЛ	160	2	0.3				
2	См. выше	5	246	18	4.4	5	42.9	6.6	
3	—	5	220	70	15.4	14ПЛ	57.4	69.4	
34	—	5	290	60	17.4	Умозо:	76.0		
43	—	5	316	18	5.7				
44	14350	14ПЛ	14350	4	57.4				
15	450	8ПЛ	450	9	4.1	8ПЛ	4.1	1.6	
54	760	10ПЛ	760	2	1.5	10ПЛ	1.5	0.9	
15	См. выше	8ПЛ	450	2	4.1	8ПЛ	4.1	1.6	
55	680	10ПЛ	680	2	1.4	10ПЛ	1.4	0.9	

№ поз.	Эскиз	Ф мм.	Длино мм.	Кол. шт.	Общ. шт.	Выборка сротитуры			
						Ф мм.	Общ. вес кг.	Ф мм.	Общ. вес кг.
46	881	14ПЛ	1950	1	1.95	14ПЛ	1.95	2.4	
47	880 1070	6	2140	1	2.14	6	2.14	0.48	
48	880 580	6	1160	1	1.16	6	1.16	0.26	
49	880 670	6	1340	1	1.34	6	1.34	0.30	
50	880 750	6	1500	1	1.50	6	1.50	0.33	
51	800 600 450	10ПЛ	1400	1	1.40	10ПЛ	1.40	0.86	
52	330 450 600 550 385	10ПЛ	1550	1	1.35	10ПЛ	1.35	0.95	
53	280	5	430	1	0.43	5	0.43	0.07	
56	880 1600	16ПЛ	1950	1	1.95	16ПЛ	1.95	3.1	
57	880 1070	8	2150	1	2.15	8	2.15	0.85	
58	880 630	6	1260	1	1.26	6	1.26	0.28	
59	880 700	6	1400	1	1.40	6	1.40	0.31	
60	330	5	480	1	0.48	5	0.48	0.07	
61	880 630 550 385	12ПЛ	1730	1	1.73	12ПЛ	1.73	1.55	
62	880 800	6	1600	1	1.60	6	1.6	0.36	
63	200	5	380	1	0.38	5	0.38	0.06	
65	880 1600	20ПЛ	1950	1	1.95	20ПЛ	1.95	4.8	
66	880 480	6	970	1	0.97	6	0.97	0.22	


Примечание
Общие примечания даны на листе 12




M-1




M-2; M-3




Документ 5




M-4, M-5



70 2-2



M-6; M-7



no 3-3

M-8

Спецификация стали на одну штуку каждой мар стр.
23

Смілив мірку ст.3


Стандарт марки СМ.3							
Марка	№ п/з	Продолж.	Длини мм.	Кол. шт.	Всес кг. шт.	Всес марка	Примечан.
М-1	1	-240x10	250	1	4.7	4.7	
	2	-250x10	260	1	5.1	5.1	10,4
	3	•Ф12 ПЛ	350	2	0.3	0.6	25Г2С ГОСТ 5058-57
М-2	2	-250x10	260	1	5.1	5.1	
	3	•Ф12 ПЛ	350	2	0.3	0.6	11,6
	4	-250x10	300	1	5.9	5.9	25Г2С
М-3	2	-250x10	260	1	5.1	5.1	
	3	•Ф12 ПЛ	350	2	0.3	0.6	11,6
	5	-250x10	300	1	5.9	5.9	25Г2С
М-4	6	-120x10	320	2	3.0	6.0	
	7	-70x10	230	1	1.3	1.3	
	8	-40x14	100	6	0.45	2.7	16,8
	9	-120x10	230	1	2.2	2.2	
	10	•Ф10 ПЛ	760	2	0.5	1.0	25Г2С
	11	•Ф14 ПЛ	500	6	0.6	3.6	
М-5	6	-120x10	320	2	3.0	6.0	
	7	-70x10	230	1	1.3	1.3	
	8	-40x14	100	6	0.45	2.7	22,2
	9	-120x10	230	1	2.2	2.2	
	10	•Ф10 ПЛ	760	2	0.5	1.0	25Г2С
	12	•Ф20 ПЛ	600	6	1.5	9.0	
М-6	10.3.7.8.9 u 12 no M-5				-	15.2	
	13	-120x10	370	2	3.5	7.0	23.6
	14	•Ф12 ПЛ	830	2	0.7	1.4	25Г2С
М-7	10.3.7.8.9 u 11 no M-4				-	9.8	
	13	-120x10	370	2	3.5	7.0	18.2
	14	•Ф12 ПЛ	830	2	0.7	1.4	25Г2С
М-8	15	Трубка М60x3	250	1	1.1	1.1	ГОСТ 1753-53
	16	•Ф6	120	2	0.03	0.1	1.2

Примечания

- Сварные швы заполняются электродами типа Э-42 для стали марки СТ.3 и Э50А для ста-ли марки 25Г2С
 - Сварные швы низкоговорячие особо, применять маточиной низ = 6 мм
 - В деталях М-1, М-2 и М-3 приварку стержней поз. 3 рекомендуется производить при помощи контактной сваркой, в случае отсутствия аппарата контактной сваркой разрешается приваривать дуговой сваркой шов матчи-ной низ 6 мм. по периметру стержня.
 - Отверстия ф52 в поз. 1 и ф62 в поз. 4.5 про-деляются на меньший диаметр с послед-ующей раструбловой
 - сталь марки 25Г2С условно обозначено буквенным индексом ПЛ, например ф12ПЛ.

TA
1961

ПК-01-28
Закладные детали с М-1 по М-8
Волг. VIII
1961 Лист 18



Сталь марки СТ.3					
Марка	№ поз.	Продолж.	Диаметр мм	Вес кг шт.	Примечан.
М-9	1	-250x14	256	1	7.0 7.0
	2	-250x12	350	2	8.2 16.4
	3	-150x14	236	1	3.9 3.9
	4	-150x14	232	2	3.8 7.6
	5	•Φ14 пл	250	3	0.2 0.6
	6	•Φ10 пл	300	4	0.2 0.8
	7	-40x12	70	4	0.3 1.2
					25 Г20
М-10	8	-250x20	316	1	12.4 12.4
	9	-250x14	400	2	11.0 22.0
	10	-150x20	292	1	6.9 6.9
	11	-150x20	288	2	6.8 13.6
	12	•Φ14 пл	310	3	0.4 1.2
	13	•Φ14 пл	400	4	0.5 2.0
	14	-40x10	100	4	0.3 1.2
					25 Г20
М-11	15	Трубодиаметр 80	80	1	0.1 0.1
	16	-70x1.5	167	1	0.1 0.1
М-12	15	Трубодиаметр 80	80	1	0.1 0.1
	17	-70x1.5	198	1	0.2 0.2
МН-1	18	-240x14	380	1	10.0 10.0
	19	-80x14	100	2	0.9 1.8
МН-2	20	-220x10	340	1	5.9 5.9
	21	-130x10	220	1	2.2 2.2
МН-2	22	-70x10	130	1	0.4 0.4
					ГОСТ 1753-53





Примечания.

- Сварные швы выполнены электроподогревом типа Э-42 для стали марки СТ.3 и Э-50 А для стали марки 25 Г20
- Сварные швы неоговоренные особо, принимать толщиной $h = 6$ мм.
- В залежанных деталях М-9 и М-10 внутреннее пространство, образованное позициями 1, 2, 4 и 8, 9, 11 рекомендуется тщательно заполнить бетоном 400 до установки деталей в опалубку оставив отверстия для пропуска на праляемой арматуры.
- Сталь марки 25 Г20 условно обозначена буквенно-цифровым индексом Г20, например $\Phi 12$ Г20.
- Отверстия $\Phi 52$ в поз. 1 и $\Phi 62$ в поз. 8 предельно допускаемый диаметр с последующей расверлкой


Сталь марки Ст.3						
Марка	Н. поз.	Профиль	Длина м.	Кол. шт.	Вес кг	Примечания
МН-3	1	-210x16	880	1	17,4	17,4
МН-4	2	-300x12	880	1	24,8	24,8
МН-5	3	-210x20	980	1	25,0	25,0
МН-6	4	-300x14	980	1	32,4	32,4
МН-7	5	-220x20	250	1	8,7	8,7
МН-8	6	-250x20	280	1	11,0	11,0
АН-2	7	-φ 40	45	1	0,3	0,3 См. 45 ГОСТ 1050-57
АН-4М	8	-φ 50	40	1	1,5	1,5 См. 45 ГОСТ 1050-57
АН-5	9	-φ 58	65	1	1,0	1,0 См. 45 ГОСТ 1050-57
АН-6	10	-φ 110	60	1	3,2	3,2 См. 45 ГОСТ 1050-57

Примечания


1. Анкерные пробки АН-2 и АН-5 закаливать до твердости $HRC=52-55$ (по Роквеллу)
2. Отверстия $\phi 35,5$ в поз. 5 и $\phi 38,5$ в поз. 6 продавливается на наименьший диаметр с последующей расточкивкой.




Вариант №1




Вариант №2
Профиль нарезки.




ПД 1-1
для ПН-1




по 1-1
для ПН-2



DO 1-1
Ans DH-3




NO 1-1
2118 DH-4




NO 1-1
108 DH-5

20Φ 5TB 1 ДЛЯ ПН-5
 18Φ 5TB 1 -" ПН-4
 19Φ 5TB 1 -" ПН-3
 16Φ 5TB 1 -" ПН-2
 13Φ 5TB 1 ДЛЯ ПН-1



ПН-1; ПН-2; ПН-3; ПН-4; ПН-5




Детали пучка.


Спецификация стали на одну штукую единицу измерения								Стр. 26
Марки стали изображены в примечании								
Марка	Н ом. но3.	Профиль	Длина мм	Кол. шт.	Вес кг брут всего нетто	Примечания		
ЛН-1	1	•Ф5ТВ	16400	13	2,5 32,5	ГОСТ 7348-55		
	2	•Ф1	—	—	—	Ст.3 общез личной		
	3	•Ф1,8	400	15	—	Ст.3		
ЛН-2	1	•Ф5ТВ	16400	16	2,5 40,0	ГОСТ 7348-55		
	2	•Ф1	—	—	—	Ст.3		
	3	•Ф1,8	400	15	—	—		
ЛН-3	1	•Ф5ТВ	16400	19	2,5 47,5	ГОСТ 7348-55		
	2	•Ф1	—	—	—	Ст.3		
	4	•Ф1,8	500	15	—	—		
ЛН-4	1	•Ф5ТВ	16400	18	2,5 45,0	ГОСТ 7348-55		
	2	•Ф1	—	—	—	Ст.3		
	4	•Ф1,8	500	15	—	—		
ЛН-5	1	•5ТВ	16400	20	25 50,0	ГОСТ 7348-55		
	2	•Ф1	—	—	—	Ст.3		
	4	•Ф1,8	600	15	—	—		
СН-1.	5	•Ф25ПВ	14400	1	55,5 55,5	30ГОСТ 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		
	6	•Ф33КЛ	500	2	4,0 8,0	64,3 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		
СН-2	7	Балка 24/33КЛ	—	2	0,4 0,8	Ст 45 ГОСТ 1050-57		
	8	Балка 24/33КЛ	—	2	0,4 0,8	Ст 45 ГОСТ 1050-57		
СН-3.	9	•Ф28ПВ	14400	1	69,6 69,6	30ГОСТ 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		
	10	•Ф33КЛ	500	2	4,0 8,0	64,3 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		
	11	•Ф35ПВ	14400	1	91,0 91,0	30ГОСТ 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		
СН-3.	12	Балка 24/36КЛ	—	2	0,5 1,0	64,3 35-75 вкл. 30000 35-75 вкл. 30000		

ПРИМЕЧАНИЯ


1. В местах, где пушки перевозываются проблоках (поз. 2.) необходимо установить спиралы (поз. 34).
 2. Порядок производства работ по изготовлению стержней из тярок см.
 - а) Ярматуру предварительно для изоготовления анкерных коротышек (поз. 9 и 12) предварительно упрочнить выпяжкой до 5500 кгс/м² при увеличении не более 3,5%.
 - б) Анкерные коротышки (поз. 6, 9 и 12) нарезать, обработать и нарезать резьбу согласно размерам, указанным на чертеже.
 - в) Поз. 6, 9 и 12 приварить контактнойстыковой электросваркой к стержням (поз. 5, 8 и 11). При изготовлении стержней (поз. 5, 8, 11) в случае отсутствия указанных на чертеже или допускается изоготовление их из стержней имеющихся или свариваемых контактнойстыковой электросваркой. Контактнуюстыковую электросварку производить согласно техническим условиям ГУ 7356/15/ст. Все упаковки в местах стыков после их обточки должны обточить до диаметра превышающего расчетный диаметр основного стержня на 3мм.
 - г) Стержни с приобретенными анкерными коротышками испытать по установке в канаты низких поясов ферм, контрольными усилиями равными 31,9т.




CH-1



CH-3




CH-2



МН-7	для АССБ-30-1
МН-9	для АССБ-30-2
МН-8	для АССБ-30-3
	" АССБ-30-4 " АССБ-30-5

Выборка деталей для предварительного напряжения полуфермы

Марка полуфермы	Марка дет.	кол. шт.	н. листа
АССБ-30-1	СН-4	4	23
	МН-7	2	20
АССБ-30-2	СН-5	4	23
	МН-9	2	23
АССБ-30-3	СН-5	4	23
АССБ-30-4	МН-8	2	20
АССБ-30-5			



для АССБ-30-1

для АССБ-30-2


для АССБ-30-3, АССБ-30-4; АССБ-30-5

Порядок и силы напряжения

стержней

МН-9 для АССБ-30-2

МН-7 для АССБ-30-1




Расход напрягаемой стали на нижний пояс полуфермы.

Марка полуфермы	35ГС ГОСТ 5781-61				Ст. 45 ГОСТ 0550-57			Всего
	ф. нн	Итого	гайки	стали	кг	кг	кг	
АССБ-30-1	270,0	—	31,2	—	301,2	4,0	4,0	305,2
АССБ-30-2	—	352,0	—	38,4	390,4	4,0	4,0	394,4
АССБ-30-3	—	352,0	—	38,4	390,4	4,0	4,0	394,4
АССБ-30-4	—	352,0	—	38,4	390,4	4,0	4,0	394,4
АССБ-30-5	—	352,0	—	38,4	390,4	4,0	4,0	394,4


1. Данный лист см. совместно с листом 23
 2. На данном листе приведено значение 8 нижних поясах ферм напрягаемой арматуры из стали марки 35ГС на напрягаемую арматуру из стали марки 35ГС, упрочненную вытяжкой до напряжения 5500 кг/кв см при удлинении не более 3,5%
 3. Напряжение стержневой арматуры производится на бетон после достижения им прочности рабочих марок деталей. При этом распределительные листы МН-7, МН-8 и МН-9 тщательно центрируются по отношению к оси канавок.
 4. Распределительные листы МН-7, МН-8 и МН-9 устанавливаются конфигурации к горизонтальному закладному элементу фермы для обеспечения выхода втулки и члененного расстояния при инвентризации.
 5. На схемах порядок сил напряжения стержней показаны утолщения при напряжении (Aε) на всю длину стержня.
 6. После напряжения стержней гайки плотно затянуты и прихватываются электросваркой к распределительным листам, а выступающие концы стержней обрезаются отогнутом по расстоянию 100мм от гайки.
 7. Сварные швы выполняются электродами типа Э50.
 8. Все неодетонированные поверхности стальных деталей, к которым не привариваются другие элементы, очищаются стальной щеткой и покрываются антикоррозийным составом.
 9. Расход напрягаемой стали на нижний пояс полуфермы дан без учета отходов.
 10. Сталь марки 35ГС, упрочненная вытяжкой, условно обозначена буквенным индексом кп, например ф 28 кп.

Спецификация стали на один штуку каждой марки.



Марки стали оговорены в примечании							
Марка	№ поз.	Профиль	Длина мм	Кол. шт. 1дет.	Вес кг. всех	Марки	Примечания
СН-4	1	•φ 28 КЛ	14400	1	67.5	67.5	35ГС упрочненная 35ГС упрочненная •φ 36 КЛ 380х200
	2	•φ 33 КЛ	500	2	3.9	7.8	
	3	Гайка 2М33х1,5	—	2	0.5	1.0	
СН-5	4	•φ 32 КЛ	14400	1	88.0	88.0	35ГС упрочненная 35ГС упрочненная •φ 36 КЛ 380х200
	5	•φ 36 КЛ	500	2	4.8	9.6	
	6	Гайка 2М36х2	—	2	0.5	1.0	
МН-9	7	-220x20	250	1	8.6	8.6	8.6



CH-4



CH-5



MН-9

Примечания:

1. Порядок производства работ по изготовлению стержней марок СН:
 - а) Арматура для изготовления марок "СН" предварительно упрочняется вытяжкой до напряжения 5500 кг/см², но при упичинении не более 3,5%. При отсутствии фланца необходима фланцы для стержней поз. 1 и 4 допускается применять фланцы со стыками, выполненные при помощи контактной сварки электроплазмой.
 - б) Обработанные анкерные коротышки поз. 2 и 5 привариваются контактной сваркой электроплазмой к стержням поз. 1 и 4. Полученные стержни контролируются вытяжкой усилиями 34,0 кг для СН-4 и 44,0 кг для СН-5. Стержни при этом необходимо захватывать за гайки, навинченные на резьбу анкерных коротышек;
 - в) Контактную стыковую электроплазмовую сварку производить согласно технических условий ТУ-73-56/МСПМХУ. Утолщения в местах стыков арматуры обрабатывать до диаметров, превышающих расчетный диаметр основного стержня на 2-3 мм.
2. Анкерные коротышки поз. 2 и 5 допускается приваривать контактной электроплазмой к неупрочненным стержням поз. 1 и 4. При этом длины заготовок неупрочненных стержней должны быть откорректированы таким образом, чтобы после упрочнения вытяжкой до напряжения 5500 кг/см² (при упичинении не более 3,5%), стержни с приваренными коротышками имели фланцы по проекту.
3. Длины стержней поз. 1 и 4 в спецификации даны с учетом припусков на усадку и отливление при приварке анкерных коротышек.
4. Отклонение длины стержней марок СН от проектных не должно превышать ± 40мм.
5. Размеры гаек поз. 3 принимать по гайкам поз. 6, а резьба нарезается размером ГМ 33х1,5
6. Отверстия φ 38,5 в поз. 7, профилируются на меньший диаметр с последующей расточкивкой.