



**СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ**

**СТАНДАРТ СЭВ  
СТ СЭВ 1118—78**

# **КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ**

**МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1978 г. № 3090 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1118—78 «Контакты электромагнитные низковольтные. Монтажные размеры» введен в действие в качестве государственного стандарта СССР**

**в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству**

**с 01.01. 1980 г.**

**в народном хозяйстве СССР**

**с 01.01. 1980 г.**

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 1118—78
	КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ	
	Монтажные размеры	Группа E71

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электромагнитные контакторы общего назначения на номинальное напряжение до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока, и устанавливает требования к размерам электромагнитных контакторов, являющихся наиболее определяющими при монтаже в комплектных устройствах.

Обозначение размеров электромагнитных контакторов и их ориентация в трехмерной системе координат устанавливаются по СТ СЭВ 1121—78.

1. Размер  $b_1$  должен выбираться из следующего ряда: 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 45; 50; 55; 60; 62,5; 75; 80; 87,5; 100; 112,5; 125; 137,5; 150; 162,5; 175; 187,5; 200; 212,5; 225; 237,5; 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 700; 725; 750; 775; 800; 825; 850; 875; 900; 925; 950; 975; 1000 мм.

Примечание. Размеры, набранные полужирным шрифтом, являются предпочтительными.

2. Размер  $a_1$  рекомендуется выбирать из ряда, приведенного в п. 1.

К о н е ц

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — представитель СССР в Совете Международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро».

2. Тема 33.400.02—76.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 43-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ВНР	Июль 1981 г.	Июль 1981 г.
ГДР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР	—	—
СРР	Январь 1980 г.	
СССР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
ЧССР	Январь 1981 г.	Январь 1980 г.

5. Срок первой проверки — 1983 г., периодичность проверки — 5 лет.

6. Используемые документы: Документ МЭК 17В (Секретариат) 133, июнь 1974 г.