
**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ДЛЯ СЛЕСАРЯ,
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
МАШИН ВНУТРИПОРТОВОГО
ТРАНСПОРТА**

**РД 31.82.13—83
Вводится впервые**

**Срок введения в действие установлен
с 01.06.84**

Настоящая инструкция распространяется на работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом машин внутрипортового транспорта морских портов.

Инструкция устанавливает основные требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте машин внутрипортового транспорта.

На основе настоящего РД порты разрабатывают стандарты предприятия и инструкции по безопасности труда для слесаря, выполняющего техническое обслуживание и ремонт машин внутрипортового транспорта, применительно к конкретным условиям и с привязкой к соответствующим стандартам ССБТ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К работе в качестве слесаря, выполняющего техническое обслуживание и ремонт машин внутрипортового транспорта: автопогрузчиков, электропогрузчиков, порталных контейнеровозов, контейнерных боковых и фронтальных автопогрузчиков, контейнерных тягачей и тележек, допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе и сдавшие экзамены в квалификационной комиссии порта.

1.2. Допуск слесаря к работе оформляется приказом по району (порту), после чего выдаются на руки удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машин внутрипортового транспорта и настоящая инструкция под расписку.

1.3. В своей работе слесарь должен знать и соблюдать:
производственную инструкцию и инструкцию по безопасности труда для слесаря, выполняющего техническое обслуживание и ремонт машин внутрипортового транспорта;

заводские (фирменные) инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации машин внутрипортового транспорта;

Устав о дисциплине работников морского транспорта;
правила внутреннего трудового распорядка порта;
правила пешеходного движения на территории порта, знаки
безопасности и предупреждающие надписи.

1.4. Слесарь обязан:

при необходимости выполнения работ, связанных с перемеще-
нием грузов (деталей, оборудования и т. п.) грузоподъемными
кранами, иметь квалификацию стропальщика и сигнальщика;

при необходимости выполнения работ с тялями, подвесными
кранами, на прессе, механической ножовке, сверлильном и заточ-
ном станках, с паяльной лампой иметь допуск к работе на этом
оборудовании;

знать и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

иметь квалификационную группу по технике безопасности
(электробезопасности) не ниже II;

знать и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим
от электрического тока, при ранении, ожогах, обморожении, об-
мороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях.

1.5. Повторная проверка знаний слесаря проводится квалифи-
кационной комиссией порта (ППК) периодически — не реже
одного раза в 12 мес;

повторный инструктаж по технике безопасности — не реже од-
ного раза в квартал;

внеочередная проверка знаний слесаря — в случае нарушения
правил безопасности труда и технической эксплуатации перегру-
зочных машин, по требованию администрации порта (ППК).

1.6. Результаты повторной проверки знаний оформляются про-
токолом, номер и дата которого проставляются в удостоверении
и подтверждаются подписью председателя квалификационной ко-
миссии порта и печатью.

2 ОБЯЗАННОСТИ СЛЕСАРЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок рабочую спецодежду. Застегнуть об-
шлага рукавов, аккуратно заправить одежду, чтобы не было раз-
вевающихся концов, волосы убрать под плотно облегающий голов-
ной убор.

Спецодежда и обувь должны быть исправными, соответство-
вать времени года, не стеснять движений в работе.

2.2. Получить конкретное задание и инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте от группового (сменного) механи-
ка с подробным разъяснением характера выполняемых работ.

2.3. Проверить наличие и исправность имеющихся инструмен-
та, приспособлений, необходимого электрифицированного и пнев-
матического инструмента с соответствующими индивидуальными
средствами защиты (очки, диэлектрические перчатки, коврики
и т. п.).

2.4. Проверить рабочее место, которое должно быть чистым, не-
скользким, хорошо освещено; посторонние предметы должны быть

убраны. Располагать рабочий инструмент и детали устойчиво на безопасном месте, в определенной последовательности.

2.5. Перед пользованием переносной электролампой проверить наличие на ней защитной сетки, исправность кабеля. Напряжение переносной лампы допускается не выше 42 В.

2.6. Проверить наличие и исправность ограждений, настилов, грузоподъемных средств и приспособлений (тали, домкраты, скобы, стропы и т. п.) и средств индивидуальной защиты (рукавицы, защитные очки и т. д.).

2.7. Перед работой на сверлильном станке, механической ножовке, заточном станке убедиться в их полной исправности и в том, что пуск их не угрожает никому опасностью.

2.8. О всех замеченных нарушениях требований безопасности труда, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, сообщить групповому (сменному) механику, руководящему данной работой.

3. ОБЯЗАННОСТИ СЛЕСАРЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Применять только исправные инструмент и приспособления. Переносить и поднимать инструмент к рабочему месту только в специальных сумках или ящиках.

3.2. При получении новой (незнакомой) работы получить от группового (сменного) механика дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать других.

3.3. При рубке металла пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами или сеткой. Для защиты окружающих ставить предохранительные щитки.

3.4. При запрессовке или выпрессовке деталей с помощью кувалды и выколотки последнюю держать клеммами или спецзахватами. При этом стоять сбоку от работающего кувалдой.

3.5. При установке в тиски деталей массой более 30 кг пользоваться грузоподъемными средствами.

3.6. При пользовании ручной или механической ножовкой надежно закрепить ножовочное полотно.

3.7. При работе с электроинструментом соблюдать следующие требования:

работать в диэлектрических перчатках, ботах и на коврике;
не подключать электроинструмент при отсутствии безопасного штепсельного соединения. Для подключения электроинструмента без разъема вызвать дежурного электрика;

не переносить электроинструмент за питающий кабель, так как это может привести к механическому повреждению кабеля;

не производить замену электро- или пневмоинструмента до полной его остановки;

не работать с переносным электроинструментом на приставных лестницах;

во время дождя, снегопада производить работы с электроинструментом на открытых площадках как исключение после согласования с руководителем работ (механиком), при наличии на рабочем месте навеса и с обязательным применением диэлектрических перчаток.

3.8. При перерывах в работе, а также в случае отключения подачи напряжения в питающей электросети отсоединять от электросети оборудование и инструмент.

3.9. При работе с пневматическим инструментом подавать воздух только после того, как инструмент установлен в рабочем положении.

3.10. Носить защитные очки при совместной работе с газоэлектросварщиком.

3.11. Для совмещения болтовых отверстий пользоваться специальными оправками.

3.12. Применять только исправные домкраты, имеющие инвентарный номер и обозначенную грузоподъемность.

3.13. Запрещается применять:

гидравлические домкраты (батарея домкратов) — без проверенного и опломбированного манометра;

гидравлические и пневматические домкраты, имеющие утечку жидкости (воздуха) во время подъема груза;

ручные рычажно-реечные домкраты — без исправного устройства, исключающего самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага (рукожатки);

домкраты с электрическим приводом — без исправного устройства для автоматического выключения электродвигателя в крайних (верхнем и нижнем) положениях;

винтовые и реечные домкраты — без исправного стопорного устройства, исключающего выход винта (рейки).

3.14. При подъеме груза гидравлическими домкратами страховать перемещаемую конструкцию (груз) с помощью клеток (прокладок), подкладываемых по мере ее подъема; освобождение домкрата из-под поднятого груза допускается после надежного закрепления груза в поднятом положении или установки его на устойчивые опоры (клетки).

3.15. Устанавливать домкрат без перекосов и внимательно следить, чтобы головка штока опиралась всей поверхностью во избежание соскальзывания оборудования. Ось установленного домкрата должна совпадать с направлением перемещения груза. Под основание и под шток домкрата следует подкладывать прочные прокладки или металлические пластины, которые должны затем фиксироваться.

3.16. При выполнении ремонтных работ применять только исправные тали и блоки с обозначенной грузоподъемностью, проверенные и испытанные.

3.17. При работе с тялями обращать особое внимание на состояние их рабочих цепей, звездочек и тормозного устройства.

3.18. При работе вдвоем применять заранее согласованные приемы.

3.19. При ремонте механизмов с установкой их над смотровой канавой пользоваться штатными переходными мостиками с установкой их в удобном и безопасном для выполнения работ положении.

3.20. Принять меры по предупреждению отравления скопляющимися в смотровой канаве парами горючего, электролита и топлива, а также отработанными газами.

3.21. При работе вне смотровой канавы в лежачем, сидячем положениях или с колена пользоваться специальными деревянными щитами (лежаками) или матами. Запрещается работать без лежаков на полу (земле).

3.22. Работать под машиной только тогда, когда она надежно установлена на специальные подставки, но и в этом случае не следует снимать колеса со всех осей одновременно.

3.23. При ремонте и разборке узлов машин и оборудования соблюдать технологический порядок, указанный бригадиром или групповым (сменным) механиком при направлении на работу.

3.24. При лужении и пайке пользоваться защитными очками, соблюдать особую осторожность, так как кислота, попадая на кожу, вызывает ожог.

При попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно обильно промыть пораженное место сначала водой, а затем 1%-ным раствором очищенной питьевой соды и обратиться к врачу.

3.25. Баки из-под керосина, дизельного топлива или бензина перед пайкой тщательно промыть водным раствором каустической соды и просушить.

3.26. Промывку деталей необходимо производить в специально отведенных местах и в специальных противнях.

3.27. Разлитое топливо, смазку, краску, использованный обтирочный материал немедленно убрать.

3.28. При производстве покрасочных работ пользоваться комбинезоном, рукавицами, очками, респиратором.

3.29. Принять меры безопасности в помещении при проведении окраски автоэлектропогрузчиков с применением нитрокрасок и растворителей. После выполнения покрасочных работ вымыть руки теплой водой с мылом во избежание ожогов и раздражения кожи.

3.30. Не складывать инструмент, оборудование и снятые с машины приборы и детали на раму, подножки машины, а также на края смотровой канавы.

3.31. Не работать на морозе в одежде или обуви, пропитанной дизельным топливом, водой или другой жидкостью.

3.32. Не пользоваться открытым пламенем и не курить вблизи аккумуляторных батарей, в помещениях, где производятся зарядка батарей и промывка деталей.

3.33. Запрещается проводить газоэлектросварочные и другие огневые работы без наличия письменного разрешения, оформлен-

ного в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах и береговых объектах ММФ, введенными в действие приказом ММФ № 41 от 12 марта 1973 г.

3.34. Для спуска на землю с рабочих мест, расположенных на высоте, необходимо применять исправные приставные лестницы, трапы. Не прыгать на землю с высоты (с кабин погрузчиков, кузовов автомашин и конструкций ремонтируемых механизмов).

3.35. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автопогрузчиков, автомобилей производить при неработающем двигателе, за исключением проверки работы и регулировки самого двигателя (регулировка систем питания и электрооборудования).

3.36. При постановке автомобиля и другой колесной техники на ремонт машину затормозить ручным тормозом и включить первую передачу, выключить зажигание (подачу топлива), под колеса подложить упоры-башмаки.

3.37. Перед пуском двигателя при помощи рукоятки стартера сначала затормозить машину, рычаг коробки передач установить в нейтральном положении. Пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх; запрещается брать рукоятку в обхват и применять рычаги для увеличения усилия на рукоятку или храповик коленчатого вала.

3.38. Ремонт топливной системы автомобилей и перегрузочных машин, работающих на этилированном бензине, производить с особой осторожностью, не допуская разлива бензина. Работа без защитных средств в этом случае не допускается. Запрещается засыпать бензин, продувать систему питания ртом.

3.39. При работе в закрытых помещениях включить приточно-вытяжную вентиляцию. Испытание двигателей в закрытых помещениях запрещается.

3.40. Не производить какие-либо ремонтные работы на емкостях, находящихся под давлением.

3.41. При буксировке неисправных машин необходимо соблюдать следующие правила:

буксируемая машина должна быть обеспечена звуковым сигналом и на ней должен находиться только водитель;

буксируемая машина должна иметь исправные тормоза; если они неисправны, буксировка производится на жесткой сцепке;

если буксируемый погрузчик или другой тип машин внутривагонного транспорта имеет неисправные передний мост или рулевое управление, то способ буксировки определяется групповым (сменным) механиком.

В качестве сцепки необходимо применять металлические штанги или прочные стальные канаты, цепи с цветным флагжком посередине. Длина гибкой сцепки должна быть от 4 до 6 м, длина жесткой сцепки не должна превышать 4 м.

3.42. О всех поломках, авариях, несчастных случаях с людьми сообщать групповому (сменному) механику. Принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай.

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛЕСАРЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ

4.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все материалы, лишние предметы, протереть и собрать инструмент.

4.2. О выполнении работы доложить групповому (сменному) механику, от которого получил задание, и сделать запись в журнале.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Слесарь, выполняющий техническое обслуживание и ремонт машин внутриводного транспорта, несет ответственность за нарушение данной инструкции согласно Уставу о дисциплине работников морского транспорта и действующему законодательству.