

ГОСТ 30114—95
(ИСО 5636-1—84)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Бумага и картон

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
(СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН)**

Общие требования к методам

Издание официальное

БЗ 2—99

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной промышленности (УкрНИИБ)

ВНЕСЕН Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5636-1—84 «Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон). Часть 1. Общий метод», кроме дополнений к разделам 3, 8, 12 и пунктам 6.2; 10.2, которые в тексте набраны курсивом

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 1998 г. № 465 межгосударственный стандарт ГОСТ 30114—95 (ИСО 5636-1—84) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Назначение	1
2 Область применения	1
3 Нормативные ссылки	1
4 Определение	1
5 Сущность метода	2
6 Аппаратура	2
7 Отбор проб для испытания	2
8 Кондиционирование	2
9 Подготовка образцов к испытанию	2
10 Проведение испытаний	2
11 Обработка результатов	3
12 Протокол испытания	3
Приложение А Формулы расчета воздухопроницаемости для разных приборов	3

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Бумага и картон

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ (СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН)

Общие требования к методам

Paper and board. Determination of air permeance (medium range).
General requirements for methods

Дата введения 2000—01—01

1 Назначение

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к приборам и методам определения воздухопроницаемости бумаги и картона в среднем диапазоне измерений.

Методики проведения испытаний на конкретных приборах и требования к ним изложены в ГОСТ 13525.14, ГОСТ 30022.1 и ГОСТ 30022.3.

2 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон с воздухопроницаемостью от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^2$ мкм/(Па·с).

Стандарт не распространяется на материалы с неровной поверхностью (крепированную или гофрированную бумагу).

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8047—93 (ИСО 186—85) Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб для определения среднего качества

ГОСТ 13523—78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

ГОСТ 13525.14—77 Бумага. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 30022.1—93* (ИСО 5636-3—84) Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Метод Бендсена

ГОСТ 30022.3—93* (ИСО 5636-5—86) Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости. Метод Герлея

4 Определение

Воздухопроницаемость — средний объем воздуха, проходящий через единицу площади образца за единицу времени при определенных условиях, отнесенный к разности давления по обе стороны образца.

Воздухопроницаемость выражают в микрометрах на паскаль-секунду

$1 \text{ см}^3/\text{м}^2 \cdot \text{Па} \cdot \text{с} = 1 \text{ мкм}/(\text{Па} \cdot \text{с})$.

* На территории Российской Федерации стандарт не принят.

5 Сущность метода

Сущность метода заключается в определении объема воздуха, проходящего через испытуемую площадь образца за определенное время. Абсолютное давление воздуха с одной стороны испытуемого образца равно атмосферному, а разность давления по обе стороны образца в процессе испытания должна быть небольшой и поддерживаться на постоянном уровне.

Примечание — При проведении испытаний на приборе Герлея давление может колебаться из-за плавучести цилиндра, но эти колебания не влияют на точность измерения.

6 Аппаратура

6.1 Каждый тип прибора должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и следующим общим требованиям:

- объем воздуха должен измеряться с погрешностью, не превышающей ± 2 % от измеряемой величины;
- время должно измеряться с погрешностью, не превышающей ± 1 % от измеряемой величины;
- скорость прохождения потока должна измеряться с погрешностью, не превышающей ± 5 % от измеряемой величины.

6.2 Первоначальный перепад давления на испытуемый образец, измеренный с погрешностью, не превышающей ± 2 %, должен находиться в пределах 0,7—3,0 кПа.

Примечания

1 При необходимости первоначальный перепад давления допускается устанавливать в пределах 0,5—3,0 кПа.

2 При испытании на приборе Герлея для определения воздухопроницаемости указываются масса и размеры цилиндра, а также уровень и качество масла.

Допускаемое отклонение перепада давления в процессе испытания не должно превышать 5 %.

6.3 Испытуемый образец должен зажиматься прокладкой, не пропускающей воздух и находящейся с той стороны испытуемого образца, где выше давление.

Допускаемая деформация прокладки не должна приводить к изменению площади испытуемого образца более чем на 1 %.

6.4 При использовании воды в качестве рабочей среды не допускается контакт воздуха с водой до проведения испытаний.

6.5 Герметичность прибора проверяется путем закрепления в нем, вместо испытуемого образца, прочного непроницаемого материала, например металлической фольги.

Утечка воздуха не должна превышать значения $0,025 P_{\min}$, где P_{\min} — минимальное значение воздухопроницаемости, измеряемое на соответствующем приборе.

7 Отбор проб для испытания

Отбор проб для испытания проводят по ГОСТ 8047.

8 Кондиционирование

Кондиционирование образцов проводят по ГОСТ 13523. *Режим и время кондиционирования — в соответствии с нормативной документацией на продукцию.*

9 Подготовка образцов к испытанию

При подготовке и испытании образцов не следует касаться руками их испытуемой поверхности.

Нарезают не менее 10 испытуемых образцов и обозначают их стороны, верхнюю и сеточную.

Площадь испытуемого образца должна составлять не менее 6 см^2 , рекомендуемая — 10 см^2 .

Погрешность определения площади не должна превышать ± 2 %.

Испытуемые образцы не должны иметь перегибов, складок, морщин, дырок, водяных знаков и других дефектов.

10 Проведение испытаний

10.1 Испытания проводят в тех же условиях, что и кондиционирование образцов.

10.2 Испытуемый образец зажимают между двумя круглыми прокладками или между круглой прокладкой и плоской зажимной пластиной определенных размеров.

10.3 Измерение воздухопроницаемости каждого испытуемого образца проводят согласно указаниям, изложенным в соответствующих стандартах.

Требования к проведению испытаний зависят от типа прибора, однако во всех случаях необходимо:

- а) тщательно отрегулировать определенный перепад давления;
- б) обеспечить постоянную работу устройства, которое контролирует поток воздуха непосредственно перед проведением испытания и во время испытания;
- в) исключить вибрацию, которая может влиять на перемещение воздуха;
- г) обеспечить равномерный зажим испытуемого образца;
- д) обеспечить размещение прибора на ровной поверхности;
- е) провести испытания половины количества подготовленных образцов с верхней стороны и половины — с сеточной.

11 Обработка результатов

11.1 Чтобы представить воздухопроницаемость (P) каждого испытуемого образца в микрометрах на паскаль-секунду (мкм/(Па·с)), преобразуют измеряемые величины (в соответствии с приложением А) посредством формулы

$$P = \frac{V}{1000 A \Delta p t}, \quad (1)$$

где V — объем воздуха, проходящий через испытуемый образец, см³;

A — испытуемая площадь, м²;

Δp — перепад давления, кПа;

t — продолжительность испытания, с.

11.2 Рассчитывают среднее арифметическое значение всех определений воздухопроницаемости; результат округляют до трех значащих цифр.

В случае значительного отклонения результатов между сеточной и верхней сторонами образцов рассчитывают среднее арифметическое значение для каждой стороны отдельно.

11.3 Рассчитывают среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации воздухопроницаемости по всем полученным результатам испытаний; результат округляют до двух значащих цифр.

12 Протокол испытания

В протоколе испытаний должны содержаться:

- а) ссылка на настоящий стандарт;
- б) дата и место проведения испытаний;
- в) все необходимые данные для полной характеристики образца;
- г) *испытуемая площадь образца*;
- д) тип применяемого прибора;
- е) условия кондиционирования;
- ж) количество испытуемых образцов;
- з) перепад давления при испытании;
- и) продолжительность испытания в секундах или диапазон измерения потока воздуха применяемого прибора;
- к) среднее арифметическое значение или среднее арифметическое значение для каждой стороны (11.2);
- л) среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации (11.3);
- м) любые отклонения от указанной методики испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Формулы расчета воздухопроницаемости для разных приборов

А.0 Различные типы приборов существенно отличаются друг от друга, например, измерительной головкой, перепадом давления и т.п. Поэтому значения воздухопроницаемости, рассчитанные по формуле 1 (11.1), содержащей величины, измеренные приборами различных типов, не равнозначны. В протоколе всегда указывается тип применяемого прибора.

А.1 Формулы расчета воздухопроницаемости (обозначения согласно 11.1)

А.1.1 Прибор Шопфера:

а) $\Delta p = 1,00$ кПа;

$$P = \frac{V}{t}; \quad (\text{A.1})$$

б) $\Delta p = 2,50$ кПа;

$$P = \frac{0,4 V}{t}. \quad (\text{A.2})$$

А.1.2 Прибор Бендсена:

 $p = 1,47$ кПа;

$$P = 0,0113q, \quad (\text{A.3})$$

где q — скорость потока воздуха, проходящего через испытываемую площадь образца, см³/мин.

А.1.3 Прибор Поттса:

 $p = 0,98$ кПа;

$$P = 0,0170q. \quad (\text{A.4})$$

А.1.4 Прибор Шеффилда:

 $\Delta p = 10,3$ кПа;

$$P = 1,62 \frac{q}{A}. \quad (\text{A.5})$$

При $A = 285$ мм²,

$$P = 0,00568q. \quad (\text{A.6})$$

А.1.5 Прибор Герлея:

$$P = \frac{127}{t}. \quad (\text{A.7})$$

А.2 В таблице А.1 приведены значения измеряемых величин, которые соответствуют воздухопроницаемости 1 мкм/(Па·с), полученные на разных приборах.

Таблица А.1

Прибор	Значение величины	Прибор	Значение величины
Шопфера	1 см ³ /с при 1 кПа	Поттса	59 см ³ /мин при 0,98 кПа
Шопфера	2,5 см ³ /с при 2,5 кПа	Шеффилда	176 см ³ /мин при 10,3 кПа и 285 мм ²
Бендсена	88 см ³ /мин при 1,47 кПа	Герлея*	127 с при 1,23 кПа
* Обратное соотношение.			

УДК 676.3/7:620.165.29:006.354

МКС 85.060

К69

ОКСТУ 5409

Ключевые слова: бумага, воздухопроницаемость, картон, общие требования к методам, определение

Редактор *Л.И. Нахимова*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *Н.Л. Шнайдер*
 Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 12.04.99. Подписано в печать 14.06.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60.
 Тираж 322 экз. С2861. Зак. 437.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102